

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยนี้แบ่งการทำงานออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือ การติดตั้งเครื่องกัดและระบบควบคุมเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ทำการเขียนโปรแกรมควบคุม รับคำสั่ง ประมวลผล แสดงสถานะ และสร้างสัญญาณดิจิทัลไปควบคุมแผงวงจรควบคุมสเต็ปปีงมอเตอร์ในแต่ละแกน โดยสื่อสารผ่านทางพอร์ทขนาน ซึ่งในการวิจัยส่วนนี้ จะทำให้ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่กำลังศึกษาได้นำไปใช้ในการพัฒนาระบบควบคุมเครื่องกัดซีเอ็นซีบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ง่ายและชัดเจน โดยระบบควบคุมสร้างจากกระบวนการในภาษาปาสคาลที่โปรแกรมภาษาสามารถดาวน์โหลดมาจากผู้ผลิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ส่วนที่สองคือ การนำเอาระบบควบคุมเครื่องกัดซีเอ็นซีไปติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบแผงวงจรเดี่ยว ซึ่งจะมีความแตกต่างทางด้านกายภาพ การรับข้อมูลหรือโปรแกรม NC ซึ่งต้องรับข้อมูลผ่านทางพอร์ทอีเทอร์เน็ต และการติดต่อสื่อสารข้อมูลกับแผงวงจรควบคุมสเต็ปปีงมอเตอร์ผ่านทางพอร์ทเอนกประสงค์ 16 บิต ซึ่งทำให้ต้องปรับปรุงโปรแกรมควบคุมให้มีรูปแบบการสั่งงานที่เหมาะสมกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบแผงวงจรเดี่ยว ซึ่งองค์ประกอบและข้อมูลที่สำคัญของเครื่องจะแสดงไว้ในภาคผนวก ข

3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์

3.3.1 เครื่องกัดแนวตั้งขนาดเล็ก SHERLINE รุ่น 5410 ดังรูป 3.1

3.3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ติดตั้งระบบปฏิบัติการ MS DOS

3.3.3 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบแผงวงจรเดี่ยวชนิด PC /104 รุ่น Mity-Mite ดังรูป 3.2 และ

VGA Module

3.3.4 แผงวงจรควบคุมสเต็ปปีงมอเตอร์ของ SILA Research รุ่น EX-STEPM พร้อม

แผงวงจรควบคุมแรงดัน จำนวน 3 ชุด ดังรูป 3.3

3.3.5 แหล่งจ่ายไฟขนาด 300 วัตต์ ขนาดแรงดัน 5 โวลท์ และ 12 โวลท์

3.3.6 ปากกาจับงานบนโต๊ะงานขนาด 3 นิ้ว

3.3.7 เกจนาฬิกาขนาดความละเอียด 0.01 มิลลิเมตร พร้อมฐานแม่เหล็ก

3.3.8 ไมโครมิเตอร์ขนาดความละเอียด 0.001 มิลลิเมตร


3.3.9 มีดกัดแบบ End Mill ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร

3.3.10 มีดกัดแบบ Ball Mill ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร


3.3.11 วัสดุที่ใช้ทดสอบการทำงาน ได้แก่ พาราฟิน และ อะคริลิก



รูป 3.1 เครื่องกัดแนวตั้งขนาดเล็ก SHERLINE รุ่น 5410



รูป 3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบแผงวงจรเดี่ยวชนิด PC /104 รุ่น Mity-Mite



รูป 3.3 แผงวงจรควบคุมสเต็ปปีงมอเตอร์ของ SILA Research รุ่น EX-STEPM


3.2 วิธีดำเนินการวิจัย

3.2.1 การติดตั้งระบบโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นหน่วยประมวลผล

เมื่อใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นหน่วยประมวลผล ระบบจึงต้องมีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างอุปกรณ์ภายนอกกับคอมพิวเตอร์ผ่านทางพอร์ตนาน (LPT1) และจะต้องเขียนโปรแกรมควบคุมโดยกำหนดแอดเดรสของพอร์ตนานอีกด้วย

3.2.1.1 การติดตั้งระบบควบคุมเสต็ปป์มอเตอร์เข้ากับพอร์ตนาน

จะเห็นได้ว่าพอร์ตนาน 1 ชุด สามารถควบคุมเสต็ปป์มอเตอร์ได้ถึง 3 ตัว เนื่องจากพอร์ตนาน 1 ชุดมีบิตที่ใช้งานได้ถึง 16 บิต แต่มอเตอร์ 1 ตัวต้องการใช้บิตควบคุมเพียง 4 บิตเท่านั้น ดังนั้นพอร์ทเอาท์พุต (Data) 8 บิต จึงสามารถใช้ควบคุมมอเตอร์ได้ 2 ตัว และพอร์ทอินพุต / เอาท์พุต (Control) 4 บิต จะสามารถควบคุมมอเตอร์ได้อีก 1 ตัว ส่วนพอร์ทอินพุต (Status) นั้นใช้รับสัญญาณจาก Limit Switch ก็ได้ หากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมีพอร์ตนาน 2 ชุดจะสามารถควบคุมมอเตอร์ได้ถึง 6 ตัว สัญญาณที่ใช้ควบคุมเสต็ปป์มอเตอร์จากพอร์ตนานจะถูกส่งไปยังแผงวงจรควบคุมเสต็ปป์มอเตอร์ เพื่อแยกสัญญาณออกจากกันโดยถ่ายถอดข้อมูลผ่านทางโฟโต้ทรานซิสเตอร์ ทำให้สามารถป้องกันกระแสไฟฟ้าย้อนกลับไปสร้างความเสียหายยังเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ การต่อวงจรเพื่อควบคุมเสต็ปป์มอเตอร์ทั้ง 3 ตัวแสดงดังรูป 3.4



รูป 3.4 การต่อวงจรควบคุมเสต็ปป์มอเตอร์สำหรับมอเตอร์ 3 ชุดกับพอร์ตนาน

จากรูป 3.4 แผงวงจรควบคุมเสถียรปั๊มมอเตอร์ของแกน Y และ X จะใช้พอร์ตขนานมาตรฐาน (Standard Parallel Port : SPP) ในช่องสัญญาณ Data 0-3 (Pin 2-5) และ Data 4-7 (Pin 6-9) ตามลำดับ ดังแสดงในตาราง 3.1 และแผงวงจรควบคุมเสถียรปั๊มมอเตอร์ของแกน Z จะใช้ SPP ในช่องสัญญาณ Control 0-3 คือ nStrobe (Pin1), nAuto-Linefeed (Pin14), nInitialize (Pin16) และ nSelect-Printer/nSelect-In (Pin17) ดังตารางที่ 3.3

ส่วน Limit switch ของมอเตอร์แกน Y, X และ Z จะใช้ SPP ในช่องสัญญาณ Status คือ Busy (Pin11), Act (Pin10) และ Paper-Out/Paper-End (Pin 12) ตามลำดับ ดังแสดงในตาราง 3.2

ตาราง 3.1 Standard Parallel Port (SPP) ของพอร์ต Data

| Offset | Name | Read/Write | Bit No. | Properties | Connect |
|--------|-----------|------------|---------|------------|--------------------|
| Base+0 | Data Port | Write | Bit 7 | Data 7 | Pin 9 to Motor X 4 |
| | | | Bit 6 | Data 6 | Pin 8 to Motor X 3 |
| | | | Bit 5 | Data 5 | Pin 7 to Motor X 2 |
| | | | Bit 4 | Data 4 | Pin 6 to Motor X 1 |
| | | | Bit 3 | Data 3 | Pin 5 to Motor Y 4 |
| | | | Bit 2 | Data 2 | Pin 4 to Motor Y 3 |
| | | | Bit 1 | Data 1 | Pin 3 to Motor Y 2 |
| | | | Bit 0 | Data 0 | Pin 2 to Motor Y 1 |

ตาราง 3.2 Standard Parallel Port (SPP) ของพอร์ต Status


| Offset | Name | Read/Write | Bit No. | Properties | Connect |
|--------|-------------|------------|---------|------------|--------------------------|
| Base+1 | Status Port | Read Only | Bit 7 | Busy | Pin 11 to Limit switch Y |
| | | | Bit 6 | nAck | Pin 10 to Limit switch X |
| | | | Bit 5 | Paper Out | Pin 12 to Limit switch Z |
| | | | Bit 4 | nSelect In | |
| | | | Bit 3 | Error | |
| | | | Bit 2 | IRQ (Not) | |
| | | | Bit 1 | Reserved | |
| | | | Bit 0 | Reserved | |

ตาราง 3.3 Standard Parallel Port (SPP) ของพอร์ต Control

| Offset | Name | Read/Write | Bit No. | Properties | Connect |
|--------|--------------|------------|---------|--------------------------|---------------------|
| Base+2 | Control Port | Read/Write | Bit 7 | Unused | |
| | | | Bit 6 | Unused | |
| | | | Bit 5 | Enable Bi-Direction Port | |
| | | | Bit 4 | Enable IRQ Via Ack Line | |
| | | | Bit 3 | nSelect Printer | Pin 17 to Motor Z 4 |
| | | | Bit 2 | nInitialize | Pin 16 to Motor Z 3 |
| | | | Bit 1 | nAuto-Linefeed | Pin 14 to Motor Z 2 |
| | | | Bit 0 | nStrobe | Pin 1 to Motor Z 1 |

3.2.1.2 การติดตั้งแผงวงจรควบคุมเสถียรปึงมอเตอร์และแผงวงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้า

แผงวงจรควบคุมเสถียรปึงมอเตอร์ได้เลือกใช้แผงวงจรสำเร็จรูปของ SILA-Research รุ่น EXSTEPM ซึ่งมีวงจรในแต่ละช่องสัญญาณดังรูป 3.5 มาใช้ควบคุมเสถียรปึงมอเตอร์ในแต่ละแกน รวม 3 ชุด โดยทำการติดตั้งตัวต้านทานขนาด 0.5 โอห์ม 5 วัตต์กับเซนเตอร์แทบทั้งสองเส้นของมอเตอร์ เพื่อป้องกันแรงดันย้อนกลับและป้องกันแรงบิดเบรกเนื่องจากการไหลวนของกระแส การติดตั้งสำหรับระบบควบคุมแกน X ทำได้โดยเชื่อมสายสัญญาณจาก LPT1 ขาที่ 6, 7, 8, และ 9 กับ ขาที่ 1, 26, 2, 25 ของแผงวงจรควบคุมเสถียรปึงมอเตอร์ในแกน X ตามลำดับ ระบบควบคุมแกน Y ทำได้โดยเชื่อมสายสัญญาณจาก LPT1 ขาที่ 2, 3, 4, และ 5 กับ ขาที่ 1, 26, 2, 25 ของแผงวงจรควบคุมเสถียรปึงมอเตอร์ในแกน Y ตามลำดับ และระบบควบคุมแกน Z ทำได้โดยเชื่อมสายสัญญาณจาก LPT1 ขาที่ 1, 14, 16, และ 17 กับ ขาที่ 1, 26, 2, 25 ของแผงวงจรควบคุมเสถียรปึงมอเตอร์ในแกน Z ตามลำดับ รวมทั้งเชื่อมสายสัญญาณนำเข้าจากลิมิตสวิทช์แกน X, Y และ Z กับช่อง IN1, IN2 และ IN3 ของวงจรควบคุมเสถียรปึงมอเตอร์ในแกน Y ตามลำดับ โดยที่เชื่อมสายสัญญาณจากขาที่ 18, 17 และ 16 ของวงจรควบคุมเสถียรปึงมอเตอร์ในแกน Y กับขาที่ 10, 11 และ 12 ของพอร์ต LPT1 ตามลำดับดังแสดงในตาราง 3.4



รูป 3.5 วงจรควบคุมสเต็ปมอเตอร์

ตาราง 3.4 การเชื่อมต่อสายสัญญาณต่างๆ ของแผงวงจรควบคุมสเต็ปปีงมอเตอร์

| Controller | Stepping motor controller board | | Connect to | |
|------------|---------------------------------|---------|--------------|------------|
| | Pin No. | Name | Port | Identify |
| X | 1 | PA0 | LPT1 | Pin 2 |
| | 2 | PA2 | LPT1 | Pin 4 |
| | 13 | +5V | Power Supply | +5V |
| | 14 | Ground | LPT1 | Pin 18 |
| | 25 | PA3 | LPT1 | Pin 5 |
| | 26 | PA1 | LPT1 | Pin 3 |
| | A | STEP1 | Motor X | Brown |
| | B | STEP1 | Motor X | Red |
| | C | STEP1 | Motor X | Orange |
| Y | 1 | PA0 | LPT1 | Pin 2 |
| | 2 | PA2 | LPT1 | Pin 4 |
| | 13 | +5V | Power Supply | +5V |
| | 14 | Ground | LPT1 | Pin 19 |
| | 16 | PC2 | LPT1 | Pin 12 |
| | 17 | PC1 | LPT1 | Pin 11 |
| | 18 | PC0 | LPT1 | Pin 10 |
| | 25 | PA3 | LPT1 | Pin 5 |
| | 26 | PA1 | LPT1 | Pin 3 |
| | A | STEP1 | Motor Y | Brown |
| | B | STEP1 | Motor Y | Red |
| | C | STEP1 | Motor Y | Orange |
| | D | STEP1 | Motor Y | Yellow |
| | IN1 | IN1 | Limit Switch | X |
| | IN2 | IN2 | Limit Switch | Y |
| | IN3 | IN3 | Limit Switch | Z |
| | +5V | +5V | Limit Switch | X, Y and Z |
| Z | 1 | PA0 | LPT1 | Pin 1 |
| | 2 | PA2 | LPT1 | Pin 16 |
| | 13 | +5V | Power Supply | +5V |
| | 14 | Ground | LPT1 | Pin 20 |
| | 25 | PA3 | LPT1 | Pin 17 |
| | 26 | PA1 | LPT1 | Pin 14 |
| | A | STEP1 | Motor Z | Brown |
| | B | STEP1 | Motor Z | Red |
| | C | STEP1 | Motor Z | Orange |
| D | STEP1 | Motor Z | Yellow | |

3.2.1.3 การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน

การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบ ได้เลือกใช้โปรแกรมภาษา Turbo Pascal 4.0 ในการสร้างโปรแกรมเพื่อรับคำสั่ง ประมวลผลการทำงาน สร้างสัญญาณดิจิทัล และแสดงสถานการณ์การทำงานของระบบ โปรแกรมแบ่งออกเป็น 3 ส่วนแรกคือ ส่วนหัว และการประกาศตัวแปร ซึ่งเป็นส่วนที่กำหนดค่าและคุณสมบัติของตัวแปรต่าง ๆ ของโปรแกรม รวมทั้งกำหนดค่าตัวแปรสถานะของการรับสัญญาณจากลิมิตสวิทช์ โดยกำหนด Switch1 เป็นตัวแปรแบบตรรกะ ที่รับค่าสถานการณ์การทำงานจากลิมิตสวิทช์ของมอเตอร์แกน X และ Switch2, Switch3 สำหรับมอเตอร์แกน Y, Z ตามลำดับ ดังรูป 3.7

```

Program MOTOR;
{Program uses Turbo Pascal V 4.0 Copmpiler}
{Modification Date 27 JAN 2004}
uses crt;
Var Phase1,Phase2,Phase3,K,M,I,T,Na,Nb,Nc,checkNb : Integer;
    StepCountNow,StepCountNeed,StepDiff : Array [1..3] of LongInt;
    compos,coorpos, Hz,Position          : Array [1..3] of Real;
    coorposstep,cirrun          : Array [1..2] of integer;
    coordiff                    : Array [1..4] of real;
    Order,Pointer              : Array [1..3] of integer;
    CheckPo, Radius,e         : real;
    DataPort                   : Word;
    Niden,Giden,sp            : Char;
    Code,Ano,Gmode,DrX,DrY,DrZ : Integer;
    CDR,cdr1,cdr2,x,y,xst,free : Integer;
    MforX,MforY,MforZ,step,Dryst : Integer;
    radiusstep,cngpnt         : Integer;
    Axis,coor                  : Array[1..3] of char;
    Filename                   : Array[1..12] of char;
    a,b,c,d,g                  : Real;
    f,Buff,Quad,Ncode         : Integer;
    ch                          : Array[1..3] of Boolean;
    Millimeter,AbsPos,LoopCheck: Boolean;
    Auto,check,circheck       : Boolean;
    Readfile                   : String[12];
    NcFile                     : text;
Const HzMax : Real = 300; HzStart : Real = 200;

```

```

Function Switch1 : Boolean;
Begin
  If (Port[DataPort+1] and $80 > 0) then Switch1 := True
  Else Switch1 := False;
End;
Function Switch2 : Boolean;
Begin
  If (Port[DataPort+1] and $20 = 0) then Switch2 := True
  Else Switch2 := False;
End;
Function Switch3 : Boolean;
Begin
  If (Port[DataPort+1] and $10 = 0) then Switch3 := True
  Else Switch3 := False;
End;

```

รูป 3.7 ตัวอย่างส่วนของโปรแกรมที่กำหนดค่าตัวแปรสถานะของการรับสัญญาณจากลิมิตสวิทช์

ส่วนที่สอง คือการกำหนดโปรซีเยอร์สำหรับการทำงานต่าง ๆ ได้แก่ FindPrinterPort, SetTimer, WaitTimer, DriveStep, GetReady, UnloadMotor, FindZero1, FindZero2, FindZero3, Display, DisPos, Mwait, LinearInput และ CirInput โดยที่จะได้อธิบายแนวคิดการทำงานแต่ละขั้นตอนที่ละโปรซีเยอร์ ดังนี้

- FindPrinterPort

เป็นโปรซีเยอร์ที่ใช้สำหรับให้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้กำหนดแอดเดรสของพอร์ตเครื่องพิมพ์ จาก Start Address 0000:0408 ที่มี Base Address ของ LPT1 ไว้ยังตัวแปร DataPort เพื่อให้สามารถเรียกใช้งานได้อย่างถูกต้อง โดยที่มีรูปแบบของโปรแกรมดังรูป 3.8

```

Procedure FindPrinterPort;
Begin
  DataPort := MemW[$0000:$0408]; {LPT1 address in BIOS}
  If DataPort = 0 then
  Begin
    WriteLn('Printer port address not found in BIOS');
  End;
  Exit;
End;

```

รูป 3.8 โปรซีเยอร์ FindPrinterPort

- SetTimer

เป็นโปรซีเยอร์ที่ใช้กำหนดความเร็วในการทำงานจากการกำหนดความถี่จากตัวแปร Rate โดยบรรทัดแรกของโปรแกรมจะแปลงค่าความถี่ที่ต้องการให้เป็นตัวเลขไม่มีเศษ เป็นความยาวช่วงเวลาที่เหมาะสมและตรวจสอบว่าช่วงเวลาที่ให้ตั้งนั้นนานเกินไปหรือไม่ (ค่าเกิน 65535 หรือ 2 Byte) ถ้าเกินจะปรับค่าให้เป็นค่าสูงสุดที่วงจรจับเวลาจะสามารถรับได้ จากนั้นจึงแบ่งค่าที่ใช้จับเวลาเป็น 2 Byte เพื่อเตรียมส่งไปให้วงจรจับเวลา ถ้าหากช่วงเวลานั้นสั้นกว่าที่โปรแกรมจะทำงานได้ทัน ก็จะมีการปรับช่วงเวลาให้เหมาะสมอีกครั้ง จากนั้นโปรแกรมจะส่งให้วงจรจับเวลา 2 ช่องรับสัญญาณนาฬิกาที่ป้อนเข้ามา แล้วจึงโปรแกรมวงจรจับเวลาช่องสองให้สามารถรับข้อมูลที่ละ 2 Byte โดยทำงานเป็นแบบ Rate Generator (Mode 2) และการนับเวลาเป็นแบบ Binary แล้วจึงส่งค่าตั้งเวลาที่เหมาะสมไปยังวงจรจับเวลาโดยส่ง Least Significant Byte (LSB) ก่อนแล้วจึงส่ง Most Significant Byte (MSB) ตามลำดับไปยังวงจรรวมหมายเลข 8253 ซึ่งมีติดตั้งในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ซึ่งแม้ว่าจะติดตั้งโปรแกรมควบคุมลงบนระบบปฏิบัติการใดหรือหน่วยประมวลผลความเร็วใดก็ตาม โปรแกรมจะสามารถควบคุมให้ระบบทำงานด้วยความเร็วเดิมได้ทุกครั้ง โดยโปรแกรมมีรูปแบบดังรูป 3.9

```

Procedure SetTimer(Rate : Real); {Set internal timer Rate in Hz}
  Var TimerMSB,TimerLSB : Byte;
      TimerWord : Word;
      TimerValue : Longint;
Begin
  TimerValue := Round(1.19318E06/Rate);
  If TimerValue > 65535 then TimerWord := 65535
  else TimerWord := TimerValue;
  TimerMSB := TimerWord div 256;
  TimerLSB := TimerWord mod 256;
  If TimerWord < 380 then
  Begin
    TimerMSB := 1;
    TimerLSB := 125;
  End;
  Port[$61] := Port[$61] or 1; {Enable Clock}
  Port[$43] := $B4; {10110100 = Channal 2, 2 byte, Mode 2, Binary}
  Port[$42] := TimerLSB;
  Port[$42] := TimerMSB;
End;

```

รูป 3.9 โปรซีเยอร์ SetTimer

- WaitTimer

เป็นโพรซีเจอร์ที่กำหนดเวลาให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดรอเป็นเวลาที่กำหนดโดยโพรซีเจอร์ SetTimer ซึ่งจะทำให้เครื่องกีดสามารถทำงานตามเวลาจริง (Realtime) ซึ่งโปรแกรมจะอ่านค่า Latch ค่าออกมาที่รีจิสเตอร์ของชุดจับเวลาโดยไม่หยุดการทำงานของวงจรแล้วตรวจสอบว่า MSB เป็น 0 หรือยัง เมื่อเป็น 0 แล้วจึงตรวจสอบ LSB ว่าข้าม 0 หรือไม่ โปรแกรมจะไม่ตรวจสอบ LSB เพื่อหาค่า 0 โดยตรงเพราะการทำงานของโปรแกรมภาษาปาสคาลจะไม่เร็วพอที่จะตรวจสอบเช็คได้ โดยมีรูปแบบโปรแกรมดังรูป 3.10

```

Procedure WaitTimer; {Wait for timer count to cross zero}
Var Dummy : Byte;
Begin
Repeat
Port[$43] := $80; {Latch register value}
Dummy := Port[$42]; {Read LSB}
Until Port[$42] = 0; {Check MSB}
Repeat
Port[$43] := $80;
Dummy := Port[$42];
Until Port[$42] > 0;
End;

```

รูป 3.10 โพรซีเจอร์ WaitTimer

- DriveStep

เป็นโพรซีเจอร์ที่สร้างสัญญาณดิจิทัลเพื่อส่งไปยัง LPT1 ให้ขับเสต็ปปีงมอเตอร์ในแกนต่าง ๆ โดยการขับมอเตอร์จะเป็นแบบ 2 เฟส เพื่อให้ได้แรงบิดที่สูงขึ้น โปรแกรมจะเก็บอาร์เรย์ข้อมูลเพื่อสร้างสัญญาณดิจิทัลสำหรับมอเตอร์แกนต่าง ๆ ทั้ง 3 แกนโดยที่มีรูปแบบแตกต่างกันไป โดยเฉพาะในแกน Z ซึ่งบิตที่ 3, 1 และ 0 จะต้องเป็นข้อมูลแบบอินเวอร์ส เพราะพอร์ที่ส่งออกไปนั้นเป็นแบบอินเวอร์สด้วย เมื่อโปรแกรมรับค่าหมายเลขมอเตอร์และทิศทางการหมุนแล้ว จะทำการเลือกชุดข้อมูลและป้อนสัญญาณดิจิทัลไปยังพอร์ท LPT รวมทั้งเก็บค่าตำแหน่งที่มอเตอร์เคลื่อนไป โดยมีรูปแบบโปรแกรมดังรูป 3.11

```

Procedure DriveStep(Nba,Direction : Integer);
Const Sphase1 : Array[1..4] of byte = ($0C,$06,$03,$09);
Sphase2 : Array[1..4] of byte = ($C0,$60,$30,$90);
Sphase3 : Array[1..4] of byte = ($07,$0D,$08,$02);

```

```

{Stepper drive low active drive pattern 1100 0110 0011 1001}
{Bits 3 1 and 0 of motor 3 hardware inverted in PC}
Begin
Case Nba of
1 : If Direction > 0 then
    Begin
        Inc(Phase2); If Phase2 > 4 then Phase2 := 1;
        Port[DataPort] := Port[DataPort] and $0F or Sphase2[Phase2];
    End
Else
    Begin
        Dec(Phase2); If Phase2 < 1 then Phase2 := 4;
        Port[DataPort] := Port[DataPort] and $0F or Sphase2[Phase2];
    End;
2 : If Direction > 0 then
    Begin
        Inc(Phase1); If Phase1 > 4 then Phase1 := 1;
        Port[DataPort] := Port[DataPort] and $F0 or Sphase1[Phase1];
    End
Else
    Begin
        Dec(Phase1); If Phase1 < 1 then Phase1 := 4;
        Port[DataPort] := Port[DataPort] and $F0 or Sphase1[Phase1];
    End;
3 : If Direction > 0 then
    Begin
        Inc(Phase3); If Phase3 > 4 then Phase3 := 1;
        Port[DataPort+2] := Port[DataPort+2] and $F0 or Sphase3[Phase3];
    End
Else
    Begin
        Dec(Phase3); If Phase3 < 1 then Phase3 := 4;
        Port[DataPort+2] := Port[DataPort+2] and $F0 or Sphase3[Phase3];
    End;
End; {Case}
End;

```

รูป 3.11 โพรซีเยอร์ DriveStep

- GetReady

เป็นโพรซีเจอร์ที่โปรแกรมหลักจะเรียกทำงานในช่วงเริ่มทำงานของโปรแกรมเพียงครั้งเดียว เพื่อกำหนดค่าเริ่มต้นการทำงาน การเรียกใช้โพรซีเจอร์ FindPrinterPort สร้างสัญญาณให้แผงวงจรควบคุมเสต็ปปีงมอเตอร์เพื่อให้พร้อมกับการรับคำสั่งการขับมอเตอร์ และกำหนดค่าความเร็วในการทำงานด้วยค่าความเร็วเริ่มต้น มีรูปแบบโปรแกรมดังรูป 3.12

```

Procedure GetReady;
Begin
  Phase1 := 1; Phase2 := 1; Phase3 := 1;
  FindPrinterPort;
  Port[DataPort] := $CC;
  Port[DataPort+2] := Port[DataPort+2] and $F0 or $07;
  SetTimer(HzStart);
End;

```

รูป 3.12 โพรซีเจอร์ GetReady

- UnloadMotor

เป็นโพรซีเจอร์ที่ใช้เมื่อสิ้นสุดการทำงานของโปรแกรม โดยจะส่งข้อมูลเพื่อตัดสัญญาณไฟฟ้าที่จะส่งยังวงจรควบคุมเสต็ปปีงมอเตอร์ทั้ง 3 แกน มีรูปแบบโปรแกรมดังรูปที่ 3.13

```

Procedure UnloadMotor;
Begin
  Port[DataPort] := $FF;
  Port[DataPort+2] := Port[DataPort+2] and $F0 or $04;
End;

```

รูป 3.13 โพรซีเจอร์ UnloadMotor

- FindZero1, FindZero2, FindZero3

ทั้ง 3 โพรซีเจอร์มีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน ใช้ในการควบคุมให้เสต็ปปีงมอเตอร์เลื่อนตำแหน่งไปยังจุดเริ่มต้น โดยที่เครื่องจะขับมอเตอร์ทั้ง 3 ตัว ไปจนกระทั่งตำแหน่งไปชนกับลิimitswitch เมื่อ limitswitch สร้างสัญญาณป้อนกลับให้กับระบบแล้ว ระบบจะสั่งให้มอเตอร์หมุนเดินทางไปยังตำแหน่งออฟเซทที่ตั้งไว้ แล้วกำหนดให้ตัวแปรที่เก็บค่าตำแหน่งของแต่ละมอเตอร์เป็น 0 มีรูปแบบโปรแกรมดังรูป 3.14

```

Procedure FindZero1;
  Var I : Integer;
  Const X0offset : Integer = 160;
  Begin
    Gotoxy(25,3); WriteLn ('Finding Motor X zero position. ');
    While not Switch1 do
      Begin
        DriveStep(1,0);
        WaitTimer;
      End;
    For I := 1 to 10 do WaitTimer;
    While Switch1 do
      Begin
        DriveStep(1,1);
        WaitTimer;
      End;
    For I := 1 to X0offset do
      Begin
        DriveStep(1,1);
        WaitTimer;
      End;
    StepCountNow[1] := 0;
    While Switch2 do
      Begin
        DriveStep(2,1);
        WaitTimer;
      End;
    For I := 1 to Y0offset do
      gotoxy(60,8);
    Write(stepcountnow[1]);
    End;

  Procedure FindZero2;
    Var I : Integer;
    Const Y0offset : Integer = 160 ;
    Begin
      Gotoxy(25,3); WriteLn ('Finding Motor Y zero position. ');
      While not Switch2 do
        Begin
          DriveStep(2,0);
          WaitTimer;
        End;
        For I := 1 to 10 do WaitTimer;
      Begin
        DriveStep(2,1);
        WaitTimer;
      End;
      StepCountNow[2] := 0;
      gotoxy(60,11); Write(stepcountnow[2]);
    End;

    Procedure FindZero3;
      Var I : Integer;
      Const Z0offset : Integer = 160;
      Begin
        Gotoxy(25,3); WriteLn ('Finding Motor Z zero position. ');
        While not Switch3 do
          Begin
            DriveStep(3,0);
            WaitTimer;
          End;
          For I := 1 to 10 do WaitTimer;
        While Switch3 do
          Begin
            DriveStep(3,1);
            WaitTimer;
          End;
          For I := 1 to Z0offset do
            Begin
              DriveStep(3,1);
              WaitTimer;
            End;
            StepCountNow[3] := 0;
            gotoxy(60,14); WriteLn(stepcountnow[3]);
          End;
        End;
      End;
    End;
  End;

```

รูป 3.14 โปรแกรมเพื่อหาค่า FindZero1, FindZero2 และ FindZero3

- Display

เป็นโพรซีเจอร์ที่ใช้กำหนดรูปแบบการแสดงผลบนหน้าจอเพื่อแสดงตำแหน่ง สถานะ และรับข้อมูล ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนแสดงสถานะการทำงาน ส่วนแสดงการอ้างอิงตำแหน่ง ความเร็วการทำงาน หน่วยวัด ตำแหน่งของมอเตอร์ในแกนต่าง ๆ ส่วนแสดงตำแหน่งละค่าประกอบในการทำงานแบบเคลื่อนที่เป็นวงกลม โหมคการทำงาน ชื่อโปรแกรม NC และส่วนรับคำสั่ง

- DisPos

เป็นโพรซีเจอร์ที่ใช้ช่วยเหลือในการเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงตำแหน่งของมอเตอร์ต่าง ๆ รวมทั้งการบอกตำแหน่ง โดยมีหน่วยวัดแบบนิ้วหรือมิลลิเมตร

- Mwait

เป็นโพรซีเจอร์ที่ใช้ช่วยเหลือในการเขียนโปรแกรมเพื่อช่วยในการรอรับค่าหรือคำสั่งของการทำงาน

- LinearInput

เป็นโพรซีเจอร์ที่ใช้ในการอ่านค่าคำสั่ง และพารามิเตอร์ในคำสั่งการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง ทั้งการเคลื่อนที่แบบเร็วและการเคลื่อนที่เชิงเส้นตรง (คำสั่ง G00 และ G01) เมื่อโปรแกรมหลักรับค่าคำสั่งและตรวจสอบแล้วว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง โปรแกรมจะอ่านค่าพารามิเตอร์ที่มีอยู่หลังคำสั่งนั้นเป็นตำแหน่งที่ต้องการให้มอเตอร์แต่ละตัวเดินไป แล้วกำหนดไว้ในตัวแปร เพื่อให้โปรแกรมหลักสามารถตรวจสอบและเทียบตำแหน่งปัจจุบันกับตัวแปรนี้ หากไม่เท่ากันเครื่องจะเดินไปยังตำแหน่งที่ตัวแปรกำหนดจนกว่าจะมีค่าเท่ากันตามวิธีการทำงานแต่ละอย่าง โพรซีเจอร์นี้ออกแบบให้สามารถรับค่าพารามิเตอร์ได้ทั้งตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หรือเล็ก และไม่จำเป็นต้องลำดับมอเตอร์ หรือไม่ต้องกำหนดตำแหน่งมอเตอร์ให้ครบทั้ง 3 ตัว รวมทั้งยังสามารถอ่านค่าบรรทัดของโปรแกรม NC ในการทำงานโหมดอัตโนมัติได้ด้วย มีรูปแบบของโปรแกรกดังรูป 3.15

```

Procedure LinearInput;
Begin
  Ano:=1; Free:=1;
  While free=1 do
  Begin
    if Auto=true then
    begin
      case Ano of
        1 : Read(NcFile,sp,Axis[Ano],Compos[Ano]);
        2 : Read(NcFile,Axis[Ano],Compos[Ano]);
        3 : Readln(NcFile,Axis[Ano],Compos[Ano])
      end
    end
  end

```

```

end; end
else Begin
  case Ano of
    1 : Read(sp,Axis[Ano],Compos[Ano]);
    2 : Read(Axis[Ano],Compos[Ano]);
    3 : Readln(Axis[Ano],Compos[Ano])
  end;
end;
case Upcase(axis[Ano]) of
'X' : Begin
  Nb:=1;
  If Millimeter=False then Position[Nb] := compos[Ano]*25.4 else Position[nb]:=compos[Ano];
  If AbsPos=False then StepCountNeed[Nb] := Round(Position[Nb]*200) + StepCountNow[Nb]
  else StepCountNeed[Nb] := Round(Position[Nb] * 200);
  Hz[Nb] := HzStart; SetTimer(Hz[Nb]);
end;
'Y' : Begin
  Nb:=2;
  If Millimeter=False then Position[Nb] := compos[Ano]*25.4 else Position[nb]:=compos[Ano];
  If AbsPos=False then StepCountNeed[Nb] := Round(Position[Nb]*200) + StepCountNow[Nb]
  else StepCountNeed[Nb] := Round(Position[Nb] * 200);
  Hz[Nb] := HzStart; SetTimer(Hz[Nb]);
end;
'Z' : Begin
  Nb:=3;
  If Millimeter=False then Position[Nb] := compos[Ano]*25.4 else Position[nb]:=compos[Ano];
  If AbsPos=False then StepCountNeed[Nb] := Round(Position[Nb]*200) + StepCountNow[Nb]
  else StepCountNeed[Nb] := Round(Position[Nb] * 200);
  Hz[Nb] := HzStart; SetTimer(Hz[Nb]);
end;
else
  Free:=0;
end; {end Case Axis}
if Ano <>3 then
  Begin
    if auto=true then read(Ncfile,Sp) else Read (sp);
    if sp=#13 then
      Begin
        Free:=0;
        writeln("");
      End
    end;
  End
end;

```

```

        if auto=true then read(Ncfile,Sp) else Read (sp);
    end;
end
else Free:=0;
Inc(Ano);
end;
end;
end;

```

รูป 3.15 โพรซีเยอร์ LinearInput

- CirInput

เป็นโพรซีเยอร์ที่มีการทำงานคล้ายคลึงกับการทำงานของโพรซีเยอร์ LinearInput โดยจะรับค่าพารามิเตอร์กำหนดตำแหน่งต่าง ๆ ของการเคลื่อนที่แบบเส้นโค้งแบบ 2 มิติ (คำสั่ง G02 และ G03) โดยมีพารามิเตอร์เพิ่มเติมคือตำแหน่งของจุดศูนย์กลาง แล้วนำมาคำนวณหารัศมี และจุดเปลี่ยนแกนหลักในการเคลื่อนที่ แล้วโปรแกรมหลักจะใช้ตัวแปรเหล่านี้ในการเคลื่อนที่ตามรูปแบบต่าง ๆ โดยมีรูปแบบของโปรแกรมดังรูป 3.16

```

Procedure CirInput;
Begin
    if auto=true then
        begin
            read(NcFile,sp,Axis[1],Compos[1]);
            read(NcFile,sp,Axis[2],compos[2]);
            readln(NcFile,sp,coor[1],coorpos[1],sp,coor[2],coorpos[2]);
        end else
            readln(sp,Axis[1],Compos[1],sp,Axis[2],compos[2],sp,coor[1],coorpos[1],sp,coor[2],coorpos[2]);
        for Ano := 1 to 2 do
            Begin
                case Ucase(axis[Ano]) of
                    'X' : Begin
                        Nb:=1;
                        If Millimeter=False then Position[Nb] := compos[Ano]*25.4 else Position[nb]:=compos[Ano];
                        If AbsPos=False then StepCountNeed[Nb] := Round(Position[Nb]*200) + StepCountNow[Nb]
                            else StepCountNeed[Nb] := Round(Position[Nb] * 200);
                        Hz[Nb] := HzStart; SetTimer(Hz[Nb]);
                    end;
                    'Y' : Begin
                        Nb:=2;
                    end;
                end;
            end;
        end;
    end;

```

```

If Millimeter=False then Position[Nb] := compos[Ano]*25.4 else Position[nb]:=compos[Ano];
If AbsPos=False then StepCountNeed[Nb] := Round(Position[Nb]*200) + StepCountNow[Nb]
else StepCountNeed[Nb] := Round(Position[Nb] * 200);
Hz[Nb] := HzStart; SetTimer(Hz[Nb]);
end;
else
writeln ('Other Motor');
end; {end Case Axis}
If Millimeter=False then Coorpos[Ano] := Coorpos[Ano]*25.4;
end; {end loop ano}
Gotoxy(3,7); write('Circular Cooperation Center');
Gotoxy(5,8); If Millimeter=False then write('I= ',(coorpos[1]/25.4):3:1) else write('I= ',(coorpos[1]):3:1);
Gotoxy(5,9); If Millimeter=False then write('J= ',(coorpos[2]/25.4):3:1) else write('J= ',(coorpos[2]):3:1);
coorposstep[1]:=round(coorpos[1]*200); coorposstep[2]:=round(coorpos[2]*200);
If AbsPos=False then
Begin
coordiff[1]:=abs(coorposstep[1])/200;
coordiff[2]:=abs(coorposstep[2])/200;
end else
Begin
coordiff[1]:=abs(Stepcountnow[1]-coorposstep[1])/200;
coordiff[2]:=abs(Stepcountnow[2]-coorposstep[2])/200;
end;
coordiff[3]:=(coordiff[1]*coordiff[1]);
coordiff[4]:=(coordiff[2]*coordiff[2]);
Radius := sqrt(coordiff[3]+coordiff[4]);
Radiusstep:=round(radius*200);
Gotoxy(3,11); write('Radius= ',radius:3:2);
End;


```

รูป 3.16 โพรซีเยอร์ CirInput


ส่วนสุดท้ายที่เป็นส่วนหลักของโปรแกรม คือ โปรแกรมหลัก โดยมีรูปแบบการทำงานเริ่มจากการรับคำสั่งจากแป้นพิมพ์ทีละคำสั่งหรือรับคำสั่งจากโปรแกรม NC แล้วจำแนกคำสั่งเพื่อรับค่าพารามิเตอร์ประกอบคำสั่งหรือตั้งค่าการทำงานของโปรแกรม การทำงานหลักของโปรแกรมคือการเดินเครื่องกัดในแนวเส้นตรงและการเดินในแนวเส้นโค้ง หลังจากทำงานในแต่ละคำสั่งเรียบร้อยแล้ว ก็จะหมุนวนกลับมารับคำสั่งใหม่ จนกว่าจะมีคำสั่งในการเลิกใช้ โปรแกรมต้นฉบับโปรแกรม (Motor.PAS) ที่เขียนขึ้นจาก Turbo Pascal สำหรับการทำงานโดยใช้

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นตัวอย่างผลได้บรรจุไว้ในแผ่นซีดีรอม ซึ่งในส่วนนี้จะได้อธิบายวิธีการทำงานของโปรแกรมหลักในส่วนต่าง ๆ ด้วยแผนผังความคิด ในส่วนประกาศตัวแปรและส่วนรับข้อมูล โปรแกรมจะค้นหาพอร์ทเครื่องพิมพ์ กำหนดความเร็ว เดินแท่งงานมายังจุดศูนย์ และตั้งค่าเริ่มต้นของตัวแปรต่าง ๆ หลังจากนั้นจะรอรับคำสั่ง เริ่มแรกโปรแกรมได้กำหนดให้มีโหมดการทำงานในระบบกึ่งอัตโนมัติ มีหน่วยวัดเป็นมิลลิเมตร มีการอ้างอิงตำแหน่งแบบสัมบูรณ์ มีความเร็วการทำงานเป็น 60 มิลลิเมตร/นาทีก่อนทำการป้อนคำสั่งแบบ G-code แล้ว โปรแกรมจะเก็บค่าตัวแปรตัวแรกเพื่อแยกว่าเป็นคำสั่งแบบ G, M หรือ F แล้วเลื่อนไปเก็บค่าหมายเลขกำกับคำสั่งสำหรับคำสั่งแบบ G และ M หรือเก็บค่าความเร็วหลังคำสั่ง F สำหรับคำสั่ง G หากหมายเลขกำกับคำสั่งเป็น 00 หรือ 01 โปรแกรมจะเรียกใช้โพธิเซอร์ LinearInput หรือหากหมายเลขเป็น 02 หรือ 03 โปรแกรมจะเรียกใช้โพธิเซอร์ CirInput เพื่อเก็บค่าพารามิเตอร์ในการเคลื่อนที่ที่จำเป็นสำหรับรูปแบบคำสั่งต่าง ๆ หลังจากนั้นจะทำการคำนวณเพื่อสั่งให้มอเตอร์เคลื่อนที่ในรูปแบบต่าง ๆ ตามรูปแบบของคำสั่ง โดยโปรแกรมหลักส่วนแรกและส่วนรับข้อมูลจะมีแผนผังความคิดและรูปแบบการทำงานดังรูป 3.17

ส่วนที่สำคัญส่วนที่สองของโปรแกรมหลัก คือ การเดินเครื่องกัดในแนวเส้นตรง ซึ่งโปรแกรมจะทำงานหลังจากที่รับค่าพารามิเตอร์ของตำแหน่งที่ระบุให้โปรแกรมเดินแท่งงานไป เมื่อรับค่าตำแหน่งจากโพธิเซอร์ LinearInput แล้ว โปรแกรมจะแยกว่าต้องการเดินแท่งงานแบบรวดเร็วหรือเดินให้สัมพันธ์กันเชิงเส้นจากคำสั่ง G00 หรือ G01 ตามลำดับ หากโปรแกรมพบว่ารูปแบบคำสั่งเป็นการสั่งให้เดินแท่งงานแบบรวดเร็ว โปรแกรมจะคำนวณหาจำนวนความยาวที่แตกต่างกัน แล้วคำนวณออกมาเป็นจำนวนสเต็ปสำหรับมอเตอร์แต่ละตัว หากพบว่าจำนวนสเต็ปที่ต้องเดินในแต่ละแกนมากกว่า 0 โปรแกรมจะขับมอเตอร์ทีละ 1 สเต็ปและลดจำนวนสเต็ป แล้วเปลี่ยนไปทำงานเช่นเดิมสำหรับมอเตอร์ตัวอื่น หากมอเตอร์ตัวใดมีจำนวนสเต็ปที่ต้องทำงานลดลงเหลือ 0 แล้ว โปรแกรมจะข้ามไม่ทำการขับมอเตอร์ตัวนั้น ดังนั้นการทำงานแบบรวดเร็วนี้ การขับมอเตอร์จะไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์ของตำแหน่งแท่งงานในแต่ละแกน แต่จะทำงานด้วยความเร็วมากที่สุดที่สามารถทำได้เพื่อเดินแท่งงานในแต่ละแกนไปยังตำแหน่งที่ระบุให้เร็วที่สุด การทำงานเช่นนี้มีประโยชน์ในการเคลื่อนแท่งงานไปยังตำแหน่งที่ระบุด้วยความเร็วโดยยังไม่ทำการกัดชิ้นงาน หรือเพื่อเลื่อนหัวกัดชิ้นลงไปยังตำแหน่งที่เตรียมทำการกัดชิ้นงาน การทำงานเช่นนี้มีแผนผังความคิดการทำงานของโปรแกรมดังรูป 3.18 หากโปรแกรมพบว่ารูปแบบคำสั่งเป็นการสั่งให้เดินแท่งงานแบบมีความสัมพันธ์เชิงเส้น โปรแกรมตรวจสอบว่าต้องทำงานพร้อมกันกี่แกน หากพบว่าทำงานเพียงแกนเดียว ก็จะสั่งให้ขับมอเตอร์ด้วยจำนวนสเต็ปที่แตกต่างกันกับตำแหน่งปัจจุบันจนกระทั่งมีตำแหน่งตามที่ผู้ใช้ระบุ ดังรูป 3.18 หากพบว่าต้องทำงาน 2 แกน โปรแกรมจะตรวจสอบว่าแกนใดที่ต้องขับมอเตอร์เป็นจำนวนสเต็ปน้อยกว่า



รูป 3.17 แผนผังความคิดของการทำงานของโปรแกรมโดยรวม




รูป 3.18 แผนผังความคิดของการทำงานของเครื่องกัดแบบรวดเร็วและแบบเชิงเส้น 1 มิติ

ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่าเป็น “แกนหลัก” แล้วหาค่าความชันด้วยการหารจำนวนสเต็ปในแกนที่ต้องขยับมากกว่า ซึ่งจะเรียกว่าเป็น “แกนรอง” ด้วยจำนวนสเต็ปในแกนหลัก เพื่อที่จะทราบว่า หากขยับมอเตอร์ในแกนหลักไป 1 สเต็ป แล้วจะต้องเดินมอเตอร์ในแกนรองไปที่สเต็ป เพื่อให้การเคลื่อนที่มีความสัมพันธ์กันในแนวเส้นตรง หลังจากนั้นจะเดินแกนหลัก 1 สเต็ปและต่อด้วยแกนรองเท่าจำนวนความชันที่คำนวณหาได้ (หากเมื่อหารแล้วได้ค่าเป็นจุดทศนิยม ให้ทำการปัดเศษให้เป็นจำนวนเต็ม) โปรแกรมจะทำเป็นวงรอบเช่นนี้ไปจนกว่าตำแหน่งมอเตอร์ในแกนหลักและแกนรองจะเท่ากับตำแหน่งที่ผู้ใช้ระบุ ดังรูป 3.19

รูปแบบสุดท้ายคือการทำงานเชิงเส้นตรงแบบ 3 มิติ มีการขยับมอเตอร์ทั้ง 3 แกน โปรแกรมจะคำนวณหาจำนวนสเต็ปในแต่ละแกนที่ต้องขยับมอเตอร์ไป แล้วนำมาหาความชันหลัก ด้วยการหารจำนวนสเต็ปในแกนหลักด้วยจำนวนสเต็ปในแกนที่มากเป็นอันดับ 2 หรือในที่นี้เรียกว่า “แกนรองที่ 1” และหาความชันรองด้วยการหารจำนวนสเต็ปในแกนรองที่ 1 ด้วยจำนวนสเต็ปในแกนที่มาก

ที่สุด ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่า “แกนรองที่ 2” หลังจากนั้นจะขับมอเตอร์ในแกนหลัก 1 สเต็ป และขับมอเตอร์ในแกนรองที่ 1 จำนวน 1 สเต็ป แล้วทำการเดินมอเตอร์ในแกนรองที่ 2 เป็นจำนวน




รูป 3.19 แผนผังความคิดของการทำงานของเครื่องกัดแบบเชิงเส้น 2 มิติ


เท่ากับความชันรอง แล้วกลับมาขับมอเตอร์ในแกนรองที่ 1 และ 2 อีกเช่นเดิมเป็นวงรอบจนมีจำนวนวงรอบเท่าความชันหลัก แล้วจึงกลับมาขับมอเตอร์ในแกนหลักอีก 1 สเต็ป แล้วไปขับวงรอบของความชันรองอีกครั้ง ทำเป็นวงรอบเช่นนี้จนกระทั่งตำแหน่งของมอเตอร์ในแกนต่าง ๆ มีค่าเท่ากับตำแหน่งที่ผู้ใช้ระบุ ทำให้สามารถเดินหัวกัดเป็นแบบ 3 มิติได้ แผนผังความคิดสำหรับการทำงานของโปรแกรมในการเคลื่อนตำแหน่งงานในแนวเส้นตรงแสดงดังรูป 3.20

ส่วนสำคัญส่วนสุดท้ายของโปรแกรมหลักคือ การเดินเครื่องกันในแนวเส้นโค้ง ที่สามารถเดินเครื่องกัดแนวเส้นโค้งตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา ตามรูปแบบคำสั่ง G02 และ G03 ตามลำดับ การทำงานในแนวเส้นโค้งนี้จะสามารถทำงานได้เฉพาะใน 2 มิติ คือ ทำงานครั้งละ 2 แกนมอเตอร์เท่านั้น เมื่อโปรแกรมรับคำสั่งการทำงานแบบเส้นโค้งแล้ว จะเรียนใช้โปรซีเจอร์ CirInput เพื่อเก็บค่าพารามิเตอร์ตำแหน่งของจุดสุดท้ายของเส้นทางเดิน รวมทั้งจุดศูนย์กลางของความโค้ง แล้วนำมาหาค่ารัศมีและจุดเปลี่ยนแกน ดังรูป 3.21 จุดเปลี่ยนแกนนี้มีประโยชน์เมื่อหากคิดว่าส่วนของเส้นโค้งนั้นประกอบขึ้นจากเส้นตรงที่มีความชันต่าง ๆ จากเส้นที่มีความชันเป็นอนันต์ที่จุด P_1 และค่อย ๆ ลดลงมาจนกระทั่งมีความชันเป็น 1 ที่จุด P_2 ซึ่งมีมุม θ เปลี่ยนไป 45 องศา

แล้วจึงมีความชันเป็นเศษส่วน และลดลงเรื่อย ๆ จนกระทั่งมีความชันเท่ากับ 0 ที่จุด P_3 จุดเปลี่ยนแกนคือจุด P_2 นั่นเอง เพราะโปรแกรมจะเปลี่ยนแกนหลักในการขับเคลื่อนทั้งสองที่จุดนี้



รูป 3.20 แผนผังความคิดของการทำงานของเครื่องกัดแบบเชิงเส้น 3 มิติ



รูป 3.21 จุดเปลี่ยนแกนของการเคลื่อนที่แบบเส้นโค้ง


การเคลื่อนที่ของแท่งงานแบบเส้นโค้ง ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ตามเข็มนาฬิกา หรือทวนเข็มนาฬิกา ล้วนมีพื้นฐานมาจากการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงในระยะสั้น ๆ ที่มีความชันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้ต้องมีการคำนวณหาความชันทุกครั้งที่มีการเคลื่อนที่ของแกนหลัก โดยมีรูปแบบเส้นทางการขับเคลื่อนมอเตอร์ดังรูป 3.22 เมื่อต้องเดินแท่งงานจากจุด P_1 ไปยังจุด P_3 ในช่วงแรก แกนหลักในการขับเคลื่อนคือแกน X โปรแกรมจะคำนวณตำแหน่งของจุด P'_1 จากสมการ 3.1

$$x^2 + y^2 = R^2 \quad \dots\dots\dots(3.1)$$

โดยที่ x คือ ตำแหน่งของจุดตามแนวแกน X

y คือ ตำแหน่งของจุดตามแนวแกน Y

R คือ รัศมี



รูป 3.22 รูปแบบเส้นทางการขับเคลื่อนมอเตอร์ในการเคลื่อนที่แบบเส้นโค้ง

โดยที่จุด P'_1 จะมีองค์ประกอบความยาวในแนวแกนหลักลดลง 1 สเต็ป แล้วจะทำการเดินแบบเส้นตรงไปยังจุด P'_1 ด้วยการคำนวณหาความชัน m โดยทำการเดินแกนรองเป็นจำนวน m สเต็ปก่อน แล้วจึงเดินแกนหลัก 1 สเต็ปตาม หลังจากนั้นจะคำนวณหาจุดต่อ ๆ ไปและขับเคลื่อนแท่งงานไปจนกระทั่งเป็นจุดเดียวกันกับจุดเปลี่ยนแกน P_2 จึงเปลี่ยนแกนหลักเป็นแกน Y แล้วกระทำด้วยกระบวนการเดียวกันจนกระทั่งไปเสร็จสิ้นที่จุด P_3 การเคลื่อนที่ที่เป็นเส้นโค้งในส่วนของวงกลมอื่น ๆ สามารถทำได้โดยการเลือกแกนหลักและทิศทางการขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ถูกต้อง จนกระทั่งเดินแท่งงานเป็นรูปวงกลม

การขับแท่งงานเป็นเส้นโค้งที่มีจุดเริ่มต้นที่ตำแหน่งใด ๆ เมื่อโปรแกรมได้รับค่าตำแหน่งของจุดศูนย์กลางและรัศมีแล้ว โปรแกรมจะทำการคำนวณหาตำแหน่งทุกตำแหน่งที่เครื่องก็จะสามารถเดินไปบนวงกลมตามทิศทางที่กำหนด เมื่อค่าที่คำนวณได้มีค่าเท่ากับตำแหน่งปัจจุบันของหัวกัด โปรแกรมจะสั่งให้มอเตอร์ขับแท่งงานตามตำแหน่งบนส่วนของวงกลมนั้น จนกระทั่งตำแหน่งที่แท่งงานเดินไปมีค่าเท่ากับตำแหน่งที่ผู้ใช้ระบุ มอเตอร์ก็จะหยุดทำงาน การทำงานเช่นนี้ ค่าตำแหน่งปัจจุบันและค่าตำแหน่งสิ้นสุดที่ผู้ใช้ระบุต้องมีค่าที่ถูกต้องตามที่โปรแกรมได้คำนวณจากตำแหน่งของจุดศูนย์กลางและรัศมีที่กำหนดเท่านั้น

3.2.2 การติดตั้งระบบ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบแผงวงจรเดี่ยวเป็นหน่วยประมวลผล

เมื่อทำการติดตั้งและทดสอบการทำงานของระบบที่มีคอมพิวเตอร์แบบแผงวงจรเดี่ยวเป็นหน่วยประมวลผลแล้ว จึงได้ทำการเปลี่ยนหน่วยประมวลผลเป็นคอมพิวเตอร์แบบแผงวงจรเดี่ยวชนิด PC/104 Mity-Myte module แต่เนื่องจากคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ไม่มีพอร์ตเครื่องพิมพ์เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แต่ได้จัดให้มีพอร์ตอนุกรม 16 บิตเพื่อใช้รับเข้า / ส่งออกข้อมูลหรือสัญญาณดิจิทัล รูปแบบการทำงานของพอร์ตอนุกรมจะมีความแตกต่างกับพอร์ตเครื่องพิมพ์ จึงต้องมีการปรับปรุงการติดตั้งฮาร์ดแวร์ให้เข้ากับการทำงานเดิมของแผงวงจรควบคุมเสต็ปปีงมอเตอร์รวมทั้งซอฟต์แวร์เพื่อกำหนดรูปแบบการรับเข้า / ส่งออกข้อมูลและสัญญาณดิจิทัล

3.2.2.1 การติดตั้งระบบควบคุมเสต็ปปีงมอเตอร์เข้ากับพอร์ตอนุกรม

เนื่องจากผู้ผลิตคอมพิวเตอร์แบบแผงวงจรเดี่ยวได้จัดให้มีพอร์ตอนุกรมเพื่อรับเข้า / ส่งออกข้อมูลและสัญญาณดิจิทัล จึงต้องทำการติดตั้งและเชื่อมต่อสายสัญญาณให้เข้ากับแผงวงจรควบคุมเสต็ปปีงมอเตอร์และสายสัญญาณเดิมที่เป็นแบบเดียวกับพอร์ตเครื่องพิมพ์ โดยมีรูปแบบการเชื่อมต่อดังตาราง 3.5

ตาราง 3.5 การเชื่อมต่อพอร์ตอนุกรมกับสายสัญญาณแบบพอร์ตเครื่องพิมพ์

| พอร์ตอนุกรม | | พอร์ตเครื่องพิมพ์ |
|-------------|-------------|-------------------|
| Pin No. | Description | Pin No. |
| 1 | GND | 18 |
| 2 | Vcc | |
| 3 | GP0 | 2 |
| 4 | GP8 | 1 |
| 5 | GP1 | 3 |
| 6 | GP9 | 14 |
| 7 | GP2 | 4 |

ตาราง 3.5 (ต่อ) การเชื่อมต่อพอร์ทอเนกประสงค์กับสายสัญญาณแบบพอร์ทเครื่องพิมพ์

| พอร์ทอเนกประสงค์ | | พอร์ทเครื่องพิมพ์ |
|------------------|-------------|-------------------|
| Pin No. | Description | Pin No. |
| 8 | GP10 | 16 |
| 9 | GP3 | 5 |
| 10 | GP11 | 17 |
| 11 | GP4 | 6 |
| 12 | GP12 | 11 |
| 13 | GP5 | 7 |
| 14 | GP13 | 12 |
| 15 | GP6 | 8 |
| 16 | GP14 | 13 |
| 17 | GP7 | 9 |
| 18 | GP15 | 10 |
| 19 | Vcc | |
| 20 | GND | 19 |

เพื่อความสะดวกในการเชื่อมต่อ ได้เลือกใช้ขั้วสัญญาณชนิด 25 ขา (ตัวเมีย) แบบเดียวกับพอร์ทเครื่องพิมพ์ที่ติดกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ทำให้สามารถใช้สายสัญญาณเส้นเดิมที่ใช้เชื่อมต่อแผงวงจรควบคุมเสต็ปปีงมอเตอร์กับพอร์ทเครื่องพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้

3.2.2.2 การปรับปรุงโปรแกรมการทำงาน

เนื่องจากคอมพิวเตอร์แบบแผงวงจรเดี่ยวยังมีรูปแบบการรับเข้า / ส่งออกข้อมูล และสัญญาณดิจิทัลแตกต่างจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แต่มีแนวคิดและกระบวนการการทำงานที่เหมือนกัน โปรแกรมที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องกักสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบแผงวงจรเดี่ยวจึงสามารถนำโปรแกรมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาปรับปรุงได้ ซึ่งในที่นี้จะได้กล่าวถึงเฉพาะส่วนที่มีการปรับปรุงเท่านั้น ต้นฉบับโปรแกรม (MotorSBC.PAS) ที่เขียนขึ้นจาก Turbo Pascal สำหรับการทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์แบบแผงวงจรเดี่ยวเป็นตัวประมวลผลได้บรรจุไว้ในแผ่นซีดีรอม และรูปแบบและวิธีการใช้พอร์ทอเนกประสงค์สำหรับคอมพิวเตอร์แบบแผงวงจรเดี่ยว PC/104 Mity-Mite Module แสดงดังในภาคผนวก ค

- ส่วนหัวและส่วนประกาศตัวแปร

ส่วนหัวและส่วนประกาศตัวแปรของโปรแกรมจะมีรูปแบบเดียวกันกับโปรแกรมของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แต่จะเพิ่มโปรซีเจอร์ SetPort เพื่อเป็นส่วนช่วยในการกำหนดหมายเลขของพอร์ทและค่าที่ต้องการส่งไปยังพอร์ทนั้น รวมทั้งทำการปรับปรุงส่วนของการกำหนดค่าตรรกะ

สำหรับตัวแปรที่รับค่าจากลิมิตสวิทช์ ซึ่งข้อมูลที่รับเข้าจากลิมิตสวิทช์นั้น เมื่อวงจรของลิมิตสวิทช์ปิด ค่าสัญญาณดิจิทัลที่บิตนั้นจะมีค่าเป็น 0 จึงต้องเปรียบเทียบข้อมูลทั้ง 8 บิต จากจำนวน 239 (Binary 11101111) สำหรับลิมิตสวิทช์ของมอเตอร์แกน X ซึ่งติดตั้งอยู่บนพอร์ตอเนกประสงค์หมายเลข GP12, จำนวน 223 (Binary 11011111) สำหรับลิมิตสวิทช์ของมอเตอร์แกน Y ซึ่งติดตั้งอยู่บนพอร์ตอเนกประสงค์หมายเลข GP13 และจำนวน 191 (Binary 10111111) สำหรับลิมิตสวิทช์ของมอเตอร์แกน Z ซึ่งติดตั้งอยู่บนพอร์ตอเนกประสงค์หมายเลข GP14 ซึ่งมีรูปแบบโปรแกรมดังรูป 3.23

```

Program MOTORSBC;
{Program uses Turbo Pascal V 4.0 Copmpiler}
{Modification Date 29 APR 2004}
{Modified for Single Board Computer}

uses crt;

Var Phase1,Phase2,Phase3,K,M,I,T,Na,Nb,Nc,checkNb : Integer;

    StepCountNow,StepCountNeed,StepDiff      : Array [1..3] of LongInt;
    compos,coorpos, Hz,Position                : Array [1..3] of Real;
    coorposstep,cirrun                          : Array [1..2] of integer;
    coordiff                                    : Array [1..4] of real;
    Order,Pointer,PortData                    : Array [1..3] of integer;
    CheckPo                                     : real;
    DataPort                                    : Array [1..2] of Integer;
    Niden,Giden,sp                              : Char;
    Code,Ano,Gmode,DrX,DrY,DrZ                : Integer;
    CDR,cdr1,cdr2,x,y,xst,free                : Integer;
    MforX,MforY,MforZ,step,Dryst              : Integer;
    radiusstep,cngpnt                          : Integer;
    Radius,e                                    : real;
    Axis,coor                                  : Array[1..3] of char;
    Filename                                    : Array[1..12] of char;
    a,b,c,d,g                                  : Real;
    f,Buff,Quad,Ncode                          : Integer;
    ch                                          : Array[1..3] of Boolean;
    Millimeter,AbsPos,LoopCheck: Boolean;
    Auto,check,circheck                        : Boolean;
    Readfile                                    : String[12];
    NcFile                                      : text;

Const HzMax : Real = 300;
    HzStart : Real = 200;

```

```

Procedure Setport(index,data:integer);
  Begin
    Port[$22] := index;
    Port[$23] := data;
  end;

Function Switch1 : Boolean;
  Begin
    Setport($4F,$00);
    Port[$22] := $4C;
    portdata[1]:= port[$23];
    If (portdata[1]=239) then Switch1 := True
      Else Switch1 := False;
    SetPort($4F,$FF);
  End;

Function Switch2 : Boolean;
  Begin
    Setport($4F,$00);
    Port[$22] := $4C;
    portdata[2]:= port[$23];
    If (portdata[2]=223) then Switch2 := True
      Else Switch2 := False;
    SetPort($4F,$FF);
  End;

Function Switch3 : Boolean;
  Begin
    Setport($4F,$00);
    Port[$22] := $4C;
    portdata[3]:= port[$23];
    If (portdata[3]=191) then Switch3 := True
      Else Switch3 := False;
    SetPort($4F,$FF);
  End;

```

รูป 3.23 รูปแบบของส่วนหัวและส่วนประกาศตัวแปร

สำหรับโปรซีเจอร์ SetPort นั้น จะรับเอาเลขจำนวนเต็ม 2 จำนวน จำนวนแรกคือหมายเลขของพอร์ทที่จะรับเข้า/ส่งออกข้อมูลโดยจะไปกำหนดในพอร์ทหมายเลข 22h ส่วนตัวเลขที่ 2 คือ

ค่าที่กำหนดลักษณะการทำงานของพอร์ตนั้น ๆ โดยจะไปเก็บค่านั้นไว้ในพอร์ตหมายเลข 23h การใช้งานพอร์ตทอเนกประสงค์นี้ เมื่อต้องการส่งข้อมูลหรืออ่านค่าข้อมูลจากพอร์ต ต้องทำการเปิดพอร์ตก่อน และทำการปิดพอร์ตเมื่อเลิกใช้งาน โดยการส่งค่าไปยังพอร์ตหมายเลข 13h และส่งค่า 00h เพื่อเปิดพอร์ต และค่า C5h เพื่อปิดพอร์ต

การกำหนดให้มีการรับเข้าหรือส่งออกข้อมูลสำหรับพอร์ตทอเนกประสงค์กระทำได้ครั้งละ 8 บิต หรือ 1 ไบต์ เมื่อต้องการกำหนดการทำงานของพอร์ตทอเนกประสงค์หมายเลข GP 7-0 ต้องทำการส่งค่าไปยังพอร์ตหมายเลข 4Eh โดยส่งค่า 00h สำหรับกำหนดให้พอร์ตรับเข้าข้อมูล และค่า FFh สำหรับกำหนดให้พอร์ตส่งออกข้อมูล และเมื่อต้องการกำหนดการทำงานของพอร์ตทอเนกประสงค์หมายเลข GP 15-8 ต้องทำการส่งค่าไปยังพอร์ตหมายเลข 4Fh โดยส่งค่า 00h สำหรับกำหนดให้พอร์ตรับเข้าข้อมูล และค่า FFh สำหรับกำหนดให้พอร์ตส่งออกข้อมูลเช่นกัน

- DriveStep

เนื่องจากการเปลี่ยนรูปแบบการสั่งงานการรับเข้า/ส่งออกข้อมูล และรูปแบบการทำงานของพอร์ต โพรซีเจอร์ DriveStep จึงต้องทำการปรับปรุงข้อมูลที่ใช้ในการสั่งงานมอเตอร์แต่ละตัว ดังรูป 3.24

```

Procedure DriveStep(Nba,Direction : Integer);
Const Sphase1 : Array[1..4] of byte = ($0C,$06,$03,$09);
      Sphase2 : Array[1..4] of byte = ($C0,$60,$30,$90);
      Sphase3 : Array[1..4] of byte = ($0C,$06,$03,$09);
{Stepper drive low active drive pattern 1100 0110 0011 1001}
Begin
Case Nba of
1 : If Direction > 0 then
      Begin
          Inc(Phase2); If Phase2 > 4 then Phase2 := 1;
          DataPort[1] := DataPort[1] and $0F or Sphase2[Phase2];
          Setport ($47,Dataport[1]);
      End
Else
      Begin
          Dec(Phase2); If Phase2 < 1 then Phase2 := 4;
          DataPort[1] := DataPort[1] and $0F or Sphase2[Phase2];
          Setport ($47,Dataport[1]);
      End;
2 : If Direction > 0 then
      Begin
          Inc(Phase1); If Phase1 > 4 then Phase1 := 1;

```

```

DataPort[1] := DataPort[1] and $F0 or Sphase1[Phase1];
Setport ($47, Dataport[1]);
End
Else
Begin
Dec(Phase1); If Phase1 < 1 then Phase1 := 4;
DataPort[1] := DataPort[1] and $F0 or Sphase1[Phase1];
Setport ($47, Dataport[1]);
End;
3 : If Direction > 0 then
Begin
Dec(Phase3); If Phase3 < 1 then Phase3 := 4;
DataPort[2] := DataPort[2] and $F0 or Sphase3[Phase3];
Setport ($4D, Dataport[2]);
End
Else
Begin
Inc(Phase3); If Phase3 > 4 then Phase3 := 1;
DataPort[2] := DataPort[2] and $F0 or Sphase3[Phase3];
Setport ($4D, Dataport[2]);
End;
End; {Case}
End;

```

รูป 3.24 โพรซีเจอร์ DriveStep

จะเห็นได้ว่า อาร์เรย์ข้อมูลสำหรับมอเตอร์หมายเลข 3 (Z) จะมีความแตกต่างกันกับโปรแกรมสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เนื่องจากในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ข้อมูลบางบิตจะมีอินเวอร์ส แต่สำหรับคอมพิวเตอร์แบบแผงวงจรเดี่ยวนั้น ไม่มีการอินเวอร์สข้อมูลสำหรับทุกบิต จึงสามารถสั่งงานโดยตรงได้ สำหรับมอเตอร์ตัวที่ 1 (Y) จะใช้พอร์ทอเนกประสงค์หมายเลข GP3-0 มอเตอร์ตัวที่ 2 (X) จะใช้พอร์ทอเนกประสงค์หมายเลข GP7-4 และมอเตอร์ตัวที่ 3 (Z) จะใช้พอร์ทอเนกประสงค์หมายเลข GP11-8

การส่งข้อมูลไปยังพอร์ทอเนกประสงค์หมายเลข GP7-0 จะต้องส่งค่า 47h ไปยังพอร์ทหมายเลข 22h และข้อมูล 1 ไบต์ไปยังพอร์ทหมายเลข 23h หากต้องการรับค่าข้อมูลจากพอร์ทอเนกประสงค์หมายเลข GP7-0 ทำได้โดยการส่งค่า 46h ไปยังพอร์ทหมายเลข 22h ก่อนเพื่อกำหนดให้คอมพิวเตอร์อ่านค่านั้นแล้วไปเก็บค่าไว้ในพอร์ทหมายเลข 23h และอ่านค่าจากพอร์ทนั้น

การส่งข้อมูลไปยังพอร์ทอเนกประสงค์หมายเลข GP15-8 จะต้องส่งค่า 4Dh ไปยังพอร์ทหมายเลข 22h และข้อมูล 1 ไบต์ไปยังพอร์ทหมายเลข 23h หากต้องการรับค่าข้อมูลจากพอร์ทอเนกประสงค์หมายเลข GP15-8 ทำได้โดยการส่งค่า 4Ch ไปยังพอร์ทหมายเลข 22h ก่อนเพื่อกำหนดให้คอมพิวเตอร์อ่านค่านั้นแล้วไปเก็บค่าไว้ในพอร์ทหมายเลข 23h และอ่านค่าจากพอร์ทนั้น

- GetReady

เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมที่จะทำงาน และมีการเตรียมการเช่นเดียวกันกับโปรแกรมจากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จึงทำการปรับปรุงโปรแกรมดังรูป 3.25

```

Procedure GetReady;
Begin
  Setport($13,$C5);
  Phase1 := 1; Phase2 := 1; Phase3 := 1;
  SetPort($4E,$FF);
  SetPort($4F,$FF);
  SetPort($47,$CC);
  SetPort($4D,$0C);
  DataPort[1] := $CC;
  Dataport[2] := $FC;
  SetTimer(HzStart);
End;

```

รูป 3.25 โพรซีเจอร์ GetReady

ในบรรทัดแรกจะเป็นการสั่งเปิดพอร์ท แล้วในบรรทัดต่อไปโปรแกรมจะตั้งค่าตัวแปรต่าง ๆ เพื่อให้พร้อมกับการเริ่มทำงาน กำหนดให้พอร์ทอเนกประสงค์หมายเลข GP7-0 ทำงานแบบรับเข้าข้อมูล กำหนดให้พอร์ทอเนกประสงค์หมายเลข GP15-8 ทำงานแบบรับเข้าข้อมูล และตั้งค่ารูปแบบสัญญาณให้กับวงจรควบคุมสเต็ปมอเตอร์ทั้ง 3 แกนในรูปแบบการเริ่มการทำงานเช่นเดียวกับโปรแกรมจากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

- UnloadMotor

ในการสั่งให้โปรแกรมสิ้นสุดการทำงาน ต้องส่งสัญญาณดิจิทัลให้กับแผงวงจรควบคุมสเต็ปมอเตอร์เพื่อตัดสัญญาณไฟฟ้า และสั่งให้ปิดพอร์ท โดยมีรูปแบบโปรแกรมดังรูป 3.26

```

Procedure UnloadMotor;
Begin
  Setport($47,$FF);

```

Setport(\$4D,\$0F);

Setport(\$13,\$0);

End;

รูป 3.26 โพรซีเจอร์ UnloadMotor

สำหรับโพรซีเจอร์อื่น ๆ รวมทั้งโปรแกรมหลัก การรับข้อมูล การจับแท่งงานแบบเส้นตรงและแบบเส้นโค้ง มีรูปแบบเหมือนกับโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทุกประการ

3.2.2.3 การติดตั้งระบบเครือข่ายและการนำเข้าโปรแกรม NC

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบแผงวงจรที่เลือกใช้นี้ ไม่มีเครื่องอ่านแผ่นดิสก์ขนาด 3.5 นิ้ว จึงไม่สามารถทำการคัดลอกโปรแกรม NC ด้วยแผ่นดิสก์ได้ วิธีที่สามารถทำการคัดลอกเพิ่มโปรแกรม NC ได้คือ การคัดลอกผ่านทางพอร์ทัลทีเทอร์เน็ต

คอมพิวเตอร์แบบแผงวงจรเดี่ยวนั้นมีพอร์ทัลทีเทอร์เน็ตติดตั้งมาเรียบร้อยแล้ว โดยเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายผ่านสายสัญญาณ ระบบปฏิบัติการต้องทำการติดตั้งโปรโตคอล NetBEUI เพื่อใช้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่ติดตั้งบนเครือข่าย ซึ่งการติดตั้งโปรโตคอล NetBEUI นี้สามารถทำได้โดยการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ http://www.wown.info/j_helmig/dosclnt.htm เพื่อติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ DOS ซึ่งโปรโตคอลนี้จะสามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่ติดตั้งบนระบบเครือข่าย ซึ่งคอมพิวเตอร์เหล่านั้นจะต้องไม่ติดตั้งระบบปฏิบัติการในตระกูล Windows NT40 (เช่น โปรแกรม Windows XP หรือ Windows 2000 Professional) เพราะระบบดังกล่าวไม่อนุญาตให้โปรโตคอล NetBEUI ทำการสื่อสาร การติดตั้งโปรโตคอลสำหรับคอมพิวเตอร์แบบแผงวงจรเดี่ยวนั้นมีโปรแกรมไดรเวอร์มาให้จากผู้ผลิต

เมื่อทำการติดตั้งโปรโตคอลเพื่อสื่อสารและตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว จึงสามารถติดต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น และคัดลอกเพิ่มโปรแกรม NC มายังโฟลเดอร์เดียวกันกับโปรแกรมควบคุมเครื่องกัด และใช้โปรแกรม NC นี้เพื่อเป็นแฟ้มคำสั่งในการสั่งกัดชิ้นงานได้

3.2.3 การสร้างโปรแกรม NC

ผู้ใช้งานสามารถออกแบบชิ้นงานที่ต้องการด้วยโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างรูป 3 มิติ เช่นโปรแกรม Solidwork 2003 หรือโปรแกรม AutoCAD เป็นต้น แล้วใช้โปรแกรม HyperMILL เพื่อช่วยในการสร้างโปรแกรม NC โดยต้องกำหนดวิธีการกัดชิ้นงาน รูปแบบและขนาดของหัวกัด รวมทั้งรูปแบบของโปรแกรม NC ซึ่งโปรแกรมควบคุมเครื่องกัดนี้สามารถทำงานได้โดยใช้

โปรแกรม NC ที่มีรูปแบบเดียวกันกับเครื่องกัดซีห้อ MAZAK ซึ่งผู้ใช้ต้องทำการตั้งค่าผู้ผลิตนี้ก่อนจะแปลงรูปเป็นโปรแกรม NC

3.3 การทดสอบการทำงาน

3.3.1 การทดสอบการทำงานจริง

เมื่อทำการติดตั้งระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงทดสอบการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยการป้อนคำสั่งทีละคำสั่งทุกรูปแบบการทำงาน ทั้งการเดินแทนงานเปล่าโดยไม่ทำการกัดชิ้นงาน และมีการกัดชิ้นงาน เพื่อดูลักษณะการทำงานและหาความผิดพลาดที่สามารถเกิดขึ้นได้ หลังจากนั้นจึงทำการสร้างโปรแกรม NC เพื่อทดสอบการทำงานในระบบอัตโนมัติ ทั้งการทำงานแบบเดินเปล่าและมีการกัดชิ้นงานเช่นกัน หลังจากนั้นนำชิ้นงานที่ได้จากการกัดในระบบอัตโนมัติมาวัดขนาดและเปรียบเทียบกับค่าที่ได้ออกแบบไว้ว่ามีความผิดพลาดเพียงใด

3.3.2 การทดสอบเพื่อหาค่าความผิดพลาด (Error)

การทดสอบเพื่อหาค่าความผิดพลาด (Error) สามารถทดสอบได้โดยให้ระบบทำการควบคุมเครื่องกัดซีเอ็นซีด้วยโปรแกรม NC ที่เขียนขึ้น ทดลองกัดชิ้นงานจริงออกมา แล้วทำการวัดขนาดของชิ้นงานด้วยไมโครมิเตอร์ขนาดความละเอียด 0.001 มิลลิเมตร เปรียบเทียบกับแบบงานที่เป็นข้อมูลในการเขียน G-code โดยทำการกัดชิ้นงานเดียวกันเป็นจำนวน 10 ชิ้น แล้วนำมาหาค่าความผิดพลาดเฉลี่ย ค่าความผิดพลาดมากที่สุด รวมทั้งสาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดพลาด

3.3.3 การทดสอบเพื่อหาค่าความละเอียด (Resolution)

การทดสอบเพื่อหาค่าความละเอียด (Resolution) สามารถทำได้โดย

3.3.3.1 การหาค่าความละเอียดในการเคลื่อนที่จากการคำนวณ สามารถหาได้จากความสามารถในการรับค่าสัญญาณน้อยที่สุดที่สามารถทำให้มอเตอร์หมุนได้ และความละเอียดของจำนวนสเต็ปใน 1 รอบของมอเตอร์

3.3.3.2 การหาค่าความละเอียดในการเคลื่อนที่โดยการทดลองจากเครื่องกัดซีเอ็นซี โดยจะใช้วิธีป้อนค่าให้กับโปรแกรมโดยทำการป้อนระยะทางต่าง ๆ ที่กำหนดโดยมีอัตราการเพิ่มที่เท่ากัน จำนวน 100 ครั้ง แล้วนำค่าระยะทางที่วัดได้มาหารด้วย 100 จะได้ค่าความละเอียดในการเคลื่อนที่แต่ละครั้ง

3.3.4 การทดสอบเพื่อหาค่าความสามารถในการทวนซ้ำ (Repeatability)

การทดสอบเพื่อหาค่าความสามารถในการทวนซ้ำ (Repeatability) ทำได้โดยให้โปรแกรมทำการเคลื่อนที่แทนงานเป็นรูปสี่เหลี่ยม โดยไม่ทำการกัดชิ้นงาน ทำการบันทึกค่าตำแหน่งหัวกัดในจุดเริ่มต้น แล้วเดินแทนงานตามแนวแกน X เป็นระยะทางที่กำหนด แล้วเดินทาง

ในแนวแกน Y ทำซ้ำจำนวนเป็นรูปสี่เหลี่ยม จนกลับมาสู่ตำแหน่งเดิมเป็นรูปสี่เหลี่ยม ทำซ้ำจำนวน 30 รอบ จึงทำการวัดตำแหน่งหัวกั๊ดอีกครั้ง ทำเช่นนี้จำนวน 10 รอบ เพื่อหาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบนแนวแกน X และ Y หลังจากนั้นวัดตำแหน่งเริ่มต้นของหัวกั๊ด เดินหัวกั๊ดขึ้นและลงตามแนวแกน Z เป็นระยะทางที่กำหนดจำนวน 30 รอบ แล้ววัดตำแหน่งหัวกั๊ดอีกครั้ง ทำเช่นนี้ 10 รอบการทำงาน เพื่อหาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในแนวแกน Z