

บทที่ 4

ผลการศึกษา

ในการศึกษารั้งนี้ได้มีการสำรวจและเก็บข้อมูลโดยใช้กรอบของแบบสำรวจที่ได้สร้างขึ้น หลังจากที่ได้ทำการสำรวจข้อมูลจากอาคารสถานบริการกลุ่มตัวอย่างที่ได้คัดเลือกไว้แล้ว สามารถสรุปประเด็นได้ดังต่อไปนี้

4.1 ข้อมูลจากการสำรวจอาคารสถานบริการที่ทำการศึกษา

4.2 ผลสรุปจากการศึกษาและวิเคราะห์ผล

จึงขอนำเสนอผลการศึกษาตามลำดับดังต่อไปนี้

4.1 ข้อมูลจากการสำรวจอาคารสถานบริการที่ทำการศึกษา

ในการศึกษารั้งนี้ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาจำนวน 3 อาคาร โดยแบ่งเป็นอาคารสถานบริการก่ออิฐภูมายาอาคารสูงบังคับใช้จำนวน 2 อาคาร และอาคารสถานบริการหลังก่ออิฐภูมายาอาคารสูงบังคับใช้จำนวน 1 อาคาร โดยอาคารสถานบริการที่นำมาศึกษามีลักษณะทางกายภาพโดยทั่วไปและมีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอาคาร สรุปได้ดังต่อไปนี้


อาคารสถานบริการที่สร้างก่ออิฐภูมายาอาคารสูงบังคับใช้

(ยื่นขออนุญาตก่ออิฐภูมิระหว่าง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535)

4.1.1 อาคารสถานบริการคลีโอด์พัตรา ถนน อนนวงศ์

เป็นอาคารสถานบริการ ที่ตั้งอยู่เลขที่ 721 ถนนไนตรีจิตต์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 5 ชั้น มีชั้นดาดฟ้า จำนวน 1 อาคาร มีพื้นที่รวมทั้งหมด 1,600 ตารางเมตร โดยแต่ละห้องมีพื้นที่ใช้งานประมาณ 20 ตารางเมตรต่อห้อง เป็นจำนวน 50 ห้อง อาคาร ได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคาร และเปิดใช้อาคาร ก่อสร้างตามโฉมครั้งที่ 2 เป็นอาคารพักอาศัย เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2482 อาคาร ได้ปรับเปลี่ยนการใช้เป็นอาคารสถานพยาบาล


เพื่อรักษาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากสังหาร จนถึง พ.ศ. 2488 จากนั้นได้เปิดใช้เป็นร้านอาหาร กัตตราคาร และห้องพักอาศัย ให้เช่า และปัจจุบันเปิดใช้เป็นอาคารสถานบริการประเภท ไนต์คลับ อาบ อบ นวด จำนวน 30 ห้อง ที่เหลือ 20 ห้อง ปิดใช้บริการ



รูปที่ 4.1 แผนที่ที่ตั้งอาคารสถานบริการ คลีโอพัตรา อาบ อบ นวด

4.1.1.1 รายละเอียดการใช้สอยพื้นที่อาคาร

อาคารมีรายละเอียดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของอาคารแต่ละชั้นดังนี้ ชั้นที่ 1 เป็น ในต์คลับ, ชั้นที่ 2-3 เป็นห้องพักสำหรับให้บริการ, ชั้นที่ 5 เป็นพื้นที่สำหรับซักอบ รีด และชั้นดาดฟ้าเป็นพื้นที่โล่ง



รูปที่ 4.2 รูปด้านหน้าอาคารสถานบริการ คลีโอพัตรา อาบ อบ นวด



4.1.1.2 ระบบป้องกันและระวังอัคคีภัย

1.1 บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ

ภายในอาคารมีจำนวน 1 บันไดซึ่งใช้เป็นบันไดหนีไฟและใช้ในการเชื่อมระหว่างชั้น ไม่มีประตูหนีไฟ ส่วนอีก 1 บันไดเป็นบันไดหนีไฟนอกอาคาร ที่เปิดออกจากชั้นดาดฟ้าเป็นแบบผลักออกจากการดึงประตูหนีไฟทุกบาน ไม่มีการล็อกหรือใส่กุญแจ

1.2 เครื่องหมายและไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน

มีป้ายบอกทางออกฉุกเฉินติดตั้งบริเวณเดินทางหนีไฟ พร้อมไฟส่องสว่างฉุกเฉินบริเวณเดินทางหนีไฟ

1.3 ระบบระบายน้ำและควบคุมการแพร์กระจายควัน

อาคารหลังนี้ภายในอาคารมีห้องโถงโล่งแต่ไม่มีระบบระบายน้ำ สำหรับการป้องกันการแพร์กระจายควัน ส่วนช่องท่อประปาไม่มีการใช้วัสดุทนไฟปิดกั้นช่องท่อแต่อย่างใด

1.4 ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน

ไม่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

1.5 ระบบลิฟต์ดับเพลิง

ไม่มีระบบลิฟต์ดับเพลิง

1.6 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่

ไม่มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่ที่เป็นระบบแจ้งเหตุด้วยมือ

1.7 ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง

มีการติดตั้งถังดับเพลิงชนิดมีถังกับระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่ด้วยมือแต่ไม่มีตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet, FHC)

1.8 ระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง และหัวฉีดน้ำดับเพลิง ไม่มีติดตั้งระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง และหัวฉีดน้ำดับเพลิง

1.9 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

ไม่มีติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System)

1.10 ระบบป้องกันไฟไหม้

อาคารนี้ไม่มีติดตั้งระบบป้องกันไฟไหม้

4.1.2 อาคารสถานบริการเทึกชั้ส อบน อบ นวด

เป็นอาคารสถานบริการที่มีที่ดินอยู่เลขที่ 149-55 เเยวราช จักรวรดิ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง โดยอาคารได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2494 เป็นห้องชุดพักอาศัยรวม ปัจจุบันใช้เป็นอาคารสถานบริการ เครื่องดื่ม ฟังเพลง และ อบ อบ นวด มีห้องพักสำหรับบริการ จำนวน 105 ห้อง โดยห้องมีเนื้อที่ประมาณ 20 ตารางเมตร ต่อห้อง อาคารมีพื้นที่รวมทั้งหมด 2,250 ตารางเมตร



รูปที่ 4.3 แผนที่ที่ดินอาคารสถานบริการ เทึกชั้ส อบ อบ นวด

4.1.2.1 รายละเอียดการใช้สอยพื้นที่อาคาร

อาคารมีรายละเอียดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของอาคารแต่ละชั้นดังนี้ ชั้นที่ 1 ใช้เป็นพื้นที่บริการ เครื่องคิ่ม ฟังเพลง, ชั้นที่ 2 ถึงชั้น 5 เป็นห้องพักสำหรับให้บริการ



รูปที่ 4.4 รูปค้านหน้าอาคารสถานบริการเก็งซัสด อาบ อบ นวด

4.1.2.2 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

1) บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ

ในการมีบันได 1 บันได ใช้เป็นบันไดหนีไฟและบันไดเชื่อมระหว่างชั้นส่วนอีก 1 บันได มีประตูหนีไฟเป็นประตูไม้ การเปิดประตูหนีไฟเป็นแบบผลักออกนอกอาคารทุกชั้น ซึ่งประตูหนีไฟทุก扇ไม่มีการล็อก หรือใส่กุญแจ

2) เครื่องหมายและไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน

มีป้ายบอกทางออกฉุกเฉินติดตั้งเหนือประตูหนีไฟทุก扇พร้อมไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

3) ระบบระบายน้ำและควบคุมการแพร่กระจายควัน

อาคารหลังนี้ภายในอาคารไม่มีห้องโถงโล่งจึงไม่มีระบบระบายน้ำและควบคุมการแพร่กระจายควัน ไม่มีการใช้วัสดุทนไฟปิดกันช่องท่อแต่อย่างใด

4) ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน

ไม่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

5) ระบบลิฟต์ดับเพลิง

อาคารหลังนี้ไม่มีระบบลิฟต์ดับเพลิง

6) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่ที่เป็นระบบแจ้งเหตุด้วยมือบวิวนชั้นล่างของอาคารหน้า ส่วนภายในห้องไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้โดยข้อมูลได้จากการสอบถามผู้ดูแลอาคาร

7) ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง

มีถังดับเพลิงชนิดมือถือติดตั้งอยู่กับระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่ด้วยมือ และไม่มีตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet, FHC)

8) ระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง และหัวฉีดน้ำดับเพลิง ไม่มีติดตั้งระบบการจ่ายน้ำดับเพลิงเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและหัวฉีดน้ำดับเพลิง

9) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

อาคารหลังนี้ไม่มีการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System)


10) ระบบป้องกันไฟไหม้

อาคารนี้ไม่มีติดตั้งระบบป้องกันไฟไหม้

อาคารสถานบริการที่สร้างหลังกฎหมายอาคารสูงบังคับใช้ (ยื่นขออนุญาตหลังกฎหมายที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับใช้, บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535)


4.1.3 อาคารสถานบริการ ชารทอร์

เป็นอาคารสถานบริการที่ตั้งอยู่เลขที่ 675 ช. รัชดาภิเษก ถ.ประชาอุทิศ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง ใช้เป็นอาคารสถานบริการประเภท รวมอยู่ในคอมเพล็กซ์เดียวกัน ชานน่า, มาสสา� และห้องชุดพักอาศัยรวม



รูปที่ 4.5 แผนที่ที่ตั้งอาคารสถานบริการ ชารทອง

4.1.3.1 รายละเอียดการใช้สอยพื้นที่อาคาร อาคารมีรายละเอียดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของอาคารแต่ละชั้นดังนี้ ชั้นที่ 1 เป็นพื้นที่ที่จอดรถ, สถานบริการ, คอฟฟี่ชอฟ, ห้องพัก, ทางวิ่งของรถและห้องทำงานของนิติบุคคลอาคารชุด, ชั้นที่ 2 ถึงชั้น 5 เป็นห้องชุดพักอาศัย ได้รับอนุญาตก่อสร้างปี พ.ศ. 2549 มีห้องชุดพักอาศัยจำนวน 210 ห้อง มีพื้นที่ประมาณ 4,250 ตรารามเมตร และเปิดใช้อาคาร ปี พ.ศ.2551 เป็นห้องชุดพักอาศัย และสถานบริการ โดยติดตั้งระบบอุปกรณ์ประกอบอาคารเป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมาย



รูปที่ 4.6 รูปด้านหน้าอาคารสถานบริการ ชารุทอง

4.1.3.2 ระบบป้องกันและระวังอัคคีภัย

1) บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ

อาคารมีบันไดหนีไฟเพิ่มเติมจากบันไดหลักจำนวน 1 บันได โดยมีประตูหนีไฟเป็นประตูเหล็กทนไฟทุก扇 มีการติดตั้ง DOOR CLOSER ทุก扇 การเปิดประตูหนีไฟเป็นแบบผลักเข้าห้องบันไดทุกชั้นเว้นชั้นล่างและชั้นดาดฟ้า เป็นแบบผลักออกจากบันได ซึ่งประตูทุก扇หนีไฟไม่มีการล็อกหรือใส่กุญแจ

2) เครื่องหมายและไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน

มีป้ายบอกทางออกฉุกเฉินติดตั้งเหนือประตูหนีไฟทุก扇

3) ระบบระบายควันและความคุณภาพเร่งรัดกระจายควัน

อาคารหลังนี้ภายในอาคารไม่มีห้องโถงโล่งจึงไม่มีระบบระบายควัน มีการใช้วัสดุทนไฟปิดกั้นช่องท่อแต่ละชั้นป้องกันการแพร่กระจายควันในช่องท่อระบบประปาและระบบไฟฟ้า

4) ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน

มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุมบริเวณชั้นล่างของอาคาร

5) ระบบลิฟต์ดับเพลิง

อาคารหลังนี้มีระบบลิฟต์ดับเพลิง

6) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่

มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่ที่เป็นระบบแจ้งเหตุด้วยมือบวินิจฉัย โถงทางเดินทุกชั้น และระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติบริเวณโถงทางเดินเป็นอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) และอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) ส่วนภายในห้องไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้โดยข้อมูลได้จากการสอบถามผู้ดูแลอาคารและมีตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม่ที่ชั้นล่าง

7) ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง

มีถังดับเพลิงชนิดมือถือติดตั้งหน้าบันไดหนีไฟทุกชั้น และตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet, FHC) ซึ่งภายในตู้ประกอบด้วยถังดับเพลิงชนิด มือถือ, สายฉีดและหัวจ่ายน้ำดับเพลิงบริเวณหน้าโถงลิฟต์โดยสารทุกชั้น

8) ระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง และหัวฉีดน้ำดับเพลิง มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) และตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่บริเวณชั้นล่างพร้อมหัวรับน้ำดับเพลิงจากภายนอกบริเวณด้านหน้าอาคารชั้นล่าง

9) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

อาคารหลังนี้มีการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

10) ระบบป้องกันไฟไหม้

มีการติดตั้งระบบป้องกันไฟไหม้บริเวณชั้นดาดฟ้าซึ่งประกอบด้วยตัวนำล่อไฟและสายตัวนำต่อลงดิน

4.2 ผลสรุปจากการศึกษาและวิเคราะห์ผล

จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่าอาคารสถานบริการชุดที่ทำการศึกษามีระบบป้องกันและระวังอักเสบกัยของอาคารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอาคาร แยกเป็นอาคารสถานบริการที่สร้างก่อนกฎหมายอาคารสูงบังคับใช้จำนวน 2 หลัง และอาคารสถานบริการหลังกฎหมายอาคารสูงบังคับใช้จำนวน 1 หลัง ดังต่อไปนี้

4.2.1 ระบบป้องกันและรังับอัคคีภัย

4.2.1.1 บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ

- อาคารสถานบริการที่สร้างก่ออิฐถือปูนภายนอกอาคารสูงบังคับใช้ มีบันไดหนีไฟและประตูหนีไฟไม่ได้เป็นประตูเหล็กทุกไฟและไม่มีติดตั้ง Door Closer ทุกบาน ที่ประตูหนีไฟทุกชั้น รวมถึงไม่มีป้ายบอกชั้นที่ประตูหนีไฟทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

- อาคารสถานบริการที่สร้างหลังก่ออิฐถือปูนภายนอกอาคารสูงบังคับใช้ มีบันไดหนีไฟและประตูหนีไฟเป็นประตูเหล็กทุกชั้น พร้อมติดตั้ง Door Closer ทุกบาน พร้อมป้ายบอกชั้นที่ประตูหนีไฟทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

ตารางที่ 4.1 แสดงระบบบันไดหนีไฟและทางหนีไฟของอาคารสถานบริการที่ทำการศึกษา

ลำดับที่	ชื่ออาคาร	ระบบบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
1	อาคารก่ออิฐถือปูนภายนอก อาคารสถานบริการ คลีโอพัตรา อาม อน นวด	-มีบันไดใช้เชื่อมระหว่างชั้นและใช้เป็นบันไดหนีไฟ 1 ตัว และบันไดหลักที่เป็นบันไดหนีไฟนอกอาคาร ด้วยอีก 1 ตัว รวมมีบันไดหนีไฟที่ใช้หนีไฟ 2 ตัว
2	อาคารสถานบริการ เท็กซัล อาม อน นวด	-มีบันไดใช้เชื่อมระหว่างชั้นและใช้เป็นบันไดหนีไฟ 1 ตัวรวมมีบันไดหนีไฟที่ใช้หนีไฟ 1 ตัว
3	อาคารหลังก่ออิฐถือปูนภายนอก อาคารสถานบริการ ธารทอง	-มีบันไดหนีไฟ 1 ตัว และบันไดหลักที่เป็นบันไดหนีไฟ ด้วยอีก 1 ตัว รวมมีบันไดหนีไฟที่ใช้หนีไฟ 2 ตัว

4.2.1.2 เครื่องหมายและไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน

- อาคารสถานบริการที่สร้างก่ออิฐถือปูนภายนอกอาคารสูงบังคับใช้ มีป้ายบอกทางฉุกเฉินหน้าบันไดหนีไฟครบถ้วน

- อาคารสถานบริการที่สร้างหลังก่ออิฐถือปูนภายนอกอาคารสูงบังคับใช้ มีป้ายบอกทางออกฉุกเฉินหน้าบันไดหนีไฟครบถ้วนตามกฎหมาย

ตารางที่ 4.2 แสดงเครื่องหมายและไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉินของอาคารสถานบริการที่ทำการศึกษา

ลำดับที่	ชื่ออาคาร	ป้ายทางออกฉุกเฉิน
1	อาคารก่อんกฎหมายอาคารสูง อาคารอาคารสถานบริการ คลี โอพัตรَا อาม อบ นวด	-มีป้ายบอกทางออกฉุกเฉินบริเวณเส้นทางหนีไฟ -มีไฟส่องสว่างฉุกเฉินหนีไฟ
2	อาคารสถานบริการ เท็กซ์ต อาม อบ นวด	-มีป้ายบอกทางออกฉุกเฉินบริเวณเส้นทางหนีไฟ -มีไฟส่องสว่างฉุกเฉินหนีไฟ
3	อาคารหลังกฎหมายอาคารสูง อาคารสถานบริการ ชาบทอง	-มีป้ายบอกทางออกฉุกเฉินติดเหนือประตูหนีไฟทุก บาน -มีป้ายบอกทางออกฉุกเฉินติดเหนือประตูหนีไฟทุก บาน

4.2.1.3 ระบบระบายน้ำคันและควบคุมการแพร่กระจายคัน

- อาคารสถานบริการที่สร้างก่อんกฎหมายอาคารสูงบังคับใช้ ไม่มีห้องโถงโล่งจึง
ไม่มีระบบระบายน้ำคัน ส่วนระบบควบคุมการแพร่กระจาย ไม่มีการปิดช่องท่อประปาและช่องท่อไฟฟ้าแต่
อย่างใด

- อาคารสถานบริการที่สร้างหลังกฎหมายอาคารสูงบังคับ ไม่มีห้องโถงโล่งจึงไม่
มีระบบระบายน้ำคัน ส่วนระบบควบคุมการแพร่กระจายคัน มีการใช้วัสดุทนไฟปิดกั้นช่องท่อ
ไฟฟ้าและช่องท่อประปา

ตารางที่ 4.3 แสดงระบบระบายน้ำและความคุณภาพน้ำของอาคารสถานบริการที่ทำการศึกษา

ลำดับที่	ชื่ออาคาร	ระบบระบายน้ำและความคุณภาพน้ำของอาคารสถานบริการที่ทำการศึกษา
1	อาคารก่อんกฤษณาฯอาคารสูง อาคารอาชานบริการ คลี โอพัตรา บาน อบ นวด	- ไม่มีการปิดกั้นช่องท่อไฟฟ้า และช่องท่อประปาเพื่อ ความคุณภาพน้ำของอาคารสูง กรณีเกิดเพลิงไหม้
2	อาคารสถานบริการ เท็กซัล บาน อบ นวด	- ไม่มีการปิดกั้นช่องท่อไฟฟ้า และช่องท่อประปาเพื่อ ความคุณภาพน้ำของอาคารสูง กรณีเกิดเพลิงไหม้
3	อาคารหลังกฤษณาฯอาคารสูง อาคารสถานบริการ ชาบทอง	- มีการปิดกั้นช่องท่อไฟฟ้า และช่องท่อประปาเพื่อ ความคุณภาพน้ำของอาคารสูง กรณีเกิดเพลิงไหม้

4.2.1.4 ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน

- อาคารสถานบริการที่สร้างก่อんกฤษณาฯอาคารสูงบังคับใช้ ไม่มีระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน
- อาคารสถานบริการที่สร้างหลังกฤษณาฯอาคารสูงบังคับ มีระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน
และอยู่ที่ชั้นล่าง

ตารางที่ 4.4 แสดงระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินของอาคารสถานบริการที่ทำการศึกษา

ลำดับที่	ชื่ออาคาร	ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน
1	อาคารก่อんกฤษณาฯอาคารสูง อาคารอาชานบริการ คลี โอพัตรา บาน อบ นวด	- ไม่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุม
2	อาคารสถานบริการ เท็กซัล บาน อบ นวด	- ไม่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุม
3	อาคารหลังกฤษณาฯอาคารสูง อาคารสถานบริการ ชาบทอง	- มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุมที่ชั้นล่าง

4.2.1.5 ระบบลิฟต์ดับเพลิง

- อาคารสถานบริการที่สร้างก่อนกฎหมายอาคารสูงบังคับใช้ มีลิฟต์ดับเพลิงแต่ไม่มีพื้นที่หน้าโถงลิฟต์เพื่อป้องกันควันและไฟได้ จำนวน 2 หลัง อีก 2 หลัง ไม่มีลิฟต์ดับเพลิงซึ่งทั้งหมดเป็นทรัพย์ส่วนกลาง ไม่มีปัญหาในการเข้าตรวจสอบ

- อาคารสถานบริการที่สร้างหลังกฎหมายอาคารสูงบังคับใช้ มีลิฟต์ดับเพลิงพร้อมพื้นที่หน้าโถงลิฟต์เพื่อป้องกันควันและไฟได้ จำนวน 3 หลัง อีก 1 หลัง ไม่มีลิฟต์ดับเพลิงซึ่งทั้งหมดเป็นทรัพย์ส่วนกลาง ไม่มีปัญหาในการเข้าตรวจสอบ

ตารางที่ 4.5 แสดงระบบลิฟต์ดับเพลิงของอาคารสถานบริการที่ทำการศึกษา

ลำดับที่	ชื่ออาคาร	ระบบลิฟต์ดับเพลิง
1	อาคารก่อนกฎหมายอาคารสูง อาคารสถานบริการ คลี โอพัตรา อาบ อน นวด	-ไม่มีลิฟต์ดับเพลิง
2	อาคารสถานบริการ เท็กซัล อาบ อน นวด	-ไม่มีลิฟต์ดับเพลิง
3	อาคารหลังกฎหมายอาคารสูง อาคารสถานบริการ ราษฎร	-มีลิฟต์ดับเพลิง

4.2.1.6 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่

- อาคารสถานบริการที่สร้างก่อนกฎหมายอาคารสูงบังคับใช้ มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่ที่เป็นระบบแจ้งเหตุด้วยมือบริเวณชั้นล่างของอาคาร ส่วนภายในห้องไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้ โดยข้อมูลได้จากการสอนตามผู้ดูแล

- อาคารสถานบริการที่สร้างหลังกฎหมายอาคารสูงบังคับใช้ มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่ที่เป็นระบบแจ้งเหตุด้วยมือบริเวณ โถงทางเดินทุกชั้น และระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ บริเวณ โถงทางเดินเป็นอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) และอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) ส่วนภายในห้องไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้โดยข้อมูลได้จากการสอนตามผู้ดูแล อาคารและมีตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม่ที่ชั้นล่าง

ตารางที่ 4.6 แสดงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของอาคารสถานบริการที่ทำการศึกษา

ลำดับที่	ชื่ออาคาร	ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
1	อาคารก่ออิฐภายนอกภายนอกอาคารสูง อาคารอาคารสถานบริการ คลี โอพัตรา อบ อบ นวด	-ไม่มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่เป็นระบบ แจ้งเหตุด้วยมือบริเวณ
2	อาคารสถานบริการ เท็กซัล อาบ อบ นวด	-มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่เป็นระบบแจ้ง เหตุด้วยมือบริเวณชั้นล่างของอาคารเท่านั้น
3	อาคารหลังก่ออิฐภายนอกอาคารสูง อาคารสถานบริการ ชาบทอง	-มีระบบแจ้งเหตุด้วยมือหน้าบันไดหนีไฟทุกชั้น และมีอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) กับ ^{ชั้น} อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) บริเวณ โถงทางเดิน

4.2.1.7 ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง

- อาคารสถานบริการที่สร้างก่ออิฐภายนอกอาคารสูงบังคับใช้อาคาร มีการ
ติดตั้งดับเพลิงชนิดมือถือคู่กับระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ

- อาคารสถานบริการที่สร้างหลังก่ออิฐภายนอกอาคารสูงบังคับใช้มีการติดตั้งถัง
ดับเพลิงชนิดมือถือคู่กับระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือทุกชั้น และมีการติดตั้งตู้ดับเพลิง
(Fire Hose Cabinet, FHC) ทุกชั้น

ตารางที่ 4.7 แสดงระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงของอาคารสถานบริการที่ทำการศึกษา

ลำดับที่	ชื่ออาคาร	ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
1	อาคารก่ออิฐภูมายาอาคารสูง อาคารอาคารสถานบริการ คลี โอลัพตรา ถนน อน นวด	- มีการติดตั้งถังดับเพลิงชนิดมือถือคู่กับระบบ สัญญาณแจ้งเหตุเพลิง ใหม่ด้วยมือเท่านั้น
2	อาคารสถานบริการ เท็กซัล อาบ อบ นวด	- มีการติดตั้งถังดับเพลิงชนิดมือถือคู่กับระบบ สัญญาณแจ้งเหตุเพลิง ใหม่ด้วยมือเท่านั้น
3	อาคารหลังก่ออิฐภูมายาอาคารสูง อาคารสถานบริการ ธารทอง	มีตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet , FHC) หน้าโถง ลิฟต์ทุกชั้น

4.2.1.8 ระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง และหัวฉีดน้ำดับเพลิง

- อาคารสถานบริการที่สร้างก่ออิฐภูมายาอาคารสูงบังคับใช้อาคาร ไม่มี
ติดตั้งระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง และหัวฉีดน้ำดับเพลิง

- อาคารสถานบริการที่สร้างหลังก่ออิฐภูมายาอาคารสูงบังคับใช้มีเครื่องสูบน้ำ
ดับเพลิง (Fire Pump) และตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่บริเวณชั้นล่างพร้อมหัวรับน้ำดับเพลิงจาก
ภายนอกบริเวณด้านหน้าอาคารชั้นล่าง

**ตารางที่ 4.8 แสดงระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง และหัวฉีดน้ำของอาคารสถาน
บริการที่ทำการศึกษา**

ลำดับที่	ชื่ออาคาร	ระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง และหัวฉีดน้ำ
1	อาคารก่ออิฐภูมิอาคารสูง อาคารอาคารสถานบริการ คลี โอพัตรา อบ อบ นวด	- ไม่มีติดตั้งระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำ ดับเพลิง และหัวฉีดน้ำดับเพลิง
2	อาคารสถานบริการ เท็กซัล อาบ อบ นวด	- ไม่มีติดตั้งระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำ ดับเพลิง และหัวฉีดน้ำดับเพลิง
3	อาคารหลังกฤษณาอาคารสูง อาคารสถานบริการ ชาบทอง	- มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) และตู้ควบคุมที่ ที่บริเวณชั้นล่างพร้อมหัวรับน้ำดับเพลิงจากภายนอก บริเวณด้านหน้าอาคารชั้นล่าง

4.2.1.9 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

- อาคารสถานบริการที่สร้างก่ออิฐภูมิอาคารสูงบังคับใช้ไม่มีการติดตั้ง
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

- อาคารสถานบริการที่สร้างหลังกฤษณาอาคารสูงบังคับใช้มีระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัติทุกบริเวณพื้นที่

ตารางที่ 4.9 แสดงระบบดับเพลิงอัตโนมัติของอาคารสถานบริการที่ทำการศึกษา

ลำดับที่	ชื่ออาคาร	ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
1	อาคารก่ออิฐภูมิอาคารสูง อาคารอาคารสถานบริการ คลี โอพัตรา อบ อบ นวด	- ไม่มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
2	อาคารสถานบริการ เท็กซัล อาบ อบ นวด	- ไม่มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
3	อาคารหลังกฤษณาอาคารสูง อาคารสถานบริการ ชาบทอง	- มีระบบเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) ทุกบริเวณ

4.2.1.10 ระบบป้องกันไฟฟ้า

- อาคารสถานบริการที่สร้างก่อนกฎหมายอาคารสูงบังคับใช้ไม่มีการติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้า
- อาคารสถานบริการที่สร้างหลังกฎหมายอาคารสูงบังคับใช้มีระบบป้องกันไฟฟ้าติดตั้งบริเวณชั้นดาดฟ้า

ตารางที่ 4.10 แสดงระบบป้องกันไฟฟ้าผ่าของอาคารสถานบริการที่ทำการศึกษา

ลำดับที่	ชื่ออาคาร	ระบบป้องกันไฟฟ้า
1	อาคารก่อนกฎหมายอาคารสูง อาคารอาคารสถานบริการ คลี โอลัพตรา อาม อน นาด	- ไม่มีเสาสายล่อฟ้า ตัวนำล่อฟ้า และสายตัวนำล่อฟ้า
2	อาคารสถานบริการ เท็กซ์ล อาบ อาม นาด	- ไม่มีเสาสายล่อฟ้า ตัวนำล่อฟ้า และสายตัวนำล่อฟ้า
3	อาคารหลังกฎหมายอาคารสูง อาคารสถานบริการ ธารทอง	- มีเสาสายล่อฟ้า ตัวนำล่อฟ้า และสายตัวนำล่อฟ้า บริเวณชั้นดาดฟ้า

4.2.1.11 ผลวิเคราะห์

โดยในการศึกษารั้งนี้ผู้ศึกษาได้เลือกสำรวจเฉพาะระบบและอุปกรณ์ประกอบระบบป้องกันและระบับอคคีภัยของอาคารที่ติดตั้งในอาคารสถานบริการกลุ่มตัวอย่างเท่านั้น ซึ่งสามารถสรุปและวิเคราะห์เป็นประเด็นสาระที่สำคัญได้ตามตารางดังนี้

ระบบป้องกันและระวัง อัคคีภัย	ระบบป้องกันและระวังอัคคีภัย ของอาคารสถานบริการตาม กฎหมาย		การติดตั้งระบบป้องกันและ ระวังอัคคีภัย ในอาคารสถานบริการก่อน กฎหมายอาคารสูงบังคับใช้		การติดตั้งระบบ ป้องกันและระวัง อัคคีภัย ในอาคารสถาน บริการหลัง กฎหมายอาคาร สูงบังคับใช้
	ก่อนกฎหมาย อาคารสูง	หลังกฎหมาย อาคารสูง	เคลื่อพัตรา อาบอบนวด	เท็อกซัส อาบอบนวด	
1. บันไดหนีไฟและทาง หนีไฟ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	●	●	●
2. เครื่องหมายและไฟป้าย บอกทางออกฉุกเฉิน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	●	●	●
3. ระบบระบายควันและ					
4. ควบคุมการ แพร่กระจายควัน		<input type="checkbox"/>			●
5. ระบบไฟฟ้าสำรอง ฉุกเฉิน		<input type="checkbox"/>			●
6. ระบบลิฟต์ดับเพลิง		<input type="checkbox"/>			●
7. ระบบสัญญาณแจ้งเหตุ เพลิงไหม้	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	●	●
8. ระบบการติดตั้ง อุปกรณ์ดับเพลิง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	●	●	●
9. ระบบการจ่ายน้ำ ดับเพลิงเครื่องสูบน้ำ ดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ ดับเพลิง		<input type="checkbox"/>			●
10. ระบบดับเพลิง อัตโนมัติ		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	●
11. ระบบป้องกันไฟไหม้	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	●

สัญลักษณ์

☆ ต้องมีติดตั้งตามกฎหมาย



มีติดตั้งตามกฎหมาย

○ ไม่มีติดตั้งตามกฎหมาย

จากผลการสำรวจอาคารที่ทำการศึกษาในแต่ระบบตามกฎหมายควบคุมอาคารที่ก่อสร้างก่อนกฎหมายอาคารสูงกำหนด และอาคารที่ก่อสร้างหลังกฎหมายอาคารสูงกำหนด เป็นดังนี้

1. อาคารที่ก่อสร้างก่อนกฎหมายอาคารสูงกำหนดตรวจสอบว่า ไม่มีการติดตั้งระบบที่เป็นไปตามกฎหมายประกอบด้วย ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ, ระบบป้องกันไฟฟ้าผ่า

2. อาคารที่ก่อสร้างหลังกฎหมายอาคารสูงกำหนดตรวจสอบว่า มีการติดตั้งระบบต่างๆ ครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายกำหนด