

## รายการอ้างอิง



### ภาษาไทย

กิตติกร ฤทธิ์สิงห์ และเลอศักดิ์ สุมาลย์. การปรับปรุงคุณภาพงานหล่ออนิกเกิล-อลูมิเนียมบอร์นี โดยวิธีการของทางชีวิ. รายงานโครงการศึกษาปริญญาบัณฑิต, คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2546.

ชาญณรงค์ สายแก้ว และนิพนธ์ ชิลพัฒน์. การออกแบบการทดลองสำหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต : การประยุกต์ในเครื่องย่อยข้าวแก้ว. วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 33, 4 (2549) : 415-430.

ณัฐรินทร์ จงรักษ์. การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการเกิดความสูญเสียในกระบวนการผลิตของ วงจรรวมสำหรับเครื่องทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์. วิทยานิพนธ์ปริญญาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.

นิตาเดียว มนูรีสวารค์. การทดสอบกรณีตัวอย่าง 1 กลุ่ม. [ออนไลน์]. 2553. แหล่งที่มา: <http://stat.kmutnb.ac.th/e-learning/PrinStat3/content2/2.pdf> [2553, สิงหาคม 20].

เบญจามาภรณ์ เสนารัตน์ และ สมประสงค์ เสนารัตน์. แบบแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design: CR-p). [ออนไลน์]. 2553. แหล่งที่มา: <http://learners.in.th/file/tigermsu/CR-p.pdf> [2553, สิงหาคม 20].

ปานิกา เสนะเดนตี และสมเกียรติ จงประสิทธิพร. การพัฒนาประสิทธิภาพงานหล่อเครื่องประดับด้วยการออกแบบและวิเคราะห์ผลการทดลอง กรณีตัวอย่าง: โรงงานเครื่องประดับ. วารสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม (2550) : 140-145.

ปราเมศ ชุติมา. การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

ปิยะชาติ อริยโฉติมา. การศึกษาอิทธิพลของสภาวะการล้างที่มีต่อชั้นส่วนอาร์ดิสต์บนเครื่องล้างแบบอัตโนมัติ. รายงานโครงการศึกษาปริญญาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.

เพ็มิกา สุวรรณมนี. การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในกระบวนการพ่นสีเฟอร์นิเจอร์ไม้โดยการออกแบบการทดลอง กรณีศึกษา: โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์. วิทยานิพนธ์ปริญญาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548.

- วิชญา วิชยาภัย บุนนาค. อิทธิพลของปัจจัยในการบ่มต่อสมบัติเชิงกลของอีพอกซีเรซินเสริมเส้นใยแก้วสำหรับเคลือบคอนกรีตและมอร์ต้า. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชา  
วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
- ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ และจันทนา จันทโร. สถิติสำหรับวิศวกรรม. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
- ศิริวดี เอื้ออรุณโชติ. การลดการปนเปื้อนจากกระบวนการผลิตหัวอ่าน-เขียนสำหรับคอมพิวเตอร์โดยการประยุกต์ใช้วิธีการซีกซีก ซิกมา. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชา  
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
- สินี ทองมี. การปรับปรุงกระบวนการซับผิวด้วยไฟฟ้าของชิ้นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
- องค์การ ศิริสวัสดิ์. การศึกษาวิธีการผลิตเทफลอนที่เหมาะสม โดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารจัดการ คณะ  
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

### ภาษาอังกฤษ

- Angsumalin Senjuntichai, Somkiat Tangjitsitcharoen, and Napassavong Rojanarowan, Improvement of washing process for machining part due to oil contamination. Journal of IE network Conference (2008) : 465-469.
- D.C. Montgomery. Design and Analysis of Experiments. New York : John Wiley and Sons, 1984.
- Kadirgama, K., Noor, M.M., Rahman, M.M., Bakar, R.A., and Abou-El-Hossein, K.A.. Fourth order torque prediction model in end milling. Journal of Applied Sciences 9,13 (2009) : 2431-2437.
- Kadirgama, K., Noor, M.M., Rahman, M.M., Rejab, M.R.M., Haron, C.H.C., and Abou-El Hossein, K.A.. Surface roughness prediction model of 6061-T6 aluminium alloy machining using statistical method, European Journal of Scientific Research 25,2 (2009) : 250-256.

Nuntawat Nunya and Somkiat Tangjitsitcharoen. Reduction of Oil Contamination on Hard Disk Drive Part by Automatic Hydrocarbon Washing Machine. Journal of International Symposium of Quality Management (2009) : 21.

P.J. Ross. Taguchi Techniques for Quality Engineering: Loss Function, Orthogonal Experiments, Parameter and Tolerance Design. New York : McGraw-Hill, 1996.

Raviraj Shetty, Raghuvir Pai, Srikanth S. Rao, and Vasanth Kamath. Machinability study on discontinuously reinforced aluminium composites (DRACs) using response surface methodology and Taguchi's design of experiments under dry cutting condition. Maejo International Journal of Science and Technology 2,1 (2008) : 227-239.

Reddy, B. Sidda, Kumar, J. Suresh, Reddy, K. Vijaya Kumar, and Kumari, A.A.. Application of Taguchi and response surface methodology for biodiesel production from alkali catalysed transesterification of waste cooking oil. International Journal of Applied Engineering Research. 4,7 (2009) : 1169-1184.

Syuhei Okada, Yasuhiro Itoh, and Tomomichi Suzuki. Experimental design to allocate more factors to  $L_{27}$ . [Online]. 2010. Available from:  
<http://www.bm.nsysu.edu.tw/tutorial/iylu/ANQ%202008/10.%20Session%20F/F1-04.doc> [2010, August 20].

W.H. Yang and Y.S. Tarn. Design optimization of cutting parameters for turning operations based on the Taguchi method. Journal of Materials Processing Technology 84 (1998) : 122–129.


ภาคผนวก

### ภาคผนวก ก

คู่มือการปฏิบัติงานเครื่องล้างไฮดราริคแบบอัตโนมัติ

## คู่มือการปฏิบัติงานเครื่องล้างไฮโดรคาร์บอนแบบอัตโนมัติ

- ขั้นตอนการเตรียมเครื่องล้างงาน



รูปที่ 1 ขั้นตอนการเตรียมเครื่อง Auto Hydrocarbon Washing Machine

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน



รูปที่ 2 กระบวนการปฏิบัติงาน

## คำสั่งที่หน้าจอคอมมอนเตอร์

### 1. หน้าจอหลัก (Home page)



รูปที่ 3 หน้าจอหลัก

หน้าจอหลัก (Home page) นี้เป็นหน้าจอเริ่มต้นที่แสดงออกมาเมื่อเริ่มเปิดเครื่อง หน้าจอ  
นี้จะเป็นจุดเดิมที่สู่การตั้งค่าระบบและการเดินเครื่องต่อไป การทำความเข้าใจกับหน้าจอนี้เป็น<sup>†</sup>  
เรื่องสำคัญมาก เพราะการเตรียมเครื่องต้องเริ่มจากหน้าจอนี้ก่อนเสมอ จึงจะกดปุ่มเริ่มต้นการทำงาน  
ทำงาน (Start) ได้โดยส่วนประกอบของหน้าจอหลักมีดังนี้

- 1) ปุ่มสัญญาณเตือน(Alarm)
- 2) ปุ่มตั้งระบบ (System setting)
- 3) ปุ่มตั้งเวลา (Time setting)
- 4) ปุ่มตรวจสอบการทำงาน (Status)
- 5) ปุ่มควบคุมเครื่องตัวยานเอง (Manual)
- 6) ปุ่มตรวจสอบกรรงาน (Basket)
- 7) ปุ่มควบคุมแขนกล (Robot arm)
- 8) ปุ่มเตรียมเริ่มต้นการทำงาน (Ready)
- 9) ปุ่มพักการทำงาน (Stand by)
- 10) ปุ่มเริ่มต้นการทำงาน (Start)
- 11) ปุ่มหยุดการทำงาน (Stop)

12) ปุ่มเลือกระบบการทำงาน (Auto-Manual selection)

13) ปุ่มหยุดสัญญาณเตือน (Reset alarm)

สำหรับปุ่มที่ 1 ถึง 7 นั้นเป็นปุ่มเพื่อเข้าสู่หน้าจอของต่อ ๆ ไป แต่สำหรับปุ่มที่ 8 ถึง 13 นั้นเป็นปุ่มที่ทำงานภายในหน้าจอหลักนี้เอง ทันทีที่พนักงานเปิดเครื่องนั้นสัญญาณแสดงการทำงานรูปวงกลมเหนือปุ่มที่ 8-13 นั้นจะเป็นสีแดงทั้งหมด การเตือนเครื่องให้พร้อมทำงานต่อไปมีขั้นตอนดังนี้

1. กดปุ่ม Stop เพื่อตั้งค่าเครื่องสู่状況เริ่มต้น เมื่อกดปุ่มนี้ แล้วฝาของถังล้างที่ 1-8 จะเปิดจนครบทุกฝา และจากนั้นจะปิดฝาทุกฝาอีกครั้ง ส่วนแขนกลนั้นจะทำการเปิดอ้ากร่าง และเลื่อนสูตรตำแหน่งเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดตามลำดับ ขณะที่กำลังตั้งค่าต่าง ๆ นี้ ห้ามพนักงานปฏิบัติงานกดปุ่มใด ๆ เป็นขั้นขาด เพราะอาจทำให้การทำงานของเครื่องติดขัดได้ หากพบปัญหาอื่น ๆ พนักงานต้องแจ้งต่อวิศวกรหรือซ่่างผู้ดูแลและซ่อมเครื่อง หากเครื่องทำการตั้งค่าเริ่มต้นเสร็จแล้วสัญญาณไฟสีเขียวจะปรากฏเหนือตำแหน่งปุ่ม Stop

2. เมื่อสัญญาณไฟเหนือปุ่ม Stop เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วให้ กดปุ่มเลือกระบบการทำงาน (Auto-Manual selection) โดยให้กดที่ Auto เพื่อเลือกให้เครื่องเดินด้วยระบบทำงานอัตโนมัติ หากกดติดสัญญาณไฟเหนือปุ่ม Auto จะกล้ายเป็นสีเขียว

3. กดปุ่มเตรียมเริ่มต้น หรือ Ready เพื่อเริ่มต้นการการทำงาน เมื่อกดปุ่มนี้แล้ว ฝาของถังล้างทุกฝาจะเปิดออก หากเครื่องเตรียมเสร็จแล้วสัญญาณไฟเหนือปุ่ม จะกล้ายเป็นสีเขียว ปุ่มเตรียมเริ่มต้นการทำงานนี้เป็นปุ่มที่สำคัญมาก หากไม่กดปุ่มนี้ก่อนกดปุ่ม Start เครื่องจะไม่ยอมทำงาน

4. กดปุ่มเริ่มต้นการทำงานหรือปุ่ม Start เมื่อกดปุ่มนี้ฝาของถังที่ 7 และ 8 จะปิดอีกครั้ง เพื่อตั้งอุณหภูมิอบ ส่วนสัญญาณไฟเหนือปุ่มจะกล้ายเป็นสีเขียว เมื่อสัญญาณไฟปรากฏบนพนักงานสามารถตรวจสอบได้ที่จุดเริ่มต้นทำงานได้

5. เมื่อต้องการปิดเครื่องให้กดปุ่มหยุดการทำงานหรือปุ่ม Stop เพื่อยุติระบบทุกอย่าง และกลับเข้าสู่จุดเริ่มต้นอีกครั้งโดยต้องรอจนกว่าสัญญาณไฟสีเขียวจะปรากฏเหนือปุ่ม

6. หากต้องการพักเครื่องโดยให้อุณหภูมิยังคงถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้กดปุ่ม Stop ก่อนจนไฟสัญญาณเป็นสีเขียวแล้วจึงกดปุ่มพักการทำงานหรือปุ่ม Stand by ให้ไฟสัญญาณเป็นสีเขียวเช่นกัน

## ปัญหาที่พบขณะเปิดเครื่อง

1) กดปุ่ม STOP แล้วแต่เครื่องไม่ดำเนินการหยุดการทำงาน

วิธีแก้ไข ปัญหานี้อาจเกิดจากปุ่ม STAND BY ถูกกดค้างไว้อยู่ ให้กดปุ่ม STAND BY ซ้ำอีกครั้งหากยังไม่สามารถหยุดการทำงานของเครื่องได้ให้เปิดตู้เบรกเกอร์เพื่อสับสวิตซ์ละพานไฟเครื่องให้เปิดปิดใหม่อีกครั้ง โปรแกรมจะ reset ตัวเอง

2) กดปุ่ม STOP แล้วเครื่องเข้าสู่โหมดหยุดพักการทำงานโดยอัตโนมัติ (STAND BY)

วิธีแก้ไข เลือกโหมด Auto แล้วกดปุ่ม READY ให้ไฟสัญญาณกล้ายเป็นสีเขียว กดปุ่ม START เพื่อเดินเครื่อง แล้วลองกดปุ่ม STOP อีกครั้ง


3) ไม่สามารถเลือกรอบการทำงานได้ (Auto-Manual selection)

วิธีแก้ไข กดปุ่ม STOP ก่อนเพื่อ reset เครื่องล้าง หลังจากไฟสัญญาณสีเขียวปรากฏแล้วเราสามารถเลือกรอบการทำงานได้ตามปกติ

4) ไม่สามารถกดปุ่มเริ่มต้นการทำงาน (START) ได้

วิธีแก้ไข อาจเกิดจากยังไม่เลือกรอบการทำงานไปที่ Auto หรือมีฉนั้นให้กดปุ่ม STOP เพื่อ reset เครื่องใหม่อีกครั้ง

## 2. หน้าสัญญาณเตือน (Alarm)



รูปที่ 4 หน้าสัญญาณเตือน

หน้าสัญญาณเตือนเป็นหน้าที่แสดงว่าการทำงานของระบบส่วนใดขัดข้อง ที่หน้าจอสีขาว นั้นจะปรากฏข้อความบอกความผิดพลาดนั้นออกมาก่อน น้ำยาที่ใช้มุนเวียนในระบบนั้นไม่เพียงพอ, ปั๊มดันน้ำยาไม่สามารถทำงานได้หรืออุณหภูมิต่ำเกินไปเป็นต้น ส่วนหน้าจอทางด้านล่างนั้นจะมีสัญญาณบอกสภาวะการทำงานของถังแต่ละถังว่าทำงานปกติหรือไม่ หากทำงานเป็นปกติ สัญญาณจะแสดงเป็นภาพ Barth สีเขียว แต่หากระบบขัดข้องที่ลังนั้น สัญญาณจะแสดงเป็นภาพ Barth สีแดงโดยมีลักษณะความผิดพลาดแสดงอยู่ที่หัวข้อข้างล่างด้วย โดยหัวข้อต่าง ๆ นั้นมี 3 อย่างดังต่อไปนี้

- 1) Over load trip
- 2) Cooling water flow fail
- 3) Temperature fail



### 3. หน้าตั้งระบบ (System setting)




รูปที่ 5 หน้าตั้งระบบ

หน้าตั้งระบบนี้ เป็นการสั่งการทำงานของระบบที่ใช้งานกับถังที่ 1-6 ว่า ให้ระบบใดทำงานหรือระบบใดหยุดทำงานโดยระบบต่าง ๆ จะมีดังต่อไปนี้

- 1) PUMP (ระบบหมุนเวียนน้ำยา)
- 2) SWING (ระบบยกกระชางงานขึ้นลงภายในถัง)
- 3) ULTRA (ระบบอัลตราโซนิก)

สัญญาณไฟสีเขียวที่มุ่งชี้ยับนของปุ่มน้ำหมาดึงระบบันยังมีการทำงานอยู่ แต่หากกดปุ่มนี้ช้าไฟสัญญาณจะกล้ายเป็นสีแดงหมายถึงว่าระบบถูกสั่งให้หยุดการทำงาน หากต้องการให้ระบบกลับมาทำงานอีกครั้งให้ทำการกดปุ่มอีกครั้ง

#### 4. หน้าตั้งเวลา (Time setting)



รูปที่ 6 หน้าตั้งเวลา


หน้าตั้งเวลาเป็นหน้าจอที่แสดงเวลาทำงานของเตาลະถังเมื่อตั้งเวลาอยู่ภายใน เวลาเหล่านี้ พนักงานสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม โดยหน้าแรกที่ปรากฏนั้นคือเวลาของเตาลະถัง ตั้งแต่ถังที่หนึ่งถึงถังที่แปดแสดงอยู่ที่กรอบสีขาวด้านขวาแสดงเป็นวินาที ทางด้านล่างของหน้าจอ จะมีปุ่มเขียนว่า "Advance Time Setting" ซึ่งจะนำเราเข้าสู่หน้าจอควบคุมเวลาในการพ่นไอ น้ำยาที่ถังอบที่ 7 และถังอบที่ 8



รูปที่ 8 หน้าตั้งเวลาเพิ่มเติม

หน้าจอจะปรากฏขึ้นเมื่อเรากดปุ่ม Advance Time Setting หน้าจอจะแสดงเวลาที่ใช้ในการพ่นไอน้ำยา Actrel 3356L ในถังที่ 7 กับถังที่ 8 ขณะทำการอบชิ้นงาน ด้านล่างของหน้าจอจะมีปุ่ม "Back Time Setting" ซึ่งใช้เมื่อต้องการกลับไปที่หน้าจอตั้งเวลาถังทำงานในแต่ละถัง

## การตั้งเวลาทำงาน




รูปที่ 9 หน้าจอลงเลขตั้งเวลา

### การตั้งเวลาทำงานของแต่ละถังมีขั้นตอนดังนี้


- 1) เมื่อต้องการตั้งเวลาทำงานของถังใด ๆ ให้กดที่กรอบสีขาวที่แสดงเวลาเป็นวินาที
  - 2) หน้าจอรองสีเหลืองที่ใช้ตั้งเวลาจะปรากฏขึ้น
  - 3) ใส่ตัวเลขเวลาที่ต้องการตั้งลงไป
  - 4) กดปุ่ม ENT เพื่อยืนยันตัวเลขที่ตั้งไว้
  - 5) กดปุ่ม CAN หรือปุ่มยกเลิก(Cancel) เพื่อปิดหน้าจอรองสีเหลืองโดยไม่เปลี่ยนแปลงเวลาที่ตั้งไว้
  - 6) กดปุ่ม CLR หรือปุ่มตั้งค่าใหม่ (Clear) เพื่อลบตัวเลขเก่าบนหน้าจอเหลืองและตั้งเวลาใหม่อีกครั้ง
- สำหรับการเปลี่ยนเวลาทำงานที่หน้าจอ "Advance time Setting" นั้นสามารถทำได้โดยวิธีเดียวกัน แต่การตั้งเวลาที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงงานที่ทำโดยเริ่มนับเวลาถอยหลังไปแล้วได้ (ดูที่หน้าตราชตากร้างงาน) แต่เราสามารถตั้งเวลาสำหรับงานที่ยังไม่ได้เริ่มต้นทำงานได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้งานที่ทำไปแล้วเสร็จออกมาก่อน

## 5. หน้าตรวจสอบการทำงาน (Status)




รูปที่ 10 หน้าตรวจสอบการทำงานถังที่ 1

เมื่อกดปุ่ม STATUS บนหน้าจอหลัก เครื่องจะนำมาสู่หน้าจอตรวจสอบการทำงานของถังที่ 1 โดยอัตโนมัติ ซึ่งถังที่ 1 นั้นจะมีระบบเกี้ยวน้ำยา Careclean PC ระหว่างถังที่ 1 กับถังเก็บน้ำยาด้านหลังของเครื่อง ปั๊มหมายเลขอื่นๆจะทำการดูดน้ำยาจาก Subtank มาสั่งที่ถังที่ 1 ให้ล้วนออกไปตามช่องภายในถังกลับไปที่ Subtank ตามเดิม หากสัญญาณไฟสีแดงที่ PUMP1 กระพริบ แสดงว่า ปั๊มกำลังทำงาน




รูปที่ 11 หน้าตรวจสอบการทำงานถังที่ 2-4

เมื่อกดปุ่ม TANK2-4 จะนำมาสู่หน้าจอนี้ ซึ่งจะแสดงระบบการทำงานของถังที่ 2 ถึงถังที่ 4 โดยถังที่ 4 จะรับน้ำยาจากถังเก็บน้ำยาด้านหลังมาหลังจากนั้นปั๊มหมายเลข 3 จะทำหน้าที่วนน้ำยาให้หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา เมื่อน้ำยามีปริมาณมากก็จะลิ้นໄไฟเข้าถังที่ 3 ภายในถังที่ 3 นี้จะมีเครื่องอัลตราโซนิกอยู่ได้ถังด้วยเพื่อช่วยดึงคราบสกปรกจากชิ้นงาน หากน้ำยาลิ้นที่ถังที่ 3 น้ำยาที่ลิ้นนั้นจะไหลไปเข้าที่ถังที่ 2 ต่อไป ถังที่สองกับถังที่ 3 นั้นใช้ปั๊มตัวเดียวกันคือ ปั๊มหมายเลข 2 ปั๊มตัวนี้จะทำหน้าที่ดูดน้ำยาจากถังที่ 2 เวียนไปที่ถังที่ 3 แต่หากน้ำยามากเกินไปน้ำยาที่ลิ้นจากถังที่ 2 จะเหลือไปที่ถังรีไซเคิลทางด้านหลังของเครื่อง




รูปที่ 12 หน้าตราชสภาระการทำงานถังที่ 5-6

เมื่อคดปุ่ม TANK5-6 จะนำเรามาที่หน้าจอนี้ หน้าจนีจะแสดงระบบการทำงานของถังที่ 5 กับถังที่ 6 ซึ่งถังที่ 5 กับถังที่ 6 นี้เป็นถังอัลตราโซนิกพร้อมระบบสูญญากาศ โดยถังที่ 6 นี้จะรับน้ำยาจากถังเก็บน้ำยาด้านหลังมาเพิ่มในถัง ภายในถังที่ 6 นี้จะมีปั๊มหมายเลข 5 อยู่ทำการวนน้ำยาภายในถัง หากปริมาณน้ำยามีมากเกินพอ ก็จะลับไปเข้าถังที่ 5 ซึ่งในถังที่ 5 นี้จะมีปั๊มหมายเลข 4 ทำการวนน้ำยาอยู่ เช่นกัน หากปริมาณน้ำยามีมากเกินไป ก็จะถ่ายไปยังถังรีไซเคิลด้านหลัง อย่างไรก็ตาม การถ่ายเท้น้ำยาเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใด เมื่อระบบของถังที่ 2 ถึงถังที่ 4 เนื่องจากมีวัล์วควบคุมอยู่ หากต้องการให้น้ำยาไหลวนต้องทำการเดินเครื่อง



รูปที่ 13 หน้าจอวัดสภาพการทำงานถังที่ 7-8


เมื่อกดปุ่ม TANK7-8 จะนำเรามาที่หน้าจอนี้ หน้าจนี้จะแสดงระบบการทำงานของถังที่ 7 กับถังที่ 8 สำหรับถังที่ 7 กับถังที่ 8 นี้จะไม่มีการส่งน้ำยาเข้าไปมีเพียงไอของน้ำยาจากเครื่องดูด ลูกปืนที่ติดต่อถัง เท่านั้น โดยไอเหล่านี้จะไหลไปสู่ถังเก็บน้ำยาด้านหลังของเครื่อง และจะกลับตัวออกมาเป็นน้ำยา หากปริมาณน้ำยามากเพียงพอไฟสัญญาณที่ Low จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว และปั๊มจะทำงานส่งน้ำยาออกไปที่ถังที่ 6 และถังที่ 4 โดยปั๊มที่ 7 จะส่งไปถังที่ 4 ส่วนปั๊มที่ 6 จะส่งไปถังที่ 6 แต่หากปริมาณน้ำยาไม่เพียงพอปั๊มจะไม่ทำงาน



รูปที่ 14 หน้าตราชสภาระการทำงานถังต้มน้ำมันร้อน


เมื่อกดปุ่ม BOILING จะนำเรามาสู่หน้าจอคุณภาพการทำงานของน้ำมันร้อน ซึ่งถังทั้งด้านขวา ที่เขียนว่า HOT OIL คือ ถังต้มน้ำมันร้อนภายในถัง จะแสดงการทำงานของเครื่องทำความร้อนและมีเซนเซอร์วัดระดับน้ำมันภายใน ส่วนปั๊มหมายเลขเก้านั้นจะเป็นปั๊มส่งน้ำมันร้อนไปเลี้ยงถังที่ 7 กับถังที่ 8 ซึ่งเป็นถังอบ ส่วนปั๊มหมายเลข 10 จะส่งน้ำมันร้อนไปเลี้ยงที่ถังหมายเลข 5, ถังหมายเลข 6 และบ่อต้มน้ำยา Actrel 3356L อีกสองถังทางด้านหลัง

6. หน้าจอควบคุมเครื่องด้วยตนเอง (Manual)




รูปที่ 15 หน้าจอควบคุมเครื่องด้วยตนเอง

หน้าจอควบคุมเครื่องด้วยตนเองนั้น จะใช้งานได้ต้องเปลี่ยนโหมดการทำงานที่หน้าจอหลักอยู่ที่ Manual เสียก่อน จึงสามารถใช้งานหน้าจอเหล่านี้ได้ เมื่อเลือกเข้ามาที่หน้าจอเครื่องจะนำเราเข้าสู่หน้าควบคุมปั๊มทันที โดยเราสามารถเลือกให้ปั๊มที่จุดต่าง ๆ ทำงานได้ โดยระบบของปั๊มนั้นได้อธิบายไว้แล้วในคู่มือเรื่องของหน้าตรวจสอบการทำงาน



รูปที่ 16 หน้าจอควบคุมโซลินอยด์วาล์วด้วยตนเอง

เมื่อกดปุ่ม SOLENOID VALVE จะเข้าสู่หน้าจอนี้ บนหน้าจอจะมีปุ่มควบคุมวาล์วตามจุดต่าง ๆ บนเครื่อง โดยวาล์วเหล่านี้จะทำหน้าที่เปิด-ปิดเพื่อส่งน้ำยาให้เป็นไปตามจังหวะการทำงานของเครื่องล้าง การเปิด-ปิดเครื่องเหล่านี้ด้วยตัวผู้ควบคุมเองจะทำเพื่อระบายน้ำยาไปตามจุดต่าง ๆ เท่านั้น หากตรวจสอบว่าจะเปิดวาล์วตัวไหนต้องไปเช็คหมายเลขที่ตัวควบคุมวาล์วบนตัวเครื่องก่อนทุกครั้ง



รูปที่ 17 หน้าจอควบคุมอัลตราโซนิคด้วยตนเอง

เมื่อกดปุ่ม ULTRASONIC เราจะเข้าสู่หน้าจอนี้โดยหน้าจอจะทำการตั้งค่าตามมาตรฐานของเครื่องอัลตราโซนิค เครื่องทำความสะอาดและปั๊มสูญญากาศได้ตามที่ต้องการ โดยอุปกรณ์เหล่านี้มีดังต่อไปนี้

- 1) NO1 Washing เป็นเครื่องอัลตราโซนิกของถังที่ 2
- 2) NO2 Washing เป็นเครื่องอัลตราโซนิกของถังที่ 5
- 3) NO3 Washing เป็นเครื่องอัลตราโซนิกของถังที่ 6
- 4) Heater เป็นเครื่องทำความสะอาดสำหรับน้ำมันร้อน
- 5) Vacuum Pump เป็นเครื่องทำสภาวะสูญญากาศสองเครื่องด้านบนของเครื่องล้าง

การควบคุมอุปกรณ์ทางด้านซ้ายของจอเพียงแต่กดปุ่ม ON สีเขียวเท่านั้นเครื่องก็จะทำงานหากต้องการหยุดต้องกดปุ่ม ON ซ้ำอีกครั้งก่อนเพื่อยกเลิกการเปิดเครื่อง และจึงกดปุ่ม OFF เพื่อปิดเครื่องไม่ให้ทำงาน สำหรับอุปกรณ์ทางด้านขวาของจอภาพนั้นเปิดการทำงานด้วยการกดปุ่มหมายเลขหนึ่งหรือหมายเลขสองตามที่ต้องการเพื่อเปิดเครื่องนั้น ๆ หากต้องการปิดต้องกดปุ่มเดิมซ้ำเครื่องจะหยุดการทำงาน



รูปที่ 18 หน้าจอควบคุมฝ่าถังด้วยตนเอง

เมื่อกดปุ่ม COVER เราจะเข้าสู่หน้าจอนี้ ในหน้าจอนี้เราสามารถควบคุมการทำงานของฝาให้เปิดปิดหรือล็อคก์ได้สำหรับถังที่ห้าถึงถังที่แปด โดยบางถังความสามารถควบคุมระบบยกต่อกันขึ้นลงได้ตามที่เราสั่งอีกด้วย ภายในหน้าจอนี้มีปุ่มต่าง ๆ ดังนี้


1) ปุ่มเปิดฝ่า OPEN ซึ่งเมื่อกดไปแล้ว ปุ่มจะกระพริบพร้อมเปิดฝ่า ระวังเมื่อยูไนในจังหวะที่กำลังเปิดฝานั้น อย่ากดปุ่มนี้ ข้ามมิฉะนั้นจะทำให้ ฝาจะเปิดไม่สมบูรณ์ ให้รอนกระทั้งฝ่าเปิดสมบูรณ์แล้วจึงกดปุ่มนี้ข้า ไฟจะหยุดกระพริบเพื่อ ยกเลิกคำสั่งเปิดฝ่า

2) ปุ่มปิดฝ่า CLOSE ซึ่งเมื่อกดไปแล้ว ปุ่มจะกระพริบพร้อมปิดฝ่า ระวังเมื่อยูไนในจังหวะที่กำลังปิดฝานั้น อย่ากดปุ่มนี้ ข้ามมิฉะนั้นจะทำให้ ฝาจะปิดไม่สมบูรณ์ ให้รอนกระทั้งฝ่าปิดสมบูรณ์แล้วจึงกดปุ่มนี้ข้า ไฟจะหยุดกระพริบเพื่อ ยกเลิกคำสั่งปิดฝ่า

3) ปุ่มยกต่อกันขึ้นลง SWING เมื่อกดปุ่มนี้แล้ว ระบบยกจะทำงานจนกระทั้งเรากดปุ่มนี้ ออกครั้ง

4) ปุ่มล็อกฝ่า PRESS มีเฉพาะถังที่ 5 ถึงถังที่ 8 เท่านั้น เนื่องจากถังเหล่านี้ มีระบบสูญญากาศจึงต้องปิดฝ่าให้แน่นหนาขึ้น เมื่อกดปุ่มฝ่าจะถูกล็อกให้แน่นขึ้น หากต้องการยกเลิกให้กดปุ่มเดิมข้า






รูปที่ 19 หน้าจอเติมน้ำยาล้างในถังต้มด้วยตนเอง

เมื่อกดปุ่ม DISTILLATION เราจะเข้าสู่หน้าจอนี้ หน้าจนี้มีไว้สำหรับเติมระดับน้ำที่ถังต้มที่หนึ่งและถังต้มที่สอง (BOILING1, BOILING2) สำหรับหน้าจนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องกดปุ่ม Manual ที่หน้าจอหลักก่อน เราสามารถเติมระดับน้ำยาที่ถังต้มได้โดยขณะอยู่ในโหมด Auto ปุ่มวงกลมทางด้านขวาจะเป็นปุ่มเดือนว่าระดับน้ำยาในถังรีไซเคิลนั้นอยู่มากจนไม่สามารถเติมให้ถังต้มได้ เราต้องเติมน้ำยา Actrel 3356L ลงไปในถังรีไซเคิลก่อนจึงเติมน้ำยาได้ วิธีเติมน้ำยา มีดังนี้

- 1) เช็คดูระดับน้ำยาว่าต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของกระฉังวงกลมหรือไม่ ถ้าต่ำกว่าต้องเติมน้ำยา
- 2) เข้าสู่หน้าจอ DISTILLATION
- 3) กดปุ่ม ON เพื่อเติมน้ำยาเข้าไปภายในถังที่ระดับต่ำกว่าเกณฑ์ ปุ่มจะเปลี่ยนเป็นสีแดง
- 4) เช็คดูว่าระดับน้ำยาเกินกว่าครึ่งหนึ่งของกระฉังวงกลม และวิ่งกดปุ่ม ON ซ้ำ เพื่อยกเลิกการเติมน้ำยา
- 5) ปุ่มจะกลับเป็นสีเขียวอีกรอบ แสดงว่าเติมน้ำยาเข้าถังต้ม


## 7. หน้าจอตรวจสอบกระถาง (Basket)



รูปที่ 19 หน้าจอตรวจสอบกระถาง

หน้าจอตรวจสอบกระถาง (BASKET) เป็นหน้าจอแสดงการทำงานของเครื่องด้านหน้า เช่นเซอร์ฟหน้าเครื่องจะตรวจสอบตำแหน่งของแขนกล และตะกร้าทุกใบที่อยู่ในถังว่าตะกร้านั้นว่าอยู่ ในถังได้บ้าง ส่วนกรอบลีขิavaที่มีตัวเลขด้านล่างที่เรียงกันอยู่ในกรอบสีเหลืองทั้งหมดกรอบนั้น คือ เวลาทำงานนับถอยหลัง ตัวเลขเหล่านี้ได้ถูกตั้งไว้ตามที่ออกแบบไว้ที่หน้าตั้งเวลา เมื่อเวลาถอยหลังจนถึงเลขศูนย์แสดงว่าการทำงานที่ถังนั้นเสร็จสิ้นแล้ว แขนกลจะนำตะกร้าไปยังถังอื่นเพื่อ ทำงานในกระบวนการต่อไป ส่วนกรอบลีขิavaทางด้านมุมขวาล่างทั้งสองกรอบนั้นเป็นเวลา\_nับถอยหลัง แสดงการทำงานเช่นเดียวกัน แต่เป็นเวลาในการพนิอน้ำยาในถังอบที่จัดและถังอบที่แปด ตัวเลขทั้งสองตัวนี้สามารถตั้งได้ที่ ADVANCE TIME SETTING ที่หน้าจอตั้งเวลาเช่นกัน

## 8. หน้าจอควบคุมแขนกล (Robot arm)



รูปที่ 21 หน้าจอควบคุมแขนกลด้วยตนเอง

เมื่อกดปุ่ม ROBOT ARM เวลาจะเข้าสู่หน้าจอนี้ ที่หน้าจอจะมีความสามารถควบคุมแขนกลทั้งสองแขนได้ โดยแขนกลที่หนึ่งจะสามารถเคลื่อนที่ได้ ตั้งแต่ตำแหน่ง LOAD หรือตำแหน่งสำรอง จนถึงถังที่ 5 ส่วนแขนกลที่สองนั้นสามารถเคลื่อนที่ได้ตั้งแต่ถังที่ห้าไปจนถึงตำแหน่ง UNLOAD หรือตำแหน่งงานออกจากเครื่องสำหรับปุ่มควบคุมแขนกลทั้งสองนั้นมีดังนี้

1) ปุ่มควบคุมทิศทางไปทางซ้ายหรือขวา ปุ่มนี้ใช้ในการควบคุมแขนกลให้ไปตำแหน่งต่าง ๆ ตามที่ต้องการ ตามที่แขนกลแต่ละแขนสามารถวิ่งไปได้ หากแขนกลอยู่ตรงกับตำแหน่งใด ๆ ไฟสัญญาณรูปวงกลมที่ตำแหน่งนั้นจะกล้ายเป็นสีเขียว แต่หากเป็นสีแดงแสดงว่าแขนกลไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งนั้นหรือเห็นเซอร์วอชาร์มแขนกลไม่เจอ

2) ปุ่มเคลื่อนที่ขึ้นลงตามแนวตั้ง ปุ่มนี้ใช้ควบคุมแขนกลให้เคลื่อนที่ขึ้นลงตามจุดต่าง ๆ ปุ่มนี้เมื่อกดแล้วต้องกดปุ่มเดิมซ้ำหลังจากการเคลื่อนที่ขึ้นลงเสร็จสมบูรณ์ให้ปุ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียว หมายความเดิม

3) ปุ่มจับตะกร้าชิ้นงาน (LOCK) ปุ่มนี้ใช้เมื่อต้องการจับตะกร้าชิ้นงาน เมื่อกดปุ่มนี้เสร็จและแขนกลจับตะกร้าแล้ว ต้องกดปุ่มนี้ซ้ำด้วยให้ปุ่มกล้ายเป็นสีเขียวก่อนกดปุ่มนี้ต่อไป

4) ปุ่มปล่อยตะกร้าชิ้นงาน(OPEN) ปุ่มนี้ใช้เมื่อต้องการปล่อยตะกร้าชิ้นงาน เมื่อกดปุ่มนี้เสร็จแล้ว และแขนกลปล่อยตะกร้าแล้ว ต้องกดปุ่มนี้ซ้ำด้วยให้ปุ่มกล้ายเป็นสีเขียว ก่อนกดจะปุ่มนี้ต่อไป

5) ปุ่มหยุดการเคลื่อนที่ของแขนกล(STOP) ใช้เมื่อต้องการหยุดแขนกลขณะทำงานใด ๆ ที่ไม่ใช่การจับหรือการปล่อยตัวร้า เมื่อกดปุ่มนี้แล้วปุ่มจะกระพริบไฟและแขนกลจะหยุดเคลื่อนที่ให้กดปุ่มหยุดซ้ำอีกครั้ง เพื่อยกเลิกคำสั่งหยุด ขณะที่กดซ้ำนี้ แขนกลจะไม่เคลื่อนที่ต่อ เราสามารถสั่งให้แขนกลเคลื่อนไปตามคำสั่งใหม่ของเราได้เลย

### ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นขณะควบคุมแขนกล

1) เช่นเชอร์หาตำแหน่งแขนกลไม่เจอและพยายามวิ่งต่อไปเรื่อย ๆ จนเกินตำแหน่งที่กำหนดไว้

วิธีแก้ไข ให้กดปุ่ม STOP เพื่อหยุดแขนกล กดปุ่ม STOP ซ้ำเพื่อยกเลิกคำสั่งหยุดแล้วกดปุ่มควบคุมทิศทางไปทางซ้ายหรือขวาตามทิศทางเดิมที่แขนกลวิ่งมาจนแขนกลเจอตำแหน่งเดิมอีกครั้ง

2) แขนกลเคลื่อนที่ลงไปไม่สุดตำแหน่ง ทำให้ไม่สามารถหยิบตัวร้างานได้

วิธีแก้ไข ยกเลิกปุ่มเคลื่อนที่ลงก่อนให้ปุ่มกล้ายเป็นสีเขียว หลังจากนั้นจึงกดปุ่มเคลื่อนที่ขึ้นให้เป็นสีแดง แขนกลจะเคลื่อนที่ขึ้นจนสุดเมื่อสมบูรณ์ (อาจเกิดการกระแทกเล็กน้อย) หลังจากนั้นให้กดปุ่มเคลื่อนที่ขึ้นซ้ำให้กล้ายเป็นสีเขียว การเคลื่อนที่ควรจะเป็นปกติเหมือนเดิมหากไม่แนใจให้ลองกดเคลื่อนลงอีกครั้งเพื่อตรวจสอบ บางครั้งอาจต้องเก็บด้วยวิธีนี้ซ้ำถึง 3 รอบจึงจะเป็นปกติ

3) แขนกลไม่ยอมจับตัวร้า

วิธีแก้ไข ต้องกดปุ่ม OPEN ให้กล้ายเป็นสีเขียวก่อนกด LOCK


4) แขนกลไม่ยอมปล่อยตัวร้า

วิธีแก้ไข ต้องกดปุ่ม LOCK ให้กล้ายเป็นสีเขียวก่อนกด OPEN

5) แขนกลหาตำแหน่งไม่เจอแต่หยุดเคลื่อนที่แล้ว


วิธีแก้ไข หากแขนกลหยุดเคลื่อนที่แต่ไม่พบตำแหน่งแสดงว่าเชนเชอร์ตรวจจับแขนกลหาตำแหน่งไม่เจอ ให้กดปุ่มเคลื่อนที่ซ้าย-ขวาไปยังตำแหน่งเดิมก่อนหน้านี้ที่เคลื่อนที่มาหนึ่งครั้ง แขนกลจะขยายบล็อกน้อย เชนเชอร์มักจะเจอตำแหน่งใหม่ หากยังไม่สามารถแก้ได้ให้กดปุ่ม STOP ของแขนกลที่มีปัญหา ให้ทำการเปิดตู้เบรคเกอร์แล้วปิดสวิตช์ควบคุมแขนกลที่มีฉลากติดว่า INV ทางด้านซ้ายบน โดยที่ผู้ปฏิบัติสามารถจับแขนกลลากไปยังตำแหน่งเดิมได้ ให้ลากแขนกลไปตำแหน่งเดิมจนพับ เชนเชอร์แล้วจึงกลับมาเปิดสวิตช์อีกครั้ง หากยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ให้กดปุ่ม STOP ที่หน้าจอหลัก เพื่อยกหยุดการทำงานและเคลื่อนแขนกลบเข้าสู่ตำแหน่งเริ่มต้น

- อุปกรณ์อื่น ๆ ด้านหลังเครื่อง .  
1) เบรกเกอร์ตัดไฟของเครื่องล้างทั้งเครื่อง เป็นเบรกเกอร์ตัวใหญ่ติดอยู่บริเวณด้านซ้ายบนของตู้เบรกเกอร์



รูปที่ 22 เบรกเกอร์เครื่องล้าง


- 2) เบรกเกอร์บังคับไฟจ่ายให้เข็นกล จะมีฉลากเขียนว่า INV อยู่ เป็นเบรกเกอร์ตัวเล็กตัวที่สามจากทางข้ายังแควรบัน



### รูปที่ 23 เบรกเกอร์แขนกล



3) เครื่องตั้งอุณหภูมิอยู่หน้าจอควบคุมเครื่อง



รูปที่ 24 แผงตั้งอุณหภูมิ

มีค่าต่าง ๆ ที่ต้องตั้งดังนี้ (ค่ามาตรฐาน)

1. TANK5 (Temperature1) = 35
2. TANK6 (Temperature2) = 35
3. TANK7 (Temperature3) = 110
4. TANK8 (Temperature4) = 110
5. BOILER TANK (Temperature5) = 125
6. DISTILLATION1 (Temperature6) = 100
7. DISTILLATION2 (Temperature7) = 100
8. CONSUMPTION1 (Temperature8) = 30
9. CONSUMPTION2 (Temperature9) = 30
10. RECYCLE (Temperature10) = 30


ตัวเลขที่ปรากฏในหน้าจอตั้งอุณหภูมิต้านบนที่เป็นลีเดงคือ อุณหภูมิจริง ๆ ณ ขณะนั้นส่วนตัวเลข สีเขียวที่ปรากฏด้านล่างคือ ค่าของอุณหภูมิที่ตั้งไว้

4) ແຜງຄວບຄຸມອັລຕຣາໂໂນິກ



ຮູບທີ 25 ເຄື່ອງຄວບຄຸມອັລຕຣາໂໂນິກ

5) ຄັ້ງຮີ້ໃຊເຄີລ ເປັນຄັ້ງທີ່ຈະນຳຍາທີ່ໃຫ້ຈະແລ້ວຈາກຄັ້ງທີ່ຫ້າແລະຄັ້ງທີ່ສອນກ່ອນນຳໄປຕໍ່ມ




ຮູບທີ 26 ຄັ້ງຮີ້ໃຊເຄີລ

- 6) Subtank เป็นถังเก็บน้ำยา H-C40 เพื่อรองรับการวนของน้ำยา อยู่ด้านขวาของถังรีไซเคิล




รูปที่ 27 ถังเก็บน้ำยา H-C40

- 7) หม้อต้ม มีสองหม้อคือ BOILING1, BOILING2 ต้องควบคุมระดับน้ำยา Actrel 3356L ให้สูงกว่าครึ่งหนึ่งของกระจะกวงกลมเสมอ




รูปที่ 28 กระจะกวงกลมหม้อต้ม

- 8) ถังกลั่นน้ำยา (Condenser) เป็นถังรับไอน้ำยาจากการต้มมากลั่นเป็นหยดบริสุทธิ์เพื่อส่งไปถังเก็บน้ำยา




รูปที่ 29 ถังกลั่นน้ำยา

- 9) ถังเก็บน้ำยาถังที่หนึ่ง (Consumption1) เป็นถังเก็บน้ำยาจากถังกลั่นเพื่อส่งไปทั่งที่ลี



รูปที่ 30 ถังเก็บน้ำยาถังที่หนึ่ง

10) ถังเก็บน้ำยาถังที่สอง (Consumption2) เป็นถังเก็บน้ำยาจากถังกลันเพื่อส่งไปที่ถังที่หก



รูปที่ 31 ถังเก็บน้ำยาถังที่สอง


11) หม้อต้มน้ำมันร้อน (Hot oil) เพื่อเป็นตัวนำความร้อนไปให้กับถังที่ต้องใช้ความร้อนในการทำงาน



รูปที่ 32 ถังต้มน้ำมันร้อน

### ภาคผนวก ข

สารเคมีที่ใช้ในเครื่องล้างไฮดรอลิคาร์บอนแบบอัตโนมัติ



## Product Data

# Castrol Careclean® PC

### Description

**Castrol Careclean® PC** is a low odour, low toxicity, dearomatized hydrocarbon solvent for industrial process cleaning.

### Performance Benefits

- Effective cleaning
- Practically odourless
- Low toxicity
- Does not harm the ozone layer
- Compatible with all engineering metals
- May be regenerated by redistillation in suitable equipment
- Low fire hazard
- Rapid drying

### Recommended Applications

As a replacement for trichloroethane and other chlorinated solvents for the removal of all oily or greasy soils from steel or non-ferrous metal parts during manufacture.

### Method Of Use

**Castrol Careclean® PC** is normally used at ambient temperature. To achieve greater cleaning power and more rapid drying, it may be heated to a maximum of 50°C (in suitable equipment only).

### Equipment Required

Agitated or static immersion tanks or installations specifically designed for handling hydrocarbon solvents.

It is essential that all equipment and work areas are classified for the handling of inflammable solvents, in accordance with local regulations.

**Castrol Careclean® PC** cannot be used in vapour degreasing equipment designed for chlorinated solvents.

### Typical Characteristics


Castrol	Careclean® PC
Appearance	Clear water white
Density @ 15°C, kg/cm <sup>3</sup>	0.804
Viscosity @ 40°C, cSt	1.80
Closed Flash Point, °C	80
Aromatic Content, %wt	<1.0

### Handling Precautions

Castrol Careclean® PC, like all degreasing solvents, will have a defatting effect on the skin. Protective gloves should be worn when handling washed

*Castrol Industrial*

Premier Lubricants (S) Pte Ltd  
 24 Jurong Port Road,  
 #01-01 Office Block,  
 CWT Distripark, Singapore 619097  
 Tel.: +65 262 5561  
 Fax: +65 262 5560



©2003 ExxonMobil Corporation. To the extent the user is entitled to disclose and distribute this document, the user may forward, distribute, and/or photocopy this copyrighted document only if unaltered and complete, including all of its headers, footers, disclaimers, and other information. You may not copy this document to a Web site. ExxonMobil does not guarantee the typical (or other) values. Analysis may be performed on representative samples and not the actual product shipped. The information in this document relates only to the named product or materials when not in combination with any other product or materials. We based the information on data believed to be reliable on the date compiled, but we do not represent, warrant, or otherwise guarantee, expressly or impliedly, the merchantability, fitness for a particular purpose, suitability, accuracy, reliability, or completeness of this information or the products, materials, or processes described. The user is solely responsible for all determinations regarding any use of material or product and any process in its territories of interest. We expressly disclaim liability for any loss, damage, or injury directly or indirectly suffered or incurred as a result of or related to anyone using or relying on any of the information in this document. There is no endorsement of any product or process, and we expressly disclaim any contrary implication. The terms "we", "our", "ExxonMobil Chemical", or "ExxonMobil" are used for convenience, and may include any one or more of ExxonMobil Chemical Company, Exxon Mobil Corporation, or any affiliates they directly or indirectly steward. The ExxonMobil Chemical Emblem, the "Interlocking X" Device, and Actrel, Cerfrel, Escald, Eco-Print, Elosol, Han, Hanesso, Isoper, Napper, Pegasol, Solvesso, Tekflame, Somentor are trademarks of ExxonMobil Corporation.

## ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นายนันทวัฒน์ นันยา เกิดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2528 ที่จังหวัดราชบุรี สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2549 จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2550



