

บรรณานุกรม

เกียรติศักดิ์ บุญจันทร์. 2549. การลดเวลาสำหรับการผลิตเป็นจำนวนมากในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้. เชียงใหม่ : ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

เกียรติช الرحمن. 2550. Lean : วิธีแห่งการสร้างคุณค่าสู่องค์กรที่เป็นเลิศ. กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

โภคล ดีศิลธรรม. 2547. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยแนวคิดลีน. กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดьюเคชั่น จำกัด.

“ไกเซ็น (Kaizen) คืออะไร”. 2552. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา

<http://www.logisticafe.com/2009/12/kaizen/> (29 เมษายน 2553).

“ไกเซ็น (Kaizen) การปรับปรุงที่ละเอียดลออที่ไม่มีที่สิ้นสุด”. 2552. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา

<http://ballmdr.wordpress.com> (30 เมษายน 2553).

จิรัตน์ ธีระราพฤกษ์ และชนินทร กิตติวิเศษ. 2551. ลีนกับกระบวนการทางธุรกิจ: กรณีศึกษา. กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

จุฬารัตน์ แซ่เตีย และปรัชญ์ เอี่ยวสุวรรณ. 2540. การศึกษาแนวทางในการพัฒนากลุ่มควบคุมคุณภาพของ บริษัท สยามไวร์ เน็ตติ้ง จำกัด. เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ชนะชัย อุทาрапงษ์. 2552. การประยุกต์ใช้การผลิตแบบลีนในอุตสาหกรรมการอุดแบบตามกำลังซื้อ. กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ไชยบันต์ สาวนะชัย. 2550. การจัดการระบบการผลิตแบบโตโยต้า แบบเดินตามที่ลากขึ้น.

กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น).

ณัฐรินดา จิตเจริญพงษ์. 2551. การประเมินประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมข้าวโพด

กระปอง. เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

นิกน ไชยคำวงศ์. 2551. การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานเย็บผ้า โดยเทคนิคการศึกษา

การเคลื่อนไหวและเวลา. เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

นิวิท เจริญใจ. 2550. รู้จัก ระบบการผลิตแบบลีน. เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

นภกต เพื่องชาร. 2547. การปรับปรุงความพร้อมในการตอบสนองในอุตสาหกรรมบริการทันตกรรม โดยใช้แนวคิดลีน ชิกซ์ ชิกมา : กรณีศึกษา คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์. กรุงเทพฯ : วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บุญเสริม วันนาศุภมาต. 2549. คัมบัน (Kanban for the Shop floor). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์.

บุญเสริม วันนาศุภมาต. 2550. ไคเซ็น (Kaizen for the Shop floor). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์.

ปรารถนา ปรารถนาดี, จิรชัย พุทธกุลสมศรี, วรรณวิภา เศรษฐีวิจัยกิจการ และทีปพิพัฒน์ สุระพี พงษ์. 2550. การประยุกต์ใช้การจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์และผังงานสายธาร

แห่งคุณค่าสำหรับโรงงานผลิตกาแฟแบบกึ่งบด. กรุงเทพฯ : ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยี อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

“ปรัชญา ไคเซ็นสำหรับองค์กรแบบ”. 2552. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา <http://www.thailandindustry.com> (30 เมษายน 2553).

ประเสริฐ ศรีบุญจันทร์ และบุตรี ลักษณ์ปัญญาภูล. 2551. การปรับปรุงกระบวนการผลิตประกอบด้วยการผลิตแบบ LEAN. กรุงเทพฯ : ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ปราเมศ ชุดมิ. 2551. แนวทางการลดขั้นตอนกระบวนการทำงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านการขนส่งมวลชนและขนส่งสินค้า. กรุงเทพฯ : วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พฤทธิพงษ์ โพธิราพร. 2548. การประยุกต์ใช้การผลิตแบบลีนในอุตสาหกรรมแบบผสม (แบบต่อเนื่อง - แบบช่วง): กรณีศึกษาโรงงานผลิตเหล็กรูปพรรณ. กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

พรเทพ เหลือทรัพย์สุข. 2551. ปรับปรุงการผลิต ด้วยแนวคิดแบบลีน (Improving Production with Lean Thinking). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ อ.ไอ.สแควร์.

พรเลิศ ลักษณ์เจริญ. 2543. การพัฒนาระบบการบริหารการผลิตเพื่อลดความสูญเสีย. กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เมธินี อุดมคุณธรรม, รณรงค์ ศิลป์แก้ว และคณูพันธ์ วิสุวรรณ. 2548. การประยุกต์ใช้การจำลองแบบเชิงพลวัตในการวัดผลการดำเนินงานเชิงดุลยภาพ : ศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานตามแนวคิด Lean Manufacturing. กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

“ระบบการผลิตแบบลีน – การจัดการกระบวนการที่เป็นเดิค”. 2551. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา <http://energysaving.cportal.net> (29 เมษายน 2553).

รภส มัชพิมานนท์. 2551. การวิเคราะห์การจัดการโซ่อุปทานผู้ประกอบการลำไยด้วยการวิเคราะห์สายธารคุณค่าในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน. เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

วิทยา สุหฤทดำรง และคณะ. 2550. มุ่งสู่ “ลีน” ด้วยการจัดการสายธารคุณค่า (Value Stream Management). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์.

วิทยา สุหฤทดำรง และคณะ. 2550. แนวคิดแบบลีน (Lean Thinking). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์.

วิทยา สุหฤทดำรง และคณะ. 2551. ถอดรหัส DNA โตโยต้า (Inside the Mind of TOYOTA). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์.

วัฒนา พัฒนาพงศ์. 2543. ไฮเซ่น : การปรับปรุงอย่างไม่หยุดยั่ง. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ Brainnet.

วัชรพงศ์ ฤกษ์นันทน์. 2550. การปรับปรุงกระบวนการกระจายสินค้าด้วยแนวความคิดแบบลีน โดยแบบจำลองเครื่องหมายกระบวนการธุรกิจ กรณีศึกษา: อุตสาหกรรมการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า. กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

วัฒนา ดวงเป็น. 2550. การวางแผนการผลิตในสายธารคุณค่าของกระบวนการผลิตได้กรอง รอยนต์. กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมระบบการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

วรชาติ อ่องซุ่น และจักรกริช ชุมชัย. 2546. แนวทางเพิ่มผลผลิต โดยวิธีการศึกษาการทำงาน กรณีศึกษา : บริษัท พนัสโพลทรี จำกัด. กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ศิริพงษ์ ลือชัย. 2548. การลดต้นทุนการผลิตในโรงงานเชร์มิก โดยใช้เทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา. เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ศิริศักข์ เทพจิต. 2549. การประเมินการนำ Lean Six sigma ไปใช้งานด้วยการสร้างแบบจำลอง พลวัต ของระบบ : กรณีศึกษาโรงพยาบาล กรุงเทพฯ : วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ศุภฤกษ์ คงทรัพย์ และธนัญญา วสุศรี. 2549. การประยุกต์ใช้แนวคิด Lean กับ Agile ในศูนย์กระจายสินค้า ในอุตสาหกรรมการผลิตถนนต์ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

สุรสา มหาภันชา. 2541. การปรับปรุงกำลังการผลิตโดยลดเวลาสูญเสีย. กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุลักษณ์ เครือกาญจน์. 2550. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยไคเซ็น. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น).

สำเร็จ เกษยวัฒนา ตันติวงศ์. 2552. การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบลีนเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต : กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนระบบส่งกำลัง. กรุงเทพฯ : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร.

อรรถพล เนติมูลประภา. 2547. การปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยใช้เทคนิคลีน และซิกส์ ซิกมา ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอาร์ดิคิลส์. เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

“Lean Enterprise ปัจจัยมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ”. 2549. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา <http://www.thailandindustry.com> (23 พฤษภาคม 2553).

Abdulmalek, F.A. and J. Rajgopal. 2007. Analyzing the benefits of lean manufacturing and value stream mapping via simulation: a process sector case study. International Journal of Production Economics. Vol. 107: pp. 223-236.

Catharine B. Fairbanks. 2007. Using Six Sigma and Lean Methodologies to Improve OR Throughput. Aorn Journal Vol. 86 No.1

Crowe, Dana and Alec Feinberg. 2001. Failure Modes and Effects Analysis. Design for Reliability Chapter 12. CRC Press, Boca Raton, FL

Fawaz Abdullah. 2003. Lean Manufacturing Tools and Techniques in The Process Industry with a Focus on Steel. Faculty of Engineering, Pittsburgh University.

Linker Jerry Harbour. 1997. The basics of Performance measurement. USA : Productivity Press Inc.

Mathew, Z. J., Broughman, D. J. and Hancock, W. M. 1977. Lean Manufacturing Yields World-Class Improvements for Small Manufacturer. IIE Solution. Vol. April: pp. 36-40.

McCollin, Chris. 1999. Working Around Failure. Manufacturing Engineer. Vol. February: pp. 37-40.

Scott T. Crino, et al. 2007. Lean Six Sigma for Supply chain Management as Applied to The Army Rapid Fielding Initiative. 1st Annual IEEE Systems Conference Waikiki Beach, Honolulu, Hawaii, USA.

Shen, S.X. and C.F. Han. 2006. China electrical manufacturing services industry value stream mapping collaboration. Journal of Flexible Service and Manufacturing. Vol.18: pp. 285-303.

Spann, M., Adams, M. and Rahman, M. 1997. Transferring Lean Manufacturing to Small Manufacturers: The Role of NIST-MEP. Alabama : University of Alabama in Huntsville.

Stamatis, D.H. 1995. Failure Mode and Effect Analysis: FMEA from Theory to Execution. American Society for Quality (ASQ), Milwaukee, Wisconsin.

Taylor, D.H. 2005. Value chain analysis: an approach to supply chain improvement in agrifood chains. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. Vol. 35: pp. 744-761.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

การคำนวณหาเวลาเฉลี่ย เวลาปกติและเวลามาตรฐานก่อนการปรับปรุง



การคำนวณหาเวลาเฉลี่ย เวลาปกติและเวลามาตรฐานก่อนการปรับปรุง

1. การหาค่าเวลาเฉลี่ย (Average Time)

ในที่นี้ใช้เทคนิคการประมาณจำนวนครั้งของการจับเวลาที่สร้างขึ้นโดย บริษัทเมมเบร็ก โดยมีวิธีการในการประมาณจำนวนครั้ง ของการจับเวลาการทำงานเบื้องต้น ซึ่งวัดจากการทำงานของกระบวนการย่อยเวลาสั้นกว่า 2 นาทีซึ่งจับเวลา 10 รอบ จากนั้นทำการคำนวณหาจำนวนรอบที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99.7 โดยใช้สมการดังนี้

$$N = \left[\frac{k \sqrt{n' \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}}{s} \right]^2$$

k = ค่าคงที่ประกอบความเชื่อมั่น

s = ค่าความคลาดเคลื่อน

n' = จำนวนรอบที่ทำการจับเวลา

N = จำนวนรอบที่ต้องการหาในการจับเวลา

โดยค่าประกอบความเชื่อมั่นนี้โดยทั่วไปจะกำหนดจากตารางต่อไปนี้

ตารางแสดงค่าตัวประกอบความเชื่อมั่นในการคำนวณรอบการจับเวลา

ร้อยละระดับความเชื่อมั่น	ค่าคงที่ (k)
68.3	1
95.5	2
99.7	3

ចុះពូនីនទៅលទ្ធផលវិភាគ ក្រសួងអប់រំ នគរបាល នគរបាល ពីរដ្ឋាន

តាមលេខ	កិច្ចរុម	គោលការចុះ 10 រយប្រាក់ (វិនាទី)					
		1	2	3	4	5	6
1	ប្រភពរូបរាងស៊ីវិត	5.55	5.64	5.86	5.7	5.67	5.77
2	ផ្ទៃគាយាមគត់សំខែក្រោងគីឡូប៊ូ	11.57	10.88	10.77	9.92	10.68	10.58
3	ប្រភពរូបរាងសំខែក្រោងគីឡូប៊ូ PAM	54.23	58.44	62.01	55.98	56.11	54.98
4	កីឡាសាយពិឡាយជីវិតក្នុងការស្ថាប់អាមេរិក	44.76	46.67	43.52	42.53	45.93	45.15
5	ផ្ទៃគាយាមគត់សំខែក្រោងគីឡូប៊ូ	16.62	16.78	16.44	17.2	16.8	15.09
6	អប់ដំណោនចំណាំអិចិថិកនិងក្រោន SP (ប្រព័ន្ធរក្សាតា 47)	18.87	17.12	16.89	18.32	16.97	18.98
7	ផ្ទៃតំបន់ការិយាល័យអាមេរិក ZZ	60.75	63.02	64.72	61.03	63.05	58.23
8	ផ្ទៃគាយាមគត់សំខែក្រោងគីឡូប៊ូ	39.42	37.92	41.08	40.86	37.22	39.91
9	ប្រភពរូបរាងសំខែក្រោងគីឡូប៊ូនិងតិចប្រាក់គីឡូប៊ូ	19.89	18.22	18.75	20.19	19.66	18.05

ชื่อหนอนที่ 1: ประกอบนโครงหนานกับแบ่งวงจรไฟฟ้า (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	เวลาการจับ 10 รอบ (วินาที)			Total	เฉลี่ย
		7	8	9		
1	ประกอบนเนยนต์วิต	4.95	5.88	5.61	5.62	56.25
2	เข็มความต้องของเกล็กซ์ไฟฟ้า	10.71	10.46	12.02	10.75	108.34
3	ประกอบผ่านเนลและเสียงแบบจังใจท่ากับ PAM	59.75	55.09	58.82	58.64	574.05
4	เงินสบายน้ำเงินและถือถ่านไฟฟ้าหนา	44.96	42.3	48.48	40.83	445.13
5	เข็มพินดรอบปีพีดีอีก	17.2	15.54	15.32	17.36	164.35
6	หยดน้ำเนื้อฟอยด์ที่หัวและที่ขาไปร์แกรน SP (ปรับแรงกดไฟ 47)	17.11	18.82	18.14	17.94	179.16
7	เข็มสูญญากาศหนาขยันและบีบ ZZ	62.67	65.48	69.93	60.98	629.86
8	เข็มและปรับรูบุค่า	37.03	36.77	43.15	39.56	392.92
9	ประกอบผ่านไฟฟ้าและติดบาร์โค้ด	20.02	18.9	19.29	17.45	190.42
					รวม	274.05

ตัวอย่าง การคำนวณหาจำนวนรอบที่รัดดับความเร็วมั่นคงเบตง 99.7

กิจกรรม: ประกอบแบนด์วิต

$$\sum x_i = 5.55 + 5.64 + 5.86 + 5.7 + 5.67 + 5.77 + 4.95 + 5.88 + 5.61 + 5.62 = 56.25$$

$$(\sum x_i)^2 = (56.25)^2 = 3,164.063$$

$$\sum x_i^2 = 5.55^2 + 5.64^2 + 5.86^2 + 5.7^2 + 5.67^2 + 5.77^2 + 4.95^2 + 5.88^2 + 5.61^2 + 5.62^2 = 317.017$$

เมื่อ $k = 3$
 $s = 0.05$
 $n' = 10$
 แผนในการจะได้

$$N = \left[\frac{3}{0.05} \frac{\sqrt{10(317.017) - (56.25)^2}}{(56.25)} \right]^2$$

$$N = 6.948 \text{ รอบหรือ } 7 \text{ รอบ}$$

ปุ่มตอนที่ 1: การคำนวณหาจำนวนรอบที่ระดับความชื้อมั่นเรียงเบต 99.7

ลำดับ	ชื่อหนอนการผลิต	จำนวนรอบขั้นเวลา
1	ประกอบเมนูวิดีโอ	6.948
2	เช็คความคล่องของเครื่องซีฟู้ด	9.325
3	ประกอบผ่านไลน์และสีแบบเฉพาะเจาะจงกับโครงสร้าง	6.154
4	เก็บสายไฟโดยเปลี่ยนถือยกหัวหน้า	8.438
5	เช็คพื้นดรอปพีดีดีก	8.218
6	หยุดดำเนินซื้อขายตั้งแต่เดือนกรกฎาคม SP (ปรับแรงกดฝ่า 47)	7.071
7	เช็คสัญลักษณ์หน้าจอและปรับ ZZ	8.441
8	เช็คและปรับจุดชำ	9.015
9	ประกอบผาเทอนจ์โคเวอร์และติดบาร์โค้ด	7.681

บัญชีรายรับที่ 2: ทดสอบการกรองค่าเบ็ดเตล็ด ไส่ชุปกรรณ์ เสริม

ลำดับ	ชื่นตอนรายการพิเศษ	เงินเดือน 10 รอบ (วินาที)					
		1	2	3	4	5	6
1	ประจำอยู่สำหรับตั้งจ้างประจำโปรแกรม SP	28.02	26.87	28.66	26.18	25.98	27.08
2	ต่อสายความถี่ด้วยเท่านี้จะหักเพิ่มซึ่งสูตรดังความเร็ว 900s.p.m	27.22	23.9	26.79	25.46	27.64	25.82
3	ตั้งบันทึกโปรแกรมต่อ 3A และประจำอยู่สำหรับบินครอฟ์	56.23	53.26	52.58	58.56	57.98	54.14
4	เบรคและปรับตั้งตัวกรองตัวบีบ	130.45	137.68	132.23	128.88	122.22	136.90
5	เบรค BSR ๆๆ	30.78	27.46	28.12	29.43	29.39	28.42

ลำดับ	ชื่นตอนรายการพิเศษ	เงินเดือน 10 รอบ (วินาที)					
		7	8	9	10	Total	เฉลี่ย
1	ประจำอยู่สำหรับตั้งจ้างประจำโปรแกรม SP	27.95	29.91	26.22	29.31	276.18	27.62
2	ต่อสายความถี่ด้วยเท่านี้จะหักเพิ่มซึ่งสูตรดังความเร็ว 900s.p.m	23.82	26.44	27.02	26.97	261.08	26.11
3	ตั้งบันทึกโปรแกรมต่อ 3A และประจำอยู่สำหรับบินครอฟ์	49.63	53.5	53.77	53.94	543.59	54.36
4	เบรคและปรับตั้งตัวกรองตัวบีบ	139.76	120.65	131.30	127.68	1,309.8	130.98
5	เบรค BSR ๆๆ	29.03	27.87	27.4	29.44	287.34	28.73
						รวม	267.79

ข้อตอนที่ 2: การคำนวณทำจำานวนรอบที่ระดับความชื้มน้ำร้อยละ 99.7

ลำดับ	ปั๊มน้ำนองการผลิต	จำนวนรอบจัมเบต้า
1	ประกอบผ้าหลังจัลลอง และฟ้า โปรดเกรน SP	8,037
2	ต่อสายคาวบุนตัวใหญ่ท่านเดาหอยด้านในซึ่งเป็นสีเขียว (พื้นอ่อนตื้นความเร็ว 900 s.p.m)	8,634
3	ตั้งปั๊มที่ไม่ใช่ถังหุ้มโดยตัวเอง แต่จะประมวลผลนำเข้าบ่อบินดอร์ เนื่องจากพื้นที่ไม่สามารถติดตั้งได้	7,591
4	เชือกและรูปแบบตัวกรองด้วย	6,724
5	เชือก BSR หุ้ม	4,496

ข้อตอนที่ 3: stagnation pressure ของเครื่องสำอางความพร้อมในการเย็บยอกจักร

ลำดับ	ปั๊มน้ำนองการผลิต	เวลาการจั่น 10 ชั่วโมง (วินาที)					
		1	2	3	4	5	6
1	เชือกหรือแผ่นดัด	27.32	26.55	25.3	23.72	24.63	26.48
2	หยอดน้ำน้ำโนร์เจียร์และ stagnation pressure สำคัญ	32.59	29.34	29.11	28.92	29.78	32.85
3	ประกอบผ้าหลังเรียร์ โคลเวอร์และขันน็อตฝ่าหัลล์เรียร์ โคลเวอร์	57.88	57.6	58.84	58.18	56.22	60.75
4	ปรับเปลี่ยนกระยะเหด โคลเวอร์จำลอง, CFL	27.74	28.8	28.29	30.24	31.33	30.12
5	ประกอบบอนเดด โคลเวอร์	25.61	27.34	24.7	26.25	24.83	26.31
6	เชือกเส้นตั้งติมิตเตอร์	44.66	48.59	44.9	48.42	43.67	44.87
7	เชือกและปรับเปลี่ยนตัวอักษร	20.92	23.6	23.47	20.71	21.49	22.36
8	เชือกการประมวลผล PAM และกเลอร์จูปกรณ์ต่อรอง	16.33	17.4	16.52	17.24	18.63	15.62

ប្រើនទូននៅទី 3: សេវានប្រភេទដែលប្រើប្រាស់គ្រាប់ការងារមួយចំនួន (តុល)

តាត់ប្រា	ប្រើប្រាស់ការងារផែនទៀត	គោរការងារចំនួន 10 រុប (វិនាទី)					Total	តម្លៃ
		7	8	9	10			
1	ខ្សែកអូរឈើនុត្រូ	25.62	24.92	24.82	24.16	253.5	25.35	
2	អបិតណ្ឌមុន កូរងបុរាណពេជ្យសេវានប្រភេទ	29.2	29.42	30.07	32.33	303.6	30.36	
3	ប្រភកខូបអាហាតុងរឹរី កូវេវូ និងបុន្ថែនីអូអាមាតុងរឹរី កូវេវូ	56.93	57.67	54.69	57.56	576.3	57.63	
4	ប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនកូវេវូ និងបុន្ថែនីអូអាមាតុងរឹរី កូវេវូ, CFL	28.45	30.66	26.84	28.9	291.4	29.14	
5	ប្រភកខូបអាហាតុងរឹរី កូវេវូ	25.98	26.07	24.57	26.15	257.8	25.78	
6	ខ្សែកតីបីប៉ែងពិនិត្យមេធូវី	45.28	51.21	47.34	43.82	462.8	46.28	
7	ខ្សែកដែលប្រើប្រាស់កូវេវូ	20.96	23.08	22.88	23.84	223.3	22.33	
8	ខ្សែកការប្ររកបុណ្យខ្សែក PAM និងកំសុំការសេវានកំតែង	16.83	16.24	16.5	15.68	167	16.70	
						រវាយ	253.57	

ប្រើនទូននៅទី 3: ការកំណត់រាយការងារប្រចាំថ្ងៃដែលបានរាយការងារចំនួន 99.7

តាត់ប្រា	ប្រើប្រាស់ការងារផែនទៀត		តម្លៃ
	ប្រើប្រាស់ការងារផែនទៀត	ប្រើប្រាស់ការងារផែនទៀត	
1	ខ្សែកអូរឈើនុត្រូ		6.570
2	អបិតណ្ឌមុន កូរងបុរាណពេជ្យសេវានប្រភេទ		8.740
3	ប្រភកខូបអាហាតុងរឹរី កូវេវូ និងបុន្ថែនីអូអាមាតុងរឹរី កូវេវូ		2.460
4	ប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនកូវេវូ និងបុន្ថែនីអូអាមាតុងរឹរី កូវេវូ, CFL		7.590

ប្រព័ន្ធដែលទី 3: ការគាំទងវមាតាងចាប់ពីរដែលមិនមែនខ្លួនខ្លួនត្រូវបាន 99.7 (តាម)

លំដាប់	ប្រព័ន្ធដែលទី 3	ចំណាំនរណាពិត	ចំណាំនរណាសេរីត	ចំណាំនរណាទេរាប់
5	ប្រព័ន្ធបែកសេដ កុវ៉វីរ			3.660
6	ឡើកតើបងគ់តុកិត្យិមិត្តុរ			9.368
7	ឡើកតើបងគ់ពិតិត្តុក			9.568
8	ឡើកការប្រភែកុងមុខង PAM និងកំសាន្តកុងករណីសេរីតុងជាកល់			9.232

ប្រព័ន្ធដែលទី 4: ទុកចូលការយុប្បជាជាតាតាត់បាន

លំដាប់	ប្រព័ន្ធដែលទី 4	រោគការចូល 10 រោន (វិនាទី)					
		1	2	3	4	5	6
1	ចំពាយឱពាណិវេស្សីលើឡើកតើបងគ់ប្រព័ន្ធទុន	15.22	14.46	15.04	14.96	14.73	15.52
2	ឃើញតាមតំបន់	41.23	43.78	42.39	42.03	43.11	46.48
3	ឃើញតាមបានថ្មី 9 និងតាមបានថ្មី 11	126.73	130.62	125.32	128.24	130.03	119.94
4	ឃើញតាមបានថ្មី 9 និងតាមបានថ្មី 11	48.28	46.97	47.24	52.36	46.04	46.12
5	ឃើញតាមបានថ្មី 9 និងតាមបានថ្មី 11	47.32	44.78	51.43	45.27	49.84	47.58

ចុះពុណីនៅទី 4: អតសបករើយេងារដាតាមបាន (ពីរ)

តាត់ប្រា	ឈ្មោះគម្រោង	ឈ្មោះគម្រោង	គោរករាយ 10 រោន (វិនាទី)					Total	អតល
			7	8	9	10			
1	ចំណែកបាបីពាណវវីរនៃតេជ្រកតែស្អែកមួយឈឺរាយការណ៍ហានុញ្ញ		16.96	16.42	14.32	15.67	153.3	15.33	
2	ឈើងតាមត័ែង		43.86	40.92	39.42	44.78	428	42.80	
3	ឈើងតាមលានចំ 9 តេជ្រកបានឯកធនិង		117.75	127.72	125.4	128.24	1260	125.99	
4	ឈើងតាមមាសទ្វានឯកធន, ឲ្យការ នៃនាមខែង		51.12	52.44	51.2	49.91	491.68	49.17	
5	ឈើងទូតាមពាក្យពិនិត្យ		49.52	50.62	46.31	44.25	476.92	47.69	
							ទូរ	280.98	

ចុះពុណីនៅទី 4: ការគាំនុវត្តនាការដានរបស់ទីរដ្ឋប្រចាំគានមិនមែនមែនីនរួម 99.7

តាត់ប្រា	ឈ្មោះគម្រោង	រាយការណ៍តិច	ចំនួនរាយការណ៍	ចំនួនរាយការណ៍
1	ទំនាក់ទំនងពាណវវីរនៃតេជ្រកតែស្អែកមួយឈឺរាយការណ៍ហានុញ្ញ			9.753
2	ឈើងតាមត័ែង			7.434
3	ឈើងតាមលានចំ 9 តេជ្រកបានឯកធនិង			3.554
4	ឈើងតាមមាសទ្វានឯកធន, ឲ្យការ នៃនាមខែង			8.607
5	ឈើងទូតាមពិនិត្យ			9.299

บัญชีตอนที่ 5: ติดตั้งถังเก็บน้ำและประปาตู้ค่าหูน้ำบ้าน – ถัง

ลำดับ	ชื่นตอนการผลิต	เวลาการจับ 10 รอบ (วินาที)					
		1	2	3	4	5	6
1	ติดตั้งถังเก็บน้ำประปาสำหรับ	29.87	28.53	28.42	26.61	30.88	29.93
2	เข็มกรอตัวยาและซึ่งนำหันก้นบีบีนเคนส์	79.92	83.79	77.94	76.87	80.34	78.92
3	ซึ่งนำหันก้นหันซึ่งบัน	68.21	68.64	69.78	66.89	61.06	66.57
4	เป็นด้ามยาว DMC50	40.21	36.83	35.64	35.48	35.44	36.92
5	เย็บ ZZ แบบเดดตัดตัวอย่าง	125.36	124.23	134.45	130.08	120.32	120.85

ลำดับ	ชื่นตอนการผลิต	เวลาการจับ 10 รอบ (วินาที)						เฉลี่ย
		7	8	9	10	Total		
1	ติดตั้งถังเก็บน้ำประปาสำหรับ	29.72	26.84	28.01	28.51	287.32	28.73	
2	เข็มกรอตัวยาและซึ่งนำหันก้นบีบีนเคนส์	79.65	84.76	81.9	81.44	805.53	80.55	
3	ซึ่งนำหันก้นหันซึ่งบัน	65.16	68.48	62.2	61.24	658.23	65.82	
4	เป็นด้ามยาว DMC50	36.77	35.89	39.86	38.67	371.71	37.17	
5	เย็บ ZZ แบบเดดตัดตัวอย่าง	133.52	136.26	133.87	119.96	1278.9	127.89	
					รวม	340.17		

บัญชีตอนที่ ๕: การคำนวณหาจำนวนรอบที่ระดับความเรื่อของน้ำร่องชลประทาน ๙๙.๗

ลำดับ	ชื่อตัวอย่าง	จำนวนน้ำที่ได้	จำนวนรวมน้ำทิ้ง
1	ติดตั้งเกลือรูปไข่ประจำครึ่อง		7.462
2	เข็มกระดูกใหญ่และซุ้งนำหันกับบินเจต		3.057
3	ซุ้งนำหันก์เทนชั่นบัน		7.919
4	เข็มตัวเขียว DMC50		7.528
5	เข็ม ZZ แบบตีและตัดตัวอย่าง	8.252	

2. การหาเวลาปกติ (Normal Time)

การคำนวณหาค่าเวลาปกติในแต่ละสถานีงาน จะมีการประเมินประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน ซึ่งระบบการประเมินประสิทธิภาพในการทำงานในที่นี้ ผู้จัดได้เลือกระบบ เวสติง ไฮส์ แล้วนำค่าอัตราความเร็วในการปฏิบัติงาน (Rating Factor) ที่ได้จากการประเมินมาคำนวณหาค่าเวลาปกติ โดยใช้สมการ

$$\text{Normal Time} = \text{Average Time} \times \text{Rating Factor}$$

ตารางแสดงผลการให้คะแนนอัตราความเร็วในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอน	Skill	Effort	Condition	Consistency	Total	Rating Factor
1	C1	C2	C	D	0.10	1.10
2	C1	C1	C	C	0.14	1.14
3	C1	C1	D	C	0.12	1.12
4	C1	C1	D	C	0.12	1.12
5	C1	C1	C	C	0.14	1.14

ผู้ประเมิน คณานุพัฒน์ ไทรโยค, ศุรพัฒน์ แสงศรีจันทร์ (วิศวกรแผนกประกอบชิ้นงานสำเร็จรูป)

ผู้รับรอง จรรยา ประมวลคุณ (ผู้จัดการแผนกประกอบชิ้นงานสำเร็จรูป)

การประเมินประสิทธิภาพในการทำงานของคนงานจะให้คะแนนของปัจจัยทั้ง 4 ตัวนี้ ได้แก่ ความชำนาญ (Skill), ความพยายาม (Effort), ความสม่ำเสมอ (Consistency) และ สภาพแวดล้อม (Conditions) ได้ถูกกำหนดไว้แล้ว โดยดูจากตารางที่ 2.5

ตัวอย่าง การคำนวณค่าอัตราความเร็วในการปฏิบัติงาน

กระบวนการ 1: ประกอบโครงหน้ากับแพลงวงจราไฟฟ้า

ความชำนาญ (Skill)	ประเมินอยู่ในระดับสูงกว่าปกติ (C1)	=+0.06
ความพยายาม (Effort)	ประเมินอยู่ในระดับสูงกว่าปกติเล็กน้อย (C2)	=+0.02
ความสม่ำเสมอ (Consistency)	ประเมินอยู่ในระดับดี (C)	=+0.02
สภาพแวดล้อม (Conditions)	ประเมินอยู่ในระดับปกติ (D)	=+0.00
รวม		=+0.10

จากนั้นนำค่า +0.10 ไปรวมกับ 1.00 ซึ่งจะได้ค่าประสิทธิภาพในการทำอัตราความเร็วในการปฏิบัติงานของกระบวนการประกอบโครงหน้ากับแพงวงจรไฟฟ้า เท่ากับ 1.10 หรือ 110% แล้วจึงหาค่าเวลาปกติตามสูตร

$$\begin{array}{lll} \text{เวลาปกติ (Normal Time)} & = 274.05 \times 1.10 & \text{วินาที} \\ & = 301.45 & \text{วินาที} \end{array}$$

ตารางแสดงเวลาปกติการทำงานของกระบวนการประกอบชิ้นงานสำเร็จ ก่อนการปรับปรุง

ขั้นตอนที่ 1: ประกอบโครงหน้ากับแพงวงจรไฟฟ้า

ลำดับ	ขั้นตอนการผลิต	เวลาปกติ (วินาที)
1	ประกอบแน่นค์วิล	6.19
2	เช็คความคล่องของเครื่องซ้ำฟท'	11.92
3	ประกอบฝาหน้าและเสียงแพงวงจรเข้ากับโครงจักร	63.15
4	เก็บสายไฟเบิลและลือกสกรูฝาหน้า	48.96
5	เช็คฟันครอบไฟด็อก	18.08
6	หยดน้ำมันซัฟพอตชีทและเข้าโปรแกรม SP (ปรับแรงกดผ้า 47)	19.71
7	เช็คสัญลักษณ์หน้าจอและปรับ ZZ	69.28
8	เช็คและปรับจุดคำ	43.22
9	ประกอบฝาชนจ์โคเวอร์และติดบาร์โค๊ด	20.95
รวม		301.45

ขั้นตอนที่ 2: ทดสอบการกรอด้วยและใส่อุปกรณ์เสริม

ลำดับ	ขั้นตอนการผลิต	เวลาปกติ (วินาที)
1	ประกอบฝาหลังจำลอง และเข้าโปรแกรม SP	31.48
2	ต่อสายควบคุมด้วยเท้าและหยดน้ำมันซีบีสูค (พร้อมตั้งความเร็ว 900 s.p.m)	29.76
3	ตั้งบทเทิน โซลฟูตอ โต้ 3A และประกอบฝานับบินดอร์ เข้ากับฟรอนท์โคเวอร์	61.97

ขั้นตอนที่ 2: ทดสอบการกรองด้วยและใส่อุปกรณ์เสริม (ต่อ)

ลำดับ	ขั้นตอนการผลิต	เวลาปกติ (วินาที)
4	เช็คและปรับตั้งตัวกรองด้วย	149.31
5	เช็ค BSR พุต	32.76
	รวม	305.29

ขั้นตอนที่ 3: สแกนบาร์โค้ดและปรับความพอดีในการเย็บของจักร

ลำดับ	ขั้นตอนการผลิต	เวลาปกติ (วินาที)
1	เช็คฟรีเ xenic	28.39
2	หยุดนำมันโครงจักรและสแกนบาร์โค้ด	34.00
3	ประกอบฝ่าหลังเรียร์โโคเวอร์และขันน็อตฝ่าหลังเรียร์โโคเวอร์	64.55
4	ปรับและเช็คระยะห่างโโคเวอร์จำลอง, และระบบ CFL	32.63
5	ประกอบเข็มโโคเวอร์	28.87
6	เช็คเสียงดังลิมิตเตอร์	51.83
7	เช็คและปรับไฟด์อค	25.01
8	เช็คการประกอบของ PAM และกล่องอุปกรณ์เสริมจำลอง	18.70
	รวม	284.00

ขั้นตอนที่ 4: ทดสอบการเย็บจากผ้าตัวอย่าง

ลำดับ	ขั้นตอนการผลิต	เวลาปกติ (วินาที)
1	ต่อสายไฟพาวเวอร์และเช็คสัญลักษณ์บนเทนชั้น	17.17
2	เย็บด้วยถัก	47.94
3	เย็บลายนาฬิกาชั้น 9 และลายดาวนิ่ง	141.12
4	เย็บลายมาตรฐานอักษร, ภูเขา และ รังผึ้ง	55.07
5	เย็บออดี้น้ำทบทวน โอลสติทช์	53.42
	รวม	314.71



ขั้นตอนที่ 5: ติดฉลากสติ๊กเกอร์และปรับตั้งค่าแทนชั้นบน – ถ่าง

ลำดับ	ขั้นตอนการผลิต	เวลาปกติ (วินาที)
1	ติดสติ๊กเกอร์ป้ายประจำเครื่อง	32.75
2	เช็กรอตัวยาและซั่งน้ำหนักบันบินเกส	91.83
3	ซั่งน้ำหนักแทนชั้นบน	75.04
4	เย็บด้ายขา DMC50	42.37
5	เย็บ ZZ แบบถี่และตัดตัวอย่าง	145.79
	รวม	387.79

3. การหาเวลาเพิ่มและเวลามาตรฐาน (Determining Allowance and Standard Time)

โดยการทำการวิจัยในที่นี่ ผู้วิจัยได้ทำการประเมินเวลาลดหย่อนร่วมกับวิศวกรแผนกประกอบชิ้นงานสำเร็จ โดยการประเมินจากวิธีการทำงานและความสมเหตุสมผลของพนักงานในช่วงเวลาปฏิบัติงานจริง ซึ่งเวลาเพิ่มของกระบวนการประกอบไปด้วย 3 หัวข้อได้แก่ เวลาส่วนบุคคล, การล่าช้าหรือการรอคอย และความเมื่อยล้าของพนักงาน แสดงผลตามตารางดังต่อไปนี้

ตารางแสดงเวลาเพิ่ม (Allowance Time) ของแผนกประกอบชิ้นงานสำเร็จ

กิจกรรมที่นำมายกเวลามาเพิ่ม	เวลาเพิ่ม
การเพิ่มเวลาส่วนบุคคล	5%
การล่าช้าหรือการรอคอย	3%
ความเมื่อยล้า	4%
รวม	12%

จากนั้นทำการหาค่าเวลามาตรฐานจากการหาราคาเวลาปกติ (Normal Time) และเวลาเพิ่ม (Allowance Time) โดยสมการ

$$STD = NT + A (NT) = NT (1+A)$$

เมื่อ STD = เวลามาตรฐาน (Standard Time)

NT = เวลาปกติ (Normal Time)

A = เวลาเพิ่ม (Allowance Time)

ตัวอย่าง การคำนวณ เวลามาตรฐาน (Standard Time)

ขั้นตอนที่ 1: ประกอบโครงหน้ากับแพรวงจรอไฟฟ้า

$$\begin{aligned} \text{STD} &= \text{NT} + A(\text{NT}) \\ &= \text{NT}(1+A) \\ &= 301.45(1+0.12) \\ &= 337.63 \end{aligned}$$

ตารางที่ 5 เวลามาตรฐานการทำงานของกระบวนการประกอบชิ้นงานสำเร็จ ก่อนการปรับปรุง

ขั้นตอนที่ 1: ประกอบโครงหน้ากับแพรวงจรอไฟฟ้า

ลำดับ	ขั้นตอนการผลิต	เวลามาตรฐาน (วินาที)
1	ประกอบแขนด้วล	6.93
2	เช็คความถูกต้องของเครื่องซ้ำฟื้ฟุ	13.35
3	ประกอบฝาหน้าและเสียงแพรวงจรอไฟฟ้า	70.72
4	เก็บสายไฟเดมิลและล็อกสกรูฝาหน้า	54.84
5	เช็คฟันครอบปีกค์ออก	20.25
6	หยุดน้ำมันซัฟพอดซีทและเข้าโปรแกรม SP (ปรับแรงกดผ้า 47)	22.07
7	เช็คสัญลักษณ์หน้าจอและปรับ ZZ	77.60
8	เช็คและปรับจุดคำ	48.41
9	ประกอบฝาชนวนจ์โคลเวอร์และติดบาร์โคล์	23.46
รวม		337.63

ขั้นตอนที่ 2: ทดสอบการกรอค้ายและใส่ถุงบรรจุภัณฑ์เสริม

ลำดับ	ขั้นตอนการผลิต	เวลามาตรฐาน (วินาที)
1	ประกอบฝาหลังจำลอง และเข้าโปรแกรม SP	35.26
2	ต่อสายความคุ้มค่าว่าเท้าและหยุดน้ำมันชีบีสูค (พร้อมตั้งความเร็ว 900 s.p.m)	33.33
3	ตั้งบักเทินโซลฟูตอโต้ 3A และประกอบฝานบันบินคอร์ เข้ากับฟรอนท์โคลเวอร์	69.41
4	เช็คและปรับตั้งตัวกรอค้าย	167.23

ขั้นตอนที่ 2: ทดสอบการกรอด้วยและใส่อุปกรณ์เสริม (ต่อ)

ลำดับ	ขั้นตอนการผลิต	เวลามาตรฐาน (วินาที)
5	เช็ค BSR พุต	36.69
	รวม	341.92

ขั้นตอนที่ 3: สแกนบาร์โค้ดและปรับความพอดีในการยึดของจักร

ลำดับ	ขั้นตอนการผลิต	เวลามาตรฐาน (วินาที)
1	เช็คฟรีเ xen'd	31.80
2	หยุดนำมัน โครงการและสแกนบาร์โค้ด	38.08
3	ประกอบฝาหลังเรียร์โคเวอร์และขันน็อตฝาหลังเรียร์โคเวอร์	72.29
4	ปรับและเชื่อมะเขด โคเวอร์จำลอง, และระบบ CFL	36.55
5	ประกอบเขด โคเวอร์	32.34
6	เช็คเสียงดังลิมิตเตอร์	58.05
7	เช็คและปรับฟีดเด็อก	28.01
8	เช็คการประกอบของ PAM และกล่องอุปกรณ์เสริมจำลอง	20.95
	รวม	318.08

ขั้นตอนที่ 4: ทดสอบการยึดจากผ้าตัวอย่าง

ลำดับ	ขั้นตอนการผลิต	เวลามาตรฐาน (วินาที)
1	ต่อสายไฟพาวเวอร์และเช็คสัญลักษณ์บนแทนชั่น	19.23
2	เย็บด้ายถัก	53.69
3	เย็บลายนาฬิกา 9 และลายดาวนิ่ง	158.05
4	เย็บลายมาตรฐานอักษร, ภูเขา และ รังผึ้ง	61.68
5	เย็บขอตัวนักเทิน โอลสติทซ์	59.82
	รวม	352.47

ขั้นตอนที่ 5: ติดฉลากสติ๊กเกอร์และปรับตั้งค่าเทนชั่นบัน – ล่าง

ลำดับ	ขั้นตอนการผลิต	เวลามาตรฐาน (วินาที)
1	ติดสติ๊กเกอร์ป้ายประจำเครื่อง	36.69
2	เช็คกรอค้ายและซั่งน้ำหนักบันบินเคส	102.85
3	ซั่งน้ำหนักเทนชั่นบัน	84.04
4	เข็นด้วยขา DMC50	47.46
5	เข็น ZZ แบบถี่และตัดตัวอย่าง	163.29
	รวม	434.33


ภาคผนวก ข

การวิเคราะห์การทำงานของคน ก่อนการปรับปรุง

การวิเคราะห์การทำงานของคน

เป็นการใช้เทคนิคการวิเคราะห์การทำงานของคนโดยแผนภูมิมือซ้าย – ขวา ในการปรับปรุงวิธีการทำงานและจัดสถานีงานให้เหมาะสมเพื่อให้ง่ายต่อการทำงานของพนักงาน

ขั้นตอนที่ 1: ประกอบโครงหน้ากับแพลงวาร์ไฟฟ้า



รูปภาพแสดงสถานีงานและลำดับการเคลื่อนไหวของพนักงานขั้นตอนที่ 1 ก่อนการปรับปรุง

ตารางแสดงระยะทางและเวลาการเคลื่อนที่ของพนักงานขั้นตอนที่ 1 ก่อนการปรับปรุง

ลำดับ	อุปกรณ์/ชิ้นส่วน	ระยะทาง (cm.)	เวลา (วินาที)
1	แขนค์วิล	69	2.35
2	ไขควงแฉก 3"	69	1.76
3	ฝาหน้า	93	4.61
4	สายเคเบิลเหลือง	69	3.93
5	สายเคเบิลดำ		
6	สกรูทอร์ค	69	2.17
7	น็อต	71	4.45
8	ไขควงแฉก 3"	69	2.31

ตารางแสดงระยะเวลาการเคลื่อนที่ของพนักงานขั้นตอนที่ 1 ก่อนการปรับปรุง (ต่อ)

ลำดับ	อุปกรณ์/ชิ้นส่วน	ระยะทาง (cm.)	เวลา (วินาที)
9	ไขควงแฉก 8"	69	1.81
10	ไขควงแฉก 4"	69	3.35
11	เกจวัดช่องฟัน	69	2.87
12	น้ำมันซัพพอต	69	2.47
13	สายไฟพาวเวอร์	69	2.65
14	ไขควงแบน 6"	69	1.73
15	ไขควงแฉก 6"	69	1.1
16	เกจวัดช่องลิมิตเตอร์	69	2.67
17	ไขควงแฉก 3"	69	1.61
18	เซนเซอร์โคเวอร์	71	3.01
19	บาร์โค๊ดแผ่นที่ 1	71	3.57
20	บาร์โค๊ดแผ่นที่ 2		

แผนภูมิมือซ้าย – ขวาก่อนพนักงานขั้นตอนที่ 1 ก่อนการปรับปรุง


Left Hand		Right Hand	
Operation detail	Process	Process	Operation detail
เอื้อมมือไปจับ PAM	○ □ ▽ D ➔	○ □ ▽ D ➔	
จับ PAM	● □ ▽ D ➔	○ □ ▽ D ➔	ประคอง PAM
ดึง PAM มายังพื้นที่ทำงาน	● □ ▽ D ➔	● □ ▽ D ➔	ดึง PAM มายังพื้นที่ทำงาน
เอื้อมมือไปหยนแนนคิวล์	○ □ ▽ D ➔	○ □ ▽ D ➔	
หยนแนนคิวล์	● □ ▽ D ➔	○ □ ▽ D ➔	
	○ □ ▽ D ➔	● □ ▽ D ➔	จับแนนคิวล์
	○ □ ▽ D ➔	● □ ▽ D ➔	ประคองแนนคิวล์ให้กับตัว PAM
	○ □ ▽ D ➔	○ □ ▽ D ➔	เอื้อมมือไปหยนไขควงแฉก 3"
	○ □ ▽ D ➔	○ ■ ▽ D ➔	เช็คแครงค์ช้าฟ์ที่ล่าง
	○ □ ▽ D ➔	○ ■ ▽ D ➔	เช็คแครงค์ช้าฟ์ที่บน

	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla \text{D} \rightarrow$	วงไก่คงแฉก 3" ลง
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla \text{D} \rightarrow$	เอื้ยวตัวไปทางด้านขวา
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla \text{D} \rightarrow$	เอื้อมมือไปหันฝ่าหน้า
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	แกะถุงพลาสติกออก
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	หยินฝ่าหน้า
จับฝ่าหน้า	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla \text{D} \rightarrow$	เอื้อมมือไปหันสายเคเบิลเหลืองและดำ
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	ต่อสายเคเบิลเข้ากับแพงงจร
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	สอดสายเคเบิลเหลืองเข้ากับ PAM
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	ต่อสายเคเบิลฝ่าหน้าเข้ากับ PAM
ประกอบฝ่าหน้าเข้ากับ PAM	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	ประกอบฝ่าหน้าเข้ากับ PAM
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	หมุน PAM เพื่อเก็บสายเคเบิล
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla \text{D} \rightarrow$	เอื้อมมือไปหันไก่คงแฉก 3"
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	จับไก่คงแฉก 3"
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	เก็บสายเคเบิล
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla \text{D} \rightarrow$	วงไก่คงแฉก 3" ลง
หมุนแ xen ค์วิตเพื่อเปิดช่องใส่สกรู	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	
เอื้อมมือไปหันน็อต 5 ตัว	$\text{O} \square \nabla \text{D} \rightarrow$	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	
หันน็อต 5 ตัว	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla \text{D} \rightarrow$	เอื้อมมือไปจับ สกรูทอร์ค
นำมารวบไว้ด้านหน้า	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	ดึงสกรูทอร์ค
ประกอบน็อตเข้ากับสกรูทอร์ค	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	ขันน็อตเข้ากับตัว PAM
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	ปล่อยสกรูทอร์ค
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla \text{D} \rightarrow$	เอื้อมมือไปหันไก่คงแฉก 3"
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	จัดเทนชั่นให้ตรง
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla \text{D} \rightarrow$	วงไก่คงแฉก 3" ลง
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	หันไก่คงแฉก 6"
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	ขันน็อตบริเวณ Tension ให้แน่น
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla \text{D} \rightarrow$	วงไก่คงแฉก 6" ลง
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	หันไก่คงแฉก 4"
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	ไขกรูบริเวณฟีดค์อก
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla \text{D} \rightarrow$	เอื้อมมือไปหันเกจวัสดุช่องพื้น

จับตัวฟีดตีออก			เช็คความกว้างของช่องฟัน
			ขันน์อ๊อบบริเวณ Feed dog ให้แน่น
			วางไข่คงแฉก 4" ลง
			หยินน้ำมันซัฟพอต
			หยอดน้ำมันซัฟพอตบริเวณซัฟพอตชีก
			วางน้ำมันซัฟพอตลง
ขับ PAM			หมุน PAM
			เสียงสายไฟฟ้าเวอร์
กดปุ่ม 3 ปุ่มเพื่อเข้าโหมด SP			กดเปิดสวิตซ์ไฟฟ้าเวอร์
ปรับตั้งค่าแรงกดให้ได้เท่ากับ 47			
			กดเลือกโปรแกรม SP
			เช็คสัญลักษณ์หน้าจอ SP
			เช็ค ZZ
			กดปุ่มปรับตั้ง ZZ
เอื่อมไปเมืองขึ้นไข่คงแบบ 6"			
ขันปรับสกรู			ถือไข่คงแบบ 6"
เอื่อมไปเมืองขึ้นไข่คงแฉก 6"			
ขันปรับสกรู			กดปุ่มปรับตั้ง ZZ
ถือไข่คงแฉก 6"			
วางไข่คงแฉก 6" ลง			
หยินเกจวัดช่องลิมิตเตอร์			
เช็คช่องลิมิตเตอร์			จับเกจวัดช่องลิมิตเตอร์ไว้
ขันปรับสกรู (ไข่คงแบบ 6") ให้แน่น			
วางไข่คงแบบ 6" ลง			
			จอดแผ่นเฟรมนีเคลลอก
ขับ PAM			หมุนแซนคิลิป ไปบังตำแหน่งต่ำสุด
			หมุน PAM เพื่อขันสกรู
			เอื่อมมือไปหยอดไข่คงแฉก 3"
			ขันสกรูเมนชาร์ปด้านหลังพร้อมจุดคำ

			หายไป
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	หยิบแผ่นเฟรมนีเดล
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	ประกอบเข้ากับฟีดค์อกตั้งเดิน
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	กคลื่น ZZ
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\text{O} \blacksquare \nabla \text{D} \Rightarrow$	ตรวจเช็คการทำงานของ โหมด ZZ
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	กคลื่นบันทึกข้อมูล
เอื้อมมือไปถอดสายไฟพาวเวอร์	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	ถอดสายไฟพาวเวอร์
เอื้องตัวไปทางซ้าย	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	
เอื้อมมือไปหยิบบาร์โค้ดแผ่นที่ 1	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	
หยิบบาร์โค้ดแผ่นที่ 1	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	
เอื้อมมือไปหยิบบาร์โค้ดแผ่นที่ 2	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	
หยิบบาร์โค้ดแผ่นที่ 2	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	
สอดไวด์เครื่อง PAM	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	
เอื้อมมือหยิบแขนจ์โคเวอร์	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	
แกะถุงพลาสติกออก	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	จับฝ่าแขนจ์โคเวอร์
ประกอบฝ่าแขนจ์โคเวอร์	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	

ขั้นตอนที่ 2: ทดสอบการกรอด้วยและใส่อุปกรณ์เสริม



รูปภาพแสดงสถานีงานและลำดับการเคลื่อนไหวของพนักงานขั้นตอนที่ 2 ก่อนการปรับปรุง

ตารางแสดงระยะทางและเวลาการเคลื่อนที่ของพนักงานขั้นตอนที่ 2 ก่อนการปรับปรุง

ลำดับ	อุปกรณ์/ชิ้นส่วน	ระยะทาง (cm.)	เวลา (วินาที)
1	ไขควงแบบ 6"	69	1.44
2	ฝ่าหลังจำลอง	69	2.85
3	สายไฟพาวเวอร์	69	1.91
4	นำมันซีบีสูค	69	2.51
5	ด้วยสีขาว	69	1.75
6	ที่วัดบ๊บทิน ไฮลัฟต์อโต้ 3A	71	2.61
7	ที่กรอด้วย	69	1.69
8	ฝานับบินดอร์	71	2.72
9	ไขควงแฉก 4"	69	1.37
10	ตัวกรอด้วย	69	2.49
11	ด้วยทดสอบสีขาว	69	2.26
12	สาย BSR พุต	69	3.03
13	ไขควงแฉก 8"	69	2.26

แผนภูมิมือซ้าย – ขวางของพนักงานขั้นตอนที่ 2 ก่อนการปรับปรุง


Left Hand		Right Hand	
Operation detail	Process	Process	Operation detail
เอื้อมมือไปจับ PAM	○□▽D⇒	○□▽D⇒	
จับ PAM	●□▽D⇒	●□▽D⇒	ประคง PAM
ดึง PAM มาซึ่งพื้นที่ทำงาน	●□▽D⇒	●□▽D⇒	ดึง PAM มาซึ่งพื้นที่ทำงาน
	○□▽D⇒	○□▽D⇒	เอื้อมมือไปหันใบความแบบ 6"
	○□▽D⇒	●□▽D⇒	จัดไวน์เดอร์ให้ตรง
	○□▽D⇒	○□▽D⇒	วางใบความแบบ 6" ลง
	○□▽D⇒	○□▽D⇒	เอื้อมมือไปหันฝาหลัง
	○□▽D⇒	●□▽D⇒	หันฝาหลังจำลอง
จับฝาหลังจำลอง	●□▽D⇒	●□▽D⇒	จับสายเคเบิลเหลือง
	○□▽D⇒	●□▽D⇒	สอดสายเคเบิลเหลืองผ่านฝาหลัง จำลอง
	○□▽D⇒	●□▽D⇒	ประกนฝาหลังจำลองเข้ากับ PAM
หมุน PAM	●□▽D⇒	●□▽D⇒	หมุน PAM
	○□▽D⇒	○□▽D⇒	เอื้อมมือไปหันสายไฟพาวเวอร์
จับสายเคเบิลเหลือง	●□▽D⇒	●□▽D⇒	ต่อสายไฟพาวเวอร์กับสายเคเบิล เหลือง
กดปุ่ม 3 ปุ่มเพื่อเข้าโหมด SP	●□▽D⇒	●□▽D⇒	กดเปิดสวิตช์พาวเวอร์
	○□▽D⇒	○□▽D⇒	เอื้อมมือไปหันใบความคุมด้วยเท้า
	○□▽D⇒	●□▽D⇒	เสียบสายไฟความคุมด้วยเท้า
แกะบันบินคอร์ออก	●□▽D⇒	○□▽D⇒	เอื้อมมือไปหันนํามันชีบีสูคุ
ถือบันบินคอร์	●□▽D⇒	●□▽D⇒	หยดนํามันบริเวณชีบีสูคุ
	○□▽D⇒	○□▽D⇒	วางนํามันชีบีสูคุลง
กดปุ่มตั้งความเร็ว 900 s.p.m	●□▽D⇒	○□▽D⇒	
	○□▽D⇒	○□▽D⇒	เอื้อมมือไปหันด้วยสีขาว
	○□▽D⇒	●□▽D⇒	ประกนด้วยกันบันบินคอร์
	○□▽D⇒	●□▽D⇒	วางบันบินคอร์ลง
	○□▽D⇒	○□▽D⇒	เอื้อมมือไปหันที่วัดบักเทิน ໂຄລຸກູດອ ໄຕ 3A
จับที่วัดบักเทิน ໂຄລຸກູດອໄຕ 3A	●□▽D⇒	○■▽D⇒	ເຫັນການທ່ານທີ່ວັດບັກທີ່ເຫັນ ໂຄລຸກູດອ ໄຕ 3A
เอื้อมมือไปหันที่กรอตัว	○□▽D⇒	○□▽D⇒	

ใส่ไว้ที่กรอค้าย	●□▽D⇒	○□▽D⇒	
	○□▽D⇒	●□▽D⇒	นำที่วัสดุที่นิโอลฟ์ต่อตัว 3A ไปใส่เข้า
เอื้อมมือไปหยอดฝาบันบินดอร์	○□▽D⇒	●□▽D⇒	กดปุ่มหวานสอบบันทเทิน โอลฟ์ต่อตัว 3A
ประกอบฝาบันบินดอร์กับฟรอนท์ โคลเวอร์	●□▽D⇒	●□▽D⇒	ประกอบใส่ฝาบันบินดอร์เข้ากับฟรอนท์โคลเวอร์
	○□▽D⇒	○□▽D⇒	เอื้อมมือไปหยอดไขควงแยก 4"
	○□▽D⇒	●□▽D⇒	ปรับตัวกรอค้าย (ความหนา)
หยอดตัวกรอค้ายออก	●□▽D⇒	○□▽D⇒	เอื้อมมือไปหยอดตัวกรอค้าย
วางตัวกรอค้ายลง	○□▽D⇒	●□▽D⇒	ใส่ตัวกรอค้ายไว้ที่กรอค้าย
	○□▽D⇒	○□▽D⇒	เอื้อมมือไปหยอดค้ายสีขาว
	○□▽D⇒	●□▽D⇒	พันด้ายเข้ากับตัวกรอค้ายสำหรับทดสอบ
จับตัววัดบันทเทิน โอลฟ์ต่อตัว 3A	●□▽D⇒	●□▽D⇒	ทดสอบตัววัดบันทเทิน โอลฟ์ต่อตัว 3A ออก
	○□▽D⇒	●□▽D⇒	ปิดและเปิดเครื่องใหม่
หยอดสาย BSR พุต	●□▽D⇒	○□▽D⇒	
ต่อสาย BSR พุตเข้ากับ PAM	●□▽D⇒	●□▽D⇒	กดปุ่มครอบไฟด็อก
	○□▽D⇒	○■▽D⇒	กดปุ่มเช็ค BSR พุต (BSR1)
จับตัวเข็นเซอร์ไวเป็นระบบ	●□▽D⇒	○□▽D⇒	
	○□▽D⇒	○■▽D⇒	กดปุ่มเช็ค BSR พุต (BSR2)
จับเข็นเซอร์ความเร็วการเบี้ยดาน เข็นเซอร์	●□▽D⇒	○□▽D⇒	
	○□▽D⇒	●□▽D⇒	กดปุ่มนับทึก
	○□▽D⇒	●□▽D⇒	กดปุ่มครอบไฟด็อก
ทดสอบสาย BSR พุตออก	●□▽D⇒	●□▽D⇒	ทดสอบสายควบคุมด้วยเท้าออก
จับ PAM	●□▽D⇒	●□▽D⇒	กดปุ่มกรอค้าย
	○□▽D⇒	○■▽D⇒	เข็คความสม่ำเสมอของตัวกรอค้าย
	○□▽D⇒	○□▽D⇒	เอื้อมมือหยอดไขควงแยก 8"
	○□▽D⇒	●□▽D⇒	ปรับตั้งความอึดของตัวกรอค้าย
	○□▽D⇒	○□▽D⇒	วางไขควงแยก 8" ลง
	○□▽D⇒	●□▽D⇒	เมื่อตรวจสอบผ่านตัดค้ายสีขาว
หยอดค้ายสีขาว	●□▽D⇒	●□▽D⇒	ทดสอบตัวกรอได้ที่ผ่านการตรวจสอบ



			ออก
หยิบตัวกรอค้ายด้านใน	●□▽D⇒	○□▽D⇒	
ใส่ไว้แทนที่ตัวกรอค้ายที่ผ่าน	●□▽D⇒	●□▽D⇒	ใส่ไว้แทนตัวกรอค้ายที่นำมาทดสอบ รอบ 2
ดึงค้ายสีขาวจากตัวกรอค้ายที่ผ่าน	●□▽D⇒	○□▽D⇒	
พันค้ายเข้ากับตัวกรอค้ายทดสอบ 2	●□▽D⇒	●□▽D⇒	พันค้ายเข้ากับตัวกรอค้ายทดสอบ 2
	○□▽D⇒	○■▽D⇒	เช็คความสม่ำเสมอของตัวกรอค้าย ทดสอบ 2
เอื้อมมือไปถอดสายไฟพาวเวอร์	○□▽D⇒	●□▽D⇒	ถอดสายไฟพาวเวอร์
	○□▽D⇒	●□▽D⇒	ถอดฝ่าหลังจำลอง
	○□▽D⇒	○□▽D⇒	เอื้อวัตวะงฝ่าหลังจำลอง

ขั้นตอนที่ 3: สแกนบาร์โค้ดและปรับความพอดีในการเข็บของจักร



รูปภาพแสดงสถานีงานและลำดับการเคลื่อนไหวของพนักงานขั้นตอนที่ 3 ก่อนการปรับปรุง


















ตารางแสดงระยะทางและเวลาการเคลื่อนที่ของพนักงานขั้นตอนที่ 3 ก่อนการปรับปรุง

ลำดับ	อุปกรณ์/ชิ้นส่วน	ระยะทาง (cm.)	เวลา (วินาที)
1	นีลิฟเตอร์โคเวอร์	68	1.4
2	เท้าเย็บ no. 1	68	2.59
3	เกจวัด	68	1.11
4	นำมันโครงจักร	68	1.99
5	ที่สแกนบาร์โค้ด	70	1.46
6	เรียร์โคเวอร์	92	5.82
7	ปุ่มกดเอนเนอร์	73	1.85
8	น็อตพาวเวอร์	68	1.81
9	น็อตวอทเชอร์, ไฟด์อค	68	3.76
10	สกรูทอร์ค 1	68	1.91
11	สกรูทอร์ค 2	68	1.72
12	เศดโคเวอร์จำลอง	68	1.41
13	ไขควงแฉก 6"	68	1.88
14	ไขควงแฉก 4"	68	1.87
15	เศดโคเวอร์	92	3.77
16	น็อตเศดโคเวอร์	68	2.89
17	สกรูทอร์ค 2	68	1.42
18	ใบมีดเศดโคเวอร์	68	1.79
19	เข็มชน	68	1.93
20	ประแจ 6 mm.	68	2.11
21	เกจวัดฟันฟีดด์อก	68	1.65
22	กล่องอุปกรณ์เสริมจำลอง	68	1.32

แผนภูมิมือซ้าย – ข่าวของพนักงานขั้นตอนที่ 3 ก่อนการปรับปรุง


Left Hand		Right Hand	
Operation detail	Process	Process	Operation detail
เอื้อมมือไปจับ PAM	○ □ ▽ D →	○ □ ▽ D →	
จับ PAM	● □ ▽ D →	● □ ▽ D →	ประคอง PAM
ดึง PAM มายังพื้นที่ทำงาน	● □ ▽ D →	● □ ▽ D →	ดึง PAM มายังพื้นที่ทำงาน
	○ □ ▽ D →	● □ ▽ D →	หันตัววัดบันทเทิน โอลฟุตอ โต้ 3A ออก
หันแผ่นงานออก	● □ ▽ D →	○ □ ▽ D →	
วางแผ่นงานและบันทเทิน โอลฟุตอ โต้ 3A ลง	○ □ ▽ D →	● □ ▽ D →	หมุนแ xen ด์วิลเพื่อใส่เท้าเย็บ no. 1
หันเท้าเย็บ no. 1 และ เกจวัด	● □ ▽ D →	○ □ ▽ D →	
วางเกจวัดลงหน้าพื้นที่ทำงาน	○ □ ▽ D →	○ □ ▽ D →	
ประคองเท้าเย็บ no. 1 กับ PAM	● □ ▽ D →	● □ ▽ D →	ประคองเท้าเย็บ no. 1 กับ PAM
	○ □ ▽ D →	○ □ ▽ D →	เอื้อมมือไปหันนีลิฟเตอร์เลฟเวอร์
หันเกจวัด	● □ ▽ D →	● □ ▽ D →	สอดเข้ารูเพื่อเช็คฟรีแ xen ด์
เคลื่อนแกจวัดผ่านเข้าอกบาริเวณไฟด็อก	● □ ▽ D →	○ ■ ▽ D →	เช็คฟรีแ xen ด์
วางเกจวัดลง	○ □ ▽ D →	○ □ ▽ D →	
	○ □ ▽ D →	● □ ▽ D →	ดึงนีลิฟเตอร์เลฟเวอร์ออก
แกะเท้าเย็บ no. 1 ออก	● □ ▽ D →	○ □ ▽ D →	วางนีลิฟเตอร์เลฟเวอร์ลง
วางเท้าเย็บ no. 1 ลง	○ □ ▽ D →	○ □ ▽ D →	
ประคอง PAM	● □ ▽ D →	● □ ▽ D →	หมุน PAM
	○ □ ▽ D →	○ □ ▽ D →	เอื้อมมือหันน้ำมัน โครงจักร
	○ □ ▽ D →	● □ ▽ D →	หยดน้ำมัน โครงจักร 4 จุด
	○ □ ▽ D →	○ □ ▽ D →	วางน้ำมัน โครงจักรลง
เอื้อมมือไปหันบาร์โค๊ดหมายเลข จักร PNM	○ □ ▽ D →	○ □ ▽ D →	
จับแผ่นบาร์โค๊ด	● □ ▽ D →	○ □ ▽ D →	เอื้อมมือไปหันที่สแกนบาร์โค๊ด
	○ □ ▽ D →	● □ ▽ D →	สแกนหมายเลขจักร PNM
	○ □ ▽ D →	● □ ▽ D →	สแกนหมายเลข PAM
	○ □ ▽ D →	● □ ▽ D →	สแกนหมายเลขฟรอนท์โคเวอร์
	○ □ ▽ D →	○ □ ▽ D →	วางตัวสแกนบาร์โค๊ดลง
เอื้าวตัวไปหันเรียร์โคเวอร์	○ □ ▽ D →	○ □ ▽ D →	

เอื่อมมือไปหินเรียร์โโคเวอร์	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	
หันด้านหมายเลขพาวเวอร์ชัฟฟ์ปลาย	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	หยนต์วัสดุแกนบาร์โคล์ด
	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	สแกนหมายเลขพาวเวอร์ชัฟฟ์ปลาย
	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	เอื่อมมือไปปางตัวสแกนบาร์โคล์ด
	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	เอื่อมมือไปกดปุ่มอนาคต
จับเรียร์โโคเวอร์	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	จับสายเคเบิลเหลือง
	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	เสียงสาขไฟเคเบิลเหลืองกับพาวเวอร์ชัฟฟ์ปลาย
ประกอบเรียร์โโคเวอร์เข้ากับ PAM	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	ประกอบเรียร์โโคเวอร์เข้ากับ PAM
เอื่อมมือไปหินน็อตพาวเวอร์	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	
เอื่อมหยนต์ด้วยน็อตพาวเวอร์ 2 ตัว ฝีคี็อก 1 ตัว	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	เสียงน็อตพาวเวอร์ เข้าเรียร์โโคเวอร์
	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	เอื่อมมือไปหินสกรูหอร์ค 1
	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	หันน็อตพาวเวอร์ฝ่าหลัง 2 ตัว
	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	หันน็อตพาวเวอร์
	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	ปล่อยสกรูหอร์ค 1
	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	หินสกรูหอร์ค 2
	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	หันน็อตพาวเวอร์และฝีคี็อกอย่างละ 1 ตัว
ประกอบ PAM	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	หมุน PAM
ทุบประกนเรียร์โโคเวอร์ให้แน่น	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	ทุบประกนเรียร์โโคเวอร์ให้แน่น
เอื่อมมือไปหินเชคโโคเวอร์จำลอง	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	
	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	ประกอบเชคโโคเวอร์จำลองกับ PAM
	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	เอื่อมมือหิน “ไก่ควงแฉก 6”
	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	คลายสกูรแผ่นเย็บและปรับตำแหน่ง ตัวยีด
	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	หันล็อกให้แน่น
	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	วางไก่ควงแฉก 6” ลง
ประกอบ PAM	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	หมุน PAM
	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	เอื่อมมือหิน “ไก่ควงแฉก 4”
	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	คลายสกูรหลอด CFL ปรับกึ่งกลางเชค โโคเวอร์
	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	หันล็อกให้แน่น
	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	วางไก่ควงแฉก 4” ลง

ถอดฝาแสตนด์โคเวอร์จำลองออก			ถอดฝาแสตนด์โคเวอร์จำลองออก
วางฝาแสตนด์โคเวอร์จำลองลง			
			เอื้องมือไปหินแซนโคเวอร์
จับแซนโคเวอร์			แกะถุงพลาสติกออก
			ประกอบแซนโคเวอร์เข้ากับ PAM
เอื้องมือหินบินน็อต 1 ตัว			
			เอื้องมือไปหินสกรูทอร์ค 2
			ขันน็อตประภากแซนโคเวอร์กับ PAM
			ปล่อยสกรูทอร์ค 2
เอื้องมือไปหินในมีด			จับใบมีด
			ประกอบใบมีดเข้ากับแซนโคเวอร์
ประกอบ PAM			หมุน PAM
			หินสายไฟฟ้าเวอร์
			เสียงสายไฟฟ้าเวอร์
			กดปุ่มไฟฟ้าเวอร์
แกะส่วนซีบีสูคอก			
เอื้องมือหินเข็มชน			
ประกอบเข็มชนกับจักร			ประกอบเข็มชนกับจักร
			กดปุ่มเปิดเครื่องเย็บ
			พิงเสียงการชนของเข็มจักร (เช็คเสียง ลิมิตเตอร์)
เอื้องมือหินประแจ 6 mm.			
กดแผ่นเฟรมนีเคลต์ไว			ปรับตั้งการชนของเข็ม
			ขันน็อตให้แน่น
ถอดด้าวเช็คเข็มชนออก			
วางเข็มชนลง			ตรวจสอบการชนของเข็มด้วยการพิง ซ้ำ
เอื้องมือหินเจาะวัสดุพื้นฟีดต์อก			หมุนแยนวิลให้หัวเข็มเข้าด้านบน
นำมารางบนพื้นฟีดต์อก			
เช็คฟันฟีดต์อก			หมุนแยนวิลและเช็คฟันฟีดต์อก
เก็บเจาะวัสดุพื้นฟีดต์อก			
วางเจาะวัสดุพื้นฟีดต์อก			ปิดสวิตช์ไฟฟ้าเวอร์
			ดึงสายไฟฟ้าเวอร์ออก
ประกอบซีบีสูคอกเข้ากับ PAM			ประกอบซีบีสูคอกเข้ากับ PAM

			หมุน PAM
ເລື່ອນນີ້ອໝັນກລ່ອງອຸປະກົມເສຣິນ ຈຳລອງ			ເຫັນການປະກອບ PAM ແລະ ກລ່ອງ ອຸປະກົມເສຣິນ
			ດອດກລ່ອງອຸປະກົມເສຣິນຈຳລອງອອກ
ເລື່ອນນີ້ວາງກລ່ອງອຸປະກົມເສຣິນ ຈຳລອງຄລ			

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ຖດສອບການເຢັ້ນຈາກຜ້າຕ້ວອຍໆ



ຮູບພາບແສດງສະຖານີງຈານແລະ ຄຳດັບກາຣເຄລື່ອນໄຫວຂອງພັນກັງຈານຂັ້ນຕອນທີ 4 ກ່ອນກາຣປ່ຽນປ່ຽງ

ຕາຮາງແສດງຮະບະທາງແລະ ເວລາກາຣເຄລື່ອນທີ່ຂອງພັນກັງຈານຂັ້ນຕອນທີ 4 ກ່ອນກາຣປ່ຽນປ່ຽງ

ຄຳດັບ	ອຸປະກົມ/ຫຼັບສ່ວນ	ຮະບະທາງ (cm.)	ເວລາ (ວິນາທີ)
1	ເບີ່ມບົອ໌ 120	67	1.74
2	ສາຍໄຟພາມວອ໌	67	2.56
3	ດ້າຍສື່ນໍາເຈີນ	67	1.52
4	ຜ້າທົດສອນ 1	67	1.63
5	ດ້າຍສື່ແດງ	67	1.66
6	ຜ້າທົດສອນ 2.1	67	1.7

ตารางแสดงระบบทางและเวลาการเคลื่อนที่ของพนักงานขั้นตอนที่ 4 ก่อนการปรับปรุง (ต่อ)

ลำดับ	อุปกรณ์/ชิ้นส่วน	ระยะทาง (cm.)	เวลา (วินาที)
7	ไขควงแฉก 4"	67	2.1
8	ผ้าทดสอบ 2.2	67	2.27
9	ผ้าทดสอบ 3	67	3.72
10	ผ้าทดสอบ 4	67	2.76


แผนภูมิมือซ้าย – ขวางของพนักงานขั้นตอนที่ 4 ก่อนการปรับปรุง

Left Hand		Right Hand	
Operation detail	Process	Process	Operation detail
	○□▽ D⇒	○□▽ D⇒	เอื้องตัวเพื่อดึง PAM จาก กระบวนการ 3
	○□▽ D⇒	○□▽ D⇒	เอื่อมมือไปจับ PAM
ประกอบ PAM	●□▽ D⇒	●□▽ D⇒	จับ PAM
ดึง PAM มาบังพื้นที่ทำงาน	●□▽ D⇒	●□▽ D⇒	ดึง PAM มาบังพื้นที่ทำงาน
	○□▽ D⇒	●□▽ D⇒	ถอดเข็ม
	○□▽ D⇒	○□▽ D⇒	เอื่อมมือไปหันเข็มเบอร์ 120
ประกอบเข็มเข้ากับตัวจกร	●□▽ D⇒	●□▽ D⇒	ประกอบเข็มเข้ากับตัวจกร
	○□▽ D⇒	○□▽ D⇒	เอื่อมมือไปหันสายไฟพาวเวอร์
	○□▽ D⇒	●□▽ D⇒	เดี่ยบสายไฟพาวเวอร์
	○□▽ D⇒	●□▽ D⇒	เปิดสวิตซ์พาวเวอร์
ปรับระยะเข็ม	●□▽ D⇒	○□▽ D⇒	เอื่อมมือไปหันค้ายสีน้ำเงิน
จับค้ายสีน้ำเงิน	●□▽ D⇒	○□▽ D⇒	
คล้องค้ายเข้ากับตัวจกร	●□▽ D⇒	○□▽ D⇒	
เอื่อมมือไปหันผ้าทดสอบ 1	○□▽ D⇒	●□▽ D⇒	จับผ้าทดสอบ 1
	○□▽ D⇒	●□▽ D⇒	กดปุ่มเย็บทดสอบค้ายล้าง
จับผ้าทดสอบ 1 เมื่อทำการเย็บจกร	●□▽ D⇒	●□▽ D⇒	ประกอบ PAM
	○□▽ D⇒	●□▽ D⇒	ตัดค้ายสีน้ำเงิน
กดปุ่มหยุดการเย็บจกร	●□▽ D⇒	○□▽ D⇒	
ดูลักษณะของผ้าทดสอบ 1	○■▽ D⇒	○□▽ D⇒	
เอื่อมมือวางผ้าทดสอบ 1	○□▽ D⇒	○□▽ D⇒	
วางผ้าทดสอบ 1	●□▽ D⇒	○□▽ D⇒	
จับเข็มเบอร์ 120	●□▽ D⇒	●□▽ D⇒	ถอดเข็มเบอร์ 120 ออก

	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	วางเข็มเบอร์ 120 ลง
หยับเข็มธรรมชาติ	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	
ประกอบเข็มธรรมชาติข้ากับตัวจกร	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	ประกอบเข็มธรรมชาติข้ากับตัวจกร
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	กดปีดสวิตซ์ไฟพาวเวอร์
กดปุ่ม 3 บุ่นเพื่อเข้าโหมด SP	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	กดเปิดสวิตซ์ไฟพาวเวอร์
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	หมุนปรับระยะ SB และ SL
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	เอื่อมมือไปหยับด้วยสีแดง
จับด้วยสีแดง	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	
คล้องด้วยเข้ากับตัวจกร	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	
เอื่อมมือไปหยับผ้าทดสอบ 2.1	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	
หยับผ้าทดสอบ 2.1	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	
ทดสอบผ้าทดสอบ 2.1 เข้าตัวจกร	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	จับผ้าทดสอบ 2.1
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	เอื่อมมือไปหยับสายความคุณด้วยเท้า
จับ PAM	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	เสียงสายความคุณด้วยเท้า
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	กดปุ่มเพื่อทำการเช็คบาลานซ์ 9
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	กดปุ่มเพื่อทำการเช็คการันนิ่ง
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	เอื่อมมือไปหยับไขควงแยก 4"
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	ปรับที่สกูรด้านข้างให้การันนิ่งได้
ทดสอบผ้าทดสอบ 2.1 ออก	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	
ดูดกษณะของผ้าทดสอบ 2.1	$\text{O} \blacksquare \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	ทดสอบไขควงแยก 4" ออก
วางผ้าทดสอบ 2.1 ลง	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	วางไขควงแยก 4" ลง
เอื่อมมือหยับผ้าทดสอบ 2.2	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	
หยับผ้าทดสอบ 2.2 เพื่อทดสอบช้า	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	
ทดสอบผ้าทดสอบ 2.2 เข้าตัวจกร	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	จับผ้าทดสอบ 2.2
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	เอื่อมมือไปหยับสายความคุณด้วยเท้า
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	เสียงสายความคุณด้วยเท้า
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	กดปุ่มเพื่อทำการเช็คบาลานซ์ 9
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	กดปุ่มเพื่อทำการเช็คการันนิ่ง
เอื่อมมือหยับผ้าทดสอบ 3	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	กดปีดสวิตซ์ไฟพาวเวอร์
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	กดเปิดสวิตซ์ไฟพาวเวอร์
ทดสอบผ้าทดสอบ 3 เข้าตัวจกร	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	จับผ้าทดสอบ 3
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	กดปุ่มเข็นสายมาตรฐานตัวอักษร
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	กดปุ่มเข็นลายภูเขา

	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	กดปุ่มเข็บลายรังผึ้ง
กดผ้าท่อ 3 ออก	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	
ดูดกันยะของผ้าท่อ 3	$\text{O} \blacksquare \nabla D \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	
	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	กดสายควบคุมด้วยเท้า
แกะบันบินเดสออก	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	
จับบันบินแคส	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	สอดค้ายเข้าบันบินแคส
ใส่บันบินแคสเข้าที่เดิม	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	
ออกที่รองหัวจกรออก	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	หยนบักเทินโซลฟุตอ้อ ໄຕ 3A
	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	ใส่บักเทินโซลฟุตอ้อ ໄຕ 3A กับตัว จักร
เอื่อมมือไปหยนผ้าท่อ 4	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	
สอดผ้าท่อ 4 เข้ากับตัวจักร	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	จับผ้าท่อ 4
	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	กดปุ่มหกสอนอ้อ ໄຕบักเทินโซล สติทช์
กดผ้าท่อ 3 ออก	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	
ดูดกันยะของผ้าท่อ 3	$\text{O} \blacksquare \nabla D \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	
	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	แกะบักเทินโซลฟุตอ้อ ໄຕ 3A
	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	วางบักเทินโซลฟุตอ้อ ໄຕ 3A ลง
แกะบันบินเดสออก	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	
จับบันบินแคส	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	กดค้ายออกจากบันบินแคส
ใส่บันบินแคสเข้าที่เดิม	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	
	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	ปิดสวิตซ์ไฟพาวเวอร์
	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	กดสายไฟพาวเวอร์

ขั้นตอนที่ 5: ติดฉลากสติ๊กเกอร์และปรับตั้งค่าแทนชั้นบน – ล่าง



รูปภาพแสดงสถานีงานและลำดับการเคลื่อนไหวของพนักงานขั้นตอนที่ 5 ก่อนการปรับปรุง

ตารางแสดงระยะทางและเวลาการเคลื่อนที่ของพนักงานขั้นตอนที่ 5 ก่อนการปรับปรุง

ลำดับ	อุปกรณ์/ชิ้นส่วน	ระยะทาง (cm.)	เวลา (วินาที)
1	ผ้าสะอาด	69	2.4
2	ที่กรอต้าย	69	3.4
3	ด้วยสีขาว DMC50	69	1.59
4	ที่ชั่งน้ำหนักเทนชั้นล่าง	69	1.26
5	ไขควงแบบ 3"	69	1.31
6	ด้วยสีขาว	69	1.54
7	ที่ชั่งน้ำหนักเทนชั้นบน	69	1.91
8	เข็มปรับความหนืด	69	3.33
9	ตีนเข็มเบอร์ 1	69	1.57
10	ผ้าทดสอบ 1	69	1.53
11	ด้วยสีแดง	69	1.64
12	ผ้าทดสอบ 2	69	1.87
13	กรรไกร	69	1.51

แผนภูมิมือซ้าย – ขวากองพนักงานขั้นตอนที่ 5 ก่อนการปรับปรุง

Left Hand		Right Hand	
Operation detail	Process	Process	Operation detail
	○□▽D⇒	○□▽D⇒	เอื้อมมือไปจับ PAM
ปะกอง PAM	●□▽D⇒	●□▽D⇒	จับ PAM
ตึง PAM มาขังพื้นที่ทำงาน	●□▽D⇒	●□▽D⇒	ตึง PAM มาขังพื้นที่ทำงาน
	○□▽D⇒	○□▽D⇒	เอื้อมมือหันมือผ้าสะอาด
	○□▽D⇒	●□▽D⇒	เห็บบริเวณที่จะติดสติกเกอร์ป้ายประจำเครื่อง
	○□▽D⇒	●□▽D⇒	หันสติกเกอร์ป้ายประจำเครื่อง
จับสติกเกอร์ป้ายประจำเครื่อง	●□▽D⇒	●□▽D⇒	แกะสติกเกอร์ป้ายประจำเครื่อง
จับ PAM	●□▽D⇒	●□▽D⇒	ติดสติกเกอร์ป้ายประจำเครื่อง
	○□▽D⇒	●□▽D⇒	หมุน PAM
	○□▽D⇒	●□▽D⇒	เสียบสายไฟพาวเวอร์
	○□▽D⇒	●□▽D⇒	กดเปิดสวิตช์พาวเวอร์
	○□▽D⇒	●□▽D⇒	จับที่กรอด้วยเต็มไปไวที่บล็อกด้วย
ตึงด้วยจากกรอด้วยเต็ม	●□▽D⇒	○□▽D⇒	
คล้องด้วยเข้ากับตัวจกร	●□▽D⇒	○□▽D⇒	เอื้อมมือไปหันที่กรอด้วยใหม่
	○□▽D⇒	●□▽D⇒	ใส่ที่กรอด้วยใหม่บริเวณกรอด้วย
	○□▽D⇒	●□▽D⇒	กดปุ่มกรอด้วย
แกะบันบินแคส	●□▽D⇒	○□▽D⇒	
จับบันบินแคส	●□▽D⇒	●□▽D⇒	ถอดที่ใส่ด้วยออก
	○□▽D⇒	●□▽D⇒	นำด้ามสีขาว DMC50 ใส่บันบินแคส
	○□▽D⇒	○□▽D⇒	เอื้อมมือหันที่ชั้งน้ำหนักแทนชั้น
	○□▽D⇒	●□▽D⇒	ประกอบที่ชั้งแทนชั้นล่างกับบันบินแคส
	○□▽D⇒	○■▽D⇒	ชั้นน้ำหนักบันบินแคส
	○□▽D⇒	○□▽D⇒	เอื้อมมือหันไปทางแบบ 3"
	○□▽D⇒	●□▽D⇒	ปรับสกรูความฝึกของบันบินแคส
	○□▽D⇒	○□▽D⇒	วางไว้ทางแบบ 3" ลง
	○□▽D⇒	●□▽D⇒	แกะที่ชั้นน้ำหนักแทนชั้นล่างและด้วย DMC50 ออก
	○□▽D⇒	●□▽D⇒	ใส่ที่ใส่ด้วยอันเดิมเข้ากับบันบินแคส
ใส่บันบินแคสเข้าที่เดิม	●□▽D⇒	○□▽D⇒	



	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	ดึงด้วย DMC50
คล้องด้วย DMC50 เข้ากับตัวจักร	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	เอื่อมมือไปหันที่ชั้งน้ำหนักเทนชั่นบัน
จับด้วย DMC50	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	
คล้องด้วย DMC50 เข้าที่ชั้งน้ำหนักเทนชั่นบัน	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	จับที่ชั้งเทนชั่นบัน
ชั้งน้ำหนักเทนชั่นบัน	$\text{O} \blacksquare \nabla D \Rightarrow$	$\text{O} \blacksquare \nabla D \Rightarrow$	ชั้งน้ำหนักเทนชั่นบัน
	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	หมุน PAM
	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	เอื่อมมือหยินเข้าเพื่อปรับความหนืด
หมุนปรับความหนืด	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	เข็นปรับสล้อตด้านใน
	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	ถอดที่ชั้งน้ำหนักเทนชั่นบันออก
	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	วางที่ชั้งน้ำหนักเทนชั่นบันลง
คล้องด้วย DMC50 เข้ากับหัวจักร	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	เอื่อมมือหยินดีนเย็นเบอร์ 1
	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	หยินดีเย็นเบอร์ 1
ประกอบดีเย็นเบอร์ 1 เข้ากับหัวจักร	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	ประกอบดีเย็นเบอร์ 1 เข้ากับหัวจักร
เอื่อมมือหยินผ้าทดสอบ 1	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	
หยินผ้าทดสอบ 1	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	
ถอดผ้าทดสอบ 1 เข้าตัวจักร	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	จับผ้าทดสอบ 1
	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	กดเลือกโปรแกรมเย็บลาย ZZ และปรับระยะ
	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	หยินสายไฟควบคุมด้วยเท้า
	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	เสียบสายควบคุมด้วยเท้า
จับผ้าทดสอบ 1	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	กดปุ่มเย็บลาย ZZ
ถอดผ้าทดสอบ 1 ออก	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	
ตรวจสอบคุณภาพการเย็บ	$\text{O} \blacksquare \nabla D \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	
แกะด้วยขา DMC50 ออกจากตัวจักร	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	
	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	เอื่อมมือหยินด้วยสีแดง
คล้องด้วยสีแดงเข้ากับตัวจักร	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	
เอื่อมมือหยินผ้าทดสอบ 2	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	
หยินผ้าทดสอบ 2	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	
ถอดผ้าทดสอบ 2 เข้าตัวจักร	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	จับผ้าทดสอบ 2
	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	กดปุ่มปรับระยะ

	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	กดปุ่มเข้าสาย ZZ แบบถี่
สอนผ้าทัดสอน 2 ออ ก	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	กดปิดตีเข็มเบอร์ 1
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	เอื่อมมือไปหันกรรไกร
จับผ้าทัดสอน 2	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	ตัดผ้าทัดสอน 2 บริเวณที่ทำการเย็บ ZZ แบบถี่
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	วางกรรไกรลง
ทิ้งเศษผ้าทัดสอน 2	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	สอนผ้าทัดสอน 2 ไว้ได้ PAM
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	แกะตัวเข้าสีแดงออก
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	แกะตีเข็มเบอร์ 1 ออ ก
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	ปิดสวิตช์ไฟพาวเวอร์
	$\text{O} \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla \text{D} \Rightarrow$	ดอดสายไฟพาวเวอร์

ภาคผนวก ค

การคำนวณหาเวลาเฉลี่ย เวลาปกติและเวลามาตรฐานหลังการปรับปรุง

การคำนวณเวลาเฉลี่ย เวลาปกติและเวลามาตรฐานหลังการปรับปรุง

1. การหาค่าเวลาเฉลี่ย (Average Time)

บัญชีตอนที่ 1: ประกายบุโครองหนักบันดูผังวงจรไฟฟ้า

ลำดับ	ขั้นตอนการผลิต	เวลาการใช้ 10 รอบ (วินาที)					
		1	2	3	4	5	6
1	ประกายบันดูตัวติด	5.35	5.54	5.64	5.57	5.47	5.66
2	เข็มความต้องของเครื่องซื้อไฟฟ้า	53.03	56.44	56.94	53.96	52.21	53.78
3	ประกายบันดูหน้าและสีขบวนผังวงจรไฟฟ้า PAM	43.66	45.47	41.52	40.63	43.91	44.15
4	เก็บสายไฟเคลือบและตอกสายไฟหานา	15.84	15.98	15.54	16.2	16.24	14.49
5	เข็มพัสดุรอบไฟดัดออก	17.97	16.32	16.11	17.72	15.97	18.42
6	బยอดน้ำหนักพอดีกับแรงกระม SP (ปรับแรงกดด้าน 47)	60.55	62.92	64.59	60.83	62.94	58.02
7	เข็มตัวบัญชีหนักบันดูและปุ่ม ZZ	38.64	37.12	40.18	39.86	36.66	39.31
8	เข็มและบันไดรับจุด	18.99	17.42	17.97	18.59	18.66	17.49

ข้อมูลน้ำที่ 1: ประกอบโครงการน้ำหน้าบ่อด่วงจรรไไฟ (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อหน่วยงานผู้ผลิต	เวลาการจัน 10 รอบ (วินาที)					ผลลัพธ์
		7	8	9	10	Total	
1	ประกอบแบนด์วิด	4.74	5.69	5.43	5.52	54.61	5.46
2	เข็มความถ่องของเครื่องซื้อที่	58.85	51.09	57.72	57.14	551.16	55.12
3	ประกอบหางน้ำและเติบแปลงวงจรเข้ากับ PAM	43.76	41.4	46.98	39.73	431.21	43.12
4	เก็บสายไฟที่ไม่เกิดและสือค่าสูงผ่านไฟฟ้า	16.8	15.00	14.62	16.47	157.18	15.72
5	เข็มพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	16.57	18.42	17.25	17.24	171.99	17.20
6	หยุดน้ำในแม่น้ำพหุตัวและเข้าไปรับภาระ SP (ปรับเปลี่ยนจากตัว 47)	62.57	65.39	69.75	60.88	628.44	62.84
7	เข็มสูบสัมภาระน้ำจืดและปั๊มน้ำ ZZ	36.63	36.23	42.45	38.67	385.75	38.58
8	เข็มและปั๊มน้ำจืด	19.48	18.5	18.4	16.75	182.25	18.23
						รวม	256.26

ข้อมูลน้ำที่ 2: ทดสอบการกรองด้วยและไส่ถุงกรองไส้เติร์น

ลำดับ	ชื่อหน่วยงานผู้ผลิต	เวลาการจับ 10 รอบ (วินาที)				
		1	2	3	4	5
1	ประกอบผ่านด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า SP	27.56	26.33	25.26	25.68	25.43
2	ต่อสถานที่น้ำด้วยสายไฟและหยอดน้ำในแม่น้ำซึ่งสำคัญมากเรื่อง 900s.p.m.	26.32	23.1	26.01	24.86	26.64
3	ต่อเข้ากับไอลัฟต์ต่อตัว 3A และประกอบผ่านบีบินดอร์	55.45	52.46	51.68	57.56	57.42
4	เข็มและปั๊มน้ำด้วยตัวกรองด้วย	117.85	124.48	118.03	115.20	108.19
5	เข็ม BSR ๆๆ	26.23	24.85	25.66	26.93	25.88

ប្រព័ន្ធឌាន់ទី 2: អតសែងការករណីជាយើងនៃក្រសួងសេវា (ចំណាំ)

លំដាប់	ឱ្យនុញ្ញនការអតិថិជន	គោលការងារ 10 រយន (វិនាទី)					Total	តម្លៃ
		7	8	9	10			
1	ប្រភាកុងផ្ទាល់ខ្លួនដោលដោយក្រសួង SP	27.46	25.49	25.83	26.93	262.44	26.24	
2	ទំនាក់ទំនងក្រុមគ្រប់គ្រងក្រសួង SP 900s.p.m.	23.28	26.04	26.13	26.27	253.91	25.39	
3	ចំណែកធិន ឬសេដ្ឋកិច្ច តូច 3A និងក្រសួងអាណាពិបាលទីរ	49.23	52.96	53.07	53.05	536.42	53.64	
4	ខ្សែកដែលប្រើប្រាស់ចំណែកធិន ឬសេដ្ឋកិច្ច	126.94	108.35	117.58	121.58	1,185.2	118.52	
5	ខ្សែក BSR ទីទី	26.61	25.48	24.91	25.44	258.98	25.89	
						រាម	249.69	

ប្រព័ន្ធឌាន់ទី 3: តម្លៃការងារក្រសួងសេវាដីនការីយ្យុយុទ្ធភាព

លំដាប់	ឱ្យនុញ្ញនការអតិថិជន	គោលការងារ 10 រយន (វិនាទី)					
		1	2	3	4	5	6
1	ខ្សែកធិន ឬសេដ្ឋកិច្ច	27.12	26.45	25.17	23.52	24.52	26.27
2	ឃុំបុណ្យ ឬសេដ្ឋកិច្ច	32.13	28.8	28.71	28.42	29.23	32.24
3	ប្រភាកុងផ្ទាល់ខ្លួន ឬសេដ្ឋកិច្ច	55.48	54.8	55.86	55.8	53.21	58.3
4	ប្រើប្រាស់ក្រសួងសេវាដីនការីយ្យុយុទ្ធភាព	27.54	28.7	28.07	30.11	31.13	30.01
5	ប្រភាកុងផ្ទាល់ខ្លួន ឬសេដ្ឋកិច្ច	25.06	26.73	24.24	25.75	24.43	25.77
6	ខ្សែកដែលប្រើប្រាស់ក្រសួងសេវាដីនការីយ្យុយុទ្ធភាព	44.56	48.37	44.77	48.31	43.48	44.66
7	ខ្សែកដែលប្រើប្រាស់ក្រសួងសេវាដីនការីយ្យុយុទ្ធភាព	20.72	23.5	23.25	20.58	21.29	22.25
8	ខ្សែកការងារការងារ PAM និងការងារការងារការងារការងារ	16.13	17.3	16.39	17.04	18.52	15.41

บัญชีตอนที่ 3: สแกนบาร์โค้ดและบันทึกความพอดีในการเย็บของจักร (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อตุณกการผลิต	เวลาการจับ 10 รอบ (วินาที)					Total	เฉลี่ย
		7	8	9	10			
1	เข็มพิรีไซน์ด์	25.52	24.83	24.64	24.06	252.1	25.21	
2	หมอน้ำมัน โครงตัวร์และแต่งบานบาร์โค้ด	28.71	29.00	29.68	31.95	298.9	29.88	
3	ประกอบหลังท่อรีบาร์ โคลอฟ์และขันน็อตหัวลังเรียบร้อย	54.77	55.87	51.58	55.76	551.4	55.14	
4	ประนีประนีชาระยะหอด โคลเวอร์เจลลิง, CFL	28.24	30.47	26.66	28.8	289.7	28.97	
5	ประกอบเบต้าโคลเวอร์	25.56	25.68	24.08	25.77	253.1	25.31	
6	เข็มสีเหลืองคัมภีร์โคโลร์	45.08	51.11	47.16	43.59	461.1	46.11	
7	เข็มเดบบี้ร์บีฟิดต์คอก	20.75	22.89	22.7	23.74	221.7	22.17	
8	เข็มการประกอบของ PAM และกอล์ฟงูปีกกระเพรา	16.73	16.15	16.32	15.58	165.6	16.56	
	รวม					249.35		

บัญชีตอนที่ 4: ทดสอบการเย็บงานจากผ้าตัวอย่าง

ลำดับ	ชื่อตุณกการผลิต	เวลาการจับ 10 รอบ (วินาที)					Total	เฉลี่ย
		1	2	3	4	5		
1	ต่อสายไฟพาวเวอร์และเข็มสัมภักดีชนวนชั้น	15.02	14.36	14.82	14.83	14.53	15.41	
2	เข็มคัมภีร์	40.48	43.07	41.71	44.4	44.51	40.83	
3	เข็มถายบาลานซ์ 9 และลากดาวร์มนิ่ง	120.29	128.18	122.8	125.61	128.72	115.62	
4	เย็บลายมาตราฐานอักษร, ภูเขาและร่องผ้า	45.5	44.17	44.34	42.36	43.48	43.52	
5	เย็บอัตต์บีทกิน โนเกตติชซ์	47.12	44.68	48.21	45.14	46.64	47.47	

ចុះពុនិត្យទី 4: កតសូបករើបឱ្យភាគជាតុវឌីយោង (ចំណាំ)

តារូប	ចុះពុនិត្យអារគិត	គេលការរើប 10 រុន (វិនាទី)					Total តម្លៃ
		7	8	9	10		
1	ទំនាក់ទំនងថាមរយៈផែនការផែនការណ៍បន្ថែម	16.75	16.23	14.14	15.57	151.66	151.17
2	ឯែងត្រួតពេលវេលា	43.23	40.34	38.75	44.3	421.62	42.16
3	ឯែងតាមតារាង 9 ដល់តាមតារាង 11	113.65	127.57	123.13	122.87	1228.4	122.84
4	ឯែងតាមតារាង 9 ដល់តាមតារាង 11	44.72	43.9	40.5	45.02	437.51	43.75
5	ឯែងទូទៅការពិនិត្យការងារ	43.31	50.43	46.13	44.15	463.28	46.33
					រាម	270.25	

ចុះពុនិត្យទី 5: គិតធនតាការតិចការណ៍បន្ថែមបន្ថែមចំណាំការងារចុះពុនិត្យ – តារូប

តារូប	ចុះពុនិត្យអារគិត	គេលការរើប 10 រុន (វិនាទី)				
		1	2	3	4	5
1	គិតធនតាការងារចុះពុនិត្យ	27.47	26.23	26	24.28	28.48
2	គិតធនតាការងារចុះពុនិត្យ	75.43	75.84	76.88	73.89	68.5
3	ឯែងតាមតារាង 11	35.46	32.02	30.98	30.78	30.84
4	ឯែងតាមខ្សោយ DMC50	178.34	176.67	189.56	183.08	167.37
					រាម	172.31

ชื่อนตอนที่ 5: ติดตั้งตัวสติเกอร์และประดับตกแต่งชั้นบันได – ถ่าย (ต่อ)

ลำดับ	ชื่นตอนการผลิต	เวลาการจับ 10 รอบ (วินาที)			Total	ผลลัพธ์	
		7	8	9	10		
1	ติดตั้งตัวสติเกอร์ป้ายประดับตกแต่ง	27.31	24.45	25.63	26.21	263.68	26.37
2	เชือกรองตัวและซั่งนำหานักบ่มินเดล	72.76	75.94	69.5	68.35	731.06	73.11
3	ผูกน้ำหนักหานชั้นบน	32.15	32.3	35.17	35.09	324.97	32.49
4	เปลี่ยนด้ามข้าว DMC50	183.92	189.86	181.05	166.09	1,788.3	178.83
					รวม	310.79	

2. การหาเวลาปกติ (Normal Time)

ตารางแสดงเวลาปกติการทำงานของกระบวนการประกอบชิ้นงานสำเร็จ หลังการปรับปรุง

ขั้นตอนที่ 1: ประกอบโครงหน้ากับแพงวงจระฟีฟ้า

ลำดับ	ขั้นตอนการผลิต	เวลาปกติ (วินาที)
1	ประกอบแขนด้วล	6.01
2	เช็คความคล่องของเครื่องซ้ำฟีฟ้า	60.63
3	ประกอบฝาหน้าและเสียงแพงวงจระเข้ากับโครงจักร	47.43
4	เก็บสายไฟเบลิและล็อกสกรูฝาหน้า	17.29
5	เช็คฟันดรอบไฟด์ออก	18.92
6	หยุดนิ่มันซ์ฟพอตซีทและเข้าโปรแกรม SP (ปรับแรงกดผ้า 47)	69.13
7	เช็คสัญลักษณ์หน้าจอและปรับ ZZ	42.43
8	เช็คและปรับจุดคำ	20.05
	รวม	281.88

ขั้นตอนที่ 2: ทดสอบการกรอด้วยและใส่อุปกรณ์เสริม

ลำดับ	ขั้นตอนการผลิต	เวลาปกติ (วินาที)
1	ประกอบฝาหลังจำลอง และเข้าโปรแกรม SP	29.92
2	ต่อสายควบคุมด้วยเท้าและหยุดนิ่มันซีบีสูค (พร้อมตั้งความเร็ว 900 r.p.m)	28.95
3	ตั้งบักเทินโอลฟุตอัตโนมัติ 3A และประกอบฝาบันบินดอร์ เข้ากับฟรอนท์โคเวอร์	61.15
4	เช็คและปรับตั้งตัวกรอด้วย	135.11
5	เช็ค BSR พุต	29.52
	รวม	284.65

ขั้นตอนที่ 3: สแกนบาร์โค้ดและปรับความพอดีในการเย็บของจักร

ลำดับ	ขั้นตอนการผลิต	เวลาปกติ (วินาที)
1	เช็คฟรีแ xenic	28.24
2	ขอบค้น้ำมันโครงการและสแกนบาร์โค้ด	33.47
3	ประกอบฝาหลังเรียบร้อยแล้วน็อตฝาหลังเรียบร้อย	61.76
4	ปรับและเช็คระยะเขตโคเวอร์จำลอง และระบบ CFL	32.45
5	ประกอบเขตโคเวอร์	28.34
6	เช็คเสียงดังลิมิตเตอร์	51.64
7	เช็คและปรับไฟดีอ๊อก	24.83
8	เช็คการประกอบของ PAM และกล่องอุปกรณ์เสริมจำลอง	18.54
	รวม	279.28

ขั้นตอนที่ 4: ทดสอบการเย็บจากผ้าตัวอย่าง

ลำดับ	ขั้นตอนการผลิต	เวลาปกติ (วินาที)
1	ต่อสายไฟพาวเวอร์และเช็คสัญญาณบนเทนชั่น	16.99
2	เย็บด้วยถ่าน	47.22
3	เย็บลายบานาน่า 9 และลายดาวนิจ	137.59
4	เย็บลายมาตรฐานอักษร, ภูเขา และ รังผึ้ง	49.00
5	เย็บขอตัวนักเทิน ไฮโลสติทช์	51.89
	รวม	302.68

ขั้นตอนที่ 5: ติดคลากระดับตึกเกอร์และปรับตั้งค่าเทนชั่นบน – ถ่าง

ลำดับ	ขั้นตอนการผลิต	เวลาปกติ (วินาที)
1	ติดสติ๊กเกอร์ป้ายประจำเครื่อง	30.06
2	เช็ครอยด้วยและซั่งน้ำหนักบันบินเคส	83.34
4	ซั่งน้ำหนักเทนชั่นบน	37.05
5	เย็บด้วยขา DMC50	203.86
	รวม	354.31



3. การหาเวลามาตรฐาน (Standard Time)

ตารางเวลามาตรฐานการทำงานของกระบวนการประกอบชิ้นงานสำเร็จ หลังการปรับปรุง

ขั้นตอนที่ 1: ประกอบโครงหน้ากับแผงวงจรไฟฟ้า

ลำดับ	ขั้นตอนการผลิต	เวลามาตรฐาน (วินาที)
1	ประกอบแผ่นดิล	6.73
2	เช็คความคล่องของเครื่องซื้อฟ้า	67.90
3	ประกอบฝาหน้าและเสียงแพ่วงจรเข้ากับโครงจัด	53.13
4	เก็บสายไฟเบลและล็อกสกรูฝาหน้า	19.36
5	เช็คพินครอบปีกเดือย	21.19
6	หยุดน้ำมันซัฟพอดซีพและเข้าโปรแกรม SP (ปรับแรงกดผ้า 47)	77.42
7	เช็คสัญญาณหน้าจอและปรับ ZZ	47.52
8	เช็คและปรับจุดคำ	22.45
รวม		315.71

ขั้นตอนที่ 2: ทดสอบการกรองด้วยและใส่อุปกรณ์เสริม

ลำดับ	ขั้นตอนการผลิต	เวลามาตรฐาน (วินาที)
1	ประกอบฝาหลังจำลอง และเข้าโปรแกรม SP	33.51
2	ต่อสายควบคุมด้วยเท้าและหยดน้ำมันซีบีสูค (พร้อมตั้งความเร็ว 900 s.p.m)	32.42
3	ตั้งบักเทิน ไฮลฟ์คอ โถ 3A และประกอบฝาบันบินคอร์ เข้ากับฟรอนท์โคเวอร์	68.49
4	เช็คและปรับตั้งตัวกรองด้วย	151.33
5	เช็ค BSR พุต	33.07
รวม		318.81

ขั้นตอนที่ 3: สแกนบาร์โค้ดและปรับความพอดีในการเย็บของจักร

ลำดับ	ขั้นตอนการผลิต	เวลามาตรฐาน (วินาที)
1	เช็คพรีแยนค์	31.62
2	หยอดคน้ำมันโกรงจักรและสแกนบาร์โค้ด	37.49
3	ประกอบฝ่าหลังเรียร์โโคเวอร์และขันน็อตฝ่าหลังเรียร์โโคเวอร์	69.17
4	ปรับและเช็คระยะเขตโโคเวอร์จำลอง, และระบบ CFL	36.34
5	ประกอบเขตโโคเวอร์	31.75
6	เช็คเสียงดังลิมิตเตอร์	57.84
7	เช็คและปรับฟีดค์อก	27.81
8	เช็คการประกอบของ PAM และกล่องอุปกรณ์เสริมจำลอง	20.77
	รวม	312.79

ขั้นตอนที่ 4: ทดสอบการเย็บจากผ้าตัวอย่าง

ลำดับ	ขั้นตอนการผลิต	เวลามาตรฐาน (วินาที)
1	ต่อสายไฟพาวเวอร์และเช็คสัญญาณบนเทนชั่น	19.02
2	เย็บด้วยล้ำง	52.89
3	เย็บลายนาฬาหน้า 9 และลายดาวนิน	154.10
4	เย็บลายมาตรฐานอักษร, ภูษา และรังผึ้ง	54.88
5	เย็บออโต้บัฟเทน ไฮสติทช์	58.11
	รวม	339.00

ขั้นตอนที่ 5: ติดฉลากสติ๊กเกอร์และปรับตั้งค่าเทนชั่นบน – ถ่าง

ลำดับ	ขั้นตอนการผลิต	เวลามาตรฐาน (วินาที)
1	ติดสติ๊กเกอร์ป้ายประจำเครื่อง	33.67
2	เช็คกรอบด้วยและซั่งน้ำหนักบันบินแคส	93.34
4	ซั่งน้ำหนักเทนชั่นบน	41.49
5	เย็บด้วยขา DMC50	228.32
	รวม	396.82


ภาคผนวก ง

การวิเคราะห์การทำงานของคน หลังการปรับปรุง

การวิเคราะห์การทำงานของคนหลังการปรับปรุง

ผู้วิจัยยังได้ออกแบบวิธีการทำงานที่เหมาะสมและการจัดสถานีงานที่สอดคล้องกับการทำงานของมือเป็นหลักซึ่งได้รูปแบบการทำงานดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: ประกอบโครงหน้ากับแผงวงจรไฟฟ้า



รูปแสดงสถานีงานและลำดับการเคลื่อนไหวพนักงานขั้นตอนที่ 1 หลังการปรับปรุง

ตารางแสดงระยะเวลาและเวลาการเคลื่อนที่ของพนักงานขั้นตอนที่ 1 หลังการปรับปรุง

ลำดับ	อุปกรณ์/ชิ้นส่วน	ระยะทาง (cm.)	เวลา (วินาที)
1	แ xen ดิวิต	69	2.35
2	ไขควงแฉก 3"	59	1.25
3	ฝ่าหน้า	82	3.55
4	สายเคเบิลเหลือง	59	2.88
5	สายเคเบิลดำ		
6	สกรูทอร์ค	69	2.12
7	น็อต	49	1.05

ตารางแสดงระบบทางและเวลาการเคลื่อนที่ของพนักงานขั้นตอนที่ 1 หลังการปรับปรุง (ต่อ)

ลำดับ	อุปกรณ์/ชิ้นส่วน	ระยะทาง (cm.)	เวลา (วินาที)
8	ไขควงแฉก 8"	59	1.53
9	ไขควงแฉก 4"	59	2.56
10	เกจวัดช่องฟัน	59	1.97
11	นำมันซัฟฟอต	59	2.24
12	สายไฟพาวเวอร์	69	2.45
13	ไขควงแบบ 6"	59	1.22
14	ไขควงแฉก 6"	59	1.01
15	เกจวัดช่องลิมิตเตอร์	59	2.12
16	เหนจ์โคลเวอร์	65	2.62
17	บาร์โค๊ดแผ่นที่ 1	59	2.76
18	บาร์โค๊ดแผ่นที่ 2		


ตารางแสดงแผนภูมิมือซ้าย – ขวากองพนักงานขั้นตอนที่ 1 หลังการปรับปรุง

Left Hand		Right Hand	
Operation detail	Process	Process	Operation detail
เอื้อมมือไปจับ PAM	○ □ ▽ D →	○ □ ▽ D →	เอื้อมมือไปจับ PAM
จับ PAM	● □ ▽ D →	● □ ▽ D →	ประกอบ PAM
ดึง PAM มาข้างพื้นที่ทำงาน	○ □ ▽ D →	○ □ ▽ D →	ดึง PAM มาข้างพื้นที่ทำงาน
เอื้อมมือไปหยับแขนคิวล	○ □ ▽ D →	○ □ ▽ D →	
หยับแขนคิวล	● □ ▽ D →	○ □ ▽ D →	
	○ □ ▽ D →	● □ ▽ D →	จับแขนคิวล
	○ □ ▽ D →	● □ ▽ D →	ประกอบแขนคิวลเข้ากับตัว PAM
เอื้ยวตัวไปทางด้านซ้าย	○ □ ▽ D →	○ □ ▽ D →	
เอื้อมมือไปหยับฝ่าหน้า	○ □ ▽ D →	○ □ ▽ D →	
หยับฝ่าหน้า	● □ ▽ D →	● □ ▽ D →	แกะถุงพลาสติกออก
จับฝ่าหน้า	● □ ▽ D →	○ □ ▽ D →	เอื้อมมือไปหยับสายเคเบิลเหลืองและดำ
จับฝ่าหน้า	● □ ▽ D →	● □ ▽ D →	ต่อสายเคเบิล เข้ากับแมงวงจร
จับฝ่าหน้า	● □ ▽ D →	● □ ▽ D →	สอดสาย เคเบิลเหลืองเข้ากับ PAM
จับฝ่าหน้า	● □ ▽ D →	● □ ▽ D →	ต่อสายเคเบิล ฝ่าหน้าเข้ากับ PAM

ประกอบฝาหน้าเข้ากับ PAM	●□▽D⇒	●□▽D⇒	ประกอบฝาหน้าเข้ากับ PAM
	○□▽D⇒	●□▽D⇒	หมุน PAM เพื่อเก็บสายเคเบิล
	○□▽D⇒	○□▽D⇒	เอื้อมมือไปหยินไขควงแยก 3"
	○□▽D⇒	●□▽D⇒	จับไขควงแยก 3"
	○□▽D⇒	●□▽D⇒	เก็บสายเคเบิล
	○□▽D⇒	○□▽D⇒	วางไขควงแยก 3"ลง
หมุนแขนด้วยเพื่อเปิดช่องใส่สก์	●□▽D⇒	○□▽D⇒	
ร์			
หยิบน็อต 5 ตัว	●□▽D⇒	○□▽D⇒	เอื้อมมือไปจับ สกรูทอร์ค
นำมารวบไว้ด้านหน้า	○□▽D⇒	○□▽D⇒	ดึงสกรูทอร์ค
ประกอบน็อตเข้ากับสกรูทอร์ค	●□▽D⇒	●□▽D⇒	ขันน็อตเข้ากับตัว PAM
	○□▽D⇒	●□▽D⇒	ปล่อยสกรูทอร์ค
	○□▽D⇒	○□▽D⇒	เอื้อมมือไปหยินไขควงแยก 3"
เอื้อมมือหยินไขควงแยก 8"	○□▽D⇒	●□▽D⇒	จัดเทenzeชั่นให้ตรง
หยิบไขควงแยก 8"	●□▽D⇒	○□▽D⇒	วางไขควงแยก 3"ลง
ขันน็อตบริเวณแทนชั่นให้แน่น	●□▽D⇒	○□▽D⇒	
วางไขควงแยก 8"ลง	○□▽D⇒	●□▽D⇒	หยิบไขควงแยก 4"
หยิบเจกวัดช่องพื้น	●□▽D⇒	●□▽D⇒	ไขกรูบริเวณฟีดค์อค
เช็คความกว้างของช่องพื้น	●□▽D⇒	●□▽D⇒	เช็คความกว้างของช่องพื้น
จับตัวฟีดค์อค	●□▽D⇒	●□▽D⇒	ขันน็อตบริเวณฟีดค์อคให้แน่น
วางเจกวัดช่องพื้น	○□▽D⇒	○□▽D⇒	วางไขควงแยก 4"ลง
	○□▽D⇒	●□▽D⇒	หยิบน้ำมันซัฟพอต
	○□▽D⇒	●□▽D⇒	หยอดน้ำมันซัฟพอตบริเวณซัฟพอตชีก
	○□▽D⇒	○□▽D⇒	วางน้ำมันซัฟพอตลง
จับ PAM	●□▽D⇒	○□▽D⇒	หมุน PAM
	○□▽D⇒	●□▽D⇒	เสียบสายไฟพาวเวอร์
กดปุ่ม 3 ปุ่มเพื่อเข้า荷มค SP	●□▽D⇒	●□▽D⇒	กดเปิดสวิตช์พาวเวอร์
ปรับตั้งค่าแรงกดเท้าให้ได้	●□▽D⇒	○□▽D⇒	
เท้ากับ 47			
	○□▽D⇒	●□▽D⇒	กดเลือกโปรแกรม SP
	○□▽D⇒	○■▽D⇒	เช็คสัญลักษณ์หน้าจอ SP
	○□▽D⇒	○■▽D⇒	เช็ค ZZ
	○□▽D⇒	●□▽D⇒	กดปุ่มปรับตั้ง ZZ
	○□▽D⇒	○□▽D⇒	เอื้อมไปมือหยินไขควงแบบ 6"

			ขับปรับสกูร์
เอื่อมมือให้ขึ้นไปคงแฉก 6"			ถือให้คงแบบ 6"
ขับปรับสกูร์			กดปุ่มปรับตั้ง ZZ
ถือให้คงแฉก 6"			
วางให้คงแฉก 6"ลง			
หันเกวัดช่องลิมิตเตอร์			
เช็คช่องลิมิตเตอร์			จับเกวัดช่องลิมิตเตอร์ไว้
ขับปรับสกูร์ให้แน่น			
			วางให้คงแบบ 6"ลง
			ถอดแผ่นเฟรมนีเดลออก
จับ PAM			หมุนแหนดวิลไปยังตำแหน่งต่ำสุด (สังเกตจุดคำ)
			หมุน PAM เพื่อขับสกูร์
			เอื่อมมือไปให้ขึ้นไปคงเล็ก (สั้ม)
			ขับสกูร์มนาร์ปด้านหลังให้แน่นพร้อม จุดคำหายไป
หันบันไดเฟรมนีเดล			
ประกอบเข้ากับพืดดีกังเดิน			กดปุ่ม ZZ
			ตรวจสอบการทำงานของโหมด ZZ
			กดปุ่มบันทึกข้อมูล
			ถอดสายไฟพาวเวอร์
เอื้องตัวไปทางซ้าย			
เอื่อมมือไปหันบันาร์ โค๊ดแผ่นที่ 1			
หันบันาร์ โค๊ดแผ่นที่ 1			
เอื่อมมือไปหันบันาร์ โค๊ดแผ่นที่ 2			
หันบันาร์ โค๊ดแผ่นที่ 2			
ถอดไว้ได้เครื่อง PAM			
			เอื่อมมือหันชนวนโคเวอร์
จับฝาชนวนโคเวอร์			แกะถุงพลาสติกออก
			ประกอบฝาชนวนโคเวอร์

ขั้นตอนที่ 2: ทดสอบการกรอด้วยและใส่อุปกรณ์เสริม



รูปแสดงสถานีงานและลำดับการเคลื่อนไหวพนักงานขั้นตอนที่ 2 หลังการปรับปรุง

ตารางแสดงระยะทางและเวลาการเคลื่อนที่ของพนักงานขั้นตอนที่ 2 หลังการปรับปรุง

ลำดับ	อุปกรณ์/ชิ้นส่วน	ระยะทาง (cm.)	เวลา (วินาที)
1	ไขควงแบบ 6"	59	ไม่ได้ใช้
2	ฝ่าหลังจำลอง	69	2.42
3	สายไฟพาวเวอร์	69	1.62
4	น้ำมันซีบีชุค	59	1.24
5	ด้วยสีขาว	59	1.49
6	ที่วัดบัทเทิน โซลฟุตอโต้ 3A	65	2.52
7	กรอด้วยจำลอง	59	1.37
8	ฝ่าบั้นบินคอร์	59	1.83
9	ไขควงแยก 4"	59	1.16
10	ตัวกรอด้วย	59	1.63
11	ด้วยทดสอบสีขาว	69	1.96
12	สาย BSR ฟุต	59	2.56
13	ไขควงแยก 8"	59	1.72


ตารางแสดงแผนภูมินิอ้อช้าย – ขวางองพนักงานขั้นตอนที่ 2 หลังการปรับปรุง

Left Hand		Right Hand	
Operation detail	Process	Process	Operation detail
เอื่อมมือไปจับ PAM	○□▽D⇒	○□▽D⇒	เอื่อมมือไปจับ PAM
จับ PAM	●□▽D⇒	●□▽D⇒	ประคอง PAM
ดึง PAM มาซึ่งพื้นที่ทำงาน	○□▽D⇒	○□▽D⇒	ดึง PAM มาซึ่งพื้นที่ทำงาน
	○□▽D⇒	○□▽D⇒	เอื่อมมือไปหยินฝ่าหลัง
	○□▽D⇒	●□▽D⇒	หยินฝ่าหลังจำลอง
จับฝ่าหลังจำลอง	●□▽D⇒	●□▽D⇒	จับสายเคเบิลเหลือง
	○□▽D⇒	●□▽D⇒	สอดสายเคเบิลเหลืองผ่านฝ่าหลังจำลอง
ประกอบฝ่าหลังจำลองเข้ากับ PAM	●□▽D⇒	●□▽D⇒	ประกอบฝ่าหลังจำลองเข้ากับ PAM
หนุน PAM	○□▽D⇒	○□▽D⇒	หนุน PAM
	○□▽D⇒	○□▽D⇒	เอื่อมมือไปหยินสายไฟพาวเวอร์
จับสายไฟเบิลเหลือง	●□▽D⇒	●□▽D⇒	ต่อสายไฟพาวเวอร์กับสายเคเบิลเหลือง
กดปุ่ม 3 ปุ่มเพื่อเข้าโหมด SP	●□▽D⇒	●□▽D⇒	กดเปิดสวิตซ์พาวเวอร์
	○□▽D⇒	○□▽D⇒	เอื่อมมือไปหยินสายไฟควบคุมด้วยเท้า
	○□▽D⇒	●□▽D⇒	เตีบสายไฟควบคุมด้วยเท้า
แกะบันบินคอร์ออก	●□▽D⇒	○□▽D⇒	เอื่อมมือไปหยินน้ำมันเชื้อสูด
ถือบันบินคอร์	○□▽D⇒	●□▽D⇒	หยดน้ำมันบริเวณเชื้อสูด
	○□▽D⇒	○□▽D⇒	วางน้ำมันเชื้อสูดลง
กดปุ่มตั้งความเร็ว 900 s.p.m	●□▽D⇒	○□▽D⇒	
เอื่อมมือไปหยินด้วยสีขาว	○□▽D⇒	○□▽D⇒	
หยินด้วยสีขาว	●□▽D⇒	●□▽D⇒	ประกอบด้วยกับบันบินคอร์
	○□▽D⇒	○□▽D⇒	วางบันบินคอร์ลง
	○□▽D⇒	○□▽D⇒	เอื่อมมือไปหยินที่วัดบัทเทิน โอลฟุต ออโต้ 3A
จับที่วัดบัทเทิน โอลฟุตออโต้ 3A	●□▽D⇒	○■▽D⇒	ใช้การทำงานที่วัดบัทเทิน โอลฟุตออโต้ 3A
เอื่อมมือไปหยินที่กรอด้วยจำลอง	○□▽D⇒	○□▽D⇒	
ใส่ไว้ที่กรอด้วยจำลอง	●□▽D⇒	○□▽D⇒	
	○□▽D⇒	○□▽D⇒	นำที่วัดบัทเทิน โอลฟุตออโต้ 3A ไปใส่บริเวณเข็ม

ເລື່ອມນູ້ໄປໜີນຳນັບນິນດອກ	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	ກົດປຸ່ມເພື່ອທານສອນບັກທຶນ ໂໂຄພຸດອອ ໄຕ້ 3A
ປະກອນໃສ່ຳນັບນິນດອກເຂົ້າກັບພ ຮອນທີໂຄວູ່	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	ປະກອນໃສ່ຳນັບນິນດອກເຂົ້າກັບພ ຮອນທີໂຄວູ່
	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	ເລື່ອມນູ້ໄປໜີນຳໄຂຄວງແນກ 4"
	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	ປັບປຸງຕົວກອດຕ້າຍຈຳລອງ (ຄວາມໜາກ)
ຫີນຕົວກອດຕ້າຍຈຳລອງອອກ	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	ເລື່ອມນູ້ໄປໜີນຳຕົວກອດຕ້າຍ
ວາງຕົວກອດຕ້າຍຈຳລອງລົງ	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	ໄສ່ຕົວກອດຕ້າຍໄວ້ທີ່ກອດຕ້າຍ
	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	ເລື່ອມນູ້ໄປໜີນຳຕ້າຍສື່ຈາວ
	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	ພັນຄາຍເຂົ້າກັບຕົວກອດຕ້າຍສຳຫັບ ທົດສອນ
ຈັບຕົວວັດບັກທຶນ ໂໂຄພຸດອອໄຕ້ 3A	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	ຄອດຕົວວັດບັກທຶນ ໂໂຄພຸດອອໄຕ້ 3A ອອກ
	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	ປັດແລະປັດເຄື່ອງໃໝ່
ຫີນສາຍ BSR ພຸດ	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	
ຕ່ອສາຍ BSR ພຸດເຂົ້າກັນ PAM	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	ກົດປຸ່ມຄອບປີດຕືກ
	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	$\text{O} \blacksquare \nabla D \rightarrow$	ກົດປຸ່ມເຫັນ BSR ພຸດ (BSR1)
ຈັບຕົວເຊື່ອຮ່ວມໄວ້ເປັນຮະບະ	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	
	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	$\text{O} \blacksquare \nabla D \rightarrow$	ກົດປຸ່ມເຫັນ BSR ພຸດ (BSR2)
ຈັບຕົວເຊື່ອຮ່ວມຄວາມເຮົາກວາມເຢັນແປ ຕາມເຊື່ອຮ່ວມ	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	
	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	ກົດປຸ່ມບັນທຶກ
	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	ກົດປຸ່ມຄອບປີດຕືກ
ຄອດສາຍ BSR ພຸດອອກ	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	ຄອດສາຍຄວາມຄຸມດ້ວຍທ້າອອກ
ຈັບ PAM	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	ກົດປຸ່ມກຣດຕ້າຍ
	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	$\text{O} \blacksquare \nabla D \rightarrow$	ເຫັນຄວາມສໍາໝັ້ນຂອງຕົວກອດຕ້າຍ
	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	ເລື່ອມນູ້ຫຍີນໄຂຄວງແນກ 8"
	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	ປັບປຸງຄວາມເອີງຂອງຕົວກອດຕ້າຍ
	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	ວາງໄຂຄວງແນກ 8"ລົງ
ຫີນຕ້າຍສື່ຈາວ	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	ຄອດຕົວກອດຕ້າຍທີ່ຜ່ານການຕຽບສອນ ອອກ
ຫີນຕົວກອດຕ້າຍດ້ານໃນ	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	
ໄສ່ໄວ້ແກນທີ່ຕົວກອດຕ້າຍທີ່ຜ່ານ	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \rightarrow$	ໄສ່ໄວ້ແກນຕົວກອດຕ້າຍທີ່ນຳມາທົດສອນ ຮອບ 2

ดึงด้วยสีขาวจากตัวกรองด้วยที่ผ่าน			
พันด้วยเข้ากับตัวกรองด้วยทดสอบ 2			พันด้วยเข้ากับตัวกรองด้วยทดสอบ 2
			เช็คความสม่ำเสมอของตัวรอด้วยทดสอบ 2
เอื่อนมือไปทดสอบสายไฟฟ้าเวอร์			ทดสอบสายไฟฟ้าเวอร์
			ทดสอบฝ่าหลังจำลอง
			วางฝ่าหลังจำลอง

ขั้นตอนที่ 3: สแกนบาร์โค้ดและปรับความพอดีในการเย็บของจักร



รูปแสดงสถานีงานและลำดับการเคลื่อนไหวของพนักงานขั้นตอนที่ 3 หลังการปรับปรุง

ตารางแสดงระยะทางและเวลาการเคลื่อนที่ของพนักงานขั้นตอนที่ 3 หลังการปรับปรุง

ลำดับ	อุปกรณ์/ชิ้นส่วน	ระยะทาง (cm.)	เวลา (วินาที)
1	นีลิฟเตอร์เลฟเวอร์	58	1.19
2	เท้าเย็บเบอร์ 1	58	1.56
3	เกจวัด	58	1.11
4	นำมันโครงจักร	58	1.69

ตารางแสดงระยะทางและเวลาการเคลื่อนที่ของพนักงานขั้นตอนที่ 3 หลังการปรับปรุง (ต่อ)

ลำดับ	อุปกรณ์/ชิ้นส่วน	ระยะทาง (cm.)	เวลา (วินาที)
5	ที่สแกนบาร์โค๊ด	70	1.40
6	เรียร์โคเวอร์	85	3.88
7	ปุ่มกดเอนเทอร์	73	1.89
8	น็อตพาวเวอร์	49	1.02
9	น็อตัวอหะรอร์, ฟิดค์อค	49	0.94
10	สกรูทอร์ค 1	68	1.95
11	สกรูทอร์ค 2	68	1.82
12	เศดโคเวอร์จำลอง	58	1.20
13	ไขควงแฉก 6"	58	1.62
14	ไขควงแฉก 4"	58	1.53
15	เศดโคเวอร์	85	3.20
16	น็อตเศดโคเวอร์	49	1.10
17	ใบมีดเศดโคเวอร์	58	1.48
18	เข็มชน	58	1.64
19	ประแจ 6 mm.	58	1.77
20	เกจวัดพื้นฟิดค์อค	58	1.40
21	กล่องอุปกรณ์เสริมจำลอง	58	1.28

ตารางแสดงแผนภูมิมือซ้าย – ขวาของพนักงานขั้นตอนที่ 3 หลังการปรับปรุง

Left Hand		Right Hand	
Operation detail	Process	Process	Operation detail
เอื่อมมือไปจับ PAM	○ □ ▽ D ➔	○ □ ▽ D ➔	เอื่อมมือไปจับ PAM
จับ PAM	● □ ▽ D ➔	● □ ▽ D ➔	ประคง PAM
ดึง PAM มายังพื้นที่ทำงาน	○ □ ▽ D ➔	○ □ ▽ D ➔	ดึง PAM มายังพื้นที่ทำงาน
	○ □ ▽ D ➔	● □ ▽ D ➔	หยิบตัวคันบล็อกเทิน โซลฟุตอ้อตี้ 3A ออก
หยิบแผ่นงานออก	● □ ▽ D ➔	○ □ ▽ D ➔	
วางแผ่นงานและบล็อกเทิน โซลฟุตอ้อตี้	○ □ ▽ D ➔	● □ ▽ D ➔	หมุนแคนดิวิลเพื่อใส่เท้าเข็นเบอร์ 1


3A ลง			
หยินเท้าเข็บเบอร์ 1 และ เกจวัด	●□▽D⇒	○□▽D⇒	
วางเกจวัดลงหน้าพื้นที่ทำงาน	○□▽D⇒	○□▽D⇒	
ประกอบเท้าเข็บเบอร์ 1 กับ PAM	●□▽D⇒	●□▽D⇒	ประกอบเท้าเข็บเบอร์ 1 กับ PAM
	○□▽D⇒	○□▽D⇒	เอื่อมมือไปหยินนีลิฟเตอร์เลฟเวอร์
หยินเกจวัด	●□▽D⇒	●□▽D⇒	สอดเข้าชูเพื่อเช็คฟรีแชนด์
เคลื่อนเกจวัดผ่านเข้าออกบริเวณไฟ คดีออก	●□▽D⇒	○■▽D⇒	เช็คฟรีแ channd
วางเกจวัดลง	○□▽D⇒	○□▽D⇒	
	○□▽D⇒	●□▽D⇒	ดึงนีลิฟเตอร์เลฟเวอร์ออก
แกะเท้าเข็บเบอร์ 1 ออก	●□▽D⇒	○□▽D⇒	วางนีลิฟเตอร์เลฟเวอร์ลง
วางเท้าเข็บเบอร์ 1 ลง	○□▽D⇒	○□▽D⇒	
ประกอบ PAM	●□▽D⇒	○□▽D⇒	หมุน PAM
	○□▽D⇒	○□▽D⇒	เอื่อมมือหยินนำมัน โครงจักร
	○□▽D⇒	●□▽D⇒	หยดน้ำมัน โครงจักร 4 จุด
	○□▽D⇒	○□▽D⇒	วางนำมัน โครงจักรลง
เอื่อมมือไปหยินบาร์โค๊ดหมายเลขจักร PNM	○□▽D⇒	○□▽D⇒	
จับบาร์โค๊ดชี้ทิป	●□▽D⇒	○□▽D⇒	เอื่อมมือไปหยินที่สแกนบาร์โค๊ด
จับบาร์โค๊ดชี้ทิปหมายเลขจักร PNM	●□▽D⇒	●□▽D⇒	สแกนหมายเลขจักร PNM
จับบาร์โค๊ดชี้ทิปหมายเลข PAM	●□▽D⇒	●□▽D⇒	สแกนหมายเลข PAM
จับบาร์โค๊ดชี้ทิปหมายเลขฟรอนท์โค เวอร์	●□▽D⇒	●□▽D⇒	สแกนหมายเลขฟรอนท์โคเวอร์
	○□▽D⇒	○□▽D⇒	วางตัวสแกนบาร์โค๊ดลง
เอื้ยวตัวไปหยินเรียร์โคเวอร์	○□▽D⇒	○□▽D⇒	
เอื่อมมือไปหยินเรียร์โคเวอร์	○□▽D⇒	○□▽D⇒	
หยินเรียร์โคเวอร์	●□▽D⇒	●□▽D⇒	หยินตัวสแกนบาร์โค๊ด
หันด้านหมายเลขพาวเวอร์ชัพพลาย	●□▽D⇒	●□▽D⇒	สแกนหมายเลขพาวเวอร์ชัพพลาย
	○□▽D⇒	○□▽D⇒	วางตัวสแกนบาร์โค๊ด
	○□▽D⇒	●□▽D⇒	กดปุ่มเอนเทอร์
จับเรียร์โคเวอร์	●□▽D⇒	●□▽D⇒	จับสายเคเบิลเหลือง
	○□▽D⇒	●□▽D⇒	เดย์บลําไฟ Cable เหลืองกับ Power Supply
ประกอบเรียร์โคเวอร์เข้ากับ PAM	●□▽D⇒	●□▽D⇒	ประกอบเรียร์โคเวอร์เข้ากับ PAM

หินอ่อนพาวเวอร์			
หินอ่อนตัวอหงา ฝาหลัง 2 ตัว และฟีดต็อก 1 ตัว			หินอ่อนตัวอหงาเรียร์โโคเวอร์
			เอ้มมือไปหินสกรูทอร์ค 1
ขับ PAM			ขันน่อตัวอหงา ฝาหลัง 2 ตัว
ขับ PAM			หินอ่อนพาวเวอร์
			ปล่อยสกรูทอร์ค 1
			หินสกรูทอร์ค 2
ขับ PAM			ขันน่อตัวอหงาเรียร์ฟีดต็อก 1 ตัว
ประคง PAM			หมุน PAM
ทุบประกนเรียร์โโคเวอร์ให้แน่น			ทุบประกนเรียร์โโคเวอร์ให้แน่น
เอ้มมือไปหินเชคโโคเวอร์จำลอง			
หินเชคโโคเวอร์จำลอง			ประกอนเชคโโคเวอร์จำลองกับ PAM
			เอ้มมือหินไว้คงแข็ง 6"
ขับ PAM			คลายสกูรที่แผ่นเย็บและปรับตำแหน่งตัวชี้ด
ขับ PAM			ขันล็อกให้แน่น
			วางไว้คงแข็ง 6"ลง
ประคง PAM			หมุน PAM
			เอ้มมือหินไว้คงแข็ง 4"
ขับ PAM			คลายสกูรหลอด CFL ปรับกึ่งกลาง เชคโโคเวอร์
ขับ PAM			ขันล็อกให้แน่น
			วางไว้คงแข็ง 4"ลง
ถอดฝาเชคโโคเวอร์จำลองออก			ถอดฝาเชคโโคเวอร์จำลองออก
วางฝาเชคโโคเวอร์จำลองลง			
			เอื้องตัวไปหินเชคโโคเวอร์
ขับเชคโโคเวอร์			แกะถุงพลาสติกออก
			ประกอนเชคโโคเวอร์เข้ากับ PAM
เอ้มมือหินน่อตเชคโโคเวอร์ 1 ตัว			
			เอ้มมือไปหินสกรูทอร์ค 2
			ขันน่อตประกนเชคโโคเวอร์กับ PAM

			ปลอกสกรูทอร์ค 2
เอื้อมมือไปหยินใบมีด			จับใบมีด
			ประกอนใบมีดเข้ากับเศคโคเวอร์
ประกอน PAM			หมุน PAM
			หยินสายไฟพาวเวอร์
			เสียบสายไฟพาวเวอร์
			กดปุ่มพาวเวอร์
แกะส่วนซี.บี. สุดออก			
เอื้อมมือหยินเข็มชน			
ประกอนเข็มชนกับจักร			ประกอนเข็มชนกับจักร
			กดปุ่มเปิดเครื่องเย็น
			พิงเสียงการชนของเข็ม (เช็คเสียงดัง วิมิตเตอร์)
			เอื้อมมือหยินประมาณ 6 mm.
กดแผ่นเฟรมนีเดลไว้			ปรับตั้งการชนของเข็ม
			ขันน็อตให้แน่น
ถอดตัวเช็คเข็มชนออก			
วางเข็มชนลง			ตรวจสอบการชนของเข็มด้วยการ พิงร้า
เอื้อมมือหยินเกจวัดฟันฟีดค์อก			หมุนแอนค์วิลให้หัวเข็มเข้าด้านบน
นำมารางบนฟันฟีดค์อก			
เช็คฟันฟีดค์อก			หมุนแอนค์วิลเช็คฟันฟีดค์อก
เก็บเกจวัดฟันฟีดค์อก			
วางเกจวัดฟันฟีดค์อก			ปิดสวิตช์พาวเวอร์
			ดึงสายไฟพาวเวอร์ออก
ประกอนซี.บี. สุดเข้ากับ PAM			ประกอนซี.บี. สุดเข้ากับ PAM
			หมุน PAM
เอื้อมมือหยินกล่องอุปกรณ์เสริม จำลอง			เช็คการประกอนของกล่อง อุปกรณ์เสริมจำลอง
			ถอดกล่องอุปกรณ์เสริมจำลองออก
เอื้อมมือวางกล่องอุปกรณ์เสริมจำลอง ลง			



ขั้นตอนที่ 4: ทดสอบการเข้าจากผ้าตัวอ่อน



รูปแสดงสถานีงานและลำดับการเคลื่อนไหวของพนักงานขั้นตอนที่ 4 หลังการปรับปรุง

ตารางแสดงระยะทางและเวลาการเคลื่อนที่ของพนักงานขั้นตอนที่ 4 หลังการปรับปรุง

ลำดับ	อุปกรณ์/ชิ้นส่วน	ระยะทาง (cm.)	เวลา (วินาที)
1	เข็มเบอร์ 120	67	1.67
2	สายไฟพาวเวอร์	67	2.53
3	ด้วยสีน้ำเงิน	58	1.22
4	ผ้าทดสอบ 1	58	1.27
5	ด้วยสีแดง	58	1.19
6	ผ้าทดสอบ 2.1	58	1.45
7	ไขควงแฉก 4"	67	1.92
8	ผ้าทดสอบ 2.2	58	1.81
9	ผ้าทดสอบ 3	58	1.26
10	ผ้าทดสอบ 4	58	1.3

ตารางแสดงแผนภูมิมือซ้าย – ขวาของพนักงานขั้นตอนที่ 4 หลังการปรับปรุง


Left Hand		Right Hand	
Operation detail	Process	Process	Operation detail
	○ □ ▽ D ➔	○ □ ▽ D ➔	เลี้ยวตัวเพื่อจึง PAM จากขั้นตอนที่ 3
เอื้อมมือไปจับ PAM	○ □ ▽ D ➔	○ □ ▽ D ➔	เอื้อมมือไปจับ PAM
ประคอง PAM	● □ ▽ D ➔	● □ ▽ D ➔	จับ PAM

ดึง PAM มาข้างพื้นที่ทำงาน			ดึง PAM มาข้างพื้นที่ทำงาน
			ลดดึง
			เอื่อมมือไปหินเข็มเบอร์ 120
ประกอบเข็มเข้ากับตัวจกร			ประกอบเข็มเข้ากับตัวจกร
			เอื่อมมือไปหินสายไฟพาวเวอร์
			เสียบสายไฟพาวเวอร์
			เปิดสวิตซ์ไฟพาวเวอร์
ปรับระยะเข็ม			เอื่อมมือไปหินด้ายสีน้ำเงิน
จับด้ายสีน้ำเงิน			
คล้องด้ายเข้ากับตัวจกร			
เอื่อมมือไปหินผ้าทดสอบ 1			
หินผ้าทดสอบ 1			กดปุ่มเข็นเพื่อทดสอบการเข็นด้ายล้าง
จับผ้าทดสอบ 1 เมื่อทำการเย็บจกร			ประคง PAM
			ตัดด้ายสีน้ำเงิน
กดปุ่มหยุดการเย็บจกร			
ถูลักษณะของผ้าทดสอบ 1			
เอื่อมมือวางผ้าทดสอบ 1			
วางผ้าทดสอบ 1			
จับเข็มเบอร์ 120			จอดเข็มเบอร์ 120 ออก
			วางเข็มเบอร์ 120 ลง
หินเข็มธรรมชาติ			
ประกอบเข็มธรรมชาติเข้ากับตัวจกร			ประกอบเข็มธรรมชาติเข้ากับตัวจกร
			กดปีดสวิตซ์ไฟพาวเวอร์
กดปุ่ม 3 ปุ่มเพื่อเข้าโหมด SP			กดเปิดสวิตซ์ไฟพาวเวอร์
			หมุนปรับระยะ SB และ SL
			เอื่อมมือไปหินด้ายสีแดง
จับด้ายสีแดง			
คล้องด้ายเข้ากับตัวจกร			
เอื่อมมือไปหินผ้าทดสอบ 2.1			
หินผ้าทดสอบ 2.1			
สอดผ้าทดสอบ 2.1 เข้าตัวจกร			จับผ้าทดสอบ 2.1
			เอื่อมมือไปหินสายควบคุมด้วยเท้า
จับ PAM			เสียบสายควบคุมด้วยเท้า
			กดปุ่มเพื่อทำการเช็คสถานะชุดที่ 9

	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	$\text{O} \blacksquare \nabla D \Rightarrow$	กดปุ่มเพื่อทำการเช็คการ์นิ้ง
	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	เอื่อมมือไปหยิน "ไขควงแรก 4"
	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	ปรับที่สกูรด้านข้างให้การ์นิ้งได้
ถอดผ้าท่อสอน 2.1 ออก	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	
ดูลักษณะของผ้าท่อสอน 2.1	$\text{O} \blacksquare \nabla D \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	
	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	ถอดไขควงแรก 4" ออก
วางผ้าท่อสอน 2.1 ลง	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	วางไขควงแรก 4" ลง
เอื่อมมือหยินผ้าท่อสอน 2.2	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	
หยินผ้าท่อสอน 2.2 เพื่อทดสอบช้ำ	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	
สอดผ้าท่อสอน 2.2 เข้าตัวจักร	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	จับผ้าท่อสอน 2.2
	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	เอื่อมมือไปหยินสายควบคุมด้วยเท้า
	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	เดินสายควบคุมด้วยเท้า
	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	$\text{O} \blacksquare \nabla D \Rightarrow$	กดปุ่มเพื่อทำการเช็คสายบาลานซ์ 9
	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	$\text{O} \blacksquare \nabla D \rightarrow$	กดปุ่มเพื่อทำการเช็คการ์นิ้ง
เอื่อมมือหยินผ้าท่อสอน 3	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	กดปิดสวิตซ์ไฟพาวเวอร์
	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	กดเปิดสวิตซ์ไฟพาวเวอร์
สอดผ้าท่อสอน 3 เข้าตัวจักร	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	จับผ้าท่อสอน 3
	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	กดปุ่มเข็นสายมาตรฐานตัวอักษร
	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	กดปุ่มเข็นลายภูเขา
	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	กดปุ่มเข็นลายรังผึ้ง
ถอดผ้าท่อสอน 3 ออก	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	
ดูลักษณะของผ้าท่อสอน 3	$\text{O} \blacksquare \nabla D \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	
	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	ถอดสายควบคุมด้วยเท้า
แกะบันบินเคสออก	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	
จับบันบินเคส	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	สอดค้ายเข้าบันบินเคส
ใส่บันบินเคสเข้าที่เดิม	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	
ถอดหัวจักรออก	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	หยินบักเทิน โซลฟุตอ๊อตี้ 3A
	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	ใส่บักเทิน โซลฟุตอ๊อตี้ 3A กับตัวจักร
เอื่อมมือไปหยินผ้าท่อสอน 4	$\text{O} \square \nabla D \rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	
สอดผ้าท่อสอน 4 เข้ากับตัวจักร	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	จับผ้าท่อสอน 4
	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	กดปุ่มทดสอบอุ่นตัวบักเทิน โซลฟิตช์
ถอดผ้าท่อสอน 4 ออก	$\bullet \square \nabla D \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	
ดูลักษณะของผ้าท่อสอน 4	$\text{O} \blacksquare \nabla D \Rightarrow$	$\text{O} \square \nabla D \Rightarrow$	

	○ □ ▽ D ➔	● □ ▽ D ➔	แกะบักเทิน ໂຢຄູດອ້ອໄສ A
	○ □ ▽ D ➔	○ □ ▽ D ➔	วาง บักเทิน ໂຢຄູດອ້ອໄສ A ລົງ
แกะບັນບິນເຄສອກ	● □ ▽ D ➔	○ □ ▽ D ➔	
ຈົບບັນບິນເຄສ	● □ ▽ D ➔	● □ ▽ D ➔	ອອດດ້າຍອອກຈາກບັນບິນເຄສ
ໄສ່ບັນບິນເຄສເຫົ່າທີ່ເຄີມ	● □ ▽ D ➔	○ □ ▽ D ➔	
	○ □ ▽ D ➔	● □ ▽ D ➔	ປຶກສົວໃຈໄຟພາວເວຼ່ອ
	○ □ ▽ D ➔	● □ ▽ D ➔	ອອດສາຍໄຟພາວເວຼ່ອ

ขั้นตอนที่ 5: ติดฉนวนกั้นสติ๊กເກອຮີແລະປັບປັງຄ່າເຫັນຫຼັນນ - ດ່າວ



รูปแสดงสถานีงานและลำดับการเคลื่อนไหวของพนักงานขั้นตอนที่ 5 หลังการປັບປຸງ

ตารางแสดงระยะทางและเวลาการเคลื่อนไหวของพนักงานขั้นตอนที่ 5 หลังการປັບປຸງ

ลำดับ	อุปกรณ์/ชิ้นส่วน	ระยะทาง (cm.)	เวลา (วินาที)
1	ผ้าสะอาด	59	1.83
2	ที่กรองด້າຍ	59	2.01
3	ด້າຍສື່ຈາວ DMC50	59	1.35
4	ที่ชั่งน้ำหนักເຫັນຫຼັນດ່າວ	49	1.07
5	ໄໄຄວງແບນ 3"	59	1.11
6	ດ້າຍສື່ຈາວ	69	1.3
7	ທີ່ชັ້ງນໍ້າຫັນເຫັນຫຼັນນ	49	1.23
8	ເຫັນປັບຄວາມໜຶດ	49	1.1

ตารางแสดงระยะเวลาและเวลาการเคลื่อนที่ของพนักงานขั้นตอนที่ 5 หลังการปรับปรุง (ต่อ)

ลำดับ	อุปกรณ์/ชิ้นส่วน	ระยะทาง (cm.)	เวลา (วินาที)
9	ตีนเข็มเบอร์ 1	59	1.33
10	ผ้าทดสอบ 1	59	1.3
11	ด้ายสีแดง	69	1.59
12	ผ้าทดสอบ 2	59	1.26
13	กระถาง	59	1.28

ตารางแผนภูมิมือซ้าย – ขวางของพนักงานขั้นตอนที่ 5 หลังการปรับปรุง

Left Hand		Right Hand	
Operation detail	Process	Process	Operation detail
เอื่อมมือไปจับ PAM	○ □ ▽ D ➔	○ □ ▽ D ➔	เอื่อมมือไปจับ PAM
ประคอง PAM	● □ ▽ D ➔	● □ ▽ D ➔	จับ PAM
ดึง PAM มาข้างพื้นที่ทำงาน	○ □ ▽ D ➔	○ □ ▽ D ➔	ดึง PAM มาข้างพื้นที่ทำงาน
	○ □ ▽ D ➔	○ □ ▽ D ➔	เอื่อมมือหันผ้าสะอาด
	○ □ ▽ D ➔	● □ ▽ D ➔	เช็คบริเวณที่จะติดสติกเกอร์ป้ายประจำเครื่อง
	○ □ ▽ D ➔	● □ ▽ D ➔	หันสติกเกอร์ป้ายประจำเครื่อง
จับสติกเกอร์ป้ายประจำเครื่อง	● □ ▽ D ➔	● □ ▽ D ➔	แกะสติกเกอร์ป้ายประจำเครื่อง
จับ PAM	● □ ▽ D ➔	● □ ▽ D ➔	ติดสติกเกอร์ป้ายประจำเครื่อง
	○ □ ▽ D ➔	○ □ ▽ D ➔	หมุน PAM
	○ □ ▽ D ➔	● □ ▽ D ➔	เสียบสายไฟพาวเวอร์
	○ □ ▽ D ➔	● □ ▽ D ➔	กดเปิดสวิตซ์พาวเวอร์
	○ □ ▽ D ➔	● □ ▽ D ➔	จับที่กรอด้วยเต็มไปไว้ที่ปล่อยด้วย
ดึงด้ายจากกรอด้วยเต็ม	● □ ▽ D ➔	○ □ ▽ D ➔	
คล้องด้ายเข้ากับตัวจักร	● □ ▽ D ➔	○ □ ▽ D ➔	เอื่อมมือไปหันที่กรอด้วยใหม่
	○ □ ▽ D ➔	● □ ▽ D ➔	ใส่ที่กรอด้วยใหม่บริเวณกรอด้วย
	○ □ ▽ D ➔	● □ ▽ D ➔	กดปุ่มกรอด้วย
	○ □ ▽ D ➔	● □ ▽ D ➔	ดึงด้าย DMC50
คล้องด้าย DMC50 เข้ากับตัวจักร	● □ ▽ D ➔	○ □ ▽ D ➔	เอื่อมมือไปหันที่ชั้งนำหนักแทนชั้นบน
จับด้าย DMC50	● □ ▽ D ➔	○ □ ▽ D ➔	
คล้องด้าย DMC50 เข้าที่ชั้งนำหนัก	● □ ▽ D ➔	● □ ▽ D ➔	จับที่ชั้ง เท้นชั้นบน

เทนชั้นบน			
ชั้นนำหนักเทนชั้นบน	○ ■ ▽ D ⇒	○ ■ ▽ D ⇒	ชั้นนำหนักเทนชั้นบน
	○ □ ▽ D ⇒	○ □ ▽ D ⇒	หมุน PAM
	○ □ ▽ D ⇒	○ □ ▽ D ⇒	เอื่อมมือหยินเข็นเพื่อปรับความหนึด
หมุนปรับความหนึด	● □ ▽ D ⇒	● □ ▽ D ⇒	เพิ่มปรับลดอีกด้านใน
	○ □ ▽ D ⇒	● □ ▽ D ⇒	ลดอีกที่ชั้นนำหนักเทนชั้นบนออก
	○ □ ▽ D ⇒	○ □ ▽ D ⇒	วางที่ชั้นนำหนักเทนชั้นบนลง
คล้องค้าย DMCS0 เข้ากันหัวจกร	● □ ▽ D ⇒	○ □ ▽ D ⇒	
หยินตีเย็บเบอร์ 1	● □ ▽ D ⇒	○ □ ▽ D ⇒	
ประกอบตีเย็บเบอร์ 1 เข้ากันหัวจกร	● □ ▽ D ⇒	● □ ▽ D ⇒	ประกอบตีเย็บเบอร์ 1 เข้ากันหัวจกร
เอื่อมมือหยินผ้าทดสอบ 1	○ □ ▽ D ⇒	○ □ ▽ D ⇒	
หยินผ้าทดสอบ 1	● □ ▽ D ⇒	○ □ ▽ D ⇒	
สอดผ้าทดสอบ 1 เข้าตัวจกร	● □ ▽ D ⇒	● □ ▽ D ⇒	จับผ้าทดสอบ 1
	○ □ ▽ D ⇒	● □ ▽ D ⇒	กดเลือกโปรแกรมเย็บลาย ZZ และปรับระยะ
	○ □ ▽ D ⇒	○ □ ▽ D ⇒	หยินสายไฟควบคุมด้วยเท้า
	○ □ ▽ D ⇒	● □ ▽ D ⇒	เสียงสายควบคุมด้วยเท้า
จับผ้าทดสอบ 1	● □ ▽ D ⇒	● □ ▽ D ⇒	กดปุ่มเย็บลาย ZZ
ลดผ้าทดสอบ 1 ออก	● □ ▽ D ⇒	○ □ ▽ D ⇒	
ตรวจสอบคุณลักษณะการเย็บ	○ ■ ▽ D ⇒	○ □ ▽ D ⇒	
แกะค้ายขาว DMCS0 ออกจากตัวจกร	● □ ▽ D ⇒	○ □ ▽ D ⇒	
	○ □ ▽ D ⇒	○ □ ▽ D ⇒	เอื่อมมือหยินค้ายสีแดง
คล้องค้ายสีแดงเข้ากับตัวจกร	● □ ▽ D ⇒	○ □ ▽ D ⇒	
เอื่อมมือหยินผ้าทดสอบ 2	○ □ ▽ D ⇒	○ □ ▽ D ⇒	
หยินผ้าทดสอบ 2	● □ ▽ D ⇒	○ □ ▽ D ⇒	
สอดผ้าทดสอบ 2 เข้าตัวจกร	● □ ▽ D ⇒	● □ ▽ D ⇒	จับผ้าทดสอบ 2
	○ □ ▽ D ⇒	● □ ▽ D ⇒	กดปุ่มปรับระยะ
	○ □ ▽ D ⇒	● □ ▽ D ⇒	กดปุ่มเย็บสาย ZZ แบบถี่
ลดผ้าทดสอบ 2 ออก	● □ ▽ D ⇒	● □ ▽ D ⇒	กดปิดตีเย็บเบอร์ 1
ตรวจสอบคุณลักษณะการเย็บ	○ ■ ▽ D ⇒	○ □ ▽ D ⇒	
แกะบันบินทดสอบ	● □ ▽ D ⇒	○ □ ▽ D ⇒	


จับบันบินเคส			จอดที่ใส่ด้วยออก
จับบันบินเคส			นำค่าขีทาง DMC50 ใส่บันบินเคส
			เอื่อมมือหินที่ชั้งน้ำหนักเทนชั้น
ประกอบที่ชั้งเทนชั้นล่างกับบันบิน เคส			ประกอบที่ชั้งเทนชั้นล่างกับบันบิน เคส
ชั้นน้ำหนักบันบินเคส			ชั้นน้ำหนักบันบินเคส
			เอื่อมมือหินไปคงแบน 3"
จับบันบินเคส			ปรับสกรูความผิดของบันบินเคส
			วางไขคงแบน 3"ลง
			แกะที่ชั้งบันบินเคสล่างและด้วย DMC50 ออก
			ใส่ที่ใส่ด้วยอันเดิมเข้ากับบันบินเคส
ใส่บันบินเคสเข้าที่เดิม			
			เอื่อมมือไปหินกรรไกร
จับผ้าทดสอบ 2			ตัดผ้าทดสอบ 2 บริเวณที่ทำการเย็บ ZZ แบบถี่
			วางกรรไกรลง
ทิ้งเศษผ้าทดสอบ 2			สอดผ้าทดสอบ 2 ไว้ใต้ PAM
			แกะด้วยสีแดงออก
			แกะตีเย็บเบอร์ 1 ออก
			ปิดสวิตซ์ไฟพาวเวอร์
			จอดสายไฟพาวเวอร์

ภาคผนวก จ

วิธีการปฏิบัติงานของแผนกประกอบชิ้นงานสำเร็จ


ประกอบโครงหน้ากับแผงวงจรไฟฟ้า

Item Number		Item Description	ประกอบແຂນດົວລີ	
Operation		Figure / Pos.	<input type="checkbox"/>	Standard <input type="checkbox"/> Aurora
Related Document				
Set Up Procedure				


Nr.	Activity	Tools / Remarks
	 <p>ประກອນແຂນດົວລີ (007771.51.00) ເຂົ້າກັບ PAM ຕາມຮູບປາພທີ 1-2</p>	

Prepared by Date	Section Head / Leader Sign	Reviewed by Date	Section Head / Leader Sign	Approved by Date	Department Manager Sign	File Doc. -No. Revision No. Effective Date Page	Aurora-101
							1/1

Item Number		Item Description	ประกอบฝาหน้าและเดี่ยบแผงวงจรเข้ากับโครงจักร	
Operation		Figure / Pos.	<input type="checkbox"/>	Standard <input checked="" type="checkbox"/> Aurora
Related Document				
Set Up Procedure				


Nr.	Activity	Tools / Remarks
1.	 <p>ต่อสายไฟเข้ากับแผงวงจร ตำแหน่งที่ 1 เคเบิล(คำ) 031134.50.00 ตำแหน่งที่ 2 เคเบิล(เหลือง) 023044.71.00 ตำแหน่งที่ 3 สายไฟมอเตอร์ ตำแหน่งที่ 4 สายไฟ CFL</p>	

Prepared by Date	Section Head / Leader Sign	Reviewed by Date	Section Head / Leader Sign	Approved by Date	Department Manager Sign	File Doc. -No	Aurora-102
						Revision No.	
						Effective Date	
						Page	1/2




Prepared by Date	Section Head / Leader Sign	Reviewed by Date	Section Head / Leader Sign	Approved by Date	Department Manager Sign	File Doc. -No	Aurora-102
						Revision No.	
						Effective Date	
						Page	2/2

Item Number		Item Description	เช็คพื้นครอบฟีดค์อค	
Operation		Figure / Pos.	<input type="checkbox"/>	Standard Aurora
Related Document				
Set Up Procedure				

Nr.	Activity	Tools / Remarks
	 <p>เช็คความคล่องของฟีดค์อค (ถ้าพบว่าฟีดให้นำออกมาซ่อนแก้ไขโดยทันที) และเมื่อกดที่ปุ่มด้านข้างพื้นฟีดค์อคต้องตกลงมาต่ำกว่าแผ่นเฟรมนีเดิล ตามรูปภาพที่ 1-2</p>	



Prepared by Date	Section Head / Leader Sign	Reviewed by Date	Section Head / Leader Sign	Approved by Date	Department Manager Sign	File Doc. -No	Aurora-103
						Revision No.	
						Effective Date	
						Page	1/1

Item Number		Item Description	หยดน้ำมันซัพพอร์ทชีท	
Operation		Figure / Pos.	<input type="checkbox"/>	Standard Aurora
Related Document				
Set Up Procedure				

Nr.	Activity	Tools / Remarks
	 <p>หยดน้ำมัน OY100 ที่บริเวณซัพพอร์ทชีท และเช็คความคล่อง (ถ้าพบว่า ฝีดให้น้ำออกมากซ่อมแก้ไข โดยทันที) ตามรูปภาพที่ 1-2</p>	








Prepared by Date	Section Head / Leader Sign	Reviewed by Date	Section Head / Leader Sign	Approved by Date	Department Manager Sign	File	Aurora-104
						Doc. -No	
						Revision No.	
						Effective Date	
						Page	1/1

Item Number		Item Description	เข้าโปรแกรม SP (ปรับแรงกดผ้า 47)	
		Figure / Pos.		Standard Aurora
Related Document				
Set Up Procedure				


Nr.	Activity	Tools / Remarks
	  <p>เข้าโปรแกรม SP และปรับค่าแรงกดของตีนเย็บที่ตัวหมุนให้ได้เท่ากับ 47 ตามรูปภาพที่ 1-2</p>	

Prepared by Date	Section Head / Leader Sign	Reviewed by Date	Section Head / Leader Sign	Approved by Date	Department Manager Sign	File Doc. -No	Aurora-105
						Revision No.	
						Effective Date	
						Page	1/1

Item Number		Item Description	เช็คสัญลักษณ์หน้าจอกและปรับ ZZ	
Operation		Figure / Pos.	<input type="checkbox"/>	Standard Aurora
Related Document				
Set Up Procedure				

Nr.	Activity	Tools / Remarks
	     	 <p>Feeler gauge 0.3 mm.</p> <p>MT10 (1.0 Nm.)</p> <p>Eccentric key (001361.70.00)</p> <p>Velocite10 (639010.02.2+)</p>  <p><u>Control ZZ distribution</u></p>

Prepared by Date	Section Head / Leader Sign	Reviewed by Date	Section Head / Leader Sign	Approved by Date	Department Manager Sign	File Doc. -No	Aurora-106
						Revision No.	
						Effective Date	
						Page	1/2





กดปุ่มปรับ SB = 5.5 mm. , SL = 5 mm. (สำหรับรุ่น430และ440) หรือปรับ SB = 9 mm. , SL = 5 mm. (สำหรับรุ่น450) จากนั้นกดปุ่มหยุดตำแหน่งเข็ม 1 ครั้ง เข็มหยุดตำแหน่งล่างด้านซ้าย และกดครั้งที่ 2 เข็มหยุดตำแหน่งล่างด้านขวา เพื่อจะทราบว่าจะเข็มกับช่องว่างของแผ่นนิดเดียว ให้ใช้ปลายนิ้วกดที่เข็มเพื่อจะทราบความห่างที่ละด้าน ถ้าหากพบว่ามีระยะที่ไม่เท่ากันคลายสกูร ออกและปรับให้ทั้ง 2 ด้านเท่ากัน จากนั้นเช็คลิมิตเตอร์ ชิก-แซก โดยให้ทั้ง 2 ด้านเท่ากันทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ถ้าพบว่าไม่ต้องปรับใหม่ โดยใช้เกจแผ่นเกจหนา 0.3 มม. เสียบช่องด้านซ้าย ดันลิมิตเตอร์ให้ชิดขอบเกจต่อมาก็ล็อกสกูรให้แน่น ตามรูปภาพที่ 1-8


Prepared by Date	Section Head / Leader Sign	Reviewed by Date	Section Head / Leader Sign	Approved by Date	Department Manager Sign	File	Aurora-106
						Doc. -No	
						Revision No.	
						Effective Date	
						Page	2/2



Item Number		Item Description	เช็คและปรับจุดคำ	
Operation		Figure / Pos.		Standard Aurora
Related Document				
Set Up Procedure				


Nr.	Activity	Tools / Remarks
1.	 <p>เข้าโปรแกรม SP จากนั้นหมุนที่宣言ดิวลล์ ให้เป็นลงไปยังตำแหน่งต่ำสุด และจังหวะที่เข้มเลื่อนกลับขึ้นให้ปลายของ ชีบี- ชูก ไปเสียอกับขอบเข็ม ด้านข้าง ใช้ไขควงเบอร์ 8 ปรับตำแหน่งสกูรที่ด้านเมนชาร์พด้านหลังและ ล็อกให้แน่นพร้อมกับจุดคำตำแหน่งที่ 7 ที่ปรากฏบนหน้าจอหายไป ดัง แสดงตามรูปภาพที่ 1-7 (ถ้าเป็นรุ่น 450 การทำงานของโรตารี่ชูกจะหมุน ตรงกันข้ามกับชีบีชูกคือทิศทางทวนเข็มนาฬิกา)</p>	 <p>T8 (Screw driver) Velocite10 (639010.02.2+)</p>

Prepared by Date	Section Head / Leader Sign	Reviewed by Date	Section Head / Leader Sign	Approved by Date	Department Manager Sign	File Doc. -No	Aurora-107
						Revision No.	
						Effective Date	
						Page	1/2

2.		<p>ထယ်ကန်များနှင့် Velocite 10 ပို့ပြန်လေ့ရှိနည်းလမ်းတွင် အသုတေသနများ ဖြစ်ပါသည်။</p> <p>လူတေသနများနှင့် ပို့ပြန်လေ့ရှိနည်းလမ်းတွင် အသုတေသနများ ဖြစ်ပါသည်။</p>
----	--	---

Prepared by Date	Section Head / Leader Sign	Reviewed by Date	Section Head / Leader Sign	Approved by Date	Department Manager Sign	File Doc. -No	Aurora-107 Revision No.


Item Number		Item Description	ประกอบฝาเซนจ์โคลเวอร์	
Operation		Figure / Pos.	<input type="checkbox"/>	Standard <input checked="" type="checkbox"/> Aurora
Related Document				
Set Up Procedure				

Nr.	Activity	Tools / Remarks
	 <p>ใส่แผ่นเซนจ์โคลเวอร์เข้ากับฝร้อนท์โคลเวอร์ cpl.4XX ให้ตรงตามรุ่นที่ผลิต ตามรูปภาพที่ 1-3</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฝาเซนจ์โคลเวอร์ 430 (031115.52.00) - ฝาเซนจ์โคลเวอร์ 440 (031115.52.02) - ฝาเซนจ์โคลเวอร์ 450 (031115.51.08) 	

Prepared by Date	Section Head / Leader Sign	Reviewed by Date	Section Head / Leader Sign	Approved by Date	Department Manager Sign	File Doc. -No	Aurora-108
						Revision No.	
						Effective Date	
						Page	1/1


ทดสอบการกรอด้วยและใช้อุปกรณ์เสริม

Item Number		Item Description	ติดตั้งโปรแกรม SP	
Operation		Figure / Pos.	<input type="checkbox"/>	Standard Aurora
Related Document				
Set Up Procedure				

Nr.	Activity	Tools / Remarks							
	 <p>กดปุ่มตรงกลาง 3 ปุ่มค้างไว้พร้อมกับเปิดสวิตซ์ ตามรูปภาพที่ 1 จากนั้นกดที่ปุ่มเลข 7 สองครั้ง หน้าจอจะแสดงเลข 72 ต่อมาให้กด ที่ปุ่มตรงกลางเพื่อเข้าโปรแกรม ตามรูปภาพที่ 2-3 ปรับโปรแกรม ให้ตรงตามรุ่นที่ผลิต โดยกด 2 ปุ่มพร้อมกัน และกดปุ่มด้านซ้าย เพื่อทำการบันทึก ตามรูปภาพที่ 4</p>	<p>Select SP Program (7.2)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Model 430,440</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">SP1 = 430</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">SP2 = 440</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">SP3 = 440 Japan</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Model 450</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">SP1 = 435</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">SP2 = 450</td> </tr> </table>	Model 430,440	SP1 = 430	SP2 = 440	SP3 = 440 Japan	Model 450	SP1 = 435	SP2 = 450
Model 430,440									
SP1 = 430									
SP2 = 440									
SP3 = 440 Japan									
Model 450									
SP1 = 435									
SP2 = 450									




Prepared by Date	Section Head / Leader Sign	Reviewed by Date	Section Head / Leader Sign	Approved by Date	Department Manager Sign	File Doc. -No	Aurora-201
						Revision No.	
						Effective Date	
						Page	1/1

Item Number		Item Description	ปรับตั้งความเร็ว 900 s.p.m	
		Figure / Pos.		Standard Aurora
Related Document				
Set Up Procedure				

Nr.	Activity	Tools / Remarks
	 <p>เข้าโปรแกรม SP กดปุ่มเลข 6 หนึ่งครั้ง(61) ต่อมาให้กดที่ปุ่มตรงกลางเพื่อ เข้าโปรแกรม Calibration of maximum speed ตามรูปภาพที่ 1-2 จากนั้น กดปุ่ม START เพื่อเริ่มทำงาน จักรจะวิ่งไตระดับความเร็วจากช้าๆไปจนถึง^{สูงสุด}ความเร็วสูงสุดคือ 900 s.p.m และหน้าจอแสดงว่า OK สุดท้ายกดปุ่มด้าน^{ขวา}มือสุดเพื่อทำการบันทึก (ถ้าหน้าจอแสดงว่า F ให้ลองตั้งความเร็วใหม่ อีกครั้ง หรือนำจักรออกจากแก๊สไฟใหม่)</p>	


Prepared by Date	Section Head / Leader Sign	Reviewed by Date	Section Head / Leader Sign	Approved by Date	Department Manager Sign	File Doc. -No	Aurora-202
						Revision No.	
						Effective Date	
						Page	1/1

Item Number		Item Description	ติดตั้งนักเทิน ไฮลฟูตอโต้ 3A	
Operation		Figure / Pos.	<input type="checkbox"/>	Standard <input type="checkbox"/> Aurora
Related Document				
Set Up Procedure				

Nr.	Activity	Tools / Remarks
	   <p>ใส่ตั้งเข็บนักเทิน ไฮลฟูตอโต้ 3A กับจักร(008741.71.02) จากนั้นเข้าโปรแกรม SP กดปุ่มเลข 8 สี่ครั้ง (84) ต่อมาให้กดที่ปุ่มตรงกลางเพื่อเข้าโปรแกรม Calibration of button hole foot auto 3A เพื่อเริ่มทำงาน และหน้าจอแสดงว่า OK สุดท้ายกดปุ่มด้านซ้ายมือสุดเพื่อทำการบันทึก (ถ้าหน้าจอแสดงคัว F ให้ลองตั้งค่าใหม่อีกครั้ง หรือนำจักรออกจากชั่วโมงแก้ไขใหม่โดยทันที)</p>	





Prepared by Date	Section Head / Leader Sign	Reviewed by Date	Section Head / Leader Sign	Approved by Date	Department Manager Sign	File Doc. -No	Aurora-203
						Revision No.	
						Effective Date	
						Page	1/1

Item Number		Item Description	ประกอบฝาบันบินดอร์	
Operation		Figure / Pos.	<input type="checkbox"/>	Standard <input type="checkbox"/> Aurora
Related Document				
Set Up Procedure				


Nr.	Activity	Tools / Remarks
	 <p>ใส่ฝาบันบินดอร์ เข้ากับฝร้อนท์โคลเวอร์คิว.4XX ให้ตรงตามรูปที่ผลิต ตามรูปภาพที่ 1-3</p> <ul style="list-style-type: none"> - บันบินดอร์ 430-440 (031037.72.00) - บันบินดอร์ 450 (031037.72.02) 	

Prepared by Date	Section Head / Leader Sign	Reviewed by Date	Section Head / Leader Sign	Approved by Date	Department Manager Sign	File Doc. -No	Aurora-204
						Revision No.	
						Effective Date	
						Page	1/1

Item Number		Item Description	เช็คและปรับตั้งตัวกรอค้าย	
Operation		Figure / Pos.	<input type="checkbox"/>	Standard Aurora
Related Document				
Set Up Procedure				

Nr.	Activity	Tools / Remarks
	 <p>Bobbin winder adjustment</p>   <p>ให้หมุนตามเข็มนาฬิกา(หมุนเข้า)</p>   <p>ให้หมุนทวนเข็มนาฬิกา(คลาย)</p>	<p>T10 (Screw deiver) T20 (Screw driver)</p>

Prepared by Date	Section Head / Leader Sign	Reviewed by Date	Section Head / Leader Sign	Approved by Date	Department Manager Sign	File Doc. -No	Aurora-205
						Revision No.	
						Effective Date	
						Page	1/2




ประกอบSewing adaptor (732741.70.00) และบันบิน (001536.72.00)


จากนั้นใส่ด้ายขาวเบอร์ 100 (652010.80.0+) ตามรูปภาพที่ 1-3 ดันสวิตซ์
ไปด้านซ้ายมือเพื่อให้มอเตอร์หมุน ทดสอบกรอและปรับให้ได้ขนาด
ใกล้เคียงกับมาตรฐาน โดยสามารถปรับความสม่ำเสมอไม่ให้เส้นด้ายเอียง
ไปในทิศทางด้านบนหรือด้านล่าง ใช้ไขขวงเบอร์ 20 ตามรูปภาพที่ 4-6
และปรับขนาดความหนาของด้าย ใช้ไขขวงเบอร์ 10 ดังแสดงตามรูปภาพที่
7 เมื่อได้ขนาดและปริมาณที่ถูกต้องแล้ว ให้ทดสอบกรออีก 1 ครั้งเพื่อยืนยัน
(การกรอแต่ละครั้งจะมีความสม่ำเสมอและความแตกต่างของเส้นด้ายอยู่
บ้างเล็กน้อย)

Prepared by Date	Section Head / Leader Sign	Reviewed by Date	Section Head / Leader Sign	Approved by Date	Department Manager Sign	File Doc. -No	Aurora-205
						Revision No.	
						Effective Date	
						Page	2/2



Item Number		Item Description	เช็ค BSR พุ่ม
Operation		Figure / Pos.	Standard Aurora
Related Document			
Set Up Procedure			



Prepared by Date	Section Head / Leader Sign	Reviewed by Date	Section Head / Leader Sign	Approved by Date	Department Manager Sign	File Doc. -No	Aurora-206
						Revision No.	
						Effective Date	
						Page	1/2



ใส่ BSR ฟุต (Bernina Stitch Regulator) เสียงสายความคุณด้วยเท้า ต่อมากดปุ่มครอบปีกเดือดและยกลิฟท์เตอร์ลง จากนั้นเลือกเช็ค BSR 1 ก่อนเสร็จแล้วจึงเลือกเช็ค BSR 2 เป็นลำดับถัดมา ตามรูปภาพที่ 1-8



BSR 1 – เทียบตัวควบคุมด้วยเท้าค้างไว้ จักรจะทำงานปกติอย่างช้าๆ จากนั้นใช้นิ้วมือขับผ่านสัญญาณเซ็นเซอร์ของ BSR เป็นระยะ ความเร็วในการเย็บจะเป็นไปตามเซ็นเซอร์ที่เราต้องการบังคับไว้ เมื่อปล่อยมือจักรก็ยังคงทำงานอย่างช้าๆ

BSR 2 – เทียบตัวควบคุมด้วยเท้าค้างไว้ จักรจะไม่ทำงานจนกระทั่งเราใช้นิ้วมือขับผ่านสัญญาณเซ็นเซอร์ของ BSR เป็นระยะ ความเร็วในการเย็บจะเป็นไปตามเซ็นเซอร์ที่เราต้องการบังคับไว้ เมื่อปล่อยมือจักรก็จะหยุดทำงานโดยทันที ตามรูปภาพที่ 9-11

Prepared by Date	Section Head / Leader Sign	Reviewed by Date	Section Head / Leader Sign	Approved by Date	Department Manager Sign	File Doc. -No	Aurora-206
						Revision No.	
						Effective Date	
						Page	2/2

สแกนบาร์โค้ดและปรับความพอดีในการเย็บของจักร




Item Number	<input type="text"/>	Item Description	เช็คฟรีแยนค์	
Operation	<input type="text"/>	Figure / Pos.	<input type="text"/>	Standard Aurora
Related Document	<input type="text"/>			
Set Up Procedure	<input type="text"/>			



Nr.	Activity	Tools / Remarks
	<p>ใส่เท้าเย็บเบอร์ 1 เข้ากับจักร จากนั้นใช้นิลิฟเตอร์เลฟเวอร์ยกให้พอดีก คลอยชี้ แล้วใช้เกจแท่งหนา 4 มม. ลอดผ่าน (ห้ามต่ำกว่า 4 มม. สูงเกินกว่านี้ ได้) ตามรูปภาพที่ 1-4</p>	

Prepared by Date	Section Head / Leader Sign	Reviewed by Date	Section Head / Leader Sign	Approved by Date	Department Manager Sign	File Doc. -No	Aurora-301
						Revision No.	
						Effective Date	
						Page	1/1

Item Number		Item Description	สแกนบาร์โค้ด	
Operation		Figure / Pos.	<input type="checkbox"/>	Standard Aurora
Related Document				
Set Up Procedure				




Prepared by Date	Section Head / Leader Sign	Reviewed by Date	Section Head / Leader Sign	Approved by Date	Department Manager Sign	File Doc. -No	Aurora-302
						Revision No.	
						Effective Date	
						Page	1/2


	 <p>Serial Number: 430 5035527 Part Number: OMII 5035564 Front Cover: 01442882364240 Power Supply: 06257703054431 Remark: Cancel Edit Delete Exit Tuesday, December 08, 2009 Tuesday, December 08, 2009 Excel</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Serial Number</th> <th>Part Number</th> <th>Front Cover</th> <th>Power Supply</th> <th>Date</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>430 5035527</td><td>OMII 5035564</td><td>01442882364240</td><td>06257703054431</td><td>12/8/2009 9:00 AM</td></tr> <tr><td>430 5035526</td><td>OMII 50356148</td><td>0157502304240</td><td>06257703054431</td><td>12/8/2009 9:00 AM</td></tr> <tr><td>430 5035525</td><td>OMII 50355956</td><td>0137602304240</td><td>0627203594431</td><td>12/8/2009 9:46 AM</td></tr> <tr><td>430 5035524</td><td>OMII 50356020</td><td>01362302304240</td><td>0628003034431</td><td>12/8/2009 9:59 AM</td></tr> <tr><td>430 5035523</td><td>OMII 50355987</td><td>0137502304240</td><td>0628003034431</td><td>12/8/2009 9:59 AM</td></tr> <tr><td>430 5035522</td><td>OMII 50355858</td><td>0137602304240</td><td>0625760054431</td><td>12/8/2009 9:20 AM</td></tr> <tr><td>430 5035521</td><td>OMII 50355997</td><td>01377402304240</td><td>0625720004421</td><td>12/8/2009 9:08 AM</td></tr> <tr><td>430 5035520</td><td>OMII 5025952</td><td>0137602304240</td><td>0622703034431</td><td>12/7/2009 4:42 PM</td></tr> <tr><td>430 5035519</td><td>OMII 50356168</td><td>01390402304240</td><td>06256003054431</td><td>12/7/2009 4:34 PM</td></tr> <tr><td>430 5035518</td><td>OMII 50236175</td><td>0137502304240</td><td>06256003054431</td><td>12/7/2009 4:26 PM</td></tr> </tbody> </table>	Serial Number	Part Number	Front Cover	Power Supply	Date	430 5035527	OMII 5035564	01442882364240	06257703054431	12/8/2009 9:00 AM	430 5035526	OMII 50356148	0157502304240	06257703054431	12/8/2009 9:00 AM	430 5035525	OMII 50355956	0137602304240	0627203594431	12/8/2009 9:46 AM	430 5035524	OMII 50356020	01362302304240	0628003034431	12/8/2009 9:59 AM	430 5035523	OMII 50355987	0137502304240	0628003034431	12/8/2009 9:59 AM	430 5035522	OMII 50355858	0137602304240	0625760054431	12/8/2009 9:20 AM	430 5035521	OMII 50355997	01377402304240	0625720004421	12/8/2009 9:08 AM	430 5035520	OMII 5025952	0137602304240	0622703034431	12/7/2009 4:42 PM	430 5035519	OMII 50356168	01390402304240	06256003054431	12/7/2009 4:34 PM	430 5035518	OMII 50236175	0137502304240	06256003054431	12/7/2009 4:26 PM	
Serial Number	Part Number	Front Cover	Power Supply	Date																																																					
430 5035527	OMII 5035564	01442882364240	06257703054431	12/8/2009 9:00 AM																																																					
430 5035526	OMII 50356148	0157502304240	06257703054431	12/8/2009 9:00 AM																																																					
430 5035525	OMII 50355956	0137602304240	0627203594431	12/8/2009 9:46 AM																																																					
430 5035524	OMII 50356020	01362302304240	0628003034431	12/8/2009 9:59 AM																																																					
430 5035523	OMII 50355987	0137502304240	0628003034431	12/8/2009 9:59 AM																																																					
430 5035522	OMII 50355858	0137602304240	0625760054431	12/8/2009 9:20 AM																																																					
430 5035521	OMII 50355997	01377402304240	0625720004421	12/8/2009 9:08 AM																																																					
430 5035520	OMII 5025952	0137602304240	0622703034431	12/7/2009 4:42 PM																																																					
430 5035519	OMII 50356168	01390402304240	06256003054431	12/7/2009 4:34 PM																																																					
430 5035518	OMII 50236175	0137502304240	06256003054431	12/7/2009 4:26 PM																																																					
 <p>Statics Sewing Machine Tuesday, December 08, 2009 Target Save Total 7 Refresh</p>																																																									
 <p>Start Back Home Favorites Help Static B Report 12/8/2009 10:00 AM</p> <p>สแกนบาร์ ໂຄດลำดับแรกคือหมายเลขจักร PNM ลำดับที่สอง หมายเลข PAM ลำดับที่สามหมายเลขฟรอนท์ໂຄเวอร์ ลำดับสุดท้ายหมายเลขพาวเวอร์ชพพลายและโปรแกรมจะทำการบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติทันทีที่มีข้อมูลครบตาม ที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยที่หน้าจอคอมพิวเตอร์จะแสดงลำดับและจำนวนหมายເຫັນມາ ตามรูปภาพที่ 1-5</p>																																																									

Prepared by Date	Section Head / Leader Sign	Reviewed by Date	Section Head / Leader Sign	Approved by Date	Department Manager Sign	File Doc. -No	Aurora-302
						Revision No.	
						Effective Date	
						Page	2/2

Item Number		Item Description	ประตอนฝาหลังเรียร์โคเวอร์	
Operation		Figure / Pos.	<input type="checkbox"/>	Standard Aurora
Related Document				
Set Up Procedure				

Nr.	Activity	Tools / Remarks
		T20 (1.7 Nm.)

Prepared by Date	Section Head / Leader Sign	Reviewed by Date	Section Head / Leader Sign	Approved by Date	Department Manager Sign	File Doc. -No	Aurora-303
						Revision No.	
						Effective Date	
						Page	1/2




เสื้อบนสายไฟที่พาวเวอร์ซัพพลายและประภากลูบเรียร์โคงเรอร์เข้ากับ PAM และล็อกด้วยสกรูทอร์ค M4X16 (007886.50.92) กับนีอตัวอหorz
(229549.83.++) = 3 ตัว และตำแหน่งสุดท้ายล็อกด้วยสกรูทอร์ค DT
(030219.50.01) กับนีอตัวอหorz (229549.83.++) = 1 ตัว ตามรูปภาพที่ 1-

7


Prepared by Date	Section Head / Leader Sign	Reviewed by Date	Section Head / Leader Sign	Approved by Date	Department Manager Sign	File Doc. -No	Aurora-303
						Revision No.	
						Effective Date	
						Page	2/2

Item Number		Item Description	ปรับและเชื่อมะเขดโคลเวอร์จำลอง	
Operation		Figure / Pos.	<input type="checkbox"/>	Standard <input type="checkbox"/> Aurora
Related Document				
Set Up Procedure				

Nr.	Activity	Tools / Remarks
	 <p>ใส่เขดโคลเวอร์จำลองจากนั้นคลายสกรูที่หลอดไฟ CFL และปรับตำแหน่งให้ได้ถูกต้องของเขดโคลเวอร์เสร็จแล้วล็อกสกรูให้แน่นพอ ประมาณ ตามรูปภาพที่ 1-2</p>	T20


Prepared by Date	Section Head / Leader Sign	Reviewed by Date	Section Head / Leader Sign	Approved by Date	Department Manager Sign	File Doc. -No	Aurora-304
						Revision No.	
						Effective Date	
						Page	1/1

Item Number		Item Description	ประกอบshed โคเวอร์	
Operation		Figure / Pos.		Standard Aurora
Related Document				
Set Up Procedure				

Nr.	Activity	Tools / Remarks
	 <p>ใส่เอกสารโคเวอร์จำลองจากนั้นคลายสกรูที่แผ่นเย็บและปรับตำแหน่งตัวยึดให้ coincide กับด้านในของshed โคเวอร์จำลองเสร็จแล้วล็อกแน่น จากนั้นประกอบshed โคเวอร์ (030917.52.00) และล็อกด้วย สกรูทอร์ค M4X16 (007886.50.92) = 1 ตัว ตามรูปภาพที่ 1-4</p>	MT10 (0.9 Nm.) T20 (1.0 Nm.)

Prepared by Date	Section Head / Leader Sign	Reviewed by Date	Section Head / Leader Sign	Approved by Date	Department Manager Sign	File Doc. -No	Aurora-305
						Revision No.	
						Effective Date	
						Page	1/1

Item Number		Item Description	เช็คและปรับฟีดค์อก			
Operation		Figure / Pos.	Standard Aurora			
Related Document						
Set Up Procedure						

Nr.	Activity	Tools / Remarks
	 <p>วงเกจวัดคงบนพื้นฟีดค์อกจุดแรกก่อนบริเวณฟันแรกด้านหน้า จุดที่สองคือบริเวณฟันสุดท้าย จากนั้นทำการเช็คและวัดค่าตามเกจวัดที่มี 2 ด้านได้แก่ 0.9 และ 1.0 mm. โดยการหมุนที่แอนด์ วิลล์เพื่อให้ฟันฟีดค์อกยันตัว เคลื่อนนำพาเอาเกจวัดเคลื่อนที่ไปมาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ตามรูปภาพที่</p>	<p>Gauge Feeddog 0.9 – 1.0 mm. T10 Special Feed-dog height 0.9/10 mm</p>  <p>398 024 030</p>

Prepared by Date	Section Head / Leader Sign	Reviewed by Date	Section Head / Leader Sign	Approved by Date	Department Manager Sign	File Doc. -No	Aurora-306
						Revision No.	
						Effective Date	
						Page	1/2

	1-2	
	<p><u>วิธีการปรับตั้งระดับความสูง โดยใช้เกจ 0.9 – 1.0 mm.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ค้านหน้า เกจ 0.9 mm. ติดยกได้ทั้ง 2 ข้างห้ามอึยง เกจ 1.0 mm. ยกอึยงได้ 1 ข้าง - ค้านหลัง เกจ 0.9 mm. ติดยกได้ทั้ง 2 ข้าง เกจ 1.0 mm. ห้ามติดหรือสัมผัสโคน <p>หากพบว่าระดับความสูงของฟันฟีดเด็อกไม่ได้ให้ปรับแก้ใหม่ ตามรูปภาพที่ 3-5</p>	

Prepared by Date	Section Head / Leader Sign	Reviewed by Date	Section Head / Leader Sign	Approved by Date	Department Manager Sign	File Doc. -No	Aurora-306
						Revision No.	
						Effective Date	
						Page	1/2




Item Number		Item Description	เช็คการประกอบของกล่องอุปกรณ์เสริม จำลอง	
Operation		Figure / Pos.	<input type="checkbox"/>	Standard Aurora
Related Document				
Set Up Procedure				

Nr.	Activity	Tools / Remarks
	 <p>ใส่กอกล่องอุปกรณ์เสริมจำลองเข้ากับด้านหลังของเรียร์ โคเวอร์และถอดออก (ถ้าใส่กกล่องไม่ได้ให้นำออกมาซ่อนแก้ไขโดยทันที) ของจักรตามรูปภาพที่ 1-2</p>	


Prepared by Date	Section Head / Leader Sign	Reviewed by Date	Section Head / Leader Sign	Approved by Date	Department Manager Sign	File Doc. -No	Aurora-306
						Revision No.	
						Effective Date	
						Page	1/2

ทดสอบการเย็บผ้าจากตัวอย่าง


Item Number		Item Description	เย็บด้วยลักษณะ	
Operation		Figure / Pos.	<input type="checkbox"/>	Standard Aurora
Related Document				
Set Up Procedure				

Nr.	Activity	Tools / Remarks
		Fabric 32x32cm. (143000.00.04) Cleaning Thread (143000.00.07) Foot no.1 (008305.72.00) Needle no.120

Prepared by Date	Section Head / Leader Sign	Reviewed by Date	Section Head / Leader Sign	Approved by Date	Department Manager Sign	File	Aurora-401
						Doc. -No	
						Revision No.	
						Effective Date	
						Page	1/2




เปิดพาวเวอร์ชัพพลาย เปลี่ยนไส่เข็มเบอร์ 120 ไส่ตันเย็บเบอร์ 1 จากนั้นไส่ด้ายเบอร์ 60/2 ในทิศทางตามลูกศร ต่อมานำบันบิน (001536.72.00 สำหรับรุ่น CB) หรือบันบิน (006026.53.00 สำหรับรุ่น Rotary) กรอให้เต็มด้วยด้ายขาว เบอร์ 100 และ นำม้าไส่กันบันบินเคส (001.534.76.00 สำหรับรุ่น CB) หรือบันบินเคส (006068.75.10 สำหรับรุ่น Rotary) ปรับเทนชั่นไปที่ตำแหน่งเลข 10 ตามรูปภาพที่ 1-8




ปรับระยะ SB = 0 , SL = 2.4 และเบี้ยงตรงประมาณ 1 นิ้วและกดปุ่ม Reverse button จากนั้นปรับระยะ SB = 5.5 , SL = 5 (สำหรับรุ่น 430 และ 440) หรือ SB = 9 , SL = 5 (สำหรับรุ่น 450) วางแผนและยกลิฟเตอร์ลงเพื่อให้ตันเย็บกลลงที่ผ้า จากนั้นเสียบฟุตคอนโทรล และใช้เท้าเหยียบ เพื่อเริ่มการทำงาน เมื่อยืดจนสุดพื้นที่ของผ้าแล้วจะได้ลายเย็บตัวอย่าง ตามรูปภาพที่ 9-12

Prepared by Date	Section Head / Leader Sign	Reviewed by Date	Section Head / Leader Sign	Approved by Date	Department Manager Sign	File Doc. -No	Aurora-401
						Revision No.	
						Effective Date	
						Page	2/2

Item Number		Item Description	เย็บลายนาฬาんช์ 9 และลายดาวรุ่นนิ้ง	
Operation		Figure / Pos.	<input type="checkbox"/>	Standard Aurora
Related Document				
Set Up Procedure				



Nr.	Activity	Tools / Remarks
	 <p>เข้าโปรแกรม SP กดปุ่มเลข 8 สองครั้ง (82) ต่อมาให้กดที่ปุ่มตรงกลางเพื่อ เข้าโปรแกรมนาฬานช์ 9 จากนั้นกดลงเย็บและเลือกปรับโปรแกรม ให้ได้ ลายเย็บที่ดีที่สุด โดยกด 2 ปุ่มพร้อมกัน (ปุ่มซ้ายคละและปุ่มขวาเพิม) เสร็จ แล้วกดปุ่มซ้ายมือเพื่อทำการบันทึก ตามรูปภาพที่ 1-5</p>	<p>T10 Fabric (652030.11.++) Thread red.100 (652010.92.++) Foot no.1 (008305.72.00)</p>  <p><u>Good</u></p>  <p><u>No good</u></p> <p>Program 0 . 16 (ไม่มี) Program 4 . 8 , 12 (ดี)</p>

Prepared by Date	Section Head / Leader Sign	Reviewed by Date	Section Head / Leader Sign	Approved by Date	Department Manager Sign	File	Aurora-402
						Doc. -No	
						Revision No.	
						Effective Date	
						Page	1/2





Prepared by Date	Section Head / Leader Sign	Reviewed by Date	Section Head / Leader Sign	Approved by Date	Department Manager Sign	File Doc. -No	Aurora-402
						Revision No.	
						Effective Date	
						Page	2/2

Item Number		Item Description	เย็บลายมานาตรฐานอักษร, ภูเขาและรังผึ้ง	
Operation		Figure / Pos.		Standard Aurora
Related Document				
Set Up Procedure				


Nr.	Activity	Tools / Remarks
	 	Fabric 16x16cm. (143000.00.05) Thread red.100 (652010.92.++) Foot no.1 (008305.72.00)

Prepared by Date	Section Head / Leader Sign	Reviewed by Date	Section Head / Leader Sign	Approved by Date	Department Manager Sign	File	Aurora-403
						Doc. -No	
						Revision No.	
						Effective Date	
						Page	1/2

			
<p>เปิดพาวเวอร์ซัพพลาย ใส่ตีนเข็นเบอร์ 1 และด้วยเข็นสีแดง จากนั้นกดปุ่ม# เพื่อเลือก ลายเย็บตามรุ่นที่ผลิต ตามรูปภาพที่ 1-8</p> <p>Aurora 430 = 23 (SL=5) , 88 , AAA</p> <p>Aurora 440 = 25 (SL=5) , 114 , AAA</p> <p>Aurora 450 = 28 (SL=5) , 86 , AAA</p>			

Prepared by Date	Section Head / Leader Sign	Reviewed by Date	Section Head / Leader Sign	Approved by Date	Department Manager Sign	File	Aurora-403
						Doc. -No	
						Revision No.	
						Effective Date	
						Page	2/2


Item Number		Item Description	เย็บอ้อได้บัทเทิน ไฮลสติทช์	
Operation		Figure / Pos.	Standard	Aurora
Related Document				
Set Up Procedure				

Nr.	Activity	Tools / Remarks
	 <p>เปิดพาวเวอร์ซัพพลาย ใส่บัทเทิน ไฮลฟูตอกโต้ 3A (008741.71.02) และ ด้วยเย็บสีแดง จากนั้นสอดค้ายล่างที่รูของบันบินเคสกกดปุ่ม # เพื่อเลือก ลายเย็บตามรุ่นที่ผลิต รุ่น430 = no.13, รุ่น440 = no.14 และ รุ่น450 = no.15 ใส่ผ้าทดลองเย็บและเย็บเพื่อดูความสมบูรณ์ของลายอ้อได้บัทเทิน ไฮลสติทช์ตามรูปภาพที่ 1-4</p>	

Prepared by Date	Section Head / Leader Sign	Reviewed by Date	Section Head / Leader Sign	Approved by Date	Department Manager Sign	File Doc. -No	Aurora-404
						Revision No.	
						Effective Date	
						Page	1/1


ติดฉลากสติ๊กเกอร์และปรับดึ้งค่าเทนชั่นบัน – ล่าง

Item Number		Item Description	ติดติกเกอร์ป้ายประจำเครื่อง	
Operation		Figure / Pos.	<input type="checkbox"/>	Standard Aurora
Related Document				
Set Up Procedure				


Nr.	Activity	Tools / Remarks
1	 <p>ติดติกเกอร์ป้ายประจำเครื่องหมายเลขจักรด้านหลังเรียร์โโคเวอร์ให้ตรงตามรุ่นที่ผลิต (ห้ามมีฟองอากาศและเศษผุ่นเมื่อติดเสร็จแล้ว) ตามรูปภาพที่ 1-7</p>	

Prepared by Date	Section Head / Leader Sign	Reviewed by Date	Section Head / Leader Sign	Approved by Date	Department Manager Sign	File Doc. -No	Aurora-501
						Revision No.	
						Effective Date	
						Page	1/1

Item Number		Item Description	ชั้งนำหนักเทนชั้นบน	
Operation		Figure / Pos.	<input type="checkbox"/>	Standard <input type="checkbox"/> Aurora
Related Document				
Set Up Procedure				

Nr.	Activity	Tools / Remarks
	 <p>ใส่ด้ายขา DMC50 และตำแหน่งปรับเทนชั้นให้ตรงกับเลข 3 ใช้มือกดด้ายลงช่วงบริเวณจากม้วนถึงตัวเกรด ไก์ด้านหลังให้หย่อน(ห้ามให้ด้ายตึง เพราะจะทำให้ผลการปรับคลาดเคลื่อน) จากนั้นยกลิฟเตอร์ลงนำด้าย DMC50 ใส่กับคุ้มนำหนัก 85+8 กรัม ปล่อยให้ด้ายเคลื่อนที่ลงมาตามแรงของคุ้มชั้งนำหนัก สังเกตดูอัตราของการเร็วในการเคลื่อนตัวของด้าย</p> <p>1. ลงช้าๆ 2. ลงเร็ว 3. ค้างอยู่กับที่ ตามรูปภาพที่ 1-4</p>	Upper thread tension weight (398080.04.0+) Thread DMC50 (652010.22.++)

Prepared by Date	Section Head / Leader Sign	Reviewed by Date	Section Head / Leader Sign	Approved by Date	Department Manager Sign	File Doc. -No	Aurora-502
						Revision No.	
						Effective Date	
						Page	1/2





ข้อที่ 1 เคลื่อนลงช้าๆ ให้ถอดคุณน้ำหนัก 8 กรัมออกด้วยจะหยุดไหหลง
แสดงว่าค่าความหนืดของเทนชั่นด้านบนถูกต้องไม่ต้องแก้ไขใดๆ

ข้อที่ 2 เคลื่อนลงเร็วและ ข้อที่ 3 ถ้างอญกันที่ไม่เคลื่อนลงให้ทำเหมือนกัน
โดยปรับเลขที่ตัวหมุนไปที่ละ 1 หลักหรือ 1 ปีด เลื่อนหาไปเรื่อยๆจนกว่า
จะพบว่าด้วยเคลื่อนลงช้าๆให้ได้ตามข้อที่ 1 แสดงว่าค่าความหนืดของ
เทนชั่นมีการปรับได้ถูกต้อง ตามรูปภาพที่ 5-6 จากนั้นขับตัวสล็อตที่อยู่
วงด้านในของตัวหมุนโดยกดปลดล็อกแล้วข้ายากำหนด ตามรูปภาพที่
7 โดยจะใช้ปีดเลข 3 เป็นฐานหลักในการปรับ ตัวอย่างเช่น ค่าที่ได้ไปอยู่ที่
เลข 2 แสดงว่าจะต้องขับสล็อตด้านในย้อนกลับทางมา 1 ช่องจาก
ตำแหน่งเดิมในทิศทางตรงกันข้ามของการหมุนปรับของตัวเลขในแต่ละ
ครั้ง เพราะว่าเลข 2 อยู่ห่างจากเลข 3 อยู่ 1 ช่อง หรือถ้าหากค่าที่ได้ไปอยู่ที่
เลข 5 จะต้องขับสล็อตด้านในย้อนกลับมา 2 ช่องจากตำแหน่งเดิม
 เพราะว่าเลข 5 อยู่ห่างจากปีดเลข 3 อยู่ 2 ช่อง จุดประสงค์ของการขับ
 สล็อตด้านในคือต้องการปรับให้ค่าความหนืดของเทนชั่นด้านบนถูกต้อง
 และตรงกับปีดเลข 3 ซึ่งจะเป็นตำแหน่งมาตรฐานของขักรทุกๆตัว

- น้ำหนัก 85 กรัม (ด้วยหยุดไห)
- น้ำหนัก $85 + 8 = 93$ กรัม (ด้วยเคลื่อนตัวและไหหลงมาอย่างช้าๆ)

Prepared by Date	Section Head / Leader Sign	Reviewed by Date	Section Head / Leader Sign	Approved by Date	Department Manager Sign	File Doc. -No	Aurora-502
						Revision No.	
						Effective Date	
						Page	2/2

Item Number		Item Description	เย็บด้ายขาว DMC50	
Operation		Figure / Pos.	<input type="checkbox"/>	Standard <input checked="" type="checkbox"/> Aurora
Related Document				
Set Up Procedure				


Nr.	Activity	Tools / Remarks
	  <p>เปิดพาวเวอร์ซัพพลาย ปรับเทนชั่นบนไปที่ขีดสีแดง เปลี่ยนไส้เข็มเบอร์ 80 และไส้ตีนเข็มเบอร์ 1 จากนั้นใส่ด้ายขาว DMC50 จากนั้น ปรับระยะ SB = 0, SL = 2.4 และเย็บตรงประมาณ 1 นิวและกดปุ่ม Reverse button จากนั้น ปรับระยะ SB = 5.5, SL = 5 (สำหรับรุ่น 430 และ 440) หรือ SB = 9, SL = 5</p>	Thread DMC50 (652010.22.++)

Prepared by Date	Section Head / Leader Sign	Reviewed by Date	Section Head / Leader Sign	Approved by Date	Department Manager Sign	File	Aurora-503
						Doc. -No	
						Revision No.	
						Effective Date	
						Page	1/2

	(สำหรับรุ่น450) วางแผนและยกลิฟเตอร์ลงเพื่อให้ตีนเย็บกัดลงที่ผ้า จากนั้น เสียบฟุตคอน โตรล และใช้เท้าเหยียบ เพื่อเริ่มการทำงาน เมื่อยืดจนสุด พื้นที่ของผ้าแล้วจะได้ลายเย็บตัวอย่าง ตามรูปภาพที่ 1-6	
--	---	--





Prepared by Date	Section Head / Leader Sign	Reviewed by Date	Section Head / Leader Sign	Approved by Date	Department Manager Sign	File	Aurora-503
						Doc. -No	
						Revision No.	
						Effective Date	
						Page	2/2

Item Number		Item Description	เย็บ ZZ แบบตัดตัวอย่าง			
Operation		Figure / Pos.	Standard <input type="checkbox"/> Aurora <input checked="" type="checkbox"/>			
Related Document						
Set Up Procedure						

Nr.	Activity	Tools / Remarks
	 <p>เปิดพาวเวอร์ซัพพลาย ใส่คีนเย็นเบอร์ 1 และด้ายเย็บสีแดง จากนั้นกดปุ่มปรับ (SB=5.5 , SL = 0.4) เพื่อเลือกรอบด้านลายเย็บ ZZ ใส่ผ้าทัดลงเย็บและเมื่อได้ลายเย็บที่สมบูรณ์ให้ตัดผ้าเพื่อเป็นตัวอย่างกว้างประมาณ 1 นิ้ว ตามรูปภาพที่ 1-5</p>	<p>Fabric (652030.11.++) Thread red.100 (652010.92.++) Foot no.1 (008305.72.00)</p> <p><u>ตัวอย่างลายเย็บซิกแซก</u></p>    <p>No good</p>    <p>Good</p>

Prepared by Date	Section Head / Leader Sign	Reviewed by Date	Section Head / Leader Sign	Approved by Date	Department Manager Sign	File	Aurora-504
						Doc. -No	
						Revision No.	
						Effective Date	
						Page	1/1

Item Number		Item Description	ເຫັນກອດດ້າຍແລະ ຂັ້ງນໍາຫັນກັບນົບນິນເຄສ	
Operation		Figure / Pos.	<input type="checkbox"/>	Standard <input type="checkbox"/> Aurora
Related Document				
Set Up Procedure				

Nr.	Activity	Tools / Remarks
	 <p>ເປີ່ມຢືນໃສ່ດ້າຍສື່ຈາວ DMC50 ເຂົ້າກັນ ນົບນິນເຄສ CB (001534.76.00) ສໍາຮັບຮຸ່ນ430ແລະ440 ອີ່ອ ບັນນິນເຄສ Rotary (006068.75.10) ສໍາຮັບຮຸ່ນ 450 ຈາກນີ້ເປັນຕົ້ນການຂັ້ງນໍາຫັນເທັນຫຸ້ນດ້ານລ່າງ ບັນນິນເຄສ CB = 23 g. ດ້າຍຈະຕ້ອງໄທລດອຍ່າງໜ້າ ບັນນິນເຄສ Rotary = 10 g. ດ້າຍຈະຕ້ອງໄທລດອຍ່າງໜ້າ ບັນນິນເຄສ CB = 15 g. ດ້າຍຫຼຸດກາຣເກລື່ອນຕົວ ບັນນິນເຄສ Rotary = 7 g. ດ້າຍຫຼຸດກາຣເກລື່ອນຕົວ ຕາມຮູບປາພີ່ທີ 1-4 ສາມາຄອມມູນປັບປຸງດັບຄວາມໜຶດຂອງເທັນຫຸ້ນໂດຍໃຊ້ ໄກຂວາງໜຸ້ນທີ່ສຸງ ຂອງບັນນິນເຄສ</p>	<p>Thread DMC50(652010.22.++) Screw driver (032846.50.00) Lower tension (001358.70.00)</p>  <p>Bobbin case CB = 23 g. Bobbin case Rotary = 10 g.</p>  <p>Bobbin case CB = 15 g. Bobbin case Rotary = 7 g.</p>  <p>ໜຸ້ນການເຂັ້ມນາພິກາ = ດ້າຍຫລວມ ມູນຄາມເຂັ້ມນາພິກາ = ດ້າຍແນ່ນ</p>

Prepared by Date	Section Head / Leader Sign	Reviewed by Date	Section Head / Leader Sign	Approved by Date	Department Manager Sign	File Doc. -No	Aurora-505
						Revision No.	
						Effective Date	
						Page	1/1

ประวัติผู้เขียน



ชื่อ-สกุล

นายคณาวุฒิ โยธา

วัน เดือน ปี เกิด 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2526

ประวัติการศึกษา

- พ.ศ. 2545 สำาร์จการศึกษานักขอมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัด เชียงราย
- พ.ศ. 2549 สำาร์จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัด เชียงใหม่

ประสบการณ์ทำงาน

- พ.ศ. 2550 เจ้าหน้าที่ไกด์บริษัท ชันส์วิท จำกัด
- พ.ศ. 2551 หัวหน้าแผนกฝ่ายผลิต บริษัท บี.บี. ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด
- พ.ศ. 2554 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพและคัดบรรจุ บริษัท สยามฟิวเจอร์ ฟาร์ม จำกัด

