

การวิจัยครั้งนี้วัดถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจัยทางกายภาพในพื้นที่ที่ส่งผลต่อสภาพภูมิทัศน์ ชุมชนท่าน้ำนันทบุรีและเสนอแนะความคิดในการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนท่าน้ำนันทบุรีให้มีสภาพลักษณ์เมืองที่ขัดเจน สวยงาม

กลุ่มตัวอย่าง ใน การวิจัยคือประชาชนในชุมชนท่าน้ำนันทบุรี (ประชาชนที่อาศัยอยู่และประกอบอาชีพในชุมชน) และผู้สัญจรไปมาจำนวน 272 คน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกายภาพจำนวน 10 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกต วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่และค่าร้อยละ

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ย่าน ย่านแบ่งออกเป็น ย่านพาณิชยกรรม ย่านพักอาศัย ย่านอาคารราชการ การศึกษา และย่านอาคารอนุรักษ์ ย่านพาณิชยกรรมเป็นย่านที่มีบทบาทมากที่สุด ปัญหาที่พบคือ การวางของขายนทางเท้า ริมถนนพิบูลสงครามและถนนประชาธิรัฐไม่เป็นระเบียบ อาคารตลาดสดนนทบุรีมีสภาพทรุดโทรม รูปลักษณ์อาคารพาณิชย์ไม่สวยงาม ไม่มีต้นไม้หรือเงาในชุมชน ซอกตึกในชุมชนมีขยะ อาคารพาณิชย์บังภูมิทัศน์อาคารศาลากลางเก่าฯ นนท์

2. ที่รวมกิจกรรม ที่รวมกิจกรรมคือ สวนพื้นที่พักผ่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา และวัดบางขาวง โดยที่สวนพื้นที่พักผ่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นจุดที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามมากที่สุด ของชุมชน ปัญหาที่พบคือ ขนาดพื้นที่ของสวนพื้นที่พักผ่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีขนาดพื้นที่ไม่

เพียงพอต่อจำนวนประชาชน ที่นั่งพักผ่อนไม่เพียงพอกับจำนวนประชาชน ไม่มีน้ำดื่ม
สาธารณสุข ลานวัดบางขวางถูกนำไปเป็นที่จอดรถ

3. ทางสัญจร ทางสัญจรแบ่งออกเป็น ทางน้ำได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา และทางถนน
ได้แก่ ถนนพิบูลสงคราม ถนนประชาธิรักษ์ และถนนนนทบุรี 1 ปัญหาที่พบคือ การจราจรติดชัด
บนถนนประชาธิรักษ์ 1 และถนนพิบูลสงครามในช่วงเวลา 07.00 – 09.00 น. และ 16.00 – 18.00
น. การวางแผนของข่ายบนทางเท้ากีดขวางทางเดิน ไม่มีสัญญาณไฟจราจรสำหรับคนเดินข้ามถนน

4. ที่หมายตา ที่หมายตา ได้แก่ หนองพิกาจังหวัดนนทบุรี และคลากกลางเก่า จ. นนทบุรี
ปัญหาที่พบคือ ที่หมายตาถูกบดบังทัศนียภาพจากกลุ่มอาคารพาณิชย์ที่อยู่รายรอบทั่วไปในแบบ
ชุมชนท่าน้ำนนทบุรี และมีสิ่งกีดขวางทางสายตาอื่น ๆ เช่น เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า ป้ายโฆษณา
ป้ายหน้าร้านบดบังที่หมายตา

5. ขอบเขต ขอบเขตพื้นที่ชุมชนท่าน้ำนนทบุรีคือ ทิศตะวันออกติดถนนพิบูลสงคราม
ทิศตะวันตกติดแม่น้ำเจ้าพระยา ทิศเหนือติดถนนนนทบุรี 1 และถนนประชาธิรักษ์ 1 ทิศใต้ติดซอย
พิบูลสงคราม 26 ปัญหาที่พบคือ ขอบเขตทิศตะวันตกมีแนวกำแพงบังทิวทัศน์แม่น้ำเจ้าพระยา
ขอบเขตทิศตะวันออกและทิศเหนือมีการวางแผนของข่ายบนทางเท้ากีดขวางทางเดิน
ทิศใต้ไม่มีทางเท้าแยกจากถนนที่ชัดเจน

The research to study of environment of Thanamnonthaburi community What is it make darken for image of thanamnonthaburi community and design guideline to development for good image of thanamnonthaburi community

The sample group consisted of 272 persons who live in this area and commutors in thanamnonthaburi community and 10 expertises of urban and landscape. The research tool was a set of questionnaires , interview and survey to analysis and summaries in percentage

Results of the research were as follow :

The image of thanamnonthaburi community are 5 elements.

1. **Districts.** The districts of thanamnonthaburi community include : The commercial district, The resident district, The government service and education districts and The conserve district. the prominent district is commercial district. From the study, there are found out problem are the stall on the footpath it no order, the poor image of the nonthaburi fresh maket and the commercial building to block good view for the old nonthaburi city hall.

2. **Node.** The nodes in Thanamnonthaburi community are Chaophraya water front and Bangkhaung temple court. The Chaophraya water front is most beautiful view of Thanamnonthaburi community. From the study, there are found out problem are no

space for people activity, a furniture street it not enough for people to used and Bangkhaung temple court to used for parking.

3. Path. The path are 2 divide : 1. Water way : Chaophraya river and 2. Road way : major are Phiboonsongkram road, Phacharach 1 road and Nonthaburi 1 road. From the study, there are found out problem are traffic jump at 07.00 – 09.00 am. and 04.00 – 06.00 pm. , a stall is obstruct walk way and no signal for traffic system.

4. Landmark. The Nonthanuri tower clock and The old Nonthaburi city hall are landmark of The Thanamnonthaburi community. From the study, there are found out problem are not space for to approach view to see the landmark, The commercial building to block view and poor environment.

5. Edge. The physical edge are the east attach piboolsongkram road, the west attach Chaophraya river, the north attach Nonthaburi 1 road and Phacharach 1 road and the south attach Piboolsongkram 26 road. The problem are the west edge to block view by the walls . the east edge and north edge is a stall to obstruct walk way and the south edge is no footpath for commutors.