


# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

จากความต้องการ ความหนาแน่นในการจับเก็บข้อมูลที่เพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้ได้มีการใช้แผ่นฟิล์มบาง แม่เหล็กชนิดลดผ่าน หรือแผ่นฟิล์มบางแม่เหล็กชนิดที่เย็มอาร์ (Tunneling magneto resistance, TMR) มา เป็นตัวตรวจสอบสำหรับหัวอ่านข้อมูลสำหรับหัวบันทึกข้อมูลแบบแนวตั้ง (Current perpendicular magnetic recording head) ทั้งนี้เนื่องจาก ความต้านทานของแผ่นฟิล์มบางแม่เหล็กชนิด TMR นี้ จะเปลี่ยนไปตาม ขนาดและทิศทางของสนามแม่เหล็ก จึงถูกเรียกว่า ความต้านทานแม่เหล็ก (Magnetoresistance)

โครงสร้างพื้นฐานของแผ่นฟิล์มบางแม่เหล็กชนิดที่เย็มอาร์ ประกอบไปด้วย ชั้นของวัสดุแม่เหล็ก ประเภทเฟอร์โรแมกнетิกส์ (Ferromagnetic) สอดชั้น ทำหน้าที่เป็น 1) ชั้นอิสระ (Free Layer) ทิศทางของ แมgnน์ไดเช่น ของชั้นอิสระนี้ จะเปลี่ยนแปลงตามสนามแม่เหล็กจากภายนอก 2) ชั้นถูกบังคับ (Pin Layer) แมgnน์ไดซ์ของชั้นที่ถูกบังคับ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางได้โดยสนามแม่เหล็กจากภายนอก โดยจะ ทำหน้าที่แสดงทิศทางอ้างอิงให้กับแผ่นฟิล์มบางแม่เหล็ก และ 3) ชั้นฉนวน ซึ่งจะถูกนำเสนอโดย ชั้นอิสระ และ ชั้นถูกบังคับ ในกรณีที่มีสนามแม่เหล็กจากภายนอก จ่ายให้กับ แผ่นฟิล์มบางแม่เหล็ก จะมีผลทำให้ แมgnน์ ไดเช่น ของชั้นอิสระหมุนทั่มมุกัน แมgnน์ไดซ์ของชั้นบังคับ ซึ่งส่งผลทำให้เกิดกระแสไฟลากจากชั้นอิสระไป ยังชั้นบังคับทำให้เกิดเป็นความต้านทานแม่เหล็ก โดยอาศัยกระบวนการ สpinspin polarization Tunneling) [1-2] อย่างไรก็ตาม การที่จะทำให้กระแสสอดผ่านชั้นฉนวนของแผ่นฟิล์มบางแม่เหล็กชนิดที่เย็ม อาร์ได้นั้น จำเป็นที่จะต้องออกแบบให้ชั้นฉนวนมีความบางน้อยมาก (10-20 อังสตออม) [2] จึงเป็นสาเหตุที่ ทำให้แผ่นฟิล์มบางแม่เหล็กชนิดที่เย็มอาร์ มีโอกาสเกิดการเกิดการทะลาย (Breakdown) ได้ง่าย โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการทะลายที่เกิดจาก การคาดประจุไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Discharge)



ภาพที่ 1.1 โครงสร้างพื้นฐานของแผ่นฟิล์มบางที่เย็มอาร์

ระดับความเสียหาย ที่เกิดขึ้นในหัวบันทึก อันเนื่องมาจากการคาดประจุไฟฟ้าสถิต สามารถแบ่งออก ได้เป็น 3 ระดับด้วยกัน [3] คือ 1) ความเสียหายในระดับรุนแรง (Hard ESD damage) ซึ่งมีผลทำให้ แผ่นฟิล์มบางสำหรับอ่านข้อมูลของหัวบันทึก เกิดความเสียหายทางกายภาพ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยอาศัย ภาพถ่ายไมโครสโคปนิสแแกนอิเล็กตรอน (Scanning electron microscope, SEM) 2) ความเสียหายระดับ เบา (Soft ESD damage) ซึ่งมีผลทำให้ คุณสมบัติทางแม่เหล็กของ แผ่นฟิล์มบางสำหรับอ่านข้อมูลของหัว บันทึก เกิดการเสื่อมคุณภาพ (Degradation) ซึ่ง อาจจะตรวจสอบได้โดยอาศัย จากการวัด รูปร่างของเส้นกราฟ ฮีสเตอริโอเรชีฟ (Hysteresis curve) นอกจากนี้การลดคุณภาพของแผ่นฟิล์มบางแม่เหล็กอาจจะเกิดจาก การที่

การคายประจุไปมีผลทำให้เกิดแมกเน่ติซเซชั่นของชั้นบังคับเกิดความไม่เสถียร [4] และอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนในลักษณะต่างๆ เช่น สัญญาณรบกวนชนิดความถี่ต่ำ (Low frequency noise) [5-6] และสัญญาณรบกวนเชิงความร้อน (Thermal magnetic noise) [7-8] และ ความเสียหายระดับสุดท้าย คือ 3) ความเสียหายแบบแฟง ซึ่งเป็น ปัญหาสำคัญที่อุตสาหกรรมการผลิตหัวบันทึกให้ความสำคัญสูงสุด ทั้งนี้ เนื่องจากความเสียหายแบบแฟงนี้ เป็นปัญหาที่ยากต่อการตรวจสอบ และไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางไฟฟ้า รวมไปถึงคุณสมบัติทางแม่เหล็กอย่างชัดเจน และอาจจะไม่สามารถตรวจพบได้ในระหว่างที่ทำการผลิต แต่อาจจะส่งผลเมื่อถึงขั้นตอนการผลิตชั้นสุดท้าย

สาเหตุที่ทำให้หัวบันทึกเกิดความเสียหายนี้ ปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจน แต่คาดว่า อาจจะเป็นผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติในระดับของสารแม่เหล็ก ซึ่งจะไม่มีทางตรวจสอบได้โดยอาศัยเครื่องวัดที่มิใช้ในปัจจุบัน นอกจากนี้ ปรากฏการณ์สpinทรานส์เฟอร์ทอร์ค (Spin Transfer Torque) หรือ การสpinทอร์ค (Spin Torque) ของแมกเน่ติซเซชั่นที่เกิดจาก อันตรายร้ายแรงระหว่างประจุไฟฟ้า และแมกเนติกโนเมนต์ [9-10] อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ แผ่นพิล์มนบางที่เอ็มอาร์ สำหรับหัวบันทึก เกิดความเสียหายแบบแฟงได้ ซึ่งการที่จะทราบถึง สาเหตุของความเสียหายแบบแฟง จำเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์ ถึงโครงสร้างของหัวอ่านข้อมูลโดยละเอียด รวมถึงการวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับของสารแม่เหล็กที่ถูกใช้เป็นแผ่นพิล์มนบางแม่เหล็กนิดที่เอ็มอาร์

งานวิจัยนี้เป็น เป็นการเสนอวิธีการวิเคราะห์ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นในหัวบันทึก อันเป็นผลจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต ทั้งในระดับของโครงสร้างของหัวอ่าน หรือ ในระดับสเกลขนาดใหญ่ (Macro Scale) โดยอาศัยแบบจำลองทางไฟฟ้า ร่วมกับการทดลองจริง และความเสียหายของแผ่นพิล์มนบางแม่เหล็กในระดับโครงสร้างของอะตอม (Atomistic Scale) โดยใช้ แบบจำลองทางไฟฟ้าร่วม แบบจำลองโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics structure) ของแผ่นพิล์มนบางที่เอ็มอาร์

## 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- 1.2.1 ศึกษาผลกระทบจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต ต่อหัวอ่านข้อมูลแบบ ที่เอ็มอาร์
- 1.2.2 ศึกษาถึง ความเสียหายที่เกิดขึ้นในระดับโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของแผ่นพิล์มนบางที่เอ็มอาร์
- 1.2.3 ศึกษาถึงโอกาส ของการเกิดสpinทอร์ค อันเป็นผลเนื่องมาจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต รวมถึงผลกระทบที่มีต่อหัวอ่าน ที่เอ็มอาร์

## 1.3 วิธีการดำเนินการวิจัย

- 1.3.1 ศึกษาโครงสร้างของหัวอ่านข้อมูลแบบ TMR รวมถึงผลจากการคายประจุที่มีต่อหัวอ่านประเภทนี้
- 1.3.2 ออกรายงาน แบบจำลองทางไฟฟ้าของหัวอ่านข้อมูลแบบ TMR ในระดับการผลิต HGA
- 1.3.3 เปรียบเทียบผลที่ได้จากการทดสอบจริง กับแบบจำลอง แล้วทำการปรับปรุงแก้ไขแบบจำลอง
- 1.3.4 ศึกษา ความเสียหายในระดับโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ ของแผ่นพิล์มนบาง ที่เอ็มอาร์ โดยอาศัย ชุดแพคเกจ การจำลองการคลื่อนย้ายอิเล็กตรอน
- 1.3.5 ศึกษาถึงความเป็นไปได้ ของการเกิดสpinทอร์ค อันเนื่องมาจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต
- 1.3.6 วิเคราะห์ผลการทดลองที่เกิดขึ้น
- 1.3.7 จัดทำรายงาน

#### **1.4 ขอบเขตของการวิจัย**

1.4.1 ทำการออกแบบ แบบจำลองเฉพาะส่วนของหัวอ่านข้อมูลแบบ TMR ในระดับการผลิต HGA เท่านั้น

1.4.2 ศึกษาเฉพาะผลจากการ cavity ประจุที่เกิดจากแบบจำลอง แบบ HBM ที่ส่งผลต่อหัวอ่านข้อมูลแบบ TMR โดยอาศัยแบบจำลองทางไฟฟ้า

1.4.3 จำลอง ผลจากแรงดันจากขั้วบวก ไปขั้วนอก และ จาก ขั้วนอก ไปขั้บวก ที่ทำให้เกิดความเสียหายในระดับโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะในส่วนของแผ่นฟิล์มบางที่ประกอบด้วยชั้นสารหลัก เพียงสามชั้นคือ ชั้โนรีซิลิค ชั้นฉนวน และ ชั้นบังคับ

#### **1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

1.5.1 แบบจำลองของหัวอ่านข้อมูลแบบ ทีเอ็มอาร์ ในระดับการผลิต HGA (Head gimbal assembly)

1.5.2 องค์ความรู้เกี่ยวกับ ขบวนการเกิดไฟฟ้าสถิตในหัวอ่านข้อมูลแบบ ทีเอ็มอาร์ และ การออกแบบหัวบันทึกที่สามารถทนต่อผลที่เกิดจากการ cavity ประจุ

1.5.3 องค์ความรู้เกี่ยวกับ ความเสียหายของหัวอ่านข้อมูล ในระดับโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของ แผ่นฟิล์มบางที่เอ็มอาร์

#### **1.6 สถานที่ทำการวิจัย**

1.6.1 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.6.2 บริษัทผู้เข้าร่วมทำการวิจัย