

ภาคผนวก ข

เวลามาตรฐานการทำงานของสายการผลิต

สถานี งาน	ชื่องาน	รายละเอียดงานย่อย	ค่าเฉลี่ย	Rating	เวลา ปกติ	% เวลา เพื่อ	เวลา มาตรฐาน
1	ประกอบชุดล็อก วาง	1.ประกอบ Lock Plate เข้ากับ Upper	5.57	100	5.57	20	6.68
		2. หยิบชิ้นงานออกจาก Jig วางหน้าเครื่อง /Set ชิ้นงานลง Jig	3.14	100	3.14	20	3.77
		3.Dot Mark ที่ชิ้นงาน/หยอด น้ำมันที่ Lock Plate ส่ง Process ถัดไป	5.32	100	5.32	20	6.39
		4. หยิบ Lower วางที่เครื่อง Check รูน	3.38	100	3.38	20	4.06
		5. หยิบ Upper Rail Check Stopper	4.70	100	4.70	20	5.64

ภาคผนวก ข (ต่อ)

เวลามาตรฐานการทำงานของสายการผลิต

สถานี งาน	ชื่องาน	รายละเอียดงานย่อย	ค่าเฉลี่ย	Rating	เวลา ปกติ	% เวลา เพื่อ	เวลา มาตรฐาน
2	ประกอบลูกปืน	1.หยิบงานออกจาก Jig /Check Steel Ball	2.38	100	2.38	20	2.85
		2.Set ชิ้นงานที่เครื่อง Smoothing/กด Switch on	3.18	100	3.18	20	3.82
		3.หยิบชิ้นงานวางที่ Jig Insert/Clamp Lock	2.78	100	2.78	20	3.34
		4.หยิบ Lower วางที่เครื่อง Apply Grease/ Switch on	5.90	100	5.90	20	7.07
		5.หยิบ Lower สอดที่ Upper	1.67	100	1.67	20	2.01
		6.วาง Retainerบนชิ้นงาน/ ประกอบ Retainer	9.69	100	9.69	20	11.62

ภาคผนวก ข (ต่อ)

เวลามาตรฐานการทำงานของสายการผลิต

สถานี งาน	ชื่องาน	รายละเอียดงานย่อย	ค่าเฉลี่ย	Rating	เวลา ปกติ	% เวลา เพื่อ	เวลา มาตรฐาน
3	ย้ำ EMBOSS	1.ใส่ End Cap แล้วส่งต่อ Process ถัดไป	3.51	100	3.51	20	4.22
		2.Mark แล้วนำชิ้นงานออก จาก Jig	5.16	100	5.16	20	6.19
		3.Slide งาน แล้วนำงาน จาก Jig 2 วาง Jig 1	5.77	100	5.77	20	6.92
		4.นำชิ้นงานวางบน Jig 1/Switch on	4.45	100	4.45	20	5.34

ภาคผนวก ข (ต่อ)

เวลามาตรฐานการทำงานของสายการผลิต

สถานี งาน	ชื่องาน	รายละเอียดงานย่อย	ค่าเฉลี่ย	Rating	เวลา ปกติ	% เวลา เผื่อ	เวลา มาตรฐาน
4	ประกอบขาหน้า	1.หยิบ Front Footที่ใส่ Rivet แล้ววางลง Jig	1.53	100	1.53	20	1.83
		2.หยิบ Upper Rail วางลง Jig	4.44	100	4.44	20	5.32
		3.Front Foot Clinching	6.64	100	6.64	20	7.97
		4.หยิบ Front .ใส่ Rivet 2 ตัว วางหน้าเครื่อง	5.08	100	5.08	20	6.09
		5.Dot Mark ที่ Rivet 2 ตัว สไลด์ชิ้นงานส่งProcess ถัดไป	4.78	100	4.78	20	5.73

ภาคผนวก ข (ต่อ)

เวลามาตรฐานการทำงานของสายการผลิต

สถานี งาน	ชื่องาน	รายละเอียดงานย่อย	ค่าเฉลี่ย	Rating	เวลา ปกติ	% เวลา เผื่อ	เวลา มาตรฐาน
5	ประกอบขาหลัง	1.หยิบชิ้นงานวางลง Jig	2.49	100	2.49	20	2.99
		2.วาง Plate A/กด Switch (Inner Only)	2.37	100	2.37	20	2.85
		3.Rear Foot Clinching	7.27	100	7.27	20	8.73
		4.หยิบ Rear Foot ใส่ Rivet 2 ตัววางร่อนหน้าเครื่อง	5.09	100	5.09	20	6.11
		5.เอาชิ้นงานออกวางหน้า เครื่อง Dot Mark ที่ Rivetส่งต่อ Process ถัดไป	3.28	100	3.28	20	3.93
		6.หยิบ Rear Foot ที่ใส่ Rivet แล้ววางลง Jig	2.59	100	2.59	20	3.10

ภาคผนวก ข (ต่อ)

เวลามาตรฐานการทำงานของสายการผลิต

สถานี งาน	ชื่องาน	รายละเอียดงานย่อย	ค่าเฉลี่ย	Rating	เวลา ปกติ	% เวลา เผื่อ	เวลา มาตรฐาน
6	ย้ำ Rivet	1.หยิบงานวางลง Jig Caulking Rivet/กด Switch	2.36	100	2.36	20	2.83
		2.Caulking Rivet 2 Pcs.	11.38	100	11.38	20	13.65
		3.หยิบงานออกจาก Jig วางหน้าเครื่อง/วาง Rivet ที่ Jig 2 ตัว/Dot Mark ที่ Rivet	5.01	100	5.01	20	6.01
		4.หยิบงานออกจาก Jig Slide Force ส่ง Next Process /เอา งานตัวใหม่วางที่ Jig/กด Switch	4.21	100	4.21	20	5.05

ภาคผนวก ข (ต่อ)

เวลามาตรฐานการทำงานของสายการผลิต

สถานี งาน	ชื่องาน	รายละเอียดงานย่อย	ค่าเฉลี่ย	Rating	เวลา ปกติ	% เวลา เผื่อ	เวลา มาตรฐาน
7	ตรวจสอบการทำงาน	1.หยิบงานติด Label	2.40	100	2.40	20	2.88
		2.วางชิ้นงานลง Jig/Clamp Lock	2.21	100	2.21	20	2.65
		3.Operation Checking	11.95	100	11.95	20	14.34
		4.ปลด Clamp ส่งงานไป Process ถัดไป	2.12	100	2.12	20	2.54

ภาคผนวก ข (ต่อ)

เวลามาตรฐานการทำงานของสายการผลิต

สถานี งาน	ชื่องาน	รายละเอียดงานย่อย	ค่าเฉลี่ย	Rating	เวลา ปกติ	% เวลา เผื่อ	เวลา มาตรฐาน
8	QA. Machine	1.หยิบงานวางลง Jig กด Switch On	2.26	100	2.26	20	2.71
		2.Parts Missing Checking	7.33	100	7.33	20	8.79
		3.Dot Mark ที่ Label	1.16	100	1.16	20	1.40
		4.เอาชิ้นงานออก	2.02	100	2.02	20	2.42