

## ผลและวิจารณ์

### การคำนวณแรงที่ใช้ในเกลียวอัด



ภาพที่ 10 สกรูอัด

การออกแบบสกรู โดยกำหนดให้สกรูที่ใช้เป็นเกลียวมีมิติดังนี้

ระยะพิทช์ (P) = 56 มิลลิเมตร

เส้นผ่านศูนย์กลางกำหนด (d) = 71 มิลลิเมตร

ขนาดรวมโดยเฉลี่ย ( $d_2$ ) = 48 มิลลิเมตร

ความยาวของเกลียว (l) = 270 มิลลิเมตร

เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวใน ( $d_3$ ) = 25.4 มิลลิเมตร

การคำนวณแรงที่กระทำต่อเกลียวสกรู สามารถหาได้จากขั้นตอนดังต่อไปนี้

มุมเอียงของสกรูป้อนสามารถหาได้จาก (มานพ, 2540)

$$\alpha = \tan^{-1} \frac{P}{\pi d_2} \quad (2)$$

แทนค่าในสมการที่ (2)

ดังนั้นมุมเอียงของสกรูป้อนมีค่าเท่ากับ

$$\begin{aligned}\alpha &= \tan^{-1}(56/\pi \times 48) \\ &= 20.30^\circ\end{aligned}$$

จากสมการพื้นฐานการคำนวณค่าความดัน  $P = F/A$  สามารถนำมาคำนวณหาองค์ประกอบของแรงที่กระทำกับเกลียวสกรู

$$F = P \times A \quad (3)$$

เมื่อ  $F = F_v =$  แรงกดอัดในสกรู

$P =$  ความดันภายในเกลียวสกรู  $= 2.9$  นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร

$A =$  พื้นที่ผิวร่องเกลียว

พื้นที่ผิวร่องเกลียว (A) สามารถหาได้จาก (มานพ, 2540)

$$A = [\pi(d^2 - d_3^2)\cos\alpha]/4 \quad (4)$$

แทนค่าในสมการที่ (3)

ดังนั้น พื้นที่ผิวร่องเกลียว (A) มีค่าเท่ากับ

$$\begin{aligned}A &= [\pi(48^2 - 25^2)\cos 20.30^\circ]/4 \\ &= 393.67 \text{ ตารางมิลลิเมตร}\end{aligned}$$

ดังนั้น แรงกดอัดในสกรู ( $F_v$ ) มีค่าเท่ากับ

$$\begin{aligned}F_v &= 2.9 \times 393.67 \\ &= 1,141.66 \text{ นิวตัน}\end{aligned}$$

จากค่ามุมเอียงของสกรู สามารถนำมาหาค่าของแรงในแนววงกลมของสกรู ( $F_u$ ) ได้จาก (มานพ, 2540)

$$F_u = F_v \times \tan \alpha \quad (5)$$

แทนค่าในสมการที่ (4)

$$\begin{aligned} F_u &= 1,141.66 \times \tan 20.30^\circ \\ &= 422.31 \text{ นิวตัน} \end{aligned}$$

ในการออกแบบสกรูจะต้องพิจารณาถึงความสูญเสีย ได้แก่ ความหยابผิวเกลียวและผิวชิ้นงานตลอดจนวัสดุที่ใช้ทำสกรูดัวย เพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณได้มีการกำหนดค่าแฟกเตอร์ Y จากประสบการณ์จะอยู่ระหว่าง 1.5 ถึง 5 แสดงดังตารางผนวกที่ ก1 สามารถหาแรงกดอัดในสกรูได้จาก (มานพ, 2540)

$$F_v = F_u \times Y \quad (6)$$

หาค่าเฉลี่ยแฟกเตอร์ Y ได้จาก (มานพ, 2540)

$$Y = (Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4) / 4$$

เป็นภาระสถิต	$Y_1 = 3$
จำนวนผิววัสดุรองไม่มี	$Y_2 = 0$
สภาพผิวสัมผัสเป็นผิวปาตะละเอียด	$Y_3 = 3$
ความยาว $L > 5d$ เมื่อ $L = 270$ มิลลิเมตร	$Y_4 = 1.5$
$5d = 5 \times 50 = 250$ มิลลิเมตร	

ดังนั้น ค่าเฉลี่ยแฟกเตอร์มีค่าเท่ากับ

$$\begin{aligned} Y &= (3+0+3+1.5) / 4 \\ &= 1.88 \end{aligned}$$

แทนค่าในสมการที่ 6

ดังนั้น จะได้แรงกดอัดในสกรู ( $F_v$ ) ค่าใหม่เท่ากับ

$$\begin{aligned} F_v &= 422.31 \times 1.88 \\ &= 793.94 \text{ นิวตัน} \end{aligned}$$

### การคำนวณหาความเร็วรอบการทำงาน



ภาพที่ 11 การทดกำลัง

1. ความเร็วรอบเข้าที่เกียร์ทดอัดและตัดแป้ง

ใช้มอเตอร์ความเร็วรอบ 1,450 รอบต่อนาที ทดรอบโดยใช้ฟูลี่ตัวขนาด 2.5 นิ้ว  
ตัวตาม 3 นิ้ว จะได้ความเร็วรอบที่เกียร์ทด =  $1,450 \times 0.8 = 1,208$  รอบต่อนาที

2. ความเร็วรอบที่ออกจากเกียร์ทด ขนาด 1 : 40

เมื่อมีความเร็วรอบเข้าที่เกียร์ทด 1,208 รอบต่อนาที ใช้อัตราทดเกียร์ 1:40 จะได้  
ความเร็วรอบ =  $\frac{1,208}{40} = 30$  รอบต่อนาที

## 3. ความเร็วรอบที่เกสียวัดแวนอน

ความเร็วรอบที่ออกจากเกียร์ทด 30 รอบต่อนาที ทดรอบโดยใช้ฟู่เลข ตัวจับขนาด 4 นิ้ว ตัวตาม 6 นิ้ว จะได้ความเร็วรอบที่เกียร์ทด  $= 30 \times 0.6 \therefore$  ความเร็วรอบที่เกสียวัด = 18 รอบต่อนาที

## 4. ความเร็วรอบที่เพลาชุดอัดแนวตั้ง

ความเร็วรอบที่ออกจากเกียร์ทด 30 รอบต่อนาที ทดรอบโดยใช้ฟู่เลข ตัวจับขนาด 6 นิ้ว ตัวตาม 2.5 นิ้ว จะได้ความเร็วรอบที่เกียร์ทด  $30 \times 2.4 = 72$  รอบต่อนาที จากนั้นเข้าเกียร์ทด  $1 : 10 = 7$  รอบต่อนาที  $\therefore$  ความเร็วรอบที่เกสียวัดแนวตั้ง = 7 รอบต่อนาที

## 5. ความเร็วรอบเข้าที่เกียร์ทดระบบปั่น

ใช้มอเตอร์ความเร็วรอบ 1,450 รอบต่อนาที ทดรอบโดยใช้ฟู่เลข ตัวจับขนาด 2.5 นิ้ว ตัวตาม 3 นิ้ว จะได้ความเร็วรอบที่เกียร์ทด  $= 1,450 \times 0.83 = 1,208$  รอบต่อนาที

## 6. ความเร็วรอบที่ออกจากเกียร์ทด ขนาด 1 : 30

เมื่อมีความเร็วรอบเข้าที่เกียร์ทด 1,208รอบต่อนาที ใช้อัตราทดเกียร์ 1 : 30 จะได้  
ความเร็วรอบ  $= \frac{1,208}{30} = 40$  รอบต่อนาที

## 7. ความเร็วรอบที่ชุดปั่น

ความเร็วรอบที่ออกจากเกียร์ทด 40 รอบต่อนาที ทดรอบโดยใช้ฟู่เลข ตัวจับขนาด 3 นิ้ว ตัวตาม 7 นิ้ว จะได้ความเร็วรอบที่เกียร์ทด  $= 40 \times 0.42 = 16$  รอบต่อนาที

### ความสัมพันธ์ระหว่างสกรู

การสร้างเครื่องอัดและตัดได้สร้างให้มีความสัมพันธ์กันโดยใช้ต้นกำลังจากที่เดียวกันแล้วทำการทดกำลัง เมื่อสกรูอัดเชิงเส้นทำงานก็จะดันตัวเข้าไปในสกรูอัดเชิงมุม



ภาพที่ 12 ความสัมพันธ์ของสกรู

### ชุดตัด


ควบคุมโดยมอเตอร์ DC 19V เป็นตัวขับใบมีดโดยที่ใบมีดมี 2 ใบสามารถปรับความเร็วได้ในส่วนของชุดใบมีดได้มีการทำกรอบคุมใบมีดและมีช่องเปิดปิด ที่ช่องเปิดปิดนี้ได้ติดตั้งสวิทช์เพื่อตัดการทำงานของใบมีดเมื่อมีใครเปิดกรอบชุดใบมีดเป็นการปลอดภัยเนื่องจากใบมีดมีความคม



ภาพที่ 13 ชุดตัด

## ชุดปืน

เป็นร่างครึ่งวงกลมมาคบกัน โดยร่างมีขนาดความกว้าง 19 มิลลิเมตร




ภาพที่ 14 ชุดปืน

### ผลการทดสอบ

จากการทดสอบโดยยึดความเร็วรอบที่เครื่องอัดและตัดแล้วทำการปรับค่าที่เครื่องปั่น จึงตั้งค่าที่เครื่องอัดและตัดที่ชุดปืนความเร็วรอบ 7 รอบต่อนาที ที่ชุดอัดความเร็วรอบ 18 รอบต่อนาที ทำการปรับความเร็วรอบที่เครื่องปั่นโดยปรับขนาดของพูลเลย์เพื่อให้ความเร็วรอบเปลี่ยนไป

1. ปรับความเร็วรอบ 14 รอบต่อนาทีจะได้จำนวนที่น้อยและความเนียนของผิวมีความเรียบมากกว่าที่ความเร็วรอบ 16 รอบต่อนาที
2. ปรับความเร็วรอบ 16 รอบต่อนาทีจะได้จำนวนที่มากและความเนียนของผิวมีความเรียบมากกว่าที่ความเร็วรอบ 14 รอบต่อนาที
3. ปรับความเร็วรอบ 20 รอบต่อนาทีจะได้จำนวนที่มากและความเนียนของผิวมีความเรียบน้อยกว่าที่ความเร็วรอบ 16 รอบต่อนาที



**ภาพที่ 15** เปรียบเทียบการทำงานระหว่างเครื่องป้อนและ การใช้แรงงานคน

จากภาพที่ 15 เครื่องป้อนลูกชุบสามารถช่วยลดขั้นตอนการทำงานและการที่พนักงานทำงานป้อนเป็นเวลานานๆ จากการวัดด้วยสายตาพบว่าจะมีความเมื่อยล้าขณะที่ทำการป้อนจึงต้องมีการพักในเวลาทำงานทุกๆ ชั่วโมงเป็นเวลา 10 นาที เพื่อให้พนักงานต้องมีการผ่อนคลายกล้ามเนื้อในระหว่างการทำงาน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเครื่องป้อนสามารถป้อนได้ตลอดและยังช่วยลดปัญหาความล้าที่เกิดขึ้นกับพนักงานที่ทำการป้อนลูกชุบได้อย่างดี