

## บทที่ 4

### แนวทางการออกแบบปรับปรุงอาคารและการประเมินผล

จากการวิเคราะห์อาคารกรณีศึกษาในบทที่ 3 มีปัญหาต่างๆ ที่พบมากมาย ซึ่งส่งผลให้อาคารหอพักอาจารย์มน. นิเวศ 5 อยู่อาศัยไม่สบาย ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงนำปัญหาต่างๆ ดังกล่าว มาวิเคราะห์และทำการออกแบบปรับปรุงจุดต่างๆ ของตัวอาคารเพื่อแก้ไขปัญหาและทำให้อาคารอยู่สบายมากขึ้น โดยในบทที่ 4 นี้ จะเป็นการสรุปการออกแบบปรับปรุงตัวอาคารในจุดต่างๆ โดยจำแนกตามตัวแปรที่ได้ทำการวัดไป แล้วนำบทสรุปของการปรับปรุงไปทดลองด้วยเครื่องมือทดสอบทางพลังงานที่มีความเหมาะสม เพื่อทดสอบว่าการออกแบบปรับปรุงที่ทางคณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์จากปัญหาและนำมาออกแบบปรับปรุงไปนั้นสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใด ทำให้อาคารอยู่สบายมากขึ้นหรือไม่ และได้ผลโดยรวมเป็นอย่างไร

โดยการสรุปผลการออกแบบปรับปรุงนั้นจะแบ่งการวิเคราะห์และสรุปตามตัวแปรต่างๆ ที่ส่งผลต่อสภาวะน่าสบายภายในอาคาร และจะสรุปภาพรวมของทั้งอาคารในช่วงสุดท้ายของบท ดังนี้

- การออกแบบปรับปรุงตัวอาคารเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากอุณหภูมิผิวผนัง
- การออกแบบปรับปรุงตัวอาคารเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากอุณหภูมิอากาศ
- การออกแบบปรับปรุงตัวอาคารเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากความชื้นสัมพัทธ์
- การออกแบบปรับปรุงตัวอาคารเพื่อแก้ปัญหากระแสลมธรรมชาติ
- การออกแบบปรับปรุงตัวอาคารเพื่อแก้ปัญหาแสงธรรมชาติ


#### 1. การออกแบบปรับปรุงตัวอาคารเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากอุณหภูมิผิวผนัง

จากการสำรวจภายในห้องพักทั้ง 7 ห้อง ของอาคารกรณีศึกษา พบว่าปัญหาที่เกิดจากอุณหภูมิผิวผนังที่สูงเกินไปนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะพบที่บริเวณผนังด้านหน้าและหลังห้องพัก เนื่องจากเป็นผนังภายนอกอาคารและอยู่ในทิศตะวันตก ทิศใต้ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ จึงสัมผัสกับแสงแดดและความร้อนโดยตรง เกิดการสะสมความร้อนไว้ที่ผนัง ทำให้ผิวผนังดังกล่าวมีอุณหภูมิที่สูงในช่วงบ่ายถึงเย็น และส่งผลต่ออุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบ (Mean Radiant Temperature) ถึงแม้ว่าอุณหภูมิภายในห้องจะอยู่ในระดับสภาวะน่าสบาย แต่ถ้าพื้นผิวผนังโดยรอบห้องนั้น ๆ มีอุณหภูมิสูงมาก ผู้ใช้อาคารก็จะรู้สึกว่าร้อนได้ ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโดยรอบมีผลต่อความรู้สึกร้อนหนาวของผู้อยู่อาศัยมากกว่าอุณหภูมิอากาศภายในห้องถึง 40% จึงกล่าวได้ว่า ถ้าค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิพื้นผิวโดยรอบตัวเราร้อนขึ้นกว่าอุณหภูมิอากาศ 1 องศาเซลเซียสเราจะรู้สึกเสมือนว่าอุณหภูมิอากาศขณะนั้นร้อนขึ้นกว่าเดิม 1.4 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นไปตามหลักการถ่ายเทความร้อนที่ว่า ความร้อนจะถ่ายเทจากที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปสู่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเสมอ ดังนั้นถ้าพื้นผิว

โดยรอบ ๆ ตัวเรามีอุณหภูมิสูงมาก พื้นผิวนั้น ๆ ก็จะแผ่รังสีความร้อนมาสู่ตัวเรา ทำให้เรารู้สึกเหมือนว่าร้อนกว่าอุณหภูมิอากาศภายในห้องจริง ๆ ณ. เวลานั้น พื้นผิวที่ร้อนนั้นส่วนมากจะมีสาเหตุมาจากการถูกแสงแดดแผดเผาเป็นเวลานาน ๆ โดยเฉพาะผนังห้องทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตก วัสดุที่ทำผนังอาคารนั้น ส่วนใหญ่ในบ้านเราจะนิยมใช้ผนังก่ออิฐฉาบปูน ซึ่งจัดเป็นวัสดุที่มีมวลสารมากเป็นตัวกักเก็บและสะสมความร้อนได้อย่างดี (thermal mass) ในช่วงเวลากลางวันแสงแดดจัด ถ้าเราเข้าไปนั่งทำงานอยู่ในห้องใกล้กับผนังที่ถูกแสงแดด ความร้อนจากผนังจะถ่ายเทมาสู่ตัวเรา ทำให้เรารู้สึกร้อนขึ้นกว่าอุณหภูมิอากาศภายในห้องได้

ในห้อง 406 นั้นผนังที่มีอุณหภูมิผิวสูงที่สุดคือ ผนังของห้องนอนใหญ่ เนื่องจากห้องดังกล่าวเป็นห้องมุมที่อยู่ริมอาคาร ผนังของห้องนอนใหญ่จึงเป็นผนังภายนอกอาคาร อยู่ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จึงสัมผัสกับแสงแดดและความร้อนโดยตรง ส่วนในห้อง 906 อุณหภูมิผิวที่สูงที่สุดคือ ผิวของฝ้าเพดาน เนื่องจากห้องดังกล่าวอยู่ชั้นบนสุด ทำให้หลังคาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรอบอาคารสัมผัสกับแสงแดดและความร้อนโดยตรง เกิดการสะสมความร้อนและแผ่รังสีความร้อนมายังฝ้าเพดาน ส่งผลให้อุณหภูมิผิวของฝ้าเพดานในบริเวณดังกล่าวสูงเกือบตลอดทั้งวันโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงเย็น

ดังนั้นการออกแบบปรับปรุงตัวอาคารเพื่อแก้ปัญหาเรื่องอุณหภูมิผิวนั้นที่สูงเกินไป จึงเป็นการปรับปรุงกรอบอาคารให้มีการต้านทานความร้อนที่สูงขึ้น ด้วยการติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่ผนังด้านที่ได้รับแสงแดดและความร้อนโดยตรงที่ได้วิเคราะห์มาก่อนหน้านี้ในบทที่ 3 และใช้ผนังเบาสำเร็จรูปมาปิดทับภายในอีกทีเพื่อความเรียบร้อยสวยงาม และผู้อยู่อาศัยยังสามารถตกแต่งผนังดังกล่าวได้ตามต้องการอีกด้วย เนื่องจากอาคารกรณีศึกษาก่อสร้างแล้วเสร็จและมีการเข้าใช้งานแล้ว อีกทั้งการทำสีใหม่ด้วยสีอ่อนๆ ยังช่วยในการสะท้อนความร้อนที่ดีขึ้นและป้องกันการสะสมความร้อนภายในผนังด้วย ส่วนที่ฝ้าเพดานของห้องชั้นบนสุดก็จะติดตั้งฉนวนกันความร้อนด้วยเช่นกัน การแก้ปัญหาดังกล่าวยังช่วยในการลดการสะสมความร้อน การแผ่รังสีความร้อนสู่ภายในห้อง และช่วยลดอุณหภูมิอากาศภายในห้องพักได้อีกด้วย




ภาพที่ 4-1 แสดงฉนวนกันความร้อนประเภทต่าง ๆ และตัวอย่างการติดตั้ง

## 2. การออกแบบปรับปรุงตัวอาคารเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากอุณหภูมิอากาศ

จากการสำรวจอาคารกรณีศึกษา ภายในห้องพักทั้ง 7 ห้อง พบว่าปัญหาที่เกิดจากอุณหภูมิอากาศที่สูงเกินไปนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นที่บริเวณระเบียงหลังห้องพัก เนื่องจากเป็นพื้นที่ใช้งานที่ไม่มีผนังกันแสงแดดและความร้อนที่เข้ามา ซึ่งความร้อนที่ผ่านเข้ามาสู่ระเบียงดังกล่าวนี้จะสามารถแผ่เข้าสู่ภายในห้องพักได้ หากไม่มีการแก้ไขป้องกัน รวมทั้งในห้องครัวของบางห้องพักก็มีอุณหภูมิอากาศที่สูงเช่นกัน เนื่องจากทั้งสองพื้นที่ดังกล่าวอยู่ติดกันและอยู่ในทิศเดียวกัน กล่าวคือ ห้องพักทางปีกซ้ายของตัวอาคารจะอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนห้องพักทางปีกขวาของตัวอาคารจะอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ อีกทั้งมีการระบายอากาศที่ไม่ดีพอจึงส่งผลให้อุณหภูมิอากาศในบริเวณดังกล่าวสูงในช่วงบ่ายถึงเย็น

ดังนั้นการออกแบบปรับปรุงตัวอาคารเพื่อแก้ไขปัญหาระเบียงอุณหภูมิอากาศที่สูงเกินไป นอกจากการปรับปรุงกรอบอาคารให้มีการต้านทานความร้อนที่สูงขึ้น ด้วยการติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่ผนังและฝ้าเพดาน การทาสีใหม่ด้วยสีอ่อนๆ เพื่อช่วยในการสะท้อนความร้อน ป้องกันการสะสมความร้อนและลดการแผ่รังสีความร้อนเข้าสู่ภายในห้องพัก ทำให้อุณหภูมิอากาศภายในห้องพักลดลงได้แล้ว การติดตั้งแผงกันแดดแนวนอน แบบระแนงอะลูมิเนียม ที่มีน้ำหนักเบา จะช่วยให้ลมพัดผ่านได้ โดยใช้ผสมกับแผงกันแดดแนวตั้ง ซึ่งอาจใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบาเช่นเดียวกัน ที่บริเวณผนังภายนอกอาคารที่ได้รับแสงแดดและความร้อนโดยตรง จะช่วยลดปริมาณความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวอาคารได้ดีกว่าการใช้กระจกตัดแสงหรือม่านมู่ลี่ภายในอาคาร (ตริังใจ บุรณสมภพ: 2539) และยังเป็น การป้องกันไม่ให้แสงแดดและความร้อนจากระเบียงแผ่ความร้อนเข้าสู่ห้องรับประทานอาหารและห้องรับแขกอีกด้วย การปลูกต้นไม้ในบริเวณระเบียงและทางเดินภายในอาคาร ตลอดจนการปลูกต้นไม้และพืชน้ำ (การลดพื้นที่ลาดเชิง) รอบๆอาคารเพื่อเพิ่มร่มเงา ก็สามารถช่วยลดอุณหภูมิรอบๆอาคารได้ เหมาะสมกับทิศตะวันออก ตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตก ตะวันตกเฉียงใต้ (ตริังใจ บุรณสมภพ: 2539)




### 3. การออกแบบปรับปรุงตัวอาคารเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากความชื้นสัมพัทธ์

จากการสำรวจอาคารกรณีศึกษา ภายในห้องพักทั้ง 7 ห้อง พบว่าปัญหาที่เกิดจากความชื้นสัมพัทธ์ที่สูงนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะพบภายในห้องน้ำทั้งสองห้อง และห้องนอนเล็ก เนื่องจากมีจำนวนช่องเปิดน้อย รวมถึงชนิดและตำแหน่งของช่องเปิดที่ยังไม่เหมาะสม จึงส่งผลให้ภายในห้องดังกล่าวไม่มีการระบายอากาศที่ดี อีกทั้งแสงธรรมชาติสามารถส่องถึงได้น้อยมาก

ดังนั้นแนวทางการออกแบบปรับปรุงตัวอาคารเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความชื้นสัมพัทธ์ที่สูงเกินไป จึงเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ และการรับแสงสว่างธรรมชาติให้มากขึ้น โดยการเพิ่มจำนวนช่องเปิดเหนือและใต้หน้าต่างบานเลื่อนเดิมของห้องนอนเล็ก และเพิ่มขนาดและจำนวนของหน้าต่างบานเกล็ดกระจกฝ้าปรับมุมภายในห้องน้ำทั้งสองห้อง เพื่อให้สามารถรับลมและแสงธรรมชาติได้มากยิ่งขึ้น และมีความเหมาะสมในการใช้งานในพื้นที่นั้นๆ อีกด้วย

ความชื้นสัมพัทธ์ที่สูงดังที่กล่าวมานั้น ยังคงอยู่ในขอบเขตของสภาวะน่าสบาย ซึ่งนับว่าไม่ส่งผลให้เกิดความไม่สบายในการอยู่อาศัย อีกทั้งยังเกิดขึ้นภายในห้องน้ำโดยส่วนใหญ่ ซึ่งไม่ใช่พื้นที่ใช้งานหลัก ดังนั้นในการทดสอบหลังการออกแบบปรับปรุงตัวอาคารกรณีศึกษา ทั้งโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และหุ่นจำลอง จึงไม่มีการทดสอบในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความชื้นสัมพัทธ์




ภาพที่ 4-3 แสดงการปรับปรุงช่องเปิดของตัวอาคาร 1

#### 4. การออกแบบปรับปรุงตัวอาคารเพื่อแก้ปัญหากระแสนลมธรรมชาติ

จากการสำรวจอาคารกรณีศึกษา ภายในห้องพักทั้ง 7 ห้อง พบว่าปัญหาที่เกิดจากกระแสนลมธรรมชาติที่พัดผ่านน้อยเกินไปนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะพบภายในห้องน้ำทั้งสองห้อง เนื่องจากมีจำนวนช่องเปิดน้อย รวมถึงชนิดและตำแหน่งของช่องเปิดยังไม่เหมาะสม จึงส่งผลให้ภายในห้องดังกล่าวลมไม่สามารถพัดผ่านได้โดยสะดวก ไม่มีกระบวนการระบายอากาศที่ดี

ดังนั้นการออกแบบปรับปรุงตัวอาคารเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความเร็วลมที่พัดผ่านเข้ามาภายในห้องน้อยเกินไปนั้น จึงเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ และการรับแสงสว่างธรรมชาติให้มากขึ้น โดยการเพิ่มจำนวนช่องเปิดเหนือและใต้หน้าต่างเดิมของห้องนอนเล็ก และเพิ่มขนาดและจำนวนของหน้าต่างบานเกล็ดกระจกฝ้าปรับมุมภายในห้องน้ำทั้งสองห้อง เพื่อให้มีความเหมาะสมในการใช้งาน สามารถรับลมและแสงธรรมชาติได้มากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับการออกแบบปรับปรุงตัวอาคารที่เกิดจากปัญหาความชื้นสัมพัทธ์ ในช่วงต้นแล้ว ในการแก้ปัญหาความเร็วลมที่ต่ำและการระบายอากาศภายในห้องพักยังมีการเปลี่ยนชนิดของบานเปิด จากหน้าต่างบานเลื่อนซึ่งกระแสลมสามารถพัดผ่านได้เพียง 45% เป็นหน้าต่างบานเปิดที่กระแสลมสามารถพัดผ่านได้ถึง 90% ในห้องครัวและห้องนอนใหญ่อีกด้วย



ภาพที่ 4-4 แสดงการปรับปรุงช่องเปิดของตัวอาคาร 2



## 5. การออกแบบปรับปรุงตัวอาคารเพื่อแก้ปัญหาแสงธรรมชาติ


จากการสำรวจอาคารกรณีศึกษา ภายในห้องพักทั้ง 7 ห้อง พบว่าปัญหาที่เกิดจากค่าความส่องสว่างของแสงธรรมชาตินั้น มีทั้งมากเกินไปและน้อยเกินไป ปัญหาที่เกิดจากค่าความส่องสว่างที่มากเกินไป ส่วนใหญ่แล้วจะพบที่บริเวณระเบียงหลังห้องพัก ซึ่งแสงธรรมชาติที่ส่องเข้ามามากเกินไปจะนำความร้อนเข้ามาสู่พื้นที่ดังกล่าวและอาจแผ่ไปสู่พื้นที่ต่างๆ ภายในห้องที่ติดกับระเบียงได้ อีกทั้งอาจทำให้เกิดแสงบาดตาอีกด้วย

ในส่วนของปัญหาที่เกิดจากค่าความส่องสว่างของแสงธรรมชาตินี้น้อยเกินไป จนไม่เพียงพอต่อการใช้งานในพื้นที่ต่างๆของห้องพักนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะพบภายในห้องนอนเล็กและภายในห้องน้ำทั้งสองห้อง เนื่องจากมีจำนวนช่องเปิดน้อย รวมถึงชนิดและตำแหน่งของช่องเปิดยังไม่เหมาะสม อีกทั้งยังมีบางห้องที่บริเวณโถงทางเดินที่เชื่อมระหว่างห้องรับแขกกับห้องนอนและห้องน้ำ มีค่าความส่องสว่างน้อยมาก หากทำการปรับปรุงช่องเปิดของห้องนอนเล็กและห้องน้ำเช่นเดียวกับการออกแบบปรับปรุงตัวอาคารที่เกิดจากปัญหาความชื้นสัมพัทธ์และความเร็วลม (ดังภาพที่ 4-3 และ 4-4) ก็จะทำให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาถึงบริเวณโถงทางเดินดังกล่าวได้มากขึ้นอีกด้วย

### o การออกแบบปรับปรุงตัวอาคารเพื่อแก้ปัญหาอื่นๆ

นอกจากปัญหาต่างๆที่ส่งผลให้เกิดสภาวะไม่สบายขึ้นภายในอาคารกรณีศึกษาดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว จากการสำรวจตัวอาคารคณะผู้วิจัยพบว่า ยังมีปัญหาเรื่องฝนสาดเข้ามาสู่ทางเดินหน้าห้อง เนื่องจากรูปแบบของตัวอาคารมีทางสัญจรเดี่ยว (Single load corridor) ซึ่งมีทางเดินจ่ายไปตามห้องพักต่างๆที่เกาะติดอยู่กับทางเดินเพียงด้านเดียว อีกด้านหนึ่งของทางเดินจะเป็นระเบียงเปิดโล่งสัมผัสกับบรรยากาศภายนอกอย่างเต็มที่ ทำให้ฝนสาดเข้ามาสู่ทางเดินดังกล่าวได้ง่ายและในปริมาณที่มากเพราะไม่มีสิ่งป้องกันใดๆ

ดังนั้นจึงมีการปรับปรุงพื้นที่ทางเดินหน้าห้องร่วมด้วย โดยการติดตั้งแผงกันแดดแนวนอน แบบระแนงอะลูมิเนียม ที่มีน้ำหนักเบา ซึ่งกระแสนลมสามารถพัดผ่านได้โดยสะดวกและไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณความเข้มของแสงสว่างที่จะเข้ามาสู่ห้องพักมากนักที่บริเวณริมทางเดินซึ่งเป็นกรอบอาคาร เพื่อช่วยในการป้องกันฝนสาดเข้ามาสู่พื้นที่ดังกล่าวด้วย




ภาพที่ 4-5 แสดงการติดตั้งแผงกันแดด

เพิ่มเติมบริเวณทางเดินหน้าห้องพัก

## ○ รายละเอียดของแผงกันแดดที่ทำการปรับปรุง

จากการเปิดค่า มุมเงาแดด(Profile Angle) คือมุมที่ผู้สังเกตเงาแดดหันหน้าไปในทิศทางขนานกับผนังอาคารที่ถูกแดด ซึ่งจะนำไปใช้ในการคำนวณหาขนาดของแผงกันแดดจากรูปตัด และมุมอะซิมุทของผนัง (Wall-Solar Azimuth) คือมุมที่วัดจากตำแหน่งดวงอาทิตย์ในแนวระนาบกับแนวตั้งฉากกับผนัง ซึ่งจะนำไปใช้ในการคำนวณหาขนาดของแผงกันแดดจากแปลน (สุนทร บุญญธิการ: 2542) จากตารางแสดงตำแหน่งดวงอาทิตย์และมุมที่เกี่ยวข้องสำหรับละติจูด 16 องศาเหนือในทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห้องพักของอาคารกรณีศึกษานั้น มีค่า Profile Angle เท่ากับ 41 องศา และมีมุม Wall-Solar Azimuth เท่ากับ 38 องศา ดังภาพที่ 4-6




ภาพที่ 4-6 แสดงการคำนวณขนาดและรูปร่างของแผงกันแดดแบบใหม่ที่ทำการปรับปรุง

แผงกันแดดดังกล่าว (ภาพที่ 4-6) สามารถป้องกันแดดด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วงเวลาประมาณ 10.00 - 14.00 น. เนื่องจากก่อนเวลา 10.00 น. ทิศทางของแดดยังไม่ส่งผลกระทบต่อห้องพักที่อยู่ในทิศนี้มากนัก และจากผลของการวัดอุณหภูมิอากาศจากอาคารกรณีศึกษา (รายละเอียดดังแสดงในบทที่ 3 และภาคผนวก) อุณหภูมิอากาศหลังเวลา 14.00 น. ไม่สูงมากนัก ซึ่งช่วงเวลาที่อุณหภูมิอากาศสูงสุดที่ส่งผลให้ห้องพักอยู่ไม่สบายคือ ในช่วงเวลา 12.00 - 14.00 น. ยกเว้นในเดือนธันวาคม ที่แสงแดดอาจส่องมาถึงห้องรับแขกได้ เนื่องจากในเดือนดังกล่าวพระอาทิตย์อ้อมทางทิศใต้มากที่สุดในรอบปี โดยแผงกันแดดนี้จะป้องกันแสงแดดไม่ให้เข้าสู่ห้องรับแขก ซึ่งพื้นที่ระบียงนับว่าเป็นแผงกันแดดไปในตัวได้ด้วย

จากตารางแสดงตำแหน่งดวงอาทิตย์และมุมที่เกี่ยวข้อง(สำหรับละติจูด 16 องศาเหนือ) ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ห้องพักของอาคารกรณีศึกษา มีค่า Profile Angle เท่ากับ 51 องศา ต้องใช้แผงกันแดดที่ยื่นยาว ประมาณ 0.80 ม. จึงจะสามารถกันแดดได้ตั้งแต่เช้า แต่เนื่องจากเวลาที่ความร้อนส่งผลต่อสภาวะน่าสบายนั้นจะเกิดหลังจากเวลา 09.00 น. (จากการสำรวจอาคารกรณีศึกษา ในบทที่ 3 และภาคผนวก) ดังนั้นจึงลดขนาดความยาวของแผงกันแดดเหลือ 0.50 ม.

ดังภาพที่ 4-6 ซึ่งเป็นขนาดเดียวกันกับแผงกันแดดด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ เพื่อความเรียบร้อยสวยงามทั้งอาคาร และเลือกใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบาติดตั้งง่าย และยังไม่อุดตันไม้เพื่อบังแดดและเกิดความสะอาดอีกด้วย โดยจะสามารถกันแดดได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 9.00 น. เนื่องจากในช่วงบ่ายนั้นทิศทางของแดดไม่ส่งผลกระทบต่อห้องพักที่อยู่ในทิศนี้มากนัก

นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งแผงกันแดดแนวอน แบบระแนงอะลูมิเนียม ที่มีน้ำหนักเบา ที่บริเวณริมทางเดินหน้าห้องซึ่งเป็นกรอบอาคาร เพื่อช่วยในการป้องกันฝนสาดเข้ามาสู่พื้นที่ดังกล่าวด้วย โดยแผงกันแดดในบริเวณนี้มีขนาด 0.50 ม. จากใต้ห้องคานเท่ากันหมดทั้งอาคารเพื่อความเรียบร้อยสวยงาม



ภาพที่ 4-7 แสดงรูปแบบของแผงกันแดดแบบใหม่ที่ใช้ในการปรับปรุงอาคาร

## 6. การวิเคราะห์สภาวะน่าสบายของอาคารกรณีศึกษาหลังการปรับปรุง

### 6.1 การประเมินหลังการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาอุณหภูมิอากาศที่สูงเกินไป

การวิเคราะห์สภาวะน่าสบายของอาคารกรณีศึกษาหลังการปรับปรุง เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องอุณหภูมิอากาศที่สูงจนส่งผลให้เกิดสภาวะไม่สบายในการอยู่อาศัยขึ้นนั้น จะใช้การวิเคราะห์ค่า OTTV และ RTTV ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชื่อ OTTV EE Version 1.0 a เพื่อเป็นการทดสอบว่าหลังจากการแก้ไขปรับปรุงด้วยการเพิ่มแผงกันแดดในบริเวณที่มีปัญหาเรื่องความร้อน และการใส่ฉนวนกันความร้อนที่ผนังในด้านที่โดนแดด ดังที่กล่าวมาข้างต้น แล้วสามารถช่วยลดค่า OTTV และ RTTV ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และช่วยให้ภายในห้องพักมีอุณหภูมิที่ลดลง เข้าสู่สภาวะน่าสบายมากขึ้นหรือไม่ และอย่างน้อยเพียงใด ในการคำนวณนั้นจะทำการคำนวณเฉพาะห้องนอนใหญ่ที่ติดเครื่องปรับอากาศเท่านั้น

แบ่งเป็น 5 กรณี ตามตำแหน่งห้อง ได้แก่

- กรณีที่ห้องพักอยู่กลางทางด้านปีกขวา โดยมีผนังห้องนอนอยู่ติดกับภายนอกเพียงด้านเดียวทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้
- กรณีที่ห้องพักอยู่กลางทางด้านปีกซ้าย โดยมีผนังห้องนอนอยู่ติดกับภายนอกเพียงด้านเดียวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
- กรณีที่ห้องพักอยู่ปลายอาคาร(ห้องริม) ทางด้านปีกขวา โดยมีผนังห้องนอนอยู่ติดกับภายนอกสองด้านทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
- กรณีที่ห้องพักอยู่ปลายอาคาร(ห้องริม) ทางด้านปีกซ้าย โดยมีผนังห้องนอนอยู่ติดกับภายนอกสองด้านทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
- กรณีที่ห้องพักอยู่ชั้นบนสุดของอาคาร(ชั้นที่9) โดยมีฝ้าเพดานและหลังคาห้องนอนอยู่ติดกับภายนอก

ผลการวิเคราะห์มีดังนี้

ตารางที่ 4-1 แสดงการวิเคราะห์ค่า OTTV และ RTTV หลังการปรับปรุงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

กรณีที่ทำกรทดลอง	รูปแบบแผงกันแดด	รูปแบบผนัง	OTTV (watt/m2)
ห้องพักอยู่กลางทางด้านปีกขวา โดยมีผนังห้องนอนอยู่ติดกับภายนอกเพียงด้านเดียวทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้	แบบเดิม	แบบเดิม	78.07
	มีแผงกันแดด คสล. แนวนอน ยื่นยาว 1.50 ม.	ก่ออิฐฉาบปูน หนา 10 ซม. หน้าต่างกระจกใส หนา 6 มม.	
	<b>แบบใหม่</b>	<b>แบบเดิม</b>	73.10
	มีแผงกันแดดแนวนอนยื่นยาว 2.00ม. และปลายแผงหักมุมลงอีก 1.00 ม.	ผนังก่ออิฐฉาบปูน หนา10 ซม. หน้าต่างกระจกใส หนา 6 มม.	
	<b>แบบใหม่</b>	<b>แบบใหม่</b>	56.32
	มีแผงกันแดดแนวนอนยื่นยาว 2.00 ม. และปลายแผงหักมุมลงอีก 1.00 ม.	ผนังก่ออิฐฉาบปูน หนา10 ซม. เสริมโครงเคร่าแผ่นยิปซัมบอร์ด ภายในบุฉนวนใยแก้วหน10 ซม. หน้าต่างกระจกใส หนา 6 มม.	

กรณีที่ทำการศึกษาทดลอง	รูปแบบแผงกันแดด	รูปแบบผนัง	OTTV (watt/m <sup>2</sup> )
ห้องพักอยู่กลางแจ้งทางด้านขวา โดยมีผนังห้องนอนอยู่ติดกับภายนอกเพียงด้านเดียว ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	<b>แบบเดิม</b> มีแผงกันแดด คสล.แนวนอน ยื่นยาว 1.50 ม	<b>แบบเดิม</b> ผนังก่ออิฐฉาบปูน หน้า 10 ซม. หน้าต่างกระจกใส หน้า 6มม.	70.66
	<b>แบบใหม่</b> มีแผงกันแดดแนวนอนยื่นยาว 2.00ม. และปลายแผงหักมุมลง อีก 1.00 ม.	<b>แบบเดิม</b> ผนังก่ออิฐฉาบปูน หน้า 10 ซม. หน้าต่างกระจกใส หน้า 6มม.	68.37
	<b>แบบใหม่</b> มีแผงกันแดดแนวนอนยื่นยาว 2.00 ม. และปลายแผงหักมุมลง อีก 1.00 ม.	<b>แบบใหม่</b> ผนังก่ออิฐฉาบปูนหน้า 10 ซม. เสริมโครงเคร่าแผ่นยิปซัมบอร์ด ภายในบุฉนวนใยแก้วหนา10ซม. หน้าต่างกระจกใสหนา 6มม.	51.59
ห้องพักอยู่ปลายอาคาร(ห้องริม) ทางด้านปีกขวา โดยมีผนังห้องนอนอยู่ติดกับภายนอกสองด้าน ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ	<b>แบบเดิม</b> มีแผงกันแดด คสล.แนวนอนยื่น ยาว 1.50 ม. ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้และไม่มีแผงกันแดด ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ	<b>แบบเดิม</b> ผนังก่ออิฐฉาบปูน หน้า 10 ซม. หน้าต่างกระจกใส หน้า 6มม.	56.59
	<b>แบบใหม่</b> แผงกันแดดแนวนอนยื่นยาว 2.00ม. และปลายแผงหักมุมลง อีก 1.00 ม. ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ และไม่มีแผงกันแดด ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ	<b>แบบเดิม</b> ผนังก่ออิฐฉาบปูน หน้า 10 ซม. หน้าต่างกระจกใส หน้า 6 มม.	54.34
	<b>แบบใหม่</b> แผงกันแดดแนวนอนยื่นยาว 2.00 ม. และปลายแผงหักมุมลง อีก 1.00 ม. ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้และไม่มีแผงกันแดด ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ	<b>แบบใหม่</b> ผนังก่ออิฐฉาบปูน หน้า10 ซม. เสริมโครงเคร่าแผ่นยิปซัมบอร์ด ภายในบุฉนวนใยแก้ว หน้า 10 ซม. หน้าต่างกระจกใส หน้า 6 มม.	33.14

ตารางที่ 4-1 แสดงการวิเคราะห์ค่า OTTV และ RTTV หลังการปรับปรุงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ต่อ)


กรณีที่ทำกรทดลอง	รูปแบบแผงกันแดด	รูปแบบผนัง	OTTV (watt/m2)
ห้องพักอยู่ปลายอาคาร(ห้องริม) ทางด้านปีกซ้าย โดยมีผนังห้องนอนอยู่ติดกับ ภายนอกสองด้าน ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ	<b>แบบเดิม</b> มีแผงกันแดด คสล.แนวนอนยื่น ยาว 1.50 ม. ด้านทิศตะวันออก เฉียงเหนือและไม่มีแผงกันแดด ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ	<b>แบบเดิม</b> ผนังก่ออิฐฉาบปูน หนา 10 ซม. หน้าต่างกระจกใส หนา 6 มม.	53.22
	<b>แบบใหม่</b> แผงกันแดดแนวนอนยื่นยาว 2.00 ม. และปลายแผงหักมุมลง อีก1.00 ม. ด้านทิศตะวันออก เฉียงเหนือและไม่มีแผงกันแดด ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ	<b>แบบเดิม</b> ผนังก่ออิฐฉาบปูน หนา 10 ซม. หน้าต่างกระจกใส หนา 6 มม.	52.18
	<b>แบบใหม่</b> แผงกันแดดแนวนอนยื่นยาว 2.00 ม. และปลายแผงหักมุมลง อีก1.00 ม. ด้านทิศตะวันออก เฉียงเหนือและไม่มีแผงกันแดด ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ	<b>แบบใหม่</b> ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนา 10 ซม. เสริมโครงเคร่าแผ่นยิปซัมบอร์ด ภายในบุฉนวนใยแก้วหนา10ซม. หน้าต่างกระจกใสหนา 6 มม.	30.98
กรณีที่ทำกรทดลอง	รูปแบบฝ้าเพดาน	รูปแบบหลังคา	RTTV (watt/m2)
ห้องพักอยู่ชั้นบนสุดของอาคาร (ชั้นที่9) โดยมีฝ้าเพดานและหลังคา ห้องนอนอยู่ติดกับภายนอก	<b>แบบเดิม</b> มีฝ้าเพดานบนห้องนอน หนา 10 มม.	<b>แบบเดิม</b>	40.11
	<b>แบบใหม่</b> มีฝ้าเพดานบนห้องนอน หนา10 มม. และบุฉนวนใยแก้ว หนา 10 ซม. เหนือฝ้า	<b>แบบเดิม</b>	10.40




## 6.2 การวิเคราะห์หลังการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายอากาศและความเร็วลมที่น้อยเกินไป

ในการวิเคราะห์หลังการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายอากาศและความเร็วลมที่น้อยเกินไปนั้น ใช้หุ่นจำลองในการวัดค่าความเร็วลมภายในอุโมงค์ลม (Wind tunnel) ด้วยเครื่องวัดค่าความเร็วลม ดังแสดงในบทที่ 2

โดยจะทำการวัดครบทั้ง 7 ห้องพักภายในอาคารกรณีศึกษา ตามตำแหน่งห้องจริงๆ ได้แก่ ห้อง 103, 107, 311, 404, 406, 706 และ 906 และทำการวัดครบทั้ง 8 ทิศทาง คือ ทิศเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศใต้ ตะวันตกเฉียงใต้ ตะวันตก และตะวันตกเฉียงเหนือ โดยค่าตัวเลขที่ได้จากการทดลองจากหุ่นจำลองภายในอุโมงค์นี้ จะแสดงโดยละเอียดในภาคผนวก แต่ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบว่าหลังจากปรับปรุงช่องเปิด(ดังแสดงรายละเอียดก่อนหน้านี้)เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายอากาศที่ไม่ดี รวมทั้งเพิ่มความเร็วลมภายในห้องพัก ทำให้อยู่สบายมากขึ้นแล้ว มีค่าความเร็วลมเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ และเป็นสัดส่วนมากน้อยเท่าใด เมื่อเทียบกับช่องเปิดแบบเดิม โดยจะนำผลการทดลองเฉพาะลมที่พัดมาจากทิศใต้ ตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันตก เนื่องจากเป็นลมประจำถิ่นของประเทศไทยที่พัดในช่วงเดือน มีนาคม – ตุลาคม เป็นช่วงฤดูร้อนและฤดูฝนที่ต้องการลมและการระบายอากาศที่ดีเพื่อช่วยในการลดอุณหภูมิอากาศและความชื้น และบริเวณรอบๆ ที่ตั้งอาคารกรณีศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอาคารอื่นๆได้ อีกทั้งในทิศทั้ง 3 ทิศดังกล่าว เป็นพื้นที่โล่งไม่มีอาคารหรือสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่มากีดขวางทางลม



ภาพที่ 4-8 แสดงการวัดค่าความเร็วลมจากหุ่นจำลองภายในอุโมงค์ลม (Wind tunnel) ด้วยเครื่องวัดค่าความเร็วลม



ภาพที่ 4-9 แสดงหุ่นจำลองที่ตัดช่องเปิดและแผงกันแดดตามการออกแบบปรับปรุงเพื่อนำไปทดลองภายในอุโมงค์ลม

### 6.2.1 ผลจากการวัดค่าความเร็วจากหุ่นจำลองภายในอุโมงค์

โดยจะแยกวิเคราะห์เป็นห้องๆ เพื่อให้เห็นอย่างชัดเจนว่าหลังการปรับปรุงอาคารแล้วกระแสลมสามารถพัดผ่านเข้าสู่ห้องพักได้เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะทำให้การเปรียบเทียบร้อยละของความเร็วลมภายนอกที่สามารถพัดเข้าสู่ห้องพักได้ โดยจะเปรียบเทียบเฉพาะในจุดที่มีค่าความเร็วลมน้อยที่สุด จากการสำรวจและวิเคราะห์อาคารกรณีศึกษาในบทที่ 3 ที่ผ่านมา

#### ห้อง 103

จากการสำรวจอาคารกรณีศึกษาในบทที่ 3 โดยการเข้าไปวัดในอาคารจริง พบว่าตำแหน่งที่มีความเร็วลมน้อยที่สุด ได้แก่ จุดที่ 7 คือ บริเวณห้องนอนใหญ่มีค่าร้อยละของความเร็วลมจากภายนอกที่สามารถพัดเข้าสู่ภายในตัวอาคารคิดเป็น 1.43% ซึ่งหลังจากการแก้ไขปรับปรุงห้องพักดังที่กล่าวไปข้างต้น แล้วนำไปทดสอบภายในอุโมงค์ลมโดยใช้หุ่นจำลองนั้น พบว่าในจุดเดิมที่มีความเร็วลมน้อยที่สุดนั้น มีค่าร้อยละของความเร็วลมจากภายนอกซึ่งพัดมาทางทิศใต้ที่สามารถพัดเข้าสู่ภายในตัวอาคารเพิ่มเป็น 27.67% มีค่าร้อยละของความเร็วลมจากภายนอกซึ่งพัดมาทางทิศตะวันตก

เฉียงใต้ที่สามารถพัดเข้าสู่ภายในตัวอาคารเพิ่มเป็น 32.59% มีค่าร้อยละของความเร็วลมจากภายนอกซึ่งพัดมาทางทิศตะวันตกที่สามารถพัดเข้าสู่ภายในตัวอาคารเพิ่มเป็น 3.98%

#### ห้อง 107

จากการสำรวจอาคารกรณีศึกษาในบทที่ 3 โดยการเข้าไปวัดในอาคารจริง พบว่าตำแหน่งที่มีความเร็วลมน้อยที่สุด ได้แก่ จุดที่ 10 คือ บริเวณห้องน้ำหลัก มีค่าร้อยละของความเร็วลมจากภายนอกที่สามารถพัดเข้าสู่ภายในตัวอาคารคิดเป็น 1.64% ซึ่งหลังจากการแก้ไขปรับปรุงห้องพักดังที่กล่าวไปข้างต้น แล้วนำไปทดสอบภายในอุโมงค์ลมโดยใช้หุ่นจำลองนั้น พบว่าในจุดเดิมที่มีความเร็วลมน้อยที่สุดนั้น มีค่าร้อยละของความเร็วลมจากภายนอกซึ่งพัดมาทางทิศใต้ที่สามารถพัดเข้าสู่ภายในตัวอาคารเพิ่มเป็น 3.23% มีค่าร้อยละของความเร็วลมจากภายนอกซึ่งพัดมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่สามารถพัดเข้าสู่ภายในตัวอาคารเพิ่มเป็น 17.36% มีค่าร้อยละของความเร็วลมจากภายนอกซึ่งพัดมาทางทิศตะวันตกที่สามารถพัดเข้าสู่ภายในตัวอาคารเพิ่มเป็น 29.52%

#### ห้อง 311

จากการสำรวจอาคารกรณีศึกษาในบทที่ 3 โดยการเข้าไปวัดในอาคารจริง พบว่าตำแหน่งที่มีความเร็วลมน้อยที่สุด ได้แก่ จุดที่ 12 คือ บริเวณโถงบันไดภายนอกห้องพัก มีค่าร้อยละของความเร็วลมจากภายนอกที่สามารถพัดเข้าสู่ภายในตัวอาคาร คิดเป็น 1.08% ซึ่งหลังจากการแก้ไขปรับปรุงห้องพักดังที่กล่าวไปข้างต้น แล้วนำไปทดสอบภายในอุโมงค์ลมโดยใช้หุ่นจำลองนั้น พบว่าในจุดเดิมที่มีความเร็วลมน้อยที่สุดนั้น มีค่าร้อยละของความเร็วลมจากภายนอกซึ่งพัดมาทางทิศใต้ที่สามารถพัดเข้าสู่ภายในตัวอาคารเพิ่มเป็น 14.78% มีค่าร้อยละของความเร็วลมจากภายนอกซึ่งพัดมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่สามารถพัดเข้าสู่ภายในตัวอาคารเพิ่มเป็น 43.04% มีค่าร้อยละของความเร็วลมจากภายนอกซึ่งพัดมาทางทิศตะวันตกที่สามารถพัดเข้าสู่ภายในตัวอาคารเพิ่มเป็น 49.06%

#### ห้อง 404

จากการสำรวจอาคารกรณีศึกษาในบทที่ 3 โดยการเข้าไปวัดในอาคารจริง พบว่าตำแหน่งที่มีความเร็วลมน้อยที่สุด ได้แก่ จุดที่ 8 คือ ภายในห้องน้ำในห้องนอนใหญ่ มีค่าร้อยละของความเร็วลมจากภายนอกที่สามารถพัดเข้าสู่ภายในตัวอาคาร คิดเป็น 2% ซึ่งหลังจากการแก้ไขปรับปรุงห้องพักดังที่กล่าวไปข้างต้น แล้วนำไปทดสอบภายในอุโมงค์ลมโดยใช้หุ่นจำลองนั้น พบว่าในจุดเดิมที่มีความเร็วลมน้อยที่สุดนั้น มีค่าร้อยละของความเร็วลมจากภายนอกซึ่งพัดมาทางทิศใต้ที่สามารถพัดเข้าสู่ภายในตัวอาคารเพิ่มเป็น 3.94% มีค่าร้อยละของความเร็วลมจากภายนอกซึ่งพัดมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่สามารถพัดเข้าสู่ภายในตัวอาคารเพิ่มเป็น 15.32% มีค่าร้อยละของความเร็วลมจากภายนอกซึ่งพัดมาทางทิศตะวันตกที่สามารถพัดเข้าสู่ภายในตัวอาคารเพิ่มเป็น 23.85%

## ห้อง 406

จากการสำรวจอาคารกรณีศึกษาในบทที่ 3 โดยการเข้าไปวัดในอาคารจริง พบว่าตำแหน่งที่มีความเร็วลมน้อยที่สุด ได้แก่ จุดที่ 5 และ 8 คือ ห้องครัว และห้องน้ำในห้องนอนใหญ่ มีค่าร้อยละของความเร็วลมจากภายนอกที่สามารถพัดเข้าสู่ภายในตัวอาคาร คิดเป็น 1.15% ซึ่งหลังจากการแก้ไขปรับปรุงห้องพักดังที่กล่าวไปข้างต้น แล้วนำไปทดสอบภายในอุโมงค์ลมโดยใช้หุ่นจำลองนั้น พบว่าในจุดเดิมที่มีความเร็วลมน้อยที่สุดนั้น มีค่าร้อยละของความเร็วลมจากภายนอกซึ่งพัดมาทางทิศใต้ที่สามารถพัดเข้าสู่ภายในตัวอาคารเพิ่มเป็น 65.29% มีค่าร้อยละของความเร็วลมจากภายนอกซึ่งพัดมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่สามารถพัดเข้าสู่ภายในตัวอาคารเพิ่มเป็น 44.07% มีค่าร้อยละของความเร็วลมจากภายนอกซึ่งพัดมาทางทิศตะวันตกที่สามารถพัดเข้าสู่ภายในตัวอาคารเพิ่มเป็น 13.83%

## ห้อง 706

จากการสำรวจอาคารกรณีศึกษาในบทที่ 3 โดยการเข้าไปวัดในอาคารจริง พบว่าตำแหน่งที่มีความเร็วลมน้อยที่สุด ได้แก่ จุดที่ 8 และ 10 ภายในห้องน้ำในห้องนอนใหญ่ และห้องน้ำหลัก มีค่าร้อยละของความเร็วลมจากภายนอกที่สามารถพัดเข้าสู่ภายในตัวอาคาร คิดเป็น 1.72% ซึ่งหลังจากการแก้ไขปรับปรุงห้องพักดังที่กล่าวไปข้างต้น แล้วนำไปทดสอบภายในอุโมงค์ลมโดยใช้หุ่นจำลองนั้น พบว่าในจุดเดิมที่มีความเร็วลมน้อยที่สุดนั้น มีค่าร้อยละของความเร็วลมจากภายนอกซึ่งพัดมาทางทิศใต้ที่สามารถพัดเข้าสู่ภายในตัวอาคารเพิ่มเป็น 28.93% มีค่าร้อยละของความเร็วลมจากภายนอกซึ่งพัดมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่สามารถพัดเข้าสู่ภายในตัวอาคารเพิ่มเป็น 9.57% มีค่าร้อยละของความเร็วลมจากภายนอกซึ่งพัดมาทางทิศตะวันตกที่สามารถพัดเข้าสู่ภายในตัวอาคารเพิ่มเป็น 12.24%


## ห้อง 906

จากการสำรวจอาคารกรณีศึกษาในบทที่ 3 โดยการเข้าไปวัดในอาคารจริง พบว่าตำแหน่งที่มีความเร็วลมน้อยที่สุด ได้แก่ จุดที่ 8 ห้องน้ำในห้องนอนใหญ่ มีค่าร้อยละของความเร็วลมจากภายนอกที่สามารถพัดเข้าสู่ภายในตัวอาคาร คิดเป็น 1.11% ซึ่งหลังจากการแก้ไขปรับปรุงห้องพักดังที่กล่าวไปข้างต้น แล้วนำไปทดสอบภายในอุโมงค์ลมโดยใช้หุ่นจำลองนั้น พบว่าในจุดเดิมที่มีความเร็วลมน้อยที่สุดนั้น มีค่าร้อยละของความเร็วลมจากภายนอกซึ่งพัดมาทางทิศใต้ที่สามารถพัดเข้าสู่ภายในตัวอาคารเพิ่มเป็น 2.94% มีค่าร้อยละของความเร็วลมจากภายนอกซึ่งพัดมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่สามารถพัดเข้าสู่ภายในตัวอาคารเพิ่มเป็น 15.25% มีค่าร้อยละของความเร็วลมจากภายนอกซึ่งพัดมาทางทิศตะวันตกที่สามารถพัดเข้าสู่ภายในตัวอาคารเพิ่มเป็น 1.75%

### 6.2.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าร้อยละของความเร็วลมภายนอกที่พัดเข้าสู่ห้องพักทุกห้อง

ในการวิเคราะห์จะแยกวิเคราะห์ในแต่ละทิศทางลม เพื่อเปรียบเทียบร้อยละของความเร็วลมภายนอกที่พัดเข้าสู่ห้องพักในแต่ละห้อง ว่าตำแหน่งและทิศทางของห้องนั้นส่งผลต่อปริมาณและทิศทางของกระแสลมหรือไม่และมากน้อยเพียงใด ดังนี้


กระแสลมมาทางทิศใต้



แผนภูมิที่ 4-1 แสดงการเปรียบเทียบค่าร้อยละของความเร็วลมภายนอกที่พัดเข้าสู่ห้องพักทุกห้องลมมาทางทิศใต้

จากแผนภูมิที่ 4-1 พบว่าห้อง 406 และห้อง 906 มีค่าร้อยละของความเร็วลมจากภายนอกซึ่งพัดมาทางทิศใต้ที่สามารถพัดเข้าสู่ภายในตัวอาคารมากที่สุดเมื่อเทียบกับห้องพักอื่นๆ เนื่องจากห้อง 406 เป็นห้องที่อยู่ริมสุดของอาคาร จึงทำให้มีพื้นที่ในการรับลมจากภายนอกได้มากและไม่มีห้องพักอื่นมาบดบังกระแสลม ส่วนห้อง 906 นั้นเป็นห้องที่อยู่ชั้นบนสุดของอาคาร จากการพิจารณาถึงปัจจัยและวิธีการที่ทำให้เกิดการเปียงเบน หรือการพัดพาของกระแสลมนั้น ระยะเวลาสูงจากช่องเปิดถึงพื้น จะส่งผลต่อกระแสลมคือ ยิ่งช่องเปิดอยู่สูงทิศทางกระแสลมก็จะเปลี่ยนไป เนื่องจากแนวผนังด้านหน้าที่กระแสลมมาปะทะเกิดแรงดันขึ้น และยิ่งสูงความเร็วของกระแสลมด้านนอกก็จะยิ่งมากขึ้น อันจะส่งผลให้กระแสลมภายในห้องเร็วและแรงขึ้นด้วย (มาลินี ศรีสุวรรณ : 2543) จากเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้ค่าความเร็วลมภายในห้อง 906 มีปริมาณมาก

กระแสลมมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้




แผนภูมิที่ 4-2 แสดงการเปรียบเทียบค่าร้อยละของความเร็วลมภายนอกที่พัดเข้าสู่ห้องพักทุกห้องลมมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

จากแผนภูมิที่ 4-2 พบว่าห้อง 404 และห้อง 406 มีค่าร้อยละของความเร็วลมจากภายนอกซึ่งพัดมาทางทิศใต้ที่สามารถพัดเข้าสู่ภายในตัวอาคารมากที่สุดเมื่อเทียบกับห้องพักอื่นๆ เนื่องจากห้อง 406 เป็นห้องที่อยู่ริมสุดของอาคาร จึงทำให้มีพื้นที่ในการรับลมจากภายนอกได้มากและไม่มีห้องพักอื่นมาบังกระแสลม ส่วนห้อง 404 นั้นเป็นห้องที่อยู่ในทิศตะวันตกเฉียงใต้จึงทำให้กระแสลมสามารถพัดผ่านห้องดังกล่าวได้โดยสะดวก

กระแสลมมาทางทิศตะวันตก

ดังแผนภูมิที่ 4-3 พบว่าห้อง 311, 404 และห้อง 406 มีค่าร้อยละของความเร็วลมจากภายนอกซึ่งพัดมาทางทิศใต้ที่สามารถพัดเข้าสู่ภายในตัวอาคารมากที่สุดเมื่อเทียบกับห้องพักอื่นๆ เนื่องจากห้อง 406 เป็นห้องที่อยู่ริมสุดของอาคาร จึงทำให้มีพื้นที่ในการรับลมจากภายนอกได้มากและไม่มีห้องพักอื่นมาบังกระแสลม ส่วนห้อง 404 และห้อง 311 นั้นเป็นห้องที่อยู่ในทิศตะวันตกเฉียงใต้จึงทำให้กระแสลมสามารถพัดผ่านห้องดังกล่าวได้โดยสะดวก



แผนภูมิที่ 4-3 แสดงการเปรียบเทียบค่าร้อยละของความเร็วลมภายนอกที่พัดเข้าสู่ห้องพักทุกห้องลมมาทางทิศตะวันตก


### ลมมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

เนื่องจากลมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมประจำถิ่นของประเทศไทยเช่นกัน แต่จะพัดมาเป็นประจำในช่วงฤดูหนาว จึงเป็นกระแสลมที่ไม่มีความจำเป็นในการนำมาใช้ในการระบายอากาศเพื่อให้อาคารอยู่สบายมากขึ้น แต่เนื่องจากลักษณะของอาคารกรณีศึกษาแบ่งห้องพักออกเป็นสองฝั่ง ได้แก่ฝั่งขวาเป็นห้องทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และฝั่งซ้ายเป็นห้องทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นลมที่พัดมาจากทิศทางด้านดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่ออาคารกรณีศึกษา

จึงนำผลจากการทดลองด้วยอุโมงค์ลม โดยลมมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมาทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยดังนี้

ดังแผนภูมิที่ 4-4 พบว่าห้อง 906 มีค่าร้อยละของความเร็วลมจากภายนอกซึ่งพัดมาทางทิศใต้ที่สามารถพัดเข้าสู่ภายในตัวอาคารมากที่สุดเมื่อเทียบกับห้องพักอื่นๆ เนื่องจากห้อง 906 นั้นเป็นห้องที่อยู่ชั้นบนสุดของอาคาร จึงมีแนวผนังด้านหน้าที่กระแสลมมาปะทะเกิดแรงดันขึ้น และยังสูงความเร็วของกระแสลมด้านนอกก็จะยิ่งมากขึ้น จึงส่งผลให้กระแสลมภายในห้องเร็วและแรงขึ้นด้วย (มาลินี ศรีสุวรรณ : 2543) จากเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้ค่าความเร็วลมภายในห้อง 906 มีปริมาณมาก รวมทั้งห้องพักดังกล่าว อยู่ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือจึงทำให้กระแสลมสามารถพัดผ่านห้องดังกล่าวได้โดยสะดวก

เปรียบเทียบ % ค่าความเร็วลมภายนอกที่พัดเข้าสู่ห้องพักทุกห้องเปรียบเทียบในทุกจุด  
ลมมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ




แผนภูมิที่ 4-4 แสดงการเปรียบเทียบค่าร้อยละของความเร็วลมภายนอกที่พัดเข้าสู่ห้องพักทุกห้องลมมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

### 6.3 ผลจากการทดลองเรื่องค่าความส่องสว่าง

ในการทดลองเรื่องค่าความส่องสว่างภายหลังการปรับปรุงเพื่อให้ทราบว่า หากมีการปรับปรุงช่องเปิดต่างๆ ของห้องพัก รวมทั้ง ติดตั้งแผงกันแดดเพิ่มเติมเข้าไปนั้นจะส่งผลต่อค่าความส่องสว่างและการใช้งานภายในห้องพักหรือไม่ อย่างไรนั้น จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชื่อ Dialux 4.9 ในการคำนวณค่าความส่องสว่าง โดยแบ่งการทดลองเป็น 4 กรณี ได้แก่

- ห้องพักที่อยู่ตรงกลาง โดยทำการคำนวณทั้งลักษณะของห้องแบบเดิมก่อนการปรับปรุง และลักษณะของห้องแบบใหม่(ตั้งที่อธิบายไปข้างต้นของบท) หลังการปรับปรุง
- ห้องพักที่อยู่ริมอาคาร โดยทำการคำนวณทั้งลักษณะของห้องแบบเดิมก่อนการปรับปรุง และลักษณะของห้องแบบใหม่(ตั้งที่อธิบายไปข้างต้นของบท) หลังการปรับปรุง

โดยจะทำการคำนวณในสองทิศทางตามตำแหน่งที่ตั้งจริงของอาคารกรณีศึกษา ได้แก่ ห้องพักปีกด้านซ้ายของอาคาร(หน้าหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้) และห้องพักปีกด้านขวาของอาคารหน้าห้องพักหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และจะวิเคราะห์ในวันที่ 21 มิถุนายน และ 21 ธันวาคม เนื่องจากวันที่ 21 มิถุนายน เป็นวันที่ดวงอาทิตย์โคจรอ้อมไปทางเหนือมากที่สุด และวันที่ 21 ธันวาคม เป็นวันที่ดวงอาทิตย์โคจรอ้อมไปทางใต้มากที่สุด (สมสิทธิ์ นิตยะ: 2545) และวิเคราะห์เปรียบเทียบแยกในแต่ละห้องย่อย ครอบคลุมเวลาทั้งวัน ตั้งแต่ 08.00 – 18.00 น.



ภาพที่ 4-10 แสดงตัวอย่างของตำแหน่งห้องที่ทำการคำนวณค่าความส่องสว่างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผลการทดสอบแสงสว่างของอาคารกรณีศึกษาโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก่อนและภายหลังมีการออกแบบปรับปรุง

- ห้องพักที่อยู่ตรงกลางปีกด้านขวา

ตารางที่ 4-2 ผลการทดลองค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง (lux) ณ. วันที่ 21 มิถุนายน ห้องกลางปีกด้านขวา

เวลา	ห้องโถงนั่งเล่น		ห้องนอนใหญ่		ห้องนอนเล็ก		ห้องน้ำหลัก		ห้องน้ำในห้องนอน		ครัว	
	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง
08.00	68	10	20	228	10	188	4	214	15	374	69	126
09.00	231	173	88	276	47	236	72	482	112	1017	317	316
10.00	376	318	181	349	139	309	132	742	200	1590	266	486
11.00	489	431	259	367	216	327	180	990	270	2054	341	624
12.00	555	497	313	393	274	357	214	1224	319	2377	394	720
13.00	556	498	339	567	299	522	231	1041	344	2537	420	767
14.00	613	555	433	661	393	561	229	1239	342	2523	418	763
15.00	565	357	306	534	266	489	210	620	313	2337	387	708
16.00	477	377	364	372	324	326	173	383	261	1990	331	605
17.00	355	297	320	528	280	488	123	333	187	1507	253	462
18.00	206	98	233	461	193	421	62	272	98	921	158	288
ค่าเฉลี่ย	408.27	328.27	259.63	430.54	221.90	384	148.18	685.45	223.727	1747.90	304.91	533.18

ดังตารางที่ 4-2 แสดงผลการทดลองค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง (lux) ณ. วันที่ 21 มิถุนายน ห้องกลางปีกด้านขวา พบว่า

- ห้องโถงนั่งเล่นหลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 328.27 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าต่ำกว่าก่อนปรับปรุง 40.42 lux ซึ่งคิดเป็น 9.9% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม
- ห้องนอนใหญ่หลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 430.54 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานโดยมีค่าสูงกว่าก่อนปรับปรุง 170.91 lux ซึ่งคิดเป็น 65.83% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม
- พบว่าห้องนอนเล็กหลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 384 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานโดยมีค่าสูงกว่าก่อนปรับปรุง 162.1 lux ซึ่งคิดเป็น 73.05% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม
- ห้องน้ำหลักหลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 685.45 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานโดยมีค่าสูงกว่าก่อนปรับปรุง 537.27 lux ซึ่งคิดเป็น 362.58% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม
- ห้องน้ำในห้องนอนหลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 1747.90 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานโดยมีค่าสูงกว่าก่อนปรับปรุง 1524.17 lux ซึ่งคิดเป็น 681.25% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม
- ห้องครัวหลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 533.18 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งมีค่าสูงกว่าก่อนปรับปรุง 228.27 lux ซึ่งคิดเป็น 74.86% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม

ตารางที่ 4-3 ผลการทดลองค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง (lux) ณ. วันที่ 21 ธันวาคม ห้องกลางปีกด้านขวา

เวลา	ห้องโถงนั่งเล่น		ห้องนอนใหญ่		ห้องนอนเล็ก		ห้องน้ำหลัก		ห้องน้ำในห้องนอน		ครัว	
	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง
08.00	308	268	59	36	9	-4	234	444	245	645	243	174
09.00	471	426	166	146	126	106	312	522	342	842	395	283
10.00	616	566	262	229	222	189	352	762	430	520	516	369
11.00	734	664	340	273	290	233	400	1010	500	1500	597	427
12.00	815	715	436	338	386	334	434	1244	549	2549	633	454
13.00	856	816	493	317	443	276	451	1461	574	1974	622	446
14.00	853	813	418	395	378	353	449	2459	572	1972	564	404
15.00	805	765	415	392	375	349	432	1442	543	943	464	332
16.00	717	677	351	331	301	291	394	1204	491	891	327	234
17.00	595	555	248	225	208	185	344	554	417	817	164	118
18.00	446	406	150	127	110	87	205	415	328	728	0	0
ค่าเฉลี่ย	656	606.45	303.45	255.36	258.90	218.09	364.27	1047	453.727	1216.45	411.36	294.63

จากตารางที่ 4-3 แสดงผลการทดลองค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง (lux) ณ. วันที่ 21 ธันวาคม ของห้องพักที่อยู่ตรงกลางอาคารปีกด้านขวา พบว่า

- ห้องโถงนั่งเล่นหลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 606.45 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าต่ำกว่าก่อนปรับปรุง 49.55 lux ซึ่งคิดเป็น 7.55% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม
- ห้องนอนใหญ่หลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 255.36 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าต่ำกว่าก่อนปรับปรุง 48.09 lux ซึ่งคิดเป็น 15.85% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม
- พบว่าห้องนอนเล็กหลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 218.09 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าต่ำกว่าก่อนปรับปรุง 40.81 lux ซึ่งคิดเป็น 15.76% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม
- ห้องน้ำหลักหลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 1047 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าสูงกว่าก่อนปรับปรุง 682.73 lux ซึ่งคิดเป็น 187.42% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม
- ห้องน้ำในห้องนอนหลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 1216.45 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าสูงกว่าก่อนปรับปรุง 762.72 lux ซึ่งคิดเป็น 168.1% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม
- ห้องครัวหลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 294.63 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งมีค่าต่ำกว่าก่อนปรับปรุง 116.73 lux ซึ่งคิดเป็น 28.38% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม

○ ห้องพักที่อยู่ตรงกลางปีกด้านซ้าย

ตารางที่ 4-4 ผลการทดลองค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง (lux) ณ. วันที่ 21 มิถุนายน ห้องกลางปีกด้านซ้าย

เวลา	ห้องโถงนั่งเล่น		ห้องนอนใหญ่		ห้องนอนเล็ก		ห้องน้ำหลัก		ห้องน้ำในห้องนอน		ครัว	
	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง
08.00	213	177	216	359	136	239	150	328	163	219	260	360
09.00	376	340	278	413	173	287	218	396	260	386	379	523
10.00	514	485	310	440	267	401	278	456	345	451	474	655
11.00	692	565	387	517	363	507	326	471	430	566	539	745
12.00	789	673	433	556	274	156	360	549	469	615	570	788
13.00	801	687	447	560	488	666	377	575	492	648	565	781
14.00	858	822	529	682	519	706	375	553	490	646	524	724
15.00	710	524	402	555	392	495	356	534	461	617	449	621
16.00	622	544	460	563	450	553	319	497	423	599	347	479
17.00	500	464	446	599	406	509	269	447	335	491	223	308
18.00	351	265	429	582	319	422	208	386	246	402	87	120
ค่าเฉลี่ย	584.18	504.18	394.27	529.63	344.27	449.18	294.18	472	374	512.727	401.54	554.90

จากตารางที่ 4-4 แสดงผลการทดลองค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง (lux) ณ. วันที่ 21 มิถุนายน ของห้องพักที่อยู่ตรงกลางอาคารปีกด้านซ้าย พบว่า

- ห้องโถงนั่งเล่นหลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 504.18 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าต่ำกว่าก่อนปรับปรุง 80 lux ซึ่งคิดเป็น 13.69% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม
- ห้องนอนใหญ่หลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 529.63 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานโดยมีค่าสูงกว่าก่อนปรับปรุง 135.36 lux ซึ่งคิดเป็น 34.33% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม
- พบว่าห้องนอนเล็กหลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 449.18 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานโดยมีค่าสูงกว่าก่อนปรับปรุง 104.91 lux ซึ่งคิดเป็น 30.47% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม
- ห้องน้ำหลักหลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 472 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานโดยมีค่าสูงกว่าก่อนปรับปรุง 177.82 lux ซึ่งคิดเป็น 60.45% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม
- ห้องน้ำในห้องนอนหลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 512.72 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานโดยมีค่าสูงกว่าก่อนปรับปรุง 138.72 lux ซึ่งคิดเป็น 37.09% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม
- ห้องครัวหลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 554.90 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งมีค่าสูงกว่าก่อนปรับปรุง 153.36 lux ซึ่งคิดเป็น 38.19% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม



ตารางที่ 4-5 ผลการทดลองค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง (lux) ณ. วันที่ 21 ธันวาคม ห้องกลางปีกด้านซ้าย

เวลา	ห้องโถงนั่งเล่น		ห้องนอนใหญ่		ห้องนอนเล็ก		ห้องน้ำหลัก		ห้องน้ำในห้องนอน		ครัว	
	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง
08.00	241	406	0	133	0	16	212	379	236	425	175	242
09.00	404	569	107	230	107	214	290	457	333	522	285	393
10.00	571	736	203	316	203	340	327	494	421	579	372	514
11.00	689	854	281	374	271	428	366	533	491	658	431	595
12.00	748	914	357	415	377	544	391	537	540	729	457	631
13.00	778	945	404	537	404	571	407	594	565	705	449	620
14.00	755	923	319	452	329	496	393	591	560	669	407	562
15.00	738	903	315	448	366	503	410	577	520	709	334	462
16.00	650	815	341	504	292	479	372	539	479	668	236	326
17.00	528	693	189	392	199	366	322	489	400	589	118	164
18.00	379	544	91	224	101	268	183	350	319	508	0	0
ค่าเฉลี่ย	589.18	754.72	237	365.90	240.81	384.09	333.90	503.63	442.181	614.636	296.72	409.90

จากตารางที่ 4-5 แสดงผลการทดลองค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง (lux) ณ. วันที่ 21 ธันวาคม ของห้องพักที่อยู่ตรงกลางอาคารปีกด้านซ้าย พบว่า

- ห้องโถงนั่งเล่นหลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 754.72 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าสูงกว่าก่อนปรับปรุง 165.54 lux ซึ่งคิดเป็น 28.09% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม
- ห้องนอนใหญ่หลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 365.90 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าสูงกว่าก่อนปรับปรุง 128.9 lux ซึ่งคิดเป็น 54.39% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม
- พบว่าห้องนอนเล็กหลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 384.09 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าสูงกว่าก่อนปรับปรุง 143.28 lux ซึ่งคิดเป็น 59.5% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม
- ห้องน้ำหลักหลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 503.63 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าสูงกว่าก่อนปรับปรุง 169.73 lux ซึ่งคิดเป็น 50.83% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม
- ห้องน้ำในห้องนอนหลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 614.63 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าสูงกว่าก่อนปรับปรุง 172.45 lux ซึ่งคิดเป็น 38% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม
- ห้องครัวหลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 409.90 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งมีค่าสูงกว่าก่อนปรับปรุง 113.18 lux ซึ่งคิดเป็น 38.14% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม

○ ห้องพักที่อยู่ริมอาคารปีกด้านขวา

ตารางที่ 4-6 ผลการทดลองค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง (lux) ณ. วันที่ 21 มิถุนายน ห้องริมอาคารปีกด้านขวา

เวลา	ห้องโถงนั่งเล่น		ห้องนอนใหญ่		ห้องนอนเล็ก		ห้องน้ำหลัก		ห้องน้ำในห้องนอน		ครัว	
	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง
08.00	68	10	120	321	10	188	4	214	15	374	69	126
09.00	231	173	188	372	47	236	72	482	112	1017	317	316
10.00	376	318	231	443	139	309	132	742	200	1590	266	486
11.00	489	431	379	464	216	327	180	990	270	2054	341	624
12.00	555	497	431	493	274	357	214	1224	319	2377	394	720
13.00	556	498	431	667	299	522	231	1041	344	2537	420	767
14.00	613	555	431	664	393	561	229	1239	342	2523	418	763
15.00	565	357	408	633	266	489	210	620	313	2337	387	708
16.00	477	377	464	472	324	326	173	383	261	1990	331	605
17.00	355	297	320	428	280	488	123	333	187	1507	253	462
18.00	206	98	433	561	193	421	62	272	98	921	158	288
ค่าเฉลี่ย	408.27	328.27	348.72	501.63	221.90	384	148.18	685.45	223.727	1747.90	304.90	533.18

จากตารางที่ 4-6 แสดงผลการทดลองค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง (lux) ณ. วันที่ 21 มิถุนายน ของห้องพักที่อยู่ริมอาคารปีกด้านขวา พบว่า

- ห้องโถงนั่งเล่นหลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 328.27 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าต่ำกว่าก่อนปรับปรุง 80 lux ซึ่งคิดเป็น 19.6% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม
- ห้องนอนใหญ่หลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 501.63 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าสูงกว่าก่อนปรับปรุง 152.91 lux ซึ่งคิดเป็น 43.85% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม
- พบว่าห้องนอนเล็กหลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 384 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าสูงกว่าก่อนปรับปรุง 162.1 lux ซึ่งคิดเป็น 73.05% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม
- ห้องน้ำหลักหลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 685.45 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าสูงกว่าก่อนปรับปรุง 537.27 lux ซึ่งคิดเป็น 362.58% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม
- ห้องน้ำในห้องนอนหลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 1747.90 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าสูงกว่าก่อนปรับปรุง 1524.18 lux ซึ่งคิดเป็น 681.29% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม
- ห้องครัวหลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 533.18 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งมีค่าสูงกว่าก่อนปรับปรุง 228.28 lux ซึ่งคิดเป็น 74.87% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม

ตารางที่ 4-7 ผลการทดลองค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง (lux) ณ. วันที่ 21 ธันวาคม ห้องเรียนอาคารปีกด้านขวา

เวลา	ห้องโถงนั่งเล่น		ห้องนอนใหญ่		ห้องนอนเล็ก		ห้องน้ำหลัก		ห้องน้ำในห้องนอน		ครัว	
	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง
08.00	308	268	151	133	9	-4	234	444	245	645	243	174
09.00	471	426	261	241	126	106	312	522	342	842	395	283
10.00	616	566	361	321	222	189	352	762	430	520	516	369
11.00	734	664	441	374	290	233	400	1010	500	1500	597	427
12.00	815	715	533	435	386	334	434	1244	549	2549	633	454
13.00	856	816	591	417	443	276	451	1461	574	1974	622	446
14.00	853	813	513	495	378	353	449	2459	572	1972	564	404
15.00	805	765	515	491	375	349	432	1442	543	943	464	332
16.00	717	677	451	431	301	291	394	1204	491	891	327	234
17.00	595	555	348	321	208	185	344	554	417	817	164	118
18.00	446	406	250	221	110	87	205	415	328	728	0	0
ค่าเฉลี่ย	656	606.45	401.36	352.72	258.90	218.09	364.27	1047	453.727	1216.45	411.36	294.63

จากตารางที่ 4-7 แสดงผลการทดลองค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง (lux) ณ. วันที่ 21 ธันวาคม ของห้องพักที่อยู่  
 ริมอาคารปีกด้านขวา พบว่า

- ห้องโถงนั่งเล่นหลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 606.45 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าต่ำกว่าก่อนปรับปรุง 49.55 lux ซึ่งคิดเป็น 7.55% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม
- ห้องนอนใหญ่หลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 352.72 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าต่ำกว่าก่อนปรับปรุง 48.64 lux ซึ่งคิดเป็น 12.12% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม
- พบว่าห้องนอนเล็กหลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 218.09 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าต่ำกว่าก่อนปรับปรุง 40.81 lux ซึ่งคิดเป็น 15.76% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม
- ห้องน้ำหลักหลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 1047 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าสูงกว่าก่อนปรับปรุง 682.73 lux ซึ่งคิดเป็น 187.42% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม
- ห้องน้ำในห้องนอนหลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 1216.45 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าสูงกว่าก่อนปรับปรุง 762.73 lux ซึ่งคิดเป็น 168.1% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม
- ห้องครัวหลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 294.63 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งมีค่าต่ำกว่าก่อนปรับปรุง 116.73 lux ซึ่งคิดเป็น 28.38% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม

○ ห้องพักที่อยู่ริมอาคารปีกด้านซ้าย

ตารางที่ 4-8 ผลการทดลองค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง (lux) ณ. วันที่ 21 มิถุนายน ห้องริมอาคารปีกด้านซ้าย

เวลา	ห้องโถงนั่งเล่น		ห้องนอนใหญ่		ห้องนอนเล็ก		ห้องน้ำหลัก		ห้องน้ำในห้องนอน		ครัว	
	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง
08.00	213	177	311	459	136	239	150	328	163	219	260	360
09.00	376	340	371	513	173	287	218	396	260	386	379	523
10.00	514	485	413	541	267	401	278	456	345	451	474	655
11.00	692	565	484	614	363	507	326	471	430	566	539	745
12.00	789	673	534	654	274	156	360	549	469	615	570	788
13.00	801	687	544	764	488	666	377	575	492	648	565	781
14.00	858	822	629	784	519	706	375	553	490	646	524	724
15.00	710	524	502	655	392	495	356	534	461	617	449	621
16.00	622	544	560	663	450	553	319	497	423	599	347	479
17.00	500	464	546	699	406	509	269	447	335	491	223	308
18.00	351	265	529	682	319	422	208	386	246	402	87	120
ค่าเฉลี่ย	584.18	504.18	493	638.90	344.27	449.18	294.18	472	374	512.727	401.54	554.90

จากตารางที่ 4-8 แสดงผลการทดลองค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง (lux) ณ. วันที่ 21 มิถุนายน ของห้องพักที่อยู่ริมอาคารปีกด้านซ้าย พบว่า

- ห้องโถงนั่งเล่นหลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 504.18 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าต่ำกว่าก่อนปรับปรุง 80 lux ซึ่งคิดเป็น 13.69% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม
- ห้องนอนใหญ่หลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 638.90 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าสูงกว่าก่อนปรับปรุง 145.9 lux ซึ่งคิดเป็น 29.59% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม
- พบว่าห้องนอนเล็กหลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 449.18 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าสูงกว่าก่อนปรับปรุง 104.91 lux ซึ่งคิดเป็น 30.47% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม
- ห้องน้ำหลักหลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 472 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าสูงกว่าก่อนปรับปรุง 177.82 lux ซึ่งคิดเป็น 60.45% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม
- ห้องน้ำในห้องนอนหลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 512.72 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าสูงกว่าก่อนปรับปรุง 138.72 lux ซึ่งคิดเป็น 37.09% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม
- ห้องครัวหลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 554.9 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งมีค่าสูงกว่าก่อนปรับปรุง 153.36 lux ซึ่งคิดเป็น 38.19% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม

ตารางที่ 4-9 ผลการทดลองค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง (lux) ณ. วันที่ 21 ธันวาคม ห้องเรียนอาคารปีกด้านซ้าย

เวลา	ห้องโถงนั่งเล่น		ห้องนอนใหญ่		ห้องนอนเล็ก		ห้องน้ำหลัก		ห้องน้ำในห้องนอน		ครัว	
	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง
08.00	241	406	89	233	0	16	212	379	236	425	175	242
09.00	404	569	207	330	107	214	290	457	333	522	285	393
10.00	571	736	204	411	203	340	327	494	421	579	372	514
11.00	689	854	384	472	271	428	366	533	491	658	431	595
12.00	748	914	454	513	377	544	391	537	540	729	457	631
13.00	778	945	505	636	404	571	407	594	565	705	449	620
14.00	755	923	416	554	329	496	393	591	560	669	407	562
15.00	738	903	415	548	366	503	410	577	520	709	334	462
16.00	650	815	441	604	292	479	372	539	479	668	236	326
17.00	528	693	289	492	199	366	322	489	400	589	118	164
18.00	379	544	101	324	101	268	183	350	319	508	0	0
ค่าเฉลี่ย	589.18	754.72	318.63	465.18	240.81	384.09	333.90	503.63	442.181	614.636	296.72	409.90

จากตารางที่ 4-9 แสดงผลการทดลองค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง (lux) ณ. วันที่ 21 มิถุนายน ของห้องพักที่อยู่ใน  
 ริมอาคารปีกด้านซ้าย พบว่า

- ห้องโถงนั่งเล่นหลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 754.72 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าสูงกว่าก่อนปรับปรุง 165.54 lux ซึ่งคิดเป็น 28.1% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม
- ห้องนอนใหญ่หลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 465.18 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าสูงกว่าก่อนปรับปรุง 146.55 lux ซึ่งคิดเป็น 46% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม
- พบว่าห้องนอนเล็กหลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 384.09 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าสูงกว่าก่อนปรับปรุง 143.28 lux ซึ่งคิดเป็น 59.5% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม
- ห้องน้ำหลักหลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 503.63 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าสูงกว่าก่อนปรับปรุง 169.73 lux ซึ่งคิดเป็น 50.83% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม
- ห้องน้ำในห้องนอนหลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 614.63 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าสูงกว่าก่อนปรับปรุง 172.45 lux ซึ่งคิดเป็น 39% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม
- ห้องครัวหลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยของความส่องสว่าง 409.90 lux ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งมีค่าสูงกว่าก่อนปรับปรุง 113.18 lux ซึ่งคิดเป็น 38.14% ของค่าเฉลี่ยของความส่องสว่างเดิม