

บทที่ ๖

สรุปผลการวิจัยและการเผยแพร่องค์ความรู้

การศึกษานี้ ได้ทำการวิเคราะห์ประเมินการรับแรงแผ่นดินไหวของเจดีย์ในเชียงใหม่ โดยได้พิจารณาพารามิเตอร์ด้วยสูตรเป็นกรณีศึกษา ได้ผลสรุปได้ดังนี้

๖.๑ การรับน้ำหนักตัวของเจดีย์

การวิเคราะห์ พบร่วมค่าหน่วยแรงอัดสูงสุด ($0.๗๑ \text{ MPa} < ๒.๖๘ \text{ MPa}$) เกิดขึ้นบริเวณผิวด้านนอกของฐานเจดีย์ และหน่วยแรงตึงสูงสุด ($0.๐๓ \text{ MPa} < ๐.๗๗ \text{ MPa}$) บริเวณผิวด้านนอกของฐานเจดีย์บริเวณติดกับฐานระฆัง จากผลการวิเคราะห์พบว่าฐานเจดีย์ที่รองรับองค์ระฆังนั้นจะรับน้ำหนักมากที่สุด และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหน้าตัดอย่างทันทีทันใด ค่าหน่วยแรงอัดที่เกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวจะมีค่ามากกว่าบริเวณอื่นๆ ส่วนค่าหน่วยแรงอัดของดินใต้ฐานรากมีค่าสูงสุดเท่ากับ ๑๓ kPa ซึ่งน้อยกว่ากำลังต้านทานของดิน (๑๙ kPa)

๖.๒ ความถี่ธรรมชาติและรูปแบบการสั่นไหวของเจดีย์

ความถี่ธรรมชาติของเจดีย์พารามิเตอร์ด้วยสูตรจาก การวิเคราะห์ มีค่าอยู่ระหว่าง $๓.๔๑\pi/๑๙.๕๕\pi \text{ Hz}$ สำหรับการสั่นไหวใน ๑๐ รูปแบบแรก โดยส่วนมากรูปแบบการสั่นไหวของเจดีย์จะเป็นการสั่นไหวแบบเลื่อนในแนวตั้ง (Translation) ส่วนการสั่นไหวในแนวตั้งและการบิด จะเกิดที่ค่าความถี่ $๑๗.๒๕\pi \text{ Hz}$ และ $๑๙.๕๕\pi \text{ Hz}$ ตามลำดับ บริเวณที่มีการสั่นไหวมากที่สุดคือบริเวณส่วนยอดของเจดีย์ได้แก่ ปล่องดัดและก้านนัตตระ เมื่อเปรียบเทียบค่าความถี่ธรรมชาติจากการวัดด้วยวิธี Ambient vibration นั้นพบว่าค่าการสั่นไหวในโหมดที่ ๑ จากการวัดมีค่า ๔.๐๙ Hz ซึ่งต่างจากค่าที่วิเคราะห์ที่มีค่าเท่ากับ ๓.๔๑π โดยมีค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนที่ ๖.๕๙ เปอร์เซ็นต์

๖.๓ การรับแรงแผ่นดินไหวของเจดีย์

๖.๓.๑ เสถียรภาพของเจดีย์ภายใต้แรงแผ่นดินไหว


จากการวิเคราะห์ค่าแรงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการแผ่นดินไหวทั้ง ๓ เหตุการณ์นั้น ไม่เกิดแรงดึงดันเลย แสดงให้เห็นว่าเจดีย์มีเสถียรภาพดี ไม่เกิดการพลิกคว่ำ หน่วยแรงอัดในดินสูงสุดจะเกิดขึ้นบริเวณใกล้กับจุดกึ่งกลางเจดีย์โดยเยื่องออกมาทางแกน \times มาเล็กน้อย

โดยมีค่าหน่วยแรงอัดของดินให้ฐานรากมีค่าสูงสุดเท่ากับ ๑๕๓ kPa ซึ่งน้อยกว่ากำลังต้านทานของดิน (๑๙๘ kPa)

๖.๓.๒ หน่วยแรงอัดและหน่วยแรงดึงภายในใต้แรงแผ่นดินไหว

๖.๓.๒.๑ แผ่นดินไหวเกิดในระยะใกล้ โดยใช้คลื่น Morgan Hill ๑๙๘๔ ขนาด ๖.๒ ริกเตอร์ ค่าอัตราเร่งสูงสุด ๐.๓๑๒g การวิเคราะห์พบว่า บริเวณที่มีการสั่นไหวมากที่สุดของเจดีย์ คือส่วนยอดเจดีย์และก้านชัตตา โดยที่ยอดชัตตาจะเคลื่อนที่ไป ๓.๐๔ cm และยอดเจดีย์เคลื่อนที่ ๐.๘๘ cm

ความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในใต้แรงแผ่นดินไหว พบร่วมกันที่จะเกิดความเสียหายก่อนส่วนอื่นๆ คือปล่องไนน์ อันเนื่องมาจากการที่ก้านชัตตาและยอดเจดีย์มีการเคลื่อนที่หรือการโยกตัว ทำให้ปล่องและปล้องไนน์เกิดการโยกตัวตามไปด้วย จึงก่อให้เกิดหน่วยแรงดึงในด้านตรงข้ามกับการเคลื่อนที่นั้น และหน่วยแรงอัดเกิดในด้านเดียวกับการเคลื่อนที่ แต่หน่วยแรงดึงที่เกิดขึ้น (๐.๓๓ MPa ที่เวลา ๑๐.๓๒ วินาที) มีค่าเกินกว่าหน่วยแรงที่ยอมให้ของวัสดุ (๐.๒๗ MPa) รูป ๖.๑



รูป ๖.๑ ส่วนที่ได้รับความเสียหายจากแรงดึง

จึงเกิดการแตกร้าวขึ้นก่อน ส่วนบริเวณอื่นๆของเจดีย์ไม่เกิดความเสียหายแต่อย่างใด เพราะทั้งหน่วยแรงอัดและหน่วยแรงดึงมีค่าไม่เกินหน่วยแรงโดยมีค่าหาน่วยแรงอัดสูงสุดเท่ากับ (0.44 MPa ที่เวลา 10.3ms) ซึ่งน้อยกว่าหน่วยแรงที่ยอมให้ (2.12 MPa)

๖.๓.๒ แผ่นดินไหวเกิดจากการอยเลื่อนที่ใกล้ที่สุด (รอยเลื่อนแม่ท่า) โดยใช้คลื่น Imperial Valley $17.8/8$ ขนาด 9.5 ริกเตอร์ ค่าอัตราเร่งสูงสุด 0.304g ระยะห่างระหว่างองค์เจดีย์จนถึงรอยเลื่อนอยู่ประมาณ 12.1 กิโลเมตร การวิเคราะห์พบว่า บริเวณที่มีการลื่นไหวมากที่สุดของเจดีย์ คือส่วนยอดเจดีย์และกำแพงฉัตร โดยที่ยอดฉัตรจะเคลื่อนที่ไป 2.12 cm และยอดเจดีย์เคลื่อนที่ 0.44 cm

ความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในใต้แรงแผ่นดินไหว มีลักษณะเหมือนกับคลื่นแรก (Morgan Hill $17.8/8$) แต่หน่วยแรงมีค่าที่ลดลง โดยหน่วยแรงดึงที่เกิดขึ้น (0.30 MPa ที่เวลา 5.3ms วินาที) มีค่าเกินกว่าหน่วยแรงที่ยอมให้ของวัสดุ (0.12 MPa) และค่าหาน่วยแรงอัดเท่ากับ (0.40 MPa ที่เวลา 5.3ms) ซึ่งน้อยกว่าหน่วยแรงที่ยอมให้ (2.12 MPa)

๖.๓.๒ แผ่นดินไหวเกิดจากการอยเลื่อนที่มีกำลังมากที่สุดในเขตภาคเหนือ (รอยเลื่อนแม่น้ำ) โดยใช้คลื่น Kocaeli, Turkey $17.8/8$ ขนาด 7.5 ริกเตอร์ ค่าอัตราเร่งสูงสุด 0.103g ระยะห่างระหว่างองค์เจดีย์จนถึงรอยเลื่อนอยู่ประมาณ 13.1 กิโลเมตร การวิเคราะห์พบว่า บริเวณที่มีการลื่นไหวมากที่สุดของเจดีย์ คือส่วนยอดเจดีย์และกำแพงฉัตร โดยที่ยอดฉัตรจะเคลื่อนที่ไป 2.12 cm และยอดเจดีย์เคลื่อนที่ 0.44 cm

ความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในใต้แรงแผ่นดินไหว มีลักษณะเหมือนกับคลื่นแรก (Morgan Hill $17.8/8$) แต่หน่วยแรงมีค่าที่ลดลง โดยหน่วยแรงดึงที่เกิดขึ้น (0.12 MPa ที่เวลา 12.4ms วินาที) มีค่าเกินกว่าหน่วยแรงที่ยอมให้ของวัสดุ (0.12 MPa) และค่าหาน่วยแรงอัดเท่ากับ (0.12 MPa ที่เวลา 12.4ms วินาที) ซึ่งน้อยกว่าหน่วยแรงที่ยอมให้ (2.12 MPa)

๖.๓.๓ ความเสียหายจากการรับแรงแผ่นดินไหว


จากการวิเคราะห์จะเห็นได้ว่าแผ่นดินไหวทั้งสามแบบนั้นจะทำให้เจดีย์มีความเสียหายในลักษณะเดียวกันทั้งหมด ความเสียหายจะเกิดจากหน่วยแรงดึงที่เกิดขึ้นเกินกว่ากำลังรับแรงของอิฐ จะรับได้โดยขึ้นบริเวณปลอกยอดใกล้กับยอดฉัตร ดังรูป ๖.๑ โดยคลื่นที่ทำให้เกิดหน่วยแรงมากที่สุดคือแผ่นดินไหวเกิดในระยะใกล้ (คลื่น Morgan Hill $17.8/8$) ขนาด 9.5 ริกเตอร์ ณ เวลา 10.3ms วินาที หน่วยแรงดึงที่เกิดขึ้นจะมีค่าเท่ากับ 0.30 MPa ซึ่งมากกว่าหน่วยแรงที่ยอมให้ของวัสดุที่ 0.12 MPa

๖.๔ การรับแรงแผ่นดินไหวของเจดีย์ที่ทำการเสริมแผ่นเส้นใยคาร์บอนพสมเส้นใยแก้ว (๒๕:๓/๔)

๖.๔.๑ แผ่นดินไหวเกิดในระยะใกล้ จากการวิเคราะห์พบว่าบริเวณที่มีหน่วยแรงสูงสุดจะเกิดบริเวณเดียวกับเจดีย์ที่ไม่มีการเสริมแผ่นเส้นใยคาร์บอนพสมเส้นใยแก้วอัตราส่วน (๒๕:๓/๔) หน่วยแรงอัดสูงสุดเกิดขึ้นบริเวณฐานเชียงมีค่าหน่วยแรงสูงสุดเท่ากับ ($0.๔๙ \text{ MPa} < ๒.๖๘ \text{ MPa}$) และหน่วยแรงดึงสูงสุดจะเกิดในบริเวณปล้องไนนแต่จะแตกต่างจากเจดีย์ที่ไม่มีการเสริมแผ่นเส้นใยคาร์บอนพสมเส้นใยแก้ว อยู่ที่จุดที่เกิดหน่วยแรงสูงสุดจะอยู่ที่บริเวณแผ่นเส้นใยคาร์บอนพสมเส้นใยแก้ว ดังรูป ๖.๒ มีค่าหน่วยแรงสูงสุดเท่ากับ ($0.๔๙ \text{ MPa} < ๖.๔๑ \text{ MPa}$) ส่วนบริเวณที่เกิดการวิบัติเดิมหน่วยแรงดึงมีค่าเท่ากับ ($0.๒๒ \text{ MPa} < 0.๓๓ \text{ MPa}$) ซึ่งจะเห็นได้ว่าลดลงจากเดิม และน้อยกว่าหน่วยแรงที่ยอมให้ (0.๒๗ MPa)

๖.๔.๒ แผ่นดินไหวเกิดจากการอยเลื่อนที่ใกล้ที่สุด (รอยเลื่อนแม่ท้า) จากการวิเคราะห์พบว่าบริเวณที่มีหน่วยแรงสูงสุดจะเกิดขึ้นจะมีลักษณะคล้ายกับคลื่นแผ่นดินไหวแรก โดยหน่วยแรงอัดสูงสุดเกิดขึ้นบริเวณฐานเชียงมีค่าหน่วยแรงสูงสุดเท่ากับ ($0.๔๙ \text{ MPa} < ๒.๖๘ \text{ MPa}$) และหน่วยแรงดึงสูงสุดเท่ากับ ($0.๓๗ \text{ MPa} < ๖.๔๑ \text{ MPa}$) ส่วนบริเวณที่เกิดการวิบัติเดิมหน่วยแรงดึงมีค่าเท่ากับ ($0.๑๗ \text{ MPa} < 0.๓๐ \text{ MPa}$) ซึ่งจะเห็นได้ว่าลดลงจากเดิม และน้อยกว่าหน่วยแรงที่ยอมให้ (0.๒๗ MPa)

๖.๔.๓ แผ่นดินไหวเกิดจากการอยเลื่อนที่มีกำลังมากที่สุดในเขตภาคเหนือ (รอยเลื่อนแม่น้ำ) จากการวิเคราะห์พบว่าบริเวณที่มีหน่วยแรงสูงสุดจะเกิดขึ้นจะมีลักษณะคล้ายกับคลื่นแผ่นดินไหวสองคลื่นที่ผ่านมา โดยหน่วยแรงอัดสูงสุดเกิดขึ้นบริเวณฐานเชียงมีค่าหน่วยแรงสูงสุดเท่ากับ ($0.๓๐ \text{ MPa} < ๒.๖๘ \text{ MPa}$) และหน่วยแรงดึงสูงสุดเท่ากับ ($0.๓๓ \text{ MPa} < ๖.๔๑ \text{ MPa}$) ส่วนบริเวณที่เกิดการวิบัติเดิมหน่วยแรงดึงมีค่าเท่ากับ ($0.๑๓ \text{ MPa} < 0.๒๐ \text{ MPa}$) ซึ่งจะเห็นได้ว่าลดลงจากเดิม และน้อยกว่าหน่วยแรงที่ยอมให้ (0.๒๗ MPa)



รูป ๖.๒ บริเวณที่เกิดหน่วยแรงดึงสูงสุด

๖.๔ บทสรุปการเสริมกำลัง

จากการศึกษาพบว่า องค์พระธาตุมีรูปทรงที่ดีในการต้านทานแรงกระแทกนั้นให้ได้สมดุลซึ่งอย่างไร้ตาม ที่บริเวณส่วนปลายยอดของพระธาตุที่มีขนาดเล็กลงมาผนวกกับมีน้ำหนักของยอดฉัตร ทำให้การตอบสนองในส่วนป้องโฉนเกิดความเสียหายเมื่อรับแรงแผ่นดินไหวดังกล่าว

ดังนั้น มีความจำเป็นที่จะต้องเสริมกำลังบริเวณที่อ่อนแยนี้ และจากการศึกษาสามารถกล่าวได้ว่า การเสริมกำลังด้วยแผ่นเหล็กคาร์บอนผสมเส้นใยแก้ว (๒๕:๓/๕) สามารถที่จะช่วยป้องกันการเสียหายจากแผ่นดินไหวในบริเวณปล้องโฉนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖.๕ การเผยแพร่ผลการศึกษา

โครงการได้ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และกรมศิลปากร จัดกิจกรรมสัมมนา “เชียงใหม่ พร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว” ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมคิรินาถ การเดินทาง มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๘๐ คน ดังรูปที่ ๖.๓





รูปที่ ๒.๓ กิจกรรมสัมมนา “เชียงใหม่ พร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว” ในวันที่ ๒๗

ພົມກາຕົມ ແຮັດ