

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ภาพอาคารห้างงานและสภาพคลองสายใหญ่ต่างๆ



ภาพผนวกที่ ก1 อาคารรับน้ำปากคลองส่งน้ำ 1 ซ้ายท่าโบสถ์ กม.27+495



ภาพผนวกที่ ก2 สภาพคลองส่งน้ำ 1 ซ้ายท่าโบสถ์ ช่วงต้นคลอง



ภาพผนวกที่ ก3 อาคารรับน้ำปากคลองส่งน้ำ 1 ขวาท่าโบสถ์ กม.27+300



ภาพผนวกที่ ก4 สภาพคลองส่งน้ำ 1 ขวาท่าโบสถ์ ช่วงต้นคลอง



ภาพผนวกที่ ก5 อาคารปากคลอง 1 ซ้าย(ท่ามะนาว) กม.2+700



ภาพผนวกที่ ก6 สภาพคลองส่งน้ำ 1 ซ้ายสามชุกช่วงกลางคลอง



ภาพผนวกที่ ก7 ประตูระบายน้ำปากคลองส่งน้ำ 1 ขวาสามชุก กม. 0+075



ภาพผนวกที่ ก8 สภาพคลองส่งน้ำ 1 ขวาสามชุก ช่วงต้นคลอง



ภาพผนวกที่ ก9 ประตูระบายน้ำปากคลองส่งน้ำ 2 ขวาสามชุก กม.0+450



ภาพผนวกที่ ก10 สภาพคลองส่งน้ำ 2 ขวาสามชุก ช่วงต้นคลอง



ภาพผนวกที่ ก11 อาคารปากคลอง 1 ซ้ายโพธิ์พระยาช่วงกม. 8+000



ภาพผนวกที่ ก12 ด้านท้ายอาคารปากคลอง 1 ซ้ายโพธิ์พระยาช่วงกม. 8+000




ภาพผนวกที่ ก13 สภาพคลองส่งน้ำ 1 ซ้ายโพธิ์พระยาช่วงกม. 5+000



ภาพผนวกที่ ก14 ประตูระบายน้ำปลายปากคลองส่งน้ำ 1 ขวา โพธิ์พระยา กม. 1+850



ภาพผนวกที่ ๑15 ด้านท้ายประตูระบายน้ำปลายปากคลองส่งน้ำ 1 ขวา โข้วพระยา



ภาพผนวกที่ ๑16 สภาพคลองส่งน้ำ 1 ซ้ายโข้วพระยาช่วงกม. 5+000



ภาพผนวกที่ ก17 การสูบน้ำใช้เพื่อการเกษตรนอกแผนการส่งน้ำในแม่น้ำสุพรรณบุรี



ภาพผนวกที่ ก18 การสูบน้ำใช้นอกแผน ของโรงงานช่างต้นน้ำในแม่น้ำสุพรรณบุรี



ภาพผนวกที่ ก19 การสูบน้ำใช้นอกแผนของกลุ่มเกษตรกรช่วง กม.20+000



ภาพผนวกที่ ก20 การสูบน้ำใช้เพื่อการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบล
ช่วง กม.60+000 อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี



ภาพผนวกที่ ก23 การก่อสร้างอาคารรับน้ำของส่วนท้องถิ่นเพื่อดึงน้ำช่วยชาวบ้าน



ภาพผนวกที่ ก24 การสูบน้ำใช้เพื่อการเกษตรนอกแผนการส่งน้ำในคลองส่งน้ำ



ภาพผนวกที่ ก25 ประตูระบายน้ำปลายคลองระบายสุพรรณ 1 ปิดในช่วงฤดูแล้ง



ภาพผนวกที่ ก26 ประตูระบายน้ำปลายคลองระบายสามชุก ปิดในช่วงฤดูแล้ง

ภาคผนวก ข

แสดงรูปตัดตามยาวและรูปตัดตามขวางของลำน้ำสุพรรณบุรี

ภาคผนวก ค

ตารางระดับน้ำและปริมาณน้ำผ่านอาคารต่าง ๆ