

## บทที่ 5

### สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

#### 5.1 สรุปผลการวิจัย

การพัฒนาโปรแกรมตัดข้อมูลซินทิลเลชันจากไอโอโนสเฟียร์ของสัญญาณดาวเทียมย่าน เอสแบนด์ โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่าง TEC กับการเกิดปรากฏการณ์ซินทิลเลชันเนื่องจาก บรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์ ด้วยวิธีการคำนวณหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของ เกรเดียนต์ของ  $S_4$  และเกรเดียนต์ของ ROTI จากผลการทดลองโปรแกรมพัฒนาโปรแกรมตัดข้อมูล ซินทิลเลชันจากไอโอโนสเฟียร์ของสัญญาณดาวเทียมย่านเอสแบนด์ กลุ่มข้อมูลตัวอย่างจำนวน 8928 ข้อมูล สามารถตัดข้อมูลได้ตรงกับผู้เชี่ยวชาญ 98.47% ซึ่งภาพที่เกิดความผิดพลาดนั้น เกิดจาก โปรแกรมวิเคราะห์การกระเพื่อมผิด เนื่องจากระยะเวลาที่เกิดซินทิลเลชันมีช่วงที่สัญญาณคงที่ แทรก โปรแกรมจึงตัดออกเนื่องจากการนับจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของการกระเพื่อมผิดพลาด อีก กรณีหนึ่งคือ โปรแกรมตัดข้อมูลช่วงที่มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันน้อยกว่า 0.3 ออก แต่ ข้อมูลในช่วงนั้นเกิดซินทิลเลชันเนื่องจากปัจจัยอื่น ที่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลง TEC ที่ผิดปกติ การนำ ข้อมูล TEC มาคำนวณค่า ROTI ทำให้ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของ TEC ได้ชัดเจน และค่า เกรเดียนต์ของ  $S_4$  ช่วยให้ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของ  $S_4$  ชัดเจนขึ้นโดยรู้ทั้งระยะเวลาและทิศทาง การเปลี่ยนแปลง การกำหนดระดับความสัมพันธ์ของ TEC และปรากฏการณ์ ซินทิลเลชันด้วยค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ช่วยให้ตัดข้อมูลได้ถูกต้องมากขึ้น

#### 5.2 ปัญหาที่พบในงานวิจัยและการแก้ไข้ปัญหา

ปัญหาที่พบในงานวิจัยมีดังนี้

ก) ข้อมูลซินทิลเลชัน ที่วัดได้บางช่วงมีความไม่น่าเชื่อถือ เนื่องจากความเข้มของ สัญญาณดาวเทียม GMS มีค่าน้อยเกินไป ทำให้ค่าที่วัดได้ไม่น่าเชื่อถือ จึงต้องตรวจสอบที่เครื่องรับ ย่านเอสแบนด์ ถ้าต่ำกว่า 11 dB ต้องทำการปุ่ม Lock on เพื่อทำการรีเซตเครื่องรับใหม่

ข) ข้อมูลซินทิลเลชันที่ทำการชักตัวอย่างด้วยความถี่ 50 เฮิรตซ์ มีขนาดประมาณเดือน ละ 500 Mbyte ด้านเนื้อที่ของฮาร์ดดิสก์เต็ม ต้องทำสำเนาข้อมูลลงบนแผ่นซีดี แล้วลบข้อมูลทิ้ง เพราะด้านเนื้อที่ของฮาร์ดดิสก์เต็ม จะไม่สามารถประมวลผลข้อมูลได้ และอาจเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ใหม่ ความจุมากขึ้น

ค) ข้อมูล TEC ที่วัดได้ในบางช่วงมีความไม่น่าเชื่อถือ เพราะมุมเงยที่รับสัญญาณดาวเทียม GPS มีค่าต่ำเกินไป เนื่องจากการเคลื่อนที่ของดาวเทียมเปลี่ยนไป จึงควรเปลี่ยนตารางการรับสัญญาณดาวเทียมทุก 3 เดือน

ง) ข้อมูล TEC สนามแม่เหล็กและซินทิลเลชันขาดหายไปบางส่วน เนื่องจากไฟฟ้าดับ วิธีแก้ไขคือใช้เครื่องสำรองไฟ

จ) บางครั้งเครื่องจับเวลาของคอมพิวเตอร์ทำงานผิดพลาด จะทำให้การบันทึกข้อมูลผิดพลาดไปด้วย แก้ไขโดยตรวจสอบเวลาของเครื่องคอมพิวเตอร์กับเวลาของสัญญาณดาวเทียม GPS และตั้งให้ตรงกัน

### 5.3 ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิจัย มีเพียงข้อมูล TEC สนามแม่เหล็กโลก และข้อมูลซินทิลเลชัน ที่วัดได้ที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น ทำให้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนี้ไม่เหมาะสมที่จะนำไปใช้กับข้อมูลที่วัดได้ในพื้นที่อื่น เพราะความสัมพันธ์ระหว่าง TEC และปรากฏการณ์ซินทิลเลชันไม่เหมือนกัน

เนื่องจากบางครั้งเกิดปรากฏการณ์ซินทิลเลชัน แต่ในช่วงเวลานั้นหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ได้ต่ำกว่า 0.3 โปรแกรมจึงตัดข้อมูลทิ้ง จึงควรศึกษาความสัมพันธ์ ของปรากฏการณ์ซินทิลเลชันกับปัจจัยอื่น เช่น จำนวนจุดดับบนดวงอาทิตย์ (Sun Spot Number) และข้อมูลซินทิลเลชันจากพื้นที่ใกล้เคียงมาประกอบการตัดข้อมูล จะทำให้โปรแกรมตัดข้อมูลได้ถูกต้องยิ่งขึ้น นอกจากนี้อาจนำฟัซซี่ลอจิก (Fuzzy Logic) มาช่วยในการตัดสินใจว่าช่วงเวลาใดเกิดปรากฏการณ์ซินทิลเลชัน