

## ภาคผนวก ข

การปรับตั้งอุปกรณ์วัดและการคำนวณ

## เครื่องบันทึกการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข (Analyzing Recorder, AR-1200)

### วิธีการปรับตั้งเครื่องบันทึกการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข

1. เปิดการทำงานของเครื่อง AR-1200 โดยกดปุ่ม Power Switch
2. ทำการกด Function Keys เพื่อทำการปรับในแต่ละส่วน

#### Mode

Memory	Sample	: 200Hz	Trig	: Free
<div style="text-align: center;">Mode</div> <div style="text-align: center;">Mode : Memory</div>				
<div style="text-align: center;">Memory</div> <div style="text-align: center;">Mode : 1k</div> <div style="text-align: center;">Sequentia : off</div>				
<div style="text-align: center;">Averging</div> <div style="text-align: center;">Averaging : off</div>				

#### Range

Memory	Sample	: 200Hz	Trig	: Free																				
<div style="text-align: center;">Range</div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Ch</th> <th style="width: 15%;">Input</th> <th style="width: 15%;">Range</th> <th style="width: 60%;">Filter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DC</td> <td>2V</td> <td>Auto(ความเร็วรอบ)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>off</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>DC</td> <td>2V</td> <td>Auto(แรงบิด)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>off</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Ch	Input	Range	Filter	1	DC	2V	Auto(ความเร็วรอบ)	2	off			3	DC	2V	Auto(แรงบิด)	4	off		
Ch	Input	Range	Filter																					
1	DC	2V	Auto(ความเร็วรอบ)																					
2	off																							
3	DC	2V	Auto(แรงบิด)																					
4	off																							

## Trigger

Memory Sample : 200Hz Trig : Free

### Trigger mode

Trigger source : Int  
Pre trigger : 0%  
Trigger AND/OR : OR

### Analog trigger

Trig no	on/off	Source ch	Slope	Level
1	on	1	High	0%
2	off			
3	on	3	High	0%
4	off			

## Display Format

Memory Sample : 200Hz Trig : Free

### Display format

Display mode : Single scale : on

### Display

Graph	: Wave
G1	: W1
G2	: off
G3	: W3
G4	: off
G5	: off
G6	: off
G7	: off
G8	: off


### Scale

Wave	Upper	Lower
W1	: 2.00	-2.00
W2	: 0.00	0.00
W3	: 2.00	-2.00
W4	: 0.00	0.00

3. หลังจากทำการปรับตั้งค่าต่าง ๆ ทำการเดินเครื่องขั้วฟิวท่อน้อยและปรับความเร็วรอบด้วยการปรับความถี่ที่ Transistor Inverter จนได้ความเร็วรอบที่ต้องการ คือ 864 รอบต่อนาที

4. ทำการกด start เพื่อเริ่มบันทึกข้อมูลการทำงานของเครื่องขั้วฟิวท่อน้อยแบบป้อนต่อเนื่อง
5. ทำการกด cal ที่ Dynamic Strain Amplifier เพื่อบันทึกค่าอ้างอิงเข้าไปใน AR-1200
6. ป้อนน้อยครั้งละ 1 ลำ


7. ทำการกด stop เพื่อสิ้นสุดการบันทึกข้อมูล
8. ทำการกด Measure เลือกช่วงที่ต้องการจะเฉลี่ยแรงเคลื่อนไฟฟ้า และอ่านค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ได้จากการคำนวณ ด้วยเครื่อง AR-1200
9. ทำการกด Cursor เพื่ออ่านค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงสุดของทอร์คและความเร็วรอบมอเตอร์



ภาพผนวกที่ ข1 ผลที่ได้จากเครื่อง Analyzing Recorder รุ่น AR-1200

10. ทำซ้ำจากข้อ 3 ถึง 9 ที่ความเร็วรอบของมอเตอร์ 1080 และ 1152 รอบต่อนาที

### Dynamic Strain Amplifier



ภาพผนวกที่ ๒ แสดงหน้าปัดของ Dynamic Strain Amplifier รุ่น DPM-713B

### วิธีการปรับตั้ง Dynamic Strain Amplifier, DPM-713B

1. ต้องให้สอดคล้องกับ Torque Transducer โดยดูที่ Calibration Sheet ในที่นี้ Torque Transducer มีค่า maximum ที่ 100 Nm ดังภาพผนวกที่ ๒3

## 検査成績表 CALIBRATION SHEET

( )内数値は参考値とする。

型式名 Model	TP-10KMCB	検査年月日 Inspected date	2001. 8.24	製造番号 Serial No.	140220008
定格容量 Rated Capacity	100N·m ( 10.20#)	温度 Temp.	25 ℃	湿度 Humidity	58 %RH
1. 定格出力 Rated output		1500		μV/V	
		3000		× 10 <sup>-6</sup> ※	
2. 非直線性 Nonlinearity		0.03		%RO	
3. ヒステリシス Hysteresis		0.10		%RO	
4. 校正係数 Calibration constant		0.06667N·m		(0.006798#) /1μV/V	
		0.03333N·m		(0.003399#) /1.0×10 <sup>-6</sup> ※	
5. 入出力抵抗 Input & Output resistance		入力 Input	351.1	Ω	
		出力 Output	351.1	Ω	
単位 Unit.....※：ひずみ Strain #：kgf·m					
<b>株式会社 共和電業</b>			検査者 Inspector		
<b>KYOWA ELECTRONIC INSTRUMENTS CO., LTD. TOKYO, JAPAN</b>			責任者 Supervisor		

### ภาพผนวกที่ ข3 Calibration Sheet ของ Torque Transducer รุ่น TP-10KMCB

2. ทำการกด Power Switch เพื่อเปิดการทำงานของเครื่อง DPM-713B ถ้ามีไฟแดงเตือนแสดงว่าที่ Torque Transducer ยังไม่ได้กด Down

3. ตั้งค่าที่หน้าปัดให้เป็น 0.000 โดยกดปุ่ม BAL 2 ครั้งติดกัน ที่ Meter Mode เลือกให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง DC ทำการเลือกที่ Range ให้เป็น 2K ทำการเลือกที่ Cal ให้เป็น 3,000 μE เป็นค่า Rate output

- 3.1. ปุ่มยาว  ข้างล่างต้องกดค้างทำหน้าที่ 2 อย่าง คือ
- ตั้งค่า voltage โดยการผลักขึ้นไป ▲
  - Calibration torque (μE)

3.2. ปุ่มคู่ตรงกลางกดพร้อมกัน  $\bar{O}$  VERN  $O^+$  เลือกปุ่ม ⊕

3.3. ตั้ง voltage ให้เป็น 2 โวลต์ กดปุ่ม set volt ⊖ ลดลง

3.4. ใช้ร่วมกับ VERN โยกขึ้นข้างบน  $\oplus$  แต่โยกลงล่างเป็น  $\ominus$  ควรจะเท่ากันหรือประมาณ 2 โวลต์

3.5. ปุ่ม key lock กดปุ่มขึ้นด้านบน เพื่อการตรวจสอบ ใช้ร่วมกับปุ่ม calibration ค่าจะปรากฏเป็น 54 จะปรับโดยอัตโนมัติเป็น 24

โดย 2.000 voltage จะเป็นค่า maximum เมื่อ strain ใน torque transducer เกิดขึ้นเป็น 3,000  $\mu\epsilon$  เพราะฉะนั้น ค่า voltage ที่เกิดขึ้นควรมีค่าไม่เกิน 2V

### การเปรียบเทียบค่าแรงบิด


ทราบ	Maximum torque	= 100 Nm
	Maximum voltage	= 2V

### ขั้นตอนการทำกราฟสอบเทียบแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความเร็วรอบ

สำหรับเครื่องวัดพิวทอนอ้อยแบบป้อนต่อเนื่องและชุดไดนาโมมิเตอร์ มีวิธีการดังนี้

1. ติดตั้งเครื่องวัดพิวทอนอ้อยเข้ากับไดนาโมมิเตอร์ พร้อมทั้งอุปกรณ์วัดความเร็วรอบ และแรงบิด
2. กำหนดให้ที่ CH1 คือ ความเร็วรอบ และที่ CH3 คือแรงบิด
3. กำหนดความเร็วรอบของมอเตอร์ที่ต้องการวัดมี 6 ระดับ คือ 600, 800, 1000, 1200, 1400 และ 1600 รอบ/นาที
4. เปิดสวิทซ์ให้เครื่องทำงาน โดยไม่ต้องใส่อ้อย ปรับความเร็วรอบที่ต้องการที่ Transistor Inverter ตามลำดับ
5. จากแต่ละความเร็วรอบพิจารณาค่าแรงบิด (CH3) มีค่าสูงสุด ที่ตำแหน่งเวลาเดียวกัน เลื่อน cursor ขึ้นไปที่ตำแหน่งความเร็วรอบ (CH1) บันทึกค่าที่ได้ประมาณ 10 จุด ค่าที่บันทึกไว้มีหน่วยเป็นโวลต์
6. ค่าจาก CH1 มี 10 ค่า เลือกค่าสูงสุดมา 3 ค่าเพื่อหาค่าเฉลี่ย เป็นตัวแทนในแต่ละความเร็วรอบ
7. กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความเร็วรอบเป็นแบบเส้นตรง ได้สมการ  $y = mx + c$  โดยที่ตัวแปร x แทนความเร็วรอบ (rpm) ตัวแปร y แทนความเร็วรอบในรูปแรงเคลื่อนไฟฟ้า (volt)
8. ได้สมการ  $y = 0.0975x + 0.2128$  ที่  $R^2 = 0.9992$  ดังภาพผนวกที่ ข4

Calibration Curve




ภาพผนวกที่ ข4 กราฟสอบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความเร็วรอบ

### ขั้นตอนการสอบเทียบโปรแกรมหาพื้นที่ผิว


มีวิธีการ ดังนี้

1. สร้างภาพที่ต้องการสอบเทียบแล้ววัดขนาดเพื่อนำไปคำนวณหาพื้นที่จริง
2. นำภาพที่ได้ไปสแกนให้เป็นภาพขาวดำและกำหนดให้ scan option ของเครื่องสแกนเหมือนกันในทุกภาพ ซึ่งภาพที่ได้จะมีไฟล์นามสกุลเป็น bmp
3. ภาพที่ได้นำไปลดขนาดให้เหลือ 15 เปอร์เซ็นต์จากภาพเดิมด้วยโปรแกรม Photoshop เพื่อให้ภาพล้นเกินพื้นที่แสดงผลในตัวโปรแกรม ดังภาพผนวกที่ ข5



ภาพผนวกที่ ข5 แสดงภาพสอบเทียบและภาพหลังการลดขนาด

4. แล้วใช้โปรแกรมหาพื้นที่ใบไม้และผิวผลไม้แบบอัตโนมัติหาจำนวน pixels ของแต่ละภาพ ดังภาพผนวกที่ ข6




ภาพผนวกที่ ข6 ส่วนแสดงผลของโปรแกรมหาพื้นที่ใบไม้และผิวผลไม้มอบอัตโนมัติ

ตารางผนวกที่ ข1 แสดงจำนวนพิกเซลล์ของรูปสอบเทียบต่าง ๆ จากโปรแกรมหาพื้นที่

รูปสอบเทียบ	พื้นที่จริง (cm <sup>2</sup> )	จำนวน pixels
1	14.7	6978
2	7.069	3692
3	12.56	6147
4	19.57	9145
5	16.5	7692
6	21.76	10620
7	2.356	1427
8	14.137	6676
9	36	16792

5. จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ ดังตารางผนวกที่ ข1 ไปหาความสัมพันธ์ของ พื้นที่จริงและจำนวน pixels กำหนดให้เป็นสมการเชิงเส้น ตัดแกนที่จุด 0 ได้สมการ  $y = 0.0021x$  ดังภาพผนวกที่ ข7



ภาพผนวกที่ ข7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่จริงกับจำนวนพิกเซล

6. นำค่า 0.0021 แทนค่าในโปรแกรมหาพื้นที่ที่เขียนด้วย Microsoft Visual Basic (ภาพผนวกที่ ข8) จะได้โปรแกรมหาพื้นที่ที่ทำการสอบเทียบแล้ว

```

Private Sub Command2_Click()
    v = Val(Text3.Text)
    z = (0.0021 * v)
    Text4.Text = z
    MsgBox z
End Sub

```

ภาพผนวกที่ ข8 แสดงส่วนที่นำค่าที่ได้ไปแทนในตัวโปรแกรม

หมายเหตุ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสแกนภาพเมื่อใช้กับ โปรแกรมหาพื้นที่ควรเป็นเครื่องเดิม  
ทุกครั้ง