


## บทที่ 2

### หลักการทำงานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

##### 2.1.1 เทคโนโลยีทางด้าน CNC

เครื่องจักรชีเอ็นซี (CNC) คือ เป็นเครื่องจักรกลอัตโนมัติที่ทำงานโดยการโปรแกรมเข้าไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยจะทำให้มันสามารถทำงานตามแบบที่ได้โปรแกรมเข้าไป ซึ่งมีหลายภาษาที่ใช้กับเครื่อง ส่วนมากจะใช้ในงานโลหะที่มีความซับซ้อนและต้องการความแม่นยำสูง ที่การหล่อไม่สามารถทำได้หรือสามารถทำได้ก็ตาม หรืองานการกัดก่อนวัสดุอื่นๆ เช่น โลหะ, ไม้ หรือ พลาสติกสังเคราะห์ เป็นต้น ทำให้ได้รูปร่าง ตามแบบชิ้นงานที่ได้ออกแบบไว้แล้ว




รูปที่ 2.1 แสดงเครื่องจักรชีเอ็นซีในงานด้านการกัดชิ้นงาน

CNC เป็นคำย่อมาจาก Computer Numerical Control แปลว่าการควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นเทคโนโลยีการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลต่าง ๆ เช่น เครื่องกัดชีเอ็นซี (CNC Milling), เครื่องกลึงชีเอ็นซี (CNC Lathe), เครื่องเจียร์ใน (Grinding), EDM, Wire cut และอื่นๆ ซึ่งสามารถทำให้ผลิตชิ้นส่วนที่ผลิตได้รวดเร็ว ถูกต้อง และเที่ยงตรงมาก โดยเครื่องจักรชีเอ็นซีแต่ละแบบแต่ละรุ่นจะมีลักษณะเฉพาะ และการประยุกต์ใช้งานที่ต่างกันออกไป แต่เครื่องจักรกลชีเอ็นซีทั้งหมดมีข้อดีเหมือน ๆ กันคือ [4]

1. เครื่องจักรกลซีเอ็นซีทุกเครื่องได้รับการปรับปูงให้มีการทำงานอัตโนมัติทำให้ลดความรู้สึกวายของผู้ควบคุมเครื่องจักรในการผลิตชิ้นงาน เครื่องจักรซีเอ็นซีหลายเครื่องสามารถทำงานโดยที่ผู้ควบคุมไม่ต้องอยู่นั่งเฝ้าในระหว่างวัสดุจัดการการทำงานของเครื่อง (Machining cycle) และผู้ควบคุมสามารถไปทำงานอย่างอื่นได้ สิ่งที่ทำให้ผู้ใช้เครื่องจักรซีเอ็นซีได้ประโยชน์หลายอย่างรวมทั้งลดความเหนื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงาน ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากคนมีน้อยมากมีความคงเส้นคงวาในการผลิตและสามารถคำนวณเวลาในการผลิตแต่ละชิ้นได้ซึ่งเป็นผลดีกับการวางแผนการผลิต

2. เทคโนโลยีซีเอ็นซีคือมีความคงเส้นคงวาและความถูกต้องแม่นยำของชิ้นงาน ซึ่งหมายความว่าเมื่อโปรแกรมที่เขียนทำงานอย่างถูกต้องแล้ว การผลิตชิ้นส่วน 2 ชิ้น 10 ชิ้น หรือ 1000 ชิ้นให้เหมือนกันทุกประการสามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วยความสม่ำเสมอ

3. ความยืดหยุ่นในการทำงาน เนื่องจากเครื่องจักรกลเหล่านี้ทำงานตามโปรแกรมการทำงานที่ต่าง กันทำให้ง่ายเมื่อกับการโหลดโปรแกรมที่ต่างกัน เมื่อโปรแกรมประมวลผลและทำการผลิตชิ้นงานแล้ว สามารถเรียกโปรแกรมนั้นกลับมาใช้ใหม่ในครั้งต่อไปเมื่อต้องทำงานชิ้นนั้นอีก




รูปที่ 2.2 แสดงโครงสร้างของเครื่องซีเอ็นซี 3 แกน

เครื่องจักรซีเอ็นซีมีหลายแบบหลายประเภทด้วยกัน ซึ่งจะมีโครงสร้างที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่วัตถุประสงค์ของการใช้งาน ในที่นี้จะกล่าวถึงเครื่องซีเอ็นซีที่มีโครงสร้างแบบง่ายที่สุดคือ

เครื่องจักรซีเอ็นซีแบบ 3 แกน ดังรูปที่ 2.2 เครื่องซีเอ็นซีประเภทนี้มีโครงสร้างแบบง่ายและไม่ซับซ้อน โดยประกอบด้วยแกน X, แกน Y และแกน Z การนำไปใช้งานจะเป็นงานกัดแบบ 3 มิติ ทว่าไป แกน X และแกน Y จะเป็นตัวเคลื่อนที่ในแนวราบ ส่วนแกน Z จะเคลื่อนที่ในแนวตั้ง ขึ้น-ลง เพื่อให้สามารถกัดงานแบบ 3 มิติได้ การควบคุมการทำงานทำได้ง่ายกว่าเครื่องซีเอ็นซีที่มีจำนวนแกนมากกว่า โดยเครื่องซีเอ็นซีประเภทนี้เหมาะสมสำหรับงานกัดที่ไม่ซับซ้อน มีขนาดเล็กและจำนวนชิ้นงานไม่มาก และที่สำคัญราคาไม่แพงด้วย ซึ่งในงานวิจัยนี้จะประยุกต์ใช้งานจากเครื่องซีเอ็นซีแบบ 3 แกนนี้


### 2.1.2 ไดโอดเปล่งแสง (Light Emitter Diode: LED) [5]

ไดโอดเปล่งแสงเป็นสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงได้ โดยการเปล่งแสงของไดโอดจะเกิดขึ้นเมื่อพานะ เช่นอิเล็กตรอนในสารกึ่งตัวนำ คายหรือปลดปล่อยพลังงานออกมานอกมาเพื่อลดระดับพลังงานลงไปอยู่ที่ระดับพลังงานที่ต่ำกว่า เช่น อิเล็กตรอนจากแถบนำไฟฟ้า (conduction band) ลดระดับลงไปอยู่ที่แถบ瓦伦ซ์ กรณีนี้ อิเล็กตรอนจะปลดปล่อยพลังงานออกมานอกมาในรูปของเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้า และเมื่อไฟตองของคลื่นนี้มีความยาวคลื่นในช่วงที่สามารถมองเห็นได้ ดังนั้นจะสามารถเห็นว่าไดโอดสามารถเปล่งแสงออกมามได้ ความยาวคลื่นของไฟตองจะถูกกำหนดด้วยขนาดของ  $E_G$  ของสารกึ่งตัวนำ การปลดปล่อยพลังงานของอิเล็กตรอนเช่นนี้เรียกว่า "Band to band Transition" จะมีโอกาสเกิดได้สูงในกรณีที่สารกึ่งตัวนำนั้นเป็นสารกึ่งตัวนำชนิด "Direct band gap semiconductor" เช่น GaAs สำหรับสารกึ่งตัวนำอีกกลุ่มนั้นได้แก่ ซิลิคอน เยอรมันเนียม ซึ่งเป็นสารกึ่งตัวนำชนิด "Indirect band gap semiconductor" การเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานจะเป็นไปในลักษณะที่เรียกว่า "Indirect Transition" นั้นคืออิเล็กตรอนจากแถบนำไฟฟ้าจะลดระดับพลังงานไปอยู่ที่แถบ瓦伦ซ์ โดยผ่านระดับพลังงานที่เป็นระดับ Trap หรือระดับ R-G ที่มีอยู่ในช่องว่างพลังงานของ  $E_G$  ซึ่งกรณีนี้ อิเล็กตรอนจะปลดปล่อยพลังงานออกมานอกมาในรูปของความร้อน ซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้ ลักษณะโครงสร้างและรูปร่างของไดโอดเปล่งแสงแสดงดังรูปที่ 2.3 ซึ่งเป็นโครงสร้างแบบง่ายของร้อยต่อพี-เอ็นของ GaAs



รูปที่ 2.3 แสดงโครงสร้างพื้นฐานและรูปร่างของไดโอดเปล่งแสงแบบรอยต่อฟี-เอ็น

เมื่อไดโอดได้รับแรงดันไฟอัลตร้าฟิว่จะมีการหล่อหลอมและโยลถูกฉีดข้ามรอยต่อเข้าไปยังด้านตรงข้าม การฉีดพาหะดังกล่าวจะทำให้เกิดกระบวนการรวมตัวใหม่ (recombination) ระหว่างอิเล็กตรอนกับโฮลขึ้นในบริเวณปลดพาหะและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งหากเป็นสารกึ่งตัวนำชนิด "Direct band gap semiconductor" การรวมตัวของพาหะจะเป็นแบบ band to band หรือเรียกว่า direct transition ทำให้มีการปลดปล่อยพลังงานออกมายังรูปคลื่นแสงได้ ปรากฏการณ์นี้ถูกเรียกว่า "Injection Electroluminescence" ผลที่ตามมาคือ ไดโอดนี้สามารถเปล่งแสงได้ เมื่อได้รับแรงดันไฟอัลตร้าฟิว่ และเรียกไดโอดประเภทนี้ว่า "ไดโอดเปล่งแสง" หรือ Light Emitting Diode (LED) ลักษณะของการเปล่งงานของไดโอดเปล่งแสงจะได้รับแรงดันไฟอัลตร้าฟิว่เพื่อแสดงดังรูปที่ 2.4




รูปที่ 2.4 แบบพลังงานของไดโอดเปล่งแสงขณะได้รับแรงดันไฟอัลตร้าฟิว่ ทำให้มีการคลายพลังงานออกมายังรูปพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ตามองเห็นได้

### 2.1.3 เลเซอร์ไดโอด (Laser Diode)

คำว่า เลเซอร์ หรือ Laser ย่อมาจากคำเต็มคือ “Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation” เลเซอร์ไดโอดเป็นเลเซอร์ประเภทหนึ่งที่มีโครงสร้างแบบไดโอด ซึ่งกลไกการเกิดแสงจะมีลักษณะคล้ายกันมากกับการเกิดแสงของไดโอดเปล่งแสงหรือ LED แสงที่เกิดจากไดโอดเปล่งแสงเป็นการเกิดโดยไม่มีการกระตุ้น (Stimulation) ซึ่งกรณีนี้จะไม่มีปฏิกิริยาใดๆ เกิดขึ้นระหว่างโฟตตอนกับอิเล็กตรอน แต่แสงเลเซอร์เป็นการเกิดโดยการกระตุ้นด้วยโฟตตอนที่เกิดขึ้นแล้วจะกระตุ้นตัวเองให้เกิดแสงเพิ่มขึ้นไปภายใต้การกระตุ้น อิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นแล้วจะหักกลับเข้าไปภายในตัวไดโอดอีกรั้ง เพื่อกระตุ้นอิเล็กตรอนอื่นๆ ให้ปลดปล่อยโฟตตอนใหม่ออกมาอีกรั้ง โดยสามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี้ [5]


- หลักการทำงานของเลเซอร์ไดโอด (Operating principle) [5]

มีสามกลไกหลักของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในสารระหว่างอิเล็กตรอนกับโฟตตอน ดังแสดงในรูปที่ 2.5 กลไกแรก (ก). การดูดซับ (Absorption) คือโฟตตอนอาจจะถูกดูดซับ (Absorb) พลังงานโดยอิเล็กตรอนในสถานะพื้นของແບવາเลนซ์ (Valence band) ขึ้นไปอยู่ในสถานะกระตุ้นของແບตัวนำ (Conduction band) ได้ ซึ่งกระบวนการนี้มีใช้ในอุปกรณ์เช่น Photodetector หรือ เซลล์แสงอาทิตย์ (ช). การปล่อยพลังงาน (Spontaneous emission) คือในทางกลับกันกับกรณีแรก อิเล็กตรอนในແບตัวนำสามารถที่จะเปลี่ยนกลับไปยังระดับวาเลนซ์ได้



รูปที่ 2.5 แสดงกลไกปฏิกิริยาระหว่างโฟตตอนกับอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นในสาร


โดยการปลดปล่อยโฟตตอนออกมาระบบโดยกลไกนี้จะใช้ในคุปกรณ์ประเภท LED และ (ค). การกระตุ้นต่อเนื่อง (Stimulated emission) คือโฟตตอนสามารถถูกป้อนกลับเข้าไปกระตุ้นอิเล็กตรอนตัวอื่นๆ ให้ปลดปล่อยโฟตตอนใหม่ออกมานอีก ซึ่งกระบวนการเช่นนี้ถือเป็นการขยายแสง (Light amplification) และเป็นการป้อนกลับอย่างหนึ่ง โดยความเข้มแสงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และในที่สุดจะเข้าสู่สถานะอยู่ตัว (Steady state) แสงเดซอร์จะถูกปล่อยออกมายังไกลกว่า ได้โดย กลไกนี้สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 2.6 และเป็นแบบ “Monochromatic” และมี Bandwidth ที่แคบมาก มีคุณสมบัติพิเศษที่เรียกว่า “Highly directional”




รูปที่ 2.6 หลักการป้อนกลับของโฟตตอนเพื่อกำกังให้อิเล็กตรอนปลดปล่อยพลังงานที่สูงกว่าออกมายังไกลเป็นแสงเดซอร์

- โครงสร้างของเลเซอร์ไดโอด (Laser diode structure)

ลักษณะโครงสร้างของเลเซอร์ไดโอดแสดงดังรูปที่ 2.7 เมื่อไดโอดได้รับแรงดันไปอัศจรรย์ อิเล็กตรอนในชั้นเอ็นจะถูกฉีดขึ้นร่องต่อ (p - n junction) เข้าไปในชั้นเอ็กทีฟ (active layer) ซึ่งมีขนาดแคบมาก ขณะเดียวกันโอลจากชั้นพี (heteroisolation junction) จะถูกฉีดเข้ามาในชั้นเอ็กทีฟด้วยเช่นเดียวกัน พาหะส่วนมากจะอยู่ในชั้นนี้ เมื่ออิเล็กตรอนเข้ารวมตัวกับโอลจะมีการปลดปล่อยพลังงานแสงออกมานอกจากนั้นทั้งสองของสารกึ่งตัวนำจะถูกขัดให้เรียบและสามารถสะท้อนแสงได้ดี แสงที่ออกมานอกจากนั้นจะมีพลังงานต่ำและมีหลายความถี่จะถูกสะท้อนกลับเข้าไปภายในไดโอดเพื่อกำกังให้มีการปลดปล่อยโฟตตอนอื่นๆ อีก ในที่สุดจะได้แสงเดซอร์ที่มีความเข้มสูงและเป็นความถี่เดียวหรือหลายความถี่แต่มี Bandwidth ที่แคบมากทำให้สามารถระบุผ่านออกมายังไกลได้ หลักการนี้แสดงดังรูปที่ 2.7 และ 2.8




รูปที่ 2.7 โครงสร้างแสดงส่วนประกอบต่างๆ ของเลเซอร์ไดโอด




รูปที่ 2.8 แสดงโครงสร้างชั้นต่างๆ ของเลเซอร์ไดโอด

สำหรับโครงสร้างจริงของเลเซอร์ไดโอดแสดงได้ดังรูปที่ 2.9 โดยรูป (ก). แสดงให้เห็นส่วนประกอบภายในของเลเซอร์ประเภทนี้ ซึ่งประกอบด้วยส่วนหลักๆ คือ 1. ส่วนของเลเซอร์ไดโอดที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ (Semiconductor laser diode) ที่เป็นแหล่งกำเนิดแสง 2. เลนส์รวมแสง ทำหน้าที่รวมแสงเลเซอร์ให้เป็นลำ (Beam) 3. ตัวระบายความร้อน (Heat sink) เนื่องจากเลเซอร์ชนิดนี้มีความร้อนเกิดขึ้นในระบบสูงมากซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ลดลงได้ ดังนั้นจำเป็นต้องมีการติดตัวระบายความร้อนไว้ และ 4. ตัวถังภายนอก (Base) เป็นที่ยึดติดชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน ส่วนรูป (ข). แสดงรูปถ่ายจริงของเลเซอร์ไดโอดที่ใช้งานกับทั่วไป



รูปที่ 2.9 แสดงโครงสร้างจริงของเลเซอร์ไดโอด (ก). โครงสร้างภายในของเลเซอร์ไดโอด  
และ (ข). หัวเลเซอร์ไดโอดที่ใช้ในท้องตลาดทั่วไป

แสงเลเซอร์ถูกนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง เช่น เป็นแหล่งกำเนิดความร้อน ใช้ในทำการแพทย์สำหรับงานผ่าตัด ใช้ในงานรับ-ส่งข้อมูล หรือใช้เป็นอุปกรณ์ชี้จุด (Laser pointer) ซึ่งแสดงได้ดังรูปที่ 2.10 โดยในงานวิจัยนี้ได้มีการนำเลเซอร์ไดโอดมาประยุกต์ใช้ในงานด้านการเขียนลวดลายตั้งแบบสำหรับงานทางด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป



รูปที่ 2.10 แสดงลักษณะของเลเซอร์ไดโอดที่นำไปใช้เป็นเลเซอร์พอยด์เตอร์ในท้องตลาดทั่วไป

## 2.2 โครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องเขียนลวดลายตันแบบด้วยเลเซอร์

เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยนี้คือการลดขั้นตอนการสร้างลวดลาย (Pattern) ในกระบวนการสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยการนำเทคโนโลยีทางด้าน CNC มาประยุกต์ใช้งาน จากที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วเกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของเครื่อง CNC ดังนั้นในการตัดแปลงหรือนำหลักการทำงานของเครื่อง CNC มาประยุกต์ใช้ จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไปจากเดิมโดยการตัดแกน Z (Z-Axis) เดิมทั้งไปก่อนจะเพิ่มหัวเลเซอร์เข้ามาแทนที่ โดยเครื่องจักรตัวใหม่นี้มีข้อว่า เครื่องเขียนลวดลายตันแบบด้วยเลเซอร์ (Laser Draw Pattern Machine) ซึ่งการทำงานของเครื่องตัวใหม่นี้ยังคงใช้รูปแบบเดียวกันกับเครื่อง CNC คือ การเคลื่อนที่ของแกน X และแกน Y จะเคลื่อนที่ไปยังแต่ละพิกัดในรูปแบบเดิม ในขณะที่หัวเลเซอร์ที่นำมาใช้งานแทนแกน Z นั้น จะทำหน้าที่เขียนลวดลายลงบนชิ้นงานตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยสามารถควบคุมขนาดของเส้นลายได้จากระยะไฟกัสและความเร็วของการกัด สำหรับโครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องเขียนลวดลายตันแบบสามารถอธิบายได้ดังนี้

### 2.2.1 โครงสร้างของเครื่องเขียนลวดลายตันแบบด้วยเลเซอร์

โครงสร้างและไดอะแกรมแสดงการทำงานของเครื่องเขียนลวดลายตันแบบดัดแปลงมาจากการใช้หัวเลเซอร์แทนแกน Z เดิม ซึ่งส่วนประกอบหลักต่างๆ แสดงได้ดังรูปที่ 2.11 และรูปที่ 2.12 ตามลำดับ โดยสามารถอธิบายรายละเอียดของส่วนต่างๆ เป็นต้นได้ดังนี้


#### ■ โครงสร้าง (Body)

คือส่วนของโครงสร้างรวมทั้งหมดของเครื่องจัดรูปที่ 2.11 ทำหน้าที่เป็นส่วนรองรับหรือเป็นที่ยึดติดส่วนประกอบต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ชิ้นส่วนทั้งหมดของโครงสร้างนี้ทำขึ้นมาจากแผ่นอะคริลิกหนาทั้งหมด มีความแข็งแรงและน้ำหนักเบา โดยออกแบบให้ถอดและประกอบได้ง่ายเพื่อความสะดวกในการขนย้ายกรณีต้องการนำไปทดลองในสถานที่อื่น


#### ■ สเต็ปมอเตอร์ (Step motor)

คือส่วนที่ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนแกน สำหรับแกน X และแกน Y สเต็ปมอเตอร์ที่ใช้ทั้งสองแกนเป็นสเต็ปมอเตอร์ชนิดไบโพลาร์ มีขนาดเล็ก ขนาด (Size) กว้างxยาว =  $42 \times 42 \text{ cm}^2$ , ฐาน

= 41.5 cm ความละเอียดอยู่ที่ 1.8 องศา/สเต็ป และบิดระดับปานกลาง ใช้งานง่ายเหมาะสมสำหรับ  
การนำไปใช้งานกับเครื่องจักรขนาดเล็ก โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะได้กล่าวถึงในบทที่ 4



รูปที่ 2.11 โครงสร้างแสดงส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องเขียนลวดลายตัวนัมแบบด้วยเลเซอร์



รูปที่ 2.12 ไดอะแกรมแสดงส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องเขียนลวดลายตัวนัมแบบด้วยเลเซอร์

- ไดรเวอร์สเต็ปมอเตอร์ (Stepper driver)

ไดรเวอร์สเต็ปมอเตอร์คือ ส่วนที่ทำหน้าในการควบคุมการทำงานของสเต็ปมอเตอร์ โดยรับสัญญาณต่างๆ จากไมโครคอนโทรเลอร์อัจฉริยะขึ้นหนึ่ง เนื่องจากในงานทางด้านการสร้างเส้นลายต้นแบบสำหรับการสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้น จำเป็นต้องใช้ความละเอียดของลายเส้นค่อนข้างสูง ดังนั้นไดรเวอร์สเต็ปมอเตอร์ที่ใช้ต้องสามารถควบคุมให้สเต็ปมอเตอร์หมุนได้อย่างรายเรียบมากที่สุด ซึ่งในที่นี้จะใช้ไดรเวอร์รุ่น IM483I เป็นไดรเวอร์ราคาไม่สูงนัก สามารถขับมอเตอร์ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ใช้ไฟเลี้ยงไม่สูงมากนัก ให้ความละเอียดของสเต็ปสูงและปรับได้หลายระดับ ที่สำคัญสามารถควบคุมการทำงานจากไมโครคอนโทรลเลอร์ได้โดยง่าย รายละเอียดของการใช้งานเพิ่มเติมจะได้กล่าวถึงในบทที่ 4

- เลเซอร์ไดโอด (Laser diode)

เลเซอร์ไดโอดคือ ส่วนที่ทำหน้าที่เขียนเส้นลวดลายลงบนชิ้นงาน โดยการกัดหรือการเผา (Burning) เนื้อพิล์มนิ่ปกคลุมอยู่ที่ผิวของชิ้นงาน (Surface) ให้หลุดออกไป เพื่อให้ได้เป็นช่องเปิดตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยรายละเอียดของเลเซอร์ไดโอดได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อที่ 2.1.3 ใน การเขียนลวดลายลงบนชิ้นงานนั้น สามารถควบคุมขนาดของเส้นลายได้จากการปรับระยะห่างระหว่างชิ้นงานกับหัวเลเซอร์ และความเร็วที่ใช้ในการกัดเส้นลาย

- แหล่งจ่ายไฟเลี้ยง (Power Supply)

แหล่งจ่ายไฟ ทำหน้าที่จ่ายไฟเลี้ยงให้แก่ระบบทั้งหมด โดยใช้กระแสไฟฟ้าตรง (DC current) และดันอยู่ระดับ 12-15 Volt ส่วนของไฟเลี้ยงที่จ่ายให้แก่ค่อนโทรเลอร์และไดรเวอร์สเต็ปมอเตอร์จะทำการแปลงให้อยู่ที่ระดับแรงดัน 5 Volt ขณะที่เลเซอร์จะต้องแปลงให้ได้ระดับแรงดันเท่ากับ 2.2 – 2.5 Volt เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับหัวเลเซอร์ได้

- ไมโครคอนโทรเลอร์ (Microcontroller)

ไมโครคอนโทรเลอร์เป็นส่วนประมวลผลที่รับ - ส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือส่วนควบคุมหลัก โดยทำหน้าที่จัดการข้อมูลต่างๆ ก่อนส่งสัญญาณไปยังไดรเวอร์มอเตอร์เพื่อควบคุมการหมุนของสเต็ปมอเตอร์ และส่งไปยังเลเซอร์เพื่อเปิด/ปิดการทำงานของหัวเลเซอร์ ไมโครคอนโทรเลอร์ที่ใช้เป็นรุ่น Arduino เบอร์ Stamp Atmega168 ที่พัฒนามาจากรุ่น AVR ข้อดีของค่อน-

ໂທຣເລ່ອງຕົວນີ້ເຄືອ ຂະາດເລັກ ລາຄາຖຸກ ປະມວລຜລເຈົວ ແລະສາມາຮັກພິມນາຫຼືອັພໂໂລດໂປຣແກຣມ  
ຝ່ານທາງ USB port ໄດ້ ທຳໄໜສະດວກໃນການນຳໄປໃໝ່ຈຳນາກຍິ່ງຂຶ້ນ

#### ■ ສ່ວນຄວບຄຸມໜັກ (Computer)

ສ່ວນຄວບຄຸມໜັກເຄືອ ຄອມພິວເຕອົວ ເປັນສ່ວນທີ່ໃຊ້ໃນກາຮອກແບບຕົ້ນແບບ ແລະຄວບຄຸມກາຮ  
ທຳການທັງໝົດຂອງເຄື່ອງຈັກ ຄອມພິວເຕອົວທີ່ນຳມາໃໝ່ຈຳນັນເປັນຄອມພິວເຕອົວທີ່ໄປທີ່ມີ USB Port  
ໄວ້ດິດຕໍ່ອັກບຸກປຸກຮົນກາຍນອກແລະສາມາຮັກຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມທີ່ໃໝ່ຈຳນັນກັບເຄື່ອງຈັກໄດ້

ຈາກຮູບປີ 2.12 ແສດງໄດ້ຂະແໜງກາຮທຳການຂອງເຄື່ອງເຢືນລວດລາຍຕົ້ນແບບດ້ວຍເລເຊອົວ  
ຈາກຫຼຸບສ່ວນປະມວລຜລໜັກເຄືອ ຄອມພິວເຕອົວທີ່ໃຊ້ໃນກາຮອກແບບຕົ້ນແບບ ແລະຄວບຄຸມກາຮ  
ທຳການທັງໝົດຂອງເຄື່ອງ ໂດຍຫັ້ງຈາກທີ່ທຳກາຮອກແບບຕົ້ນແບບເຮັດວຽກແລ້ວ ຂໍ້ອມຸລຂອງໄຟລ໌ຕົ້ນແບບ  
ຈະຖຸກສັງໄປຢັງໄມ້ໂຄຣຄອນໂທຣເລອົວຝ່ານທາງ USB port ເພື່ອທຳກາຮປະມວລຜລ ພັດຈາກນັ້ນໄມ້ໂຄ  
ຮອນ-ໂທຣເລອົວຈະສັງສ້າງສົມຜານໄປຢັງໄດ້ເວົ້ວເພື່ອນັບດັບໃຫ້ສເຕີປົມອເຕອົວໜຸນໄປໃນທີ່ທາງ  
ຕາມທີ່ໄດ້ປະມວລຜລໄວ້ແລ້ວ ຂໍ້ອມຸລເຕີມໄມ້ໂຄຣຄອນໂທຣເລອົວຈະສັງສ້າງສົມຜານໄປຢັງຫວເລເຊອົວເພື່ອ  
ຄວບຄຸມກາຮເປີດ-ປິດຂອງຫວເລເຊອົວ ເມື່ອເຄື່ອງທຳການເສົ້າຈະໄດ້ລວດລາຍຕົ້ນແບບຕາມທີ່ໄດ້  
ອອກແບບໄວ້ ແລະສຸດທ້າຍໄມ້ໂຄຣຄອນໂທຣເລອົວຈະສັງສ້າງສົມຜານກລັບໄປຢັງຄອມພິວເຕອົວເພື່ອບອກຄືນສຸດ  
ກາຮທຳການ ໂດຍຈານຕົ້ນແບບທີ່ທຳເສົ້າຈະຖຸກນຳໄປໃໝ່ໃນກະບວນກາຮັດລິດອື່ນໆ ຕ້ອໄປ


#### 2.2.2 ໜັກກາຮເຢືນລວດລາຍເສັ້ນຂອງເຄື່ອງເຢືນລວດລາຍຕົ້ນແບບ

ໃນກາຮທຳການຂອງເຄື່ອງເຢືນລວດລາຍຕົ້ນແບບເຄືອ ກາຮວຸນລູປ່ວັບຂໍ້ອມຸລຂອງຈຸດຫຼືອຕໍ່ແຫ່ນ່າ  
ແລ້ວທຳກາຮປະມວລຂອງຈຸດທີ່ໄດ້ຮັບມາໃໝ່ເປົ້າມາໃໝ່ເປົ້າມາໃໝ່ເປົ້າມາໃໝ່ເປົ້າມາໃໝ່  
ກາຮໜຸນຂອງສເຕີປົມອເຕອົວທີ່ໄປ ໂດຍມີໜັກກາຮໃນກາຮເຢືນເສັ້ນເພື່ອເຂົ້າມຈຸດຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້


#### ■ ໜັກກາຮສ້າງເສັ້ນເຂົ້າມຈະຫວ່າງຈຸດສອງຈຸດ

ກຳຫັນດີໃໝ່ຈຸດ P1 ( $x_1, y_1$ ) ເປັນຈຸດເວີ່ມຕົ້ນ ແລະຈຸດ P2 ( $x_2, y_2$ ) ເປັນຈຸດປລາຍ ມາກທຳກາຮ  
ເຢືນເສັ້ນເພື່ອເຂົ້າມຈະຫວ່າງຈຸດ P1 ກັບ P2 ຈະໄດ້ດັ່ງຮູບປີ 2.13 (ກ) ປື້ນມີລັກຜະນະເປັນເສັ້ນຕຽງ ແຕ່  
ໃນທາງປົງປັບຕິແລ້ວເຫັນ ກາຮແສດງຜລຂອງໜ້າຈອຄອມພິວເຕອົວຫຼືກາຮເຢືນລວດລາຍເສັ້ນດ້ວຍອຸປ່ຽນ  
ປະເທດ CNC ຈະໄມ້ສາມາຮັກສ້າງເສັ້ນຕຽງແບບທາງທຸດໜີ້ໄດ້ ເນື່ອຈາກຫຼຸບແບບກາຮແສດງຜລຂອງ

อุปกรณ์ตั้งกล้องมีลักษณะเป็นแบบ Pixel (คอมพิวเตอร์) และประกอบจากการเคลื่อนที่ของแกน X และแกน Y (CNC) ดังนั้นในการสร้างเส้นตรงเพื่อเชื่อมระหว่างจุดสองจุดแบบใหม่จำเป็นต้องมีการคำนวณอัตราส่วนต่างๆ ก่อนแสดงผลออกมานั้น การเขียนเส้นตรงเพื่อเชื่อมระหว่างจุด P1 และ P2 ในทางปฏิบัติจะได้ดังรูปที่ 2.13 (ก)



(ก). ในทางทฤษฎี



(ข). ในทางปฏิบัติ

รูปที่ 2.13 การสร้างเส้นตรงเป็นเชื่อมระหว่างจุดสองจุด (ก). ในทางทฤษฎี และ (ข). ในทางปฏิบัติ

ในการสร้างเส้นเพื่อเชื่อมระหว่างจุดสองจุดอาจอาศัยพื้นฐานมาจากการเส้นตรงทั่วไปคือ

$$Y = m^*X + C \quad (2.1)$$

$$m \text{ (slope)} = \Delta Y / \Delta X = (Y_2 - Y_1) / (X_2 - X_1) \quad (2.2)$$


เนื่องจาก  $m$  ต้องเป็นจำนวนเต็มดังนั้นจะได้ว่า ถ้าจุดศูนย์มีผล  $m$  มากกว่า 0.5 ให้ปัดเพิ่มหนึ่ง และถ้าน้อยกว่า 0.5 ให้ปัดทิ้งไป และสำหรับจุด  $P(X, Y)$  ใดๆ จะได้ว่า

$$m = (Y - Y_1) / (X - X_1) \quad (2.3)$$


ดังนั้นจากสมการที่ 2.1, 2.2 และ 2.3 สามารถเขียนสมการใหม่ได้ดังนี้

$$Y = [(Y_2 - Y_1) / (X_2 - X_1)] * X + [-(Y_2 - Y_1) / (X_2 - X_1)] * X_1 + Y_1 \quad (2.4)$$

จากสมการที่ 2.4 คือสมการในการคำนวณการจุด  $P(X, Y)$  ใดๆ ที่อยู่ระหว่างจุด  $P_1(X_1, Y_1)$  และ  $P_2(X_2, Y_2)$  เพื่อสร้างเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุดสองจุดนั้น ลักษณะของเส้นที่ได้จะเป็นดังรูปที่ 2.14(ก) และรูปที่ 2.14(ข) เป็นการเขียนเส้นด้วยเครื่องจักรจากการเคลื่อนที่ของแกน  $X$  และ  $Y$  [6]



(ก). รูปแบบของเส้นตรงที่แสดงแบบ Pixel ของอุปกรณ์แสดงผล




(ข). รูปแบบของเส้นตรงที่เขียนด้วยเครื่องจักร

รูปที่ 2.14 ลักษณะของเส้นตรงที่เขียนขึ้นมาในทางปฏิบัติจริง

### 2.2.3 การสร้างລາຍຕັ້ນແບບດ້ວຍເຄື່ອງເຂົ້ານລາດລາຍຕັ້ນແບບດ້ວຍເລເຊອຣ໌

ການສ້າງລາດລາຍດ້ວຍວິທີກາຣໍາໃໝ່ນີ້ ເປັນກາຣພັມນາແລະປ່ຽບປ່າງມາຈາກກະບວນກາຣໂຟໂຕ້ລືໂຄກາຟີແບບເດີມ ວັດຖຸປະສົງຄົດເພື່ອຕ້ອງກາຣລົດຂັ້ນຕອນກະບວນກາຣພົມຕ່າງໆ ລົງແລະເປັນກາຮປະຫຍັດເວລາແລະວັສດຸທີ່ໃ້ ໂດຍການນຳເລເຊອຣ໌ໄດ້ໂຄດມາປະຍຸກຕິໃໝ່ງານດັ່ງທີ່ໄດ້ກລ່າວມາແລ້ວໜ້າງຕັ້ນສໍາຮັບກາຮສ້າງລາດລາຍແບບວິທີກາຣໍາໃໝ່ນີ້ສາມາຮັດແສດງໄດ້ດັ່ງຮູບທີ່ 2.15



ຮູບທີ່ 2.15 ແສດງຂັ້ນຕອນກາຮສ້າງລາດລາຍດ້ວຍເຄື່ອງເຂົ້ານລາດລາຍຕັ້ນແບບດ້ວຍເລເຊອຣ໌

ຈາກຮູບທີ່ 2.15 ແສດງຂັ້ນຕອນກາຮສ້າງລາດລາຍດ້ວຍເຄື່ອງເຂົ້ານລາດລາຍຕັ້ນແບບດ້ວຍເລເຊອຣ໌ ວິທີກາຣົກົນ ເລີ່ມຕົ້ນຈາກ (ກ). ກາຣຈັດເຕີ່ມພິວໜ້າຂອງສູ່ນຮອງ (Substrate) ທີ່ຈະໃ້ ໂດຍກາຮ

ทำความสะอาดสิ่งสกปรกหรือฝุ่นละอองต่างๆ ออกไป เพื่อให้ผิวน้ำของรูปทรงสามารถยึดติดกับสารอื่นที่โดยปกติได้อย่างเต็มที่ ต่อมา (ข). ทำการเคลือบชั้นพิล์มบางลงบนผิวน้ำของรูปทรงโดยต้องเป็นพิล์มที่ทึบแสงและสามารถเผา (Burn) ออกได้ด้วยแสงเลเซอร์ ซึ่งอาจเป็นน้ำยาไวแสงหรือพิล์มบาง (Dry film) ที่ใช้ในกระบวนการผลิตลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้ หลังจากนั้น (ค). นำแผ่นรูปทรงที่เคลือบด้วยพิล์มบาง ไปเขียนลวดลายต่างๆ ลงไปตามที่ได้ออกแบบไว้ด้วยเครื่องเขียนลวดลายต้นแบบ โดยแสงเลเซอร์จะทำการเผาพิล์มตรงบริเวณที่ได้มีการออกแบบไว้ พิล์มที่ได้รับความร้อนจากแสงเลเซอร์จะระเหยไปในอากาศ เกิดเป็นช่องเปิดมีลักษณะเป็นลวดลายต่างๆ ตามที่ได้ออกแบบไว้ ต่อไป (ง). นำแผ่นที่ผ่านกระบวนการเขียนลวดลายด้วยเลเซอร์แล้วไปใช้ในกระบวนการโดยสารเจือต่อไป โดยอาจใช้กระบวนการแพรว (Diffusion) หรือกระบวนการยิงฟ้าประจุ (Ion implantation) ก็ได้ และสุดท้ายหลังจากการโดยสารเจือลงไปเรียบร้อยแล้ว (จ). ทำการลอกหรือกำจัดชั้นพิล์มส่วนที่เหลือทิ้งไป หลังจากนั้นจะได้ลวดลายของสารเจือตามที่ต้องการ ข้อดีของการสร้างลวดลายวงจรด้วยวิธีการนี้คือ ประหยัดเวลาและวัสดุที่ใช้ หมายความว่า งานที่ต้องการความละเอียดไม่สูงมากและจำนวนชั้น (Layer) น้อยๆ เนื่องจากข้อจำกัดของพิล์มที่นำมาใช้กับแสงเลเซอร์ และข้อเสียคือ ในชั้นตอนการเขียนลายต้นแบบ ถ้าแสงเลเซอร์เผาชั้นพิล์มออกไประหบหรือมีอนุภาคของพิล์มหลงเหลืออยู่บนรูปทรง อาจส่งผลให้ในชั้นตอนการโดยสารเจือนั้นเกิดได้ไม่เต็มที่ การแก้ปัญหาเบื้องต้นคือหลังจากขั้นตอนการเผาชั้นพิล์มทิ้งไปแล้ว ควรนำแผ่นชิ้นงานไปส่องกล้องดูเพื่อตรวจสอบว่าช่องเปิดมีอนุภาคของพิล์มหลงเหลืออยู่หรือไม่ ถ้ามีก็สามารถนำชิ้นงานไปเขียนลายต้นแบบด้วยเลเซอร์อีกรอบหนึ่ง เพื่อกัดพิล์มส่วนที่เหลือออกไประหบ

