

สารบัญภาพประกอบ

ภาพประกอบ	หน้า
ภาพที่ 1.1 แสดงกรอบแนวความคิดในการวิจัย.....	2
ภาพที่ 1.2 แสดงพื้นที่ทำการศึกษาย่านเยาวราช.....	3
ภาพที่ 1.3 แสดงขอบเขตพื้นที่ศึกษา.....	4
ภาพที่ 2.1 แสดงปรากฏการณ์โครงสร้างของเมืองระหว่างพื้นที่ว่างและ Urban Mass.....	6
ภาพที่ 2.2 แสดงรูปแบบการเชื่อมโยงการก่อรูปของชุมชนเมือง.....	7
ภาพที่ 2.3 แสดงการเชื่อมโยงทฤษฎีหลัก.....	8
ภาพที่ 2.4 แสดงถนนซอยใจกลางเมืองเชียงใหม่ ประเทศจีน.....	12
ภาพที่ 2.5 แสดงพื้นที่ว่างระหว่างอาคาร บริเวณจัตุรัสแซนาโด.....	13
ภาพที่ 2.6 แสดงพื้นที่ว่างระหว่างอาคาร กรุงโรม ประเทศอิตาลี.....	13
ภาพที่ 4.1 แสดงผังบริเวณเขตสัมพันธวงศ์.....	22
ภาพที่ 4.2 แสดงอาคารชายของในซอยแปลงนาม.....	23
ภาพที่ 4.3 แสดงลักษณะการวางผังชายของในพื้นที่ถนนแปลงนามช่วง 15.00 น.	24
ภาพที่ 4.4 แสดงการตั้งผังชายอาหารในถนนแปลงนามช่วง 19.00น.....	24
ภาพที่ 4.5 แสดงการตั้งผังชายอาหารตลอด 2 ผังถนนเยาวราชในช่วง 19.00 น....	25
ภาพที่ 4.6 แสดงผังเมืองในเขตพื้นที่สัมพันธวงศ์.....	26
ภาพที่ 4.7 แสดงวัดมงคลสมาคม ในซอยแปลงนาม.....	27
ภาพที่ 4.8 แสดงศาลเจ้าแม่บัวเอี้ย ในซอยอิศรานุภาพ.....	28
ภาพที่ 4.9 แสดงอาคารเอกชนที่คงสภาพคุณค่าทางสถาปัตยกรรม.....	29
ภาพที่ 4.10 แสดงแปลนตำแหน่งถนนผดุงด้าว.....	31
ภาพที่ 4.11 แสดงลักษณะพื้นผิวถนน.....	32
ภาพที่ 4.12 แสดงลักษณะการวางผังลอยยื่นล้ำในส่วนพื้นที่ถนน.....	32
ภาพที่ 4.13 แสดงลักษณะทางเท้าและการวางของล้ำบนพื้นที่ทางเท้า.....	33
ภาพที่ 4.14 แสดงการวางผังชายของล้ำพื้นที่ถนน.....	34
ภาพที่ 4.15 แสดงการวางผังชายของล้ำพื้นที่ถนน.....	35
ภาพที่ 4.16 แสดงแปลนตำแหน่งถนนแปลงนาม.....	39
ภาพที่ 4.17 แสดงลักษณะอาคาร 2 ชั้น ที่คงสภาพเดิมไว้มีการต่อเติมกันสาดเพิ่ม..	40

ภาพประกอบ

หน้า

ภาพที่ 4.18 แสดงภาพตึกแถว 2 ชั้นที่คงสภาพเดิมไว้.....	40
ภาพที่ 4.19 แสดงลักษณะการต่อเติมในส่วนชั้นล่างของอาคารเพื่อการค้าขาย.....	41
ภาพที่ 4.20 แสดงลักษณะพื้นผิวถนนและการวางแผงรูกำลังพื้นที่ถนน.....	41
ภาพที่ 4.21 แสดงการจ่อรถมอเตอร์ไซด์และรถยนต์บริเวณฝั่งซ้ายของซอย.....	42
ภาพที่ 4.22 แสดงลักษณะการวางของบนทางเท้า.....	42
ภาพที่ 4.23 แสดงลักษณะพื้นผิวทางเท้าและการวางของบนทางเท้า.....	43
ภาพที่ 4.24 แสดงลักษณะการวางของบนฟุตบาท และตั้งอุปกรณ์ขายอาหาร.....	43
ภาพที่ 4.25 แสดงวัดมงคลสมคม (วัดใหญ่คันโต).....	44
ภาพที่ 4.26 แสดงบรรยากาศซอยแปลงนามช่วงกลางคืน.....	44
ภาพที่ 4.27 แสดงแปลนตำแหน่งถนนอิศรานุภาพ.....	49
ภาพที่ 4.28 แสดงอาคารสร้างใหม่สูง 4-5 ชั้น มีสายไฟฟ้าตระเกะระกะ.....	50
ภาพที่ 4.29 แสดงสภาพบรรยากาศภายในซอยอิศรานุภาพ.....	50
ภาพที่ 4.30 แสดงสภาพอาคารเก่าที่ยังคงมีอยู่ภายในซอยอิศรานุภาพ.....	51
ภาพที่ 4.31 แสดงสภาพพื้นผิวถนน และคนเข็นรถเข็นภายในซอย.....	51
ภาพที่ 4.32 แสดงสภาพการวางของภายในซอย.....	52
ภาพที่ 4.33 แสดงศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี้ย.....	53
ภาพที่ 4.34 แสดงการสัญจรของผู้คนที่จับจ่ายสินค้าภายในซอยอิศรานุภาพ.....	53
ภาพที่ 4.35 แสดงการวางของขายต่อเนื่องจากตัวอาคาร.....	54
ภาพที่ 4.36 แสดงตลาดเก่ากรมภูธร ที่เชื่อมต่อกับซอยแปลงนาม.....	54
ภาพที่ 4.37 แสดงร้านค้าภาพในซอยเริ่มทยอยปิด.....	55
ภาพที่ 4.38 แสดงร้านขายของสดในซอยเก็บของทำความสะอาดร้าน.....	55
ภาพที่ 4.39 แสดงบริเวณต้นซอยมีการตั้งแผงขายอาหาร กว้างเตี้ยคว่ำไก่อ.....	56
ภาพที่ 4.40 แสดงรถเข็นของที่จอดเรียงและปริมาณคนที่เดินผ่านไปมา.....	57
ภาพที่ 5.1 แสดงลักษณะของตรอกในพื้นที่ศึกษา ถนนกว้าง 4 .00 เมตร.....	63
ภาพที่ 5.2 แสดงลักษณะของตรอกในพื้นที่ศึกษา ถนนกว้าง 2 .00 เมตร.....	64
ภาพที่ 5.3 แสดงแผนที่ตำแหน่งของตรอกที่เดินทะลุได้ และตรอกตัน.....	64
ภาพที่ 5.4 แสดงการวางกระถางต้นไม้หน้าบ้านพักอาศัย.....	65

ภาพประกอบ

หน้า

ภาพที่ 5.5	แสดงลักษณะการจอตกรจักรยานและมอเตอร์ในพื้นที่.....	66
ภาพที่ 5.6	แสดงการตั้งแผงขายของ และการล้างจานบริเวณพื้นที่.....	67
ภาพที่ 5.7	แสดงการตั้งแผงขายของ และการล้างจานบริเวณพื้นที่.....	67
ภาพที่ 5.8	แสดงลักษณะกันสาดหลากหลายสีส้นและรูปแบบ.....	68
ภาพที่ 5.9	แสดงลักษณะสายไฟที่อยู่ในระดับที่ต่ำก่อให้เกิดปัญหาแก่ผู้สัญจร.....	69
ภาพที่ 5.10	แสดงลักษณะสายไฟที่ระเกะระกะ ทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบ.....	69
ภาพที่ 5.11	แสดงขยะที่เกิดขึ้นจากตลาดสดและอาคารที่พักอาศัย.....	70
ภาพที่ 5.12	แสดงพื้นเปียกแฉะ และอัปชั่นตลอดเวลาเนื่องจากแสงแดดเข้าไม่ถึง...	70
ภาพที่ 5.13	แสดงปัญหาแสงสว่างที่ไม่เพียงพอในตรอก.....	71



มหาวิทยาลัยศรีปทุม
SRIPATUM UNIVERSITY