

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 แสดงแผนการดำเนินงาน.....	4
2.1 แสดงลักษณะต่างๆ ของ C & E Matrix.....	33
3.1 แสดงข้อมูลจำนวนของเสีย (บอร์ด) ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม 2551 ถึง เดือนธันวาคม 2551.....	51
3.2 แสดงการวิเคราะห์ C & E Matrix (Cause and Effect Matrix).....	54
4.1 แสดงค่าพารามิเตอร์และกำหนดค่าที่เหมาะสมของระดับ.....	59
4.2 แสดงผลการทดสอบค่าพารามิเตอร์ควบคุมต่างๆ	60
4.3 สรุปค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสม.....	68
5.1 แสดงสรุปผลการปรับปรุงอัตราของเสียของกระบวนการ.....	74