

## สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่		หน้า
2.1	แสดงส่วนประกอบของหัวอ่าน (Slider) .....	6
2.2	แสดงโครงสร้างภายในเข็นเซอร์ของหัวอ่าน .....	7
2.3	แสดงค่าความต้านทานในหัวอ่าน 4 ชานิดที่ต่อขานกัน .....	8
2.4	แสดงจำลองลักษณะของการเกิดรอยบนเข็นเซอร์ของหัวอ่าน .....	8
2.5	แสดงจำลองลักษณะรอยขีดข่วนที่ส่งผลต่อค่า MRR .....	9
2.6	แสดงจำลองโครงสร้างของตัว ELG ภายในหัวอ่าน.....	9
2.7	แสดงแสดงขั้นตอนการวิเคราะห์สำหรับการออกแบบเฟลทอเรียล $2^k$ .....	17
2.8	แสดง $\frac{1}{2}$ ของการออกแบบ $2^3$ .....	19
2.9	แสดงการออกแบบการทดลองแบบ $2^{5-1}_v$ .....	22
2.10	แสดงความน่าจะเป็นแบบปกติของผลสำหรับตัวอย่างที่ 1 .....	23
2.11	แสดงผลกราฟบทร่วม AB สำหรับตัวอย่างที่ 1 .....	24
2.12	แสดงการออกแบบที่ถูกยุบไปสู่การออกแบบ $2^3$ ที่มี 2 เรพลิเคตภายในได้ 3 จาก 5 ปัจจัยเริ่มต้นของตัวอย่างที่ 1 .....	24
3.1	แสดงแผนผังการดำเนินการวิจัย .....	36
3.2	แสดงภาพแผ่นเพลทดีบุกสมบิสมัทก่อนการนำไปใช้งาน .....	39
3.3	จำลองแผ่นอลูมิเนียมที่มีไว้เพื่อยึดติดกับแผ่นดีบุกสมบิสมัท .....	40
3.4	แสดงลักษณะของเม็ดไนโตรอนที่อยู่ในน้ำก่อนการฝังบดลงบนแผ่นเพลท.....	40
3.5	แสดงภาพของการฝังตัวของเม็ดไนโตรอนโดยเครื่องฝังไนโตรอน.....	41
3.6	จำลองวงแหวนเชรามิกที่ใช้ในการอัดไนโตรอนด้ลงบนแผ่นเพลท .....	42
3.7	แสดงเครื่อง Quasi Static Test (QST) .....	42
3.8	แสดงเครื่อง Atomic Force Microscopy (AFM) .....	44
4.1	แสดงการวิเคราะห์ความสามารถในการวัดของเครื่อง QST .....	49
4.2	แสดงการวิเคราะห์ความสามารถในการวัดของเครื่อง AFM .....	51
4.3	แสดง Pareto Chart of the Effects ของ %MRR Loss.....	55
4.4	แสดง Normal Probability Plot of the Effects ของ %MRR Loss .....	56
4.5	แสดง Main Effect Plot for MRR Loss .....	56

4.6	แสดง Interaction Plot for MRR Loss .....	57
4.7	แสดง Cube Plot for MRR Loss .....	57
4.8	แสดง Pareto Chart of the Effects ของ %MRR Loss.....	58
4.9	แสดง Normal Probability Plot of the Effects ของ % MRR Loss .....	59
4.10	แสดงผลของ Response Optimizer ของ % MRR Loss .....	60
4.11	แสดง Pareto Chart of the Effects ของ Ra.....	61
4.12	แสดง Normal Probability Plot of the Effects ของ Ra .....	61
4.13	แสดง Main Effect Plot for Ra .....	62
4.14	แสดง Interaction Plot for Ra .....	62
4.15	แสดง Cube Plot for Ra .....	63
4.16	แสดง Pareto Chart of the Effects ของ Ra .....	64
4.17	แสดง Normal Probability Plot of the Effects ของ Ra .....	64
4.18	แสดงผลของ Response Optimizer ของ Ra และ % MRR Loss.....	66
4.19	แสดงกราฟผลของอัตราสูญเสีย MRR (%) .....	67
4.20	แสดงกราฟผลของค่าความหมายของผิวห้าม (Ra ,nm) .....	68
4.21	แสดงกราฟผลของอัตราการใช้งานของแผ่นเหล็ก (บาร์ ต่อ เพลท) .....	68