

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา

พลาสติกเป็นวัสดุชนิดใหม่ที่ถูกประดิษฐ์และนำมาใช้เมื่อประมาณร้อยกว่าปีมานี้ อุตสาหกรรมพลาสติกเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนทัดเทียมอุตสาหกรรมเหล็ก แก้ว กระดาษ และ ไม้ ในสหรัฐอเมริกา เซลลูลอย (Celluloid) เป็นพลาสติกพวกแรกที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1869 โดย จอห์น เวสลีย์ ไฮแอท (John Wesley Hyatt) โดยทำเป็นลูกบิลเลียดแทนงาช้างซึ่งกำลังขาดแคลนอยู่ในขณะนั้น นอกจากนั้นยังนำไปดัดแปลงทำเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่น เช่น ประดิษฐ์เป็น เหมืองพินปลอม ฟิล์มภาพยนตร์ เป็นต้น พลาสติกชนิดต่อมาที่รู้จักกันคือ เบกาไลต์ (Bakelite) ใช้ทำอุปกรณ์ไฟฟ้า หูหม้อ ค้ำกระดาษ ฝาครอบจานจ่ายรถยนต์ และอุปกรณ์อื่น ๆ อีกมากมาย นับแต่นั้นมาได้มีการคิดค้นพลาสติกชนิดใหม่ ๆ ขึ้น รวมทั้งกรรมวิธีการผลิตด้วย จึงทำให้อุตสาหกรรมพลาสติกขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว ตามสถิติในปี ค.ศ. 1950 สหรัฐอเมริกาผลิตพลาสติกได้เพียง 2 พันล้านปอนด์ อีก 10 ปี ต่อมาผลิตได้ 6 พันล้านปอนด์ ใน ค.ศ. 1969 ผลิตได้กว่า 16 พันล้านปอนด์ และในปี ค.ศ. 1989 ผลิตได้ 58.8 พันล้านปอนด์ จะเห็นได้ว่าชั่วระยะเวลาเพียง 39 ปี อุตสาหกรรมพลาสติกขยายตัวเกือบสามสิบเท่าตัวและขณะนี้ก็ยังขยายตัวอย่างรวดเร็ว เช่นเดิมน และอุตสาหกรรมพลาสติกของไทยเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเช่นกัน ตามสถิติในปี พ.ศ. 2512 มีโรงงานพลาสติกเพียง 36 โรงงาน แต่ในปี พ.ศ. 2534 มีโรงงานทั้งสิ้น 2027 โรงงาน และในขณะนี้ประเทศไทยไม่เพียงแต่ผลิตสินค้าชดเชยการนำเข้าเท่านั้นยังสามารถส่งสินค้าพลาสติกไปจำหน่ายในต่างประเทศนำเงินตราเข้าประเทศนับพันล้านบาทและมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี

ในส่วนของภาคอุตสาหกรรม การนำวัสดุทดแทนมาใช้ในงานอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มของงานผลิตพลาสติกในประเทศไทย มีการใช้วัสดุฟ็อกซีเรซินซึ่งเป็นวัสดุสังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อนำมาทดแทนการใช้งานของวัสดุประเภทโลหะ (ดังแสดงในภาพที่ 1-1 และ 1-2) เนื่องจากวัสดุฟ็อกซีเรซินมีน้ำหนักเบา ราคาถูก สามารถแปรรูปได้ง่าย รวมไปถึงการช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือตัดที่ใช้ในการแปรรูป และคุณสมบัติต่าง ๆ ที่เหมาะสมกว่าวัสดุประเภทโลหะ



ภาพที่ 1-1 แสดงวัสดุฉีดพ็อกซ์เรซินจากต่างประเทศที่ใช้ในการผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปพลาสติกแผ่น



ภาพที่ 1-2 แสดงแม่พิมพ์สุญญากาศที่ผลิตด้วยวัสดุฉีดพ็อกซ์เรซินจากต่างประเทศ และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากแม่พิมพ์สุญญากาศ

โรงงานตัวอย่างที่มีการสร้างเครื่องมือสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกปัจจุบันมีจำนวนมากขึ้น แต่ทางโรงงานตัวอย่างยังไม่มีข้อกำหนดมาตรฐานการหาส่วนผสมที่เหมาะสมสำหรับวัสดุผสมเรซิน อลูมิเนียม และทัลคัม (ดังแสดงให้เห็นในภาพที่ 1-3 และ 1-4 ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ในการผลิตวัสดุผสมแทนอีพ็อกซ์เรซินต่างประเทศ) ในการใช้งานให้ถูกต้องเหมาะสมชัดเจนเท่าที่ควร อีกทั้งยังมีการนำเข้าวัสดุฉีดพ็อกซ์เรซินจากต่างประเทศเข้ามาใช้งานแต่ละปีมีปริมาณมากขึ้นเป็นลำดับ ทำให้ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติกต้องใช้ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น อีกทั้งเศษวัสดุฉีดพ็อกซ์เรซินของต่างประเทศ ที่เหลือจากการแปรรูปแล้วไม่สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ ต้องทิ้งตามสภาพไม่สามารถกำจัดได้ ทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมของประเทศไทยที่นับวันจะสูญเสียสมดุลทางธรรมชาติ และยิ่งสร้างผลกระทบในเรื่องของปัญหาสภาวะโลกร้อนอีกด้วย



ภาพที่ 1-3 แสดงภาพผงอลูมิเนียม และผงทัลคัม



ภาพที่ 1-4 แสดงภาพโพลีเอสเตอร์เรซิน

ดังนั้น จากปัญหาที่กล่าวมาในเบื้องต้น ทางผู้วิจัยมีแนวทางการแก้ปัญหาในโรงงาน ตัวอย่าง โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมมาใช้ในการแก้ปัญหของโรงงาน ด้วยการหาส่วนผสมที่เหมาะสมสำหรับวัสดุผสมเรซิน ผงอลูมิเนียม และผงทัลคัม โดยใช้วิธีการออกแบบการทดลอง เพื่อให้ได้วัสดุใหม่ซึ่งจะมีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือเหมือนกับวัสดุที่พ็อกซี่เรซินจากต่างประเทศ ที่ปัจจุบันนี้ทาง โรงงานตัวอย่างยังใช้วัสดุที่พ็อกซี่เรซินต่างประเทศอยู่ และ ยังเป็นการลดต้นทุนการผลิตของโรงงาน



1.2 วัตถุประสงค์ของโครงร่างวิทยานิพนธ์

1.2.1 เพื่อหาส่วนผสมของวัสดุผสมระหว่าง เรซิน ผงอลูมิเนียม และผงทัลคัม ที่เหมาะสมสำหรับสร้างแม่พิมพ์ขึ้นรูปพลาสติกชนิดแผ่น ใช้ทดแทนวัสดุที่พ็อกซี่เรซินจากต่างประเทศ โดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองแบบรวมปัจจัย (Mixture Design)

1.3 ขอบเขตวิธีวิจัย



การศึกษาวิจัยจะกระทำภายใต้ขอบเขตการศึกษาดังนี้

1. ใช้วิธีขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ แม่พิมพ์ขึ้นรูปพลาสติกชนิดแผ่น
2. เพื่อหาส่วนผสมชนิดอนุภาคเสริมแรงที่เหมาะสม ระหว่าง เรซิน พงอลูมิเนียม และ ผงทัลคัม
3. ใช้หลักการออกแบบการทดลองแบบรวมปัจจัย (Mixture Design) หาส่วนผสม
4. ประเมินคุณสมบัติของวัสดุผสมดังนี้
 - 4.1 ความแข็งตามมาตรฐานชอร์ดูโรมิเตอร์ (Shore Durometer) อย่างน้อย 72 ชอร์ดี (Shore D) ซึ่งเทียบเท่าวัสดุที่ใช้ยู่ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ
 - 4.2 ค่าเปอร์เซ็นต์การหดตัว 0- 5 เปอร์เซ็นต์ ตามปริมาตร (เทียบสภาวะเมื่อแห้ง : Dry Volume)
5. ทดลองสร้างแม่พิมพ์ขึ้นรูปพลาสติกชนิดแผ่น จากวัสดุผสม ขนาด 50 x 250 x 300 มิลลิเมตร จำนวน 3 แบบ ดังต่อไปนี้





SECTION A-A

ภาพที่ 1-5 แม่พิมพ์ขึ้นรูปพลาสติกชนิดแผ่น จากวัสดุผสม (แบบที่1)



SECTION A-A

ภาพที่ 1-6 แม่พิมพ์ขึ้นรูปพลาสติกชนิดแผ่น จากวัสดุผสม (แบบที่2)



SECTION A-A

ภาพที่ 1-7 แม่พิมพ์ขึ้นรูปพลาสติกชนิดแผ่น จากวัสดุผสม (แบบที่3)

6. ประเมินจุดคุ้มทุน ระหว่างวัสดุผสมกับอีพ็อกซีเรซิน จากต่างประเทศ

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ส่วนผสมที่เหมาะสมสำหรับการสร้างแม่พิมพ์ขึ้นรูปพลาสติกชนิดแผ่นที่ให้ค่าความแข็งแรงสูงสุด
2. เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างแม่พิมพ์ขึ้นรูปพลาสติกชนิดแผ่นและเป็นแนวทางในการพัฒนาแม่พิมพ์ขึ้นรูปพลาสติกชนิดแผ่น
3. ได้ส่วนผสมของวัสดุผสม ทดแทนการนำเข้าวัสดุที่แพงซึ่งเรซินจากต่างประเทศ นำสู่การลดต้นทุนต่อไป

1.5 ขั้นตอนวิธีวิจัย

1. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัย ตำรา เอกสาร วารสาร และผลงานวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การทดสอบวัสดุ ในเรื่องของค่าความแข็งแรง โดยสืบค้นจากห้องสมุด และ การออกแบบและวิเคราะห์ผลการทดลอง โดยสืบค้นจากห้องสมุด และ ทางอินเทอร์เน็ต และสรุปวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับงานวิจัยที่ดำเนินการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

2. ออกแบบการทดลอง

กำหนดปัจจัยในการทดลองโดยทำการศึกษาจากหนังสือ ซึ่งมีเงื่อนไขและปัจจัยที่มีความสำคัญต่อหาส่วนผสมที่เหมาะสมสำหรับวัสดุผสมเรซิน อลูมิเนียม ทัลคัม ดังกล่าว ซึ่งผู้วิจัยให้ความสำคัญของปัจจัยทั้งหมด 5 ปัจจัย ตามรายละเอียดดังนี้

2.1 น้ำหนักเรซิน (กรัม)

2.2 น้ำหนักผงอลูมิเนียม (กรัม)

2.3 น้ำหนักผงทัลคัม (กรัม)

2.4 การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

2.5 ระยะเวลาในการเซตตัว (ชั่วโมง)

ตารางที่ 1-1 ระดับและขอบเขตของปัจจัยในการทดลองเบื้องต้น (Pre-experiments)

ลำดับ	ปัจจัย/หน่วย	ระดับการตั้งค่า		สัญลักษณ์
		ระดับต่ำ (-1)	ระดับสูง (+1)	
1	น้ำหนักของเรซิน/กรัม	50	70	A
2	น้ำหนักผงอลูมิเนียม/กรัม	14	24	B
3	น้ำหนักผงทัลคัม/กรัม	16	26	C
4	การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ/องศาเซลเซียส	70	90	D
5	ระยะเวลาในการเซตตัว/ชั่วโมง	7	10	E

3. เตรียมปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดลองให้ครบถ้วน
4. ทำการทดสอบส่วนผสมต่าง ๆ ที่ได้ทำการออกแบบไว้
5. เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทดสอบ
6. วิเคราะห์ข้อมูล
7. ประเมินผล และสรุปผลการวิจัย
8. จัดทำคู่มือวิทยานิพนธ์
9. นำเสนอผลงานวิจัย

ตารางที่ 1-2 แผนการดำเนินการวิจัย

ลำดับ	รายละเอียดในการดำเนินการ	เดือนที่							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	■							
2	ศึกษาปัจจัยวัสดุผสมที่มีผลต่อค่าความแข็ง		■						
3	ออกแบบการทดลองเพื่อหาสูตรที่เหมาะสมและดำเนินการทดลอง			■	■	■	■		
4	วิเคราะห์แบบจำลองการถดถอยที่เหมาะสมกับผลตอบ							■	
5	วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระแต่ละตัวในแบบจำลองที่เลือก							■	
6	การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ							■	
7	พิจารณาพื้นผิวตอบ							■	
8	ทดสอบและยืนยันผลและทำการเปรียบเทียบ							■	■
9	ประเมินผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง								■