

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาสรุปได้ว่า ขั้นตอนในการปฏิบัติตามกฎหมายตรวจสอบอาคารของอาคารสถานบริการ ในส่วนของระบบป้องกันและระวังอัคคีภัย เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาคารสถานบริการ ซึ่งกฎหมายควบคุมอาคารกำหนดให้อาคารสถานบริการที่เป็นอาคาร ทั้งก่อนและหลังกฎหมายอาคารสูงกำหนดนั้น ต้องมีการติดตั้งระบบป้องกันและระวังอัคคีภัยอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนด

5.1 สรุปผล

จากการวิเคราะห์กับกลุ่มอาคารสถานบริการตัวอย่างที่ทำการศึกษา โดยอาคารที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยที่เข้าช่วยอาคารควบคุมตาม พรบ.กำหนดที่จะต้องมีระบบป้องกันและระวังอัคคีภัย อย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนด และทั้งนี้สามารถสรุปแบ่งออกเป็นส่วนๆ

1) บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ ตามกฎหมายกำหนดให้อาคารสถานบริการ ทั้งก่อนและหลังกฎหมายอาคารสูงบังคับใช้ ต้องมีบันไดหนีไฟ และทางหนีไฟตามที่กฎหมายควบคุมอาคารกำหนด จากผลการศึกษาพบว่า อาคารสถานบริการกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีบันไดหนีไฟและทางหนีไฟทุกหลัง สามารถเข้าตรวจสอบบันไดหนีไฟและทางหนีไฟของอาคารสถานบริการได้ทุกหลัง

2) เครื่องหมายและไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน ตามกฎหมายกำหนดให้อาคารสถานบริการ ทั้งก่อนและหลังกฎหมายอาคารสูงบังคับ ต้องมีการติดตั้งเครื่องหมายและไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉินตามที่กฎหมายควบคุมอาคารกำหนด โดยมีอาคารสถานบริการก่อนกฎหมายอาคารสูงบังคับใช้ติดป้ายทางออกฉุกเฉินเป็นชนิดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงที่ประตูหนีไฟแต่ไม่มีไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉินและการสถานบริการหลังกฎหมายอาคารสูงบังคับติดตั้งเครื่องหมายและไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉินครบถ้วนตามกฎหมาย



3) ระบบระบายน้ำและควบคุมการแพร่กระจายควัน ตามกฎหมายกำหนดให้อาคารสถานบริการ ทั้งก่อนและหลังกฎหมายอาคารสูงบังคับใช้ ที่มีโถงภายในอาคารเป็นช่องเปิดทะลุพื้นของอาคารตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป และไม่มีผังปิดล้อมต้องมีระบบควบคุมการแพร่กระจายของควันจากผลการศึกษาพบว่า อาคารสถานบริการก่อนกฎหมายอาคารสูง 1 หลังเป็นโถงอาคารสูง แต่ไม่มีการควบคุมการแพร่กระจายของควัน และไม่มีการใช้วัสดุทนไฟปิดกันและอีก 1 หลังไม่มีโถงสูง และไม่มีการใช้วัสดุทนไฟปิดกันส่วนอาคารสถานบริการหลังกฎหมายอาคารสูงบังคับใช้มีการใช้วัสดุทนไฟปิดกันซึ่งห่อประปาและซองห่อไฟฟ้า

4) ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน ตามกฎหมายบังคับเฉพาะอาคารสถานบริการที่เป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษหลังกฎหมายอาคารสูงเท่านั้นที่ต้องมีระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินตามกฎหมาย จากผลการศึกษาพบว่า อาคารสถานบริการกลุ่มตัวอย่างมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณชั้นล่างของอาคาร เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา สามารถเข้าตรวจสอบได้ทุกหลัง

5) ระบบลิฟต์ดับเพลิง ตามกฎหมายบังคับเฉพาะอาคารสถานบริการที่เป็นอาคารสูงหลังกฎหมายอาคารสูงเท่านั้นที่ต้องมีระบบลิฟต์ดับเพลิงตามกฎหมาย จากผลการศึกษาพบว่า อาคารสถานบริการก่อนกฎหมายอาคารสูงไม่มีลิฟต์ดับเพลิง ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมายแต่อย่างใด ส่วนอาคารสถานบริการหลังกฎหมายอาคารสูงมีลิฟต์ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ครบถ้วนตามกฎหมาย

6) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิง ใหม่ ตามกฎหมายกำหนดให้อาคารสถานบริการ ทั้งก่อนและหลังกฎหมายอาคารสูงบังคับใช้ ต้องมีการติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่ตามที่กฎหมายควบคุมอาคารกำหนด ซึ่งกฎหมายควบคุมอาคารระบุว่า ให้ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่ที่เป็นระบบแจ้งเหตุด้วยมือ และระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ เท่านั้น มิได้บอกรายละเอียดว่า เป็นระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติประเภทใด และติดตั้งในพื้นที่ใดบ้าง แต่ในหนังสือมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม่ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พิมพ์ครั้งที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2549 ภาคผนวก ก ข้อแนะนำในการเลือกอุปกรณ์ตรวจจับไฟระบุว่า “พื้นที่ที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมทั้งชนิดอุปกรณ์ตรวจจับที่แนะนำให้ใช้ในพื้นที่หลับนอนซึ่งกีดกันห้องนอน, ซึ่งเป็นเครื่องดึงของระบบห่อต่างๆ, ห้องระบบปรับอากาศ ควรใช้อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) และในพื้นที่ห้องซักรีด, ห้องน้ำ, ห้องครัว, ที่จอดรถ ควรใช้อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector)” จากผลการศึกษาพบว่า การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่ในอาคารสถานบริการกลุ่มตัวอย่าง โดยอาคารสถานบริการก่อนกฎหมายอาคารสูงบังคับใช้ ไม่มีการติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่ที่เป็นระบบแจ้งเหตุด้วยมือและไม่มีระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ 1 หลังและมีการติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่ที่เป็นระบบแจ้งเหตุด้วยมือ บริเวณชั้nl่างเพียง

อย่างเดียวและไม่มีระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ 1 หลังส่วนอาคารสถานบริการหลังก幽หมายอาคารสูงบังคับใช้ มีการติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม่ที่เป็นระบบแจ้งเหตุด้วยมือและมีระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติเป็นอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนและอุปกรณ์ตรวจจับควัน

7) ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ตามก幽หมายกำหนดให้อาคารสถานบริการทั้งก่อนและหลังก幽หมายอาคารสูงบังคับใช้ ต้องมีระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงตามที่ก幽หมายควบคุมอาคารกำหนด จากผลการศึกษาพบว่า ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในอาคารชุดกลุ่มตัวอย่างที่ก่อนก幽หมายกำหนดนั้น มีเพียงการติดตั้งดับเพลิงชนิดมือถือคู่กับระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิง ใหม่ด้วยมือเท่านั้น ส่วนอาคารสถานบริการหลังก幽หมายอาคารสูงบังคับใช้ มีการติดตั้งดับเพลิงชนิดมือถือคู่กับระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิง ใหม่ด้วยมือและติดตั้งตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet, FHC) ทุกชั้น

8) ระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิงและหัวฉีดน้ำดับเพลิง ตามก幽หมายบังคับเฉพาะอาคารสถานบริการที่เป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษหลังก幽หมายอาคารสูงเท่านั้น ที่ต้องมีการติดตั้งระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิงและหัวฉีดน้ำดับเพลิง จากผลการศึกษาพบว่า มีการติดตั้งระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง และหัวฉีดน้ำดับเพลิง ในอาคารสถานบริการลุ่มตัวอย่างตามก幽หมาย

9) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ตามก幽หมายบังคับเฉพาะอาคารสถานบริการที่เป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษหลังก幽หมายอาคารสูงเท่านั้นที่ต้องมีการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติในอาคาร จากผลการศึกษาพบว่า อาคารสถานบริการก่อนก幽หมายอาคารสูง ไม่มีมีการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ซึ่งไม่ขัดต่อ ก幽หมายแต่อย่างใด ส่วนอาคารสถานบริการหลังก幽หมายอาคารสูง มีการติดตั้งระบบดับเพลิงทุกบริเวณพื้นที่

10) ระบบป้องกันไฟไหม้ ตามก幽หมายกำหนดให้อาคารสถานบริการที่เป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ทั้งก่อนและหลังก幽หมายอาคารสูงบังคับใช้ ต้องมีการติดตั้งระบบป้องกันไฟไหม้ในอาคาร จากผลการศึกษาพบว่า อาคารสถานบริการก่อนก幽หมายอาคารสูงบังคับใช้ ไม่มีการติดตั้งระบบป้องกันไฟไหม้ในอาคาร ซึ่งถือว่าผิด ก幽หมาย ส่วนอาคารสถานบริการหลังก幽หมายอาคารสูงบังคับใช้มีการติดตั้งระบบป้องกันไฟไหม้ในอาคารซึ่งถูกต้องตามก幽หมาย

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 ข้อเสนอแนะสำหรับอาคารที่ทำการศึกษา

จากการศึกษาพบว่าอาคารสถานบริการที่ทำการศึกษา มีการติดตั้งระบบป้องกันและระวังอัคคีภัยไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยต้องมีการปรับปรุงระบบป้องกันและระวังอัคคีภัยให้ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด ดังนี้

5.2.1.1 อาคารสถานบริการ คลีโอพัตรา อาน อน นวด เป็นอาคารสถานบริการที่สร้างก่อนกฎหมายอาคารสูงบังคับใช้ โดยต้องมีระบบป้องกันและระวังอัคคีภัยอย่างน้อยตามกฎหมายกระทรวงบังบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ซึ่งอาคารต้องทำการปรับปรุงเพิ่มเติม ดังนี้

- 1) ระบบแจ้งเหตุเพลิง ใหม่ โดยระบบแจ้งเหตุเพลิง ใหม้อ่ำงน้อยต้องประกอบด้วย อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้หน้าไฟที่สามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึงและอุปกรณ์แจ้งเหตุที่มีทั้งระบบแจ้งเหตุ อัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือ
- 2) ระบบป้องกันไฟผ่า ต้องติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากไฟผ่าซึ่งประกอบด้วย เสาล่อฟ้า สายล่อฟ้าสายตัวนำ สายนำลงดิน และหลักสายดินที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อ
- 3) ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน ต้องทำการติดตั้งระบบไฟส่องสว่างสำรองเพื่อให้มีแสงสว่างสามารถมองเห็นช่องทางเดินได้ขณะเพลิงใหม่

5.2.1.2 อาคารสถานบริการเท็ชส อาน อน นวด เป็นอาคารสถานบริการที่สร้างก่อนกฎหมายอาคารสูงบังคับใช้ โดยต้องมีระบบป้องกันและระวังอัคคีภัยอย่างน้อยตามกฎหมายกระทรวงบังบับที่ 47(พ.ศ.2540) ซึ่งอาคารต้องทำการปรับปรุงเพิ่มเติม ดังนี้

- 1) ระบบแจ้งเหตุเพลิง ใหม่ โดยระบบแจ้งเหตุเพลิง ใหม้อ่ำงน้อยต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้หน้าไฟที่สามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึงและอุปกรณ์แจ้งเหตุที่มีทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือ
- 2) ระบบป้องกันไฟผ่า ต้องติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากไฟผ่าซึ่งประกอบด้วยเสาล่อฟ้า สายล่อฟ้าสายตัวนำ สายนำลงดิน และหลักสายดินที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อ
- 3) ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน ต้องทำการติดตั้งระบบไฟส่องสว่างสำรองเพื่อให้มีแสงสว่างสามารถมองเห็นช่องทางเดินได้ขณะเพลิงใหม่

5.2.1.3 อาคารสถานบริการราทอง เป็นอาคารสถานบริการที่สร้างหลังกฎหมายอาคารสูงบังคับใช้ โดยต้องมีระบบป้องกันและระวังอัคคีภัยอย่างน้อยตามกฎหมายกระทรวงบังบับที่ 33 (พ.ศ.2535)

กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ซึ่งอาคารสถานบริการนารา
ทองมีอุปกรณ์ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

5.2.2 ข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงานของรัฐ

5.2.2.1 การประชาสัมพันธ์หน่วยงานท้องถิ่น โดยเฉพาะท้องถิ่นที่มีอาคารสถานบริการ
ตั้งอยู่จำนวนมาก ควรให้ความสำคัญในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เจ้าของสถานบริการได้
รับรู้ถึงความสำคัญของการตรวจสอบอาคาร ตลอดจนผลดีจากการตรวจสอบอาคารและผลเสียที่จะ
เกิดขึ้นจากการไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบอาคาร รวมถึงหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนในการ
รับผิดชอบในเรื่องของการใช้งานในอาคารสูง ควรมีการเข้มงวดในเรื่องการตรวจสอบอาคารว่า
อาคารใดประเภทใดจะต้องมีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยมากน้อยขนาดไหน เพื่อที่จะได้รับต้น
ให้เจ้าของอาคารหรือผู้ที่รับผิดชอบในการดูแลอาคารมีความตั้งใจที่จะศึกษาและทำความเข้าใจกับ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยตนเองอยู่นั้นและบำรุงรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

5.2.2.2 หน่วยงานที่มีหน้าที่ออกกฎหมาย

- 1) ผลักดันการออกกฎหมายเพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
โดยเฉพาะการตรวจสอบการใช้อาคารพร้อมผลักดันให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ออกตรวจและแนะนำมาตรการป้องกันอัคคีภัยที่ถูกต้อง
- 2) ปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาคาร ที่มีลักษณะการใช้งานแตกต่างกัน ซึ่งใน
ปัจจุบันอาคารสถานบริการนั้นเป็นอาคารที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากมีคนมา
ใช้สอยอาคารเป็นจำนวนมากในพื้นที่จำกัด แต่ใช้กฎหมายเกี่ยวกับระบบ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย ฉบับเดียวกันกับอาคารอื่นที่มีการใช้งานปกติ ซึ่ง
แท้จริงแล้วลักษณะการใช้งานของสถานบริการเป็นแหล่งบันเทิงที่มีการ
ตกแต่งสถานที่ที่เป็นพิเศษ มีการปรับแต่งในเรื่องแสงสว่างภายในสถานที่ ที่
ไม่เหมือนการใช้งานปกติ พร้อมทั้งยังมีการใช้เสียงที่ดังกว่าปกติตัววาย ซึ่ง
ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลต่อความปลอดภัยผู้ใช้บริการอย่างมากแต่ กฎหมายได้
บังคับให้มีอุปกรณ์ในระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเพียงพื้นฐานการใช้งาน
ในระดับปกติเพียงเท่านั้น หากมองความเป็นจริงแล้วผู้ที่เข้าไปใช้บริการ ยังมี
การดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ ซึ่งจะเกิดผลต่อการทรงสติที่ลดลง และ
ไม่สามารถปฏิบัติตนเหมือนคนปกติได้ จึงทำให้ระบบที่มีอยู่ไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใช้งานกับบุคคลเหล่านี้ ดังนั้นเพื่อให้
ผู้ใช้บริการในสถานบริการได้รับความปลอดภัย ควรมีกฎหมายควบคุม

อาคารสถานบริการโดยเฉพาะและมีระบบอุปกรณ์ในระบบป้องกันและรับอัคคีภัยสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดอยู่ในปัจจุบัน

5.2.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

ในการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายตรวจสอบอาคารของอาคารสถานบริการ กรณีอาคารสถานบริการในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งนี้ผู้ศึกษาเลือกศึกษาโดยการสำรวจเฉพาะการติดตั้งระบบป้องกันและรับอัคคีภัย ของอาคารเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงอาคารสถานบริการแต่ละหลังมีการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่เป็นการใช้ประเภทอื่นหลักหลาย ทำให้เกิดปัญหาภัยการใช้สอยอุปกรณ์ระบบป้องกันและรับอัคคีภัย ผู้ศึกษาจึงมีความเห็นว่า ควรที่จะมีการศึกษาในครั้งต่อไป ดังนี้

5.2.3.1 เรื่องของการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ในอาคารสถานบริการที่มีการตัดแปลงต่อเติมอาคารสถานบริการ ทั้งนี้ เพราะว่าในการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบและรายงานในเรื่องการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่อาคารและการตัดแปลงต่อเติมอาคารมีผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคารด้วย

5.2.3.2 เรื่องของระบบคุณภาพอากาศในสถานบริการ เนื่องจากในปัจจุบันสถานบริการหลายแห่งไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในเรื่องของการควบคุมคุณภาพอากาศ การถ่ายเทอากาศ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งที่สัมพันธ์กับระบบป้องกันและรับอัคคีภัยด้วย และเป็นไปตามการตรวจสอบอาคารอีกด้วย