

บรรณานุกรม

- กิตติ อินทรานนท์. 2548. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณงานการยศาสตร์, 8-10.
- ทศพลด ใจเปี้ย . 2551. การศึกษาและออกแบบสถานีทำงานที่เหมาะสมสำหรับงานจัดการเย็บอุตสาหกรรม กรณีศึกษาแผนกเคหะบริการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน . การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 6, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- ผลิตภัณฑ์โครงสร้างหล่อ. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา <http://www.pdffactory.com>
- นริศ เจริญพร. การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของร่างกายอย่างรวดเร็วด้วยวิธีการถูกล่ำ. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา
<http://naris.ie.engr.tu.ac.th/IE443Ergo/RULA/SafetyWeekRULA.pdf> (9 มิ.ย. 2552)
- นริศ เจริญพร. 2550. การพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงเพื่อการออกแบบทางด้านการยศาสตร์ กรณีศึกษาในอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- นริศ เจริญพร. 2543. การยศาสตร์. เอกสารประกอบการสอนวิชาการยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- นริศ เจริญพร. 2543. การประเมินภาระทางการยศาสตร์ด้วยตนเองเพื่อการออกแบบงาน. การอบรมเรื่องการยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- นิวิท เจริญใจ. 2549. รูปแบบการประเมินท่าทางในการทำงานที่เหมาะสมกับงานอุตสาหกรรมไทย. งานวิจัยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- นิวิท เจริญใจ. 2550. รูปแบบการเปรียบเทียบ การประเมินท่าทางการทำงานโดยวิธีทางการยศาสตร์ ในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่. งานวิจัยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- ประจำวน กล่องจิต และ นริศ เจริญพร. 2548. การประเมินงานยกของด้วยมือในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้สมการ NIOSH.
- พรพรรณ วัชรวิฐร. 2549. การประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม. ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สุทธิดา กรุงไกรวงศ์ . 2552. การบ่งชี้และวิเคราะห์งานด้านการยศาสตร์ เพื่อปรับปรุงสภาพการทำงาน. สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน.

อดุลย์ โยวสุวรรณกุล. 2551. การศึกษาเบื้องต้นเพื่อลดอาการปวดหลังของเกษตรกร : กรณีศึกษาชาวนาใน 3 ตำบลของอำเภอโนนด จังหวัดสงขลา. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.



RULA WORKSHEET. [Online].Available: <http://ergo.human.cornell.edu/ahRULA.html>

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์บ่งชี้อันตราย

ตาราง ก.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์บ่งชี้อันตราย ด้วยวิธี Fault Tree Analysis

สัญลักษณ์	ชื่อ	ความหมาย
	And Gate สถานะเหตุผลต้องเป็นไปพร้อมกัน	เหตุการณ์จะเกิดขึ้นได้ เนื่องจาก สถานะเหตุผลต้องเป็นไปพร้อมกัน
	Or Gate สถานะเหตุผลต้องมีอย่างน้อยหนึ่ง	เหตุการณ์จะเกิดขึ้นได้ เนื่องจาก สถานะเหตุผลต้องมีอย่างน้อยหนึ่ง
	Basic Event เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยปกติ	เหตุการณ์ย่อยที่เกิดขึ้นได้ตามปกติ ซึ่งทราบถึงสถานะที่เห็นได้ชัดเจน โดย ไม่ต้องวิเคราะห์หาสถานะเหตุต่อไป อีก เป็นสถานะแรกของการเกิดอุบัติภัย


ภาคผนวก ข

แบบประเมินที่ใช้ในการวิจัย

ตารางที่ 1 แบบประเมินความเสี่ยงตัววิธี Fault Tree Analysis

ลำดับ	อุปกรณ์/ผลที่เกิดขึ้นตามมา	มาตรการป้องกันและควบคุม	ปัจจัยสนับสนุน	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ความรุนแรง	ผลลัพธ์	ระดับความเสี่ยง
1. พนักงานตัดเบี่ยงกัด Emergency Switch ก่อนปลดยนต์แม่กล่อง	เครื่องบดทำงานขณะเปลี่ยนตัวแม่กล่อง	จัดทำชุดติดตั้งเครื่องบดที่ถูกต้อง	มีการสังเกตการปฏิบัติงานของพนักงาน	4	3	12	4 แผนดัด (1-1) แผนควบคุม (1-1)
2. พนักงานไข่มีด Breaker	เครื่องบดทำงานขณะเปลี่ยนตัวแม่กล่อง	จัดทำชุดติดตั้งเครื่องบดที่ถูกต้อง	มีการสังเกตการปฏิบัติงานของพนักงาน	4	3	12	4 แผนดัด (1-1) แผนควบคุม (1-1)
3. นำคาดติดต่อสายตัวร้าว	เครื่องบดทำงานขณะเปลี่ยนตัวแม่กล่อง	ทำป้าย Log Out Tag Out ใหม่เพื่อใช้งาน	มีการสังเกตการปฏิบัติงานของพนักงาน	4	3	12	4 แผนดัด (1-1) แผนควบคุม (1-1)
4. นำตัด Log Out Tag Out	เครื่องบดทำงานขณะเปลี่ยนตัวแม่กล่อง	จัดทำชุดติดตั้งเครื่องบดที่ถูกต้อง	มีการสังเกตการปฏิบัติงานของพนักงาน	4	3	12	4 แผนดัด (1-1) แผนควบคุม (1-1)

ตารางฯ.2 แบบประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี Event Tree Analysis



ตาราง บ.3 แบบประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี FMEA

គ្រឿងការ ឧបករណ៍/ រចនា	គ្រឿងការ គ្រប់	គ្រាមតិំអេវា	តាមទូទៅគារ	ផលភ័យកិត្តិថ្លែង	ភាពរាយប៉ូនកំណែ	ការប្រមិនគាមតិំ	ការប្រមិនគាមតិំ			
							តម្លៃតុន/កំណែ	តម្លៃតុន/កំណែ	តម្លៃតុន/កំណែ	តម្លៃតុន/កំណែ
1. Limit switch	Limit switch តីមី	Limit switch	ខ្លួន	ក្រើសចុងបឹងធានានីតិំ ធម្មជូនឯងឯងទរាយចំពោះ ដំបូងចិត្ត។	តាំងបិនការតាមអេន PM តរាយតួប រេបប្រព័ន្ធស៊ូរ	2	3	6	2	ផែនគាប់គុម(1-3)
2. Emergency Switch	Emergency Switch តីមី	Emergency Switch ខ្លួន		ក្រើសចុងបឹងធានានីតិំ ធម្មជូនឯងឯងទរាយចំពោះ ដំបូងចិត្ត។	តាំងបិនការតាមអេន PM តរាយតួប រេបប្រព័ន្ធស៊ូរ	2	3	6	2	ផែនគាប់គុម(1-3)
3. រចនាតីចុញូយាន ឲផេតចងតាមនាម	ឲមីរោប់ តិំសុមុយស ឲផេតចង	ឲមីតិំចិត្តរេបប្រ	ពេងការការប្រព័ន្ធសំរាប់ ដិត ឲមីរោប់	ហាការទិន្នន័យប្រ	4	2	8	3	3	ផែនតាត (1-3)
4. ប្រចុកទីរីងប្រ	តិំលីតិនប្រចុក	ប្រចុកទីតិំលីតិនប្រចុក	ប្រចុកទីរីងប្រចុក	ហាការទិន្នន័យប្រ	1	2	2	1	1	ផែនគាប់គុម (1-3)
5. ឲមេករែងប្រ	ឲមេករែងប្រ	ឲមេករែងប្រ	ឲមេករែងប្រ	ឲមេករែងប្រ	2	1	2	1	1	

ตาราง ๗.๔ แบบประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี What if Analysis

คำตาม What if	อันตรายหรือผลที่เกิดขึ้นตามมา	มาตรการป้องกันและควบคุมอันตราย	ชื่อสถานแห่ง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส รุนแรง	ความ รุนแรง	ผลลัพธ์	ระดับความเสี่ยง
1. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพนักงานไม่สวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน	พนักงานได้รับอันตรายจากความคุณภาพแกร่ง	มีการอบรมพนักงานในการทำงานอย่างปลอดภัย		2	1	2	1
2. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพนักงานปฏิบัติเครื่องโดยไม่ได้ทำการปิดระบบ	พนักงานอาจได้รับอันตรายจากการหنمูลเครื่องบด	มีการอบรมพนักงานในการทำงานอย่างปลอดภัย		2	3	6	2
3. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพนักงานสักคนต้องการทำการทำคราบสีก่อน	พนักงานที่ไปลืมต้องการเปลี่ยนชุดของตัวเอง	มีการอบรมพนักงานเรื่องการปฏิบัติตามกิจกรรมทางศาสนา		2	3	6	2

ตาราง บ.๕ แบบประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี HAZOP

ความบกพร่อง	สถานการณ์	จ้าต้อง	เหตุการณ์ที่คาดหมาย	มาตรการป้องกัน/ ควบคุม/แก้ไข	ปัจจัยสนับสนุน	การประเมินความเสี่ยง			
						โอกาส	ความ รุนแรง	ผลลัพธ์	ระดับความเสี่ยง
1. เกิดเครื่องร้อน ขณะไฟครั้งอับกิด	Limit Switch หรือ Emergency Switch เสีย		พนักงานที่ไปถือหุ่น ตະແກຣາຈครึ่งร้อน ได้รับอันตรายจาก การต้น เมื่อปิด เครื่องจักร	มีการกำกันด้วย PM ระบบไฟฟ้า	ติดตั้งระบบไฟ และติดตั้งตามน้ำหน้า เปิดผ่าที่หนาแรง ควบคุมหรือหน้า จอกลมพิวเตอร์	2	1	2	1
2. ไม่มีการสื่อสาร ก่อนทำการเปลี่ยน ตະແກຣາຈ	พนักงาน ประมวลหาร จะเตะ		พนักงานที่ไปถือหุ่น ตະແກຣາຈครึ่งร้อน ได้รับอันตรายจาก การต้น เมื่อปิด เครื่องจักร	จัดทำขั้นตอนการ เบ็ดใหญ่ของไฟต์ เครื่องอุดเมดที่ ถูกต้องปลอดภัย		2	1	2	1
3. Door Switch ไม่ ติดต่อ	ไม่มีการติดต่อ สวิตซ์		พนักงานที่ไปถือหุ่น ตະແກຣາຈครึ่งร้อน ได้รับอันตรายจาก การต้น เมื่อปิด เครื่องจักร	จัดทำขั้นตอนการ เบ็ดใหญ่ของไฟต์ เครื่องอุดเมดที่ ถูกต้องปลอดภัย		2	1	2	1

ตาราง ข.6 แบบประเมินความเสี่ยงจากการขนข้าวสารด้วยสมการ NIOSH Lifting Equation

ค่า L=	9.39	KG
ค่า H=	50	CM
ค่า V=	120	CM
ค่า A=	0	องศา
ค่า D=	120	CM
ค่า C=	Good	CM

ค่า LM=	23
ค่า HM=	0.50
ค่า VM=	1.135
ค่า AM =	1
ค่า DM=	0.8575
ค่า FM=	0.94
ค่า CM=	1

$$RWL = LC \times HM \times VM \times DM \times AM \times FM \times CM$$

$$RWL = 10.52$$

$$LI (\text{ดัชนีการยก}) = \frac{\text{Load Weight}}{RWL} = \frac{9.39}{10.52}$$

$$LI (\text{ดัชนีการยก}) = 0.89$$

ประวัติผู้เขียน



ชื่อ-นามสกุล

นายกุวนาน ลายแสงพงศ์

วัน เดือน ปีเกิด

16 ตุลาคม 2520

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียน โปลิเทคนิคล้านนา ปีการศึกษา 2538

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตล้านนา ปีการศึกษา 2540

สำเร็จการศึกษาระดับบริษัทฯ ศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

วิทยาเขตล้านนา ปีการศึกษา 2543

