

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า	
2.1	สรุปปัจจัยแห่งความสำเร็จในการนำระบบ CMMS มาใช้ในองค์กร.....	27
4.1	แสดงค่าเฉลี่ยทัศนคติของพนักงานต่อปัจจัยด้านผู้บริหาร.....	41
4.2	แสดงค่าเฉลี่ยทัศนคติของพนักงานต่อปัจจัยด้านนโยบายขององค์กร.....	42
4.3	แสดงค่าเฉลี่ยทัศนคติของพนักงานต่อปัจจัยด้านบุคลากร.....	43
4.4	แสดงค่าเฉลี่ยทัศนคติของพนักงานต่อปัจจัยด้านคุณสมบัติโปรแกรม.....	44
4.5	แสดงค่าเฉลี่ยทัศนคติของพนักงานต่อความสำเร็จที่คาดว่าจะได้รับ.....	45
4.6	แสดงค่า Pearson correlation ของปัจจัยแห่งความสำเร็จ.....	47
4.7	แสดงค่า KMO และ Bartlett's Test ของทัศนคติที่มีต่อปัจจัยแห่งความสำเร็จ..	50
4.8	แสดงค่า Communalities ของทัศนคติที่มีต่อปัจจัยแห่งความสำเร็จ.....	52
4.9	แสดงค่า Total Variance Explained ของทัศนคติที่มีต่อปัจจัยแห่งความสำเร็จ	54
4.10	แสดงค่า Rotated component matrix.....	55
4.11	แสดงค่า Pearson correlation ของความสำเร็จที่คาดว่าจะได้รับ.....	57
4.12	แสดงค่า KMO และ Bartlett's Test ของความสำเร็จที่คาดว่าจะได้รับ.....	58
4.13	แสดงค่า Communalities ของความสำเร็จที่คาดว่าจะได้รับ.....	59
4.14	แสดงค่า Total Variance Explained ของความสำเร็จที่คาดว่าจะได้รับ.....	60
4.15	แสดงค่า Rotated component matrix.....	61
4.16	แสดงตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม.....	62
4.17	แสดงค่า Adjusted R Square.....	63
4.18	แสดงตาราง ANOVA.....	63
4.19	แสดงค่า Coefficients.....	64