

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ค่า Train Set ของ 12 ระดับสี

ตารางต่อไปนี้แสดงค่าของความอิ่มตัวของสี ของเพชรต้นแบบทั้ง 12 ระดับ

ลำดับภาพ	ระดับสี	Saturation
1	D	0.02415
2	D	0.02460
3	D	0.02543
4	D	0.02550
5	D	0.02568
6	D	0.02578
7	D	0.02600
8	D	0.02684
9	E	0.02690
10	E	0.02693
11	E	0.02698
12	E	0.02700
13	E	0.02700
14	E	0.02701
15	E	0.02705
16	E	0.02713
17	F	0.03226
18	F	0.03350
19	F	0.03375
20	F	0.03395
21	F	0.03400

ลำดับภาพ	ระดับสี	Saturation
22	F	0.03400
23	F	0.03405
24	F	0.03410
25	G	0.03416
26	G	0.03418
27	G	0.03418
28	G	0.03420
29	G	0.03420
30	G	0.03420
31	G	0.03424
32	G	0.03424
33	H	0.04100
34	H	0.04250
35	H	0.04300
36	H	0.04375
37	H	0.04420
38	H	0.04450
39	H	0.04645
40	H	0.04780
41	I	0.07145
42	I	0.07212
43	I	0.07335
44	I	0.07200
45	I	0.07654
46	I	0.07238

ลำดับภาพ	ระดับสี	Saturation
47	I	0.07655
48	I	0.07881
49	J	0.07910
50	J	0.07975
51	J	0.08050
52	J	0.08050
53	J	0.08089
54	J	0.08180
55	J	0.08235
56	J	0.08476
57	K	0.09975
58	K	0.10656
59	K	0.10659
60	K	0.11254
61	K	0.11954
62	K	0.11414
63	K	0.12184
64	K	0.12544
65	M	0.12955
66	M	0.13386
67	M	0.13714
68	M	0.13752
69	M	0.14054
70	M	0.14249
71	M	0.14410

ลำดับภาพ	ระดับสี	Saturation
72	M	0.14280
73	O	0.14780
74	O	0.15355
75	O	0.15888
76	O	0.15998
77	O	0.16408
78	O	0.16556
79	O	0.16459
80	O	0.16956
81	R	0.18059
82	R	0.18812
83	R	0.18607
84	R	0.18950
85	R	0.18540
86	R	0.18890
87	R	0.19558
88	R	0.20584
89	X – Y	0.24896
90	X – Y	0.25687
91	X – Y	0.24947
92	X – Y	0.25998
93	X – Y	0.25980
94	X – Y	0.26590
95	X – Y	0.27254
96	X – Y	0.27448