

บทที่ 5

วิจารณ์ผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง

5.1 สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองพบว่าเครื่องผลิตน้ำมันใบโอดีเซลสามารถผลิตน้ำมันใบโอดีเซลได้ตามที่กำหนดคือตั้งแต่ 10 ลิตร ถึง 40 ลิตร ต่อ 1 กระบวนการ

5.2 วิจารณ์ผลการทดลอง

การพัฒนาเครื่องผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ พบว่า เครื่องสามารถผลิตน้ำมันใบโอดีเซลได้ปริมาณที่ต้องการตั้งแต่ 10 ลิตร ถึง 40 ลิตร ต่อ 1 กระบวนการ โดยใช้เวลาในการผลิต 12 ชั่วโมง โดยประมาณ ปริมาณวัตถุคิดตั้งต้น 15 – 40 ลิตร/รอบ จะได้กำลังการผลิต 15-40 ลิตร/รอบ ประสิทธิภาพในการผลิต 80 – 95 % ใช้กำลังไฟ 3.98 KW

5.3 ข้อเสนอแนะ

จากการทดลองจะเห็นได้ว่ามีข้อมูลผลการทดลองของน้ำมันที่ใช้แล้วเพียงอย่างเดียว ฉะนั้น เครื่องผลิตใบโอดีเซลควรมีการพัฒนาเครื่องให้ดีกว่าเดิมควรติดตั้งในพัดที่ถังปฏิกิริยเพื่อช่วยในการหมุนและการเปลี่ยนระบบการคูคูกองน้ำมันการคูคูกองน้ำมันพิเศษที่ใช้แล้วไปยังถังปฏิกิริยเป็นน้ำมันยังคงไม่ค่อยดี เพราะว่าปั้มน้ำมันต้องใช้แรงดันการไหลของน้ำมันจากบันลุงถ่างน้ำมันจึงจะไหลได้และคูคุนหมุดเพราะฉะนั้นระบบนี้ยังเป็นระบบที่ไม่สมบูรณ์

5.4 การนำร่องรักษาเครื่อง

1. หลังการใช้ทุกครั้งควรตรวจสอบว่าสวิทซ์ต่างๆอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องโดยต้องปิดการทำงานโดยการสับสะพานไฟทุกครั้ง
2. ในกรณีที่ไม่ได้ทำการผลิตใบโอดีเซลเป็นเวลานานควรล้างทำความสะอาดเครื่องทั้งระบบหลังผลิตและก่อนผลิตทุกครั้งเพื่อรักษาอุปกรณ์และส่วนต่างๆให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3. ตรวจสอบการทำงานของระบบอย่างสม่ำเสมอ
4. ตรวจสอบการกินกระเสของอุปกรณ์แต่ละตัวว่าอยู่ในระดับปกติหรือไม่
5. ตรวจสอบไฟร์วอลล์เสมอ
6. ปิดเบรกเกอร์หลัก หลังการใช้งานทุกครั้ง
7. ห้ามเปิดชิดเตอร์ขณะที่ไม่มีน้ำมันในถังเต็มเด็ดขาด เพราะอาจทำให้ชิดเตอร์เสียหายได้

5.5 ข้อควรระวังในการใช้

1. ก่อนการผลิตทุกครั้งควรตรวจสอบการท้างานของเครื่องว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน หรือไม่ เช่น ตำแหน่งของสายไฟสวิตซ์ต่างๆ ความสะอาดของถังทุกถังว่ามีน้ำขังอยู่ในถังหรือไม่
2. ในระหว่างการใช้งานเครื่องผลิตไปออดิเชลควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ใส่ผ้าปิดมูก ถุงมือบางและแวนดานิรภัยทุกครั้งอย่างเคร่งครัด
3. ไม่ควรสูดลมไออกเหยของสารเคมีและสัมผัสสารเคมีโดยตรง
4. ในกรณีการผสมสารเคมีควรกวนให้สารเคมีให้ละลายกันหมุนคลื่นที่จะปั๊มไปยังถังปฏิกิริยาเพื่อใช้งานต่อไป
5. หลีกเลี่ยงการจัดเก็บสารเคมีใกล้แหล่งประกายไฟมอเตอร์หรือปืนเนื่องจากหากมีการร้าวของถังไออกเหยของสารอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการระเบิดได้
6. ไม่ควรให้ศูนย์ควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ โดยน้ำหนึ่งหรือความชื้นเนื่องจากอาจจะทำให้แพงควบคุมเสียหายได้
7. ปิดวาล์วของอุปกรณ์ต่างๆ ทุกครั้งหลังใช้เพื่อไม่ให้สิ่งแปรเปลี่ยนกลอมเข้าไปอุดตันตามท่อต่างๆ