

รายการตาราง

ตาราง	หน้า
4.1 วัดค่าความแข็งในบริเวณเนื้อเชื่อม (Weldment)	36
4.2 วัดค่าความแข็งในบริเวณวัสดุพื้นฐาน (Base Metal)	36
4.3 วัดค่าความแข็งในบริเวณกระทบร้อน (Heat Affected Zone)	37
4.4 ปริมาณ Sensitization of austenitic stainless steel บริเวณเนื้อเชื่อม (Weldment)	38
4.5 ปริมาณ Sensitization of austenitic stainless steel บริเวณวัสดุพื้นฐาน (Base metal)	39
4.6 ปริมาณ Sensitization of austenitic stainless steel บริเวณกระทบร้อน (Heat Affected Zone)	41