

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

งานวิจัยขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องมือวัดความชื้นไม้แบบสัมผัสโดยไม่ทำลายพื้นผิวของตัวอย่าง โดยใช้กระบวนการวัดค่าไดอิเล็กตริกของไม้ และเน้นการสร้างตัวเครื่องที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ ในการทดลองและออกแบบเครื่องมือให้ผลสรุปดังนี้

1. ในการทดลองจะรับทราบตรวจสอบค่าความชื้นไฟฟ้าภายในเนื้อไม้ทั้ง 3 แบบซึ่งได้แก่ วงจรวัดค่าความชื้นไฟฟ้าแบบ ac ใน การวัดค่า วงจรแบบบริจจ์ ac และวงจรวัดค่าความชื้นไฟฟ้าโดยใช้ชิปป์ไอซีวัดค่าความชื้นไฟฟ้า พบว่าวงจรวัดค่าความชื้นไฟฟ้าโดยใช้ชิปป์ไอซี ให้ค่าการตอบสนองที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความชื้นภายในไม้โดยที่มีเสถียรภาพเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมากกว่าวงจรอื่น และยังพบว่าค่าความคลาดเคลื่อนดังกล่าวเกิดจากวงจรของตัวต้านทานและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิบริเวณหัวprobeวัดความชื้น โดยมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณใกล้เคียงความเป็นเชิงเส้น ซึ่งสามารถใช้กระบวนการทางซอร์ฟแวร์ชดเชยค่าความคลาดเคลื่อนจากอุณหภูมิได้
2. จากการทดลองสามารถออกแบบหัวprobeวัดความชื้นที่เหมาะสมได้โดยพบว่า หัววัด probe แบบสแตนเลสที่มีลักษณะเป็นแผ่น โค้งครึ่งวงกลม มีลักษณะที่ดีเหมาะสมแก่การนำมาเป็นprobeวัดเนื่องจาก มีสภาพคงทน ไม่เป็นสนิม ลักษณะผิวโค้งทำให้มีพื้นที่สัมผัสนับพื้น ไม่ผิดเรียบใกล้เคียงกันในแต่ละครั้งของการวัด ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ค่าความคลาดเคลื่อนขณะวัดน้อยลง
3. เครื่องมือวัดที่สร้างขึ้นสามารถวัดค่าความชื้นไม้ได้ใกล้เคียงเครื่องมือวัดที่ใช้เปรียบเทียบ ในงานวิจัยนี้ สามารถสร้างเครื่องมือวัดความชื้น ไม้ต้นแบบที่สามารถวัดค่าความชื้นไม้ได้ใกล้เคียงกับเครื่องมือที่ นำเข้าจากต่างประเทศ โดยมีความคลาดเคลื่อนของการวัดไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์ (เมื่อไม่มีความชื้นไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์) ตัวเครื่องมีไฟก์ชั่นสำหรับวัดค่าความชื้นของไม้แต่ละชนิดที่มีลักษณะเนื้อไม้แตกต่างกัน และใช้พลังงานน้อย มีขนาดเล็ก สามารถนำไปใช้งานได้สะดวก

5.2 ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยควรเก็บข้อมูลของไม้แต่ละชนิดที่มีภายในประเทศไทยเพิ่มเติมนอกเหนือจากไม้ตัวอย่างที่นำมาวัดค่า เพื่อเพิ่มความสามารถในการวัดค่าความชื้นไม้ของเครื่องมือ ซึ่งข้อมูลของไม้แต่ละชนิดนั้นเป็นส่วนสำคัญที่ต้องใช้ประกอบการเขียนโปรแกรมควบคุมการประมวลผล และวัดค่าความชื้นของตัวเครื่อง นอกจากนี้การเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานภายในตัวเครื่องก็เป็นสิ่งสำคัญซึ่งควรปรับปรุงระบบประมวลผลให้ใช้พลังงานน้อยที่สุดเพื่อจะสามารถใช้งานตัวเครื่องได้นานขึ้น และควรเพิ่มฟังก์ชันการหาค่าเฉลี่ยของการวัดในกรณีที่จำเป็นต้องวัดค่าความชื้นหลายจุดในไม้ตัวอย่างชิ้นเดียวกัน