

บทที่ 6

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

6.1 สรุปผลการวิจัย

6.1.1 การทดสอบการไฟลของมอร์ตัร์ชดเชยการหดตัว

ในการทดสอบการไฟลของมอร์ตัร์ชดเชยการหดตัว พบว่า เมื่อใส่สารเพิ่มการขยายตัวเพิ่มขึ้น การไฟลจะไฟลได้ลดลง แต่สามารถปรับปรุงคุณสมบัติได้โดยการใส่ถ้าโลยเพิ่มขึ้นในส่วนผสม เพราะถ้าโลยมีลักษณะคล้ายเป็นทรงกลม จะไปขัดเม็ดปูนที่มีขนาดใหญ่กว่าไฟลได้ดียิ่งขึ้น และใส่สารผสมเพิ่มประเภท F เพิ่มขึ้นจะช่วยให้การไฟลไฟลได้ดีขึ้น

6.1.2 การทดสอบระยะเวลาการก่อตัวเริ่มต้น และสุดท้ายของมอร์ตัร์ชดเชยการหดตัว

ทดสอบ

ในการทดสอบระยะเวลาการก่อตัวเริ่มต้นและสุดท้ายของมอร์ตัร์ชดเชยการหดตัว พบว่า เมื่อใส่สารเพิ่มการขยายตัวเพิ่มขึ้น ระยะเวลาการก่อตัวเริ่มต้นและสุดท้ายจะก่อตัวได้เร็วขึ้น แต่มื่อใส่ถ้าโลยและสารผสมเพิ่มประเภท F เพิ่มขึ้น จะช่วยให้ระยะเวลาการก่อตัวเริ่มต้นและสุดท้ายก่อตัวได้นานขึ้น

6.1.3 การทดสอบกำลังอัดของมอร์ตัร์ชดเชยการหดตัว

ในการทดสอบกำลังอัดของมอร์ตัร์ชดเชยการหดตัว พบว่า เมื่อใส่สารเพิ่มการขยายตัวเพิ่มขึ้น กำลังอัดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากເອທກງິໂກຕີ່ເກີດຈາກປົກລົງໄຊເດຮັ້ນຂອງແຄລເຫືນໜັດໂພຄຸມືນັດ ຈາກການทดสอบນໍາຫັກແລະປົມາຕຽບອອນມອრ໌ຕ້າຣ໌ມີແນວໂນີມເພີ່ມມາກັບນີ້ເມື່ອອາຍຸວັນນາກັບນີ້ທຳໃຫ້ກຳລັງອັດມີແນວໂນີມເພີ່ມມາກັບນີ້ ແລະເມື່ອใส่ເຄົາລອຍເພີ່ມຂຶ້ນ ກຳລັງອັດມີແນວໂນີມຄຸດຄົງໃນຊ່ວງແຮກເນື່ອງຈາກປົກລົງປອ່ນໂຫລານິກ ທຳໃຫ້ພັນນາກຳລັງອັດໃນຮະບະຍາວ ກາວິຈີພວບວ່າປົມາຄົມສາຮເພີ່ມການຂາຍຕົວທີ່ເໝາະສົມດ້ານກຳລັງ ຄືອ ຮ້ອຍລະ 15 ຂອງຕື່ມັນຕີ ແລະປົມາຄົມເຄົາລອຍທີ່ເໝາະສົມດ້ານກຳລັງແລະຄວາມສາມາດໃນການທຳງານໄດ້ ຄືອ ຮ້ອຍລະ 15 ຂອງການທົດແກນຕື່ມັນຕີ

6.1.4 การทดสอบความเครียดของมอร์ตาร์ชุดเชยการหดตัว

ในการทดสอบความเครียดของมอร์ตาร์ชุดเชยการหดตัว พบร่วมกับเมื่อใส่สารเพิ่มการขยายตัวเพิ่มขึ้น ความเครียดมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น เนื่องจากผลึกເອທtring ໄກຕ์ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาໄไซเดรชั่นของแคลเซียมซัลฟอยูมิเนต และเมื่อใส่ถ้าloyเพิ่มขึ้นค่าการขยายตัวมีแนวโน้มมากขึ้นเมื่อใส่สารผสมเพิ่มประเภท F หากขึ้น การวิจัยพบว่าปริมาณสารเพิ่มการขยายตัวที่เหมาะสมด้านความเครียด คือ ร้อยละ 15 ของซีเมนต์ และปริมาณถ้าloyที่เหมาะสมด้านความเครียด คือ ร้อยละ 15 ของการทดแทนซีเมนต์

6.1.5 การทดสอบ XRD และ SEM

จากการทดสอบเมื่อใส่สารเพิ่มการขยายตัวเพิ่มขึ้น และอายุนานมากขึ้น ผลึกເອທring ໄගຕ์ที่มีรูปร่างผลึกกล้ายเป็น เรียวยาวจะเกิดในปริมาณมากขึ้น และไปเติมเต็มในช่องว่างทำให้เพสต์แน่นขึ้น กำลังอัดจึงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ผลึกເອທring ໄගຕ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจะผลักดันอนุภาคต่างๆ ในเพสต์ให้เกิดการขยายตัวของอนุภาค ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของมอร์ตาร์ได้ และเมื่ออายุวันดำเนินไปถึง 28 วัน พบร่วมกับผลึกເອທring ໄගຕ์เริ่มมีขนาดคงที่ เนื่องจากแคลเซียมซัลฟอยูมิเนตได้ถูกทำละลายไปหมดแล้วในปฏิกิริยาໄไซเดรชั่น เมื่อใส่ถ้าloyมากกว่าร้อยละ 15 แทนที่ลงในปูนซีเมนต์ พบร่วมกับผลึกເອທring ໄගຕ์จะเกิดได้ลดลง เนื่องจากผลึกของถ้าloyที่มีขนาดใหญ่จะไปอุดบริเวณช่องว่างภายในเพสต์ ทำให้ເອທring ໄගຕ์เกิดได้ลดลง นอกจากนี้การใส่สารผสมเพิ่มประเภท F ในปริมาณที่มากขึ้น จะช่วยให้ເອທring ໄගຕ์เกิดได้มากขึ้น เนื่องจากเกิดฟองอากาศมากขึ้นในเพสต์ ทำให้ເອທring ໄගຕ์สามารถเกิดการขยายตัวได้ในบริเวณช่องว่างของเพสต์ ทำให้เกิดการขยายตัวของมอร์ตาร์ และกำลังอัดสูงขึ้น

6.1.6 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและพัฒนาของซีเมนต์ชุดเชยการหดตัว

จากการวิเคราะห์พบว่าเมื่อใส่สารเพิ่มการขยายตัวลงในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จะช่วยลดก้าชาร์บอน ไดออกไซด์ได้จริงเมื่อเทียบกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปกติ โดยการผลิตสารเพิ่มการขยายตัวจะทำให้อุณหภูมิต่ำกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปกติ ทำให้ลดปริมาณเชื้อเพลิง ลดพัฒนาความร้อน และต้องการพลังงานการบดอัดน้อยกว่า นอกจากนี้ยังต้องการหินปูนที่นำมาเป็นวัตถุดินน้อยกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทำให้ปล่อยก้าชาร์บอน ไดออกไซด์ได้น้อยกว่าการผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปกติ ดังนั้นปูนซีเมนต์ที่ใส่สารเพิ่มการขยายตัวเพิ่มเข้าไปในส่วนผสมจะช่วยให้กระบวนการผลิตที่มีการปล่อยความร้อนมาก พัฒนาในการบดอัดมากของปูนซีเมนต์

ปอร์ตแลนด์ปกติดน้อยลง ได้ ทำให้ต้นทุนในการผลิตปูนซีเมนต์ที่มีการใส่สารเพิ่มการขยายตัวลดลง นอกจากนี้การใส่ถ้าloyแทนที่ลงในปูนซีเมนต์ ช่วยลดการใช้พลังงานและเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตลดลง และยังช่วยลดต้นทุนการผลิตในเรื่องของราคาวัสดุ ได้ เนื่องจากถ้าloyเป็นวัสดุทดแทน ไม่จำเป็นต้องเผา สามารถผสมลงในปูนซีเมนต์ได้เลย และถ้าloyเป็นวัสดุพลอย ได้ที่ได้จากการผลิตไฟฟ้าทำให้ช่วยลดการเกิดก๊าซคาร์บอน ได้ออกไซด์และปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการทึ่งทำลายถ้าloyจากโรงไฟฟ้า

6.2 ข้อเสนอแนะ

1. แคลเซียมซัลฟอูลูมิเนต จะมีราคาต่ำลงเมื่อผลิตในปริมาณมาก
2. เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานมากยิ่งขึ้น ควรทำการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วน เช่น เปลี่ยนแปลงอัตราส่วนผสมทรายกับปูนซีเมนต์ เพื่อให้คุณสมบัติความสามารถในการทำงาน ได้ดีขึ้น และควรนำทรายที่มีอยู่ตามท้องตลาดมาทำการทดสอบหาค่าความละอียดของทรายและทดลองผสมหาคุณสมบัติต่าง ๆ เพื่อทดสอบทราบมาตรฐาน
3. เมื่อไม่ต้องการค่ากำลังอัดในเวลาที่เร็ว ให้ทำการเปลี่ยนชนิดของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ผสมเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1
4. อาจมีการเปลี่ยนชนิดของวัสดุปอชโซล่า� เพื่อให้กำลังอัดสูงขึ้น