


## บทที่2

### ทฤษฎี

#### 2.1 ปรากฏการณ์พิโซอิเล็กทริก (Piezoelectricity)

ค.ศ.1880-1882 Pierre and Jacques Curie [1] ได้ทำการทดลองครั้งแรกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์พิโซอิเล็กทริก (Piezoelectricity) กับโครงสร้างทางผลึกวิทยาซึ่งการทดลอง กระทำโดยการวัดประจุบนผิวของสารตัวอย่าง (สมัยนั้นคือ quartz และ Rochelle salt) ซึ่งประดุจถังกล่าวและเปรผันกับแรงค่านั่นเอง มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าบวกบวกๆ ลบลบ ลักษณะเด่นๆ คือเมื่อพิจารณาด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน สมบัติดังกล่าวภายหลังถูกแนะนำว่า สมบัติพิโซอิเล็กทริก

ปรากฏการณ์พิโซอิเล็กทริกเป็นปรากฏการณ์ที่สารสามารถเปลี่ยนแปลงโพลาไรเซชัน (polarization) ทางไฟฟ้าเมื่อได้รับความเครียดทางกล ในทำนองกลับกันเมื่อสารได้รับสนามไฟฟ้า ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดและปริมาตร ได้ซึ่งสารที่จะแสดงสมบัติพิโซอิเล็กทริก (Piezoelectric) ได้นั้นจะมีลักษณะของโครงสร้างผลึกเป็นแบบหน่วยเซลล์ (unit cell) ไม่สมมาตร กับจุดศูนย์ยักกลาง (noncentrosymmetric class) เมื่อพิจารณาสมมาตรของผลึกแล้วสามารถแบ่งออกได้เป็น 32 กลุ่ม [1] ใน 32 กลุ่มจะถูกแบ่งออกเป็น 2 พาก คือ 11 กลุ่มที่มีหน่วยเซลล์สมมาตร กับจุดศูนย์ยักกลาง และ อีก 21 กลุ่มที่มีหน่วยเซลล์ไม่สมมาตรกับจุดศูนย์ยักกลาง และใน 21 กลุ่มนี้ มีเพียง 20 กลุ่มเท่านั้นที่แสดงสมบัติพิโซอิเล็กทริก และอีกหนึ่งกลุ่มไม่แสดงสมบัติพิโซอิเล็กทริก เนื่องจากเมื่อสารอยู่ในความเครียดแล้ว สารจะมีสมมาตรกับจุดศูนย์ยักกลาง (ส่งผลให้โพลาไรเซชันรวมหักล้างกันหมด) ส่งผลให้ไม่แสดงสมบัติพิโซอิเล็กทริก และใน 20 กลุ่มนี้จะมีเพียง 10 กลุ่มเท่านั้นที่มีข้าวในตัวเอง (spontaneous polarization,  $P_s$ ) คือ เกิดโพลาไรเซชันได้ด้วยตัวของสารเอง โดยไม่ต้องมีการให้สนามไฟฟ้าเข้าไปดังรูป 2.1




รูป 2.1 การจำแนกสารโดยใช้สมมาตรของผลึก[1]

## วิทยาลัยนานาชาติเชียงใหม่

วัสดุเชิงมิเกนทางชีวินิตมีโครงสร้างแบบไออ้อนิก และเป็นพวกหน่วยเซลล์ไม่สมมาตรกับจุดศูนย์กลางภายในหน่วยเซลล์ เชิร์มิกประเทกนิจจะมีผลของไดโอดไฟฟ้า(electric dipole) เกิดขึ้นเล็กน้อย เช่น แบตเตอรี่ไทเทเนต (barium Titanate, BaTiO3)[3] ณ ที่อุณหภูมิสูงกว่า 130 °C แบตเตอรี่ไทเทเนตมีโครงสร้างผลึกแบบ เพอร์โเฟล์สไกต์ (perovskite structure) ที่มีสมมาตรเป็นเพอร์โเฟล์สไกต์แบบลูกบาศก์(cubic perovskite)แต่เมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 130 °C จะทำให้  $Ti^{4+}$  ซึ่งเป็นไอออนที่อยู่ตรงกลาง และ  $O^{2-}$  ซึ่งเป็นไอออนที่อยู่ด้านหน้าหัวหัว 8 ด้าน เกิดการเหลื่อมกันใน

พิศวงทรงกันข้ามเล็กน้อยส่งผลให้เกิดไดโอลไฟฟ้าขึ้นและบังทำให้โครงสร้างของแบนเรียมไทด์เป็นเพอร์อฟสไกต์แบบเตตราโนลด ( tetragonal perovskite) ดังรูปที่ 2.2


ช่วง ณ อุณหภูมิ  $130^{\circ}\text{C}$  นี้เรียกว่า อุณหภูมิ คูรี (curie temperature,  $T_c$ ) ซึ่งก็คือ อุณหภูมิที่สารพาราอิเล็กทริก(paraelectric) เปลี่ยนเป็นเฟอร์โรอิเล็กทริก (ferroelectric) เมื่อจากโครงสร้างภายในของสารเปลี่ยนแปลงนั้นเองหากพิจารณาอุณหภูมิที่สารเกิดการเปลี่ยนเฟสนี้สารแต่ละตัวจะมีอุณหภูมิคูรีต่างกันออกไปขึ้นกับชนิดของสารนั้นเอง



รูป 2.2 หน่วยเซลล์ของแบนเรียมไทด์ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า อุณหภูมิคูรี[3]

เมื่อพิจารณาแบนเรียมไทด์ที่อุณหภูมิต่ำกว่า อุณหภูมิคูรี เมื่อออยู่ในสภาวะที่มีสนามไฟฟ้าไดโอล (dipole) ภายในแบนเรียมไทด์จะถูกสนามไฟฟ้าเหนี่ยวนำให้เรียงตัวไปในพิศวงเดียว กันส่งผลทำให้มีรวมไดโอลโมเมนต์ (dipole moment) ของแบนเรียมไทด์ที่จะเท่ากับผลรวมของไดโอลโมเมนต์ ของแต่ละ หน่วยเซลล์ ที่ประกอบขึ้นเป็น แบนเรียมไทด์ ปรากฏการณ์ เช่นนี้เองที่ทำให้แบนเรียมไทด์แสดงไดโอลโมเมนต์ต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรที่มีความหนาแน่น ของประจุสูง ส่งผลให้แสดงสมบัติของพิโซอิเล็กทริกออกมานา หากพิจารณา ดังรูป 2.3

All rights reserved



รูป 2.3 原理การผลิตของวัสดุพิโซอิเลกทริก ;(a) การเปลี่ยนแปลงของความต่างศักย์ที่เกิดขึ้น เมื่อ วัสดุถูกแรงดึง, (b) การเปลี่ยนแปลงขนาดเมื่อวัสดุถูกใส่ความต่างศักย์เข้าไป[4]

จะเห็นได้ว่าด้านทึบสองด้านของวัสดุมีชื้วที่แตกต่างกันด้านหนึ่งแสดงชี้ขึ้นบวก อีกด้านหนึ่งแสดงชี้ลง เมื่อออกรแรงกดอัดวัสดุจะเกิดการลดระยะห่างระหว่างไดโอด ส่งผลทำให้พัฒนาของไดโอดไม่มั่นคง ของวัสดุทึบหมุดคล่อง ซึ่งเป็นผลทำให้ความหนาแน่นของประจุเปลี่ยนแปลงและ ความต่างศักย์ที่ปลายทึบสองด้านเกิดการเปลี่ยนแปลง ในทางตรงกันข้ามถ้ามีการให้สนามไฟฟ้าแก่ วัสดุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาด ซึ่งผลของปรากฏการณ์ พิโซอิเลกทริก เป็นผลทางไฟฟ้าเชิงกล (Electromechanical) ของวัสดุ นั้นคือ สามารถเปลี่ยนแรงทางกลไปเป็นไฟฟ้า และสามารถ เปลี่ยนสนามไฟฟ้าที่ได้รับไปเป็นแรงทางกลได้ [4]

หากพิจารณา กลุ่มสารที่แสดงสมบัติพิโซอิเลกทริกจะมีสารในกลุ่ม พิโซอิเลกทริกนางตัว ที่แสดงสภาพชี้ขึ้นหรือเกิด ไดโอดไม่มั่นคงได้ด้วยตัวเองแม้ไม่ได้รับสนามไฟฟ้า เรียกว่ากลุ่มสารพุกนี้ ว่า “สปอนเทเนียลโพลาไรเซชัน” (spontaneous polarization)[3] ซึ่งก็คือค่าของ ไดโอด ไม่มั่นคงต่อหนึ่งหน่วยปริมาตร ถึงแม้ว่า ผลึก 20 กลุ่มที่หน่วยเซลล์ไม่สมมาตรกับจุดศูนย์กลางจะ แสดงสมบัติพิโซอิเลกทริก แต่ก็ไม่จำเป็นว่าทุกตัวจะต้องมีสภาพชี้ไฟฟ้าในตัวเอง จะมีเพียง 10 กลุ่มใน 21 กลุ่มเท่านั้น ที่แสดงสมบัติการมีสภาพชี้ไฟฟ้าในตัวเอง และถ้าสภาพมีชี้ไฟฟ้ามีการ

เปลี่ยนแปลง กับอุณหภูมิ จะเรียกว่า “ปราการณ์ไฟโรอิเลกทริก” (pyroelectric effect) ซึ่งถูก  
ค้นพบครั้งแรกโดย Teophrast ซึ่ง มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิดังสมการ


$$\Delta P_s = \pi \Delta T \quad (2.1)$$

$\Delta P_s$  = การเปลี่ยนแปลง spontaneous polarization

$\pi$  = pyroelectric coefficient

$\Delta T$  = การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

ซึ่งถ้าสารไฟโรอิเลกทริกที่นองจากจะมีสภาพขั้วไฟฟ้าที่ขึ้นกับอุณหภูมิแล้วบังสานารดเกิด<sup>1</sup>  
การกลับขั้วไฟฟ้าไปมา หรือเกิดการสวิชชิ่ง (switching) ได้โดยการให้สานไฟฟ้าภายนอกเข้าไป  
นั้น จะเรียกปราการณ์นี้ว่า ”ปราการณ์เฟอร์โรอิเลกทริก” (Ferroelectricity) ซึ่งจะสังเกตได้  
จากเฟอร์โรอิเลกทริกไฮสเตอริซิส(Ferroelectric hysteresis) ดังรูป 2.4




รูป 2.4 ความสัมพันธ์ P-E ของสาร เฟอร์โรอิเลกทริก [5]

ลักษณะของ Curve แสดงความสัมพันธ์โพลาไรเซชันกับสนามไฟฟ้ากัน (P-E) เช่นนี้ แสดงปรากฏการณ์ เฟร์โรอิเล็กทริก ซึ่งมีรูปร่างคล้ายกับ Curve ของความเข้มสนามแม่เหล็กกับ พลักซ์แม่เหล็ก (H-B) ในวัสดุแม่เหล็ก

พิจารณา รูป 2.4 เมื่อให้สนามไฟฟ้าภายนอกเข้าไป สนามไฟฟ้าจะไปเหนี่ยวนำให้ ไดโพล เกิดการจัดเรียงตัวตามสนามไฟฟ้าที่กระทำ ส่งผลให้ค่าโพลาไรเซชัน(polarization)เพิ่มขึ้นจนเข้า ใกล้จุดอิ่มตัว ซึ่งเรียกว่าโพลาไรเซชันอิ่มตัว(saturation polarization , $P_s$ ) และ เมื่อลดสนามไฟฟ้าที่ให้ ค่าโพลาไรเซชันไม่ได้ลดตาม จากการฟตอบแอลจาระเห็น ได้ว่าเมื่อลดสนามไฟฟ้าให้เป็น ศูนย์แล้ว โดเมน(domain)ในวัสดุบางตัวจะจัดเรียงตัวใหม่ส่งผลให้ค่าโพลาไรเซชันลดลงเล็กน้อย เรียกว่า โพลาไรเซชันคงเหลือ (remnant polarization,  $P_r$ ) และเมื่อกลับทิศทางในการให้ สนามไฟฟ้า ผลึกจะถูกดึงโพลาไรซ์(depolarized) ด้วยสนามไฟฟ้าที่กลับข้างค่าโพลาไรเซชันลดลง เป็นศูนย์ ค่าสนามไฟฟ้าภายนอกที่ให้เพื่อลดค่าโพลาไรเซชันให้เป็นศูนย์นี้ เรียกว่า สนามไฟฟ้า หักล้าง (Coercive Field strength,  $E_c$ )[3]

## 2.2 โครงสร้างแบบเพอร์อฟสไกท์ (Perovskite Structure) [2, 3, 6]

เพอร์อฟสไกท์เป็นชื่อของสาร แคโลเซียมไทเทเนต ( $\text{CaTiO}_3$ ) ซึ่งมีสูตรเป็น  $\text{ABO}_3$  แต่สารที่แสดงสมบัติ เฟร์โรอิเล็กทริก ส่วนใหญ่มีสูตร โครงสร้างเหมือนกับสารเพอร์อฟสไกท์ ดังนี้นี้จึงเรียกสารพวกนี้ว่า เพอร์อฟสไกท์ ซึ่งจริงๆแล้วสารเพอร์อฟสไกท์เองก็ไม่ได้แสดงสมบัติเฟร์โรอิเล็กทริก หากพิจารณาโครงสร้างแบบ เพอร์อฟสไกท์จะเป็นการจัดเรียงตัวของ อะตอม A และ อะตอม B แบบคอมเพลกอกไซด์ (complexoxide) ซึ่งลักษณะเป็นการร่วมกันระหว่าง แคตไอออน (cation) และ อโนนิออน (anion )สร้าง โครงสร้างแบบโคลสแพก (close pack structure) แบบ ลูกบาศก์โคลสแพก (cubic close pack structure) โดยที่ ตำแหน่ง B อยู่ตรงกลาง และ ตำแหน่ง A จะเป็นอะตอมที่อยู่ตำแหน่ง ออกเตอหีดอล(Octahedral site) ของ B ส่วน  $\text{O}_3$  อยู่ที่มุมทั้ง 8 ดังรูป 2.5



รูป 2.5 ลักษณะโครงสร้างแบบเพอร์อฟสไกท์

ซึ่งอาจแบ่งโครงสร้างของเพอร์อฟสไกท์ออกเป็น 2 แบบ



- เพอร์อฟสไกท์อุดมคติ (Ideal perovskite ,  $\text{ABO}_3$ )
- คอมเพลกซ์เพอร์อฟสไกท์(Complex perovskite ,  $\text{A}'\text{A}''\text{B}'\text{B}''\text{O}_3$ )

เพอร์อฟสไกท์อุดมคติ เป็นโครงสร้างของเพอร์อฟสไกท์ ณ ตำแหน่ง A และ B เป็นอะตอมของธาตุชนิดหนึ่งชนิดใด เลยก็ไม่ได้แบ่งตำแหน่งนี้ให้ธาตุอื่นอยู่ ซึ่งเมื่อพิจารณา คอมเพลกซ์เพอร์อฟสไกท์ อาจแบ่งย่อยออกได้อีก 2 แบบ



- คอมเพลกซ์เพอร์อฟสไกท์ที่มีเดดเป็นฐาน (Lead-Based complex perovskite)
- คอมเพลกซ์เพอร์อฟสไกท์ที่ไม่มีเดดเป็นฐาน (Free Lead based complex perovskite)

เมื่อพิจารณา คอมเพลกซ์เพอร์อฟสไกท์ที่มีเดดเป็นฐาน ณ ตำแหน่ง A เป็นตำแหน่งของเดด (Lead, Pb) และตำแหน่ง B จะเป็นการอยู่ร่วมกันระหว่างธาตุอื่น อย่างน้อย 2 ธาตุ

ในทำนองเดียวกันสำหรับ คอมเพลกซ์เพอร์อฟสไกท์ที่ไม่มีเดดเป็นฐาน ตำแหน่ง A ไม่ได้มีเดด (Lead) อยู่ ณ ตำแหน่งนี้แล้ว แต่ทั้งตำแหน่ง A และ B จะเป็นการอยู่ร่วมกันของอะตอมธาตุอื่นทั้งสองตำแหน่ง ยกตัวอย่างสำหรับ คอมเพลกซ์เพอร์อฟสไกท์ที่มีเดดเป็นฐาน



และ คอมเพลกเพอรอฟสไกท์ที่ไม่มีเลดเป็นฐาน




### 2.3 เลเดเซอร์โคเนตไทเทเนต ( Lead Zirconate Titanate, PZT)[3,4]

เซรามิกเลเดเซอร์โคเนตไทเทเนต เป็นสารพิโซอิเล็กทริกที่นิยมนำมาใช้อุ่นห้องแพร์ฟลายในวงการอุตสาหกรรม เนื่องจากแสดงสมบัติพิโซอิเล็กทริกได้ดี มีค่าสัมประสิทธิ์คุณภาพไฟฟ้าเชิงกล (electromechanical coupling coefficient,  $K_t$ ) และ อุณหภูมิคู่รีที่สูง ส่งผลให้สามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ดี ที่สำคัญสามารถเตรียมได้ง่าย และหากหักลายของคปประกอบ อุณหภูมิที่ใช้ก็ไม่สูงมาก เลเดเซอร์โคเนตไทเทเนต เป็นสารละลายของแข็งที่เกิดจากเลเดเซอร์โคเนต (Lead Zirconate,  $PbZrO_3$ ) ซึ่งมีสมบัติเป็นแอนติเฟอร์โรอิเล็กทริก (antiferroelectric) และมีโครงสร้างเป็นออร์โทรอมบิก (orthorhombic) กับ เดตไทเทเนต (Lead Titanate,  $PbTiO_3$ ) ซึ่งแสดงสมบัติเฟอร์โรอิเล็กทริก และมีโครงสร้างเพอรอฟสไกท์แบบเตต拉โนนอล (tetragonal perovskite) ซึ่งเมื่อรวมกันเป็น PZT แล้วจะมีโครงสร้างเป็นแบบ เพอรอฟสไกท์ ซึ่งไอออนของ  $Ti^{4+}$  และ  $Zr^{4+}$  อยู่ ณ ตำแหน่ง B และ ไอออนของ  $Pb^{2+}$  อยู่ ณ ตำแหน่ง A ของหน่วยเซลล์


ที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิคู่รี เซรามิก PZT จะมีโครงสร้างเป็น เพอรอฟสไกท์แบบคิวบิก (cubic perovskite structure) ซึ่งมีสมบัติเป็นพาราอิเล็กทริกและเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิคู่รี โครงสร้างจะเปลี่ยนเป็นเตต拉โนนอล หรือรอนโนนิชีดรอล ซึ่งมีสมบัติเป็นเฟอร์โรอิเล็กทริก เมื่อพิจารณาฟลีที่เป็นรอนโนนิชีดรอลจะมีสภาพการมีขี้ไวในตัวเองในทิศทาง  $<111>$  โดยสมบัติทางด้านไดอิเล็กทริกและพิโซอิเล็กทริกของ PZT จะมีสมบัติที่โดดเด่นมาก ณ บริเวณที่เรียกว่า มองฟ

ไฟร์ปีคเฟส นาวเดรี (morphotropic phase boundary , MPB ) โดยมีอัตราส่วนระหว่าง Zr:Ti เท่ากับ 52:48 ดังรูป 2.6



รูป 2.6 เฟสไดอะแกรมของระบบ PbZrO<sub>3</sub>-PbTiO<sub>3</sub>[3]

เนื่องจากบริเวณนี้มีไฟร์เฟสผ่านกันระหว่างเตตระโภนอล กับรอมโนฮีดรอล ณ อุณหภูมิท้องช่องบริเวณ MPB นี้จะเกิดการโพล (poling) ดังรูป 2.7 ได้ง่าย เนื่องจากการมีสภาพข้าในตัวเอง ในแต่ละเกรนสามารถเกิดการโพลาริไซได้มากถึง 14 ทิศทาง คือ ในเฟสที่เป็นรอมโนฮีดรอล 8 ทิศทาง คือ [111], [−111], [1−11], [11−1], [1−1−1], [−11−1], [−1−11] และ [−1−1−1] และ เฟสที่เป็นเตตระโภนอลอีก 6 ทิศทาง คือ [100], [−100], [010], [0−10], [001] และ [00−1]



รูป 2.7 การโพลในเซรามิก PZT [3]

- (ก) แสดงทิศทางโพลาไรซ์ชั้นก่อนโพล  
(ข) แสดงทิศทางโพลาไรซ์ชั้นหลังโพล

สมบัติของสารพิโซอิเล็กทริกเซรามิก สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการเติม สารเจือ ซึ่งสารเจือ ที่เติม กือ ไอออนที่มีอิเล็กตรอนวงนอกสุดแตกต่างกันกับ ไอออนของແລຕທີ່ (lattice) พิโซอิเล็กทริก PZT ເຊັ່ນ ຈຶ່ງສ່ວນພສມ ລຳຕໍ່ແຫ່ນໆ MPB ສາມາດເຈື້ອໄວອອນເພື່ອປະກອບຕ້ວເມື່ອ “hard” ແລະ “soft” PZT ໄດ້ ສໍາຫັນ Hard PZT ເປັນການເຕີມໄວອອນຕ້ວຮັນ (acceptor ions) ເຊັ່ນ  $K^+$ ,  $Na^+$  ສໍາຫັນຕໍ່ແຫ່ນໆ A ແລະ  $Fe^{3+}$ ,  $Al^{3+}$ ,  $Mn^{3+}$  ສໍາຫັນຕໍ່ແຫ່ນໆ B ສໍາຫັນສົມບັດຂອງ Hard PZT ນີ້ຈະແສດງຄ່າສກາພຍອນສັນພັກ (permittivity,  $\epsilon_r$ ) ຄ່າກາຮູ້ເສີຍທາງຄວາມຮຸ້ນ (electrical loss,  $\tan\delta$ ) ແລະຍັງໃຫ້ຄ່າສົມປະສິບທີ່ພິໂຊອີເລັກທີ່ (piezoelectric coefficient,  $d_{33}$ ) ທີ່ດໍາ ອີກທີ່ຍັງສາມາດກໍາລົງໄວ້ ໄດ້ຢ່າກອີກດ້ວຍ ໃນກຳນົດກຳນົດກໍາລົງ Soft PZT ເປັນການເຈື້ອໄວອອນຕ້ວໄໝ (donor ions) ເຊັ່ນ  $La^{3+}$  ສໍາຫັນຕໍ່ແຫ່ນໆ A ແລະ  $Nb^{5+}$ ,  $Sb^{5+}$  ສໍາຫັນຕໍ່ແຫ່ນໆ B ສ່າງພດໃຫ້ສົມບັດຕໍ່າຊອງສາມາດປັບປຸງໄປໄຟ້ນີ້ ມີຄ່າສກາພຍອນສັນພັກທີ່ສູງຮຽນໄປເລີ່ມຄ່າກາຮູ້ເສີຍທາງຄວາມຮຸ້ນ ແລະ ສົມປະສິບທີ່ພິໂຊອີເລັກທີ່ສູງອີກດ້ວຍ ນອກຈາກນີ້ ຍັງສາມຮັບໂພລໄດ້ຈ່າຍອີກດ້ວຍ

## 2.4 ปูนซีเมนต์ (Cement)[7]

จากหลักฐานยืนยันว่าปูนซีเมนต์ถูกนำมาใช้งานตั้งแต่ สมัยอียิปต์, กรีก และโรมัน คำว่า ซีเมนต์ มาจากภาษาลาติน มีความหมายทั่วๆไป คือ วัสดุที่แข็งเมื่อผสมกับน้ำ ซีเมนต์ถูกใช้อบย่าง แฟร์ทลายในฐานะเป็นวัสดุก่อสร้าง เนื่องจากคุณสมบัติที่สำคัญ คือ เมื่อผสมกับน้ำจะเกิดความเปลี่ยนแปลงทางเคมี ก่อให้เกิดความสามารถยึดส่วนต่าง ๆ หรืออนุภาคที่เป็นของแข็งให้รวมตัวกัน

เมื่อชาวจักร โรมันเสื่อมลง การใช้ปูนซีเมนต์ก็สิ้นสุดลงด้วย และความก้าวหน้าที่สำคัญเกิดขึ้นอีกครั้ง ในปี ก.ศ. 1824 โดย Josept Aspdin ชาวอังกฤษ ได้คิดค้นซีเมนต์ จนประสบความสำเร็จ โดยซีเมนต์นี้มีเมื่อแข็งตัวจะมีสีเหลืองปนเทา เหมือนกับหินที่ใช้ก่อสร้าง บริเวณเมืองปอร์ตแลนด์ ในประเทศอังกฤษ จึงเรียกวัตถุนี้ว่า ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ รวมทั้งได้คลิกสิทธิ์เป็นครั้งแรก

ปลายศตวรรษที่ 19 ปรินาพปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ผลิตได้อย่างมากในประเทศอังกฤษ ได้ ถูกส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งได้มีการเปิดโรงงานผลิต ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ นอกประเทศอังกฤษขึ้น เช่น ประเทศฝรั่งเศส ในปี ก.ศ. 1855 ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ก.ศ. 1871 ประเทศเยอรมัน ในปี ก.ศ. 1855 และประเทศออสเตรเลียในปี ก.ศ. 1882 ส่วนในประเทศไทยได้มีการเริ่มผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ครั้งแรกในปี ก.ศ. 1913

### 2.4.1 ประเภทของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ [7]

ตามมาตรฐานทั่วไป ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทดังนี้

ประเภทที่ 1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมด้า (Ordinary Portland Cement) เป็นปูนซีเมนต์ที่มีผลิตใช้มากที่สุด เหมาะสำหรับผลิตมอร์ต้าทั่วไป ที่ไม่ต้องการคุณภาพพิเศษกว่าธรรมด้า ได้แก่ ปูนปอร์ตแลนด์ ตราช้าง ตราเพชร ตราพญานาคเขียว เป็นต้น

ประเภทที่ 2 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดัดแปลง (Modified Portland Cement) เหมาะสำหรับใช้งานมอร์ต้าที่เกิดความร้อนและทนชลฟเฟต์ ได้ปานกลาง ซึ่งในปัจจุบันไม่มีการผลิตใช้ในประเทศไทย

ประเภทที่ 3 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทให้กำลังอัดเร็ว (High Early Strength Portland Cement) ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ให้กำลังอัดสูงในระยะแรกเพราะมีความ

จะอีกดมาก กว่า ปูนปอร์ตแลนด์ธรรมชาติ เหมาะสำหรับการทำคอนกรีตที่ต้องการจะใช้งานเร็วหรือ  
ต้องไม่แบบในเวลาอันสั้น ได้แก่ ปูนปอร์ตแลนด์ ตราเอราวัณ ตราสามเพชร ตราพญานาคสีแดง  
เป็นต้น ข้อควรระวังคือไม่ควรใช้ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ในงานโครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่ เพราะ  
ความร้อนจากปฏิกิริยาไข่เครื่อง จะเกิดสูงมากในช่วงต้นอันอาจก่อให้เกิดโครงสร้างนั้นแตกร้าวได้

ประเภทที่ 4 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทเกิดความร้อนต่ำ (Low Heat Portland Cement) ได้ถูกพัฒนาขึ้นใช้ครั้งแรกในประเทศอเมริกา เป็นปูนซีเมนต์ที่ให้ความร้อน  
ต่ำ เหมาะสำหรับงานคอนกรีตหลา (Mass Concrete) เช่น การสร้างเขื่อน เนื่องจากทำให้อุณหภูมิ  
ของคอนกรีตขณะก่อตัวต่ำกว่าปูนซีเมนต์ชนิดอื่นซึ่งเป็นการลดปัญหาความเสี่ยงจากการแตกร้าว  
เนื่องจากความร้อน (Thermal Cracking) ในประเทศไทยไม่มีการผลิตปูนประเภทนี้ ปัจจุบันปูน  
ประเภทนี้ถูกทดแทนโดยการใช้ปูนปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ผสมกับ Pulverized Fuel Ash  
(PFA) และ Ground Granular Blast Furnace Slag (GGBS)

ประเภทที่ 5 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทนีทันชัลเฟต์ ได้สูง (Sulphate Resistance Portland Cement) ปูนซีเมนต์ประเภทนี้มี C<sub>3</sub>A ต่ำ เพื่อป้องกันไม่ให้ชัลเฟต์จาก  
ภายนอกมาทำลายเนื้อคอนกรีต เหมาะสำหรับโครงสร้างที่มีการกระทำของชัลเฟต์ ปูนซีเมนต์ชนิด  
นี้ให้กำลังอัดซ้ำและให้ความร้อนต่ำกว่าปูนซีเมนต์ชนิดที่หนึ่ง ได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตรา  
ช้างฟ้าและตราปลาطم เป็นต้น

#### 2.4.2 ส่วนผสมที่สำคัญของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ [7]

- Calcareous Material ได้แก่ พินปูน (Limestone) และดินสอพอง (Chalk)
- Argillaceous Materials ได้แก่ ซิลิกา อลูมินา ซึ่งอยู่ในรูปของดินคำหรือดิน  
เหนียว (Clay) และ ดินดาน (Shale)
- Iron Oxide Materials ได้แก่ แร่เหล็ก (Iron Ore) หรือศิลปาง (Laterite)

เมื่อวัตถุดิบต่าง ๆ ถูกเผาในหม้อเผา ปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นเป็นขั้นตอนดังนี้

- ขั้นตอนที่ 1) นำจะระเหยออกจากส่วนผสมห้องหมุด
- ขั้นตอนที่ 2) กําชการบนไออกไซด์ (CO<sub>2</sub>) จะถูกขับออกจากหินปูนและ  
ดินสอพอง เหลือ ไวไฟฟ์ CaO

ขั้นตอนที่ 3) เกิดการหลอมตัวของออกไซด์ ระหว่าง CaO จากหินปูนและดินสอ พอง ชิลิก้า อลูมิเนียม และเหล็กออกไซด์จากดินดำหรือดินเหนียว และดินดาน

ขั้นตอนที่ 4) เกิดการรวมตัวทางเคมีของออกไซด์ต่างๆ และตามด้วยกระบวนการตกผลึกเมื่อทำให้เย็น ตัวลง

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ได้จะประกอบด้วยออกไซด์ 2 กลุ่มใหญ่ คือ

- ออกไซด์หลัก ได้แก่ เคลเซียมออกไซด์ (CaO) ชิลิกอนไ/do/ออกไซด์ (SiO<sub>2</sub>) อะลูมิเนียม ออกไซด์ (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) และ เฟอร์ริกออกไซด์ (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) ซึ่งรวมกันประมาณ 90% ของน้ำหนักซีเมนต์

- ออกไซด์รอง ได้แก่ แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) ไ/do/โซเดียมออกไซด์ (Na<sub>2</sub>O) และ ไททาเนียมไ/do/ออกไซด์ (TiO<sub>2</sub>) ฟอสฟอรัสออกไซด์ (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) และยิปซั่ม

ปริมาณออกไซด์ต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดังตาราง 2.1

ตารางที่ 2.1 ค่าออกไซด์ต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ [7]

ออกไซด์	เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก
ออกไซด์หลัก	
CaO	60-67
SiO <sub>2</sub>	1-25
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	3-8
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.5-6.0
ออกไซด์รอง	
MgO	0.1-5.5
Na <sub>2</sub> O+K <sub>2</sub> O	0.5-0.3
TiO <sub>2</sub>	0.1-0.4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	0.1-0.2
SO <sub>3</sub>	1-3

ออกไซด์หลักจะรวมตัวในระหว่างการเกิดปูนเม็ด (Clinker) เกิดเป็นสารประกอบที่สำคัญ 4 อย่าง ดังแสดงในตาราง ที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 สารประกอบที่สำคัญของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ [7]

ชื่อสารประกอบ	ส่วนประกอบทางเคมี	ชื่อย่อ
ไตรคัลเซียมซิลิกेट (Tricalcium Silicate)	$3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$	$\text{C}_3\text{S}$
ไดคัลเซียมซิลิกेट (Dicalcium Silicate)	$2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$	$\text{C}_2\text{S}$
ไตรคัลเซียมอลูมิเนต (Tricalcium Aluminate)	$3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$	$\text{C}_3\text{A}$
เตตราคัลเซียมอลูมิโนเฟอร์ไรท์ (Tetracalcium Aluminoferrite)	$4\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$	$\text{C}_4\text{AF}$

### ชั้งสารประกอบหลักจะประกอบไปด้วย

ไตรคัลเซียมซิลิกेट ( $\text{C}_3\text{S}$ ) :  $\text{C}_3\text{S}$  เป็นสารประกอบที่มีรูปร่างเป็นผลึก 6 เหลี่ยม มีสีเทาเข้ม คุณสมบัติของ  $\text{C}_3\text{S}$  เมื่อونกับคุณสมบัติของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ เมื่อผสมกับน้ำจะแข็งตัวภายใน 2-3 ชั่วโมง และจะมีกำลังอัดเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงสัปดาห์แรก การเกิดปฏิกิริยา กับน้ำและก่อให้เกิดความร้อน 500 ถูก ต่อกรัม กำลังอัดของ  $\text{C}_3\text{S}$  ถูกกระบวนการโดยยิปซัม ปริมาณ  $\text{C}_3\text{S}$  ในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จะมีประมาณ 35-55 เปอร์เซ็นต์

ไดคัลเซียมซิลิกेट ( $\text{C}_2\text{S}$ ) :  $\text{C}_2\text{S}$  เป็นสารประกอบที่มีรูปร่างกลม โดย  $\text{C}_2\text{S}$  มีอยู่หลายรูปแบบ มีเพียง  $\text{C}_2\text{S}$  เท่านั้นที่อยู่ตัว ณ อุณหภูมิทั่วไป  $\text{C}_2\text{S}$  มีคุณสมบัติเดียวกัน เมื่อผสมกับน้ำจะเกิดปฏิกิริยาไชเดรชั่น โดยปล่อยความร้อน 250 ถูก ต่อกรัม เมื่อแข็งตัวจะพัฒนา กำลังอัดอย่างช้า ๆ แต่ในระยะยาวจะได้กำลังอัดใกล้เคียงกับ  $\text{C}_3\text{S}$  ปริมาณ  $\text{C}_2\text{S}$  ในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จะมีประมาณ 15-35 เปอร์เซ็นต์

**ไตรคัลเซี่ยมออลูมิเนต ( $C_3A$ ) :**  $C_3A$  เป็นสารประกอบที่มีรูปร่างเป็นเหลี่ยมนูน สีเทาอ่อน  $C_3A$  จะทำปฏิกิริยากับน้ำทันที ก่อให้เกิด Flash Set และเกิดความร้อนจำนวนมาก ประมาณ 850 จุลต่อกิริมิ การป้องกัน Flash Set ทำได้โดยการเติมบีปชั่นลงระหว่างการบดซีเมนต์ กำลังอัดของ  $C_3A$  จะพัฒนาขึ้นภายใน 1-2 วัน แต่กำลังอัดค่อนข้างต่ำ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จะมี  $C_3A$  อยู่ในปริมาณ 7-15 เมอร์เซ็นต์

**เตตราคัลเซี่ยมออลูมิโนฟอร์ไรท์ ( $C_4AF$ ) :**  $C_4AF$  ทำปฏิกิริยากับน้ำรวดเร็วมาก และก่อตัวภายในไม่กี่นาที ความร้อนที่เกิดประมาณ 420 จุลต่อกิริมิ กำลังอัดของ  $C_4AF$  ค่อนข้างต่ำ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จะมี  $C_4AF$  อยู่ในปริมาณ 5-10 เมอร์เซ็นต์




#### 2.4.3 ปฏิกิริยาไฮเดรชัน (Hydration) [7]

การก่อตัวและแข็งตัวของซีเมนต์เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชันขององค์ประกอบของซีเมนต์ โดยปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นใน 2 ลักษณะ คือ

- อาศัยสารละลาย ซีเมนต์จะละลายในน้ำก่อให้เกิดไอออนในสารละลาย และไอออนนี้จะผสมกันทำให้เกิดสารประกอบใหม่ขึ้น
- การเกิดปฏิกิริยาระหว่างของแข็ง ปฏิกิริยาเกิดขึ้นโดยตรง ที่ผิวของของแข็งโดยไม่จำเป็นต้องใช้สารละลาย ปฏิกิริยาประเภทนี้เรียกว่า “Solid State Reaction”

ปฏิกิริยาไฮเดรชันของซีเมนต์ จะเกิดขึ้นทั้ง 2 ลักษณะ โดยในช่วงแรกจะอาศัยสารละลาย และ ในช่วงต่อไปจะเกิดปฏิกิริยาระหว่างของแข็ง ซึ่งซีเมนต์ ประกอบด้วยสารประกอบหลายชนิด เมื่อเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน ผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจเกิดปฏิกิริยาต่อไป ทำให้มันแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่ได้ในครั้งแรก ดังนั้น จึงจะแยกพิจารณาปฏิกิริยาไฮเดรชันของสารประกอบหลักของซีเมนต์แต่ละประเภท


-**ปฏิกิริยาไฮเดรชันของคัลเซี่ยมซิลิกेट ( $C_3S, C_2S$ ) :** คัลเซี่ยมซิลิกेटจะทำปฏิกิริยากับน้ำ ก่อให้เกิดแคลเซียมไฮдрอเจนไซด์ (Calcium Hydroxide,  $Ca(OH)_2$ ) และคัลเซี่ยมซิลิกेटไฮเดรต (Calcium Silicate Hydrate, CSH) ที่ทำหน้าที่เป็นตัวเรื่อนประสานดังรูป 2.8 และสมการการเกิดปฏิกิริยามีดังนี้



รูป 2.8 แผนภาพแสดงปฏิกิริยาของคัลเซียมซิลิกेट[7]

จากปฏิกิริยาไฮเดรชันน์ จะเกิดเจล (Gel) ซึ่งเมื่อแข็งตัวจะมีลักษณะที่สำคัญอยู่ 2 ประการ กือ โครงสร้างจะไม่สม่ำเสมอ และมีรูพรุน ซึ่งองค์ประกอบทางเคมีของ CSH นั้นจะขึ้นอยู่กับ อายุ อุณหภูมิ และอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์  $\text{Ca(OH)}_2$  ที่ได้จากปฏิกิริยาไฮเดรชัน ทำให้ซีเมนต์เพสต์มี คุณสมบัติเป็นต่างอย่างมาก คือมี พี-เอช ประมาณ 12.5 ซึ่งช่วยป้องกันการกัดกร่อนของเหล็กเสริม ได้เป็นอย่างดี


-ปฏิกิริยาไฮเดรชันของไครคัลเซียมอลูมิเนต ( $\text{C}_3\text{A}$ ) : ปฏิกิริยาไฮเดรชันของ  $\text{C}_3\text{A}$  จะเกิด กันที่ทันใดและก่อให้เกิดการแข็งตัวอย่างรวดเร็วของซีเมนต์เพสต์ดังสมการ




เพื่อนำไปให้เกิดปฏิกิริยานื้อเย่างรวดเร็ว จึงใช้อัลฟ์ชั่น (CaSO<sub>4</sub>.2H<sub>2</sub>O) เข้าไปในระหว่างขบวนการบดซีเมนต์ อิปชั่นจะทำปฏิกิริยากับ C<sub>3</sub>A ก่อให้เกิดชั้นของ เอท่านิต (Ettringite) บนผิวของอนุภาค C<sub>3</sub>A ดังสมการ



ชั้นของเอท่านิตก่อให้เกิดการหน่วงการก่อตัวของ C<sub>3</sub>A และทำให้การก่อตัวในช่วงแรกนี้จะเข้มข้นอยู่กับปฏิกิริยาไฮเดรชันของ C<sub>3</sub>S และ C<sub>2</sub>S เป็นส่วนใหญ่ แต่ชั้นของเอท่านิตไม่ได้หยุดการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันของ C<sub>3</sub>A กล่าวคือ เมื่อเกิดเอท่านิตจะก่อให้เกิดแรงดันที่มาจากการเพิ่มปริมาตรของของแข็ง ซึ่งแรงดันนี้จะทำให้ชั้นของเอท่านิตแตกออก และเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันของ C<sub>3</sub>A เมื่อเกิดการแตกตัว จะเกิดเอท่านิตใหม่เข้าไปแทนที่ เป็นการหน่วงปฏิกิริยาไฮเดรชันอีกครั้งหนึ่ง ขั้นตอนจะเป็นอย่างนี้ไปจนกระทั่ง ชัลเฟต ไอออน (Sulphate ions) มีปริมาณไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดเอท่านิต ซึ่งปฏิกิริยาไฮเดรชันของ C<sub>3</sub>A จะเกิดโดยเปลี่ยนเอท่านิตไปเป็นโนโนชัลเฟต (monosulphate) ดังรูป 2.9 และ 2.10




รูป 2.9 ขบวนการหน่วงปฏิกิริยาไนเตรชั่นของ C<sub>3</sub>A [7]



รูป 2.10 ภาพขยายโน้โน้ชลเลฟต์และเอท่าไนต์[7]


-**ปฏิกิริยาไออกซ์ิเดชั่นของตetracalciumaluminoferrite ( $C_4AF$ ) :** ปฏิกิริยาไออกซ์ิเดชั่นของ  $C_4AF$  นี้จะเกิดในช่วงดินโดย  $C_4AF$  จะทำปฏิกิริยากับน้ำปั๊มและกัลเซียมไอกโซกไซด์ก่อให้เกิดอนุภาคที่มีรูปร่างเหมือนเข็มของ ซัลเฟอร์อลูมิเนต(Sulphoaluminate) และ ซัลเฟอร์เฟอร์ไรท์ (Sulphoferrite) ดังสมการ



## 2.5 วัสดุผสม (Composite Material)[2,3,23]

### 2.5.1 วัสดุผสมหรือ หรือวัสดุประกอบ

คือ วัสดุที่เกิดขึ้นโดยการผสมกัน หรือประกอบกันของวัสดุตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ให้เกิดติดกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มิใช่เป็นการละลายวัสดุชนิดหนึ่งในอีกชนิดหนึ่ง โดยการยึดติดกันนี้ยังคงสามารถแบ่งแยกวัสดุแต่ละชนิดที่เป็นองค์ประกอบได้ด้วยตา, กล้องแสง หรือกล้องชุลทรรศน์อิเล็กตรอน วัสดุผสมจึงเป็นวัสดุหลายฟаз (multiphase material) ซึ่งจะมีสมบัติที่เป็นองค์ประกอบรวมของวัสดุผสม และอาจมีสมบัติที่แตกต่างกันออกไปจากสมบัติของวัสดุแต่ละชนิด ที่เป็นองค์ประกอบรวมของวัสดุผสมนั้น โดยทั่วไปแล้ววัสดุผสมจะมีสมบัติในการใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกว่าวัสดุชนิดเดียว วัสดุที่เป็นองค์ประกอบของวัสดุผสมนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ เมทริกซ์ฟะส (matrix phase) และ คิสเพิร์สฟะส (dispersed phase) ซึ่งเมทริกซ์ฟะสจะเป็นฟะสที่ทำหน้าที่เชื่อมประสาน และยึดเกาะคิสเพิร์สฟะส ให้รวมเป็นอันเดียวกัน ส่วนคิสเพิร์สฟะส เป็นองค์ประกอบที่เหลือของวัสดุผสมที่กระจายตัวในลักษณะต่างๆ ในเมทริกซ์ฟะส วัสดุผสมนั้นสามารถแบ่งตามลักษณะของชนิด, ขนาด, รูปร่าง และลักษณะ โครงสร้างการจัดเรียงตัวของคิสเพิร์สฟะส หากพิจารณาการจัดเรียงตัวของแต่ละฟะสที่มีการจัดเรียงตัวติดกันใน 3 มิติ สำหรับวัสดุผสม 2 เฟสนั้นสามารถจัดเรียงตัวติดกันได้ 10 แบบ คือ 0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 1-1, 2-1, 3-1, 2-2, 2-3, 3-3 ดังรูป 2.11



รูป 2.11 แสดงลักษณะความเป็นไปได้ของการจัดเรียงตัวของแต่ละเฟส 10 แบบของวัสดุ  
ผสมระหว่าง 2 เฟส [2]

### 2.5.2 วัสดุผสมแบบ 0-3 [2,13]

วัสดุผสมแบบ 0-3 ประกอบด้วยแม่ทริกซ์เฟสที่เข้มติดกันใน 3 ทิศทาง และมีอนุภาคคิสเพรสเฟส กระจายตัวอยู่ภายใน ข้อดีของวัสดุผสมแบบนี้ คือสามารถขึ้นรูปได้หลายรูปแบบ เช่น เป็นแผ่นบางๆ (thin sheet) เป็นแท่ง (extruded bar) เส้นใย (fibre) หรือ ทำเป็นรูปร่างต่างๆ ขึ้นกับแม่พิมพ์ซึ่งสามารถผลิตได้ในปริมาณที่มาก (mass production) แม้ว่าวัสดุผสมแบบ 0-3 จะผลิตได้ง่าย แต่ก็เป็นการยาก ที่จะทำให้เกิดการกระจายตัวของคิสเพรสเฟสที่เป็นเซรามิกอย่างสม่ำเสมอในแม่ทริกซ์เฟสที่เป็นปูนซีเมนต์ และนอกจากนี้การประภูมิช่องว่างภายในเนื้อวัสดุผสมจะไปลดค่าสนามไฟฟ้าในการทำขึ้นดังนั้นค่าความต้านทานการพังทลายไดอิเลคทริก (dielectric breakdown strength) จะลดลงไปด้วย

ปัญหาที่สำคัญอีกอย่างของวัสดุผสมแบบ 0-3 ที่มีต่อสมบัติพิโซิเลคทริก คือ การทำขึ้นได้ยาก ในวัสดุผสมแบบ 0-3 สนามไฟฟ้าที่กระทำต่อเฟสที่เป็นคิสเพรสเฟสในวัสดุผสมพิโซิเลคทริกจะถูกควบคุมด้วยค่าคงที่ไดอิเลคทริก ซึ่งการให้กระแสไฟฟ้าแก่วัสดุผสมนี้ กระแสไฟฟ้าจะเคลื่อนที่ผ่านบริเวณที่มีค่าคงที่ไดอิเลคทริกต่ำ ดังนั้นกระแสที่เข้าไปกระทำกับเฟสที่เป็นเซรามิกจะลดลง เมื่อสนามไฟฟ้าที่กระทำต่อเซรามิกต่ำลง ไม่เพียงพอต่อการทำให้เกิดขั้วซึ่งในกรณีของวัสดุ

ผลที่มีพลอติเมอร์เป็นเมทริกซ์เฟส ได้มีการแก้ปัญหาโดยการเดินเฟสที่เป็นตัวนำเข้าไปช่วยในการ  
พลได้ง่ายขึ้น


## 2.6 สมบัติทางไฟฟ้า (Electrical Properties)

### 2.6.1 สมบัติไฟฟ้า [4, 22, 23]

สารที่มีสมบัติไฟฟ้า [4] คือ สารที่มีสมบัติเป็นจำนวนที่สามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้  
ดังนั้นค่าคงที่ไฟฟ้าจึงเป็นค่าที่บอกร่วมสารสามารถในการเก็บประจุของสาร ไฟฟ้าคงที่  
หรือ บอกให้ทราบว่า ค่าความจุของตัวเก็บประจุที่ใช้สาร ไฟฟ้าคงที่นี้จะเพิ่มขึ้นเป็นกี่เท่าตัว  
ของตัวเก็บประจุสูญญากาศ

#### ค่าคงที่ไฟฟ้า[4]

พิจารณาผลจากการใส่สัดส่วนไฟฟ้าเข้าไปในช่องว่างระหว่างแผ่นคู่ขนานดังรูป 2.12



รูป 2.12 ลักษณะตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนาน [4]

จาก Gauss's theorem สำนวนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่างแผ่นคู่ขนานที่เป็นสูญญากาศ คือ

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad (2.7)$$

และเมื่อให้ความต่างศักย์ขนาดเดียวกันแก่แผ่นคู่ขนานที่มีสาร ไฟฟ้าคงที่อยู่  
สำนวนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเป็น

$$E = \frac{\sigma_T - \sigma_P}{\epsilon_0} \quad (2.8)$$

$$\sigma_T = \bar{E} \epsilon_0 + \sigma_P \quad (2.9)$$

โดยที่  $\sigma_P$  = polarization charge density

$\sigma_T$  = total charge density or dielectric displacement (D)

ดังนั้น  $\bar{D} = \bar{E} \epsilon_0 + \sigma_P \quad (2.10)$

ถ้าระหว่างแผ่นคู่ชานเป็นสัญญาค่าความจุที่ได้คือ

$$C_0 = \epsilon_0 \frac{A}{h} \quad (2.11)$$

และถ้าระหว่างแผ่นคู่ชานเป็นสารไอดีเลกทริกค่าความจุเพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าสภาพยอนของไอดีเลกทริกเป็น

$$C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{A}{h} \quad (2.12)$$


โดยที่	$\theta$	คือ ประจุรวม (total charge/coulomb)
	$A$	พื้นที่หน้าตัดของแผ่นโลหะตัวนำ
	$U$	ศักย์ไฟฟ้าที่ให้แก้วัสดุไอดีเลกทริก
	$C$	ค่าความจุไฟฟ้าของวัสดุมีหน่วยเป็นฟาร์ด (F)
	$\epsilon_0$	ค่าสภาพยอนของสัญญาค่า มีค่า $8.854 \times 10^{-12}$ (F/m)
	$\epsilon_r$	ค่าความสามารถในการกักเก็บประจุของสารเมื่อเทียบกับอากาศ (relative permittivity or dielectric constant)
	$h$	ความหนา

การสูญเสียในสารไอดีเลกทริก [24,25]

เมื่อวัสดุไอดีเลกทริกอยู่ในสนามไฟฟ้ากระแสสลับ พฤติกรรมของวัสดุจะต่างออกไปจากเมื่ออยู่ในสนามไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งเมื่อพิจารณาสนามไฟฟ้ากระแสสลับ สนามไฟฟ้าจะสลับตามรูปแบบของคลื่นไอน์ ( $E = E_0 \sin \omega t$ ) ดังนั้น เมื่อให้สนามไฟฟ้ากระแสสลับ แก้วัสดุไอดีเลกทริกไกด์พลภาพในวัสดุไอดีเลกทริกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมา ตามความถี่ของสนามไฟฟ้า

กระแสสลับที่ให้ ซึ่ง ณ ความถี่สูง ไดโอลจะกลับตัวไม่ทันกับสนามไฟฟ้าที่ให้ ส่งผลให้เกิดรีแลกเซชั่น (relaxation) ขึ้น หรืออาจกล่าวได้ว่า สนามไฟฟ้าเป็นพลังงานแบบหนึ่งซึ่งเมื่อให้สนามฟ้าแก่วัสดุไดโอลทริก ไดโอลในวัสดุไดโอลทริกจะใช้พลังงาน ที่ให้ในการกลับตัวไป-มา แต่เมื่อที่ความถี่สูงๆ ไดโอลจะกลับตัวตามความถี่ไม่ทัน เมื่อกลับไม่ทันไดโอลจะไม่กลับตัว และเมื่อไม่กลับตัวแต่ยังรับพลังงานจากสนามไฟฟ้าอยู่ พลังงานที่สารได้รับจะค่อยๆ สะสมก็คือเป็นความร้อน ขึ้นเป็นการสูญเสียในวัสดุไดโอลทริก

ตามทฤษฎีจะไม่เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นแต่ในความเป็นจริงกระแสนิได้นำศักย์ไฟฟ้าอยู่ที่  $90^\circ$  ซึ่ง ส่งผลทำให้เกิดการสูญเสียเกิดขึ้น



รูป 2.13 การนิยาม Loss Tangent ที่เกิดขึ้นในวัสดุไดโอลทริก [4]

พิจารณากระแสที่ทำให้เกิดการสูญเสีย  $I_1$  ดังรูป 2.13 [24]


โดยมีค่า  $\tan \delta = \text{dissipation factor}$  หรือ loss tangent

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Copyright © by Chiang Mai University  
All rights reserved

### 2.6.2 สมบัติพิโซอิเล็กทริก[1, 2,4]

สมบัติพิโซอิเล็กทริกเป็นสมบัติเฉพาะของสาร นั่นคือ สารสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับไปเป็นพลังงานกล ในทางกลับกันยังสามารถเปลี่ยนพลังงานกลไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้อีกด้วย ดังนั้นจึงสามารถแบ่ง成 2 ประเภท คือ

- ปรากฏการณ์แบบ direct
- ปรากฏการณ์แบบ converse



รูป 2.14 แสดงปรากฏการณ์ 2 แบบ คือ Direct effect และ Converse effect

ในสารพิโซอิเล็กทริก[1]

พิจารณาปรากฏการณ์พิโซอิเล็กทริกแบบ ไดเรก (direct) คือ เมื่อสารได้รับความคื้นจากภายนอกจะสร้างประจุไฟฟ้าขึ้นที่ผิวของสารเรียก “ผลโดยตรง” (Direct effect) ในท่านองกลับกันเมื่อสารได้รับสนามไฟฟ้าสารจะเปลี่ยนสนามไฟฟ้าที่ได้เป็นการขัดหดตัวเรียก “ผลข้อนกลับ” (Converse effect) สามารถเขียนเป็นการณ์ทั้งสองด้วยสมการดังนี้ [1]

$$P_i = d_{ij} T_j \quad i = 1, 2, 3 \quad (2.13)$$

$$j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

- โดยที่  $P_i$  = โพลาไรเซชันทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้น (Electrical polarization)  
 $T_j$  = ความคื้นที่ใส่ให้แก่สารพิโซอิเล็กทริก (applied mechanical)  
 $d_{ij}$  = ต้นประสิทธิ์พิโซอิเล็กทริก (piezoelectric change coefficient) ในทิศทาง  $i$

สำหรับกรณีพิโซอิเลกทริกแบบ converse สามารถพิจารณาได้จากสมการ [23,24]

$$S_j = d_{ij}E_i \quad i=1, 2, 3 \quad (2.14)$$

$$j=1, 2, 3, 4, 5, 6$$

โดยที่  $S_j$  = ความเครียดที่เกิดขึ้น (mechanical strain) ในทิศทาง j  
 $E_i$  = สนามไฟฟ้าที่ให้กับสารพิโซอิเลกทริก (electric field) ใน  
 ทิศทาง i

สัมประสิทธิ์พิโซอิเลกทริก (Piezoelectric coefficient,  $d_{ij}$ ;  $CN^{-1}$ )

หรือเรียกว่า “Piezoelectric charge constant” เป็นค่าปริมาณของประจุไฟฟ้าที่สร้างขึ้น  
 บนผิวของวัสดุพิโซอิเลกทริกซึ่งตัววัสดุพิโซอิเลกทริกจะสร้างขึ้นเมื่อได้รับความเค้นเชิงกลต่อหนึ่ง  
 หน่วยนิวตันทั้ง Direct Effect และ Converse Effect

โดย i คือ ทิศทางของโพลาไรเซชันที่เกิดขึ้นในวัสดุเมื่อไม่มีการให้  
 สนามไฟฟ้า ( $E=0$ )

j คือ ทิศทางของความเค้นเชิงกลที่ให้ หรือแสดงถึงทิศทางของ  
 ความเครียดเชิงกลที่สารซึ่ดหด


เช่น  $d_{33}$  คือ โพลาไรเซชันที่เกิดขึ้นในทิศทาง 3 (แกน z) เมื่อสารได้รับความ  
 เค้นเชิงกลในทิศทาง 3 (แกน z)

$d_{31}$  คือ โพลาไรเซชันที่เกิดขึ้นในทิศทาง 3 (แกน z) เมื่อสารได้รับความ  
 เค้นเชิงกลในทิศทางตั้งฉากกับทิศทางที่สารเกิดโพลาไรเซชัน  
 (1, 2) (แกน x หรือ แกน y)

ความสัมพันธ์ของสมบัติพิโซอิเลกทริก [4]

เมื่อให้สักยีไฟฟ้าแก่สารพิโซอิเลกทริกเชร์ามิกจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเกิดขึ้น  
 (converse effect) หรือ เมื่อให้แรงทางกลจะมีประจุไฟฟ้าเกิดขึ้นบนผิวของวัสดุ (direct effect)

ถ้าข้อ (electrode) ในมีการลัดวงจร (short-circuit) ศักยไฟฟ้าที่ได้ก็จะมีความสัมพันธ์กับประจุที่เกิดขึ้น และการอธินายปรากฏการณ์พิโซอิเล็กทริกนั้น สามารถอธินายได้ด้วยสมการที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติคือหุ่นของวัสดุซึ่งมีการกำหนดทิศทางต่างๆ ดังรูป 2.15



รูป 2.15 การกำหนดทิศทางและระนาบสำหรับพิโซอิเล็กทริกเซรามิก[4]

โดย	ทิศทาง 1	เป็นแรงตามแนวแกน	X
	ทิศทาง 2	เป็นแรงตามแนวแกน	Y
	ทิศทาง 3	เป็นแรงตามแนวแกน	Z
	ทิศทาง 4	เป็นแรงตามแนวแกน	X
	ทิศทาง 5	เป็นแรงตามแนวแกน	Y
	ทิศทาง 6	เป็นแรงตามแนวแกน	Z

สัมประสิทธิ์ความต่างศักย์ (*Voltage Coefficient, g<sub>ij</sub>* ;  $VmN^I$ )

เรียกว่า “piezoelectric voltage constant” เป็นค่าปริมาณของความต่างศักย์ที่สารพิโซอิเล็กทริกสร้างขึ้นเมื่อได้รับความเคี้ยวเชิงกลทั้งในกรณี Direct Effect และ Converse Effect

- i คือ ทิศทางของสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นบนผิวของวัสดุหรือบนอุบลอกทิศทางของ dielectric displacement ที่ให้กับวัสดุ

j คือ ทิศทางของความเค้นเชิงกลที่ให้ หรือ แสดงถึงความเครียดเชิงกลที่เกิดขึ้น

ชี้ส่วนการถอดวิบากได้ดังสมการ [23,24]

$$E_i = g_{ij} T_j \quad i=1, 2, 3 \quad (2.15)$$

$$j=1, 2, 3, 4, 5, 6$$

$E_i$  = สนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้น (electric field) ที่เกิดขึ้นในทิศทาง i

$T_j$  = ความเค้นที่ให้กับสารพิโซอิเล็กทริก (apply mechanical stress) ในทิศทาง j

$g_{ij}$  = สัมประสิทธิ์แรงดันพิโซอิเล็กทริก (Piezoelectric Voltage coefficient) ในทิศทาง ij มีหน่วยเป็น Vm/N

นอกจากนี้ยังแสดงความสัมพันธ์กับค่า piezoelectric charge coefficient ( $d_{ij}$ ) และสัมประสิทธิ์แรงดันพิโซอิเล็กทริกดังสมการ[23,24]

$$g_{ij} = \frac{d_{ij}}{\epsilon_r \epsilon_0} \quad (2.16)$$

$\epsilon_r$  คือ ค่าคงที่โดยอิเล็กทริก (dielectric constant)

$\epsilon_0$  คือ ค่าสภาพย้อม (permittivity) ของสุญญากาศมีค่า  $8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$

สัมประสิทธิ์คู่ระหว่างไฟฟ้าและเชิงกล (Electromechanical Coupling Factor,  $k_{ij}$  หรือ  $K_{eff}$ )

ในสารพิโซอิเล็กทริก กรณี direct effect เป็นค่าที่บวกถึง ประสิทธิภาพของการเปลี่ยนพลังงานกล (mechanical stress) ไปเป็นพลังงานไฟฟ้า (electrical energy) ส่วนในกรณี converse effect เป็นค่าที่บวกถึง ประสิทธิภาพของการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกล ดังสมการ 2.22 และ 2.23

$$k^2 = \frac{\text{output mechanical energy}}{\text{input electrical energy}} \quad (2.17)$$

หรือ

$$k^2 = \frac{\text{output electrical energy}}{\text{input mechanical energy}} \quad (2.18)$$

ในสารพิโซอิเล็กทริกที่ไม่เป็นเฟอร์โรอิเล็กทริกจะมีค่า  $k < 0.1$  เช่น ควอตซ์ (quartz) ส่วนในเซรามิกที่เป็นเฟอร์โรอิเล็กทริกจะมีค่าสูงกว่า PZT มีค่า  $k$  อยู่ระหว่าง 0.5-0.7 และ Rochell salt มีค่า  $k$  สูงถึง 0.9 ( $T_c=24^\circ\text{C}$ ) โดยปกติแล้วค่า  $k$  จะมีค่าน้อยกว่า 1 เสมอ เนื่องจากการเปลี่ยนรูปพลังงานไม่สมบูรณ์ และค่า  $k$  ที่วัดได้นั้นมีด้านบวกประสีทิชภาพที่แท้จริงของสารพิโซอิเล็กทริกเนื่องจากพลังงานบางส่วนถูกเปลี่ยนไปเป็นความร้อนและบางส่วนทั่วสารพิโซอิเล็กทริกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตัวสารเองเพื่อลดพลังงานที่ได้รับมา

## 2.7 สมบัติเชิงกล (Mechanical properties)

### 2.7.1 กำลังอัด (compressive strength)[7]

คุณสมบัติของมอร์ต้าในขณะที่ยังอยู่ในสภาพของเหลวจะมีความสำคัญเพียงพอต่อสร้างเท่านั้น ในขณะที่คุณสมบัติของมอร์ต้าที่แข็งตัวแล้ว จะมีความสำคัญไปตลอดอายุการใช้งานของโครงสร้างมอร์ต้านี้ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ คุณสมบัติของมอร์ต้าทั้ง 2 ลักษณะ จะมีผลต่อ กันและกัน การที่จะให้ได้คุณสมบัติของมอร์ต้าที่แข็งตัวดีแล้ว จะต้องมาจาก การเลือกสัดส่วนผสม เพื่อให้มอร์ต้าที่อยู่ในสภาพเหลวมีความเหมาะสมอย่างมากในการใช้งาน

คุณสมบัติของมอร์ต้าที่แข็งตัวแล้ว ได้แก่ กำลัง, ความหนาแน่น, และ การเปลี่ยนแปลง ปริมาตร ซึ่งต่อไปนี้จะกล่าวถึง กำลังอัดของมอร์ต้า ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของคุณสมบัติค้านกำลัง

### 2.7.2 ปัจจัยที่มีผลต่อกำลัง [7]

-คุณสมบัติของวัสดุผสม ปูนซีเมนต์เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลที่สำคัญมาก เพราะว่าปูนซีเมนต์ แต่ละประเภทจะก่อให้เกิดกำลังอัดที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์ นอกจากนี้แม้ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์ประเภทเดียวกันแต่มีความละเอียดแตกต่างกันแล้ว อัตราการเพิ่ม กำลังของมอร์ต้าจะแตกต่างกันด้วยที่ปูนซีเมนต์ที่มีความละเอียดมากก็จะให้กำลังสูงโดยเฉพาะ หลังจากที่แข็งตัวไปแล้วไม่นาน

**-มวลรวม** มวลรวมมีผลต่อกำลังของร์ต้าเล็กน้อย เพราะมวลรวมที่ใช้กันอยู่ทั่วไปมักมีความแข็งแรงมากกว่าชีเมนต์เพสต์ อย่างไรก็ดี มวลรวมหมายที่เป็นหินย่อยซึ่งมีรูปร่างเป็นเหลี่ยมนูนหรือผิวยาน จะทำให้กำลังอัดของนอร์ต้าดีกว่าพวกรครวที่มีผิวกลึง ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมก็มีผลต่อกำลังอัดของนอร์ต้า เช่นกัน เพราะ นอร์ต้าที่ใช้มวลรวมขนาดใหญ่จะต้องการปริมาณน้ำหนักกว่ามวลรวมขนาดเล็กสำหรับนอร์ต้าที่มีความสามารถในการต่อสู้ได้เท่ากัน ดังนั้นนอร์ต้าที่ใช้มวลรวมขนาดใหญ่ จึงนักให้กำลังดีกว่า ส่วนขนาดคละของมวลรวมจะมีผลต่อกำลังของนอร์ต้าในแบบที่ว่ามอร์ต้าที่ใช้มวลรวมที่มีส่วนขนาดคละไม่เหมาะสม ก็อ มีส่วนละเลียดมากเกินไปนั้นจะต้องการปริมาณน้ำมากกว่ามวลรวมที่มีส่วนคละที่ดี เพื่อให้มอร์ต้ามีความสามารถในการต่อสู้ได้เท่ากัน อีกทั้งยังก่อให้เกิดฟองอากาศแทรกอยู่ในเนื้อมอร์ต้าเป็นจำนวนมากกว่า ส่งผลทำให้กำลังอัดของนอร์ต้าไม่ค่าตัวลงได้

**-น้ำ** น้ำมีผลต่อกำลังอัดของนอร์ต้าตามความใสและปริมาณสารเคมีหรือเกลือแร่ที่ผสมอยู่ น้ำที่มีเกลือคลอไรด์ผสมอยู่จะทำให้อัตราการเพิ่มกำลังของนอร์ต้าในระดับต้นสูงน้ำทุนและน้ำที่มีสารเวนคลอยฟสมอยู่จะทำให้กำลังของนอร์ต้าต่ำลงซึ่งอาจมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณและชนิดของสารเวนคลอยนั้น

### 2.7.3 การทำงานร์ต้า

#### การซั่งดวงส่วนผสม

การซั่งดวงส่วนผสมหากใช้การดวงโดยปริมาตรจะมีโอกาสผิดพลาดมากกว่า การซั่งส่วนผสมโดยน้ำหนักซึ่งหากอัตราส่วนผสมของนอร์ต้าติดไปจะทำให้คุณสมบัตินอนอร์ต้าเปลี่ยน แปลงได้ นอกจากนี้ อัตราส่วนผสม จะมีอิทธิพลต่อกำลังอัดของนอร์ต้าโดยตรง โดยเฉพาะอัตราส่วนน้ำต่อปูนชีเมนต์

#### การผสมนอร์ต้า

การผสมนอร์ต้าจะต้องผสมวัสดุที่สามารถทำงานร์ต้าให้เป็นเนื้อดียกันมากที่สุดเพื่อให้น้ำมีโอกาสทำปฏิกิริยากับปูนชีเมนต์ได้อย่างทั่วถึงและเพื่อให้ชีเมนต์เพสต์กระจายแทรกตัวอยู่ในช่องว่างระหว่างมวลรวมได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นการผสมนอร์ต้าหากกระทำอย่างไม่ทั่วถึง จะมีผลทำให้กำลังของนอร์ต้าไม่ค่าไม่คิดที่ได้

#### การเทมนอร์ต้าเข้าแบบหล่อและการอัดแน่น

จะมีอิทธิพลต่อกำลังอัดของนอร์ต้า เพราะหากนอร์ต้าเกิดการแยกตัวในขณะดำเนเลียง หรือเท จะมีผลทำให้กำลังของนอร์ต้าไม่สม่ำเสมอ นอกจากนี้การทำให้มอร์ต้าแน่นตัวหากทำได้ไม่เต็มที่ก็จะทำให้เกิดรูโพลงขึ้นในเนื้อมอร์ต้าส่งผลทำให้กำลังของนอร์ต้าลดลงได้ หรือ


หากใช้วิธีทำให้มอร์ต้าแน่นตัวไม่เหมาะสมก็สามารถทำให้เกิดการแยกตัวขึ้นในเนื้อมอร์ต้าได้ทำให้กำลังมอร์ต้ามีค่าไม่สม่ำเสมอ

#### 2.7.4 การบ่มมอร์ต้า

**ความชื้น** จะมีอิทธิพลต่อกำลังของมอร์ต้า เพราะปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันระหว่างปูนซีเมนต์และน้ำจะค่อยเป็นค่อยไป นับตั้งแต่ปูนซีเมนต์เริ่มผสมกับน้ำเป็นซีเมนต์เพสต์ และซีเมนต์เพสต์จะมีกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถ้ามีความชื้นอยู่ต่ำลดเวลา ถ้าซีเมนต์เพสต์ในมอร์ต้าไม่มีความชื้นอยู่มอร์ต้าก็จะไม่มีการเพิ่มกำลังอัดอึกต่อไป ในทางปฏิบัติเรามักจะบ่มมอร์ต้าจนถึงอายุ 28 วันดังนั้นมีเมื่อมอร์ต้าเริ่มแข็งตัวจึงทำการบ่มด้วยความชื้นทันที

**อุณหภูมิ** ถ้าหากอุณหภูมิสูงในการบ่มก็จะทำให้อัตราการเพิ่มกำลังของของมอร์ต้าถูกเร่งให้เร็วขึ้นทำให้มอร์ต้ามีกำลังสูงกว่ามอร์ต้าที่ได้รับการบ่มในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า

**เวลาที่ใช้ในการบ่ม** ถ้าหากสามารถบ่มมอร์ต้าให้ชื้นอยู่ต่ำลดเวลาได้ยิ่งนานเท่าใดก็จะได้กำลังอัดของมอร์ต้าเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ปัจจัยที่มีผลต่อกำลังอัดแสดงดังรูป 2.16



รูป 2.16 สรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำลังของมอร์ต้า[7]

ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัดก้อนตัวอย่างทรงถูกนาฬิกาและทรงกระบอก

- ก้อนตัวอย่างมาตรฐานที่ทำเพื่อทดสอบกำลังอัดที่ใช้ก้อนอยู่อย่างแพร่หลายมี 2 รูปทรงคือ
- รูปทรงกระบอก เป็นการทดสอบตามมาตรฐานอเมริกา ขนาดที่ใช้ คือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง คือ 15 ซม. สูง 30 ซม.
- รูปทรงถูกนาฬิกา เป็นการทดสอบตามมาตรฐานอังกฤษ ขนาดที่ใช้คือ 15 x 15 x 15 ซม.

กำลังอัดของ 2 รูปทรงนี้จะแตกต่างกันถึงแม้จะใช้ส่วนผสมของมอร์ต้าเดียวกัน โดยกำลังอัดตัวอย่างรูปทรงกระบอกจะมีค่าน้อยกว่ากำลังอัดของตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ทั้งนี้เนื่องจากองค์ประกอบ

-แรงเสียดทานระหว่างผิวของก้อนตัวอย่างกับแผ่นรองกดก่อให้เกิด Confining Stress ซึ่งจะมีผลทำให้ค่ากำลังอัดของรูปทรงลูกบาศก์ที่ได้สูงกว่าความเป็นจริง

-องค์ประกอบเรื่องความชื้นรุด กล่าวคือเนื่องจากรูปทรงกระบอกมีความสูงมากกว่าด้านกว้างทำให้ผลด้าน Confining Stress ลดลงอย่างมาก


#### 2.7.5 สาเหตุที่กำลังอัดไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

การที่กำลังอัดของมอร์ต้าได้ค่าต่ำกว่าที่มาตรฐานกำหนดนี้ อาจมีสาเหตุมาจากการอันได้แก่

- ใช้สัดส่วนผสมที่ไม่เหมาะสม
- ความคุณปริมาณน้ำไม่ดีพอ
- ความคุณปริมาณฟองอากาศไม่ดีพอ
- การผสมไม่ดีพอ
- มีสารอินทรีย์ต่างๆมากเกินข้อกำหนด
- ใช้หินทรายที่สกปรก
- ใช้น้ำยาผสมมอร์ต้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ
- ไม่ได้ปรับความชื้นในมวลรวม
- การอัดแน่นไม่ถูกต้อง
- การบ่อมไม่เพียงพอ
- การลามเลียงและการทดสอบไม่ถูกต้อง
- อุณหภูมิผันแปรไป

#### 2.7.6 ลักษณะการแตกของก้อนตัวอย่างมอร์ต้า

ลักษณะการชำรุดแตกหักของก้อนตัวอย่างมอร์ต้าที่รับแรงอัดมากแตกออกเป็นรูปกรวยคู่ (Shear Failure) ในกรณีก้อนตัวอย่างรูปทรงกระบอก ส่วน ลักษณะของการแตกของก้อนตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ที่จะแตกเป็นรูป ปีระมิด ดังรูป 2.17



รูป 2.17(a) ลักษณะของการแตกของก้อนตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ที่ถูกต้อง

(b) ลักษณะของการแตกของก้อนตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ที่ไม่ถูกต้อง