

## บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ผลกระบวนการคลื่นสัญญาณอาร์เอฟไอดีกับหัวอ่านสาร์ดิสก์ไดร์ฟด้วยวิธีโปรแกรมไฟไนต์อิลิเมนต์” สามารถสรุป และอภิปรายผล ได้ดังนี้

### 5.1 สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

#### 5.1.1 การสร้างแบบจำลองระบบอาร์เอฟไอดีโดยวิธีโปรแกรมไฟไนต์อิลิเมนต์

การสร้างแบบจำลองอาร์เอฟไอดีด้วยวิธีโปรแกรมไฟไนต์อิลิเมนต์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และทดสอบหาคุณลักษณะของสนามแม่เหล็กที่แพร่กระจายออกจากอาร์เอฟไอดีเพื่อทดสอบการทดลองหรือทดสอบอาร์เอฟไอดีในห้องปฏิบัติการณ์จริง โดยการจำลองพฤติกรรมและการกระจายสนามแม่เหล็กของแบบจำลองให้มีค่าและความสามารถให้ใกล้เคียงกับการใช้งานจริงเพื่อทดสอบการทดลองและการทดสอบจริงกับอาร์เอฟไอดีในห้องปฏิบัติการ ซึ่งผลที่ได้คือสนามแม่เหล็กจะมีปริมาณสนามแม่เหล็กมากที่บริเวณรอบขดลวดสายอากาศและจะลดลงเมื่อมีระยะทางไกลออกไปจากขดลวดสายอากาศ

#### 5.1.2 การทดสอบหากการแพร่กระจายสนามแม่เหล็กของอาร์เอฟไอดี

จากการทดสอบทำให้เห็นลักษณะการแพร่กระจายสนามแม่เหล็กที่ออกมาจากตัวส่งสัญญาณ อาร์เอฟไอดี ซึ่งจะเห็นได้ว่าปริมาณสนามแม่เหล็กด้านขดลวดสายอากาศมากกว่าด้านที่ต่ออุปกรณ์ ดังนั้นการใช้งานจะต้องวางด้านขดลวดสายอากาศให้ใกล้กับตัวรับสัญญาณ(Tag)

#### 5.1.3 การทดสอบคุณสมบัติของหัวอ่านสาร์ดิสก์ไดร์ฟ

จากการทดสอบหัวอ่านสาร์ดิสก์ไดร์ฟชนิด TMR ที่ได้นำมาทดสอบมีค่าความไวสนามแม่เหล็กของหัวอ่าน  $0.375\text{mV/mT}$  และวัดสัญญาณที่ได้จากการปรับความเร็วของสปิน  $17.355\text{mV}_{\text{P-P}}$  เมื่อนำผลที่ได้ไปเทียบกับกราฟคุณลักษณะ หัวอ่านทำงานในช่วง  $+22\text{mT}$  ถึง  $-22\text{mT}$  ซึ่งเป็นการทำงานปกติของหัวอ่าน หากความเข้มสนามแม่เหล็กที่วัดได้มากกว่า  $+22\text{mT}$  ถึง  $-22\text{mT}$  ก็จะทำให้คุณภาพของหัวอ่านลดลง เพราะอยู่ในช่วงอิมตัวของความด้านทานที่หัวอ่าน

### **5.1.4 การสร้างแบบจำลองป้องกันสนามแม่เหล็กที่ออกแบบจากอาร์ເອີ້ໂໄດ້ໂດຍວິທີໂປຣແກຣມໄຟໄຟນິຕໍ່ອີລິເມນຕໍ່**

จากผลการสร้างแบบจำลองระบบอาร์ເອີ້ໂໄດ້ຈະເຫັນໄດ້ວ່າສານາມແມ່ເໜີກທີ່ແພຸດກະຈາຍອອກມານັ້ນມີຄ່າຄວາມເຂັ້ມສານາມແມ່ເໜີກອູ້ທີ່ປະມາມ  $600\text{nT}$  ທີ່ດຳແນ່ງຈຸດກິ່ງກາລາຂອງຂດລວດສາຍອາກະຕົວອ່ານຂໍ້ອຸນຸດ ແລະຈະດັດລວມຕາມຮະບາຍທາງທີ່ທ່າງອອກໄປ

จากผลการสร้างแบบจำลองເພື່ອຫາວິທີການປຶກກັນສານາມແມ່ເໜີກທີ່ອອກມາຈາກອາກີ້ໂໄດ້ ໂດຍວາງແຜ່ນປຶກກັນອູ້ 2 ແບນ ຄື່ອ ເປັນແຜ່ນດີຍວາງກັນຮະຫວ່າງຕົວຮັບ-ສ່າງຂໍ້ອຸນຸດ (Tag) ກັບຫວ່າອ່ານ ແລະເປັນແຜ່ນຄຣອບທັງໜ້າດ້ານວາງກັນຮະຫວ່າງຕົວຮັບຂໍ້ອຸນຸດ-ສ່າງ (Tag) ກັບຫວ່າອ່ານ ຜຶ່ງຈາກຜຸດການຈຳລອງຈະເຫັນວ່າຫາກວາງແຜ່ນປຶກກັນແຜ່ນເດີຍຮະບະທີ່  $28\text{mm}$  ປະມາມສານາມແມ່ເໜີກຫລັງທຳການປຶກກັນເທົ່າກັນ  $5.052\text{nT}$  ( $1.894\text{nV}$ ) ມີອັຕຣາກາຮັດທອນຂອງສານາມແມ່ເໜີກ  $25.25\text{dB}$  ຈະເຫັນໄດ້ວ່າສານາມແມ່ເໜີກທີ່ອອກມາຈະມີສານາມແມ່ເໜີກບາງສ່ວນວິ່ງອ້ອມທາງດ້ານຫ້າງຂອງແຜ່ນປຶກກັນຈຶ່ງທຳໃຫ້ບາງຕຳແໜ່ງຈຶ່ງມີຄວາມເຂັ້ມສານາມແມ່ເໜີກມາກ ສ່ວນກາວາງແຜ່ນປຶກກັນຄຣອບທັງໜ້າດ້ານກີ່ຈະເປັນທີ່ຮະບະ  $26\text{mm}$  ປະມາມສານາມແມ່ເໜີກຫລັງທຳການປຶກກັນເທົ່າກັນ  $4.958\text{nT}$  ( $1.859\text{nV}$ ) ອັຕຣາກາຮັດທອນຂອງສານາມແມ່ເໜີກ  $27.9662\text{dB}$  ທີ່ດຳແນ່ງນີ້ຈະເຫັນໄດ້ວ່າສານາມແມ່ເໜີກທີ່ວິ່ງອອກມາບີເວັບດ້ານຫ້າງຂອງແຜ່ນຈະດັດລວມ

## **5.2 ປັບປຸງການໃຊ້ເວັບດ້ານຫ້າງ**

ປັບປຸງການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນງານວິຊຍີນີ້ ສາມາຮັດແມ່ນອອກເປັນ 2 ສ່ວນຄື່ອ ປັບປຸງການໃຊ້ເວັບດ້ານຫ້າງແລະປັບປຸງການຂອງຕົວແບບຈຳລອງທີ່ເກີດຂຶ້ນ

### **5.2.1 ປັບປຸງການໃຊ້ເວັບດ້ານຫ້າງ**

ປັບປຸງການທີ່ເກີດຂຶ້ນສາມາຮັດແມ່ນປັບປຸງການໃຊ້ເວັບດ້ານຫ້າງ

1. ປັບປຸງການເກີດຂຶ້ນຕ່າງໆມີເຕືອຮັບຂອງຕົວສ່າງສັນຍາ (Reader) ເຊັ່ນ ກຳລັງການສ່າງຂອງສາຍອາກະກິ່ງວັດຕິ
2. ການໃຊ້ງານຕົວສ່າງສັນຍາຕ້ອງມີການເຫື່ອມຕ່ອງສັນຍາຈາກຄອມພິວເຕອຮັບ ຕົວສ່າງສັນຍາດີຈະສາມາຮັດທຳການໄດ້ຈຶ່ງທຳກົດສອບທີ່ໂຮງງານ
3. ຮະບະການສ່າງຂໍ້ອຸນຸດຂອງຕົວສ່າງສັນຍາ (Reader) ອູ້ໃນຮະບະທີ່ໄກລ້ຳນາກ ແລະ ປະມາມສານາມແມ່ເໜີກທີ່ຕໍ່າຈຶ່ງທຳໃຫ້ຢາກຕ່ອງການເຄື່ອງມືອັດປິດປະມາມສານາມແມ່ເໜີກ
4. ຍ່ານຄວາມຄື່ອງໃຊ້ງານເປັນຍ່ານຄວາມຄື່ອງສູງທີ່ສູງທຳໃຫ້ອຸປະກອນທີ່ສ່າງຂຶ້ນເອັນດັບຕ້ອງເປັນອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ງານກັບຍ່ານຄວາມຄື່ອງສູງດ້ວຍເຫັນກັນ

### 5.2.2 ปัญหาในขั้นตอนการสร้างแบบจำลอง

การสร้างแบบจำลองที่เขียนขึ้นนั้นก็มีปัญหาเกิดขึ้น เช่นเดียวกัน ซึ่งสามารถแบ่งปัญหาออกได้ดังนี้

1. การสร้างแบบจำลองของคลวคสายอากาศอาร์เอฟไอต้องให้เหมือนของจริงมีความยากเนื่องจากขนาดของคลวคเส้นเล็ก และช่องว่างระหว่างของคลวคแคบ ทำให้ต้องใช้กินทรัพยากรคอมพิวเตอร์มาก
2. ความหนาของแผ่นทองแดงมีความหนาเพียง 35 ไมโครเมตร จึงทำให้ขนาดของเมชเล็ก และยังส่งผลให้ต้องใช้เวลานานในการแก้ปัญหา
3. การสร้างแบบจำลองเป็น 3 มิติ ทำให้ใช้เวลานานมากพอสมควรในกระบวนการแก้ปัญหาของโปรแกรม

### 5.3 แนวทางแก้ปัญหา

ประกอบไปด้วยแนวทางดังต่อไปนี้

#### 5.3.1 แนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน

1. แนวทางการแก้ปัญหาระยะที่จ่ายให้กับของคลวคสายอากาศตัวส่งสัญญาณอาร์เอฟไอต้องการพันของคลวคในลักษณะรูปสี่เหลี่ยมขนาดใกล้เคียงกับของคลวคสายอากาศแล้วทำการคำนวณกลับหาระยะที่จ่าย
2. สร้างของคลวคตัวสัญญาณให้มีขนาดเล็กเท่าที่เครื่องมือวัดจะเห็นสัญญาณที่ได้ออกมา
3. สร้างวงจรขยายสัญญาณเพื่อให้ได้สัญญาณที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น ให้ง่ายต่อการอ่านและบันทึกค่า
4. ใช้อุปกรณ์ที่มีสามารถทำงานในย่านความถี่สูงได้

#### 5.3.2 แนวทางแก้ไขปัญหาในขั้นตอนการสร้างแบบจำลอง

1. ศึกษาทำความเข้าใจตัวโปรแกรมรวมถึงเทคนิควิธีการใน MANUAL หรือ HELP ของโปรแกรม COMSOL MULTIPHYSICS 3.5 ซึ่งเป็นคู่มือที่ใช้ประกอบการใช้โปรแกรมให้ละเอียด
2. การทดลองทำตามคู่มือหรือทดลองเขียนตามข้อแนะนำในคู่มือจะทำให้เข้าใจเทคนิควิธีการได้รวมถึงจะมองเห็นเทคนิควิธีการอื่นที่แตกต่างออกไป
3. สืบค้นวรรณกรรมที่แล้วๆ มาจะทำให้การทำงานทำได้เร็วขึ้น
4. ขอคำแนะนำและคำปรึกษาจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้น