



### 1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา

ประเทศไทยมีที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงศรีธรรมราชซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย แต่ในอดีตมีปัญหาด้านสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี เช่น การก่อสร้างอาคารและถนนที่ทำให้เกิดการจราจรติดขัด ขาดแคลนทรัพยากรน้ำ และมลพิษทางอากาศ ทำให้คนในเมืองเดือดร้อน ไม่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้น จึงมีความต้องการที่จะแก้ไขปัญหานี้โดยการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงนโยบายและภาคปฏิบัติ ที่จะช่วยให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

- ความชื้นที่มากจากดักน้ำ (ผู้ใช้อาคาร)
- ความชื้นที่มากจากน้ำฝน
- ความชื้นที่มากจากดินและน้ำได้ดิน
- ความชื้นในอากาศ

แหล่งที่มาของความชื้นเหล่านี้มีผลให้เกิดการสะสมความชื้นที่ผนังและส่วนประกอบอื่นๆ ของอาคารในระดับต่างๆ กันซึ่งการสะสมของความชื้นที่เกิดขึ้นในอาคารอาจเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยดังต่อไปนี้

- สถาบันวิทยบริการ  
แห่งชาติมหาวิทยาลัย**
- ปริมาณผู้ใช้อาคาร
  - ช่วงเวลาในแต่ละวันและฤดู
  - ระดับความสูงของผนัง
  - วัสดุและส่วนประกอบต่างๆ ของอาคาร
  - ความสามารถในการซึมน้ำผ่านผนังของน้ำได้ดินตามโครงสร้างที่ต้องมีการซัมน้ำตักน้ำได้ดินอยู่ตลอดเวลา
  - ความสามารถในการระบายน้ำออกของตัวอาคาร

- สภาพของตัวอาคารที่จะมีการรั่วซึมของน้ำตามรอยแตกร้าวหรือรอยรั่วที่หลังคา ผนัง หรือ รางน้ำที่ต้องรับน้ำฝน

จากเหตุที่มาของความชื้นและปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาความชื้นขึ้นในอาคารได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

1. การเกิดการควบแน่น (Condensation) เป็นหยดน้ำจากอากาศ
2. การดูดซับน้ำผ่านเข้ามาตามรูพรุนของวัสดุ (Capillary Action) ที่มีลักษณะเป็นรูพรุน (Porous Material)
3. การผ่านเข้ามาของน้ำฝน (Rain Penetration) ตามรอยรั่วของหลังคา ผนัง หรือส่วนประกอบของอาคารอื่น ๆ

การเกิดความชื้นในอาคารด้วยวิธีการเหตุที่มาที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร ได้โดยเฉพาะในราษฎราน<sup>1</sup> เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมประจำชาติอันยาวนาน พุทธศาสนาถือเป็นวัฒนธรรมประจำชาติสืบที่เนื่องมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ แต่ยังคงดึงดูดปัจจุบัน วัดในประเทศไทยมีพระวิหาร และพระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมที่ที่ใช้เผยแพร่และประกอบกิจกรรมทางศาสนา หลายแห่งจะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอยู่ภายในอาคารซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ไม่ใช่ห้องนอนไปกว่าตัวสถาปัตยกรรม การเกิดความชื้นจากการถังตัวของไอน้ำในอาคารเป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำความเสียหายให้กับอาคาร ส่วนประกอบของอาคาร หรือภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยจะทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างหยดน้ำที่ควบแน่นพื้นผิวนบนผนังซึ่งมีสภาพเป็นกรด ได้จากมลภาวะทางอากาศ เกิดเชื้อรากะทำให้ผุนขับริウェฟที่เกิดการควบแน่นได้ร่างและเกิดการอกหลักของเกลือตามมาได้<sup>2</sup> การควบแน่นของไอน้ำในอาคารเกิดขึ้นได้เมื่ออากาศในอาคารที่มีอุณหภูมิและความชื้นที่สูง และเมื่อกระทำพื้นผิวที่มีอุณหภูมิต่ำทำให้อาหารอบนริเวณนั้นไม่สามารถดูดไอน้ำในอากาศได้อีกจึงควบแน่นเป็นหยดน้ำที่พื้นผิวนั้น การควบคุมความชื้นของอาคารอาจใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อรักษาระดับความชื้นภายในอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ แต่ทำให้ต้องเส้นเปลืองพลังงานและต้องเปิด

<sup>1</sup> หมายถึงสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น ในสตูลวิหาร วัง มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปีขึ้นไป; (กญ) อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอาชญากรโดยลักษณะแห่งการก่อสร้างหรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของผู้สูงอายุหรือทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในการศึกษาประวัติศาสตร์ หรือในรายละเอียดที่นี้ให้รวมถึงแหล่งโบราณคดี หรือแหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542: 491)

<sup>2</sup> Richardson, Barry a. Defects and Deterioration in Buildings. [1<sup>st</sup>ed. Great Britain: Cambridge University Press.]  
p55

เครื่องปรับอากาศให้ทำงานตลอดเวลา หากหยุดใช้เครื่องปรับอากาศอุณหภูมิจะแย่ลงชั่นภายในห้อง จะสูงขึ้นในขณะที่ผู้บังคับบัญชาต้องทำให้เกิดการกัดตัวของห้องน้ำที่ผิวน้ำ การเกิดการกัดตัวในอาคารชั่นอยู่กัน

- อุณหภูมิแย่ลงชั่นสัมพัทธ์ของอากาศภายในและภายนอกอาคาร
- การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแย่ลงชั่นของช่วงเวลาในแต่ละวัน
- อุณหภูมิผิวน้ำสูงกว่าอุณหภูมิภายในห้องน้ำ
- ค่าการนำความร้อนและการถ่ายเทความร้อนของวัสดุประกอบอาคารเหล่านี้
- ทิศ แและความหนาของผนัง

เพื่อที่จะมีสิ่งกันการความแย่ลงในอาคาร ควรจะเริ่มต้นจากด้านเหตุเพื่อให้มีการออกแบบหรือบูรณะปฏิสังขรณ์ที่ถูกต้องโดยแก้ไขที่สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาเพื่อให้อาคารมีอายุยืนยาวต่อไป โดยที่ไม่ต้องใช้ระบบปรับอากาศหรือระบบประดับอากาศในการแก้ไขปัญหาปลายเหตุ

พระอุโบสถวัดก้าแหงที่ใช้เป็นกรณีศึกษาในการวิจัยนี้ ปัจจุบันเกิดการชำรุดเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจนจากการสำรวจเมืองด้านซึ่งถือเป็นกรณีศึกษาของโบราณสถาน เพื่อศึกษาการสะท้อนความชื้นในผนังอาคาร และความชื้นที่เกิดจากการความแย่ลง เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดการสะท้อนความชื้น และการความแย่ลง เพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุง และออกแบบใหม่เพื่อลดโอกาสการเกิดความชื้นขึ้นในอาคารทางศาสนาต่อไป

## 1.2 วัตถุประสงค์ในการวิจัย

1. ศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดการความแย่ลงในอาคาร
2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิแย่ลงชั่นของอากาศภายในและภายนอกอาคาร
3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิผิวน้ำของวัสดุประกอบอาคารต่าง อันได้แก่อุณหภูมิผิวน้ำภายใน อุณหภูมิผิวน้ำของผนังหลังคาด้านใน และอุณหภูมิอากาศภายในและภายนอก
4. อุณหภูมิผิวน้ำของผนังภายในที่มีระดับความสูงและอยู่ในทิศที่แตกต่างกัน
5. ศึกษาการสะท้อนความชื้นของผนังที่ระดับความสูงต่าง ๆ
6. เสนอแนวทางการปรับปรุง และออกแบบเพื่อป้องกันการเกิดการความแย่ลงที่จะเกิดขึ้นที่ส่วนต่าง ๆ ของอาคาร

### 1.3 วิธีดำเนินการวิจัย

#### 1. ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

- 1.1 ค้นคว้าทฤษฎีที่เกี่ยวข้องความชื้น แหล่งที่มาของความชื้น พฤติกรรมการสะสมความชื้น และสาเหตุของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับงานสถาปัตยกรรม จากความชื้น
- 1.2 ค้นคว้าทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความร้อนและการด่ายเทความร้อนของวัสดุ
- 1.3 ค้นคว้ารวบรวม ข้อมูลของอาคารที่ทำการศึกษา ได้แก่ โครงสร้าง องค์ประกอบสถาปัตยกรรม และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง หลังคังกด่าว

#### 2. ศึกษาเชิงปฏิบัติการ

##### 2.1 สำรวจอาคารจริง

- 2.2 ทำการบันทึกอุณหภูมิผิวนังกายใน อุณหภูมิผิวนองกระเบื้องมุงหลังคาด้านใน โดยจะทำการบันทึกข้อมูลอุณหภูมิผิวนังกายในด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ส่วนในด้านทิศใต้นี้ไม่สามารถทำการวัดได้เนื่องจากมีข้อจำกัดในด้านการใช้งานของวัสดุ และทำการบันทึกข้อมูลอุณหภูมิผิวนังกายในที่ระดับความสูงต่าง 1-3 และ 5 เมตร เพื่อศึกษาความแตกต่างของอุณหภูมิผิวนังกายในด้านทิศและความสูงที่ระดับต่าง ๆ

- 2.3 ทำการบันทึกอุณหภูมิและปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศทั้งภายในออกและภายนอกอาคาร

- 2.4 เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องเครื่องมือและเวลาในการทำวิจัย การวัดอุณหภูมิและความชื้นจะทำการวัดในช่วงเดือนธันวาคม 2542 จนถึงเดือนมีนาคม 2543

##### 2.5 เครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล

- เครื่องมือไซเมต्रิกค่าล็อกเกอร์ (Sciencmetric Data Logger) ใช้การบันทึกข้อมูลอุณหภูมิผิวนังกายใน ผิวนองกระเบื้องมุงหลังคาด้านใน และอุณหภูมน้ำอากาศ โดยต่อ กับคอมพิวเตอร์ ทำการส่งสัญญาณไป (Output) ผ่านที่เซ็นเซอร์ (Sensor) หรือตำแหน่งที่วัด สัญญาณที่ส่งกลับ (Input) เข้าเครื่องมือไซเมต्रิกค่าล็อกเกอร์ ทำการแปลงสัญญาณที่ส่งกลับผ่านเข้าโปรแกรม Gen 200 ที่ติดตั้งแล้วลงในคอมพิวเตอร์ ประมวลผลข้อมูลให้

- ໄດ້ຫນ່ວຍວັດທີຕ້ອງການ ແລະນຳເສນອ ເປີບນໍ້າຂອນຸດ ໄດ້ເຫັນເຊື່ອຮ່ວມໆທີ່ໃຊ້  
ໃນການຈົບຊັ້ນອຸພາກູນຄືອເທອຣນິສເຕົຊີ່ (Thermister)ໃຊ້ໃນການວັດ  
ອຸພາກູນນີ້ຄຸຜສນບັດໄວ່ດ້ວຍເປີບນໍ້າແປ່ງອຸພາກູນທີ່ຮ້ອນແຕະເພື່ນ  
  - ເກົ່າງສໄໂດວ່ອເວັ້ນເທັນເພອເຮັດວຽກຕອກເກອຮ່ (Stowaway Temperature  
Logger) ໃຊ້ການບັນທຶກຂໍ້ອນຸດອຸພາກູນພິວພັນໜັງກາຍໃນ ຜິວກະເບົ່ອນຸ່ງຫັດ  
ກາດ້ານໃນ ແລະອຸພາກູນນີ້ອາການ
  - ເກົ່າງສໄໂດວ່ອເວັ້ນໝີວິນິດີຕື່ກອກເກອຮ່ (Stowaway Humidity Logger) ໃຊ້  
ການບັນທຶກຂໍ້ອນຸດຄວາມຮັ້ນສັນພັກນີ້ໃນອາການ

### 3. ພຽບແຕະວິເຄາະທີ່ຜົດການວິຈີ້

#### 3.1 ວິເຄາະທີ່ຂໍ້ອນຸດນາວິເຄາະທີ່ເພື່ອຫາຄວາມສັນພັນຮ່ວມ່ວ່າງປັ້ງຈີ້ຕ່າງໆ ໄດ້ແກ່

- ຄວາມສັນພັນຮ່ວມ່ວ່າງອຸພາກູນພິວພັນໜັງກາຍໃນ ກະເບົ່ອນຸ່ງຫັດກາດ້ານໃນ  
ອຸພາກູນນີ້ອາການກາຍໃນ ແລະອຸພາກູນນີ້ອາການກາຍນອກ ທີ່ເປີບນໍ້າແປ່ງໄປດານ  
ຊ່ວງເວລາ ເດືອນ ຂັນວາຄມ ມກຣາຄມ ຖຸນກາພັນ໌ ແລະນິນາຄມ ດານດຳດັນ
- ໂອກາສການເກີດການກວ່ານແນ່ນທີ່ພິວພັນໜັງກາຍໃນແລະຜິວກະເບົ່ອນຸ່ງຫັດກາດ້ານໃນ  
ທີ່ເປີບນໍ້າແປ່ງໄປດານຊ່ວງເວລາ ເດືອນ ຂັນວາຄມ ມກຣາຄມ ຖຸນກາພັນ໌ ແລະ  
ນິນາຄມ ດານດຳດັນ

#### 3.2 ກາຮະສມຄວາມຮັ້ນໃນພັນໜັງອາການ

#### 3.3 ຮະນຸປັ້ງຈີ້ທີ່ທ່າໄຫ້ເກີດການກວ່ານແນ່ນທີ່ສ່ວນປະກອນຕ່າງໆ ກາຍໃນອາການ ແລະເສນອ ວິທີກວບຖຸນແລະນິ້ອງກັນການກວ່ານແນ່ນໃນອາການ

### 1.5 ຂອນເບດຂອງການວິຈີ້

- 1. ສຶກໝາໄດ້ການສໍາຮວງສດານທີ່ຈິງ ແລະບັນທຶກຂໍ້ອນຸດຈາກອາການດ້ວຍຍ່າງ
- 2. ເນື່ອງຈາກຂ້ອຈໍາກັດໃນເຮືອງຂອງຮະບະເວລາໃນການກຳວິຈີ້ ກາຮເກີນຂໍ້ອນຸດອຸພາກູນແລະຄວາມຮັ້ນ  
ຈະເກີນເຄົາໃນຊ່ວງເດືອນຂັນວາຄມ ມກຣາຄມ ຖຸນກາພັນ໌ ແລະນິນາຄມ ລວມ 4 ເດືອນ
- 3. ກຳກາຮເກີນຂໍ້ອນຸດເຄົາໃນຊ່ວງເດືອນຂັນວາຄມ ມກຣາຄມ ຖຸນກາພັນ໌ ປື້ນ  
  - ອຸພາກູນ ແລະຄວາມຮັ້ນສັນພັກນີ້ໃນອາການທີ່ກາຍນອກແລະກາຍໃນອາການ
  - ອຸພາກູນພິວພັນໜັງກາຍໃນອາການທີ່ຮ່ວມ່ວ່າງຕ່າງໆ 1 3 ແລະ 5 ເມຕຣໃນດ້ານທີ່  
ເຫັນອີງຕະວັນອອກ ແລະຕະວັນດົກ ຂອງພະຊຸໄນສດເນື້ອງຈາກພັນ້ນໃນແຕ່ດ້ານໄດ້ຮັບ

อิทธิพลจากกรังสีความอาทิตย์ต่างกันเป็นผลใหุ้ณหภูมิของผนังแต่ละด้านแตกต่าง กันซึ่งอุณหภูมิที่แตกต่างกันเป็นผลให้โอกาสการเกิดการควบแน่นต่างกัน

- อุณหภูมิผิวกระเบื้องมุงหลังคาด้านใน
- ความชื้นที่สะสมในผนัง

4. การวิจัยนี้ไม่ได้นับถือความชื้นที่มาจากการรั่วซึมของน้ำฝนที่หลังคา รอยเดกร้าวของผนัง และช่องประตู หน้าต่าง

## 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เป็นแนวทางในการศึกษาปัญหาความชื้นที่เกิดขึ้นในอาคาร
2. เป็นแนวทางควบคุมและแก้ไขกับการเกิดการควบแน่นให้กับอาคารทั้งในรายสถานะ และอาคารที่ก่อสร้างในบุคปัจจุบัน
3. เป็นแนวทางในการออกแบบอาคารใหม่ ที่จะลดโอกาสในการสะสมความชื้นซึ่งเป็นสาเหตุความเสียหายของอาคาร
4. ลดความเสียหายให้แก่ภาคธุรกิจกรรมฝ่าผนัง

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย