

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
4.1	การวิเคราะห์ SIPOC	23
4.2	การประเมินผลกระทบทางการเงิน	24
4.3	การประเมินความสามารถของระบบการวัดก่อนการปรับปรุง.....	27
4.4	การประเมินความสามารถของระบบการวัดหลังการปรับปรุง	29
4.5	ผลการทดลอง Multi-Vari	37
4.6	จำนวนผลิตภัณฑ์บกพร่องจากการทดลองรูปร่าง Sidewall แบบเรียบและแบบ โค้ง	39
4.7	ค่า Mooney Viscosity และเปอร์เซ็นต์ผลิตภัณฑ์บกพร่องจากปัญหายางบวม ที่แก้มยาง	40
4.8	ผลการทดลองเพื่อวิเคราะห์การรีด Sidewall	43
5.1	ผลการทดลองเพื่อวิเคราะห์ การรีด Sidewall	52
5.2	ผลจากการทำ Random optimizer	58
5.3	แผนการนำไปปฏิบัติ.....	68
5.4	ข้อมูลปัญหาผลิตภัณฑ์บกพร่อง ระหว่างเดือน เมษายน 2549 ถึง กุมภาพันธ์ 2550	72
5.5	แผนควบคุม	74
5.6	เครื่องมือที่ใช้ในแผนการตรวจสอบ.....	76
6.1	การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับระดับซิก ชิกมา และ ผลการดำเนินงานก่อนการปรับปรุง	78