

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
3.1 ส่วนประกอบของขนมปัง.....	47
4.1 ขั้นตอนในการจัดหาและที่มาของการผลิตวัตถุดิบ.....	50
4.2 ขั้นตอนการจัดหาประเภทของพลังงานที่ใช้ ในกระบวนการผลิต.....	52
4.3 ปริมาณมลสารแต่ละประเภทที่ปล่อยออกสู่อากาศจากกระบวนการผลิต.....	53
4.4 ปริมาณมลสารแต่ละประเภทที่ปล่อยออกทางน้ำจากกระบวนการผลิต.....	53
4.5 ระยะเวลาในการขนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังร้านค้าขายส่ง-ปลีก.....	54
4.6 ข้อมูลการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งผลิตภัณฑ์.....	55
4.7 สัดส่วนของวัตถุดิบและพลังงานอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน.....	60
4.8 สัดส่วนของวัตถุดิบและพลังงานอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการลดลงของโอโซน	61
4.9 สัดส่วนของวัตถุดิบและพลังงานอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการสร้างโอโซน ในพืชลดลง.....	62
4.10 สัดส่วนของวัตถุดิบและพลังงานอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการสร้างโอโซน ในคนลดลง.....	64
4.11 สัดส่วนของวัตถุดิบและพลังงานอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะความเป็นกรด	65
4.12 สัดส่วนของวัตถุดิบและพลังงานอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะพิษน้ำบน พื้นดินเค็มโตผิดปกติ.....	67
4.13 สัดส่วนของวัตถุดิบและพลังงานอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเป็นพิษทางบก	68
4.14 สัดส่วนของวัตถุดิบและพลังงานอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเป็นพิษทางน้ำ	70
4.15 สัดส่วนของวัตถุดิบและพลังงานอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเป็นพิษ ในอากาศต่อมนุษย์.....	71
4.16 สัดส่วนของวัตถุดิบและพลังงานอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเป็นพิษ ในน้ำต่อมนุษย์.....	73
4.17 สัดส่วนของวัตถุดิบและพลังงานอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเป็นพิษ ในดินต่อมนุษย์.....	74
4.18 สัดส่วนของวัตถุดิบและพลังงานอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเป็นพิษ ทางน้ำเรื้อรัง.....	76

สารบัญตาราง(ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.19 สัดส่วนของวัตถุดิบและพลังงานอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเป็นพิษ ทางน้ำอย่างเฉียบพลัน.....	77
4.20 สัดส่วนของวัตถุดิบและพลังงานอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเป็นพิษ ทางดินอย่างเรื้อรัง.....	79
4.21 สัดส่วนของวัตถุดิบและพลังงานอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดขยะอันตราย.....	80
4.22 สัดส่วนของวัตถุดิบและพลังงานอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดกากของเสีย และซีเมนต์.....	82
4.23 สัดส่วนของวัตถุดิบและพลังงานอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดของเสีย ในรูปของแข็ง.....	83
4.24 สัดส่วนของวัตถุดิบและพลังงานอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดจากกัมมันตรังสี.....	85
4.25 สัดส่วนของวัตถุดิบและพลังงานอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการลดลง ของทรัพยากร.....	86