

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 ระดับของเสียของผลิตภัณฑ์รุ่นต่าง ๆ ที่กระบวนการตรวจสอบขั้นสุดท้าย.....	2
5.1 การวิเคราะห์ FMEA สำหรับกระบวนการปรี้นครีมตะกั่ว	50
6.1 เกณฑ์ในการยอมรับสำหรับระบบการวัดด้วย Variable GR&R.....	59
6.2 แสดงตัวแปรนำเข้าที่จะไปทำการทดลอง	69
6.3 แสดงตารางการทดลองและผลการทดลอง.....	70
6.4 แสดงปัจจัยและการกำหนดค่าที่เหมาะสมของระดับ.....	79