

บทที่ 5

การลดความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่อง TCI

5.1 วัตถุประสงค์

1. สามารถแยกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความแปรปรวนของรอบเวลาการผลิตของเครื่อง TCI และปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อความแปรปรวนของรอบเวลาการผลิตของเครื่อง TCI ออกจากกันได้
2. ทำการปรับปรุงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความแปรปรวนของรอบเวลาการผลิตของเครื่อง TCI

5.2 บทนำ

การวิเคราะห์ปัญหาโดยการตัดสินใจซึ่งปราศจากข้อมูลทางสถิติอ้างอิง จะทำให้เกิดความผิดพลาดในกระบวนการแก้ปัญหาต่าง ๆ ดังนั้นในขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหานี้จึงมีความสำคัญอย่างมากที่ต้องอาศัยวิธีการทางสถิติ ซึ่งจะประกอบไปด้วยขั้นตอนที่สำคัญคือ การตั้งสมมติฐาน และการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา โดยนำผังแสดงเหตุและผล การวิเคราะห์ FMEA โดยเลือกสาเหตุจากการเรียงลำดับจากสาเหตุที่มีความเป็นไปได้สูงกว่าหรือมีความร้ายแรงมากกว่า เพื่อทำการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาก่อนตามลำดับไป แต่ทั้งนี้เหตุที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาก็ได้ โดยทั่วไปการวิเคราะห์โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการทดลองจะลดโอกาสข้อผิดพลาดได้ การตัดสินใจที่อาศัยหลักการของสถิติวิศวกรรมหรือหลักการอนุมานทางสถิติ โดยการดำเนินการทดลองเพื่อหาข้อมูลสนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้ เพื่อเป็นการยืนยันว่าสาเหตุที่สงสัยนั้นคือสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาหรือความบกพร่องด้านคุณภาพ นอกจากนี้เมื่อมีการยืนยันว่าสาเหตุเหล่านี้มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ก็ยังสามารถสรุปได้ต่อไปว่าสาเหตุดังกล่าวมีผลกระทบต่อปัญหามากน้อยเพียงใด

การแก้ปัญหาด้วยการลองผิดลองถูกโดยไม่ได้ทำการทดลองหรือทดสอบด้วยวิธีการเก็บข้อมูลและพิสูจน์ข้อมูลอย่างถูกต้อง เป็นวิธีการที่ไม่ได้ทำการแก้ปัญหอย่างแท้จริง ปัญหาเหล่านี้อาจดีขึ้นในช่วงเวลาแต่ก็อาจจะกลับเกิดขึ้นอีกในภายหลัง นั่นก็หมายความว่าปัญหาไม่ได้ที่การแก้ไขอย่างแท้จริง

โดยปัจจัยที่เลือกมาทำการทดสอบสมมติฐานว่ามีอิทธิพลต่อความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่องจักร TCI จะได้มาจากการทำ FMEA ซึ่งจะเลือกปัจจัยที่มีค่า RPN สูงสุดอันดับแรก ๆ จากบทที่ 4 มาทำการทดสอบสมมติฐานในขั้นถัดไป เพื่อที่จะแยกปัจจัยที่มีอิทธิพลและไม่มีอิทธิพลต่อความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่องจักรออกจากกัน โดยทำการทดลองเปลี่ยนปัจจัยที่จะทำการทดสอบสมมติฐาน แล้วออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบว่า ความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่องจักรระหว่างก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่

เนื่องจากรอบเวลาการผลิตของเครื่องจักร TCI ไม่ได้เป็นการกระจายแบบปกติ จึงต้องใช้การทดสอบแบบ Levene's Test ด้วยค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% ซึ่งถ้าค่า P-Value ที่ได้จากการคำนวณมีค่าน้อยกว่า 0.05 จะสามารถสรุปได้ว่าปฏิเสธสมมติฐาน H_0 และสรุปว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญด้วยระดับนัยสำคัญ 0.05 ของความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่องจักรเนื่องมาจากปัจจัยที่ได้ทำการทดลอง แต่ถ้าค่า P-Value ที่ได้จากการคำนวณมีค่ามากกว่า 0.05 จะสามารถสรุปได้ว่ายอมรับสมมติฐาน H_0 และสรุปว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญด้วยระดับนัยสำคัญ 0.05 ของความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่องจักรเนื่องมาจากปัจจัยที่ได้ทำการทดลอง

เมื่อทราบสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่ส่งผลต่อความแปรปรวนของรอบเวลาการผลิตของเครื่องจักรที่ได้ทำการเลือกมาปรับปรุงแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหานั้น ๆ ในการทำงานที่ปรับปรุงจำเป็นต้องอาศัยการพิสูจน์หรือทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เพื่อเป็นการยืนยันว่าการปรับปรุงแก้ไขสามารถลดความแปรปรวนที่เกิดขึ้นกับรอบเวลาการผลิตของเครื่องจักรได้จริงหรือไม่

ซึ่งการปรับปรุงเพื่อลดความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่อง TCI ก็ต้องอาศัยการปรับปรุงกระบวนการทำงานของเครื่องจักร การออกแบบอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดการทำงานของเครื่องจักร การซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์ของเครื่องจักรอย่างเหมาะสม การเปลี่ยนอุปกรณ์ในเครื่องจักรบางตัวที่มีความสามารถมากขึ้นเพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงาน การหาตั้งระยะเครื่องจักรที่เหมาะสม เป็นต้น

โดยจะทำการทดลองเพื่อเก็บข้อมูลรอบเวลาการผลิตของเครื่องจักรทั้งก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง โดยพยายามควบคุมปัจจัยอื่น ๆ ให้เหมือนกัน แล้วทำการวิเคราะห์ว่ารอบเวลาการผลิตของเครื่องจักรหลังการปรับปรุงมีความแปรปรวนลดลงหรือไม่ โดยการให้การ

ทดสอบแบบ Levene's Test ด้วยค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% ซึ่งจะสามารถสรุปได้ว่าหลังการปรับปรุงความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่องจักรลดลงหรือไม่

เมื่อสามารถระบุปัญหาหรือสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา ขึ้นต่อไปคือการนำแนวทางนั้นไปปฏิบัติตาม โดยต้องคำนึงถึงว่าไม่มีผลข้างเคียงใด ๆ นอกจากนั้น การแก้ปัญหา จะต้องเน้นกิจกรรมเพื่อการแก้ไข และเน้นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำขึ้นมา ซึ่งสาเหตุของปัญหาได้ระบุและนำเสนอหลักการแก้ไขด้วยการพิสูจน์ด้วยหลักทางสถิติในบทที่แล้ว ในส่วนนี้จะนำเสนอหลักการเฝ้าติดตามเพื่อแก้ปัญหาอย่างทันทั่วทั้งที่

โดยการควบคุมกระบวนการที่ได้ออกแบบและถูกนำไปใช้ เพื่อป้องกันและเฝ้าติดตามความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่องจักรที่ได้ทำการปรับปรุงไปแล้วคือ การนำสิ่งที่ได้ปรับปรุงไปเป็นส่วนหนึ่งของการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน และการแสดงผลของรอบเวลาการผลิตของเครื่องจักรแบบ Real Time Monitoring System เพื่อที่จะให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ปฏิบัติงาน สามารถรู้ถึงความแปรปรวนที่เกิดขึ้นและป้องกันได้ทันที

5.3 การทดสอบสมมติฐาน

การทดสอบสมมติฐานเป็นการทดสอบคำตอบที่ผู้ทดสอบ ผู้วิจัยคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าอย่างมีเหตุผล ข้อมูลที่ถูกสุ่มมาจากประชากร จะถูกใช้เพื่ออ้างอิงค่าพารามิเตอร์ของประชากร ดังนั้น เมื่อมีการทดสอบสมมติฐาน จะเป็นการทดสอบว่าค่าพารามิเตอร์มีค่าเป็นอย่างไรที่ได้คาดการณ์ไว้หรือไม่ การทดสอบสมมติฐานในงานวิจัยนี้มุ่งเน้นเพื่อทดสอบว่าปัจจัยใดมีอิทธิพลต่อความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่องจักรในสายประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

โดยอิทธิพลที่เลือกมาทำการทดสอบสมมติฐานว่ามีอิทธิพลต่อความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่อง TCI จะได้มาจากการทำ FMEA ของบทที่ 4 ซึ่งจะเลือกปัจจัยที่มีค่า RPN สูงสุด 5 อันดับแรกมาทำการทดสอบสมมติฐานในขั้นถัดไป เพื่อที่จะแยกปัจจัยที่มีอิทธิพลและไม่อิทธิพลต่อความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่องจักรในสายประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ออกจากกัน

จากการวิเคราะห์ FMEA ของเครื่องจักร TCI ในบทที่ 4 ทำให้สามารถสรุปว่าปัจจัยที่อาจจะมีอิทธิพลต่อความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่องจักร TCI 5 อันดับแรกคือ

1. อิทธิพลเนื่องมาจากตะกร้าใส่ฝาปิด

2. อิทธิพลเนื่องมาจากความชำนาญของพนักงานควบคุมเครื่องจักร
3. อิทธิพลเนื่องมาจากการสัมผัสเพื่อน
4. อิทธิพลเนื่องมาจากวัสดุที่จับยึดฝาปิด
5. อิทธิพลเนื่องมาจากการตั้งค่าของแขนกลตัวที่ 1


ซึ่งจะทำการตั้งสมมติฐานและทดสอบสมมติฐานเพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่องจักรต่อไป

3.1 วิเคราะห์อิทธิพลเนื่องมาจากตะกร้าใส่ฝาปิด




บทา

ฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์จะต้องวางอยู่บนตะกร้าเพื่อนำเข้าไปล้างทำความสะอาดเนที่จะถูกส่งเข้าเครื่องประกอบฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ โดยเครื่องล้างทำความสะอาดจะต้องล้างเย็นน้ำสะอาด เป่าด้วยลม และทำการอบให้ฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์แห้ง โดยจะต้องผ่านอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ซึ่งตะกร้าใส่ฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์จะทำจากโครงที่เป็นสแตนเลสและประกอบด้วยซี่พลาสติก ดังแสดงในรูปที่ 5.1

การที่ซี่พลาสติกผ่านความร้อนวันหนึ่งหลายรอบและการที่พนักงานวางฝาปิดในพลาสติก ทำให้มีโอกาสสึกหรอและเสียรูปได้ การที่ซี่พลาสติกเสียรูปโดยขนาดไม่ได้ตามมาตรฐานที่ได้ทำการออกแบบไว้ดังแสดงในรูปที่ 5.2 เมื่อวางฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ลงในตะกร้าก็ทำให้ความเอียง ความสูงต่ำ ไม่ได้ขนาดตามที่ได้ตั้งค่าของเครื่องจักรไว้ ก็จะส่งผลต่อการหยิบชิ้นงานที่เกิดการผิดพลาด ซึ่งจะทำให้รอบเวลาการผลิตรอบนั้นมากกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้



รูปที่ 5.1 แสดงตะกร้าใส่ฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และส่วนประกอบ



รูปที่ 5.2 แสดงขนาดของซีพลาสติกทั้งสามชนิดที่รองรับฝาปิด

การตั้งสมมติฐาน

$H_0: \sigma_1 = \sigma_2$; ขนาดของซีพลาสติกของตะกร้าใส่ฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟไม่มีผลต่อความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่อง TCI

$H_1: \sigma_1 \neq \sigma_2$; ขนาดของซีพลาสติกของตะกร้าใส่ฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟมีผลต่อความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่อง TCI

การคำนวณสิ่งตัวอย่าง

เมื่อทำการทดลองด้วยกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 550 ตัวอย่าง แล้วนำมาคำนวณหาค่ากลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุดที่ยอมรับได้ ด้วยความผิดพลาดแบบที่ 1 (Alpha Error) เท่ากับ 0.05 และความผิดพลาดแบบที่ 2 (Beta Error) เท่ากับ 0.05 แล้วพบว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 550 ที่ใช้ในการทดลองเพียงพอแล้ว

Power and Sample size

Sample size for comparing two sample standard deviations

Alpha = 0.05

Beta = 0.05

Critical ratio = 2.0595

Sample size = 26

วิธีการทดลอง

1. ทำการคัดเลือกตะกร้าใส่ชิ้นงานที่มีขนาดได้ตามมาตรฐาน และตะกร้าใส่ชิ้นงานที่มีขนาดไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดซึ่งมีบางช่องของซีพลาสติกขนาดกว้างเกินไป หรือมีการเสียรูป ดังตารางที่ 5.1
2. นำชิ้นงานฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟจากผู้ผลิตเดียวกัน รอบจัดส่งเดียวกัน มาใส่ในตะกร้าทั้งสอง
3. ทำการทดลองที่เครื่อง TCI โดยใช้พนักงานควบคุมเครื่องคนเดียวกันและเวลาในการทดลองทั้งสองกลุ่มต่อเนื่องกัน
4. ใส่ฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟที่อยู่บนตะกร้าที่ได้มาตรฐานเข้าเครื่อง TCI จนครบตามจำนวนขนาดสิ่งตัวอย่างที่คำนวณไว้
5. ใส่ฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟที่อยู่บนตะกร้าที่ไม่ได้มาตรฐานเข้าเครื่อง TCI จนครบตามจำนวนขนาดสิ่งตัวอย่างที่คำนวณไว้
6. นำข้อมูลรอบเวลาการผลิตของทั้งสองกลุ่มมาทำการวิเคราะห์

ตารางที่ 5.1 แสดงระยะของซีพลาสติคของตะกร้าดีกับตะกร้าเสียที่ใช้ในการทดลอง

		ระยะที่ 1	ระยะที่ 2	ระยะที่ 3			ระยะที่ 1	ระยะที่ 2	ระยะที่ 3
ตะกร้าดี	ช่องที่ 1	0.17	0.24	0.22	ตะกร้าเสีย	ช่องที่ 1	0.17	0.27	0.28
	ช่องที่ 2	0.15	0.25	0.23		ช่องที่ 2	0.22	0.31	0.28
	ช่องที่ 3	0.19	0.24	0.23		ช่องที่ 3	0.20	0.30	0.34
	ช่องที่ 4	0.14	0.22	0.24		ช่องที่ 4	0.17	0.25	0.32
	ช่องที่ 5	0.15	0.27	0.24		ช่องที่ 5	0.16	0.26	0.33
	ช่องที่ 6	0.16	0.23	0.25		ช่องที่ 6	0.23	0.27	0.35
	ช่องที่ 7	0.18	0.23	0.23		ช่องที่ 7	0.22	0.32	0.34
	ช่องที่ 8	0.14	0.26	0.25		ช่องที่ 8	0.25	0.31	0.32
	ช่องที่ 9	0.15	0.25	0.25		ช่องที่ 9	0.16	0.30	0.33
	ช่องที่ 10	0.15	0.25	0.26		ช่องที่ 10	0.20	0.28	0.26
	ช่องที่ 11	0.13	0.25	0.23		ช่องที่ 11	0.21	0.28	0.28
	ช่องที่ 12	0.14	0.23	0.26		ช่องที่ 12	0.22	0.26	0.29
	ช่องที่ 13	0.13	0.22	0.23		ช่องที่ 13	0.18	0.24	0.25
	ช่องที่ 14	0.16	0.24	0.26		ช่องที่ 14	0.15	0.25	0.26
	ช่องที่ 15	0.14	0.27	0.26		ช่องที่ 15	0.16	0.24	0.27
	ช่องที่ 16	0.15	0.28	0.25		ช่องที่ 16	0.14	0.26	0.29
	ช่องที่ 17	0.14	0.24	0.25		ช่องที่ 17	0.14	0.29	0.31
	ช่องที่ 18	0.16	0.25	0.27		ช่องที่ 18	0.17	0.32	0.32
	ช่องที่ 19	0.14	0.23	0.24		ช่องที่ 19	0.18	0.31	0.33
	ช่องที่ 20	0.13	0.22	0.24		ช่องที่ 20	0.19	0.33	0.27
	ช่องที่ 21	0.17	0.24	0.26		ช่องที่ 21	0.20	0.30	0.26
	ช่องที่ 22	0.16	0.24	0.24		ช่องที่ 22	0.18	0.28	0.32
	ช่องที่ 23	0.14	0.24	0.23		ช่องที่ 23	0.19	0.26	0.33
	ช่องที่ 24	0.15	0.26	0.22		ช่องที่ 24	0.21	0.29	0.32
	ช่องที่ 25	0.15	0.27	0.22		ช่องที่ 25	0.22	0.28	0.27
	ช่องที่ 26	0.18	0.26	0.23		ช่องที่ 26	0.14	0.28	0.28
	ช่องที่ 27	0.14	0.25	0.23		ช่องที่ 27	0.16	0.29	0.29
	ช่องที่ 28	0.16	0.24	0.23		ช่องที่ 28	0.21	0.31	0.31
	ช่องที่ 29	0.14	0.25	0.24		ช่องที่ 29	0.16	0.32	0.3
	ช่องที่ 30	0.14	0.25	0.24		ช่องที่ 30	0.17	0.30	0.31
	ค่าเฉลี่ย	0.15	0.25	0.24		ค่าเฉลี่ย	0.19	0.29	0.30
	ระยะมาตรฐาน	0.14	0.23	0.23		ระยะมาตรฐาน	0.14	0.23	0.23

ผลการทดลองทางสถิติ

Test for Equal Variances: Cycletime versus Group

95% Bonferroni confidence intervals for standard deviations

Group	N	Lower	StDev	Upper
A	550	1.72719	1.84425	1.97767
B	550	0.83865	0.89549	0.96028


F-Test (Normal Distribution)

Test statistic = 4.24, p-value = 0.000

Levene's Test (Any Continuous Distribution)

Test statistic = 10.33, p-value = 0.001

Hypothesis test of TCI basket



สรุปผลการวิเคราะห์ทางสถิติ

เนื่องจากรอบเวลาการผลิตของเครื่อง TCI ไม่ได้เป็นการกระจายแบบปกติ (Normal Distribution) จึงต้องใช้การทดสอบแบบ Levene's Test ซึ่งค่า P-Value ที่ได้จากการคำนวณมีค่าเท่ากับ 0.001 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน H_0 และสรุปว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญด้วยระดับนัยสำคัญ 0.05 ของความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่องประกอบฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดร์พระหว่างการใช้ตระกร้าใส่ฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดร์ที่ได้มาตรฐานกับไม่ได้มาตรฐานในการผลิต

5.3.2 วิเคราะห์อิทธิพลเนื่องมาจากความชำนาญของพนักงานควบคุมเครื่องจักร

ปัญหา

พนักงานควบคุมเครื่อง TCI จะมีอยู่ 1 คนซึ่งจะทำหน้าที่ในการใส่ตะกร้าที่บรรจุฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เข้าเครื่องจักร เก็บตะกร้าเปล่าออกจากเครื่องจักร และแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องจักรเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น ความชำนาญของพนักงานแต่ละคนที่ทำการควบคุมเครื่องจักรก็อาจจะมีผลต่อรอบเวลาการผลิตของเครื่องจักร เช่น เมื่อเกิดข้อผิดพลาดโดยเครื่องหยุดขึ้นงานแล้วหล่นพนักงานจะต้องทำการหยุดขึ้นงานออกแล้วทำตามขั้นตอนของโปรแกรมของเครื่องเพื่อให้เครื่องสามารถทำงานต่อได้ ซึ่งความรวดเร็วและความชำนาญก็จะมีผลต่อรอบเวลาการผลิตนั้น ๆ

พนักงานควบคุมเครื่องจะมีประสบการณ์ทำงานที่เครื่อง TCI ที่แตกต่างกันตั้งแต่ประมาณ 2 เดือน จนถึง 3-4 ปีจนถึงในบางสายการผลิต อีกทั้งการอบรมถึงขั้นตอนการทำงานและการแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องจักรในกรณีต่าง ๆ ก็มีผลต่อความรวดเร็วในการแก้ปัญหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นของเครื่องจักรด้วยเช่นกัน

การตั้งสมมติฐาน

$H_0: \sigma_1 = \sigma_2$; ความชำนาญของพนักงานควบคุมเครื่องจักรไม่มีผลต่อความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่อง TCI

$H_1: \sigma_1 \neq \sigma_2$; ความชำนาญของพนักงานควบคุมเครื่องจักรมีผลต่อความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่อง TCI

การคำนวณสิ่งตัวอย่าง

เมื่อทำการทดลองด้วยกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 550 ตัวอย่าง แล้วนำมาคำนวณหาค่ากลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุดที่ยอมรับได้ ด้วยความผิดพลาดแบบที่ 1 (Alpha Error) เท่ากับ 0.05 และความผิดพลาดแบบที่ 2 (Beta Error) เท่ากับ 0.05 แล้วพบว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 550 ที่ใช้ในการทดลองเพียงพอแล้ว

Power and Sample size

Sample size for comparing two sample standard deviations

Alpha = 0.05

Beta = 0.05

Critical ratio = 1.22966

Sample size = 305

วิธีการทดลอง

1. ทำการคัดเลือกพนักงานสองคนที่ทำหน้าที่ควบคุมเครื่อง TCI โดยคนแรกมีประสบการณ์ควบคุมเครื่อง TCI มาแล้ว 3 ปี 2 เดือน กับอีกคนทำงานควบคุมเครื่อง TCI มาแล้ว 2 เดือน
2. นำชิ้นงานฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์จากผู้ผลิตเดียวกัน รอบจัดส่งเดียวกัน มาใส่ในตะกร้าที่ได้ขนาดมาตรฐาน ตามจำนวนขนาดสิ่งตัวอย่างที่ได้คำนวณไว้ โดยแบ่งเป็นสองกลุ่ม
3. กลุ่มแรกให้พนักงานที่ทำงานควบคุมเครื่อง TCI มาแล้ว 3 ปี 2 เดือนทำการควบคุมเครื่องจักรระหว่างการทำงาน
4. กลุ่มสองให้พนักงานที่ทำงานควบคุมเครื่อง TCI มาแล้ว 2 เดือนทำการควบคุมเครื่องจักรระหว่างการทำงาน
5. นำข้อมูลรอบเวลาการผลิตของทั้งสองกลุ่มมาทำการวิเคราะห์

ผลการทดลองทางสถิติ

Test for Equal Variances: Cyclictime versus Group

95% Bonferroni confidence intervals for standard deviations

Group	N	Lower	StDev	Upper
A	550	2.25665	2.40960	2.58391
B	550	2.19170	2.34024	2.50954

F-Test (Normal Distribution)


Test statistic = 1.06, p-value = 0.494

Levene's Test (Any Continuous Distribution)


Test statistic = 0.05, p-value = 0.832

Hypothesis test of TCI operator

Hypothesis test of TCI operator



F-Test	
Test Statistic	1.06
P-Value	0.494
Levene's Test	
Test Statistic	0.05
P-Value	0.832




สรุปผลการวิเคราะห์ทางสถิติ

เนื่องจากรอบเวลาการผลิตของเครื่อง TCI ไม่ได้เป็นการกระจายแบบปกติ (Normal Distribution) จึงต้องใช้การทดสอบแบบ Levene's Test ซึ่งค่า P-Value ที่ได้จากการคำนวณมีค่าเท่ากับ 0.832 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H_0 และสรุปว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญด้วยระดับนัยสำคัญ 0.05 ของความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่องประกอบฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไทร์ระหว่างการใช้นักงานที่ทำการควบคุมเครื่องประกอบฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไทร์ที่มีประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน

5.3.3 วิเคราะห์อิทธิพลเนื่องมาจากการสันสะเทือน

ปัญหา

การประกอบชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไทร์จะต้องถูกกระทำในห้องสะอาด ซึ่งถูกออกแบบให้พื้นเป็นแบบโปร่งที่สามารถดูดฝุ่นลงไปใต้พื้นได้ ในหนึ่งห้องสะอาดจะมีเครื่องจักรอยู่จำนวนประมาณ 480 - 500 เครื่อง ซึ่งเมื่อทุกเครื่องทำงานพร้อมกันเกิดจะเกิดการสันสะเทือนเกิดขึ้น การสันสะเทือนก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่จะมีผลต่อการทำงานและรอบเวลาการผลิตของเครื่อง TCI โดยการสันสะเทือนที่เกิดขึ้นอาจจะส่งผลกระทบต่อตำแหน่งการวางที่คลาดเคลื่อนหรือการหยิบจับที่ผิดพลาด โดยอุปกรณ์ที่ได้ทำการออกแบบเพื่อลดความสันสะเทือนแสดงในรูปที่ 5.3 ที่จะยึดฐานของเครื่องจักรกับพื้น



รูปที่ 5.3 อุปกรณ์ฉีดเครื่องจักรเข้ากับพื้นเพื่อลดการสิ้นสະเทือน

การตั้งสมมติฐาน

$H_0: \sigma_1 = \sigma_2$; การสิ้นสະเทือนของเครื่องจักรTCI ไม่มีผลต่อความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่อง TCI

$H_1: \sigma_1 \neq \sigma_2$; การสิ้นสະเทือนของเครื่องจักรTCI มีผลต่อความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่อง TCI

การคำนวณสิ่งตัวอย่าง

เมื่อทำการทดลองด้วยกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 550 ตัวอย่าง แล้วนำมาคำนวณหาค่ากลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุดที่ยอมรับได้ ด้วยความผิดพลาดแบบที่ 1 (Alpha Error) เท่ากับ 0.05 และความผิดพลาดแบบที่ 2 (Beta Error) เท่ากับ 0.05 แล้วพบว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 550 ที่ใช้ในการทดลองเพียงพอแล้ว

Power and Sample size

Sample size for comparing two sample standard deviations

Alpha = 0.05


Beta = 0.05

Critical ratio = 1.2221

Sample size = 325

วิธีการทดลอง

1. ทำการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ยึดฐานของเครื่องจักรเข้ากับพื้นของห้องสะอาด
2. ทำการวัดค่าความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรบริเวณฐานของเครื่องจักรโดยดูค่าที่สูงที่สุด
3. ถอดอุปกรณ์ยึดฐานของเครื่องจักรกับพื้นของห้องสะอาดออก
4. ทำการวัดค่าความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรบริเวณฐานของเครื่องจักรโดยดูค่าที่สูงที่สุด
5. ทำการเปรียบเทียบสองจุดที่ได้ทำการวัดจากเครื่องมือดังรูปที่ 5.4 และผลการวัดดังแสดงในตารางที่ 5.2
6. นำชิ้นงานฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์จากผู้ผลิตเดียวกัน รอบจัดส่งเดียวกัน มาใส่ในตะกร้าที่ได้ขนาดมาตรฐาน ตามจำนวนขนาดสิ่งตัวอย่างที่ได้คำนวณไว้ โดยแบ่งเป็นสองกลุ่ม
7. กลุ่มแรกทำการประกอบในขณะที่ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ยึดฐานของเครื่องจักรเข้ากับพื้นของห้องสะอาด
8. กลุ่มสองทำการประกอบในขณะที่ติดตั้งอุปกรณ์ยึดฐานของเครื่องจักรเข้ากับพื้นของห้องสะอาดออก
9. นำข้อมูลรอบเวลาการผลิตของทั้งสองกลุ่มมาทำการวิเคราะห์



รูปที่ 5.4 เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือน

ตารางที่ 5.2 เปรียบเทียบความสั่นสะเทือนของฐานเครื่อง TCI ก่อนและหลังปรับปรุง

	ก่อนการปรับปรุง		หลังการปรับปรุง	
	จุดใส่ตะกร้า	จุดวางฝาปิด	จุดใส่ตะกร้า	จุดวางฝาปิด
การสั่นสะเทือน (mm/s)	0.92	1.05	0.81	0.94

ผลการทดลองทางสถิติ

Test for Equal Variances: Cycletime versus Group

95% Bonferroni confidence intervals for standard deviations

Group	N	Lower	StDev	Upper
A	550	3.31739	3.54222	3.79847
B	550	3.24561	3.46558	3.71629


F-Test (Normal Distribution)

Test statistic = 1.04, p-value = 0.608

Levene's Test (Any Continuous Distribution)

Test statistic = 0.01, p-value = 0.941

Hypothesis test of TCI vibration



สรุปผลการวิเคราะห์ทางสถิติ


เนื่องจากรอบเวลาการผลิตของเครื่อง TCI ไม่ได้เป็นการกระจายแบบปกติ (Normal Distribution) จึงต้องใช้การทดสอบแบบ Levene's Test ซึ่งค่า P-Value ที่ได้จากการคำนวณมีค่าเท่ากับ 0.941 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H_0 และสรุปว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญด้วยระดับนัยสำคัญ 0.05 ของความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่องประกอบฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ระหว่างการดำเนินงานของเครื่องประกอบฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่มีความสัมพันธ์กันที่แตกต่างกัน

5.3.4 วิเคราะห์อิทธิพลเนื่องมาจากวัสดุที่จับยึดฝาปิด

ปัญหา

ชิ้นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของเครื่อง TCI ที่ทำหน้าที่ในการหยิบจับและปล่อยฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์คือจุกยาง ดังรูปที่ 5.5 ซึ่งจะเป็นตัวสร้างสูญญากาศเมื่อต้องการหยิบฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และทำให้ระบบสูญญากาศหายไปเมื่อต้องการวางฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ โดยเมื่อความดันของลมสูงขึ้นถึงค่าที่ตั้งไว้ก็หมายถึงแขนกลสามารถหยิบฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ได้สำเร็จ และสามารถทำงานในขั้นตอนถัดไปได้ อีกแง่หนึ่งเมื่อความดันของลมลดลงถึงค่าที่ตั้งไว้ก็หมายถึงแขนกลสามารถปล่อยฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ได้สำเร็จและสามารถทำงานในขั้นตอนถัดไปได้

สภาพของจุกยางและอายุการใช้งานก็อาจจะเป็นปัจจัยต่อรอบเวลาการผลิตที่มีความแปรปรวน เช่น จุกยางที่มีสภาพผิวไม่สม่ำเสมอ ก็อาจจะต้องใช้เวลาในการเพิ่มความดันของลมให้สูงขึ้นถึงค่าที่ตั้งไว้ หรือจุกยางที่เสื่อมสภาพก็อาจจะทำให้หยิบแล้วหลุดระหว่างการเคลื่อนที่ ในปัจจุบันจุกยางจะถูกเปลี่ยนประมาณทุก ๆ สองอาทิตย์ ตามสภาพของจุกยางและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของช่างเทคนิค ซึ่งบางกรณีสภาพของจุกยางอาจจะหมดสภาพการใช้งานก่อนกำหนดก็เป็นไปได้



รูปที่ 5.5 จุกยางที่เป็นชิ้นส่วนในการจับและปล่อยฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

การตั้งสมมติฐาน

$H_0: \sigma_1 = \sigma_2$; อายุการใช้งานของจุกยางไม่มีผลต่อความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่อง TCI

$H_1: \sigma_1 \neq \sigma_2$; อายุการใช้งานของจุกยางมีผลต่อความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่อง TCI

การคำนวณสิ่งตัวอย่าง

เมื่อทำการทดลองด้วยกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 550 ตัวอย่าง แล้วนำมาคำนวณหาค่ากลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุดที่ยอมรับได้ ด้วยความผิดพลาดแบบที่ 1 (Alpha Error) เท่ากับ 0.05 และความผิดพลาดแบบที่ 2 (Beta Error) เท่ากับ 0.05 แล้วพบว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 550 ที่ใช้ในการทดลองเพียงพอแล้ว

Power and Sample size

Sample size for comparing two sample standard deviations

Alpha = 0.05

Beta = 0.05

Critical ratio = 2.11837

Sample size = 25

วิธีการทดลอง

1. เตรียมจุกยางสองกลุ่มคือกลุ่มแรกเป็นจุกยางที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาแล้วว่าพร้อมใช้งานมีอายุการใช้งาน 2 วัน ส่วนกลุ่มสองคือจุกยางที่ใช้งานมาแล้ว 14 วัน
2. นำชิ้นงานฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์จากผู้ผลิตเดียวกัน รอบจัดส่งเดียวกัน มาใส่ในตะกร้าที่ได้ขนาดมาตรฐาน ตามจำนวนขนาดสิ่งตัวอย่างที่ได้คำนวณไว้ โดยแบ่งเป็นสองกลุ่ม

3. กลุ่มแรกทำการประกอบฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ด้วยจุกยางใหม่จนครบตามจำนวนของสิ่งตัวอย่างที่ได้คำนวณไว้

4. กลุ่มสองทำการประกอบฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ด้วยจุกยางเก่าจนครบตามจำนวนของสิ่งตัวอย่างที่ได้คำนวณไว้

5. นำข้อมูลรอบเวลาการผลิตของทั้งสองกลุ่มมาทำการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ

Test for Equal Variances: Cycletime versus Group

95% Bonferroni confidence intervals for standard deviations

Group	N	Lower	StDev	Upper
A	550	2.11346	2.25670	2.41996
B	550	0.99772	1.06534	1.14241

F-Test (Normal Distribution)


Test statistic = 4.49, p-value = 0.000

Levene's Test (Any Continuous Distribution)


Test statistic = 4.25, p-value = 0.040

Test for Equal Variances for Cycletime

Test for Equal Variances for Cycletime



F-Test	
Test Statistic	4.49
P-Value	0.000
Levene's Test	
Test Statistic	4.25
P-Value	0.040



สรุปผลการวิเคราะห์ทางสถิติ

เนื่องจากรอบเวลาการผลิตของเครื่อง TCI ไม่ได้เป็นการกระจายแบบปกติ (Normal Distribution) จึงต้องใช้การทดสอบแบบ Levene's Test ซึ่งค่า P-Value ที่ได้จากการคำนวณมีค่าเท่ากับ 0.040 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน H_0 และสรุปว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญด้วยระดับนัยสำคัญ 0.05 ของความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่องประกอบฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดร์ระหว่างการทำงานของเครื่องประกอบฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดร์ที่ใช้จุกยางที่มีอายุงานที่แตกต่างกัน

5.3.5 วิเคราะห์อิทธิพลเนื่องมาจากการตั้งค่าของแขนกลตัวที่ 1

ปัญหา

แขนกลตัวที่ 1 ทำหน้าที่ในการหยิบฝาปิดจากตะกร้าใส่ฝาปิดมาวางบนตำแหน่งปรับระยะ การปรับตั้งระยะการเคลื่อนที่ของแขนกลที่ระยะไม่เหมาะสมย่อมส่งผลต่อความผิดพลาดของการหยิบจับฝาปิด โดยระยะการเคลื่อนที่ของแขนกลจะทำการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าและควบคุมระยะการเคลื่อนที่โดนเอ็นโคดเดอร์ โดยระยะที่สามารถกำหนดให้แขนกลเคลื่อนที่ได้ด้วยความละเอียดถึง 0.01 มิลลิเมตร ดังนั้นการตั้งค่าที่เหมาะสมก็จะสามารถลดความแปรปรวนของรอบเวลาการผลิตของเครื่องจักรได้เช่นกัน

การตั้งสมมติฐาน

$H_0: \sigma_1 = \sigma_2$; การตั้งค่าระยะการเคลื่อนที่ของแขนกลตัวที่ 1 เพื่อหยิบฝาปิดไม่มีผลต่อความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่อง TCI

$H_1: \sigma_1 \neq \sigma_2$; การตั้งค่าระยะการเคลื่อนที่ของแขนกลตัวที่ 1 เพื่อหยิบฝาปิดมีผลต่อความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่อง TCI

การคำนวณสิ่งตัวอย่าง

เมื่อทำการทดลองด้วยกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 550 ตัวอย่าง แล้วนำมาคำนวณหาค่ากลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุดที่ยอมรับได้ ด้วยความผิดพลาดแบบที่ 1 (Alpha Error) เท่ากับ 0.05 และความผิดพลาดแบบที่ 2 (Beta Error) เท่ากับ 0.05 แล้วพบว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 550 ที่ใช้ในการทดลองเพียงพอแล้ว

Power and Sample size

Sample size for comparing two sample standard deviations

Alpha = 0.05

Beta = 0.05

Critical ratio = 2.08832

Sample size = 26

วิธีการทดลอง

1. กำหนดระยะเวลาการเคลื่อนที่ของแขนกลตัวที่ 1 ที่เคลื่อนที่ไปหยิบฝาปิดที่ตำแหน่งต่าง ๆ ไว้สองกลุ่มการตั้งค่าโดยกลุ่มแรกเป็นค่าที่ตั้งอยู่ปัจจุบันคือ 46.50 เซนติเมตร และกลุ่มที่สองเพิ่มขึ้นเป็น 46.60 เซนติเมตร
2. นำชิ้นงานฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟจากผู้ผลิตเดียวกัน ครอบจัดส่งเดียวกัน มาใส่ในตะกร้าที่ได้ขนาดมาตรฐาน ตามจำนวนขนาดสิ่งตัวอย่างที่ได้คำนวณไว้ โดยแบ่งเป็นสองกลุ่ม
3. กลุ่มแรกทำการประกอบฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟด้วยการตั้งค่าแรกจนครบตามจำนวนของสิ่งตัวอย่างที่ได้คำนวณไว้
4. กลุ่มสองทำการประกอบฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟด้วยการตั้งค่าสองจนครบตามจำนวนของสิ่งตัวอย่างที่ได้คำนวณไว้
5. นำข้อมูลรอบเวลาการผลิตของทั้งสองกลุ่มมาทำการวิเคราะห์

ผลการทดลองทางสถิติ

Test for Equal Variances: Cycletime versus Group

95% Bonferroni confidence intervals for standard deviations

Group	N	Lower	StDev	Upper
A	550	1.97968	2.11385	2.26677
B	550	0.94792	1.01217	1.08539

F-Test (Normal Distribution)


Test statistic = 4.36, p-value = 0.000

Levene's Test (Any Continuous Distribution)

Test statistic = 5.41, p-value = 0.020

Hypothesis test of TCI robot 1 setting

Hypothesis test of TCI robot 1 setting



สรุปผลการวิเคราะห์ทางสถิติ

เนื่องจากรอบเวลาการผลิตของเครื่อง TCI ไม่ได้เป็นการกระจายแบบปกติ (Normal Distribution) จึงต้องใช้การทดสอบแบบ Levene's Test ซึ่งค่า P-Value ที่ได้จากการคำนวณมีค่าเท่ากับ 0.020 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน H_0 และสรุปว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญด้วยระดับนัยสำคัญ 0.05 ของความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่องประกอบฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดร์ระหว่างการทำงานของเครื่องประกอบฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดร์ที่มีการตั้งค่าการเคลื่อนที่ของแขนกลตัวที่ 1 ที่แตกต่างกัน

5.3.6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานของเครื่อง TCI

สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานว่าปัจจัยใดมีอิทธิพลต่อความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่อง TCI ได้ดังนี้

อิทธิพลที่มีผลต่อความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่อง TCI มีด้วยกัน 3 ปัจจัยคือ

1. อิทธิพลเนื่องมาจากตะกร้าใส่ฝาปิด
2. อิทธิพลเนื่องมาจากวัสดุที่จับยึดฝาปิด
3. อิทธิพลเนื่องมาจากการตั้งค่าของแขนกลตัวที่ 1

อิทธิพลที่ไม่มีผลต่อความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่อง TCI มีด้วยกัน 2 ปัจจัยคือ

1. อิทธิพลเนื่องมาจากความชำนาญของพนักงานควบคุมเครื่องจักร
2. อิทธิพลเนื่องมาจากการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร

5.4 การปรับปรุงกระบวนการของเครื่อง TCI

การปรับปรุงกระบวนการของเครื่องประกอบฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (TCI) จากผลการทดสอบสมมติฐานในหัวข้อ 5.3 อิทธิพลที่มีผลต่อความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่องประกอบฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มีด้วยกัน 3 ปัจจัยคือ

1. อิทธิพลเนื่องมาจากตะกร้าใส่ฝาปิด
2. อิทธิพลเนื่องมาจากวัสดุที่จับยึดฝาปิด
3. อิทธิพลเนื่องมาจากการตั้งค่าของแขนกลตัวที่ 1

ทีมงานที่ประกอบไปด้วยส่วนที่เกี่ยวข้องได้ทำการระดมความคิดเพื่อหาวิธีการปรับปรุงกระบวนการของเครื่องประกอบฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เพื่อที่จะลดความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่องให้น้อยลง ซึ่งก็ได้การปรับปรุงในแต่ละอิทธิพลดังนี้


5.4.1 การลดความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตเนื่องมาจากอิทธิพลของตะกร้าใส่ฝาปิด

ปัญหา

จากการที่ได้สุ่มตะกร้าของฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มาทำการวัดพบว่า มากกว่า 50% ของตะกร้ามีขนาดไม่ได้ตามมาตรฐานที่ฝ่ายออกแบบได้กำหนดไว้ โดยสาเหตุมาจาก

1. การส่งตะกร้าใหม่ที่ได้รับจากผู้ผลิตเข้าสู่กระบวนการผลิตโดยไม่มีระบบการตรวจสอบ
2. ไม่มีระบบซ่อมบำรุงตะกร้าที่เหมาะสม โดยจะมีการส่งตะกร้ามาทำการแก้ไขเมื่อตะกร้าไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ตะกร้าที่ใช้อยู่ในกระบวนการผลิตมีขนาดไม่ได้มาตรฐานหรือใช้งานมานานก็ยังคงถูกใช้อยู่จนกว่าจะเกิดการเสียหาย
3. ขาดอุปกรณ์ในการที่จะตรวจวัดตะกร้าว่าได้ขนาดตามมาตรฐานหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันถ้าต้องการวัดว่าตะกร้ามีขนาดอยู่ในข้อกำหนดหรือไม่ต้องทำการวัดโดยใช้เวอร์เนีย ซึ่งมีความยุ่งยากและใช้เวลานาน


4. วัสดุที่ใช้ผลิตซีพลาสติกทำจากวัสดุชื่อ Monocast ซึ่งมีสภาพสีกร่อน ภายหลังจากการใช้งานไประยะหนึ่งดังรูปที่ 5.6 ทำให้ระยะไม่ได้ตามมาตรฐาน ซึ่งส่งผลต่อความ ผิดพลาดในการทำงานของเครื่องจักร



รูปที่ 5.6 สภาพสีกร่อนภายหลังจากการใช้งานของซีพลาสติก


วิธีการปรับปรุง

1. ออกแบบระบบและจัดหากำลังคนที่ใช้ในการตรวจคุณภาพของตะกร้าใส่ฝา ปิดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ที่ได้รับมาจากผู้ผลิตก่อนส่งเข้าไปใช้ในกระบวนการผลิต โดยสามารถเขียน ขั้นตอนของการตรวจสอบคุณภาพได้ดังรูปที่ 5.7




รูปที่ 5.7 ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของตะกร้าใส่ฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

2. สร้างระบบการซ่อมบำรุงตะกร้าใส่ฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เพื่อแก้ไขตะกร้าที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่ถูกใช้งานในกระบวนการผลิต โดยสร้างระบบการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ขึ้น ซึ่งปกติตะกร้าจะไม่มีอาการส่งซ่อมจนกว่าจะเกิดอาการเสียรูปจนฝ่ายผลิตใช้งานไม่ได้ ดังนั้นตะกร้าที่ยังพอใช้งานได้อยู่แต่ขนาดไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ยังถูกใช้งานในสายการผลิตต่อไป ทำให้มีผลต่อความแปรปรวนของรอบเวลาการผลิตของเครื่องจักร ดังนั้นจึงได้สร้างระบบการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันของตะกร้าขึ้น โดยนำตะกร้าทุกชิ้นมาทำเลขประจำตัวดังรูปที่ 5.8 เพื่อที่จะสามารถบอกได้ว่าตะกร้าชิ้นนั้นต้องได้รับการตรวจสอบเมื่อใช้ไปนานเท่าใด โดยกำหนดว่าจะต้องได้รับการตรวจสอบทุก ๆ 6 เดือน โดยขั้นตอนการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน สามารถแสดงเป็นแผนภาพดังรูปที่ 5.9




รูปที่ 5.8 การระบุเลขประจำตัวของตะกร้าใส่ฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์




รูปที่ 5.9 แผนภาพแสดงขั้นตอนการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

3. ออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ (Gage) ขนาดของตะกร้าใส่ฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบชิ้นงานและป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งอุปกรณ์ที่ออกแบบมาใช้ในการตรวจสอบ แสดงในรูปที่ 5.10



รูปที่ 5.10 อุปกรณ์ที่ออกแบบมาใช้ในการตรวจสอบขนาดของตะกร้าใส่ฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

4. เปลี่ยนวัสดุที่ทำซีพลาสติกซึ่งทำจาก Monocast ทำให้ปัจจุบันมีการเสื่อมสภาพของซีพลาสติกเมื่อใช้ไปเวลานาน จากการที่ปรึกษากับแผนกออกแบบและแผนกทดสอบวัสดุ ทางคณะผู้ทำการปรับปรุงได้เลือกวัสดุ Noveon STAT Tech F1260 ซึ่งเป็นวัสดุที่ทนทานต่อความร้อนและการเสียดสีได้มากกว่า ซึ่งได้ทำการเปลี่ยนวัสดุในแบบเพื่อใช้ในการสั่งซื้อเป็นวัสดุใหม่ดังรูปที่ 5.11



รูปที่ 5.11 การเปลี่ยนวัสดุจาก Monocast วัสดุเป็น Noveon STAT Tech F1260

5. เปลี่ยนวิธีการทำงานโดยจะเลือกตะกร้าที่มีคุณภาพผ่านข้อกำหนดไว้บริเวณหน้าเครื่องจักรจำนวน 8 ตะกร้าต่อเครื่อง TCI และเมื่อทำการล้างฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ซึ่งถูกใส่ในตะกร้าทั่วไป ก็จะทำให้การเปลี่ยนมาใส่ตะกร้าที่ถูกควบคุมที่อยู่หน้าเครื่อง TCI เพื่อทำการประกอบต่อไป ซึ่งตะกร้าที่อยู่หน้าเครื่องจะได้รับการตรวจสอบข้อบกพร่องและคุณภาพของพนักงานที่ทำงานหน้าเครื่องอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยลดตะกร้าที่ไม่ได้มาตรฐานผ่านเข้าไปยังเครื่องจักรได้

การตั้งสมมติฐาน

$H_0: \sigma_1 = \sigma_2$; การปรับปรุงตะกร้าใส่ฝาปิดไม่มีความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่อง TCI

$H_1: \sigma_1 \neq \sigma_2$; การปรับปรุงตะกร้าใส่ฝาปิดมีผลต่อความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่อง TCI

การคำนวณสิ่งตัวอย่าง

เมื่อทำการทดลองด้วยกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 550 ตัวอย่าง แล้วนำมาคำนวณหาค่ากลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุดที่ยอมรับได้ ด้วยความผิดพลาดแบบที่ 1 (Alpha Error) เท่ากับ 0.05 และความผิดพลาดแบบที่ 2 (Beta Error) เท่ากับ 0.05 แล้วพบว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 550 ที่ใช้ในการทดลองเพียงพอแล้ว

Power and Sample size

Sample size for comparing two sample standard deviations

Alpha = 0.05

Beta = 0.05

Critical ratio = 2.0595

Sample size = 83

วิธีการทดลอง

1. นำตะกร้าเก่าที่ใช้ในในสายการผลิตมากระยะหนึ่งโดยเป็นวัสดุเก่า และอีกกลุ่มตะกร้าหนึ่งเป็นวัสดุใหม่ที่ทำกรตรวจสอบขนาดให้ได้ตามมาตรฐานและผ่าเครื่องมือเกจ
2. นำชิ้นงานฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์จากผู้ผลิตเดียวกัน ครอบจัดส่งเดียวกัน มาใส่ในตะกร้าทั้งสอง
3. ทำการทดลองที่เครื่อง TCI โดยใช้พนักงานควบคุมเครื่องคนเดียวกันและเวลาในการทดลองทั้งสองกลุ่มต่อเนื่องกัน
4. ใส่ฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่อยู่บนตะกร้าที่ได้มาตรฐานเข้าเครื่อง TCI จนครบตามจำนวนขนาดสิ่งตัวอย่างที่คำนวณไว้
5. ใส่ฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่อยู่บนตะกร้าที่ไม่ได้มาตรฐานเข้าเครื่อง TCI จนครบตามจำนวนขนาดสิ่งตัวอย่างที่คำนวณไว้
6. นำข้อมูลรอบเวลาการผลิตของทั้งสองกลุ่มมาทำการวิเคราะห์

ผลการทดลองทางสถิติ

Test for Equal Variances: Cycletime versus Group

95% Bonferroni confidence intervals for standard deviations

Group	N	Lower	StDev	Upper
A	550	1.17582	1.25551	1.34634
B	550	0.78853	0.84197	0.90288

F-Test (Normal Distribution)


Test statistic = 2.22, p-value = 0.000

Levene's Test (Any Continuous Distribution)

Test statistic = 11.75, p-value = 0.001

Hypothesis test of TCI basket before and after improvement

Hypothesis test of TCI basket before and after improvement



สรุปผลการวิเคราะห์ทางสถิติ

เนื่องจากรอบเวลาการผลิตของเครื่อง TCI ไม่ได้เป็นการกระจายแบบปกติ (Normal Distribution) จึงต้องใช้การทดสอบแบบ Levene's Test ซึ่งค่า P-Value ที่ได้จากการคำนวณมีค่าเท่ากับ 0.001 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน H_0 และสรุปว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญด้วยระดับนัยสำคัญ 0.05 ของความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่องประกอบฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดร์พ่วงก่อนการปรับปรุงคุณภาพตะกร้าใส่ฝาปิดและหลังการปรับปรุง


5.4.2 การลดความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตเนื่องจากอิทธิพลของวัสดุที่จับยึดฝาปิด

ปัญหา

วัสดุที่จับยึดฝาปิดเป็นส่วนที่สำคัญในการหยิบจับ สภาพของวัสดุที่จับยึดฝาปิดก็เป็นสาเหตุสำคัญต่อความแปรปรวนรอบเวลาการผลิต โดยอายุการใช้งานของวัสดุจับยึดฝาปิดย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบหยิบจับฝาปิด โดยปัจจุบันพนักงานช่างประจำเครื่องจักรจะเป็นผู้ทำการเปลี่ยนที่จับยึดตามสภาพของวัสดุที่จับยึด ซึ่งไม่มีการศึกษาที่ชัดเจนว่าระยะเวลาเท่าไรที่เหมาะสมที่จะเปลี่ยนวัสดุที่จับยึด

วิธีการปรับปรุง

ทำการเก็บข้อมูลรอบเวลาการ ผลิตของวัสดุที่จับยึดที่อายุต่างกันคือ 1 วัน 4 วัน 7 วัน 10 วัน 13 วัน และ 16วัน แล้วนำมาพล็อตด้วย Time series analysis เพื่อดูว่าแนวโน้มความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่องมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่ออายุวัสดุที่จับยึดฝาปิดเปลี่ยนแปลงไปที่เวลาต่าง ๆ โดยกราฟที่ได้จากการพล็อตเป็นดังรูปที่ 5.12 ซึ่งสามารถประมาณการได้ว่าความแปรปรวนของรอบเวลาการผลิตเริ่มมากขึ้นเมื่ออายุการใช้งานมากกว่า 7 วัน จึงสามารถประมาณการได้ว่าประสิทธิภาพการทำงานของวัสดุจับยึดชิ้นงานน่าจะน้อยลงหลังจากวันที่ 7 และควรจะมีการเปลี่ยน



รูปที่ 5.12 แสดงกราฟ Time series analysis ของอายุที่จับยึดฝาปิดกับรอบเวลาการผลิตของเครื่องจักร

การตั้งสมมติฐาน

$H_0: \sigma_1 = \sigma_2$; อายุการใช้งานของวัสดุจับยึดฝาปิดไม่มีความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่อง TCI

$H_1: \sigma_1 \neq \sigma_2$; อายุการใช้งานของวัสดุจับยึดฝาปิดมีผลต่อความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่อง TCI


การคำนวณสิ่งตัวอย่าง

เมื่อทำการทดลองด้วยกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 550 ตัวอย่าง แล้วนำมาคำนวณหาค่ากลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุดที่ยอมรับได้ ด้วยความผิดพลาดแบบที่ 1 (Alpha Error) เท่ากับ 0.05 และความผิดพลาดแบบที่ 2 (Beta Error) เท่ากับ 0.05 แล้วพบว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 550 ที่ใช้ในการทดลองเพียงพอแล้ว


วิธีการทดลอง

1. เตรียมฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์จากผู้ผลิตเดียวกัน รอบจัดส่งเดียวกัน พนักงานคนเดียวกัน และตะกร้ากลุ่มเดียวกันไว้ เพื่อทำการผลิตงาน 550 ชิ้น จำนวน 6 กลุ่ม
2. ทำการทดลองที่เครื่อง TCI โดยให้วัสดุในการจับฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่อายุใช้งานต่างกันดังนี้ คือ 1 วัน 4 วัน 7 วัน 10 วัน 13 วัน และ 16 วัน
3. นำข้อมูลรอบเวลาการผลิตของทั้งหกกลุ่มมาทำการวิเคราะห์


ผลการทดลองทางสถิติ




Test for Equal Variances for 1 vs 7




F-Test	
Test Statistic	0.52
P-Value	0.000
Levene's Test	
Test Statistic	0.34
P-Value	0.561




Test for Equal Variances for 1 vs 10




F-Test	
Test Statistic	0.30
P-Value	0.000
Levene's Test	
Test Statistic	10.87
P-Value	0.001




Test for Equal Variances for 1 vs 13




F-Test	
Test Statistic	0.29
P-Value	0.000
Levene's Test	
Test Statistic	6.82
P-Value	0.009



Test for Equal Variances for 1 vs 16



F-Test	
Test Statistic	0.27
P-Value	0.000
Levene's Test	
Test Statistic	7.45
P-Value	0.006



สรุปผลการวิเคราะห์ทางสถิติ

เนื่องจากรอบเวลาการผลิตของเครื่อง TCI ไม่ได้เป็นการกระจายแบบปกติ (Normal Distribution) จึงต้องใช้การทดสอบแบบ Levene's Test ซึ่งค่า P-Value ที่ได้จากการคำนวณมีค่าเท่ากับ 0.447 และ 0.561 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H_0 และสรุปว่าไม่มีความ


แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญด้วยระดับนัยสำคัญ 0.05 ของความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่องประกอบฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟระหว่างอายุการใช้งานของที่จับยึดฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ 1 กับ 4 และ 7 วัน ในขณะที่ค่า P-Value ที่ได้จากการคำนวณมีค่าเท่ากับ 0.001 0.009 และ 0.006 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน H_0 และสรุปว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญด้วยระดับนัยสำคัญ 0.05 ของความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่องประกอบฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟระหว่างอายุการใช้งานของที่จับยึดฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ 1 กับ 10 และ 14 และ 17 วัน

ซึ่งจากการทดลองสรุปว่าควรทำการเปลี่ยนที่จับยึดฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ทุก ๆ 7 วันเพื่อลดผลกระทบต่อความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่องประกอบฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

5.4.3 การลดความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตเนื่องจากอิทธิพลของการตั้งค่าของแขนกลตัวที่ 1

ปัญหา


แขนกลตัวที่ 1 ทำหน้าที่ในการหยิบฝาปิดจากตะกร้าใส่ฝาปิดมาวางบนตำแหน่งปรับระยะ การปรับตั้งระยะการเคลื่อนที่ของแขนกลที่ระยะไม่เหมาะสมย่อมส่งผลต่อความผิดพลาดของการหยิบจับฝาปิด โดยระยะการเคลื่อนที่ของแขนกลตามรูปที่ 5.13 จะทำการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าและควบคุมระยะการเคลื่อนที่โดยเซ็นเซอร์ โดยระยะที่สามารถกำหนดให้แขนกลเคลื่อนที่ได้ด้วยความละเอียดถึง 0.01 มิลลิเมตร ดังนั้นการตั้งค่าที่เหมาะสมก็จะสามารถลดความแปรปรวนของรอบเวลาการผลิตของเครื่องจักรได้เช่นกัน



รูปที่ 5.13 ระยะการเคลื่อนที่ของแขนกล

วิธีการปรับปรุง

ปัจจุบันแกนกลถูกตั้งค่ามาหีบฝาบปิดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ตำแหน่งแรกด้วยระยะ 46.500 เซนติเมตร โดยจะทดลองตั้งค่าระยะการเคลื่อนที่ของแกนกลที่ระยะต่าง ๆ คือ 46.575, 46.550, 46.525, 46.500, 46.475, 46.450 และ 46.425 เซนติเมตร แล้วทำการทดลองเพื่อหาความแปรปรวนของรอบเวลาการผลิตของการตั้งค่าดังกล่าวทั้ง 7 ค่า แล้วนำความสัมพันธ์ระหว่างระยะและความแปรปรวนของรอบเวลาการผลิต โดยใช้วิธี Regression เพื่อหาระยะที่ดีที่สุดในการปรับตั้งเครื่องจักรเพื่อลดความแปรปรวนรอบเวลาการผลิต ดังแสดงในรูปที่ 5.14



รูปที่ 5.14 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะการตั้งค่าแกนกลตัวที่ 1 และความแปรปรวนรอบเวลาการผลิต

การตั้งสมมติฐาน

$H_0: \sigma_1 = \sigma_2$; ลดระยะการเคลื่อนที่ของแกนกล - 0.025 ซม. ไม่มีผลต่อความแปรปรวนรอบเวลาการผลิต

$H_1: \sigma_1 \neq \sigma_2$; ลดระยะการเคลื่อนที่ของแกนกล - 0.025 ซม. มีผลต่อความแปรปรวนรอบเวลาการผลิต


การคำนวณสิ่งตัวอย่าง

เมื่อทำการทดลองด้วยกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 550 ตัวอย่าง แล้วนำมาคำนวณหาค่ากลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุดที่ยอมรับได้ ด้วยความผิดพลาดแบบที่ 1 (Alpha Error) เท่ากับ 0.05 และความผิดพลาดแบบที่ 2 (Beta Error) เท่ากับ 0.05 แล้วพบว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 550 ที่ใช้ในการทดลองเพียงพอแล้ว

วิธีการทดลอง

1. เตรียมฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์จากผู้ผลิตเดียวกัน รอบจัดส่งเดียวกัน พนักงานคนเดียวกัน และตะกร้ากลุ่มเดียวกันไว้ เพื่อทำการผลิตงาน 550 ชิ้น จำนวน 7 กลุ่ม
2. ทำการทดลองที่เครื่อง TCI โดยปรับระยะการเคลื่อนที่ของแกนกลที่ระยะต่างๆ คือ 46.575, 46.550, 46.525, 46.500, 46.475, 46.450 และ 46.425 เซนติเมตร
3. นำข้อมูลรอบเวลาการผลิตของทั้ง 7 กลุ่มมาทำการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ

จากรูปที่ 5.14 ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะการตั้งค่าแกนกลตัวที่1และความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตจะเห็นว่า ที่ระยะการเคลื่อนที่ 46.475 เซนติเมตรเป็นระยะที่ดีที่สุด ที่ทำให้ความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตน้อยที่สุด โดยจะทำการทดสอบสมมติฐานก่อนและหลังการปรับปรุงดังนี้




สรุปผลการวิเคราะห์ทางสถิติ

เนื่องจากรอบเวลาการผลิตของเครื่อง TCI ไม่ได้เป็นการกระจายแบบปกติ (Normal Distribution) จึงต้องใช้การทดสอบแบบ Levene's Test ซึ่งค่า P-Value ที่ได้จากการคำนวณมีค่าเท่ากับ 0.869 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H_0 และสรุปว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยระดับนัยสำคัญ 0.05 ของความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่องประกอบฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟระหว่างการลดระยะการเคลื่อนที่ของแขนกล - 0.025 ซม กับระยะปกติ ซึ่งระยะที่ดีที่สุดในการปรับตั้งระยะการเคลื่อนที่ 46.475 เซนติเมตร จึงระบุเป็นการปรับตั้งมาตรฐานขึ้น

5.4.4 สรุปการปรับปรุงกระบวนการของเครื่องประกอบฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

เมื่อปรับปรุงกระบวนการทั้ง 3 วิธีการแล้วทำการเก็บข้อมูลรอบเวลาการผลิตของเครื่องประกอบฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ พบว่าความแปรปรวนหลังการปรับปรุงลดลงมาที่ 4.9111 ซึ่งสามารถปรับปรุงได้ 26.64%



โดยสามารถสรุปค่าทางสถิติของข้อมูลรอบเวลาการผลิตของเครื่อง TCI ระหว่างก่อนและหลังการปรับปรุงได้ดังตารางที่ 5.3

ตารางที่ 5.3 เปรียบเทียบรอบเวลาการผลิตของเครื่อง TCI ระหว่างก่อนและหลังการปรับปรุง


ค่าทางสถิติ	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง
ค่าเฉลี่ย	4.5514	4.4202
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	2.5875	2.2161
ความแปรปรวน	6.6952	4.9111
โอกาสที่รอบเวลาการผลิตมากกว่า 4.5 วินาที	23.50%	18.91%

5.5 บทสรุปการลดความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่อง TCI


1. อิทธิพลที่มีผลต่อความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่อง TCI มีด้วยกัน 3 ปัจจัยคือ อิทธิพลเนื่องมาจากตะกร้าใส่ฝาปิด อิทธิพลเนื่องมาจากวัสดุที่จับยึดฝาปิด และอิทธิพลเนื่องมาจากการตั้งค่าของแขนกลตัวที่ 1

2. เมื่อปรับปรุงกระบวนการทั้ง 3 วิธีการแล้วทำการเก็บข้อมูลรอบเวลาการผลิตของเครื่องประกอบฝาปิดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ พบว่าความแปรปรวนหลังการปรับปรุงลดลงมาที่ 4.9111 ซึ่งสามารถปรับปรุงได้ 26.64%

3. สามารถสรุปเป็นแผนภาพการลำดับความสำคัญของกระบวนการแก้ไข ปัญหา และกระบวนการการปรับปรุงกระบวนการได้ดังรูปที่ 5.15



รูปที่ 5.15 สรุปการลำดับความสำคัญของกระบวนการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงกระบวนการ



รูปที่ 5.15 สรุปการลำดับความสำคัญของกระบวนการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงกระบวนการ (ต่อ)

13. ทำการปรับปรุงสาเหตุที่มีผลต่อความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตที่ได้จากข้อ 12 เพื่อลดความแปรปรวนรอบเวลาการผลิต



14. ทดสอบสมมติฐานก่อนและหลังการปรับปรุงว่าความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตลดลงหลังการปรับปรุงหรือไม่



15. หาโอกาสที่รอบเวลาการผลิตของเครื่องจักรที่ทำการปรับปรุงไปแล้วว่ามากกว่า 4.5 วินาทีที่เปอร์เซ็นต์



16. กลับไปยังขั้นตอนที่ 7

รูปที่ 5.15 สรุปการลำดับความสำคัญของกระบวนการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงกระบวนการ
(ต่อ)