


### บทที่ 3 วิธีการทดลอง

#### 3.1 วัสดุทดลอง

วัสดุที่ใช้ในทดลอง อลูมิเนียมผสมเกรด AA1100 และเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีเกรด SGACD แผ่นรีด ความหนา 1.0 มิลลิเมตร ที่มีส่วนผสมทางเคมีดังแสดงในตารางที่ 3.1 แผ่นโลหะถูกตัดให้มีขนาดกว้าง 30 มิลลิเมตร และยาว 100 มิลลิเมตร และนำมาต่อเกลยโดยกำหนดให้แผ่นเหล็กเกยอยู่บนแผ่นอลูมิเนียม 30 มิลลิเมตรดังแสดงในรูปที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 ส่วนผสมทางเคมีของวัสดุทดลอง

ธาตุ	Al	Fe	Si	Mn	Cu	P	S
AA1100	สมดุล	-	0.095	0.050	0.150	-	-
SGACD	-	สมดุล	-	-	0.006	0.014	0.024



รูปที่ 3.1 มิติชิ้นงานเชื่อม (หน่วย: มิลลิเมตร)

#### 3.2 การเชื่อม

กระบวนการเชื่อมที่ใช้ในการเชื่อมรอยต่อเกลยระหว่างอลูมิเนียมและเหล็กที่ออกแบบไว้ในรูปที่ 3.1 คือ การเชื่อมต้านทานแบบจุด (Resistance Spot Welding: RSW) ดังรายละเอียดที่แสดงไว้ในหัวข้อ 2.2.2 โดยเครื่องเชื่อมต้านทานแบบจุดแสดงในรูปที่ 3.2 เครื่องเชื่อมประกอบด้วยอิเล็กโทรดสองด้านในแนวตั้งกลไกการทำงานของเครื่องเชื่อมที่แสดง อิเล็กโทรดด้านบนจะเคลื่อนที่ลงมาหาอิเล็กโทรดด้านล่าง ระบบการเคลื่อนที่และแรงกดลงของอิเล็กโทรดด้านบนทำงานด้วยระบบนิวแมติก

อิเล็กโทรดที่ติดอยู่ด้านปลายของชุดอิเล็กโทรดมีลักษณะรูปร่างดังแสดงในรูปที่ 3.3 ซึ่งเป็นอิเล็กโทรดที่ออกแบบตามมาตรฐานสมาคมผู้ผลิตเครื่องเชื่อมต้านทานชนิด E ดังแสดงในรูปที่ 2.5 ด้านปลายของอิเล็กโทรดออกแบบให้มีขนาดอ้างอิงสมการที่ 2.5 – 2.7 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 5 มิลลิเมตร



รูปที่ 3.2 เครื่องเชื่อมต้านทานแบบจุด



รูปที่ 3.3 ลักษณะของอิเล็กโทรดทูป


การจับยึดชิ้นงานให้เป็นรอยต่อเกยนั้น ในการศึกษาได้ออกแบบอุปกรณ์จับยึดดังแสดงในรูปที่ 3.4 โดยอุปกรณ์การจับยึดนี้ทำจากวัสดุที่มีสมบัติเป็นฉนวน และมีแผ่นประกบด้านบนและล่างเพื่อถอดแผ่นโลหะ ด้านบนลงสู่ด้านล่างให้แนบสนิทกันดังแสดงในรูปที่ 3.5 – 3.8




รูปที่ 3.4 อุปกรณ์การจับยึดชิ้นงาน



รูปที่ 3.5 การยึดอุปกรณ์การจับยึดในเครื่องเชื่อมต้านทานแบบจุด



รูปที่ 3.6 การวางตำแหน่งชิ้นงาน



รูปที่ 3.7 การกำหนดระยะของอุปกรณ์จับยึด



รูปที่ 3.8 การล็อกชิ้นงาน

ในการเชื่อมรอยต่อเกยระหว่างอลูมิเนียมและเหล็กในการทดลองครั้งนี้มีตัวแปรการเชื่อมที่ใช้ในการทดลองดังนี้

- กระแสไฟเชื่อม 90-105 A
- เวลาในการเชื่อม 1-20 cycles
- แรงกดอิเล็กโทรด 0.1- 0.3 MPa
- ตำแหน่งการวางแผ่นโลหะ: แผ่นอลูมิเนียมอยู่ด้านบน และแผ่นเหล็กอยู่ด้านล่าง

ขั้นตอนการเชื่อมมีดังนี้

- เตรียมแผ่นเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี SGACD และแผ่นอลูมิเนียม AA 1100 โดยตัดแผ่นโลหะทั้งสองชนิดให้มีขนาด กว้าง 30 มิลลิเมตร และยาว 100 มิลลิเมตร ด้วยเครื่องตัดโลหะ
- นำแผ่นเหล็กกล้าและแผ่นอลูมิเนียมที่ตัดได้ขนาดเรียบร้อยแล้วมาทำการขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 250 เพื่อทำการลบคมที่เกิดจากการตัดแผ่นวัสดุทั้งสองชนิดดังรูปที่ 3.9



( ก. ) การขัดลบคมด้านกว้างของแผ่นโลหะ

( ข. ) การขัดลบคมด้านยาวของแผ่นโลหะ

รูปที่ 3.9 การลบคมของชิ้นงานขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 250

- นำแผ่นเหล็กกล้าเคลือบและแผ่นอลูมิเนียมที่ทำการลบคมเรียบร้อยแล้วมาเช็ดทำความสะอาดโดยแผ่นเหล็กกล้าทำความสะอาดด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ และแผ่นอลูมิเนียมนั้นเช็ดทำความสะอาดด้วยอะซิโตน
- ทำการติดตั้งอุปกรณ์จับยึด ( jig ) กับเครื่องเชื่อมต้านทานแบบจุด ( Resistance Spot Welding : RSW ) ให้สมบูรณ์แบบเพื่อเตรียมใช้สำหรับการเตรียมทำการเชื่อมโลหะทั้งสองชนิดดังรูปที่ 3.10
- นำแผ่นเหล็กกล้าเคลือบและแผ่นอลูมิเนียมวางในอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานดังรูปที่ 3.11
- ทำการตรวจเช็คให้แน่ใจว่าวางแผ่นเหล็กที่เตรียมไว้ตรงกับอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานแล้ว พร้อมทั้งจะทำการเชื่อม
- ตั้งค่าตามตัวแปรที่กำหนดไว้ที่เครื่องเชื่อมต้านทานแบบจุดให้เรียบร้อยแล้วดังรูปที่ 3.12 ก่อนทำการเชื่อมดังแสดงในรูปที่ 3.13
- ชิ้นงานเมื่อผ่านการเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปล่อยให้เย็นตัวในอุณหภูมิห้อง จากนั้นก็นำชิ้นงานไปทดสอบแรงดึงเฉือน (Tension shear testing)



รูปที่ 3.10 การติดตั้งอุปกรณ์จับยึด (jig) กับเครื่องเชื่อมตันทานแบบจุด



รูปที่ 3.11 การวางแผนวัสดุลงบนอุปกรณ์จับยึด



รูปที่ 3.12 การตั้งค่าตัวแปรการเชื่อม



รูปที่ 3.13 การเชื่อม


### 3.3 การทดสอบสมบัติรอยต่อ

#### 3.3.1 การทดสอบความแข็งแรง

การทดสอบแรงดึงเฉือน ( Tension shear testing ) สำหรับการเชื่อมแบบจุด เพื่อหาค่าความแข็งแรงของการเชื่อมชิ้นงานทดสอบ เป็นการทดสอบรอยเชื่อมด้วยการดึงเฉือน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน JIS z 3136 โดยการทดสอบค่าความสามารถในการต้านทานแรงดึงของรอยเชื่อมด้วยเครื่องทดสอบแรงดึงมาตรฐานทั่วไป ที่มีค่าผิดพลาดความเผื่อ  $\pm 3\%$  แสดงดังรูปที่ 3.14



(ก) เครื่องทดสอบแรงดึงเฉือน



(ข) ปากจับยึดชิ้นงานของเครื่องทดสอบแรงดึงเฉือน

รูปที่ 3.14 เครื่องทดสอบแรงดึงเฉือน GOTECH รุ่น GT-7001-LA-C50

#### 3.3.2 การตรวจสอบโครงสร้าง

ในการตรวจสอบโครงสร้างนั้นจะนำเฉพาะชิ้นงานทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานต่างๆ ที่ทำการตรวจสอบ โดยจะนำชิ้นงานทดสอบมาทำการตัดขวางตามกึ่งกลางของชิ้นงานทดสอบ แล้วนำไปขึ้นตัวเรือนเรซิน หลังจากนั้นก็นำมาขัดแล้วกัดกรด แล้วจากนั้นจึงนำไปส่องโครงสร้างจุลภาค โครงสร้างมหภาค และทำการถ่ายรูป

ก. อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบโครงสร้าง

- กระดาษทรายเบอร์ 150,400,800,1000
- เครื่องขัดกระดาษทราย
- กล้องตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคชนิดสะท้อนแสง ( Optical Microscope )
- ผงเพชร ขนาด 3 ไมคอน
- กรดอะซิโตน
- ผ้าสักหลาด
- น้ำกลั่น
- แอลกอฮอล์

- สำลี

ข. การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของรอยเชื่อม ( Microstructure )

การเตรียมชิ้นงานเพื่อการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของรอยเชื่อม (Microstructure) นำชิ้นงานที่ทำการเชื่อมเสร็จมาทำการตัด ผ่าแนวรอยเชื่อมโดยให้ชิ้นงานมีความกว้างประมาณ 5 – 10 มิลลิเมตร ซึ่งการตัดชิ้นงานใช้เครื่องตัดชิ้นงานแบบละเอียดดังแสดงรูปใน 3.15 เพื่อให้ชิ้นงานมีการสันสะท้อนน้อยเพื่อลด การแตกหักบริเวณรอยเชื่อมของชิ้นงาน และเวลาตัดควรเปิดน้ำหล่อเย็น เพื่อลด ความร้อนของชิ้นงาน เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของชิ้นงาน




รูปที่ 3.15 เครื่องตัดชิ้นงานแบบละเอียด

การตรวจสอบโครงสร้างด้วยกล้องจุลทรรศน์สะท้อนแสง ( Optical Microscope ) ในขั้นตอนนี้ ชิ้นงานทดสอบจะต้องถูกเตรียมเพื่อสามารถนำชิ้นทดสอบไปทำการตรวจสอบโครงสร้างได้นั้น ต้องนำชิ้นงานที่เตรียมไว้ไปทำเรือนมีลักษณะดังรูป 3.16 ( ก ) เพื่อให้สะดวกต่อการจับถือและเตรียมชิ้นงานในขั้นตอนการขัดดูโครงสร้างก็สามารถทำได้สะดวกและรวดเร็ว การทำเรือนสามารถทำได้โดยการผสม เรซิน 98 เปอร์เซ็นต์ โคบอลท์ (Cobalt) ประมาณ 0.2-0.4 เปอร์เซ็นต์ ตัวทำให้แข็ง (Hardener) 1-2 เปอร์เซ็นต์ เมื่อผสมเสร็จเทใส่เบ้าหล่อ ทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาที สามารถนำมาขัดได้ทันที ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 150, 400, 800 และเบอร์ 1,000 เพื่อให้ผิวหน้าของชิ้นงานเรียบ

ในการเตรียมชิ้นงานเพื่อนำมาวิเคราะห์ จึงต้องขัดผิวชิ้นงานให้เรียบ เพื่อให้ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นนำมาขัดด้วยผงขัด (Polishing) ที่มีขนาด 3 ไมครอน เป็นการขัดผิวมันของชิ้นตรวจสอบด้วยผงขัดที่ทำจาก ผงเพชร (Diamond paste) การขัดผงขัดนี้จะทำบนเครื่องขัด แสดงดังรูปที่ 3.16 จะใช้เครื่องขัดที่หุ้มด้วยผ้าสักหลาด โดยนำผงขัดผสมกับ แอลกอฮอล์ เทลงบนผ้าสักหลาดแล้วขัดจนมันเงา และ ตามด้วยการกัดกรด เพื่อให้เห็นบริเวณต่างๆที่แตกต่างกันของชิ้นงาน เช่น ขอบเกรน บริเวณที่เชื่อม เพื่อนำมาวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงานที่ทำการเชื่อมด้วยสภาวะที่แตกต่างกันของแต่ละสภาวะ



รูปที่ 3.16 เครื่องขัดดูโครงสร้างงานขัดหุ้มด้วยผ้าสักหลาด



รูปที่ 3.17 กล้องตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคชนิดสะท้อนแสง ( Optical Microscope )

ชิ้นงานที่ขัดจนมันเงา นำมาล้างด้วยแอลกอฮอล์ และล้างด้วยน้ำกลั่น แล้วนำมากัดกรดที่เตรียมไว้ ซึ่งกรดที่จะนำมากัดกรด จะมีส่วนผสมที่ประกอบด้วย ไฮโดรฟลูออริก (HF) 30 เปอร์เซ็นต์ ไฮโดรคลอริก (HCl) 10 เปอร์เซ็นต์ น้ำกลั่น ( $H_2O$ ) 60 เปอร์เซ็นต์ เมื่อผสมเสร็จให้นำสำลีจุ่มสารกัดกรดเช็ดบริเวณที่ต้องการส่อง ประมาณ 30 วินาที แล้วล้างออกด้วยน้ำกลั่น เป่าให้แห้งด้วยไดร์เป่าผม นำมาส่องโครงสร้างที่กล้องตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคชนิดสะท้อนแสง (Optical Microscope) ดังรูป 3.15 นำบริเวณรอยเชื่อมวางให้ตรงกลางบริเวณที่แสงผ่าน และให้ลำกล้องเลื่อนลงมาให้อยู่ใกล้ขึ้นตรวจสอบมากที่สุด ลำแสงไฟที่กล้องจะส่องผ่านและตกกระทบกับผิวของชิ้นงานจะผ่านเลนส์วัตถุและเลนส์ตาของกล้อง ที่บริเวณของเกรนจะเห็น

เป็นสีดำ (มืด) ขณะที่เนื้อเกรนเป็นสีเหลือง (สว่าง) แล้วทำการบันทึกผลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ รอยเชื่อมยึดต่อไป