บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน (ทอท.) มีพนักงานทั้งหมด 3,973 คน ประกอบด้วย 44 หน่วยงาน โดยมีอาคารสำนักงานทั่วทั้งประเทศจำนวน 8 หลัง ที่ผ่านมาไม่มีข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่อาคาร สำนักงานแต่ละหลัง การบริหารพื้นที่อาคาร เป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้อาคารใช้ประโยชน์ได้สูงสุด และคุ้มค่า เพื่อการ จัดสรรและจัดหาทรัพยากรกายภาพให้เพียงพอต่อการทำงานขององค์กร โดยเป็นงานที่ต้องดำเนินการสำหรับ การบริหารทรัพยากรกายภาพ ให้มีความสมดุลกันอย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ การศึกษา ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและลักษณะการใช้พื้นที่ปัจจุบันในอาคารสำนักงาน และนำเสนอแนว ทางการใช้พื้นที่ในอาคารสำนักงาน โดยเลือกศึกษาเฉพาะการใช้พื้นที่ทำงานบุคคลระดับ 1-6 ของอาคาร สำนักงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 หลังโดยการรวบรวม ข้อมูลและสังเกตการณ์ลักษณะการใช้พื้นที่ทำงานมาลงที่แบบผังพื้น เพื่อวิเคราะห์รูปแบบ การจัดพื้นที่ ปัญหา และปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดพื้นที่ทำงาน

จากการศึกษาพบว่า อาคารกรณีศึกษาทั้ง 4 หลัง ซึ่งผู้ใช้อาคารมีจำนวนทั้งหมด 1,280 คน จาก 32 หน่วยงาน 55 ตำแหน่งงาน มีรูปแบบการจัดพื้นที่ทำงานบุคคลทั้งหมด 26 รูปแบบ มีขนาดตั้งแต่ 2.40 - 11.60 ตารางเมตร/คน/ซุด ซึ่งมีพื้นที่ทำงานเฉพาะส่วนบุคคลรวมกันประมาณ 2,602 ตารางเมตร โดยลักษณะครุภัณฑ์ อาคารกรณีศึกษามีโต๊ะ 8 แบบ ตู้ 3 แบบ และเก้าอี้ 2 แบบ โดยต้นทุนของชุดสำนักงานที่พบมีราคาประมาณ ตั้งแต่ 7,000 – 36,310 บาท/คน/ซุด ซึ่งมีต้นทุนรวมกันประมาณ 17,079,150 บาท ทั้งนี้พบว่าแต่ละอาคารมี จำนวนรูปแบบการจัดพื้นที่ทำงานบุคคลที่พบแตกต่างกันไป

จากการศึกษาพบว่า รูปแบบการจัดพื้นที่ทำงานบุคคล ที่มีโต๊ะทำงานลักษณะรูปตัว L 1 ตัว ตู้เก็บ เอกสารวางอยู่ใต้โต๊ะ 1 ตู้ และเก้าอี้ทำงาน 1 ตัว มีการใช้มากที่สุดร้อยละ 49.25 โดยพบลักษณะการทำงาน 4 แบบ คือ ทำงานเอกสารอย่างเดียว ทำงานเอกสารและมีผู้มาติดต่อ ทำงานเอกสารโดยใช้คอมพิวเตอร์ และ ทำงานเอกสารโดยใช้คอมพิวเตอร์และมีผู้มาติดต่อ

การศึกษานี้มีข้อสังเกตว่า ระเบียบพัสดุปัจจุบันกำหนดเฉพาะลักษณะของครุภัณฑ์ แต่ขาดรายละเอียด ของการจัดรูปแบบการจัดพื้นที่ทำงาน ทำให้มีรูปแบบการจัดพื้นที่ทำงานบุคคลหลากหลาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การจัดหาครุภัณฑ์ รวมถึงการควบคุมงบประมาณในการจัดซื้อ และการวางแผนการใช้พื้นที่ในอนาคตที่ยุ่งยาก ดังนั้นบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน จึงควรกำหนดมาตรฐานการจัดพื้นที่ทำงานให้สมดุลกันอย่างมี ประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะของการศึกษานี้ คือ ฝ่ายพัสดุควรกำหนดนโยบายในการจัดหาครุภัณฑ์ โดยควรมุ่งเน้น เรื่อง การจัดหาครุภัณฑ์กับการกำหนดรูปแบบการจัดพื้นที่ให้เหมาะสมกับความลักษณะการทำงาน เพื่อให้ ผู้ใช้งานเกิดความสะดวกสบาย มีประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น

As Airports of Thailand Public Company Limited (AOT) employs 3,973 people working in 44 departments and has 8 office buildings throughout the country, however, these is still a lack of workspace utilization. Theoretically, systematic workspace management will lead to better cost effective means of space utilization and office furniture procurement as well as higher quality of working condition. The objectives of this study were to investigate the conditions and the use of workstation of levels 1 – 6 staff, in four AOT buildings located in Bangkok Metropolitan Area, and to look for more effective ways of workstation arrangement. The study adopted an empirical approach by undertaking site survey and observation method to collect data at existing workstation arrangement. In following patterns of area management, problems and factors of workstation arrangement were analyzed.

As the study investigated the arrangements of workstation of 1,280 staff from 32 departments, it found 26 patterns of workstation with sizes ranging from 2.40 to 11.60/sq. square meter per set, costing from 7,000 to 36,310 Baht per set. In addition, there were 8 types of tables, 3 types of cabinets and 2 types of chairs. The total cost of the workstation found in this study was estimated to approximately 17,079,150 Baht. The study also found the patterns of workstation arrangement in each of 4 buildings were varied.

The most used type of workstation (49.25% of the total) was the L-shaped workstation comprised of table with a filing cabinet underneath. Types of working patterns were found including: paper-work, paper-work with contact, paper-work with computer, and paper-work with computer and contact.

The findings indicated that the present office furniture procurement regulations were not up to date. To improve the efficiency of space utilization and furniture provision, this study suggested AOT establishing a specific workstation standard for its own use in particular. Moreover, the procurement department needs to formulate an office furniture procurement policy based on actual the working conditions, patterns and requirements.