การเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลพื้นฐาน

การเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลพื้นฐานทำได้โดย ไปที่เมนูหลัก Calibration Task -> Choice



รูป ข. 59 แสดงเมนูการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐาน

การแก้ไขข้อมูลกลุ่มหลักของเครื่องมือ

ไปที่เมนู Calibration Task→ Choice Choice →EQT Group คลิกที่ New Groupเพื่อเพิ่ม ข้อมูล แสดงดังรูป ข.60

L Save /Close Amain menu

Register EQT Regis Group

Group Abbr.	۲ 	3
Group Full Name	٢,	4

รูป ข.60 แสดงหน้าต่างการปรับปรุงข้อมูลกลุ่มหลัก

- 1) คลิก Save/Close เพื่อต้องการบันทึกข้อมูล
- 2) คลิก Main Menu เมื่อต้องการกลับสู่หน้าต่างหลัก
- 3) ระบุรหัสของกลุ่มหลัก
- 4) ระบุชื่อเต็มของกลุ่มหลัก

ถ้าต้องการลบหรือแก้ไขข้อมูลให้เลือก ชื่อกลุ่มที่ต้องการ จะปรากฎหน้าต่างคังรูป ข.61



Register EQT Regis Group

Group Abbr.	В
Group Full Name	SUB STANDARD

ร**ูป ข.61** แสดงหน้าต่างการลบข้อมูลกลุ่มหลัก

- กลิก Edit เพื่อต้องการแก้ไข
- 2) คลิก Delete เมื่อต้องการลบข้อมูล

3) คลิก Main Menu เมื่อต้องการกลับเข้าสู่หน้าต่างหลัก

การแก้ไขข้อมูลกลุ่มย่อยของเครื่องมือ

ไปที่เมนู Calibration Task→ Choice Choice →EQT Sub Group คลิกที่ New Sub Group เพื่อเพิ่มข้อมูล แสคงคังรูป ข.62

Save /Close Amain menu

Register Sub EQT Group

Group Abbr.	r J	3
Group Full Name	۲ 	4

รูป ข.62 แสดงหน้าต่างการปรับปรุงข้อมูลกลุ่มย่อย

- 1) คลิก Save/Close เพื่อต้องการบันทึกข้อมูล
- 2) คลิก Main Menu เมื่อต้องการกลับสู่หน้าต่างหลัก
- ระบุรหัสของกลุ่มย่อย
- 4) ระบุชื่อเต็มของกลุ่มย่อย

ถ้าต้องการลบหรือแก้ไขข้อมูลให้เลือก ชื่อกลุ่มที่ต้องการ จะปรากฎหน้าต่างคังรูป ข.63

Edit Delete Main menu

Register Sub EQT Group

Group Abbr.	DI
Group Full Name	DIMENTION

รูป ข.63 แสดงหน้าต่างการลบข้อมูลกลุ่มย่อย

- กลิก Edit เพื่อต้องการแก้ไข
- 2) คลิก Delete เมื่อต้องการลบข้อมูล
- 3) คลิก Main Menu เมื่อต้องการกลับเข้าสู่หน้าต่างหลัก

การแก้ไขข้อมูลกลุ่มของเครื่องมือ

ไปที่เมนู Calibration Task→ Choice Choice →EQT Regis Group คลิกที่ New Regis Group เพื่อเพิ่มข้อมูล แสดงคังรูป ข.64

1 Save /Close	2- Add Choice 🔻	3 Main menu
---------------	-----------------	-------------

Register EQT Regis Group

Group	^r
Sub of Group	^r
Code Sub group	
Description	1

รูป ข.64 แสดงหน้าต่างการปรับปรุงข้อมูลกลุ่มเพื่อลงทะเบียนเครื่องมือ

- 1) คลิก Save/Close เพื่อต้องการบันทึกข้อมูล
- 2) คลิก Add Choice เพื่อเพิ่มข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มหลักและกลุ่มย่อย
- 3) คลิก Main Menu เมื่อต้องการกลับสู่หน้าต่างหลัก
- 4) ระบุรหัสของกลุ่มหลัก
- 5) ระบุรหัสของกลุ่มย่อย

้ถ้าต้องการลบหรือแก้ไขข้อมูลให้เลือก ชื่อกลุ่มที่ต้องการ จะปรากฎหน้าต่างคังรูป ข.65

Delete 2 Main menu

Register EQT Regis Group

Group	B : SUB STANDARD		
Sub of Group	LI : LIGHT & WAVE		
Code Sub group	BLI		
Description	SUB STANDARD/ LIGHT & WAVE		

รูป ข.65 แสดงหน้าต่างการลบข้อมูลกลุ่มเพื่อลงทะเบียนเครื่องมือ

- 1) คลิก Delete เมื่อต้องการลบข้อมูล
- 2) คลิก Main Menu เมื่อต้องการกลับเข้าสู่หน้าต่างหลัก

การแก้ไขข้อมูลสกุลเงิน

ไปที่เมนู Calibration Task→ Choice Choice → Currency คลิกที่ New Currency เพื่อ เพิ่มข้อมูล แสคงคังรูป ข.66

Save /Close Amain menu

Register Currency

Code	
Currency	r3
Full Name	۲ <u> </u>

รูป ข.66 แสดงหน้าต่างการปรับปรุงข้อมูลสกุลเงิน

- 1) คลิก Save/Close เพื่อต้องการบันทึกข้อมูล
- 2) คลิก Main Menu เมื่อต้องการกลับสู่หน้าต่างหลัก
- ระบุชื่อย่อของสกุลเงิน

4) ระบุชื่อเต็มของสกุลเงิน

ถ้าต้องการลบหรือแก้ไขข้อมูลให้เลือก สกุลเงินที่ต้องการ จะปรากฎหน้าต่างคังรูป ข.67

Edit Delete Main menu

Register Currency

Code	02
Currency	Yen
Full Name	Yen

รูป ข.67 แสดงหน้าต่างการลบข้อมูลสกุลเงิน

- 1) คลิก Edit เพื่อต้องการแก้ไข
- 2) คลิก Delete เมื่อต้องการลบข้อมูล
- 3) คลิก Main Menu เมื่อต้องการกลับเข้าสู่หน้าต่างหลัก

การแก้ไขข้อมูลแผนก

ไปที่เมนู Calibration Task→ Choice Choice →Department คลิกที่ New Dept เพื่อเพิ่ม ข้อมูล แสดงคังรูป ข.68

Save /Close Amain menu

Register Department

Dept. Abbr.	Г 	3
Dept. Name	r J	4

รูป ข.68 แสดงหน้าต่างการปรับปรุงข้อมูลแผนก

- 1) คลิก Save/Close เพื่อต้องการบันทึกข้อมูล
- 2) คลิก Main Menu เมื่อต้องการกลับสู่หน้าต่างหลัก
- ระบุรหัสแผนกเป็นตัวอักษรขนาด 1 ตัวอักษร
- 4) ระบุชื่อเต็มของแผนก

ถ้าต้องการลบหรือแก้ไขข้อมูลให้เลือกแผนกที่ต้องการ จะปรากฎหน้าต่างคังรูป ข.69

1 Edit 2 Delete 3 Main menu

Register Department

Dept. Abbr.	Α
Dept. Name	ADC

รูป ข.69 แสดงหน้าต่างการลบข้อมูลแผนก

- กลิก Edit เพื่อต้องการแก้ไข
- 2) คลิก Delete เมื่อต้องการลบข้อมูล
- 3) คลิก Main Menu เมื่อต้องการกลับเข้าสู่หน้าต่างหลัก

การแก้ไขข้อมูลผู้ผลิต

ไปที่เมนู Calibration Task→ Choice Choice →Maker คลิกที่ New Maker เพื่อเพิ่ม ข้อมูล แสดงคังรูป ข.70

Save /Close Amain menu

Register Maker

Code			
Name	r J	3	
Full Name	r J	4	
Contact Name	r J	5	
Address	r J	6	
Web Page	r J	7	
E-mail Address	Г 	8	

รูป ข.70 แสดงหน้าต่างการปรับปรุงข้อมูลผู้ผลิต

- 1) กลิก Save/Close เพื่อต้องการบันทึกข้อมูล
- 2) คลิก Main Menu เมื่อต้องการกลับสู่หน้าต่างหลัก
- ระบุชื่อย่อของผู้ผลิต
- ระบุชื่อเต็มของผู้ผลิต
- ระบุชื่อผู้ที่ติดต่อได้
- ระบุที่อยู่
- 7) ระบุชื่อ Web
- 8) ระบุ E-mail ของผู้ที่สามารถติดต่อได้

ถ้าต้องการลบหรือแก้ไขข้อมูลให้เลือก ชื่อผู้ผลิตที่ต้องการ จะปรากฎหน้าต่างคังรูป ข.71

Edit Delete Main menu

Register Maker

Code	012
Voue	
Name	AGILENT
Full Name	Agilent
Contact Name	
Address	
Web Page	
E-mail Address	

รูป ข.71 แสดงหน้าต่างการลบข้อมูลผู้ผลิต

- กลิก Edit เพื่อต้องการแก้ไข
- 2) คลิก Delete เมื่อต้องการลบข้อมูล
- 3) คลิก Main Menu เมื่อต้องการกลับเข้าสู่หน้าต่างหลัก

การแก้ไขข้อมูลชื่อของเครื่องมือ

ไปที่เมนู Calibration Task→ Choice Choice →Name List คลิกที่ New Equipment Name เพื่อเพิ่มข้อมูล แสดงดังรูป บ.72

Save /Close Amain menu

Register Equipment Name List

Code				
Name of Euipment.	۲ ا	3		

รูป ข.72 แสดงหน้าต่างการปรับปรุงข้อมูลชื่อของเครื่องมือ

- 1) คลิก Save/Close เพื่อต้องการบันทึกข้อมูล
- 2) คลิก Main Menu เมื่อต้องการกลับสู่หน้าต่างหลัก
- ระบุชื่อของเครื่องมือ

ถ้าต้องการลบหรือแก้ไขข้อมูลให้เลือก ชื่อที่ต้องการ จะปรากฎหน้าต่างคังรูป ข.73

1 Edit 2 Delete 3 Main menu

Register Equipment Name List

Code	001
Name of Euipment	2 D MEASURING M/C

ร**ูป ข. 73** แสดงหน้าต่างการลบข้อมูลชื่อของเครื่องมือ

- กลิก Edit เพื่อต้องการแก้ไข
- 2) คลิก Delete เมื่อต้องการถบข้อมูล
- 3) คลิก Main Menu เมื่อต้องการกลับเข้าสู่หน้าต่างหลัก

การแก้ไขข้อมูลระยะเวลาการสอบเทียบ

ไปที่เมนู Calibration Task→ Choice Choice →Periodic คลิกที่ New Periodic เพื่อเพิ่ม ข้อมูล แสดงดังรูป ข.74

L Save /Close C Main menu

Register Periodic/ Calibrate Interval

Abbr. Name	r J	3
Full Name	۲ 	4

รูป ข.74 แสดงหน้าต่างการปรับปรุงข้อมูลระยะเวลาการสอบเทียบ

1) คลิก Save/Close เพื่อต้องการบันทึกข้อมูล

- 2) คลิก Main Menu เมื่อต้องการกลับสู่หน้าต่างหลัก
- ระบุชื่อย่อของระยะเวลา เป็นตัวอักษรขนาดความยาว 3 ตัวอักษร
- 4) ระบุชื่อเต็มของระยะเวลา

ถ้าต้องการลบหรือแก้ไขข้อมูลให้เลือก ชื่อที่ต้องการ จะปรากฎหน้าต่างคังรูป ข.75

🕂 Edit 🖓	Delete	3 Mair	menu
----------	--------	--------	------

Register Periodic/ Calibrate Interval

Abbr. Name	07M
Full Name	Periodic 7 MONTHS

รูป ข. 75 แสดงหน้าต่างการลบข้อมูลระยะเวลาการสอบเทียบ

- 1) คลิก Edit เพื่อต้องการแก้ไข
- 2) คลิก Delete เมื่อต้องการลบข้อมูล
- 3) คลิก Main Menu เมื่อต้องการกลับเข้าสู่หน้าต่างหลัก

การแก้ไขข้อมูลเหตุผลที่เครื่องมือไม่มีกำหนดการสอบเทียบ

ไปที่เมนู Calibration Task→ Choice Choice →Reason คลิกที่ New Reason เพื่อเพิ่ม ข้อมูล แสดงคังรูป ข.76

L Save /Close Amain menu

Register Reason

Reason Name 🛛 🖓 🔳 🔳

รูป ข.76 แสดงหน้าต่างการปรับปรุงข้อมูลเหตุผลที่เครื่องมือไม่มีกำหนดการสอบเทียบ

1) คลิก Save/Close เพื่อต้องการบันทึกข้อมูล

- 2) คลิก Main Menu เมื่อต้องการกลับสู่หน้าต่างหลัก
- ระบุชื่อเหตุผลที่เครื่องมือ ไม่มีกำหนดการสอบเทียบ

ถ้าต้องการลบหรือแก้ไขข้อมูลให้เลือก ชื่อที่ต้องการ จะปรากฎหน้าต่างคังรูป ข.77

Delete Main menu	
------------------	--

Register Reason

Reason Name OUT OF CAL.

ร**ูป ข. 77** แสดงหน้าต่างการลบข้อมูลเหตุผลที่เครื่องมือไม่มีกำหนดการสอบเทียบ

- 1) คลิก Delete เมื่อต้องการถบข้อมูล
- 2) คลิก Main Menu เมื่อต้องการกลับเข้าสู่หน้าต่างหลัก

การแก้ไขข้อมูลสถานะของเครื่องมือ

ไปที่เมนู Calibration Task→ Choice Choice → Status คลิกที่ New Status เพื่อเพิ่ม ข้อมูล แสดงคังรูป ข.78

Save /Close Grain menu

Register Status

Abbr. Name	Г 	3
Full Name	r J	4

ร**ูป ข.78** แสดงหน้าต่างการปรับปรุงข้อมูลสถานะของเครื่องมือ

- 1) กลิก Save/Close เพื่อต้องการบันทึกข้อมูล
- 2) คลิก Main Menu เมื่อต้องการกลับสู่หน้าต่างหลัก
- ระบุรหัสของสถานะของเครื่องมือ เป็นตัวอักษรความยาว 2 ตัวอักษร
- 4) ระบุชื่อสถานะของเครื่องมือ

้ถ้าต้องการลบหรือแก้ไขข้อมูลให้เลือก สถานะที่ต้องการ จะปรากฎหน้าต่างคังรูป ข.79

Edit Delete Main menu

Register Status

Abbr. Name	UC
Full Name	OUT OF CAL

รูป ข. 79 แสดงหน้าต่างการลบข้อมูล สถานะของเครื่องมือ

- กลิก Edit เพื่อต้องการแก้ไข
- 2) คลิก Delete เมื่อต้องการลบข้อมูล
- 3) คลิก Main Menu เมื่อต้องการกลับเข้าสู่หน้าต่างหลัก

การแก้ไขข้อมูลเวลามาตราฐานในการสอบเทียบเครื่องมือ

ไปที่เมนู Calibration Task→ Choice Choice → STD. Time Unit คลิกที่ New STD. Time Unit เพื่อเพิ่มข้อมูล แสดงดังรูป ข.80 Save /Close Amain menu

Register Std. Time/ Unit

Std. Time/Unit Name 🖓 3

รูป ข.80 แสดงหน้าต่างการปรับปรุงข้อมูลเวลามาตราฐานในการสอบเทียบเครื่องมือ

- 1) คลิก Save/Close เพื่อต้องการบันทึกข้อมูล
- 2) คลิก Main Menu เมื่อต้องการกลับสู่หน้าต่างหลัก
- 3) ระบุชื่อเวลามาตราฐานในการสอบเทียบ

ถ้าต้องการลบหรือแก้ไขข้อมูลให้เลือก สถานะที่ต้องการ จะปรากฎหน้าต่างคังรูป ข.81

Edit Delete Main menu

Register Std. Time/ Unit

Std. Time/Unit Name 3 HR + - 10 MIN

รูป ข. 81 แสดงหน้าต่างการลบข้อมูลเวลามาตราฐานในการสอบเทียบเครื่องมือ

- คลิก Edit เพื่อต้องการแก้ไข
- 2) คลิก Delete เมื่อต้องการลบข้อมูล
- 3) คลิก Main Menu เมื่อต้องการกลับเข้าสู่หน้าต่างหลัก

การแก้ไขข้อมูล ค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้

ไปที่เมนู Calibration Task→ Choice Choice → Tolerance คลิกที่ New Tolrance เพื่อ เพิ่มข้อมูล แสดงดังรูป ข.82

Save /Close	2	Main menu	
-------------	---	-----------	--

Register Tolerance

Tolerance Name

รูป ข.82 แสดงหน้าต่างการปรับปรุงข้อมูลก่ากลาดเกลื่อนที่ยอมรับได้

- 1) คลิก Save/Close เพื่อต้องการบันทึกข้อมูล
- 2) คลิก Main Menu เมื่อต้องการกลับสู่หน้าต่างหลัก
- ระบุค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้

ถ้าต้องการลบหรือแก้ไขข้อมูลให้เลือก ค่าคลาคเคลื่อนที่ต้องการ จะปรากฎหน้าต่างคังรูป

Delete 2 Main menu

Register Tolerance

Tolerance Name +/-7 DEGREE CELCIUS

ร**ูป ข. 83** แสดงหน้าต่างการถบข้อมูลก่ากลาดเกลื่อนที่ยอมรับได้

- 1) คลิก Delete เมื่อต้องการลบข้อมูล
- 2) คลิก Main Menu เมื่อต้องการกลับเข้าสู่หน้าต่างหลัก

การแก้ไขข้อมูล สถานที่ ที่เก็บเครื่องมือ

ไปที่เมนู Calibration Task→ Choice Choice → Location คลิกที่ New Location เพื่อ เพิ่มข้อมูล แสดงดังรูป ข.84

Location
1

รูป ข.84 แสดงหน้าต่างการปรับปรุงข้อมูลสถานที่เก็บเกรื่องมือ

- 1) คลิก Save/Close เพื่อต้องการบันทึกข้อมูล
- 2) คลิก Main Menu เมื่อต้องการกลับสู่หน้าต่างหลัก
- ระบุชื่อสถานที่เก็บเครื่องมือ

ถ้าต้องการลบหรือแก้ไขข้อมูลให้เลือก สถานที่ ที่ต้องการ จะปรากฎหน้าต่างคังรูป ข.85

Edit Delete Main menu

Location

Code	01
Location Name	FAC#1

ร**ูป ข. 85** แสดงหน้าต่างการลบข้อมูลสถานที่

- คลิก Edit เพื่อต้องการแก้ไข
- 2) คลิก Delete เมื่อต้องการลบข้อมูล
- 3) กลิก Main Menu เมื่อต้องการกลับเข้าสู่หน้าต่างหลัก