




2. กด Browse. ในกล่อง Data Inspection




3. เลือกไฟล์ที่บันทึกค่าของ Saturation ของเพชรต้นแบบแล้วกด Open




4. จากนั้นกด Load เพื่อตั้งเป็นค่าที่ใช้เทียบ Saturation




5. กด Browse. ในกรุป File Inspection เพื่อเลือกภาพที่จะนำมาเปรียบเทียบสี



6. เลือกไฟล์รูปที่ต้องการตรวจสอบจากนั้นกด Open



7. กด Inspection เพื่อให้โปรแกรมทำการระบุค่าสี



8. กด Export

