

รายการสัญลักษณ์

D	=	ความถี่กลอน
ε	=	ค่าความคลาดเคลื่อนทางสถิติ
E	=	ค่ายังโมดูลัสยืดหยุ่นของวัสดุ
N	=	จำนวนลอน
N_{cr}	=	แรงกดวิกฤตตามแนวแกนต่อหน่วยความยาว
P_{cr}	=	แรงกดวิกฤติในแนวแกน
R	=	รัศมีลอน
s	=	ระยะห่างระหว่างลอน (ครึ่งลอน)
SS	=	Sum of squares
t	=	ความหนาของกระป๋อง
λ	=	โหนดในแนวแกน
λ_L	=	โหนดในแนวแกนสูงสุดที่ทำให้วิบัติ
λ_c	=	โหนดที่ทำให้วิบัติที่เป็นไปในรูปแบบไม่สมมาตรรอบแกน
λ_s	=	โหนดการวิบัติสำหรับ โครงสร้างจริงมีค่า Imperfection
β_i	=	สัมประสิทธิ์ของค่าผลกระทบ
η	=	ผลตอบสนอง
ν	=	Poisson's Ratio
σ	=	ความเค้น