

ภาคผนวก จ
สรุปกระบวนการชูปทอง


สรุปกระบวนการชุบทอง



1. นำดอกบัวสวรรค์มาทำการอบแห้ง




2. เมื่ออบแห้งแล้วนำดอกบัวสวรรค์มาเคลือบพอลิเอสเตอร์เรซิน




3. หลังจากเคลือบเรซินแล้วจึงนำดอกบัวสวรรค์ไปเคลือบบรอนซ์เล้กเกอร์เพื่อให้ดอกไม่เกิดการนำไฟฟ้า





4. นำดอกไม้ที่เคลือบบรอนซ์เล็กน้อยแล้วมาชุบทองแดงดำ




5. นำดอกบัวสวรรค์มาชุบทองแดงกรด (ทองแดงเงา)



6. เมื่อชุบทองแดงเงาแล้วก็นำดอกบัวสวรรค์มาชุบนิกเกิลเงา





7. ขั้นตอนสุดท้ายคือการชุบทอง 24 k เพื่อให้ดอกบัวสวรรค์เป็นสีทอง



ชิ้นงานดอกบัวสวรรค์ชุบทอง