

รายการตาราง

ตาราง	หน้า
4.1 ความเร็วในการตอบสนองของวาล์วควบคุมแบบระบบเปิดโดยไม่ใช้ระบบระบายความร้อน	32
4.2 ความเร็วในการตอบสนองขาขึ้น (ตารางด้านซ้าย) และ ขาลง (ตารางด้านขวา) แบบระบบเปิดโดยไม่ใช้พัดลมระบายความร้อน	34
4.3 ความกว้างฮิสเทอรีซิสและระยะการเคลื่อนที่ของโลหะผสมจำรูปที่จำนวนรอบต่างๆ ของ SMA4, SMA5 และ SMA6	41
4.4 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบ NARX	44
4.5 การเปลี่ยนแปลงระยะจัดการเคลื่อนที่และระดับของความล่าที่ถูกรวบรวมโดย อัลกอริทึม CUSUM แบบ OSA และ MPE	52
4.6 ผลการเปลี่ยนแปลงค่าเบต้าที่จำนวนต่างๆ	53