

ภาคผนวก

ตารางที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นผู้ประกอบการของพื้นที่วิจัยและหน่วยงาน

แบบสอบถามความต้องการของชุมชนด้านเสียงรบกวน
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 43 คน

ผู้ตอบ คนที่	ข้อที่ 1 ควรจะมีอะไร ? ภายในศูนย์บริการนักท่องเที่ยว							ข้อที่ 2 ลักษณะหน้าอาคาร ควรเป็น				ข้อที่ 3 สัญลักษณ์ (โลโก้)				เหตุผลที่เลือก	
	1. ลาน กิจกรรม	2. พื้นที่นั่งเล่นอาบแดด, พื้นที่ทำนบชายของทะเลสาบ, สินค้าชุมชน	3. พื้นที่จัดนิทรรศการและ ให้ข้อมูลประวัติศาสตร์ ชุมชน	4. ห้องสัมมนา	5. พื้นที่วางหนังสือ, อินเตอร์เน็ต, ห้องสมุด	6. ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ	ก/า	อื่นๆ	แบบที่ 1 แบบหลังคา จั่วมีชายคา	แบบที่ 2 แบบ หลังคาจั่วไป ยื่นชายคา	แบบที่ 3 แบบ modern	ก/า	เหตุผลที่เลือก	แบบที่ 1	แบบที่ 2		แบบที่ 3
1	1	1	1	1	1	1	ก/า			1		ก/า			1		ก/า
2	1	1	1	1	1	1	ก/า	1				ก/า			1		ก/า
3	1	1	1	1	1	1	ก/า				1					1	ก/า
4	1	1	1	1	1	1	ก/า			1		พื้นที่ สีเขียว			1		ก/า
5							1			1		ก/า			1		ก/า
6							1			1						1	ก/า
7	1	1	1	1	1	1	ก/า	1				ก/า			1		ดูเชิงแนว, ภาพชัดเจนลักษณะคล้ายตัว ป้ายของด้านเสียงรบกวนและคล้ายได้ไป เพื่อให้เห็นชัดที่ชายคาอยู่ไกลจากซึ่งถือว่า เป็นเส้นสีแดงของอาคารเสียงร
8	1	1	1	1	1	1	ขาดเข็ม, สถานที่วาง ต้นไม้เพื่อไปนักท่องเที่ยว ได้มาพักผ่อนต้นไม้					สวยและแตกต่างดี					ดูง่าย, เข้าใจง่าย
9							ก/า			1					1		
10	1	1	1	1	1	1	ก/า		1			ให้เป็นธรรมชาติ			1	1	มีหนังสือไทยและอังกฤษ
11							ก/า				1					1	
12							ก/า				1					1	
13							ก/า				1					1	
14							ก/า				1					1	
15	1	1	1	1	1	1	ก/า	1				ดูเป็นธรรมชาติ			1		ได้ไปรับที่ด้านเสียงร
16							ก/า				1					1	
17							ก/า				1					1	
18	1	1	1	1	1	1	ก/า				1					1	
19	1	1	1	1	1	1	ก/า	1							1		ดูเป็นธรรมชาติ ความคงทนและ หนักแน่นจะดีไม่ สาด
20	1	1	ก/า	ก/า	ก/า	1	ก/า	1				เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อม			1		ได้ไปรับที่ด้านเสียงร ทำให้เข้าใจได้ง่ายทั้งนักท่องเที่ยวชาว ไทยและต่างประเทศเพราะมีสองภาษา
21	1	1	1	1	1	1	ก/า	1							1		เข้าใจง่าย
22	1	ก/า	1	1	1	1	ก/า			1		ก/า				1	
23	1	1	1	1	1	1	ก/า			1		ก/า				1	
24	1	1	1	1	1	1	ก/า	1				ก/า			1		ก/า
25		ก/า					ก/า				1					1	
26	1	1	1	1	1	ก/า	ก/า	1				ก/า			1		ก/า
27	ก/า	1	ก/า	ก/า	ก/า	1	ก/า				1					1	
28	1	1	1	1	1	1	ก/า				1					1	
29			ก/า				ก/า				1					1	
30	1	1	1	1	1	1	ก/า	1				ก/า			1		ก/า
31	1	1	1	1	1	1	ก/า	1				ก/า			1		ก/า
32							1				1					1	
33	1	1	1	1	1	1	ก/า	1				ลดภาวะโลกร้อน			1		คงจะนิยมมาท่องเที่ยวมาก
34							1				1					1	
35							1				1					1	
36	1	1	1	1	1	1	ก/า			1		ก/า			1		ก/า
37	1	1	1	1	1	1	ก/า	1				พื้นที่โล่งดี			1		ก/า
38	1	1	1	1	1	1	ก/า	1				พื้นที่โล่งและ รองรับคนได้มาก			1		ก/า
39							1				1					1	
40	1	1	1	1	1	1	ก/า				1					1	
41	1	1	1	1	1	1	ก/า	1				ก/า			1		ก/า
42	1	1	1	0	0	1	ถึงไม่มีการส่งเสริมสถานที่				1					1	
43	1	1	1	1	1	1	ก/า				1				1		ความเหมาะสม
รวม	27	27	26	25	25	29	13				14	1	9	19			
%	62.79	62.79	60.47	58.14	58.14	67.44	30.23				32.56	2.33	20.93	44.19			

แบบสอบถามโครงการวิจัยเรื่อง

"การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านสิ่งขมเพื่อการท่องเที่ยวและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"
ในหัวข้อโครงการวิจัยย่อยเรื่อง

"การออกแบบสถาปัตยกรรมศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบริเวณชุมชนด้านสิ่งขม"

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์

นาย/นาง/นางสาว.....
ที่อยู่.....อายุ.....ปี

ส่วนที่ 2 ควรมีอะไร? ภายในศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

- | | |
|--|--|
| <p>1.ลานกิจกรรม เพื่อจัดกิจกรรมและศิลปะวัฒนธรรมและกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน</p> <p><input type="radio"/> ควรมีเพราะ</p> <p><input type="radio"/> ไม่ควรมีเพราะ</p> | <p>4.ห้องนิทรรศการ เพื่อเป็นเวทีประชุมในการศึกษาฐานและในการจัดการประชุมเกี่ยวกับต่างๆ</p> <p><input type="radio"/> ควรมีเพราะ</p> <p><input type="radio"/> ไม่ควรมีเพราะ</p> |
| <p>2.พื้นที่ส่งเสริมอาชีพ, พื้นที่ร้านขายของที่ระลึก, สินค้าชุมชน เพื่อจัดแสดงหรือจำหน่ายและส่งเสริมการขาย</p> <p><input type="radio"/> ควรมีเพราะ</p> <p><input type="radio"/> ไม่ควรมีเพราะ</p> | <p>5.พื้นที่อ่านหนังสือ, อินเทอร์เน็ต, ห้องสมุด. เพื่อเป็นจุดศึกษาข้อมูลของนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป</p> <p><input type="radio"/> ควรมีเพราะ</p> <p><input type="radio"/> ไม่ควรมีเพราะ</p> |
| <p>3.พื้นที่จัดนิทรรศการหรือข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชน เพื่อให้เข้าชม "พีซี" เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชน</p> <p><input type="radio"/> ควรมีเพราะ</p> <p><input type="radio"/> ไม่ควรมีเพราะ</p> | <p>6.ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนและศูนย์บริการ</p> <p><input type="radio"/> ควรมีเพราะ</p> <p><input type="radio"/> ไม่ควรมีเพราะ</p> |

อื่นๆ (ระบุเหตุผลที่ควรมี)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



.....

แบบสอบถามโครงการวิจัยเรื่อง

"การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านสิ่งขมเพื่อการท่องเที่ยวและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"
ในหัวข้อโครงการวิจัยย่อยเรื่อง

"การออกแบบสถาปัตยกรรมศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบริเวณชุมชนด้านสิ่งขม"

ส่วนที่ 3 ลักษณะหน้าตาของอาคาร ควรเป็นอย่างไร?

 <p>1.อาคารทรงจั่ว มีชายคา โครงสร้างเหล็ก ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น ผนังไม้ฝา ผนังกระเบื้อง หลังคาทรงจั่วเอียงหรือปีกไม้</p>	 <p>2.อาคารทรงจั่ว ไม่มีชายคา โครงสร้างเหล็ก ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น ผนังไม้ฝา ผนังกระเบื้อง หลังคาทรงจั่วเอียงหรือปีกไม้</p>	 <p>3.อาคารทรงเหลี่ยม ไม้คาน โครงสร้างคอนกรีต ใช้วัสดุธรรมชาติผสมผสาน เช่น ผนังปูน ผนังกระเบื้อง ผนังกระจก หลังคาทรงแปด และระแนงไม้</p>
<p><input type="radio"/> แบบที่ 1 เพราะ</p>	<p><input type="radio"/> แบบที่ 2 เพราะ</p>	<p><input type="radio"/> แบบที่ 3 เพราะ</p>

ส่วนที่ 4 สัญลักษณ์ (โลโก้) ของอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

 <p>Daan Sinuha Khom Tourist Information Center</p> <p><input type="radio"/> แบบที่ 1 เพราะ</p>	 <p>Daan Sinuha Khom DSC TIC</p> <p><input type="radio"/> แบบที่ 2 เพราะ</p>	 <p>Daan Sinuha Khom DSC TIC</p> <p><input type="radio"/> แบบที่ 3 เพราะ</p>
--	---	--


ภาพที่ 47 ตัวอย่างแบบสอบถามในการสำรวจความเห็นของชุมชน



ภาพที่ 48 บรรยายภาคกานำเสนอผลงานวิจัยต่อชุมชน



ภาพที่ 49 บรรยายภาคกานำเสนอผลงานวิจัยต่อชุมชน



ภาพที่ 50 การปรับกลุ่มอาคารตามสัณฐานของพื้นที่ (แบบขั้นพัฒนา)

ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย

ชื่อ - สกุล นายประธาน ยานกุลวงศ์
Prathan Yarnkoolwong

วัน เดือน ปีเกิด 17 พฤศจิกายน 2524

ตำแหน่งทางวิชาการปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์

สถานที่ทำงาน

ภาควิชา สถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
โทรศัพท์ 0-2889-4585 ต่อ 2781
e-mail address patanyan@hotmail.com

ที่อยู่ปัจจุบัน

บ้านเลขที่ 362-364 ซอย/ถนนสุขุมวิท 71 ตำบลพระโขนงเหนือ
อำเภอ วัฒนาจังหวัดกรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 087 673 7420

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ปีที่จบ 2548

ปริญญาโทสาขาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่จบ 2553

ผลงานทางวิชาการ

วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ชื่อเรื่องการดำรงอยู่ของพื้นที่ใช้สอยภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพของบ้านไทพวน หาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ปีที่ดำเนินการ 2552

ชื่อ - สกุล นายพลชัย ศิริอินทร์

Mr.Ponchai Siri-in

วัน เดือน ปีเกิด 31 มกราคม 2521

ตำแหน่งทางวิชาการปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์

สถานที่ทำงาน

ภาควิชา เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

โทรศัพท์ 086-5695572

e-mail address teestar999@hotmail.com

ที่อยู่ปัจจุบัน

บ้านเลขที่ 96 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรีสาขา คอ.บ สถาปัตยกรรม สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีที่จบ 2544

- ปริญญาโทสาขา คอ.ม สถาปัตยกรรม สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีที่จบ 2549

ผลงานทางวิชาการ

วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ชื่อเรื่อง แนวทางการพัฒนาตลาดริมน้ำดอนหวาย

ปีที่ดำเนินการ 2548

ชื่อ - สกุล จิตรมณี ดีอุดมจันทร์
Chitmanee Deedomjant

วัน เดือน ปีเกิด 31 มีนาคม 2510

ตำแหน่งทางวิชาการปัจจุบัน ข้าราชการ (อาจารย์)

สถานที่ทำงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ภาควิชา สถาปัตยกรรมภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ 0819325584

e-mail address jit_manee@hotmail.com

ที่อยู่ปัจจุบัน

บ้านเลขที่ 3 ซอย/ถนนสวนสยาม ตำบล คันทนา ยาว อำเภอ คันทนา ยาว จังหวัดกรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0819325584

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาสถาปัตยกรรม สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีที่จบ 2532

- ปริญญาโท ปีที่จบ 2545

ผลงานทางวิชาการ

วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ชื่อเรื่อง แนวความคิดในการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อการรับรู้ของคนตาบอดภายในอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ ปีที่ดำเนินการ 2545