

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการวิจัยเรื่อง กระทบเพาะชำชีวภาพจากวัสดุในท้องถิ่น ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างความเข้าใจ โดยมีหัวข้อดัง ต่อไปนี้

2.1 ความหมายของวัสดุท้องถิ่น

วัสดุท้องถิ่น หมายถึง สิ่งของที่มีอยู่ในท้องถิ่นตามภูมิประเทศ ซึ่งจะแตกต่างกันไปบ้างในแต่ละภูมิภาค หรือวัสดุที่ได้จากผลผลิตทางการเกษตรที่เหลือใช้ วัสดุท้องถิ่นที่เราพบเห็นในท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น เปลือกหอย ก้อนหิน ทราย ก้อนแร่ ใบไม้ ฟางข้าว ผักตบชวา ต้นอ้อ เปลือกมะพร้าว ผลตาลแห้ง ก้านกล้วย ใบตอง ทางมะพร้าว เป็นต้น

2.2 วัสดุในท้องถิ่นที่ใช้ในการวิจัย

จากการค้นคว้าพบว่าวัสดุในท้องถิ่นที่มีอยู่ในจังหวัดสกลนคร ที่เป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนั้นมีอยู่มากมายหลายชนิด ผู้วิจัยได้เลือกวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ในการวิจัย ดังนี้

2.2.1 ผักตบชวา (Water Hyacinth)

ชื่อสามัญ	Water hyacinth, Floating water hyacinth
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Eichorniacrassipes (Mart) Solms</i>
วงศ์	PONTEDERIACEAE
ชื่ออื่นๆ	บัวลอย ผักปง ผักตบ ผักปอด ผักป่อง สวะ ผักยะวา ผักอีโยก

แหล่งที่มา : <http://frynn.com> (2/02/2558)

2.2.1.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

เป็นพืชน้ำล้มลุกอายุหลายฤดู สามารถอยู่ได้ทุกสภาพน้ำ มีถิ่นกำเนิดในแถบลุ่มน้ำอะเมซอน ประเทศบราซิล ในทวีปอเมริกาใต้ มีดอก สีม่วงอ่อน คล้ายช่อดอกกล้วยไม้ และแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วจนกลายเป็นวัชพืชที่ร้ายแรงในแหล่งน้ำทั่วไป

ผักตบชวามีลำต้นสั้นแตกใบเป็นกอลอยไปตามน้ำ มีไหล ซึ่งเกิดตามซอกใบแล้วเจริญเป็นต้นอ่อนที่ปลายไหล ถ้าน้ำตื้นก็จะหยั่งรากลงดิน ใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่หรือเกือบกลม ก้านใบกลมอวบน้ำตรงกลางพองออกภายในเป็นช่องอากาศคล้ายฟองน้ำช่วยให้ลอยน้ำได้ ดอกเกิดเป็นช่อที่ปลายยอดมีดอกย่อย 3-25 ดอก สีม่วงอ่อน มีกลีบดอก 6 กลีบ กลีบบนสุดขนาดใหญ่กว่ากลีบอื่น ๆ และมีจุดเหลืองที่กลางกลีบ ขยายพันธุ์โดยการแยกต้นอ่อนที่ปลายไหลไปปลูก



ภาพประกอบ 2.1 ผักตบชวา

แหล่งที่มา : <http://frynn.com> (2/02/2558)

2.2.1.2 โยชน์ของผักตบชวา

1) การทำสิ่งประดิษฐ์ ใช้ทำเป็นของใช้ต่างๆ เช่น กระจ่างถือ เปลญวน เครื่องจักสานนำมาเป็นวัตถุดิบสำหรับงานหัตถกรรม เช่น รองเท้าแตะ ตะกร้าใส่เสื้อผ้า ถาดรองผลไม้ ถาดรองแก้วน้ำ กล่องใส่กระดาษทิชชู ฯลฯ

2) ด้านปศุสัตว์ ใช้เป็นอาหารสัตว์ ใบผักตบชวาใช้นำมาเลี้ยงสุกร เลี้ยงไก่ เนื่องจากมีคุณค่าทางสารอาหาร พบว่าใบผักตบชวาเมื่อนำมาตากแห้งมีโปรตีนประมาณร้อยละ 14-20 ไขมันร้อยละ 1-2.5 กากหรือเยื่อใยประมาณร้อยละ 17-19 คุณค่าทาง สารอาหารจะผันแปรตามความอ่อนแก่ของใบผักตบชวาใบอ่อนจะมี คุณค่าทางอาหารสูงกว่าใบแก่ และขึ้นอยู่กับสัดส่วนของก้านและใบ โดยทั่วไปส่วนของใบจะมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าก้านใบ

3) ด้านการเกษตร นำมาทำเป็นปุ๋ยหมัก สำหรับการปลูกพวกพืชผักอื่นๆ คลุมต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้ให้เกิดความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผักตบชวามีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำได้ดี ทำเป็นวัสดุปรับปรุงดิน ใช้ในการเพาะเห็ดโดยนำผักตบชวาชั้นมาจากน้ำปล่อยทิ้งเอาไว้ประมาณชั่วโมงเศษๆ ใช้มีดสับเป็นท่อนๆ ยาวประมาณ 5-10 ซม. ทั้งส่วนราก ลำต้นและใบ แล้วจึงนำไปเพาะเห็ดฟางได้เหมือนกับการเพาะโดยใช้ฟางข้าว

4) ด้านอาหาร ดอกอ่อนและก้าน ใบอ่อน กินเป็นผักลวกจิ้ม น้ำพริกหรือทำแกงส้ม

5) ด้านสมุนไพรใช้แก้พิษภายในร่างกาย และขับลม ใช้ทาหรือพอกแก้แผลอักเสบ

6) ด้านการบำบัดน้ำเสีย ใช้ผักตบชวากรองน้ำเสีย เพราะผักตบชวามีคุณสมบัติทำหน้าที่เป็นตัวกรอง ซึ่งเรียกว่า เครื่องกรองน้ำธรรมชาติ คือ การนำผักตบชวา ซึ่งเป็นวัชพืชที่มีอยู่มาก มาทำหน้าที่ดูดซับความสกปรก และสารพิษจากแหล่งน้ำเน่าเสีย และในเวลาเดียวกัน ก็ต้องหมั่นนำผักตบชวาออกจากบึงทุกๆ 10สัปดาห์ เพื่อไม่ให้ผักตบชวามีการเจริญพันธุ์จนบดบังแสงแดดที่จะส่องลงไปใบบึง สถานที่แรกในประเทศไทยที่ใช้การบำบัดด้วยวิธีนี้คือ "บึงมักกะสัน" ซึ่งเป็นโครงการบึงมักกะสันอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เจ้าอยู่หัว โดยใช้หลักการบำบัดน้ำเสียตามแนวทฤษฎีการพัฒนาโดยการกรองน้ำเสียด้วย ผักตบชวา

7) ด้านพลังงาน โดยใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยใช้ผักตบชวาเป็นตัวเชื่อมประสานในการทำแท่งเชื้อเพลิงจากฟางข้าวและแกลบ

2.2.2 มะพร้าว

ชื่อสามัญ	Coconut
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Cocos nucifera L. var. nucifera</i>
วงศ์	Palmae
ชื่ออื่น	ดุง (จันทบุรี) เอ็ดดุง (เพชรบูรณ์) โพล (กาญจนบุรี) คอสำ (แม่ฮ่องสอน) พรวัว (นครศรีธรรมราช) หมากอูน

แหล่งที่มา : <http://frynn.com> (2/02/2558)

2.2.2.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้น สูง 20-30 เมตร ลำต้นกลม ตั้งตรง ไม้แตกกิ่งก้าน เปลือกต้นแข็ง สีเทา ขรุขระ มีรอยแผลใบ ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงเวียน รูปพัดจีบ กว้าง 3.5- ซม. ยาว 80-120 ซม. โคนใบและปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบสีเขียวแก่เป็นมัน โคนก้านใบใหญ่ แผ่นเป็นกาบหุ้มลำต้น ดอก ออกเป็นช่อแขนงตามซอกใบ ดอกเล็ก กลีบดอกที่ลดรูปมี 4-6 อัน ในช่อหนึ่งมีทั้งดอกเพศผู้และเพศเมีย ดอกเพศผู้อยู่ปลายช่อ ดอกเพศเมียอยู่บริเวณโคนช่อดอก ไม่มีก้านดอก ผล รูปทรงกลมหรือรี ผิวเรียบ ผลอ่อนสีเขียวพอกแก่เป็นสีน้ำตาล เปลือกชั้นกลางเป็นเส้นใยนุ่ม ชั้นในแข็งเป็นกะลา ชั้นต่อไปเป็นเนื้อผลสีขาวนุ่ม ข้างในมีน้ำใส



ภาพประกอบ 2.2 มะพร้าว

แหล่งที่มา : <http://frynn.com> (2/02/2558)

2.2.2.2 ประโยชน์ของมะพร้าว

1) น้ำมะพร้าว ใช้เป็นเครื่องดื่มเกลือแร่ได้ เนื่องจากอุดมไปด้วยโพแทสเซียม นอกจากนี้ น้ำมะพร้าวยังมีคุณสมบัติปลอดเชื้อโรค และเป็นสารละลายไอโซโทนิคซึ่งด้วยเหตุนี้จึง

สามารถนำน้ำมะพร้าวไปใช้ฉีดเข้าหลอดเลือดดำในผู้ป่วยที่มีอาการขาดน้ำหรือปริมาณเลือดลดผิดปกติได้ น้ำมะพร้าวสามารถนำไปทำวุ้นมะพร้าวได้ โดยการเจือกรดอ่อนเล็กน้อยลงในน้ำมะพร้าว

2) เนื้อในของมะพร้าวแก่ นำไปทำกะทิได้ โดยการชูดเนื้อในเป็นเศษเล็ก ๆ แล้วบีบเอาน้ำกะทิออกกากที่เหลือจากการคั้นกะทิ ยังสามารถนำไปทำเป็นอาหารสัตว์ได้

3) ยอดอ่อนของมะพร้าว หรือเรียกอีกชื่อว่าหัวใจมะพร้าว (coconut's heart) สามารถนำไปใช้ทำอาหารได้ ซึ่งยอดอ่อนมีราคาแพงมาก เพราะการเก็บยอดอ่อนทำให้ต้นมะพร้าวตายด้วยเหตุนี้จึงมักเรียกยำยอดอ่อนมะพร้าวว่า “สลัดเจ้าสัว” (millionaire's salad)

4) โยมะพร้าว นำไปใช้ยัดฟูก ทำเสื่อ หรือนำไปใช้ในการเกษตร

5) ชูยมะพร้าวใช้ทำวัสดุเพาะชำต้นไม้

6) น้ำมันมะพร้าว ได้จากการบีบหรือต้มกากมะพร้าวบด นำไปใช้ในการปรุงอาหารหรือนำไปทำเครื่องสำอางก็ได้ และในปัจจุบันยังมีการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันมะพร้าวอีกด้วย

7) กะลามะพร้าว นำไปใช้ทำสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เช่น กระบวย โคมไฟ กระจุมซออี ฯลฯ

8) ก้านใบ หรือหางมะพร้าว ใช้ทำไม้กวาดหางมะพร้าว

9) จั่นมะพร้าว (ช่อดอกมะพร้าว) ให้น้ำตาล

10) จาวมะพร้าวใช้นำมาเป็นอาหารได้ ในจาวมะพร้าวมีฮอร์โมนออกซินและฮอร์โมนอื่นๆแต่ มี ฮอร์โมนออกซินปริมาณมากที่สุด ซึ่งเมื่อนำไปคั้น และนำน้ำที่ได้จากจาวมะพร้าวไปรดต้นพืชจะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชได้

11) น้ำมะพร้าวและเนื้อมะพร้าวใช้ถ่ายพยาธิได้

12) เปลือกหุ้มรากมะพร้าวใช้รักษาโรคคอติบได้

13) น้ำมันจากกะลามะพร้าวใช้รักษาโรคผิวหนังได้

2.2.3 ฟางข้าว (rice straw)

2.2.3.1 ลักษณะของฟางข้าว

ฟางข้าวเป็นผลผลิตพลอยได้ชนิดหนึ่งจากเกษตรกรรม คือลำต้นแห้งของธัญพืช หลังจากการเก็บเกี่ยว ฟางเกิดขึ้นจากต้นของธัญพืช อาทิ ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโอ๊ต ข้าวเจ้า ข้าวไรย์ ข้าวสาลี เป็นต้น ประโยชน์ของฟางมีมากมายตั้งแต่ใช้เป็นอาหารสัตว์ ทัศนกรรม ไปจนถึงพลังงานทดแทน



ภาพประกอบ 2.3 ฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยว

แหล่งที่มา : เกษตรพอเพียง.คอม (2/02/2558)

2.2.3.2 ประโยชน์ของฟางข้าว

- 1) ฟางข้าวช่วยทำให้ดินมีปริมาณของอินทรีย์วัตถุในดินมากขึ้น
- 2) ฟางข้าวช่วยทำให้พื้นที่นาที่ถูกคลุมด้วยฟางข้าวมีสภาพจุลินเวศ (Microclimate) เนื้อผิวดินเหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิต เช่น จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และ ไส้เดือน เป็นต้น
- 3) ฟางข้าวช่วยคลุมวัชพืช โดยการบังแสงแดด ไม่ให้วัชพืชเติบโตได้
- 4) ฟางข้าวช่วยบังแสงแดด ทำให้ดินมีความชื้นอยู่ได้นาน เป็นประโยชน์แก่พืชที่ปลูกทำให้ผลผลิตสูงกว่าดินที่ไม่มีฟางข้าวปกคลุม
- 5) ฟางข้าวเมื่อเน่าสลายจะให้ธาตุอาหารแก่พืชเมื่อฟางข้าวย่อยสลายแล้วจะได้ ธาตุไนโตรเจน (N) ธาตุฟอสฟอรัส (P) ธาตุโพแทสเซียม (K) และ แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) ที่สำคัญมีธาตุซิลิกา (SiO₂) ด้วย
- 6) ฟางข้าวนำไปเป็นอาหารโค กระบือ ได้
- 7) ฟางข้าวสามารถนำไปทำวัสดุเพาะเห็ดฟางได้
- 8) ฟางข้าวเป็นวัสดุที่อยู่ในนาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเวลาไปขนมาใส่ในนา ก่อนที่จะหมักฟางข้าว ต้องเกลี่ยฟางให้กระจายทั่วทั้งแปลง

2.3 แป้งมันสำปะหลัง

แป้งมันสำปะหลัง เป็นแป้งที่ได้จากมันสำปะหลัง ลักษณะของแป้งมีสีขาว เนื้อเนียน ลื่นเป็นมันเมื่อทำให้สุกด้วยการกวนกับน้ำไฟอ่อนปานกลาง แป้งจะละลายง่าย สุกง่าย แป้งเหนียวติดภาชนะ หนืดข้นขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีกรรมรวมตัวเป็นก้อน เหนียวเป็นใย ติดกันหมด เนื้อแป้งใสเป็นเงา พอเย็นแล้วจะติดกันเป็นก้อนเหนียว ติดภาชนะ

2.3.1 ประโยชน์ของมันสำปะหลัง

เนื่องจากหัวมันสำปะหลังเป็นที่สะสมแป้งจึงเป็นอาหารประเภทแป้ง หรือคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงานสำหรับมนุษย์และสัตว์ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ประโยชน์ที่ได้จากหัวมันสำปะหลังมีดังนี้ คือ

2.3.1.1 ใช้เป็นอาหารของมนุษย์ โดยใช้เป็นอาหารหลักและอาหารเสริม มันสำปะหลังที่ผลิตได้ในโลกประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ใช้เป็นอาหารของมนุษย์ โดยเฉพาะในทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้ใช้มันสำปะหลังเป็นอาหาร ในทวีปเอเชียประเทศที่ผลเมืองบริโภคมันสำปะหลังมากได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย และอินเดีย มีผู้เคยคำนวณดูแล้วปรากฏว่าในปี พ.ศ. 2513 นั้น มันสำปะหลังเป็นอาหารหลักของพลโลกถึง 420 ล้านคน การใช้เป็นอาหารของมนุษย์อาจจะใช้ต้ม ทอด หรือปั่นผลเมืองในทวีปอเมริกาใต้ และทวีปแอฟริกานิยมปรุงเป็นอาหาร โดยนำหัวมันสำปะหลังสดมาปอกเปลือก แล้วบดให้แหลก คั้นเอาน้ำออก นำไปหมัก 1-2 วัน แล้วนำมาคั่วหรือปิ้งให้แห้งใช้เป็นอาหารเป็นที่นิยมกัน

2.3.1.2 ใช้ทำแป้ง แป้งมันสำปะหลังใช้เป็นอาหารของมนุษย์โดยตรง และเป็นสารสำคัญใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการทำกาวยากรทำกระดาษ การทอผ้า การผลิตน้ำตาลกลูโคสและเด็กซ์โทรส เป็นต้น

2.3.1.3 ใช้หมักทำแอลกอฮอล์ เบียร์ และขนมปังในบางประเทศ อย่างเช่น บราซิล กำลังใช้หัวมันสำปะหลังหมักเป็นแอลกอฮอล์ เพื่อใช้แทนน้ำมันเบนซินสำหรับเครื่องยนต์

2.3.1.4 ใช้เป็นอาหารสัตว์ โดยทำเป็นมันเส้นมันสำปะหลังอัดเม็ด และกากมันสำปะหลังซึ่งใช้เป็นแหล่งพลังงานผสมในอาหารสัตว์

2.4 กาวแป้งเปียก

แป้งมันสำปะหลัง เป็นแป้งที่ได้จากมันสำปะหลัง ลักษณะของแป้งมีสีขาว เนื้อเนียน ลื่นเป็นมัน เมื่อทำให้สุกด้วยการกวนกับน้ำ ไฟอ่อนปานกลาง แป้งจะละลายง่าย สุกง่าย แป้งมีคุณสมบัติพิเศษ คือ เมื่อถูกความร้อนหรือถูกสารเคมีจะมีความเหนียวและมีคุณสมบัติสามารถรักษาสภาพความเหนียวได้เหมือนเดิมไม่มีการคืนตัว แป้งมันที่จะใช้ทำกาวจะต้องเป็นแป้งบริสุทธิ์ มีความเป็นกรดต่ำ ซึ่งก็คือ แป้งประเภทเด็กซ์ทริน กาวเหล่านี้ส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในการผลิตของจดหมาย สติกเกอร์ gummed paper และ gummed tape สมัยก่อนกาวแป้งเปียกนิยมมาก เพราะยังไม่มีกาวขายมากมายจนเลือกไม่ถูกเหมือนปัจจุบันนี้

2.5 กระจก

กระจกพลาสติก มีราคาถูก น้ำหนักเบา ทำความสะอาดง่าย ไม่มีปัญหาเรื่องตะไคร่น้ำ เก็บความชื้นได้ดีกว่ากระจกดินเผา ทำให้เครื่องปลูกแห้งช้า ทำให้ไม่ต้องรดน้ำบ่อยนัก แต่มีข้อเสียเนื่องจากลักษณะของกระจกที่บ่มไม่มีรูพรุนทำให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ถักรดน้ำมากจะทำให้น้ำขังแฉะ อาจจะทำให้รากพืชเน่าตายได้ อุณหภูมิของเครื่องปลูกสูงมากในฤดูร้อนโดยเฉพาะกระจกพลาสติกสีดำ กระจกพลาสติกไม่ทนทาน ใช้งานไม่นานก็จะกรอบแตกง่าย ต้องเปลี่ยนกระจกใหม่

2.5.1 ข้อดีและข้อเสียของกระจกพลาสติก

2.5.1.1 การใช้กระจกพลาสติกปลูกต้นไม้ นั้น มีข้อดีคือ ราคาถูก มีน้ำหนักเบา ทำความสะอาดง่าย ไม่มีปัญหาเรื่องตะไคร่น้ำ เก็บความชื้นได้ดีกว่ากระจกดินเผา ทำให้เครื่องปลูกแห้งช้า และไม่ต้องรดน้ำบ่อยนัก

2.5.1.2 ข้อเสียของกระจกพลาสติกเนื่องจากลักษณะของกระจกที่บ่มไม่มีรูพรุนทำให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ถักรดน้ำมากจะทำให้น้ำขังแฉะ และอาจทำให้รากพืชเน่าตายได้ หากเป็นในฤดูร้อนก็จะทำให้เครื่องปลูกอุณหภูมิสูงมากโดยเฉพาะกระจกพลาสติกสีดำ ซึ่งอาจทำให้ต้นไม้ของเราตายได้เช่นกัน

2.6 กระจกเพาะชำชีวภาพ

กระจกเพาะชำชีวภาพ หมายถึง กระจกที่ผลิตมาจากวัสดุธรรมชาติ โดยใช้เส้นใยจากวัสดุธรรมชาติชนิดต่างๆ ได้แก่ เส้นใยมะพร้าว ฟางข้าว และผักตบชวา เป็นต้น มีตัวประสานคือ กาวแป้ง

เป็ยก ผสมนำมาขึ้นรูปเป็นกระถาง ใช้สำหรับการเพาะชำต้นกล้า (กระถางเพาะชำชีวภาพ, วิทยาลัย อาชีวศึกษาแพร่, 2553)

2.7 สมบัติเชิงกลของวัสดุ


การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับงานนั้นจำเป็นจะต้องศึกษา หรือพิจารณาจากสมบัติของวัสดุนั้นให้มันตรงกับงานที่ออกแบบ หรือที่ต้องการทำจากวัสดุต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่มากมาย และวิศวกรสามารถส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์สมบัติ องค์ประกอบได้จากศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ทดสอบ ซึ่งมีอยู่หลายแห่งด้วยกันเพื่อประหยัดเวลาและการลงทุน

2.7.1 สมบัติเชิงกล (mechanical properties) คือ สมบัติที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพฤติกรรมของวัสดุภายใต้แรงกระทำ สมบัติเหล่านี้ปกติจะอธิบายด้วยเทอมที่เกี่ยวข้องกับแรงเค้นหรือความเครียดหรือทั้งสองเทอม โดยทั่วไปเกี่ยวกับการยืดและหดตัวของวัสดุ (elastic and inelastic properties)

ในงานวิศวกรรมคุณสมบัติเชิงกลมีความสำคัญมากที่สุด เพราะเมื่อเราจะเลือกใช้วัสดุใดๆ ก็ตาม สิ่งแรกที่จะนำมาพิจารณาก็คือ คุณสมบัติเชิงกลของมัน การที่เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ใดๆ จะสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุที่ใช้ทำเครื่องจักรหรืออุปกรณ์นั้นๆ เป็นสำคัญ คุณสมบัติเชิงกล ได้แก่ ความแข็งแรง, ความแข็ง, ความสามารถในการยืดตัว, ความยืดหยุ่น, ความเหนียว, การดูดซับน้ำ เป็นต้น

2.7.2 ความแข็งแรง (strength) คือ ความสามารถของวัสดุในการต้านทานหรือรับแรง โดยปราศจากความเสียหาย ความเสียหายในที่นี้อาจอยู่ในรูปของการแตกหักเสียหายอันเนื่องจากแรงเค้นที่สูงหรือจากการเสียรูปที่มากเกินไป ซึ่งจะหาค่าได้ในรูปของแรงเค้นสูงสุด (maximum stress) ที่ทำให้วัสดุเกิดความเสียหาย โดยสามารถแบ่งออกได้หลายชนิดความแข็งแรง ทั้งนี้แล้วแต่รูปแบบของแรงที่กระทำ ความแข็งแรงสูงสุด (ultimate strength, US) ของวัสดุเป็นแรงเค้นสูงสุดที่วัสดุสามารถรับได้ ซึ่งวัดได้จากค่าแรงกระทำสูงสุดต่อพื้นที่หน้าตัดเริ่มต้นหรือค่าสูงสุดบนกราฟ แรงเค้นกับความเครียด ตัวอย่างค่าความแข็งแรง เช่น ความแข็งแรงดึงสูงสุด (ultimate tensile strength) และความแข็งแรงอัดสูงสุด (ultimate compressive strength) เป็นต้น ในวิชากลศาสตร์วัสดุศึกษาถึงพฤติกรรมของวัสดุภายใต้การรับแรง 4 ลักษณะใหญ่ๆดังนี้ (สิริศักดิ์ ปโยธสิริ, 2549)


2.7.2.1 แรงดึง (tension) คือการศึกษาถึงแรงภายในวัสดุที่เรียกว่า “แรงเค้นดึง” (tensile stress) หรือ “แรงเค้นอัด” (compressive stress) ในกรณีรับแรงอัดหรือที่เรียกรวมๆ ว่า “แรงเค้นโดยตรง” (direct stress) พร้อมกับศึกษาการเปลี่ยนรูปร่างของวัสดุในรูปของการยืด (elongation) หรือ “การหด” (contraction) หรือที่เรียกรวมๆ ว่า “ความเครียดโดยตรง” (direct strain) ดังภาพประกอบ 2.4



ภาพประกอบ 2.4 ท่อนวัสดุรับแรงดึง-ยืด

แหล่งที่มา : (สิริศักดิ์ ปโยธรสิริ, 2549)


2.7.2.2 แรงดัด (bending) คือการศึกษาแรงภายในวัสดุที่เรียกว่า “แรงดัด” ซึ่งประกอบด้วย “แรงเค้นดัด” (bending stress) และแรงเค้นเฉือน (shear stress) พร้อมกับศึกษาการเปลี่ยนรูปร่างของวัสดุที่เรียกว่า “การโก่ง” (deflection) ดังภาพประกอบ 2.5



ภาพประกอบ 2.5 ท่อนวัสดุรับแรงดัด-การโก่ง

แหล่งที่มา : (สิริศักดิ์ ปโยธรสิริ, 2549)


2.7.2.3 แรงอัด (compression) คือการศึกษาถึงแรงภายในวัสดุที่เรียกว่า “แรงอัด” ทั้งนี้ในกรณีที่ทำให้เกิด “การหดตัว” ดังในข้อ 1.1 และ “การโก่งเดาะ” (buckling) ดังภาพประกอบ 2.6



ภาพประกอบ 2.6 ท่อนวัสดุรับแรงดัด-การโก่ง

แหล่งที่มา : (สิริศักดิ์ ปโยธรสิริ, 2549)

2.7.2.4 แรงบิด (torsion) คือการศึกษาถึงแรงภายในวัสดุที่เรียกว่า “แรงบิด” ซึ่งก็คือ “แรงเค้นเฉือน” (shear stress) พร้อมกับศึกษาการเปลี่ยนรูปร่างของวัสดุที่เรียกว่า “มุมบิด” (twist) ดังภาพประกอบ 2.7



ภาพประกอบ 2.7 ท่อนวัสดุรับแรงดัด-การโค้ง
แหล่งที่มา : ที่มาภาพ : (สิริศักดิ์ ปโยธรสิริ, 2549)

2.7.3 ความเค้น (Stress)


ความเค้น หมายถึง แรงต้านทานภายในเนื้อวัสดุที่มีต่อแรงภายนอกที่มากระทำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ แต่เนื่องจากความไม่เหมาะสมทางปฏิบัติ และความยากในการวัดหาค่านี้ เราจึงมักจะพูดถึงความเค้นในรูปของแรงภายนอกที่มากระทำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ ด้วยเหตุผลที่ว่า แรงกระทำภายนอกมีความสมดุลกับแรงต้านทานภายใน ใช้สัญลักษณ์ว่า σ (sigma) โดยวิธี take limit จะได้ว่า

$$\sigma = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta P}{\Delta A} = \frac{dP}{dA}$$

หรือหาทั้งหมด

$$\sigma = \frac{P}{A} \text{-----(2.1)}$$

เมื่อวัตถุอยู่ในสภาวะสมดุล แรงภายนอกที่มากระทำบนวัตถุจะต้องมีแรงภายในต้าน ขนาดรวมแล้วเท่ากับแรงภายนอกของวัตถุที่ถูกกระทำ



ภาพประกอบ 2.8 ความเค้นในวัสดุ

แรงภายนอก = แรงภายใน

$$F = P$$

ดังนั้น

$$\sigma = \frac{F}{A} \text{-----(2.2)}$$


σ คือ $\frac{F}{A}$ เป็นแรงภายนอกต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ ซึ่งเรียกว่า ความเค้น (stress)

A คือ พื้นที่หน้าตัดของท่อนวัสดุ

F คือ แรงภายนอกที่กระทำกับวัสดุ

เนื่องจากในที่นี้เราจะใช้หน่วยระบบเอสไอ (SI metric units) ดังนั้นแรง (F) จึงมีหน่วย เป็นนิวตัน (N) พื้นที่ (A) มีหน่วยเป็นตารางเมตร (m^2) และความเค้น (σ) มีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตร (N/m^2) หรือ เรียกว่า ปาสคาล (Pa) ชนิดของความเค้นที่เกิดขึ้นกับวัสดุสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดคือ

2.7.3.1 ความเค้นดึง (tensile stress) สัญลักษณ์ σ_t จะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุอยู่ภายใต้แรงดึง โดยแรงดึงจะต้องตั้งฉากกับพื้นที่หน้าตัดที่กระทำนั้น ความเค้นดึงจะให้เครื่องหมายแสดงเป็นบวก



ภาพประกอบ 2.9 แรงดึงกระทำกับวัสดุ

สมการ


$$\sigma_t = \frac{F}{A} \text{-----(2.3)}$$

σ_c คือ ความเค้นดึงที่เกิดขึ้นมีหน่วยเป็น N/m^2

A คือ พื้นที่หน้าตัดของวัตถุมีหน่วยเป็น m^2

F คือ แรงดึงที่กระทำกับท่อนวัตถุตั้งฉากกับพื้นที่หน้าตัด มีหน่วย เป็น N

2.7.3.2 ความเค้นอัด (compressive stress) สัญลักษณ์ σ_c จะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุอยู่ภายใต้ แรงอัดโดยแรงอัดจะต้องกระทำตั้งฉากกับพื้นที่หน้าตัดของท่อนวัตถุที่กระทำนั้น ความเค้นดึง จะให้เครื่องหมายแสดงเป็นลบ



ภาพประกอบ 2.10 แรงอัดกระทำกับวัตถุ


สมการ
$$\sigma_c = \frac{F}{A} \text{-----(2.4)}$$

σ_c คือ ความเค้นอัดที่เกิดขึ้นมีหน่วยเป็น N/m^2

A คือ พื้นที่หน้าตัดของท่อนวัตถุมีหน่วยเป็น m^2

F คือ แรงอัดที่กระทำกับท่อนวัตถุมีหน่วยเป็น N

2.7.3.3 ความเค้นเฉือน (shear stress) สัญลักษณ์ τ (tau) เป็นแรงภายนอกที่มากระทำต่อ วัตถุนั้นโดยพยายามทำให้วัตถุเกิดการขาดจากกันตามแนวระนาบที่ขนานกับทิศทางของแรงนั้น



ภาพประกอบ 2.11 แรงเฉือนพยายามทำให้วัตถุขาด

สมการ
$$\tau = \frac{F}{A} \text{-----(2.5)}$$

- τ คือ ความเค้นเฉือนที่เกิดขึ้น มีหน่วยเป็น N/m^2
 A คือ พื้นที่หน้าตัดที่ขนานกับแรง มีหน่วยเป็น m^2
 F คือ แรงเฉือนที่กระทำกับท่อนวัตถุ มีหน่วยเป็น N

2.7.4 ความเครียด (Strain)

ความเครียด ใช้สัญลักษณ์ ϵ อักษรกรีก เรียกว่า epsilon เป็นการเปลี่ยนแปลงของวัตถุเมื่อ มีแรง ภายนอกมากระทำกับวัตถุ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงต่อขนาดเดิม ซึ่งหมายถึง ความยาวที่เปลี่ยนไปต่อความยาวเดิม จะได้

$$\text{ความเครียด} = \frac{\text{ความยาวที่เปลี่ยนไป}}{\text{ความยาวเดิม}}$$

$$\epsilon = \frac{\delta}{L} \text{-----(2.6)}$$

ϵ คือ ความเครียด (ไม่มีหน่วย)


δ คือ ความยาวที่เปลี่ยนไปมีหน่วยเป็น mm (อักษรกรีกอ่านว่า Delta)

L คือ ความยาวเดิมของวัตถุ

ชนิดของความเครียด

ความเครียดที่เกิดขึ้นในวัตถุสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ

2.7.4.1 ความเครียดดึง (tensile strain) สัญลักษณ์ ϵ_t เมื่อท่อนวัตถุถูกกระทำด้วยแรงดึงตามแนวแกน และเพิ่มแรงดึงขึ้นอย่างช้า ๆ ท่อนวัตถุนี้ก็จะเกิดการยืดออกทีละน้อยตามขนาดของแรงดึงที่เพิ่มขึ้นของแรง F ทำให้ท่อนวัตถุยืดออกเท่ากับ δ ดังแสดงในภาพประกอบ 2.12 ขณะที่ท่อนวัตถุยืดออกก็จะเกิดการหดตามแนวตั้งของท่อนวัตถุนั้น



ภาพประกอบ 2.12 ความเครียดดึง


สมการ
$$\epsilon_t = \frac{\delta}{L} \text{-----(2.7)}$$

ϵ_t คือ ความเครียดดึงที่เกิดขึ้น

δ คือ ส่วนที่ยืดออกของวัตถุมีหน่วยเป็น mm

L คือ ความยาวเดิมของวัตถุนั้นมีหน่วยเป็น mm

2.7.4.2 ความเครียดอัด (compressive strain) สัญลักษณ์ ϵ_c เมื่อท่อนวัตถุถูกกระทำด้วยแรงกดตามแนวแกน และเพิ่มแรงกดขึ้นอย่างช้าจนทำให้ท่อนวัตถุหดตัวลงเท่ากับ



ภาพประกอบ 2.13 ความเครียดอัด

สมการ
$$\epsilon_c = \frac{\delta}{L} \text{-----(2.8)}$$


ϵ_c คือ ความเครียดกดที่เกิดขึ้น

δ คือ ส่วนที่หดตัวของวัตถุมีหน่วยเป็น mm

L คือ ความยาวเดิมของวัตถุนั้นมีหน่วยเป็น mm

หมายเหตุ ความเครียดดึงและความเครียดอัดจะไม่มีหน่วย เพราะหน่วยของความยาวที่เปลี่ยนไปทำต่อความยาวเดิมเป็นหน่วยเดียวกัน จึงตัดไปหมด

2.7.4.3 ความเครียดเฉือน (shear strain) สัญลักษณ์ γ เรียกว่า gamma เมื่อมีแรงเฉือนกระทำ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือเกิดความเครียดขึ้นมา ความเครียดที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่า ความเครียดเฉือน



ภาพประกอบ 2.14 ความเครียดเฉือน

สมการ ความเครียดเฉือน $\gamma = \frac{\delta}{L}$ -----(2.9)

แต่ $\tan \theta = \frac{\delta}{L}$

ดังนั้น $\gamma = \tan \theta$ -----(2.10)

เมื่อ θ เป็นมุมที่เฉไป แต่มุม θ นี้จะเล็กมาก ดังนั้น

$$\tan \theta \approx \theta \text{ เรเดียน}$$

ดังนั้นความเครียดเฉือนจึงเป็นการวัดมุมที่เฉไป มีหน่วยเป็นเรเดียน (rad)

ความเครียดและการเปลี่ยนรูป (Strain and Deformation)

การเปลี่ยนรูปของวัสดุนี้เป็นผลมาจากการเคลื่อนที่ภายในเนื้อวัสดุซึ่งลักษณะของมันสามารถ แบ่งเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ


1) การเปลี่ยนรูปแบบอิลาสติกหรือความเครียดแบบคืนรูป (Elastic Deformation or Elastic Strain) เป็นการเปลี่ยนรูปในลักษณะที่เมื่อปลดแรงกระทำ อะตอมซึ่งเคลื่อนไหวเนื่องจากผลของความเค้นจะเคลื่อนกลับเข้าตำแหน่งเดิม ทำให้วัสดุคงรูปร่างเดิมไว้ได้ ตัวอย่างได้แก่ พวงยางยืด, สปริงถ้าเราดึงมันแล้วปล่อยมันจะกลับไปมีขนาดเท่าเดิม

2) การเปลี่ยนรูปแบบพลาสติกหรือความเครียดแบบคงรูป (Plastic Deformation or Plastic Strain) เป็นการเปลี่ยนรูปที่ถึงแม้ว่าจะปลดแรงกระทำนั้นออกแล้ววัสดุก็ยังคงรูปร่างตามที่ถูกเปลี่ยนไปนั้น โดยอะตอมที่เคลื่อนที่ไปแล้วจะไม่กลับไปตำแหน่งเดิมวัสดุทุกชนิดจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนรูปทั้งสองชนิดนี้ขึ้นอยู่กับแรงที่มากกระทำ หรือความเค้นว่ามีมากน้อยเพียงใด หากไม่เกินพิกัดการคืนรูป (Elastic Limit) แล้ว วัสดุนั้นก็จะมีพฤติกรรมคืนรูปแบบอิลาสติก (Elastic Behavior) แต่ถ้าความเค้นเกินกว่าพิกัดการคืนรูปแล้ววัสดุก็จะเกิดการเปลี่ยนรูปแบบถาวรหรือแบบ

พลาสติก (Plastic Deformation) นอกจากความเครียดทั้ง 2 ชนิดนี้แล้ว ยังมีความเครียดอีกประเภทหนึ่งซึ่งพบในวัสดุประเภทโพลีเมอร์ เช่น พลาสติก เรียกว่าความเครียดกึ่งอีลาสติกจะมีลักษณะที่เมื่อปราศจากแรงกระทำวัสดุจะมีการคืนรูป แต่จะไม่กลับไปจนมีลักษณะเหมือนเดิม

2.7.5 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียด

คุณสมบัติต่างๆ ของวัสดุเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกใช้โลหะที่จะมาทำโครงสร้างต่าง ๆ เช่น คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุโดยเฉพาะกำลังของวัสดุ การทดสอบวัสดุที่สำคัญอันหนึ่ง คือ การทดสอบโดยใช้แรงดึง โดยเฉพาะวัสดุเหนียว เช่น เหล็ก จะพบว่าความเค้นจะเป็นปฏิภาคโดยตรงกับความเครียดในช่วงระยะหนึ่ง แต่เมื่อผ่านช่วงนี้ไปแล้วความสัมพันธ์ดังกล่าวจะไม่เป็นปฏิภาค โดยตรงต่อไปอีก เราสามารถนำมาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียดทุกระยะจนกระทั่งขาดจากกัน กราฟที่ได้จะมีลักษณะคล้ายคลึงดังภาพประกอบ 2.15




ภาพประกอบ 2.15 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียด

จากภาพประกอบ 2.15 มีจุดที่สำคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- 1) จาก o ถึง a กราฟจะเป็นเส้นตรง แสดงว่าแรงเป็นปฏิภาคโดยตรงกับส่วนที่ยืดออก หรือความเค้นเป็นปฏิภาคโดยตรงกับความเครียด
- 2) จุด a ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเส้นตรงเรียกว่าขีดจำกัดสัดส่วน (proportional limit) เป็น จุดสุดท้ายที่กราฟจะเป็นเส้นตรง หลังจากจุดนี้แล้วความเค้นจะไม่เป็นปฏิภาคโดยตรงกับความเครียดอีกคือกราฟจะไม่เป็นเส้นตรง
- 3) จุด b เรียกว่าขีดจำกัดยืดหยุ่น (elastic limit) เป็นจุดสุดท้ายที่ความยาวของวัตถุจะ กลับมายาวเท่าเดิมได้อีก
- 4) จุด c เรียกว่าจุดครากบน (upper yield point)
- 5) จุด c' เรียกว่าจุดครากล่าง (lower yield point)
- 6) จาก c ถึง e เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบพลาสติก (plastic) นั่นคือวัตถุยืดออกอย่างถาวร ถ้าปล่อยแรงวัตถุจะไม่หดตัวกลับมาอยู่ในสภาพเดิมอีก


- 7) จาก o ถึง d การยืดเกิดขึ้นทุกส่วนตลอด gauge length
- 8) จาก d ถึง e การยืดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เฉพาะบริเวณที่จะเกิดการหักหรือขาดเท่านั้น
- 9) จุด d เรียกว่ากำลังประลัย (ultimate strength) เป็นจุดที่เกิดความเค้นสูงสุดในวัตถุนั้น
- 10) จุด e เรียกว่าจุดแตกหัก (rupture point or breaking point) เป็นจุดที่วัตถุขาดออกจากกัน

จากการศึกษาเส้นโค้งความเค้น-ความเครียด เราพบว่า เมื่อเราเริ่มดึงขึ้นทดสอบอย่างช้าๆ ขึ้นทดสอบจะค่อย ๆ ยืดออก จนถึงจุดจุดหนึ่ง (จุด a) ซึ่งในช่วงนี้ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น-ความเครียดจะเป็นสัดส่วนคงที่ ทำให้เราได้กราฟที่เป็นเส้นตรง ตามกฎของฮุก (Hook's law) ซึ่งกล่าวว่าความเค้นเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเครียด จุด a นี้ เรียกว่าพิภักดิ์สัดส่วน (Proportional Limit) และภายใต้พิภักดิ์สัดส่วนนี้ วัสดุจะแสดงพฤติกรรมการคืนรูปแบบอีลาสติก (Elastic Behavior) นั่นคือเมื่อปล่อยแรงกระทำ ขึ้นทดสอบจะกลับไปมีขนาดเท่าเดิมเมื่อเราเพิ่มแรงกระทำต่อไปจนเกินพิภักดิ์สัดส่วน เส้นกราฟจะค่อย ๆ โค้งออกจากเส้นตรง วัสดุหลายชนิดจะยังคงแสดงพฤติกรรมการคืนรูปได้อีกเล็กน้อยจนถึงจุด ๆ หนึ่ง (จุด b) เรียกว่า พิกัดยืดหยุ่น (Elastic limit) ซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดกำหนดว่าความเค้นสูงสุดที่จะไม่ทำให้เกิดการแปรรูปถาวร (Permanent Deformation or Offset) กับวัสดุนั้น เมื่อผ่านจุดนี้ไปแล้ววัสดุจะมีการเปลี่ยนรูปอย่างถาวร (Plastic Deformation) ลักษณะการเริ่มต้นของความเครียดแบบพลาสติกนี้เปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของวัสดุในโลหะหลายชนิด เช่น พวกเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Steel) จะเกิดการเปลี่ยนรูปอย่างรวดเร็ว โดยไม่มีการเพิ่มความเค้น (บางครั้งอาจจะลดลงก็มี) ที่จุด c ซึ่งเป็นจุดที่เกิดการเปลี่ยนรูปแบบพลาสติก จุด c นี้ เรียกว่าจุดคราก (Yield Point) และค่าของความเค้นที่จุดนี้เรียกว่า ความเค้นจุดคราก (Yield Stress) หรือ Yield Strength ค่า Yield Strength นี้มีประโยชน์กับวิศวกรมาก เพราะเป็นจุดแบ่งระหว่างพฤติกรรมการคืนรูปกับพฤติกรรมการคงรูป และในกรณีของโลหะจะเป็นค่าความแข็งแรงสูงสุดที่เราคงใช้ประโยชน์ได้โดยไม่เกิดการเสียหายวัสดุหลายชนิดเช่น อะลูมิเนียม ทองแดง จะไม่แสดงจุดครากอย่างชัดเจน แต่เราก็มีวิธีที่จะหาได้โดยกำหนดความเครียดที่ 0.10 - 0.20% ของความยาวกำหนดเดิม (Original Gage Length) แล้วลากเส้นขนานกับกราฟช่วงแรกไปจนตัดเส้นกราฟที่โค้งไปทางด้านขวา ดังภาพประกอบ 2.16 ค่าความเค้นที่จุดตัดนี้จะนำมาใช้แทนค่าความเค้นจุดครากได้ ความเค้นที่จุดนี้บางครั้งเรียกว่า ความเค้นพิสูจน์ (Proof Stress) หรือความเค้น 0.1 หรือ 0.2% offset ดังแสดงในภาพประกอบ 2.16



ภาพประกอบ 2.16 เส้นโค้งความเค้น-ความเครียดแบบที่ไม่มีจุดคราก

หลังจากจุดครากแล้ว วัสดุจะเปลี่ยนรูปแบบพลาสติกโดยความเค้นจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ หรืออาจจะคงที่จนถึงจุดสูงสุด (จุด d) ค่าความเค้นที่จุดนี้เรียกว่า Ultimate Strength หรือความเค้นแรงดึง (Tensile Strength) ซึ่งเป็นค่าความเค้นสูงสุดที่วัสดุจะทนได้ก่อนที่จะขาดหรือแตกออกจากกัน (Fracture) เนื่องจากวัสดุหลายชนิดสามารถเปลี่ยนรูปอย่างพลาสติกได้มาก ๆ ค่าความเค้นสูงสุดนี้สามารถนำมาคำนวณใช้งานได้ นอกจากนี้ ค่านี้อาจใช้เป็นดัชนีเปรียบเทียบคุณสมบัติของวัสดุได้ด้วยว่า ค่าว่า ความแข็งแรง (Strength) ของวัสดุ หรือ กำลังวัสดุนั้น โดยทั่วไป จะหมายถึงค่าความเค้นสูงสุดที่วัสดุทนได้นั้นเองที่จุดสุดท้าย (จุด e) ของกราฟ เป็นจุดที่วัสดุเกิดการแตกหรือขาดออกจากกัน (Fracture) สำหรับโลหะบางชนิด เช่น เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำหรือโลหะเหนียว ค่าความเค้นประลัย (Rupture Strength) นี้จะต่ำกว่าความเค้นสูงสุด เพราะเมื่อเลยจุด d ไป พื้นที่ภาคตัดขวางของตัวอย่างทดสอบลดลง ทำให้พื้นที่ที่ต้านทานแรงดึงลดลงด้วย ในขณะที่เรายังคงคำนวณค่าของความเค้นจากพื้นที่หน้าตัดเดิมของวัสดุก่อนที่จะทำการทดสอบแรงดึง ดังนั้นค่าของความเค้นจึงลดลง ส่วนโลหะอื่น ๆ เช่น โลหะที่ผ่านการขึ้นรูปเย็น (Cold Work) มาแล้ว มันจะแตกหักที่จุดความเค้นสูงสุด โดยไม่มีการลดขนาดพื้นที่ภาคตัดขวางดังภาพประกอบ 2.17a ทำนองเดียวกับพวกวัสดุเปราะ (Brittle Materials) เช่น เซรามิก ที่มีการเปลี่ยนรูปอย่างพลาสติกน้อยมากหรือไม่มีเลย ส่วนกรณีของวัสดุที่เป็นพลาสติกจะเกิดแตกหักโดยที่ความต้องการความเค้นสูงขึ้น ดังที่แสดงในภาพประกอบ 2.17b



ภาพประกอบ 2.17 เปรียบเทียบเส้นโค้งความเค้น-ความเครียดของวัสดุเปราะ และวัสดุพลาสติก

2.8 การดูดซับน้ำ

การดูดซับน้ำของวัสดุเป็นสมบัติที่ใช้ตรวจสอบความสามารถในการดูดซับน้ำหรืออมน้ำไว้ในเนื้อของวัสดุ โครงสร้างภายในก้อนของวัสดุประกอบด้วยเนื้อของแข็ง และรูพรุนภายใน ดังนั้นมวลของวัสดุจึงสามารถดูดความชื้น แล้วน้ำบางส่วนยังสามารถเกาะบริเวณผิวของมวลวัสดุได้ ความสามารถในการดูดซับน้ำหรือการดูดซึมน้ำของวัสดุอาจขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยหลักคือ คุณสมบัติของวัสดุที่นำมาใช้ และกรรมวิธีในการผลิต ในด้านคุณสมบัติของวัสดุซึ่งเป็นวัสดุตามธรรมชาติที่มีอยู่ทั่วไปในแต่ ละภูมิภาคของประเทศไทย แต่ละแหล่งมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป เช่น ดินเหนียวปนดินทราย จะสามารถดูดซึมน้ำได้น้อยกว่าดินเหนียวปนดินโคลน หรืออาจพูดได้ว่าดินเหนียวที่มีช่องว่างในเม็ด ดินมากจะสามารถดูดซึมน้ำได้น้อย นั่นก็หมายความว่าน้ำสามารถซึมผ่านได้เร็วขึ้น ส่วนในด้าน กรรมวิธีการผลิตอิฐซึ่งสามารถทำได้ทั้งด้วยมือและเครื่องจักร การทำให้อิฐแน่นย่อมมีวิธีที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การดูดซึมน้ำของอิฐที่ทำด้วยวิธีต่าง ๆ แตกต่างกันไปด้วย ในทางวิศวกรรมจึงต้องทำการ ทดสอบหาค่าการดูดซึมน้ำของอิฐที่ใช้ในงานก่อสร้าง ว่าสามารถดูดซึมน้ำได้มากน้อยเพียงใด เช่นเดียวกันกับวัสดุอื่นๆที่ต้องนำมาทดสอบหาค่าการดูดซับน้ำด้วยเช่นกัน ซึ่งค่าการดูดซับน้ำของ วัสดุจะมากหรือน้อย ซึ่งค่าการดูดซับน้ำของวัสดุจะมากหรือน้อย จะดีหรือไม่ดีนั้น ขึ้นอยู่กับการ นำไปใช้ประโยชน์ของวัสดุด้วยว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบใด

2.9 สมบัติทางเคมี

สมบัติทางเคมี แสดงถึง ปริมาณของความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยจะบอกปริมาณและ สัดส่วนของธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชที่มีอยู่ในดินว่ามีมากน้อยและสัดส่วนกันอย่างไร มากพอหรือ ขาดแคลนสักเท่าใด มีการแปรสภาพเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร พืชจึงสามารถดึงดูดไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่ง


คุณสมบัติเหล่านี้ตรวจสอบได้โดยทางอ้อม ดังนั้น การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดิน จึงเป็นการประเมินถึงปริมาณธาตุอาหารต่างๆที่มีอยู่ในดิน เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เราสามารถวิเคราะห์และประเมินได้เองจากการใช้เครื่องมือและเทคนิคบางอย่างง่าย ๆ

2.9.1 การวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน มีหลักการดังนี้ (พัชร ธีรจินดาขจร, 2552)

ไนโตรเจน (N) เป็นธาตุที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชอื่นๆ กล่าวคือ ไนโตรเจนเป็นธาตุที่ไม่ปรากฏอยู่ในหินและแร่ที่เป็นต้นกำเนิดดิน (Bandyopadhyay, 2007; Certini and Scalenghe, 2006; Glendinning, 1999; Hillel, 2008) มากกว่า 95% ของ Total N ในดิน อยู่ในรูปของอินทรีย์วัตถุ (Glendinning, 1999; Miller and Donahue, 1990; Schroth et al., 2003; Whitehead, 2000) ดังนั้นการวิเคราะห์ Total N ในดินจึงต้องเปลี่ยนจากรูป organic nitrogen ให้เป็น inorganic nitrogen ก่อนการวิเคราะห์ Total N โดยวิธี Kjeldahl เป็นวิธีที่ใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วไป (Conklin, 2005; Radojevic and Bashkin, 2006; Tan, 2005) เป็นวิธีที่ทำให้สารประกอบไนโตรเจน เปลี่ยนสภาพกลายเป็นสารประกอบที่เป็นไอในรูปของ NH_3 และใช้เทคนิคการ titrate เพื่อวิเคราะห์ปริมาณ NH_3 (ชูติมา และธวัชชัย, 2540) การวิเคราะห์ Total N โดยวิธี Kjeldahl ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้

2.9.1.1 การย่อยสารอินทรีย์ (Digestion)


ไนโตรเจนในตัวอย่างดินซึ่งอยู่ในรูปสารอินทรีย์ จะเปลี่ยนรูปเป็น $\text{NH}_4^+\text{-N}$ ภายใต้การทำปฏิกิริยากับ H_2SO_4 เข้มข้นที่ร้อนโดยมี Catalyst ซึ่งเป็นสารผสมที่ประกอบด้วย K_2SO_4 (หรือ Na_2SO_4), $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ และ Se ดังปฏิกิริยา (Rowell, 1994)



K_2SO_4 (หรือ Na_2SO_4) มีคุณสมบัติช่วยยกระดับของจุดเดือดให้สูงขึ้น ส่วน $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ และ Se ช่วยเร่งปฏิกิริยาโดยทำให้อินทรีย์วัตถุสลายเร็วขึ้น (ทัศนีย์ และจงรักษ์, 2542; ประไพ, 2544; สุพจน์, 2526) โดย K_2SO_4 (หรือ Na_2SO_4) มีคุณสมบัติช่วยยกระดับจุดเดือดของ H_2SO_4 จาก 330°C ไปอยู่ที่ $360\text{-}390^\circ\text{C}$ (Tan, 2005) ในขั้นตอนของการย่อยตัวอย่างจะเกิดการสูญเสีย nitrogen ได้หากอุณหภูมิที่ใช้อย่างสูงเกินกว่า 400°C (ทัศนีย์ และจงรักษ์, 2542; Tan, 2005; Watson et al., 2003)

2.9.1.2 การกลั่น (Distillation)


$\text{NH}_4^+\text{-N}$ ในสารละลายตัวอย่างที่ย่อยได้จะถูกนำมากลั่นกับด่างได้ NH_3 ดังปฏิกิริยา (Cottenie, 1980)



สกัดจึงช่วยให้ P เป็นอิสระในสารละลายที่ได้จากการสกัดและสามารถนำไปตรวจวัดปริมาณได้ การวิเคราะห์ฟอสฟอรัสโดยวิธีที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในการวิเคราะห์ดินกรดเพื่อใช้เป็นดัชนีบ่งชี้ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดิน (Houba et al., 1988) รวมถึงประเทศไทย (Attanandana et al., 2002)

2.9.2.2 การพัฒนาสีโดยวิธี Molybdenum blue

ฟอสฟอรัสในสารละลายที่สกัดได้นำไปพัฒนาสีเพื่อตรวจวัดความเข้มข้น วิธีการนี้ นิยมใช้โดยทั่วไปคือวิธี molybdenum blueตามวิธีการที่พัฒนาโดย Murphy & Riley (Foth and Ellis, 1997; Henry and Boyd, 1997; Pierzynski et al., 2005; Schroth et al., 2003) เป็นวิธีการตรวจวัดที่มีความ sensitive สูง จึงนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดสารละลายที่สกัดได้ซึ่งมี P ที่ความเข้มข้นระดับต่ำๆ รวมถึงใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณ P ทั้งหมดในดิน (Tel and Hagarty, 1984) ammonium molybdate และ antimony potassium tartate จะทำปฏิกิริยากับ P ในสารละลายตัวกลางที่มีฤทธิ์เป็นกรดเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อน antimony-phospho-molybdate ซึ่งจะถูกรีดิวซ์ และได้สารละลายที่มีสีฟ้าโดย ascorbic acid (Csuros, 1997) antimony tartrate ในส่วนผสมของน้ำยาพัฒนาสีทำหน้าที่เป็นสารเร่งปฏิกิริยา ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นแสดงได้ดังสมการ : (Pansu and Gautheyro, 2006)



ความเข้มของสีที่ได้จะแปรผันตามปริมาณ P ที่มีอยู่ในสารละลายตัวอย่าง จากนั้นนำสารละลายที่พัฒนาสีได้ไปอ่านค่าด้วย spectrophotometer เปรียบเทียบความเข้มของสารละลายตัวอย่างที่วัดค่าได้กับ curve ของสารละลายมาตรฐานฟอสฟอรัส

2.9.3 การวิเคราะห์หาปริมาณโพแทสเซียม มีหลักการดังนี้ (พัชร ธีรจินดาจจร, 2552)

โพแทสเซียม (K) ปรากฏในดินในรูปแบบ exchangeable cation บนผิวอนุภาคดิน (Soil and plant Analysis Council, 2000) K จัดอยู่ในธาตุอาหารหลักการสกัด cation เหล่านี้ทำได้โดย “exchange” cation ต่างๆ เช่น NH_4^+ , H^+ หรือ Na^+ ที่มีอยู่ในส่วนผสมของน้ำยาสกัดชนิดต่างๆ (Jones, 2001; Soil and Plant Analysis Council, 2000) วิธีมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปในการสกัด exchangeable cation (K^+) คือการสกัดด้วย 1 N NH_4OAc pH 7 (Adetunji, 2000a; Cope and Evens, 1985; Pansu and Gautheyro, 2006) วิธีการนี้ใช้สารละลายเกลือที่เป็นกลางไปแทนที่ cation ที่ปรากฏอยู่บนตำแหน่งที่แลกเปลี่ยนได้ของอนุภาคดิน ดังนั้นความเข้มข้นของ cation ที่ตรวจวัดได้โดยวิธีนี้จึงหมายถึง cation ที่แลกเปลี่ยนได้ที่ (“exchangeable” cation) สำหรับ non-calcareous soil ส่วน calcareous soil จะหมายถึง cation ที่แลกเปลี่ยนได้ร่วมกับ


ation ที่ละลายน้ำได้ (Jones, 2001; Soil and plant Analysis Council, 2000) K ตรวจวัดโดยใช้ได้ทั้ง flame photometer และ atomic absorption spectrophotometer

2.10 การทดสอบวัสดุ

การทดสอบวัสดุ(materials testing) คือการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีและกระบวนการที่ใช้ในการหาค่าหรือกำหนดค่าของสมบัติเชิงกลของวัสดุอย่างถูกต้องแม่นยำ และเชื่อถือได้ ในเบื้องต้นได้แก่การหาค่าแรงกระทำหรือน้ำหนัก และการยืดออกของชิ้นทดสอบอันเนื่องจากแรงกระทำนั้น ซึ่งทั้งสองค่านี้คือแรงเค้นและความเครียดตามลำดับ


2.10.1 การทดสอบแรงดึงของวัสดุ

เป็นการทดสอบพื้นฐานทางวิศวกรรม ซึ่งใช้เพื่อการหาความแข็งแรงของวัสดุเมื่อได้รับแรงดึงในทิศทางเดียว (Uniaxial tensile test) โดยค่าที่จะได้จากการทดสอบทางกลที่เราสนใจก็คือ Ultimate tensile strength} Yield strength และ %Elongation ซึ่งจะนำมาใช้ประกอบการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุสำหรับการใช้งานทางวิศวกรรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ชิ้นงานมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบแรงดึงอาจเป็นชิ้นงานรูปทรงกระบอกหรือเป็นชิ้นงานที่มีลักษณะเป็นแผ่น ซึ่งบริเวณของชิ้นงานทั้งสองด้านจะใช้สำหรับยึดชิ้นงานเข้ากับเครื่องทดสอบโดยมีลักษณะการจับยึดชิ้นงานตามภาพประกอบ 2.17



ภาพประกอบ 2.18 ลักษณะและขนาดของชิ้นงานมาตรฐานสำหรับการทดสอบแรงดึง แหล่งที่มา : (วรรณฤดี แก้วมีศรี)


- (a) ชิ้นทดสอบมาตรฐานแบบแท่งทรงกระบอก
- (b) ชิ้นทดสอบมาตรฐานแบบแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า



ภาพประกอบ 2.19 เครื่องทดสอบความทนแรงดึงของวัสดุ
แหล่งที่มา : (วรรณฤดี แก้วมีศรี)

ลักษณะการแตกหักของชิ้นงาน (Fracture characteristics of the tested specimens)

ชิ้นงานชนิดใดที่มีความยืดหยุ่นสูง (Ductile materials) การแตกหักมักจะเป็นแบบถ้วยและกรวย (Cup and cone) ดังภาพประกอบ 2.19 เมื่อพื้นที่หน้าตัดของชิ้นงานเกิดการคอดลง (Necking) ภายหลังจากกราฟผ่านจุดสูงสุด ภายในบริเวณพื้นที่หน้าตัดดังกล่าวจะเกิดช่องว่างเล็กๆ ที่เรียกว่า Microvoid จำนวนมาก และรูพรุนเล็กๆ นี้จะเกิดการขยายขนาดใหญ่ขึ้นจนเกิดการเชื่อมต่อกันเกิดเป็นรอยแตกขนาดใหญ่ในบริเวณตรงกลาง โดยมีระนาบของรอยแตกตั้งฉากกับทิศทางแรงดึง ก่อนที่ชิ้นงานจะมีการก่อเกิดเป็นรอยแตกตามแนวระนาบแรงเฉือน (Shear plane) ขึ้นที่ขอบของชิ้นงาน และเกิดการเชื่อมโยงของรอยแตกทั้งสองเกิดเป็นลักษณะการแตกหักแบบ Cup and cone และเมื่อเราสังเกตพื้นผิวการแตกหักด้วยตาเปล่าจะเห็นเป็นพื้นผิวที่ขรุขระ การแตกหักแบบ Ductile fracture นี้จะมีการดูดซับพลังงานระหว่างการแตกหักค่อนข้างมาก เพราะระหว่างการแตกหักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพลาสติกอย่างเห็นได้ชัด ชิ้นงานจึงมักมีค่า Tensile ductility ที่ค่อนข้างดี สำหรับชิ้นงานที่มีความเปราะ (Brittle materials) จะมีลักษณะพื้นผิวการแตกหักที่เรียบและเงา



ภาพประกอบ 2.20 ลักษณะการแตกหักแบบต่างๆ

แหล่งที่มา : (วรรณฤดี แก้วมีศรี)

2.11 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

คิดชาย อุณหศิริกุล, มธรา อุณหศิริกุล (2552) มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนากระถางชีวภาพที่ทำมาจากเปลือกทุเรียน ให้สามารถนำไปใช้เพาะปลูกต้นไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สรุปผลการดำเนินงานได้ว่า (ก) เครื่องอัดขึ้นรูปกระถาง ใช้ระบบไฮดรอลิกส์ ซึ่งมีปั๊มไฮดรอลิกส์ชนิดมือโยก ใช้กระบอกสูบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร ช่วงชักกระบอกสูบ 50 เซนติเมตร ส่วนแท่นปฏิบัติงานเป็นเหล็กหนา 15 มิลลิเมตร ปรับขึ้นลงและล็อกตำแหน่งได้ 3 ระดับ ใช้กับแม่พิมพ์กระถาง 3 ขนาด (ข) ผลิตภัณฑ์กระถาง ได้ปรับปรุงกระถาง โดยจัดทำกระถาง 3 ขนาด คือ ขนาด 8, 6 และ 4 นิ้ว มีขอบหนา 2, 1.5 และ 1 เซนติเมตร เรียงตามลำดับ ปรับปรุงคุณสมบัติกระถางโดย เพิ่มแรงอัดขึ้นรูปเป็น 1,500 กิโลกรัม ผสมเส้นใยยาวจากพืช และเคลือบผิว (ค) การใช้งานกระถาง จากการทดลองใช้ปลูกต้นไม้ ได้ผลว่า กระถางแบบเดิม กระถางเพิ่มแรงอัดขึ้นรูป กระถางผสมเส้นใยและเพิ่มแรงอัด กระถางเพิ่มแรงอัดและเคลือบแล็กเกอร์ กระถางเพิ่มแรงอัดและเคลือบสีน้ำมัน มีอายุการใช้งานจากน้อยน้อยไปหามากเรียงตามลำดับ

จิราณวิวัฒน์ แสงมุกด์, พงศธร หนูเล็ก และชินพันธ์ แซ่ลิ้ม (2551) ศึกษาการนำเอาเศษวัสดุทางการเกษตรมาผลิตกระถางเพาะชำ เพื่อทดแทนถุงพลาสติก โดยนำเศษวัสดุทางการเกษตรจำนวน 5 ชนิดด้วยกัน ได้แก่ กระถางที่ทำจากแกลบ กระถางที่ทำจากขี้เถ้าแกลบ และกระถางที่ทำจากขุยมะพร้าว กระถางที่ทำจากเศษใบไม้และวัชพืชต่างๆ ซึ่งผลจากการศึกษาทดลอง พบว่า

กระถางที่ทำจากขุยมะพร้าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และตรงตามความต้องการที่สุดคือ กระถางที่ได้มีความแข็งแรง ทนทานอยู่ในระดับที่ดี มีความยืดหยุ่นสูง รากของกิ่งชำสามารถงอกไข่ออกทางก้นของกระถางได้ดี ความสามารถในการอุ้มน้ำ และการระบายความร้อนของกระถางอยู่ในระดับที่ดี และเมื่อฝังลงดินแล้ว รากของกิ่งชำยังสามารถงอกไข่ออกทางด้านล่างและด้านข้างของกระถางได้ดี ที่สำคัญ กระถางเพาะชำจากขุยมะพร้าว สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ ไม่เหลือค้างให้เป็นขยะ สร้างปัญหาด้านมลภาวะให้กับโลกอีกด้วย ในการทดสอบแรงอัดที่ใช้ พบว่า ที่น้ำหนักส่วนผสม 300 กรัม ประกอบด้วยขุยมะพร้าว 100 กรัม โยมะพร้าว 150 กรัม และกาวแป้งเปียก 50 กรัม แรงอัดที่เหมาะสมคือ 10 ตัน

ฐาพัช ญ ลำปาง, ลิขิต ไทยเก่ง และอาทิตย์ กันทะหมื่น (2553) ศึกษาวัสดุชีวภาพ ได้แก่ มูลวัวแห้ง เส้นโยมะพร้าว เส้นใยกระดาษเหลือใช้และกากกาแฟ ที่มีความสามารถในการใช้ทำกระถางเพาะชำชีวภาพ ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น จากการศึกษาทดลองพบว่า วัสดุชีวภาพที่มีความเหมาะสมในการขึ้นรูปกระถางได้แก่ มูลวัวแห้ง เส้นโยมะพร้าว และเส้นใยกระดาษเหลือใช้ ตัวประสานคือกาวแป้งเปียก อัตราส่วนปริมาณที่เหมาะสมของ มูลวัวแห้ง : เส้นโยมะพร้าว : เส้นใยกระดาษเหลือใช้ : กาวน้ำแป้งเปียกคือ 1 : 1 : 1 : 2.5 สามารถอัดขึ้นรูปกระถางตามแม่พิมพ์ได้ง่าย ถอดแม่พิมพ์ของกระถางออกได้ทันทีหลังจากการอัดกระถาง กระถางที่ได้มีความคงตัว ไม่แตก ไม่ยุ่ยสลาย แล้วนำไปตากจนแห้งใช้เวลา 3-5 วัน สามารถนำต้นกล้าปลูกพร้อมกระถางโดยไม่เกิดความเสียหายแก่ต้นกล้า มีแร่ธาตุที่จำเป็น สร้างความชุ่มชื้น ให้กับต้นกล้าและดินได้เป็นอย่างดี

ปัญญา หลีกงาม และพิทยา คำทองสุข (2553) ศึกษาและพัฒนาความสามารถในการใช้งานของกระถางเพาะชำประดับโดยใช้วัสดุทางการเกษตรเข้ามาเป็นวัสดุ เช่น กาบหมาก ชานอ้อย ใบไม้ กาบมะพร้าว และผักตบชวา โดยมีปัจจัยที่ศึกษา คือ อัตราส่วนและแรงกดอัดที่เหมาะสมกับการใช้งาน จากการศึกษาพบว่า กาบหมากแข็งแรงที่สุด รองลงมาคือ กาบมะพร้าว ผักตบชวา ชานอ้อย และใบไม้ตามลำดับ แต่ในการศึกษานี้ได้เลือกเอาผักตบชวามาเป็นวัสดุที่นำมาขึ้นรูปเป็นกระถางต้นไม้ เพราะเป็นวัสดุที่สามารถย่อยได้ง่ายและเป็นวัสดุที่สามารถหาได้ง่าย อัตราส่วนที่เหมาะสมกับการใช้งาน คือ ส่วนผสมระหว่างตอปุ๋ยคอกอัตราส่วน 1:1 และแรงอัดขึ้นรูปที่ 15 ตัน โดยมีค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นเท่ากับ 62.86 % ค่าการดูดซับเท่ากับ 56.28 ได้การพองตัว 3.33 % และค่าความแข็งแรงเท่ากับ 26.59 กิโลนิวตัน

พรเทพ แก้วเชื้อ และวรินทร์ เกียรติคุณ (2554) มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการผลิตกระถางเพาะชำ จากซีลีเยอร์การออกแบบการทดลองเป็นการทดลองแบบ Full Factorial การขึ้นรูปกระถางเพาะชำมีการทดลอง 3 ปัจจัย แต่ละปัจจัยมี 3 ระดับ ได้แก่ ปริมาณซีลีเยอร์ 146, 148 และ 150 กรัม กาวแป้งเปียก 51, 59 และ 67.5 กรัม และแรงดันในการขึ้นรูปกระถางเพาะชำ 500, 1000 และ 1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้วการทดสอบใช้ค่าเฉลี่ยการย่อยสลายในดิน ผลจากการทดลองการขึ้นรูปกระถางเพาะชำที่เหมาะสมที่สุด คือกระถางที่ใช้ ปริมาณซีลีเยอร์ 150 กรัม ผสมกับกาวแป้งเปียกยก

67.5 กรัม ใช้แรงความดัน ในการขึ้นรูปกระถางเพาะชำที่ 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นกระถาง ต้นไม้ที่ดีที่สุดโดยใช้เวลาในการย่อยสลายในดิน 36 วัน

สุชีรา นวลกำแหง (2554) มีวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย เพื่อหาแนวทางการผลิตแผ่นวัสดุ จากฟางข้าวและทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นวัสดุจากฟางข้าว ส่วนการทดสอบคุณสมบัติ ทางกายภาพของแผ่นวัสดุ จากฟางข้าวเป็นการทดสอบการดูดซับน้ำ จากผลการทดสอบพบว่า อัตราส่วนของฟางข้าวกับกาวยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ ตามอัตราส่วน 85:15 มีค่าการดูดซับน้ำเท่ากับ 72.51 % ตามอัตราส่วน 90:10 มีค่าการดูดซับน้ำเท่ากับ 80.29 % และตามอัตราส่วน 95:5 มีค่าการ ดูดซับน้ำเท่ากับ 84.92 % โดยที่อัตราส่วน 85:15 มีค่าการดูดซับน้ำต่ำกว่าอัตราส่วน 90:10 และ 95:5 เนื่องจากค่าการดูดซับน้ำโดยน้ำหนักจะลดลงตามปริมาณของกาวยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ที่เพิ่มขึ้น กล่าวคือปริมาณของฟางข้าวมากขึ้นทำให้การดูดซับน้ำเพิ่มขึ้น