

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

เทคโนโลยีการเชื่อมถือเป็นหนึ่งเทคโนโลยีหลัก ที่ใช้ในกระบวนการผลิตและก่อสร้างรวมทั้งการซ่อมบำรุงรักษาในหลายๆ ภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้การผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆยังอาศัยเทคโนโลยีงานเชื่อมเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ในทางการซ่อมบำรุงรักษา เทคโนโลยีงานเชื่อมถูกนำมาประยุกต์ใช้เป็นจำนวนมาก การซ่อมบำรุงรักษาสะพาน เช่น รอยแตกร้าว หรือการบิดงอตัวของสะพาน รวมทั้งการเสริมความแข็งแรงให้กับตัวสะพานเอง การซ่อมบำรุงเครื่องบินเครื่องจักร ไม่ว่าจะเป็นเชิงพาณิชย์หรือทางด้านความมั่นคง ล้วนแต่อาศัยกระบวนการเชื่อมประสานเข้าร่วมด้วยเช่นกัน ในต่างประเทศเทคโนโลยีการเชื่อมถือเป็นหนึ่งเทคโนโลยีหลักๆ ในปัจจุบันเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ (Duplex Stainless Steel) ได้มีการนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในด้านอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเคมี, อุตสาหกรรมอาหาร, เรือเดินสมุทรและอุตสาหกรรมการเกษตร และยังมีอุตสาหกรรมอีกหลายด้านที่ได้ประยุกต์การเชื่อมในการประกอบชิ้นส่วนต่างๆที่ทำจากวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดนี้ได้รวมเอาคุณสมบัติด้านความเหนียว (Toughness) ของเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิค (Austenitic Stainless Steel) และคุณสมบัติด้านความแข็งแรงทนต่อแรงดึง (Strength) และการต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิมเฟอร์ริค (Ferrite Stainless Steel) ไว้ เนื่องจากเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ประกอบไปด้วยโครงสร้างจุลภาค 2 เฟสคือ ออสเทนไนต์และเฟอร์ไรท์ ที่มีปริมาณใกล้เคียงกัน โดยที่สัดส่วนของทั้งสองเฟสนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อสมบัติทางกลและการต้านทานการกัดกร่อนและยังมีปริมาณธาตุ Cr และ Mo อยู่สูง ทำให้เหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์มีความสามารถในการทนต่อการกัดกร่อน (Corrosion) ได้สูงขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมและหล่อได้ง่าย[1] กระบวนการเชื่อมที่กำเนิดความร้อนที่ได้จากพลังงานไฟฟ้า จะทำให้เกิดวัฏจักรของความร้อน (Thermal Cycle) ขึ้นกับเนื้อโลหะงานที่อยู่ใกล้ซัดกับรอยเชื่อม ความร้อนที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่จะทำให้เกิดการหลอมละลายของโลหะตรงรอยต่อของชิ้นงานเท่านั้น มันยังมีผลต่อโครงสร้างของโลหะงานที่อยู่ใกล้กับบ่อหลอมละลายของรอยเชื่อม โดยแบ่งออกได้สามส่วน ดังนี้ คือ 1) ส่วนของรอยเชื่อม (Weld Metal) เป็นส่วนที่เกิดจากการเย็นตัวของบ่อหลอมละลาย 2) บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากความร้อน (Heat Affect Zone) อันได้แก่ส่วนของโลหะงานซึ่งอยู่ใกล้ซัดกับรอยเชื่อม ความร้อนจากบ่อหลอมละลายและการเย็นตัวของงานมีผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างของโลหะงานในส่วนนี้มาก 3) บริเวณที่ถัดจากบริเวณกระทบร้อน (Bas) โครงสร้างของโลหะตลอดจนส่วนผสมทางเคมีในส่วนนี้ยังคงเดิม จากอิทธิพลของความร้อนที่ได้รับจากการเชื่อมอันเป็นผลทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในโลหะงานมากมายที่เกินจะควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางโลหะวิทยา การบิดตัวของชิ้นงาน การเกิดความเค้นอันเนื่องมาจากความร้อน ซึ่งปรากฏการณ์ต่าง ๆ

เหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและสมบัติทางกลของชิ้นงาน ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ จะสะท้อนออกมาในรูปของความปลอดภัย และอายุต่อการใช้งานของงานเชื่อม หรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ในอดีตและปัจจุบันพบว่าในอุตสาหกรรมนั้นมีการใช้เหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ (Duplex stainless steel) เป็นเหล็กกล้าไร้สนิมที่มีโครงสร้างทางโลหะวิทยาประกอบด้วยโครงสร้างทางจุลภาคที่เป็นเฟอไรท์กับออสเทนไนท์ด้วยสัดส่วนประมาณ 50 ต่อ 50 เปอร์เซ็นต์โดยทั่วไปเหล็กกล้าไร้สนิมที่ นิยมใช้ได้แก่เหล็กกล้าไร้สนิมเฟอร์ริติกกับเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติก แต่เนื่องจากเหล็กกล้าไร้ สนิมทั้งสองมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันคือเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิคมีความสามารถในการ เชื่อม (Weldability) และสมบัติความเหนียวที่อุณหภูมิต่ำ (Low – Temperature Toughness) ดีเยี่ยมแต่ จะมีความต้านทานรอยแตกร้าวจากการกัดกร่อนเนื่องจากความเค้น (Stress Corrosion Cracking) และความต้านแรงของวัสดุต่ำ ในทางตรงกันข้ามเหล็กกล้าไร้สนิมเฟอร์ริติกมีความต้านทานรอย แตกร้าวจากการกัดกร่อนเนื่องจากความเค้นสูง แต่กลับมีข้อเสียในด้านการเชื่อมคือสมบัติด้านความ เหนียวต่ำ นักโลหะวิทยาจึงได้ค้นคว้าวิจัยเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ขึ้นมา เพื่อให้มีสมบัติด้านความ ต้านแรงของวัสดุที่สูงกว่าเหล็กกล้าไร้สนิมที่ใช้กันอยู่ทั่วไปและมีความต้านทานการเกิดรอยแตกร้าว จากการกัดกร่อนเนื่องจากความเค้นสูง กรรมวิธีการผลิตเพื่อให้ได้เหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ที่มีสมบัติ ดังกล่าว [2]

กระบวนการเชื่อมทิกเป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง โดยมีการพัฒนาเครื่องเชื่อมและวิธีการเชื่อม ใหม่ ๆ ขึ้นให้สามารถเชื่อมต่อโลหะได้เกือบทุกชนิด รวมทั้งโลหะผสม เหล็กกล้าไร้สนิม อะลูมิเนียม และอะลูมิเนียมผสม ทองแดงและทองแดงผสม เป็นต้น ซึ่งผู้ปฏิบัติงานเชื่อมหรือช่างเชื่อมจะต้อง ปรับวิธีการทำงานของตนเองให้สามารถทำงานกับวิธีการเชื่อมนี้ให้ได้ ดังนั้นช่างเชื่อมจะต้องมี ความรู้และความเข้าใจถึงการปรับตั้งค่าตัวแปรแต่ละตัวว่า เมื่อทำการปรับแล้วแนวโน้มของผลการ เชื่อมจะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะระยะการหลอมละลายลึก ระยะความกว้าง และระยะความสูงของแนว เชื่อมจากการศึกษาข้างต้น ในปัจจุบันเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ (Duplex Stainless Steel) ได้มีการ นำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเคมี, อุตสาหกรรมอาหาร, เรือเดินสมุทรและอุตสาหกรรมการเกษตร และยังมีอุตสาหกรรมอีกหลายด้านที่ได้ประยุกต์การเชื่อม ในการประกอบชิ้นส่วนต่างๆที่ทำจากวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดนี้ได้รวม เอาคุณสมบัติด้านความเหนียว(toughness)ของเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิค (Austenitic Stainless Steel) และคุณสมบัติด้านความแข็งแรงทนต่อแรงดึง(Strength)และการต้านทานการกัดกร่อนของ เหล็กกล้าไร้สนิมเฟอร์ริค (Ferrite Stainless Steel) ไว้เนื่องมาจากเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ ประกอบไปด้วยโครงสร้างจุลภาค 2 เฟสคือ ออสเทนไนต์ และเฟอไรท์ ที่มีปริมาณใกล้เคียงกันโดย ที่สัดส่วนของทั้งสองเฟสนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อสมบัติทางกลและการต้านทานการกัดกร่อนและยังมี ปริมาณธาตุโครเมียม Cr และ โมลิบดีนัม Mo อยู่สูง ทำให้เหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์มีความสามารถ

ในการทนต่อการกัดกร่อน (Corrosion) ได้สูงขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมและหล่อได้ง่ายในการเชื่อมมีตัวแปรสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อสมบัติทางกลและการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์และตัวแปรหนึ่งที่ส่งผลต่อสัดส่วนเฟสออสเทนไนท์และเฟอร์ไรท์ของชิ้นงานเชื่อม คือ อัตราการเย็นตัวที่แตกต่างกันภายในชิ้นงานเชื่อม ซึ่งอัตราการเย็นตัวภายในชิ้นงานเชื่อมนั้นขึ้นอยู่กับความร้อนที่เข้าสู่ชิ้นงาน การให้ความร้อนหลังการเชื่อม และที่สำคัญ คือ วัฏจักรอุณหภูมิ (Thermal Cycle) ของการเชื่อม โดยเฉพาะบริเวณเขตอิทธิพลความร้อน เมื่ออัตราการเย็นตัวของรอยเชื่อมต่ำ จะทำให้ ออสเทนไนท์เกิดได้มากขึ้นและขยายขนาดใหญ่ขึ้นด้วยทำให้พบออสเทนไนท์เป็นจำนวนมากในบริเวณเนื้อรอยเชื่อม (Weld Metal) แต่กลับลดลงเหลือเพียงเล็กน้อยในเขตอิทธิพลความร้อน (HAZ) โดยเฉพาะบริเวณแนวเชื่อมราบหน้าเนื่องจากมีอัตราการเย็นตัวที่สูง กรณีงานเชื่อมที่ต้องเชื่อมทับหลายครั้ง นอกจากนี้อัตราการเย็นตัวที่แตกต่างกันภายในชิ้นงานเชื่อม ยังส่งผลให้เกิดการรวมตัวของธาตุต่างๆได้ง่าย เกิดเป็นเฟสโลหะผสม (Intermetallic Phase) หรือ คาร์ไบด์ เนื่องจากในเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์มีธาตุที่ผสมอยู่ปริมาณสูง เช่น Cr ซึ่งบางครั้งรวมตัวกับเหล็ก (Fe) เกิดเป็นเฟสที่มีความเป็นอันตรายต่อชิ้นงานเชื่อม คือ ซิกมาเฟส (σ) การตกผลึกของซิกมาเฟสส่งผลให้คุณสมบัติด้านความเหนียว และการต้านทานการกัดกร่อนลดลง การบ่มแข็งเป็นกระบวนการทำให้เกิดความแข็งแรง โดยการตกตะกอน (Strengthening Precipitates) และควบคุมเฟสที่สองอื่นๆ ซึ่งรวมไปถึงคาร์ไบด์ และเฟสที่เป็นอันตราย (Detrimental Topologically Closed-packed; TCP Phase) ด้วย และการ Precipitation Treating นั้นยังสามารถคายความเค้น(stress)ได้ในการวิจัยครั้งนี้จึงเลือกใช้เหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ (Duplex Stainless Steel) เกรด S31803 มาทำการเชื่อมและบ่มแข็งด้วยอายุ (Aging) ที่ อุณหภูมิและเวลาที่แตกต่างกันได้แก่ อุณหภูมิ 650°C, 750°C และ 850°C โดยจะใช้เวลาบ่มแข็ง ชิ้นงานคือ 1, 4 และ 8 ชั่วโมง เพื่อหาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อคุณสมบัติทางกลของการเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาอิทธิพลของกระบวนการทางความร้อนต่อ โครงสร้างและสมบัติของงานเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์เกรด UNS S31803

1.3 สมมติฐานของงานวิจัย

การบ่มแข็งด้วยอายุมีผลต่อสมบัติทางกล และ โครงสร้างจุลภาคของการเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ เกรด UNS S31803

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ทราบถึงสมบัติทางกลหลังการบ่มแข็งด้วยอายุของเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์เกรด UNS S31803 ที่ผ่านการเชื่อมด้วยกระบวนการเชื่อมแบบแก๊สปกคลุม GTAW (Gas Tungsten Arc Welding)

1.4.2 เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาด้านคุณสมบัติทางกลในเหล็กกล้าไร้สนิมที่ผ่านการเชื่อม

1.4.3 เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม ที่มีการเชื่อมประกอบเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์เกรด UNS S31803

1.5 ขอบเขตของงานวิจัย

1.5.1 วัสดุที่ใช้ในการทดลองใช้เหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ เกรด UNS S31803 เชื่อมร่องรูปตัววี ด้วยกระบวนการเชื่อมแบบแก๊สปกคลุม GTAW (Gas Tungsten Arc Welding)

1.5.2 เหล็กกล้าไร้สนิมกลุ่มดูเพล็กซ์เกรด UNS S31803 การเชื่อม GTAW ใช้แก๊สที่ใช้ปกคลุมใช้แก๊สอาร์กอน Ar, ขนาดชิ้นงาน 105 มม. X 280 มม.หนา 10 มม.ใช้ลวดเติมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.6 มม.

ในงานวิจัยนี้จะทำการศึกษาปัจจัยในกระบวนการเชื่อม GTAW โดยมีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาดังนี้

1. ตัวแปรต้น

- การทำการบ่มแข็งด้วยอายุ (Aging) มี 3 ระดับ ที่อุณหภูมิ 650°C ,750°C และ 850°C
- เวลาบ่มแข็งชิ้นงานมี 3 ระดับ คือ 1,4 และ 8 ชั่วโมง

2. ตัวแปรตาม สมบัติทางกลของเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์เกรด UNS S31803 คือ

- ความแข็ง
- โครงสร้างจุลภาค

1.6 นิยามศัพท์

1.6.1 การบ่มแข็งด้วยอายุ (Aging) คือ กระบวนการที่อาศัยการเปลี่ยนแปลงเฟสที่เกิดขึ้นในสภาวะของแข็ง โดยมีการเกิดเฟสของแข็งที่เป็นอนุภาคเล็ก ที่เกิดขึ้นจากการตกตะกอนและมีแรงยึดเหนี่ยวกับเมทริกซ์ที่มีความอ่อนเหนียว ทำให้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น การตกตะกอนแล้วมีแรงยึดเหนี่ยวกับเมทริกซ์ เรียกว่า โคเฮเรนต์พรีซิพิตเตต (coherent precipitate)

1.6.2 Duplex Stainless Steel คือ ประเภทของเหล็กกล้าไร้สนิมที่มีโครงสร้างของเฟอริติก กับ ออสเทนเนติก

1.6.3 สมบัติทางกลของเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์เกรด UNS S31803 คือ ความแข็ง และ โครงสร้างจุลภาค