กรรมวิธีการชุบผิวแข็งค้วยวิธีกระแสเหนี่ยวนำแบบเคิมยังใช้การตั้งค่าอุณหภูมิชุบจาก ประสบการณ์ของพนักงานอยู่ ทำให้ค่าความแข็งลึกที่ได้ไม่คงที่ จากสาเหตุดังกล่าวจึงทำให้เกิด แนวกิดที่จะใช้สัญญาณจากเครื่องวัคอุณหภูมิแบบอินฟราเรค มาช่วยควบคุมอัตราการป้อนชิ้นงาน เพื่อให้ได้อุณหภูมิชุบที่คงที่ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพงานชุบที่ได้มีคุณภาพดีขึ้น

ในการวิจัยนี้ได้ทำการออกแบบและสร้างระบบป้อนชิ้นงานที่ควบคุมอัตราการป้อนด้วย สัญญาณจากเครื่องวัคอุณหภูมิแบบอินฟราเรคสำหรับการชุบผิวแข็งด้วยวิธีกระแสเหนี่ยวนำ การ ควบคุมอัตราการป้อนชิ้นงานในการชุบผิวแข็ง อาศัยการเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิ จากสัญญาณที่ได้ จากเครื่องวัคอุณหภูมิแบบอินฟราเรคกับค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ ถ้าค่าอุณหภูมิที่วัดได้จากเครื่อง อินฟราเรคมีค่าสูงกว่าค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ ระบบควบคุมการทำงานจะสั่งให้มอเตอร์เพิ่มอัตราการ ป้อนชิ้นงานให้สูงขึ้น แต่ถ้าอุณหภูมิที่วัดได้ มีค่าต่ำกว่าค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ ระบบควบคุมการทำงาน จะสั่งให้มอเตอร์ลคอัตราการป้อนลง

ผลการทดลองพบว่าก่าความแข็งลึก จะแปรผกผันกับก่าความเร็วในการป้อนชิ้นงาน คือ เมื่อ กวามเร็วในการป้อนชิ้นงาน มีก่าเพิ่มขึ้นค่าความแข็งลึกจะมีก่าลดลง ค่าความเร็วในการป้อนชิ้น งาน ที่เหมาะสม อยู่ในช่วง 3-7 mm/s ซึ่งจะให้ค่าความแข็งลึกประมาณ 0.51-3.9 mm ค่าความเร็ว ในการหมุนชิ้นงานที่เหมาะสมคือ 300 ppmที่อุณหภูมิ 800°C

Abstract

TE132462

The conventional Induction surface hardening process still use presetting temperature by staff's experience. The case depth obtained from the process is therefore unconstanted. As the result, the signal of infrared temperature device was used to control feeding system in order to attain the stable quenching temperature which results in the high quality products.

The research was to design and build the feeding system via signal of infrared temperature device for induction surface hardening. The principle of the system is comparing between the temperature measured from the infrared temperature device and the preset temperature. If the temperature determined from the device is higher than the preset temperature, the control system will increase the feeding rate. On the other hand, if the temperature measured from the device is lower than the preset temperature, the control system will decrease the feeding rate.

According to the experiment, it was found that the case depth varied inversely with the feeding rate. It could be explained that when the feeding rate increase, the case depth will decrease. The optimum feeding rate was in the range of 3-7 mm/s. At the feeding rate, the case depth was about 0.57-3.9 mm and the optimum rotating speed of the testing object was 300 rpm at 800°C.