

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

3.1 การออกแบบ

3.1.1 ออกแบบเครื่องผลิตข้าววงอก

ในการออกแบบเครื่องผลิตข้าววงอกเลือกใช้สแตนเลส 304 หนา 1 mm ซึ่งเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนไม่เกิดสนิม เหมาะสมที่จะใช้กับผลิตภัณฑ์อาหาร การออกแบบตัวถังด้านนอกเป็นสี่เหลี่ยมขนาด $45 \times 75 \times 20$ cm³ ฝาปิดด้านบนเป็นครึ่งของทรงกระบอกดังแสดงในภาพที่ 3.1 ด้านข้างของถังมีการเจาะรูเพื่อติดตั้งฮีตเตอร์แบบจุ่ม โดยมีโบว์เวอร์ใช้ในการเป่าลมร้อนผ่านฮีตเตอร์ต่อเข้ากับตัวถัง เพื่อใช้ในการอบแห้ง



ภาพที่ 3.1 เครื่องผลิตข้าววงอก

3.1.2 ฮีตเตอร์

ใช้ฮีตเตอร์ ขนาด 4500 W จำนวน 1 ตัว สำหรับการเพิ่มอุณหภูมิน้ำ (ดังแสดงในภาพที่ 3.2) โดยติดตั้งฮีตเตอร์ที่บริเวณด้านล่างของเครื่อง และมี Temperater control เป็นตัวควบคุมการทำงานของฮีตเตอร์ สำหรับการเพิ่มอุณหภูมิอากาศใช้ฮีตเตอร์ ขนาด 3000 W โดยจะใช้โบว์เวอร์ในการเป่าลมผ่านฮีตเตอร์ เพื่อใช้ในการอบแห้ง



ภาพที่ 3.2 ฮีตเตอร์สำหรับเพิ่มอุณหภูมิน้ำ

3.1.3 ชุดขับเคลื่อนถึงตะแกรงทรงกระบอก

ใช้มอเตอร์ กำลังขับ 1440 วัตต์ เป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อน โดยส่งกำลังผ่านสายพาน มูเลย์และเพลานขนาด 1 inch (ดังแสดงในภาพที่ 3.3) เพื่อขับถึงทรงกระบอก และใช้เกียร์ทดในการทดรอบ (ดังแสดงในภาพที่ 3.4) ซึ่งจะทำให้เพลาชับถึงทรงกระบอกที่ความเร็ว 6 รอบ/นาที



ภาพที่ 3.3 สายพานส่งกำลัง



ภาพที่ 3.4 เกียร์ทดรอบ

3.1.4 ชุดสเปรย์น้ำ

ใช้หัวสเปรย์จำนวน 2 หัว (ดังแสดงในภาพที่ 3.5) โดยติดตั้งบริเวณเพลากลางเพื่อช่วยให้สเปรย์น้ำให้ทั่วถึงข้างมากขึ้น และใช้ปั้มน้ำที่ความเร็วรอบ 2850 รอบ/นาที ในการดู่น้ำขึ้นมาสเปรย์ข้าง



ภาพที่ 3.5 ชุดสเปรย์น้ำ

3.1.5 ฉนวน

ใช้ฉนวนหนา 5 mm เพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนจากเครื่องออกสู่ภายนอกถึง (ดังแสดงในภาพที่ 3.6)



ภาพที่ 3.6 ฉนวนหนา 5 mm

3.1.6 เทอร์โมสแตท (Thermostats)

ติดตั้งเทอร์โมสแตท (Thermostats) สำหรับควบคุมการทำงานของฮีตเตอร์ในการเพิ่มอุณหภูมิ (ดังแสดงในภาพที่ 3.7)



ภาพที่ 3.7 เทอร์โมสแตท

3.1.7 เทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple)

ติดตั้งเทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple) Type K สำหรับวัดอุณหภูมิ (ดังแสดงในภาพที่ 3.8)



ภาพที่ 3.8 เทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple)

3.1.8 โบว์เวอร์ (Blower)

ใช้โบว์เวอร์ในการเป่าลมผ่านฮีตเตอร์ (ดังแสดงในภาพที่ 3.9) ไปตามท่อซึ่งต่อเข้ากับตัวถัง ทำให้ได้ลมร้อนที่มีอุณหภูมิตามต้องการ ซึ่งลมร้อนจะถูกนำไปใช้ในการอบแห้ง



ภาพที่ 3.9 โบว์เวอร์


3.1.9 หลอดฮาโลเจน (Halogen lamp)

หลอดฮาโลเจน เป็นหลอดไฟชนิดมีไส้ (ดังแสดงในภาพที่ 3.10) ประกอบด้วยไส้ทั้งสแตนเลสที่ถูกปิดผนึกอยู่ภายในหลอดแก้ว ซึ่งเป็นหลอดที่เต็มไปด้วยก๊าซเฉื่อยและสารฮาโลเจน ไส้หลอดเรืองและส่องแสงพร้อมทั้งความร้อนออกมาได้เมื่อได้รับกระแสไฟฟ้า




ภาพที่ 3.10 หลอดฮาโลเจน (Halogen lamp)

3.2 กระบวนการทำงานของเครื่องผลิตข้าวไร้งอก




ภาพที่ 3.11 กระบวนการทำงานของเครื่องผลิตข้าวไร้งอก

3.3 ขั้นตอนการทำงานของเครื่องผลิตข้าวไร่อก



ภาพที่ 3.12 ขั้นตอนการทำงานของเครื่องผลิตข้าวไร่อก

3.4 แผนผังการทดลอง



ภาพที่ 3.13 แผนผังการทดลอง

3.5 ขั้นตอนการทดลอง


3.5.1 การหาร้อยละการงอกของข้าว

ในการทดสอบหาร้อยละการงอกของข้าวไร้ที่ได้รับจากเครื่องผลิตข้าวไร้งอก มีขั้นตอนดังนี้

- 1) นำข้าวเปลือกพันธุ์ดอกพะยอมและพันธุ์หอมเจ็ดบ้าน (ดังแสดงในภาพที่ 3.14ก) แช่น้ำที่อุณหภูมิ 40°C และใช้เวลาในการแช่ข้าวเปลือก 3 6 9 15 18 21 24 27 และ 30 h
- 2) เมื่อครบตามช่วงเวลาดังกล่าวแล้วปล่อยน้ำทิ้ง

3) ทำการบ่มข้าวเปลือก ใช้หลอดฮาโลเจนขนาด 150 W ในการบ่มที่อุณหภูมิ 50-60°C และใช้เวลาในการบ่มข้าวเปลือก 3 ช่วงเวลา คือ 24 30 และ 36 h ชุดสเปร์ย์น้ำจะทำการสเปร์ย์น้ำทุกๆ 3 4 และ 6 h ครั้งละ 5 minute ซึ่งตะแกรงจะหมุน ทุกๆ 1 h ครั้งละ 5 minute

4) ทำการนับจำนวนเมล็ดข้าวที่งอกเพื่อคำนวณหาร้อยละการงอก โดยการสุ่มเมล็ดข้าวมาจำนวน 300 เมล็ด และแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 100 เมล็ด นับจำนวนเมล็ดข้าวที่งอกในแต่ละกลุ่ม โดยเมล็ดข้าวที่งอกจะปรากฏตุ่มขนาดเล็กประมาณ 2-5 mm ออกมาจากบริเวณจมูกข้าว (ดังแสดงในภาพที่ 3.14ข) นำร้อยละการงอกของข้าวในแต่ละกลุ่มมาหาค่าเฉลี่ย



ภาพที่ 3.14 ข้าวไร่ ก) ก่อนการงอก และ ข) หลังการงอก

3.5.2 การหาความชื้นเริ่มต้นของข้าวหลังจากผ่านกระบวนการต่าง ๆ

การหาความชื้นของข้าวสามารถทำได้ดังนี้

- 1) นำข้าวเปลือกมาใส่ Moisture can ชั่งน้ำหนักและบันทึกค่าน้ำหนัก (ดังแสดงในภาพที่ 3.15)



ภาพที่ 3.15 การชั่งน้ำหนักข้าวเปลือก

- 2) จากนั้นนำข้าวเปลือกไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 105°C เป็นเวลา 72 h นำมาชั่งน้ำหนัก และบันทึกค่าน้ำหนัก (ดังแสดงในภาพที่ 3.16)



ภาพที่ 3.16 การนำ moisture can เข้าตู้อบ

3) นำน้ำหนักข้าวเปลือกก่อนและหลังการอบแห้งมาคำนวณหาความชื้น

3.5.3 การหาปริมาณจุลินทรีย์ในข้าวออก

การหาปริมาณจุลินทรีย์ในข้าวไร่ก่อนและหลังกระบวนการผลิตข้าวไร่สามารถทำ

ได้ดังนี้

1) เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient agar 15 g และน้ำกลั่น 500 ml (ดังแสดงในภาพที่ 3.17)



ภาพที่ 3.17 การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ

2) ผสมอาหารและน้ำกลั่นลงในปิ๊กเกอร์ คนให้ละลาย (ดังแสดงในภาพที่ 3.18)



ภาพที่ 3.18 การผสมอาหารในปิ๊กเกอร์

3) นำไปอบในไมโครเวฟ 450 W เป็นเวลา 4 minute (ดังแสดงในภาพที่ 3.19)



ภาพที่ 3.19 การนำอาหารเลี้ยงเชื้อไปอบในไมโครเวฟ

4) นำออกจากไมโครเวฟ เพื่อคนให้วุ้นกระจายตัวไม่ตกตะกอน

5) นำไปอบในไมโครเวฟที่กำลังไฟฟ้า 450 วัตต์ เป็นเวลา 5 นาที

6) นำออกจากไมโครเวฟและเทลง Flask ปิดสำลีให้สนิทและหุ้มด้วยฟรอยด์ปิดไว้ (ดังแสดงในภาพที่ 3.20)



ภาพที่ 3.20 Flask ที่ปิดสำลีที่ฝาและหุ้มด้วยฟรอยด์

7) นำไปนึ่งในหม้อนึ่งความดัน 15 minute (ดังแสดงในภาพที่ 3.21)



ภาพที่ 3.21 การนึ่งอาหารในหม้อนึ่งความดัน

8) นำอาหารออกมามาตั้งให้อุณหภูมิลดลง (ดังแสดงในภาพที่ 3.22)



ภาพที่ 3.22 อาหาร Nutrient agar หลังจากผ่านการนึ่ง

9) นำข้าววอกมาบดให้ละเอียดและผสมกับน้ำกลั่น ในอัตราส่วนข้าววอกบด 1 g ต่อน้ำกลั่น 9 ml (ดังแสดงในภาพที่ 3.23)



ภาพที่ 3.23 ข้าววอกบด

10) นำข้าวที่บด 1 ml ผสมน้ำกลั่น 9 ml เมื่อผสมกันแล้ว ตูดขึ้นมา 1 ml แล้วใส่ในหลอดทดลอง เพื่อเจือจางความเข้มข้นและแยกโคโลนีบริสุทธิ์ (ดังแสดงในภาพที่ 3.24)



ภาพที่ 3.24 การเจือจางความเข้มข้น

- 11) ลน Plate และเทอาหารใส่ Plate หนา 1 ml ภายในตู้ปลอดเชื้อ และรอให้อาหารแข็งจึงทำการปิดฝา Plate (ดังแสดงในภาพที่ 3.25)



ภาพที่ 3.25 การลน Plate ภายในตู้ปลอดเชื้อ

- 12) นำข้าววอกที่บด 1 ml ผสมน้ำกลั่น 9 ml ที่เจือจางความเข้มข้นแล้วเทลงใน Plate ที่มีอาหารที่แข็งแล้ว (ดังแสดงในภาพที่ 3.26)




ภาพที่ 3.26 การเทข้าววอกที่บดลงใน Plate

- 13) นำเข้าตู้บ่มที่อุณหภูมิ 35°C เป็นเวลา 24 h (ดังแสดงในภาพที่ 3.27)



ภาพที่ 3.27 การบ่มเชื้อจุลินทรีย์ภายในตู้บ่ม

- 14) นับจำนวนโคโลนีเดียวโดยการวาง Plate บนเครื่องนับโคโลนีและบันทึกผล (ดังแสดงในภาพที่ 3.28)



ภาพที่ 3.28 Plate หลังจากผ่านกระบวนการบ่ม

3.5.4 วิธีการหาปริมาณสาร GABA

การหาปริมาณสาร GABA ในเมล็ดข้าวงอกก่อนและหลังผ่านกระบวนการงอก ใช้วิธี High Performance Liquid Chromagraphy (HPLC) โดยมีขั้นตอนดังนี้

- 1) นำตัวอย่างเมล็ดข้าวงอกมาบดด้วย Ultra centrifugal mill
- 2) นำตัวอย่างเมล็ดข้าวงอกที่ผ่านการบดมา ร้อน ให้ได้ขนาดอนุภาคเฉลี่ย 125 μm นำข้าวงอกที่ผ่านการร่อนมา 0.5 g ผสมกับน้ำ 1.8 ml และ Sulfosalicylic acid 200 μl ผสมเป็นสารละลายให้เข้ากันอย่างสมบูรณ์ด้วยเครื่องผสม
- 3) นำสารละลายที่ได้ไปเข้าเครื่องแยกสารด้วยแรงเหวี่ยง (Centrifuge) ที่ความเร็วรอบ 4200 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 minute
- 4) นำสารละลายไปทดสอบด้วยเครื่อง HPLC

3.5.5 วิธีการหาปริมาณวิตามินอี

การหาปริมาณวิตามินอีในเมล็ดข้าวงอกก่อนและหลังผ่านกระบวนการงอก ใช้วิธี liquid chromatography diode array (LC-DAD) โดยมีขั้นตอนดังนี้

- 1) บดตัวอย่างข้าวงอกจำนวน 10 g
- 2) สกัดด้วย Ethanol ปริมาตร 100 ml เป็นเวลา 30 minute ที่อุณหภูมิห้อง
- 3) กรองด้วยกระดาษกรองแล้ว Evacuate ภายใต้อุณหภูมิไม่เกิน 40°C
- 4) ปรับปริมาตรสุดท้ายด้วย Hexane (2 ml)
- 5) กรองผ่านตัวกรองเมมเบรน (0.45 μm) แลนำไปวิเคราะห์ด้วย liquid chromatography diode array (LC-DAD)

3.5.6 วิธีการหาปริมาณเหล็ก

การหาปริมาณเหล็กในเมล็ดข้าววงก่อนและหลังผ่านกระบวนการงอก ใช้วิธี Flame atomic absorption spectrophotometer โดยมีขั้นตอนดังนี้

- 1) บดข้าววงงอกให้ละเอียดด้วยโกรงบดตัวอย่าง
- 2) นำตัวอย่าง 5 g ไปเผาด้วย Muffle furnace ที่ 450°C นาน 24 h
- 3) หยดกรดไนตริกลงไปเล็กน้อย และนำไปเผาที่สภาวะเดิม นาน 24 h จนเผาไหม้สมบูรณ์ ไดเกลสีขาวเทา
- 4) ทิ้งให้ตัวอย่างเย็นลงแล้วเติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 6 โมลาร์ ปริมาตร 6 ml และเติม Deionized ปริมาตร 3 ml
- 5) นำไปให้ความร้อน โดยสังเกตให้ Deionized ระเหยหมด
- 6) นำสารละลายที่ผ่านการระเหย ปรับปริมาตรให้เปน 100 ml ด้วย Deionized
- 7) นำสารละลายได้ไปวิเคราะห์ด้วย Flame atomic absorption spectrophotometer

3.5.7 วิธีการทดลองหาร้อยละการแตกหักของข้าวไร่งอก [28]

ขั้นตอนการหาร้อยละการแตกหักของข้าวไร่งอก สามารถทำได้ดังนี้

- 1) เสียบปลั๊กไฟเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าว (ดังแสดงในภาพที่ 3.29)



ภาพที่ 3.29 เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าว

- 2) ใช้มือหมุนเกลียวเพื่อเปิดช่องใส่ข้าวแล้วทำการใส่ข้าวลงไปและใส่ข้าวเสร็จให้ทำการหมุนเกลียวเพื่อล๊อคช่องใส่ข้าวให้สนิท
- 3) ใส่ถาดรองเมล็ดข้าวหักที่ช่องสำหรับใส่ถาด
- 4) ใช้มือจับถาดรองเมล็ดข้าวหักไว้ ก่อนกดปุ่มสวิตช์ ON ให้เครื่องทำงาน
- 5) ทำการจับเวลาประมาณ 5 minute ก่อนกดปุ่มสวิตช์ OFF ให้เครื่องหยุดทำงาน
- 6) เมื่อเครื่องหยุดทำงานให้ใช้แปรงขัดเศษข้าวหักที่ยังติดค้างลงมาใส่ถาดรองก่อนนำถาดออกจากเครื่อง

- 7) ให้ทำการหมุนเกลียวออกเพื่อเปิดช่องใส่ข้าวและนำถาดมารองรับเมล็ดข้าวเต็มจากช่องใส่ข้าว
- 8) เมื่อทำการคัดแยกเมล็ดข้าวเสร็จแล้ว ให้ใช้แปรงปัดเศษข้าวหรือสิ่งสกปรกอื่นๆ ออกจากเครื่องให้หมดก่อนทำการคัดแยกเมล็ดข้าวตัวอย่างอื่นต่อไป
- 9) เมื่อทำการหมุนเกลียวออกเพื่อเปิดช่องใส่ข้าวภาชนะและนำถาดมารองรับเมล็ดข้าวเต็มจากช่องใส่ข้าว
- 10) นำเมล็ดข้าวที่ผ่านการใช้เครื่องคัดแยกแล้วทั้งเมล็ดข้าวหักและเมล็ดข้าวเต็มไปชั่งน้ำหนักแล้วทำการจดบันทึกข้อมูล
- 11) นำน้ำหนักของเมล็ดข้าวที่จดบันทึกไว้มาคำนวณหาร้อยละการแตกหัก โดยใช้สมการ (13)

$$\text{ร้อยละการแตกหัก} = (\text{น้ำหนักเมล็ดข้าวที่แตกหัก} / \text{น้ำหนักทั้งหมด}) \times 100 \quad (13)$$

3.5.8 การตรวจวัดสีของเมล็ดข้าว

นำเมล็ดข้าวมาวัดค่าสีด้วยเครื่องวัดสี Minolta CR-400 (ดังแสดงในภาพที่ 3.30) ซึ่งใช้ Illuminant D65 และ 2° observer โดยแสดงค่าสีในระบบ CIE L* a* b* ซึ่ง ค่า L*แสดงถึงค่าความสว่าง ค่า +a*แสดงถึงค่าสีแดง และค่า +b* แสดงถึงค่าสีเหลือง ดังแสดงในแผนภูมิในภาพที่ 3.31 ค่าความแตกต่างของสี (ΔE) สามารถคำนวณได้จาก สมการ (14)

$$\Delta E = (\Delta L^*2 + \Delta a^*2 + \Delta b^*2) / 2 \quad (14)$$

เมื่อ ความแตกต่างของค่าสว่าง (ΔL^*) คำนวณจาก สมการ (15)

$$\Delta L^* = L^*(\text{ตัวอย่าง}) - L^*(\text{ข้าวขัดขาว}) \quad (15)$$

ความแตกต่างของค่าสีแดง (Δa^*) คำนวณจาก สมการ (16)


$$\Delta a^* = a^*(\text{ตัวอย่าง}) - a^*(\text{ข้าวขัดขาว}) \quad (16)$$

ความแตกต่างของค่าสีเหลือง (Δb^*) คำนวณจาก สมการ (17)

$$\Delta b^* = b^*(\text{ตัวอย่าง}) - b^*(\text{ข้าวขัดขาว}) \quad (17)$$



ภาพที่ 3.30 เครื่องวัดสี Konica Minolta Chroma Meter CR-400



ภาพที่ 3.31 แผนภูมิสี

ขั้นตอนและวิธีการตรวจวัดสีของข้าวเปลือก มีดังนี้

- 1) เปิดช่องใส่แบตเตอรี่ และใช้แบตเตอรี่จำนวน 4 ก้อน
- 2) ทำการ Calibrate กับแผ่น Calibrate สีขาว ก่อนใช้งานทุกครั้ง
- 3) นำเมล็ดข้าวที่ได้จากเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าว มาวางบนแผ่นอะคริลิกใสแล้วนำเครื่องวัดสีมาวัดค่าสี หลังจากนั้นทำการจดบันทึกค่าที่แสดงบนหน้าจอเครื่อง ได้แก่ ค่า L^* a^* และ b^*
- 4) นำเมล็ดข้าวกล้างอกหอมมะลิที่วางจำหน่ายในท้องตลาดมาวัดสีในลักษณะเดียวกันกับข้อที่ 3) เพื่อนำมาเปรียบเทียบสีของเมล็ดข้าว

- 5) ทำการวัดสีตามข้อที่ 3) ตัวอย่างละ 3 ซ้ำ จนครบทุกตัวอย่างแล้วทำการจดบันทึกข้อมูล
- 6) เมื่อได้ค่า L^* a^* และ b^* แล้ว นำมาหาค่าเฉลี่ย

3.6 แบบสำรวจ [29]

แบบสำรวจ คือ แบบที่ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลโดยตรง เช่น การสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูล ณ สถานที่นั้นคหมายผู้ให้ข้อมูลกับผู้เก็บข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่แสดงคุณลักษณะซึ่งไม่สามารถวัดค่าออกมาเป็นตัวเลขได้โดยตรง แต่สามารถวัดออกมาในรูปจำนวนหรือความถี่ของข้อมูลลักษณะนั้นๆ

ข้อดีของการใช้แบบสำรวจ

- 1) การสร้างแบบสำรวจทำได้ง่าย
- 2) เสียเวลาในการเก็บข้อมูลน้อย
- 3) คุณภาพของข้อมูลค่อนข้างสูงในด้านความถูกต้องเชื่อถือได้
- 4) ได้รับข้อมูลที่ตอบรับครบถ้วน

ข้อเสียของการใช้แบบสำรวจ

- 1) เสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูลมาก
- 2) ผู้ให้ข้อมูลขาดความเป็นอิสระในการตอบแบบสำรวจ

3.6.1 วิธีการสำรวจ

3.6.1.1 คุณภาพที่ใช้สำรวจ

- กลิ่นของเมล็ดข้าวอก
- สีของเมล็ดข้าวอก
- เนื้อสัมผัสของข้าวอก (ความแข็ง)

3.6.1.2 วิธีการสร้างแบบสำรวจ

- 1) กำหนดส่วนประกอบของแบบสำรวจที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
- 2) กำหนดคำถามที่จำเป็นต้องถามในแต่ละส่วนประกอบ
- 3) ร่างแบบสอบถามตามคำถามที่จำเป็นต้องถามในแต่ละส่วนประกอบ
- 4) ทดสอบถามที่ร่างขึ้นกับตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายจำนวนประมาณ 50 คน
- 5) ปรับปรุงแบบสอบถามที่จะนำไปใช้ทดสอบให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด ก่อนที่จะนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

3.6.2 เกณฑ์การให้คะแนน

แบบสำรวจ (ดังแสดงในภาคผนวก) ถูกนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อคุณภาพของข้าวไร้งอกในด้านกลิ่น สี และเนื้อสัมผัส หลังจากนั้นจะนำข้อมูลจากแบบสำรวจมาประเมินเป็นคะแนน โดยคะแนนที่ประเมินออกมาได้จะบ่งชี้ถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคดังนี้

ค่าเฉลี่ยของคะแนน 5.00-4.01 แสดงถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคในระดับ ดีมาก
ค่าเฉลี่ยของคะแนน 4.00-3.01 แสดงถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคในระดับ ดี
ค่าเฉลี่ยของคะแนน 3.00-2.01 แสดงถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคในระดับ พอใช้
ค่าเฉลี่ยของคะแนน 2.00-1.01 แสดงถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคในระดับ ควรปรับปรุง
ค่าเฉลี่ยของคะแนน 1.00-0.00 แสดงถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคในระดับ ควรปรับปรุง
อย่างยิ่ง