

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

ในการดำเนินการตรวจวัดระดับเสียง ต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ การตรวจสอบ และการเตรียมเครื่องมือที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้พร้อม รวมทั้งการเก็บรักษาเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการตรวจวัดระดับเสียง ในส่วนนี้จะอธิบายรายละเอียดขั้นตอนการวัดเสียง ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน การเก็บรักษาเครื่องมือหลังการใช้งาน การบันทึกข้อและวิเคราะห์ข้อมูล

3.1 การเตรียมตัวเบื้องต้น

ก่อนการดำเนินการต้องมีการวางแผนการดำเนินงานให้พร้อม ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

3.1.1 สํารวจข้อมูลเบื้องต้นและศึกษารายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แหล่งกำเนิดและลักษณะของเสียง ระยะเวลาการตรวจวัด สภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่ต้องการตรวจวัดระดับเสียง

3.1.2 เตรียมตัวสำหรับการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล แม้ว่าการวัดเสียงจะไม่ใช่งานที่มีความเสี่ยงอย่างรุนแรง แต่ไม่ควรประมาท เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้เสมอ

3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องมือในการตรวจวัดระดับเสียงมีหลากหลายแบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน เมื่อกล่าวถึงเครื่องมือในการตรวจวัดระดับเสียง ได้แก่ เครื่องวัดระดับเสียง ไมโครโฟน และขาตั้งเครื่องวัดระดับเสียง นอกจากนี้ยังรวมถึงเครื่องปรับเทียบระดับเสียง และอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายของเครื่องวัดระดับเสียงด้วย ประเภทของเครื่องมือและอุปกรณ์ต้องมีความเหมาะสมกับลักษณะของการตรวจวัด สภาพแวดล้อม รวมทั้งระยะเวลาการตรวจวัด บางครั้งอาจต้องใช้อุปกรณ์เสริมเช่น สายสัญญาณและอุปกรณ์บันทึกข้อมูลร่วมด้วย ซึ่งเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้

3.2.1 ชุดเครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง เป็นชุดเครื่องมือที่ประกอบกันเพื่อใช้ในการติดตั้งเพื่อตรวจวัดระดับเสียง ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เครื่องวัดระดับเสียง ไมโครโฟน และขาตั้ง โดยทั่วไปไมโครโฟนจะติดอยู่กับเครื่องวัดระดับเสียง แต่ในกรณีที่จำเป็นต้องติดตั้งไมโครโฟนห่างจากเครื่องวัด เกินกว่า 1.5 เมตร มักใช้สายสัญญาณเชื่อมต่อข้อมูลจากไมโครโฟนมายังเครื่องวัดระดับเสียง และในการอ่านข้อมูลจากเครื่องวัด ผู้อ่านต้องอยู่ห่างจากไมโครโฟนอย่างน้อย 0.5 เมตร เพื่อป้องกันการสะท้อนของเสียงจากตัวผู้ปฏิบัติงาน

- เครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดย คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า (IEC651 และ IEC804 หรือ IEC60651 IEC 60804 และ IEC61672) เครื่องวัดระดับเสียงมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความต้องการ เช่น เครื่องวัดระดับเสียงแบบมือถือ สามารถใช้วัดระดับเสียงได้ทันที และเครื่องวัดระดับเสียงที่ใช้ เก็บข้อมูลเป็นเวลานาน สามารถตั้งทิ้งไว้เป็นเวลานานหลายสัปดาห์ หรือหลายเดือน เครื่องวัดระดับ เสียงประเภทนี้ ส่วนใหญ่จะมีไมโครโฟนแยกออกจากเครื่องวัดระดับเสียง และใช้สายสัญญาณส่ง ถ่ายสัญญาณเสียงจากไมโครโฟนมายังเครื่องวัดระดับเสียง

- ไมโครโฟน (Microphone) เป็นส่วนที่รับเสียงจากภายนอก แล้วแปลงเป็น สัญญาณไฟฟ้า (ทำหน้าที่คล้ายแก้วหู) เพื่อให้เครื่องวัดระดับเสียงนำไปวิเคราะห์และแสดงผล ประกอบขึ้นจากอุปกรณ์ที่มีความไวในการแปรสัญญาณไฟฟ้า เป็นส่วนที่มีความบอบบางมาก ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสไมโครโฟน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณด้านหน้า และเมื่อทำการ ปรับเทียบระดับเสียง ควรกระทำอย่างระมัดระวังที่สุด

- ขาตั้งเครื่องวัดระดับเสียง (Tripod) ต้องมีความแข็งแรง เหมาะสมกับขนาดและน้ำหนัก ของเครื่องวัดเสียง ควรเป็นขาตั้งที่สามารถปรับระดับตามที่ต้องการได้

- สายสัญญาณ ใช้ส่งถ่ายข้อมูลสัญญาณเสียงจากไมโครโฟน มาสู่เครื่องวัดระดับเสียง สายสัญญาณต้องไม่บิด ขาด ดึง หรือหย่อนจนเกินไป และขณะติดตั้งเครื่องมือ ห้ามเหยียบหรือทับ สายสัญญาณ เพราะอาจทำให้สายไฟภายในขาด ไม่สามารถส่งสัญญาณได้

3.2.2 เครื่องปรับเทียบระดับเสียง (Calibrator) เป็นเครื่องกำเนิดเสียงที่มีระดับเสียงและ ความถี่ที่แน่นอน ใช้ในการสอบเทียบไมโครโฟนของเครื่องวัดเสียง ให้อ่านค่าได้อย่างถูกต้อง เครื่องปรับเทียบระดับเสียงมี 2 ชนิด ได้แก่ พิสตันโฟน (Piston Phone) และอะคูสติกคาลิเบรเตอร์ (Acoustic Calibrator) โดยทั่วไป อะคูสติกคาลิเบรเตอร์ จะเป็นที่ยอมรับมากกว่า เนื่องจากใช้งานง่าย และมีขนาดกะทัดรัด

3.2.3 อุปกรณ์ป้องกันลม (Wind Screen) เป็นอุปกรณ์เสริม เพื่อป้องกันเสียงดังจากลมพัด ที่เป่าเสียงรบกวนการตรวจวัด และเป็นส่วนที่ป้องกันหัวไมโครโฟนไม่ให้เกิดการกระทบกระเทือน ขณะใช้งานด้วย ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันลมทุกครั้ง ขณะดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณที่มี ลมแรง หรือการตรวจวัดระดับเสียงเป็นเวลานานหลายวัน

3.2.4 เครื่องบันทึกข้อมูล (Recorder) โดยปกติแล้วในตัวเครื่องวัดระดับเสียงเอง จะมี เครื่องบันทึกข้อมูลอยู่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่แสดงค่าระดับเสียงที่ตรวจวัดได้เป็นแบบตัวเลข แต่หากผู้ ตรวจวัดต้องการบันทึกข้อมูลในรูปแบบอื่น หรือต้องการบันทึกข้อมูลเป็นจำนวนมาก สามารถใช้ อุปกรณ์เสริมเข้าช่วยได้ เช่นเครื่อง Level Recorder เป็นเครื่องบันทึกข้อมูลระดับเสียงแบบแยก

ต่างหาก แสดงผลโดยผ่านเครื่องพิมพ์ หรือเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถนำไปใช้วิเคราะห์ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เครื่องมือวัดระดับเสียงแสดงดังภาพที่ 3.1



ภาพที่ 3.1 เครื่องวัดระดับเสียง

3.3 การตรวจวัดระดับเสียง

3.3.1 การเตรียม และตั้งค่าเครื่องวัดให้เหมาะสมกับการตรวจวัด มีขั้นตอนโดยสังเขป ดังนี้

- 1) เปิดเครื่องโดยกดปุ่ม Power
- 2) ตรวจสอบพลังงานแบตเตอรี่ว่ามีเพียงพอหรือไม่
- 3) ปรับเทียบเครื่องวัดระดับเสียง
- 4) ปรับแต่งการอ่านค่าของเครื่องวัดเสียง ตามคู่มือการใช้งานของเครื่องปรับเทียบระดับเสียง ระบุไว้ ทั้งนี้ขึ้นกับประเภท ยี่ห้อ และรุ่นของเครื่องปรับเทียบนั้น
- 5) เลือกค่าการวัดระดับเสียง โดยใช้วงจรถ่วงน้ำหนัก A (A-Weighting Network)

6) หากลักษณะของเสียงที่จะทำการตรวจวัดเป็นระดับเสียงที่คงที่ (Steady Noise) ให้ใช้ความไวในการตอบสนองของเครื่องวัดระดับเสียงแบบ Fast (เก็บค่าระดับเสียง ทุกๆ 125 มิลลิวินาที) หรือ Slow (เก็บค่าระดับเสียงทุกๆ 1 วินาที) ก็ได้

7) หากลักษณะของเสียงมีการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน (Fluctuating Noise) ให้ใช้ความไวในการตอบสนองของเครื่องวัดระดับเสียงแบบ Fast เพราะจะได้บันทึกค่าระดับเสียงที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างรวดเร็ว

8) หากต้องการวัดระดับเสียงในพื้นที่ที่พบว่ามีเสียงกระแทก (Impulsive Noise) และต้องการนำเสียงกระแทกนั้นมาพิจารณาร่วม ให้ตั้งค่าเครื่องวัดเสียงแบบ Impulse


9) ตั้งค่าการตรวจวัด โดยให้เครื่องวัดระดับเสียงบันทึกข้อมูล ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq24hr}) ค่าระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) ค่าระดับเสียงต่ำสุด (L_{min}) ในกรณีที่เครื่องวัดระดับเสียงบางรุ่นไม่สามารถตั้งค่าตรวจวัดระดับเสียงอย่างต่อเนื่องได้ถึง 24 ชั่วโมง ให้วัดเป็นค่าระดับเสียง 1 ชั่วโมง (L_{eq1hr}) แล้วนำมาคำนวณหาค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง หรือในกรณีที่ไม่สามารถวัดระดับเสียงต่อเนื่องได้ ให้อ่านค่าระดับเสียงที่เกิดขึ้น (L_p) ทุกๆ 1 นาที หรือ 5 นาที แล้วนำมาคำนวณหาค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตามวิธีการคำนวณค่าระดับเสียง

3.3.2 การติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง จะต้องพิจารณาเรื่องตำแหน่งการติดตั้ง ไมโครโฟน ซึ่งเป็นอุปกรณ์รับเสียง โดยต้องคำนึงถึงเสียงแทรกอื่นๆ ที่อาจมารบกวนการตรวจวัด และสิ่งกีดขวางระหว่างเส้นทางเดินเสียง หรือสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงสะท้อน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ มีผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการวัดระดับเสียง การตรวจวัดภายนอก และภายในอาคาร การติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง ให้ปฏิบัติตามดังนี้

1) การตั้งไมโครโฟนของเครื่องวัดระดับเสียงภายนอกอาคาร ให้ตั้งสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร เพื่อป้องกันการสะท้อนเสียงจากพื้น โดยในรัศมี 3.5 เมตร ตามแนวราบรอบไมโครโฟน ต้องไม่มีกำแพงหรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนเสียงกีดขวาง

2) การติดตั้งไมโครโฟนของเครื่องวัดระดับเสียงภายในอาคาร ให้ตั้งสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร และภายในรัศมี 1 เมตร ตามแนวราบรอบไมโครโฟน ต้องไม่มีกำแพงหรือสิ่งอื่นใดที่สะท้อนเสียงกีดขวางอยู่ และต้องอยู่ห่างจากช่องหน้าต่าง หรือช่องทางที่เปิดออกนอกอาคารอย่างน้อย 1.5 เมตร





ภาพที่ 3.2 การติดตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียง


(ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2546)

หลังจากติดตั้งเครื่องวัดระดับเสียงเสร็จแล้ว ควรตรวจสอบความเรียบร้อยของการติดตั้งเครื่องมือ เช่น

- เครื่องวัดเสียงยึดติดกับขาตั้งอย่างแข็งแรงหรือไม่
- ขาตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมหรือไม่
- หากใช้สายสัญญาณ ควรยึดสายสัญญาณให้แน่นหนา และเป็นระเบียบ

3.3.3 สถานที่ตรวจวัดระดับเสียง

การตรวจวัดระดับเสียงในโครงการวิจัยนี้ ตรวจวัดบริเวณสี่แยกวงศ์สว่าง บริเวณริมถนนหน้าห้างบิ๊กซี และสี่แยกสะพานพระราม 7 บริเวณป้อมตำรวจจราจร ดังภาพที่ 3.3 สถานที่ทั้งสองแห่งมีการจราจรที่หนาแน่นในช่วงเวลาเช้า 6.30 – 8.30 น. และ ช่วงเวลาเย็น 16.30 – 18.30 น. จึงเลือกใช้สถานที่และเวลาดังกล่าวในการตรวจวัด



ภาพที่ 3.3 แผนที่แสดงจุดตรวจวัดระดับเสียง

3.4 การคำนวณค่าระดับเสียง

ในกรณีที่เครื่องวัดระดับเสียงไม่สามารถตรวจวัดระดับเสียงอย่างต่อเนื่องได้ถึง 24 ชั่วโมง หรือไม่สามารถตรวจวัดระดับเสียงอย่างต่อเนื่องได้ ผู้ตรวจวัดต้องคำนวณค่าระดับเสียงที่บันทึกมาได้เป็นค่าระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{eq,24\text{ hr}}$) ซึ่งในการคำนวณนั้น จำเป็นต้องพิจารณาควบคู่ไปกับลักษณะของเสียงที่เกิดขึ้นด้วย กล่าวคือ หากเป็นเสียงที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน ให้คำนวณโดยใช้สมการ

$$L_{Aeq,T} = 10 \log \left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N 10^{0.1 L_{p,i}} \right]$$

$L_{Aeq,T}$ = ค่าระดับเสียงเฉลี่ยในช่วงเวลา T มีหน่วยเป็นเดซิเบลเอ

T = ช่วงเวลาทั้งหมดที่ตรวจวัด ($t_1 - t_2$)

t_1 = เวลาเริ่มต้นการวัดเสียง

t_2 = เวลาเริ่มต้นการวัดเสียง

Δt = ช่วงเวลาระหว่างการอ่านค่าระดับเสียงแต่ละค่า จากเครื่องวัดระดับเสียง

N = จำนวนของค่าระดับเสียงที่อ่านได้ทั้งหมด ตลอดช่วงเวลาที่วัดเสียง (T) ที่เก็บทั้งหมด


$$N = \frac{t_1 - t_2}{\Delta t}$$

L_{pAi} = ค่าระดับเสียงที่วัดได้ มีหน่วยเป็นเดซิเบลเอ

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับเสียง

เมื่อได้ค่าระดับเสียง ซึ่งอาจได้จากการตรวจวัดระดับเสียง และ/หรือ คำนวณตามวิธีการที่ได้อธิบายข้างต้น แล้วพบว่า ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ตรวจวัดได้ มีค่าเกินกว่า 70 เดซิเบล เอ หรือพบว่า ค่าระดับเสียงสูงสุดเกินกว่า 115 เดซิเบล เอ หรือ พบทั้งสองกรณี ถือว่าเกินกว่าค่ามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (พ.ศ.2540)

หากค่าระดับเสียงเกินกว่ามาตรฐาน แสดงว่าระดับเสียงโดยทั่วไปในพื้นที่ที่ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียง อยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อาจทำให้ลดประสิทธิภาพการได้ยินของผู้ที่พักอาศัย หรือทำงานในบริเวณนั้น ยิ่งค่าระดับเสียงสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานมาก ความเสี่ยงต่อการเป็นอันตรายต่อการได้ยินก็เพิ่มขึ้นด้วย ค่าระดับเสียงเฉลี่ยที่มีค่าเกินกว่ามาตรฐาน จะทำให้เกิดอันตรายต่อระบบการได้ยินอย่างช้าๆ ส่วนค่าระดับเสียงสูงสุดที่มีค่าเกินกว่ามาตรฐาน จะส่งผลให้เกิดอันตรายอย่างเฉียบพลัน อาจถึงขั้นทำให้หูอื้อหรือหูหนวกได้ ซึ่งผังขั้นตอนการวัดระดับเสียงแสดงดังภาพที่ 3.4



ภาพที่ 3.4 ผังการขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ระดับเสี่ยง