

# สารบัญ

|                                                                        |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                        | หน้า |
| บทคัดย่อภาษาไทย.....                                                   | I    |
| Abstract.....                                                          | II   |
| กิตติกรรมประกาศ.....                                                   | III  |
| สารบัญ.....                                                            | IV   |
| สารบัญตาราง.....                                                       | VII  |
| สารบัญรูป.....                                                         | VIII |
|                                                                        |      |
| บทที่ 1 บทนำ.....                                                      | 1    |
| 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปั๊มห่า.....                              | 1    |
| 1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์.....                                   | 4    |
| 1.3 สมมติฐานการศึกษา.....                                              | 4    |
| 1.4 ทฤษฎีหรือแนวความคิดที่ใช้ในงานวิจัย.....                           | 4    |
| 1.5 ขอบเขตของงานวิจัย.....                                             | 5    |
| 1.6 ขั้นตอนของการศึกษา.....                                            | 5    |
|                                                                        |      |
| บทที่ 2 หลักการทำงานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....                         | 6    |
| 2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....                                            | 6    |
| 2.1.1 เทคโนโลยีด้าน CNC.....                                           | 6    |
| 2.1.2 ไดโอดเปล่งแสง (Light Emitting Diode).....                        | 8    |
| 2.1.3 เลเซอร์ไดโอด (Laser Diode).....                                  | 10   |
| 2.2 โครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องเขียนลดลายต้นแบบด้วยเลเซอร์..... | 14   |
| 2.2.1 โครงสร้างของเครื่องเขียนลดลายต้นแบบด้วยเลเซอร์.....              | 14   |
| 2.2.2 หลักการเขียนเส้นของเครื่องเขียนลดลายต้นแบบ.....                  | 17   |
| 2.2.3 การสร้างลายต้นแบบด้วยเครื่องเขียนลดลายต้นแบบด้วยเลเซอร์.....     | 20   |

## สารบัญ(ต่อ)

|                                                                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                           | หน้า  |
| บทที่ 3 ขั้นตอนการออกแบบและการประกอบตัวเครื่อง.....                       | 22    |
| 3.1 การออกแบบขึ้นส่วนตัวโดยโปรแกรม Corel Draw.....                        | 22    |
| 3.1.1 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม CorelDRAW Graphics Suite X5.....           | 23    |
| 3.1.2 การใช้งานโปรแกรม Corel Draw X5 เป็นต้น .....                        | 25    |
| 3.2 โครงสร้างหลักตัวเครื่องและโครงสร้างแกน Y (Body and Y Part).....       | 29    |
| 3.3 โครงสร้างแกน X (X Part).....                                          | 31    |
| 3.4 ส่วนที่ยึดหัวเลเซอร์ (Laser Mount).....                               | 33    |
| .....                                                                     | ..... |
| บทที่ 4 อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องและการติดตั้งโปรแกรม.....              | 37    |
| 4.1 หลักการทำงานของเครื่องเขียนลวดลายตัวแบบด้วยเลเซอร์.....               | 37    |
| 4.2 สเต็ปมอเตอร์ (Step motor).....                                        | 38    |
| 4.2.1 สเต็ปมอเตอร์ที่พบในปัจจุบันมี 3 ประเภทดังนี้.....                   | 39    |
| 4.2.2 การพัฒนาด้วยบันสเตเตอร์ของสเต็ปมอเตอร์สามารถแบ่งได้ดังนี้.....      | 39    |
| 4.2.3 การควบคุมการหมุนของสเต็ปมอเตอร์.....                                | 40    |
| 4.3 ไดรเวอร์สเต็ปมอเตอร์ (Driver Step Motor).....                         | 41    |
| 4.4 ไมโครคอนโทรลเลอร์.....                                                | 44    |
| 4.5 ไดรเวอร์เลเซอร์ (Laser Driver).....                                   | 46    |
| 4.6 การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมควบคุม.....                              | 47    |
| .....                                                                     | ..... |
| บทที่ 5 วิธีการทดลองและการทดลอง.....                                      | 53    |
| 5.1 การเขียนตัวแบบและเอกสารพิมพ์ (Export) ไฟล์ด้วยโปรแกรม Corel Draw..... | 53    |
| 5.2 การโหลดไฟล์และรันโปรแกรม Laser Patterning Machine.....                | 56    |
| 5.3 การเตรียมพิล์มสำหรับเขียนลวดลาย.....                                  | 58    |
| 5.4 ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผล.....                                      | 58    |
| 5.4.1 วิธีการทดลอง.....                                                   | 59    |
| 5.4.2 ผลการทดลอง.....                                                     | 61    |

## สารบัญ(ต่อ)

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
|                                                | หน้า |
| 5.4.3 ความก้าวหน้าของช่องเปิดของหล่ายเส้น..... | 62   |
| บทที่ 6 สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ.....       | 66   |
| บรรณานุกรม.....                                | 67   |

## สารบัญตาราง

|                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                      | หน้า |
| ตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลทางไฟฟ้าพื้นฐานของไดรเวอร์รุ่น IM483i.....    | 43   |
| ตารางที่ 5.1 สรุปผลการวัดขนาดความกว้างของช่องเปิดของเส้นทั้งสอง..... | 64   |

# สารบัญรูป

|                                                                                                                                        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| รูปที่                                                                                                                                 | หน้า |
| 1.1 ไดอะแกรมแสดงขั้นตอนกระบวนการไฟต์ลิซิกราฟฟี.....                                                                                    | 2    |
| 1.2 ไดอะแกรมแสดงกระบวนการถ่ายแบบโดยใช้เครื่องเลเซอร์.....                                                                              | 3    |
| 2.1 แสดงเครื่องจักรซีเอ็นซีในงานด้านการกัดชิ้นงาน.....                                                                                 | 6    |
| 2.2 แสดงโครงสร้างของเครื่องซีเอ็นซี 3 แกน.....                                                                                         | 7    |
| 2.3 แสดงโครงสร้างพื้นฐานและกฎร่างของไฟต์ลิซิกราฟฟี.....                                                                                | 9    |
| 2.4 แบบพลังงานของไฟต์ลิซิกราฟฟีได้รับแรงดันไบอสตวง ทำให้มีการคลายพลังงาน<br>ออกมานิรูปพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ตามองเห็นได้..... | 9    |
| 2.5 แสดงกลไกปฏิกริยาระหว่างไฟต่อนกับอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นในสาร.....                                                                    | 10   |
| 2.6 หลักการป้อนกลับของไฟต่อนเพื่อกำตุนให้อิเล็กตรอนปลดปล่อยพลังงาน<br>ที่สูงกว่าออกมายเป็นแสงเลเซอร์.....                              | 11   |
| 2.7 โครงสร้างแสดงส่วนประกอบต่างๆ ของเลเซอร์ไฟต์.....                                                                                   | 12   |
| 2.8 แสดงโครงสร้างชั้นต่างๆ ของเลเซอร์ไฟต์.....                                                                                         | 12   |
| 2.9 แสดงโครงสร้างจริงของเลเซอร์ไฟต์ (ก).โครงสร้างภายในของเลเซอร์ไฟต์<br>และ (ข).หัวเลเซอร์ไฟต์ที่ใช้ในท้องตลาดทั่วไป.....              | 13   |
| 2.10 แสดงลักษณะของเลเซอร์ไฟต์ที่นำมายเป็นเลเซอร์พอยด์เตอร์ในท้องตลาดทั่วไป.....                                                        | 13   |
| 2.11 โครงสร้างแสดงส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องเขียนลวดลายตันแบบด้วยเลเซอร์.....                                                          | 15   |
| 2.12 ไดอะแกรมแสดงส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องเขียนลวดลายตันแบบด้วยเลเซอร์.....                                                           | 15   |
| 2.13 การสร้างเส้นตรงเป็นเชื่อมระหว่างจุดสองจุด (ก).ในทางทฤษฎี และ (ข).ในทางปฏิบัติ.....                                                | 18   |
| 2.14 ลักษณะของเส้นตรงที่เขียนขึ้นมาในทางปฏิบัติจริง.....                                                                               | 19   |
| 2.15 แสดงขั้นตอนการสร้างลวดลายด้วยเครื่องเขียนลวดลายตันแบบด้วยเลเซอร์.....                                                             | 20   |
| 3.1 หน้าต่าง Run โปรแกรม.....                                                                                                          | 23   |
| 3.2 หน้าต่าง "I accept the terms in the license agreement".....                                                                        | 23   |
| 3.3 หน้าต่างเลือกรูปแบบการติดตั้ง.....                                                                                                 | 24   |
| 3.4 หน้าต่างเลือกรูปแบบการติดตั้ง (ต่อ).....                                                                                           | 24   |
| 3.5 หน้าต่างแสดงการดำเนินการติดตั้งโปรแกรม.....                                                                                        | 25   |
| 3.6 การเปิดใช้งานโปรแกรม Corel Draw X5.....                                                                                            | 25   |
| 3.7 เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม.....                                                                                                      | 26   |

## สารบัญรูป (ต่อ)

| รูปที่                                                                               | หน้า |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3.8 การตั้งค่าหน้ากระดาษตอนเริ่มต้น.....                                             | 26   |
| 3.9 แสดงส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Corel Draw X5.....                                | 27   |
| 3.10 แบบจำลองแสดงให้เห็นโครงสร้างต่างๆ ของเครื่อง.....                               | 28   |
| 3.11 แบบแปลนชิ้นส่วนโครงสร้างหลักและแกน Y ที่ออกแบบด้วยโปรแกรม Corel Draw.....       | 29   |
| 3.12 ชิ้นส่วนโครงสร้างหลักของตัวเครื่องและแกน Y เป็นแผ่นอะครีลิกหนา 5 mm.....        | 30   |
| 3.13 ชิ้นส่วนโครงสร้างหลักของตัวเครื่องและแกน Y เป็นแผ่นอะครีลิกหนา 5 mm. (ต่อ)..... | 30   |
| 3.14 แสดงส่วนของโครงสร้างของเครื่องและแกน Y ที่ประกอบกันเสร็จเรียบร้อย.....          | 31   |
| 3.15 แบบแปลนชิ้นส่วนโครงสร้างแกน X ที่ออกแบบด้วยโปรแกรม Corel Draw.....              | 31   |
| 3.16 แบบแปลนชิ้นส่วนโครงสร้างแกน X ที่ออกแบบด้วยโปรแกรม Corel Draw.....              | 32   |
| 3.17 ส่วนของแกน X ที่ประกอบกันเสร็จเรียบร้อย.....                                    | 32   |
| 3.18 แบบแปลนส่วนที่ยึดหัวเลเซอร์ที่ออกแบบด้วยโปรแกรม Corel Draw.....                 | 33   |
| 3.19 แสดงชิ้นส่วนของส่วนที่ยึดหัวเลเซอร์ เป็นแผ่นอะครีลิกหนา 5 mm.....               | 33   |
| 3.20 ที่ยึดหัวเลเซอร์ที่ประกอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว.....                             | 34   |
| 3.21 แสดงการประกอบที่ยึดหัวเลเซอร์เข้ากับแกน X.....                                  | 34   |
| 3.22 การประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องเข้าด้วยกัน.....                               | 35   |
| 3.23 การติดตั้งสเต็ปมอเตอร์ สายพาน และเพ่อง.....                                     | 35   |
| 3.24 การติดตั้งหัวเลเซอร์เข้ากับที่ยึดหัวเลเซอร์.....                                | 36   |
| 4.1 ไดอะแกรมการทำงานของเครื่องเขียนลวดลายตั้นแบบด้วยเลเซอร์.....                     | 37   |
| 4.2 แสดงโครงสร้างและส่วนประกอบของสเต็ปมอเตอร์.....                                   | 38   |
| 4.3 โดยโครงสร้างภายในของสเต็ปมอเตอร์ 2 ชนิด คือ แบบ 2 เฟส และแบบ 5 เฟส.....          | 40   |
| 4.4 หลักการใช้งานไดรเวอร์สเต็ปมอเตอร์ขั้นพื้นฐาน.....                                | 41   |
| 4.5 วิถีทางแสดงโครงสร้างและส่วนประกอบของไดรเวอร์สเต็ปมอเตอร์รุ่น IM483i.....         | 42   |
| 4.6 เป็นบล็อกไดอะแกรมการทำงานของไดรเวอร์สเต็ปมอเตอร์รุ่น IM483i.....                 | 42   |
| 4.7 แสดงการนำไดรเวอร์ IM483i มาต่อใช้งานเพื่อควบคุมสเต็ปมอเตอร์.....                 | 43   |
| 4.8 ไมโครคอนโทรลเลอร์ระดับ AVR รุ่น Arduino Atmega168.....                           | 44   |
| 4.9 การจัดเรียงขาสัญญาณของไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่น Arduino Atmega168.....               | 44   |
| 4.10 แสดงไดอะแกรมของไดรเวอร์เลเซอร์.....                                             | 46   |

## สารบัญรูป (ต่อ)

| ข้อปฏิ                                                                                | หน้า |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 4.11 แสดงส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Visual Basic 6.0.....                             | 47   |
| 4.12 แสดงส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Arduino V22.....                                  | 48   |
| 4.13 ขั้นตอนที่ 1 ของการติดตั้งโปรแกรม.....                                           | 49   |
| 4.14 ขั้นตอนที่ 2 ของการติดตั้งโปรแกรม.....                                           | 49   |
| 4.15 ขั้นตอนที่ 3ของการติดตั้งโปรแกรม.....                                            | 50   |
| 4.16 ขั้นตอนที่ 4 ของการติดตั้งโปรแกรม.....                                           | 50   |
| 4.17 ขั้นตอนที่ 5 ของการติดตั้งโปรแกรม.....                                           | 50   |
| 4.18 การเปิดใช้งานโปรแกรม Laser Patterning Machine.....                               | 51   |
| 4.19 หน้าต่างแสดงส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Laser Patterning Machine.....             | 52   |
| 5.1 ตัวอย่างการตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนการใช้งาน.....                                    | 53   |
| 5.2 หน้ากระดาษตามที่ตั้งค่าใหม่.....                                                  | 54   |
| 5.3 เอกซ์พอร์ตไฟล์ขั้นตอนที่ 1.....                                                   | 55   |
| 5.4 เอกซ์พอร์ตไฟล์ขั้นตอนที่ 2 .....                                                  | 55   |
| 5.5 เอกซ์พอร์ตไฟล์ขั้นตอนที่ 3 .....                                                  | 56   |
| 5.6 แสดงการเชื่อมต่อไมโครคอนโทรเลอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยสมมูลนิธ.....                | 57   |
| 5.7 ขั้นตอนการโหลดไฟล์ข้อมูลเข้าโปรแกรม Laser Patterning Machine.....                 | 57   |
| 5.8 แสดงลักษณะการเคลือบพิล์มบนแผ่นใส.....                                             | 58   |
| 5.9 รูปถ่ายของแผ่นใสที่เคลือบด้วยพิล์มสีดำเรียบร้อยแล้ว.....                          | 59   |
| 5.10 แสดงการติดแผ่นพิล์มเข้ากับแผ่นสไลด์.....                                         | 59   |
| 5.11 ลวดลายต้นแบบที่ออกแบบโดยโปรแกรม Corel Draw.....                                  | 60   |
| 5.12 ลวดลายที่เขียนด้วยเครื่องเขียนลวดลายด้วยเลเซอร์.....                             | 60   |
| 5.13 ภาพถ่ายกำลังขยาย 50 เท่า แสดงให้เห็นช่องเปิดที่เกิดจากการกัดด้วยแสงเลเซอร์.....  | 61   |
| 5.14 ภาพถ่ายกำลังขยาย 100 เท่า แสดงให้เห็นช่องเปิดที่เกิดจากการกัดด้วยแสงเลเซอร์..... | 62   |
| 5.15 ภาพถ่ายกำลังขยาย 100 เท่า แสดงให้เห็นความกว้างของช่องเปิดทั้งสองเส้น.....        | 63   |
| 5.16 ภาพถ่ายกำลังขยาย 100 เท่า แสดงให้เห็นความกว้างของช่องเปิดของเส้นที่ 1.....       | 63   |
| 5.17 ภาพถ่ายกำลังขยาย 100 เท่า แสดงให้เห็นความกว้างของช่องเปิดของเส้นที่ 2.....       | 64   |