

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา

วัตถุทุกชนิดที่มีอุณหภูมิสูงกว่าศูนย์องศาสัมบูรณ์ (-273 °C) จะแผ่รังสีอินฟราเรด (Infrared Radiation) ออกมานา โดยปริมาณรังสีอินฟราเรดที่แผ่ออกมากจากวัตถุแต่ละชนิดมีค่าที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัตถุที่แสดงถึงความสามารถในการแผ่รังสีอินฟราเรด (Emissivity: ϵ) นอกจากค่า ϵ จะขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุแล้ว ลักษณะพื้นผิว อุณหภูมิที่ผิวของวัตถุ มุมของการแผ่รังสีและค่าความขาวคลื่นยังมีบทบาทสำคัญต่อค่า ϵ อีกด้วย

เซนเซอร์ชนิดอินฟราเรด (Infrared Sensor) เป็นอุปกรณ์อุณหภูมิที่ผิวแบบไม่สัมผัส ทำงานโดยการรับรังสีอินฟราเรดที่แผ่ออกมาจากผิวของวัตถุแล้วแปลผลเป็นอุณหภูมิโดยอาศัยทฤษฎีของแพลงค์และสเตฟานโนบล์ทมานน์ กล้อง TI สามารถตรวจวัดอุณหภูมิที่ผิวได้อย่างรวดเร็ว แสดงผลของอุณหภูมิออกมายในรูปแบบของตัวเลข ปัจจัยที่มีผลต่อความถูกต้องอุณหภูมิที่ได้จากการเซนเซอร์ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้เซนเซอร์ชนิดอินฟราเรดในงานที่ไม่สามารถใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิสัมผัส กับชิ้นงานได้โดยตรง เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อคนหรือเครื่องมือวัด สำหรับอุตสาหกรรมอาหารในส่วนของกระบวนการผลิตต้องการความสะอาดสูงเพื่อป้องกันหรือลดโอกาสปนเปี้ยนมาสู่ผลิตภัณฑ์ กล้อง TI จึงเข้ามายืนหน้าที่ในกระบวนการผลิตทั้งในเรื่องของการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ เช่น ในกระบวนการลวก (blanching) กระบวนการทอด กระบวนการลวกและกระบวนการพาสเจอไรซ์ เป็นต้น (Gowen et al., 2010)

ในอุตสาหกรรมผลิตขั้นปัจจุบันการอบโดยการตั้งค่าอุณหภูมิเตือนไว้ก่อนที่ภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลต่อการสูญเสียน้ำหนักของขั้นปั้งในระหว่างการอบและสีเปลือย พลังงาน Therdthai et al. (2002) ทำการอบขั้นปั้งโดยการปรับลดอุณหภูมิให้เหมาะสมสำหรับแต่ละขั้นตอนการอบโดยพิจารณาจากอุณหภูมิกึ่งกลางขั้นปั้ง พบว่าสามารถลดการสูญเสียน้ำหนักโดยรวมลงได้โดยที่สีของขั้นปั้งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตามการควบคุมอุณหภูมิต้องกล่าวว่าเป็นต้องใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิชนิดสัมผัสกับวัตถุซึ่งอาจส่งผลต่อการปนเปี้ยนจากเครื่องมือวัดไปสู่ขั้นปั้งได้

ดังนั้น โครงการวิจัยนี้จึงนำเสนอการประยุกต์ใช้หลักการแผ่รังสีอินฟราเรดของวัตถุ เพื่อนำมาวัดอุณหภูมิที่ผิวและนำໄไปใช้ในกระบวนการการอบขั้นปั้ง ซึ่งกล้อง TI จะสามารถวัดค่าอุณหภูมิที่ผิวของตัวอย่างได้ถูกต้องก็ต่อเมื่อมีการทำหนาค่า ϵ ที่แท้จริงของวัตถุให้กับกล้อง จึงต้องทำการทดลองเพื่อหาค่า ϵ ของขั้นปั้งที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างกระบวนการอบและนำข้อมูลดังกล่าวไปควบคุมอุณหภูมิเตือนโดยใช้ Infrared Sensor (IR-Sensor) เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิที่ผิวขั้นปั้ง

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อหาค่า E ของข้นมปัง (เริ่มต้นตั้งแต่โคลนกล้ายเป็นข้นมปัง)
2. เพื่อประยุกต์ใช้หลักการการแพร่รังสีอินฟราเรดกับกระบวนการอบข้นมปัง

1.3 ขอบเขตการศึกษา

1. ศึกษาวิธีการทดลองหาค่า E ของอาหาร ได้แก่ ข้นมปัง (เริ่มต้นตั้งแต่โคลนกล้ายเป็นข้นมปัง) โดยใช้ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดค่า E ที่ได้ออกแบบและสร้างขึ้น
2. ศึกษาการควบคุมอุณหภูมิภายในเตาอบโดยใช้ IR-Sensor วัดอุณหภูมิที่ผิวของวัตถุ

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ค่า E ของวัสดุของอาหาร
2. การประยุกต์ใช้ IR-Sensor วัดอุณหภูมิที่ผิวของวัตถุเพื่อการควบคุมอุณหภูมิภายในเตาอบ