


## บทที่ 1

### ความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา

เนื่องจากปัจจุบันการมีแข่งขันสูงมากในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (Hard Disk Drive, HDD) ในเรื่องเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและปรับปรุงให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้รุ่นหรือแบบของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยและรวดเร็ว รวมถึงราคาขายที่ลดต่ำลง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้มากและทันท่วงที่ ซึ่งจากราคาขายฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟที่ลดต่ำลงนั้น ทำให้บริษัทผู้ผลิตซึ่งส่วนใหญ่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ จำเป็นอย่างยิ่งต้องดำเนินการต่างๆ เพื่อลดต้นทุนการผลิตเพื่อที่จะสามารถอยู่รอดและแข่งขันในตลาดได้ โดยที่กิจกรรมหนึ่งที่จำเป็นต้องดำเนินคือ กิจกรรมลดของเสียที่เกิดขึ้นจากการกระบวนการผลิต ซึ่งของเสียนั้นทำให้เกิดต้นทุนที่สูญเปล่าทั้งในกระบวนการตรวจสอบชิ้นงานช้า การนำงานกลับมาทำใหม่ และการกำจัดซาก

#### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

จากสถานการณ์ดังกล่าวแผนกรณีศึกษานั้นเป็นหนึ่งในแผนกของบริษัทซึ่งเป็นผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (Hard Disk Drive, HDD) ที่เรียกว่า ไฟวอต คาร์ทридจ์ (Pivot Cartridge) สามารถให้กับบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟชั้นนำทั่วโลกในหลายประเทศ ได้มีการกำหนดเป้าหมาย (Objective Target) สำหรับสัดส่วนของเสียจากการกระบวนการตรวจสอบชิ้นสุดท้าย (Final Yield All Process) ต้องไม่เกิน 1% จากยอดการผลิตทั้งหมดต่อเดือน ซึ่งจากการรวมข้อมูลสัดส่วนของเสียจากการกระบวนการตรวจสอบชิ้นสุดท้าย พบว่าของเสียที่มีค่าสูงอย่างมีนัยสำคัญคือ ค่าแรงบิด (Torque) ที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดจากลูกค้า โดยพิจารณาจากแผนภูมิพารेटו (Pareto) ดังต่อไปนี้



ภาพที่ 1.1

แผนภูมิพาราโต (Pareto) ของเสียจากทุกกระบวนการตรวจสอบขั้นสุดท้าย

ค่าแรงบิดมีทั้งหมด 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

1. ค่าแรงบิดสูงสุด (Maximum Torque) เป็นค่าแรงบิดจุดที่สูงสุด
2. ค่าแรงบิดต่ำสุด (Minimum Torque) เป็นค่าแรงบิดจุดที่ต่ำสุด
3. ค่าแรงบิดเฉลี่ย (Average Torque) ค่าเฉลี่ยของค่าแรงบิดที่วัดได้ทั้งหมด
4. ค่าแรงบิดยอดถึงยอด (Peak to Peak Torque) คือ ค่าระยะห่างระหว่าง จุดยอดทั้งต่ำสุดและสูงสุด ซึ่งก็คือ ค่าแรงบิดสูงสุด – ค่าแรงบิดต่ำสุด โดยกราฟมีอยู่ 2 ลักษณะคือ ลูกคลื่น (Wavy Torque) และยอดแหลม (Spiky Torque)

เมื่อนำไฟวอตไปใช้งาน ในขณะที่ไฮร์ดดิสค์ไดร์ฟทำงานในการอ่านข้อมูลของแผ่น คำสั่ง (Media) ไฟวอตจะต้องหมุนเพื่อให้หัวอ่านทำงาน ถ้าไฟวอตหมุนสะ浊ๆ จากค่าแรงบิด แต่ ละประเภทสูงกว่าเกินหรือต่ำกว่าเกณฑ์กำหนด จะทำให้หัวอ่านทำงานได้ไม่ดี จะสะ浊ๆ ไปด้วย ซึ่ง จะทำให้แนวการหมุนของหัวอ่านตกร่อง หรือคຽดกับแผ่น Media ทำให้แผ่นเสียหาย การอ่าน คำสั่งในครั้งต่อไปไม่สามารถทำได้ หรืออ่านข้อมูลได้ไม่สมบูรณ์ ซึ่งลักษณะของเสียค่าแรงบิดประต่างๆ เกิดได้จากหลายสาเหตุปัจจัย และเป็นปัญหาเรื้อรังที่ยากในการแก้ไขปัญหา

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนี้จึงเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้วิธีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อเป็นหนึ่งเครื่องมือในการลดของเสียจากค่าแรงบิด ได้โดย สามารถลดเวลาในการวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุการเกิดของเสียได้รวดเร็ว ทำให้ทำการแก้ไขปัญหา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการรวมความรู้และประสบการณ์จากผู้ที่เคยดำเนินการแก้ไข ปัญหาจากหลายสาเหตุปัจจัย มาให้อยู่ในรูปแบบของเอกสารคู่มือหรือแบบฟอร์มต่างๆ สำหรับ

ตรวจสอบสาเหตุปัจจัย ไว้ในฐานข้อมูล (Data Base) ที่สามารถสืบค้นเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงสามารถดำเนินการเชิงป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำได้โดยประยุกต์ใช้กับวิเคราะห์ลักษณะความผิดพลาดและผลกระทบจากการล้มเหลว (Process Failure Mode and Effect Analysis, PFMEA) และการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance, PM) การประยุกต์ใช้วิธีการจัดการความรู้นักจากเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการลดของเสียลักษณะดังกล่าวที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตได้แล้ว ทั้งยังเพิ่มลักษณะเชิงคุณภาพและปริมาณการผลิตให้ทันส่งมอบแก่ความต้องการของลูกค้า

พิจารณาด้วยตัวชี้วัดทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด โดยเปรียบเทียบก่อนและหลังการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ต่อไปนี้

1. ค่าสัดส่วนของเสียค่าแรงบิดจากการตรวจสอบค่าแรงบิดครั้งแรก (First Yield Torque) และสัดส่วนของเสียจากทุกกระบวนการตรวจสอบขั้นสุดท้าย (Final Yield All Process)
2. ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหา
3. เวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุและดำเนินการแก้ไขปัญหา

การจัดการความรู้มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนองค์กร โดยการนำเอกสารความรู้จากคนในองค์กรที่เคยสั่งสมมาหรือบทเรียนในอดีต มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ที่ผังลึกอยู่ในรูปของทักษะและประสบการณ์ ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการความรู้ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมขั้นส่วน อาทิ เล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ทั้งด้านคุณภาพและราคา

## 1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย

การศึกษาด้านค่าวัดด้วยตัวเองนี้มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1.2.1 สร้างระบบจัดการความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขปัญหาของเสียค่าแรงบิดได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
- 1.2.2 นำองค์ความรู้มาทำภาระงานแผนป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำ หรือลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหา
- 1.2.3 เพื่อลดของเสียให้ได้ตามเป้าหมาย และลดต้นทุนที่สูญเปล่าทั้งในส่วนการตรวจสอบขั้นงานซ้ำ การนำงานกลับมาทำใหม่และการกำจัดซาก

### 1.2.4 เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินจัดการความรู้ สำหรับกรณีอื่นๆ ต่อไป

## 1.3 ขอบเขตการวิจัย

การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองนี้จะมุ่งเน้นในการจัดการความรู้โดยนัย (Tacit Knowledge) จากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการค้นหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาค่าแรงบิด ให้ถ่ายทอดหรือแปลงมาเป็นความรู้ประเภทชัดเจน (Explicit Knowledge) ทำให้สามารถถ่ายทอด และทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยขอบเขตการวิจัย ดังนี้

1.3.1 ทำการศึกษาแనวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยรวมความรู้และประสบการณ์ในการแก้ปัญหาค่าแรงบิดแล้ว จัดเก็บลงฐานข้อมูล หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ มาเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการความรู้ เพื่อเป็นแนวทางการวิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ถูกต้องและรวดเร็ว

1.3.2 ศึกษาเพื่อวางแผนป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น หรือลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาค่าแรงบิดในทุกๆ สาเหตุปัจจัย โดยจากการดำเนินกลุ่มความรู้ (Communities of Practice, CoP) หรือบทเรียนในอดีต (Lesson Learn)

1.3.3 กำหนดตัวชี้วัดสำหรับผลและประเมินผลหลังจากนำหลักการทฤษฎีของการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้

## 1.4 วิธีดำเนินงานวิจัย

การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองมีวิธีดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

1.4.1 ศึกษาสาเหตุปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อค่าแรงบิด และการดำเนินการแก้ไขปัญหา จากทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

1.4.2 ศึกษาหลักการและทฤษฎีของการจัดการความรู้ เพื่อพิจารณาถึงวิธีการดำเนินการจัดการความรู้ที่เหมาะสม

1.4.3 กำหนดตัวชี้วัด โดยพิจารณากราฟและหลังการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้

1.4.4 นำหลักการและทฤษฎีของการจัดการความรู้ที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้

1.4.5 ทำการวัดและประเมินผลหลังจากการนำหลักการของจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้

1.4.6 สรุปผลการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจัดการความรู้และนำเสนอแนวทางปรับปรุง

## 1.5 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 1.1  
แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอน	ระยะเวลา	ปี 2562						ปี 2563		
		มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63
1. ศึกษาสาเหตุเบื้องต้นที่ส่งผลต่อค่าแรงเบ็ด เบิกของตัวเป็นการแก้ไขปัญหา										
2. ศึกษาหลักการและกฎบัตรของการจัดการความรู้										
3. กำหนดตัวชี้วัด โดยพิจารณาเกณฑ์และสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการความรู้										
4. ประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ที่เหมาะสม เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหา										
5. ทำกิจกรรมและประเมินผลหลังจากการนำ หลักการของ การจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้										
6. สรุปผลการประยุกต์ใช้กฎบัตรการจัดการความรู้ และนำเสนอแนวทางปรับปรุง										

## 1.6 ประโยชน์ที่คาดจะได้รับ

1.6.1 เพื่อเป็นหนึ่งเครื่องมือในการช่วยลดข้อเสียที่ต้องกำจัดซาก เนื่องจากมีการ  
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

1.6.2 เพื่อเป็นหนึ่งเครื่องมือในการช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของไฟฟ้าให้  
ลดต้นทุนที่สูญเปล่าทั้งในส่วนการตรวจสอบขั้นตอนข้าม และการนำงานกลับมาทำใหม่

1.6.3 ทำให้ความรู้ของผู้มีความสามารถ อยู่กับองค์กรตลอดไป

1.6.4 สร้างคุณค่าจากทุนทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ขององค์กร ซึ่งรวมถึงการเก็บเกี่ยว การ  
จัดการ การแบ่งปัน และการวิเคราะห์ความรู้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

1.6.5 สามารถนำหลักการจัดการความรู้ในองค์กรที่ได้ศึกษามาเป็นแนวทางในการ  
ปรับใช้กับกรณีอื่นๆ ต่อไป เช่น ข้อมูลร้องเรียนจากลูกค้า การติดตั้งเครื่องมือวัดหรือเครื่องจักร  
ต่างๆ การออกแบบและจัดกระบวนการผลิต เป็นต้น