

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา

ปัจจุบันแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค มีปริมาณจำกัด ในขณะที่ความต้องการน้ำสะอาดเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของที่อยู่อาศัย และโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ก่อประสบปัญหาปริมาณน้ำประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการและคุณภาพของน้ำที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้งานภายในโรงงาน เช่นเดียวกัน

น้ำที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภคของบริษัท มีปริมาณเฉลี่ย 450 ลบ.ม. ต่อวัน โดยมาจากการประปาส่วนภูมิภาค 90% และน้ำบาดาล 10% (ปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ยเมื่อ พ.ศ. 2552) ซึ่งแบ่งการใช้น้ำออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้

น้ำใช้สำหรับห้องน้ำพนักงาน

น้ำสำหรับ cooling Tower , chiller

น้ำดื่มสำหรับพนักงาน

น้ำ DI สำหรับกระบวนการผลิต


น้ำสำหรับซักซัดพนักงานและล้างภาชนะในโรงงานอาหาร

น้ำใช้สำหรับทำความสะอาดภายในและนอกอาคารรวมถึงน้ำที่ใช้ดูดน้ำตันไม้


จากข้อมูลการใช้น้ำของโรงงานแห่งหนึ่งที่ผู้วิจัยได้ใช้เป็นกรณีศึกษาในการวิจัยนี้พบว่าจุดที่ใช้น้ำในปริมาณมากที่สุดคือน้ำป้อนสำหรับห้องผึ้งเย็น (Make-up water) ซึ่งมีปริมาณการใช้มากกว่า 200 ลบ.ม. ต่อวันโดยที่น้ำจะหมุนเวียนอยู่ในระบบแลกเปลี่ยนความร้อนหรือ condenser ของเครื่องทำความเย็น (Chiller) ที่ใช้ในระบบปรับอากาศของโรงงานได้ 3-5 รอบ จากนั้นจะต้องระบายน้ำทิ้งไปเพื่อไม่ให้มีแร่ธาตุและเชื้อจุลทรรศ์สะสมในระบบ โดยน้ำที่นำมาหมุนเวียนในระบบจะต้องมีคุณสมบัติที่ไม่ก่อให้เกิดตะกรันและการกัดกร่อนผิวภายในท่อมากเกินไปเพื่อประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนที่ดี คุณภาพน้ำที่เหมาะสมสำหรับใช้เติมห้องผึ้งเย็นควรมี

ค่าความนำไฟฟ้า (Conductivity)  $\leq 300 \text{ } \mu\text{S/cm}$  และมีค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) น้อยกว่า  $50 \text{ mg/l as CaCO}_3$  จะทำให้เพิ่มอัตราการหมุนเวียนน้ำและลดอัตราการระบายน้ำลงได้ เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดดังกล่าว ทางโรงงานจึงไม่สามารถใช้น้ำบาดาลเป็นน้ำป้อนหอพื้นเย็บอย่างเดียว จำเป็นจะต้องนำน้ำประปาผสมเพื่อเจือจางสารละลายต่างๆ ในน้ำเพื่อให้น้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ โดยคุณภาพของน้ำป้อนที่ได้จากการนำน้ำประปาผสมกับน้ำบาดาลที่ผ่านกรองแล้วมีค่าความกระด้างทั้งหมดอยู่ในช่วง  $0-150 \text{ mg/L as CaCO}_3$  ค่าความนำไฟฟ้าอยู่ในช่วงระหว่าง  $300-1,200 \text{ } \mu\text{S/cm}$  ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค น้ำบาดาลที่สูบมาใช้ และสภาพของสารกรองรวมถึงเรซินแลกเปลี่ยนประจุ


ดังนั้นน้ำที่ใช้เป็นน้ำป้อนสำหรับหอพื้นเย็บจะต้องผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำเบื้องต้นด้วยการกรองทราย ผ่านกระบวนการดูดซับด้วยคาร์บอนเพื่อกำจัดสารแขวนลอยและสารอินทรีย์ จากนั้นนำทั้งหมดจะผ่านหน่วยผลิตน้ำอ่อน (Softener) เพื่อกำจัดความกระด้าง ก่อนเติมในหอพื้นเย็บดังแสดงในภาพที่ 1-a ถึงแม้ว่าหน่วยผลิตน้ำอ่อนจะสามารถกำจัดความกระด้างออกจาบน้ำได้ อย่างไรก็ดีอัตราการกำจัดความกระด้างจะลดลงเมื่อเรซินเสื่อมสภาพตามการใช้งาน จึงต้องทำการฟื้นฟูสภาพเรซินด้วยสารละลายเกลือ นอกจากนี้ยังต้องทำการล้างย้อน (Backwash) ถังกรองทรายและถังดูดซับด้วยคาร์บอนเมื่อชั้นสารกรองเกิดการอุดตัน ทำให้มีน้ำเสียที่มีสารแขวนลอย และเกลือที่ต้องกำจัดต่อไป ในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำนี้สามารถแสดงปริมาณน้ำที่เข้าและออกจากระบบในขั้นตอนต่างๆ ได้ดังภาพที่ 1-b และเนื่องจากโรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาจึงเข้าข่ายประกาศกระทรวงอุดตสาหกรรมเรื่องมาตรการควบคุมความสกปรกของน้ำทิ้งจากภาคอุดตสาหกรรมเพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา พ.ศ. 2551 (กระทรวงอุดตสาหกรรม, 2551) ซึ่งกำหนดให้โรงงานที่ต้องการขออนุญาตตั้งหรือขยายโรงงานในพื้นที่ 9 จังหวัดที่มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถนำน้ำเสียจากการประกอบกิจการกลับมาใช้ได้ทั้งหมด โรงงานจึงจำเป็นจะต้องมีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถลดปริมาณการใช้น้ำในขั้นตอนการบำบูรักษาระบบที่ต้องกำจัด และไม่ขัดต่อภูมาย ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาแนวทางการใช้ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยกระบวนการไฟฟ้า-เคมี หรือ Electro-coagulation Process เพื่อใช้ทดแทนระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำแบบที่ใช้ในปัจจุบันดังแสดงในภาพที่ 1-c



(a)



(b)



(c)

ภาพที่ 1 (a) ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำปั๊มน้ำบ้าน (2553) (b) สมดุลมวลของน้ำที่ผ่านระบบการ  
ปรับปรุงคุณภาพน้ำเบื้องต้น (ลบ.มต่อวัน) (c) ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยกระบวนการไฟฟ้า-  
เคมีเพื่อทดสอบระบบเดิม

## 1.2 วัตถุประสงค์

ศึกษาความเป็นไปได้และประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้เติมน้ำผึ้งเย็น (Cooling Tower) ในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการไฟฟ้า-เคมี (Electro-coagulation) เพื่อทดสอบระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำแบบเดิมซึ่งคือการกรองทราย การดูดซับด้วยคาร์บอนและการแลกเปลี่ยนประจุด้วยเรซินในระบบทำน้ำอ่อน (Softener) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและลดปริมาณการใช้น้ำในการพื้นฟุ่นระบบ

## 1.3 ขอบเขตของการวิจัย

ทำการวิจัยในห้องปฏิบัติการเพื่อศึกษาการปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลโดยวิธี Electro-coagulation ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อใช้เป็นน้ำป้อนสำหรับหอผึ้งเย็นโดยใช้น้ำบาดาลจากบริษัทผู้ผลิตชื่นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่งใน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยประเมินประสิทธิภาพในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ การใช้พลังงาน และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในขั้นตอนการใช้งานโดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้

1.3.1 ศึกษาข้อมูลปริมาณการใช้น้ำ วิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลโดยการกรองทราย ดูดซับด้วยคาร์บอน และแลกเปลี่ยนประจุด้วยเรซินสำหรับหอผึ้งเย็นขนาด 1500 ตันความเย็น

1.3.2 นำตัวอย่างน้ำบาดาลมาวิเคราะห์ค่าความนำไฟฟ้า ความชุ่น ค่าของแท็งลัลัยทั้งหมด ความกระด้างของน้ำ อุณหภูมิและปริมาณออกซิเจนในน้ำ

1.3.3 ทำการทดลองปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลด้วย Electro-coagulation โดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรงที่ระดับแรงดัน 5 Volt, 10 Volt, 15 Volt และ 20 Volt ตามลำดับ จากนั้นนำน้ำที่แยกตากอนออกแล้วมาวิเคราะห์ค่าความกระด้าง ความชุ่น และปริมาณออกซิเจน ค่าดัชนี Langelier Saturation Index: LSI และ Ryznar Stability Index: RSI เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและสภาพที่เหมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล

1.3.4 คำนวนขนาดตั้งปฏิกรณ์และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในขั้นตอนการใช้  
งานสำหรับอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้เวลา 120 ลบ.ม.ต่อวันโดยเบรียบเทียบกับการปรับปรุง  
คุณภาพน้ำโดยการกรองทราย ดูดซับด้วยคาร์บอนและการแลกเปลี่ยนประจุด้วยเรซิน